


Bogotá D.C, viernes 13 de diciembre de 2024

Se participa en comité quincenal con Interventoría CIRO, Concesionario CFRO y la EFR, a fin de realizar seguimiento, al Plan de Trabajo anual para la vigencia 2024 y los compromisos de la gestión adelantada para el componente de SST.

EVIDENCIA REUNION



LISTADO TAREAS PROGRAMADAS:

No.	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
1.	Atender las observaciones de la documentación faltante del personal según correo enviado por la interventoría a CFRO.	CFRO	06 diciembre 2024
2.	Seguimiento a la respuesta del procedimiento de montaje del tanque RCI según el radicado 2-2024-01406 por parte de CFRO.	CFRO	29 noviembre 2024
3.	Seguimiento a la organización y diligenciamiento completo de los espacios faltantes en la base de datos del SharePoint.	CFRO	30 noviembre 2024
4.	Seguimiento al cargue del plan de auditoría.	CFRO	13 diciembre 2024
5.	Cargar los indicadores que apliquen de acuerdo con el plan estratégico del mes de noviembre.	CFRO	05 diciembre 2024
6.	Cierre de las observaciones de la bitácora digital.	CFRO	02 diciembre 2024
7.	Respuesta acerca del manejo de los indicadores mes vencido en los informes	EFR	02 diciembre 2024

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	CARGO
LEIDY CLAVIJO - INVITADO	EFR	PROFESIONAL COMPONENTE SST
LILIANA BURITICA	CIRO	ESPECIALISTA SST



empresa férrea regional



14:22

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micrófono Comparte Salir

COMITÉ SST

CFRD Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S. Marco Antonio Modesto Álvarez

REGIO TRAM DE OCCIDENTE

CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM OCCIDENTE AVESPA INTEGRAL CSM

19°C Mayorm, soleado

Buscar

ESP LAA 11:15 a.m. 13/12/2024

14:45

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micrófono Comparte Salir

GESTION PLAN DE TRABAJO SST VERIFICACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Se realiza verificación de condiciones de seguridad en construcción de taller, instalación de redes, actividades contratistas y puentes y vías

SST

CFRD Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S. Marco Antonio Modesto Álvarez

REGIO TRAM DE OCCIDENTE

CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM OCCIDENTE AVESPA INTEGRAL CSM

19°C Mayorm, soleado

Buscar

ESP LAA 11:15 a.m. 13/12/2024



SC-2000242 CO-SC-2000242

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento
Angulo - Oficina P7-T8, Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 110931 - Teléfono: (601) 880 7630

f empresaferreregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



CAPACITACION Y FORMACION



Se realizan capacitaciones Prevención de Lesiones, Campaña Construyo mi Vida, Brigadas, charlas de seguridad al personal con el fin de reforzar medidas de seguridad en patio taller Corzo, vías y puentes.



SST

GESTION PLAN DE TRABAJO SST ACTIVIDADES SST



Se realizan actividades de acuerdo a plan de trabajo anual, Pruebas de alcoholimetría, Inspección de tareas críticas, demarcación de áreas, jornada de orden y aseo.



SST



Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo - Oficina P7-T8, Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 110931 - Teléfono: (601) 880 7630

[f empresaferreregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca](https://www.efr-cundinamarca.gov.co/)
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento
Angulo - Oficina P7-T8, Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

 empresaferreregional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

SC-2000242 CO-SC-2000242

22:43

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micrófono Comparte Salir

PERSONAL EN OBRA DE 30 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2024

Sede: patio taller corzo
 Empresa: HUMANO
 Nombré: ARGELINO GARZON
 CC: 80021242
 Cargo: OFICIAL
 Fecha del accidente: 04-12-2024
 Fecha del reporte: 05-12-2024
 Hora: 14:00
 Descripción: El trabajador se encontraba realizando labores con la pulidora, termino la labor y el viento levanto residuo que cayó en sus ojos.
 Diagnóstico: CUERPO EXTRAÑO EN LA CORNEA
 Días de incapacidad: 2 días

Sede: patio taller corzo
 Empresa: HUMANO
 Nombré: BRANDON STIK HERNANDEZ
 CC: 1073165683
 Cargo: OFICIAL
 Fecha del accidente: 02-12-2024
 Fecha del reporte: 04-12-2024
 Hora: 10:30
 Descripción: El trabajador se encontraba realizando labores de quitar latas, se le resbalo de las manos una de las latas y se pegó en el muslo de la pierna izquierda.
 Diagnóstico: CONTRACTURA MUSCULAR
 Días de incapacidad: 3 días

Reactivar audio del micrófono (Ctrl+Mayús+M)

LO LR MA MC CV LC

Accidentalidad

CFRD REGIO CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM OCCIDENTE

19°C Mayorm. soleado

11:23 a. m. 13/12/2024

28:46

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Contrato de Interventoría No 28 de 2020
 Interventoría Integral contrato de concesión
 Proyecto Regiotram de Occidente

OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO MES DE NOVIEMBRE

HALLAZGOS DE INSPECCIÓN CIRO - EFR		ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS POR CFRD	
FECHA: 8 nov-24 LUGAR DE TRABAJO: Vías	ESTADO DEL HALLAZGO:	FECHA: 14 nov-24 LUGAR DE TRABAJO: Patio taller el corzo vías	RESPONSABLE SST CFRD: Carlos Orjuela
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 1. El concesionario no presenta documentación respecto a los controles de trabajo seguro en la fabricación de traviesas y uso de la caldera, pues justifica que solo tenía los soportes pasados. En el mes de noviembre no se han cargado soportes de ATS el manejo del caldera ni del uso de la planta de traviesas ????		DESCRIPCIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS: 1. Bajo el entendido que la planta de de traviesas es una planta de producción los controles operacionales se realizan al interior de la compañía garantizando el correcto funcionamiento de los equipos, el cumplimiento de las normas de seguridad y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que lo componen, adicionalmente es importante tener en cuenta que al interior de la planta de producción de traviesas no se realizan actividades de soldadura o altura en riesgo en alguna actividad de mantenimiento en los cuales si se generan documentos para tareas de alto riesgo. (Se adjuntan fotografías de algunos riesgos de seguridad). 2. Se ajusta ATS desarrollado para la actividad de caldera, de igual manera en cumplimiento de la normatividad se realiza orden de servicio para pruebas hidrostáticas, entre otras.	

Michel Castro

19°C Mayorm. soleado

11:29 a. m. 13/12/2024

37:54

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micrófono Compartir Salir



Contrato de Interventoría No 28 de 2020
Interventoría integral contrato de concesión
Proyecto Regiotram de Occidente



OBSERVACIONES MES DE DICIEMBRE

HALLAZGOS DE INSPECCIÓN CIRO - EFR		ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS POR CFRO	
FECHA: 3-dic-24	FECHA: 13/12/2024		
LUGAR DE TRABAJO: Laboratorio, puentes, vías, Maquinaria y equipos	LUGAR DE TRABAJO: Patio taller El Corzo Vías-puentes-laboratorio		
ESTADO DEL HALLAZGO: EN SEGUIMIENTO	RESPONSABLE SST CFRO: Carlos Diqueza		
			
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: De acuerdo con la inspección realizada el 3 de diciembre 2024 en las áreas de laboratorio, puentes, vías, maquinaria y equipos se evidencian lo siguiente: 1. Se evidencia instalación eléctrica con cables expuestos en el área de la planta de travesar. 2. Se evidencia sustancias químicas en los almacenes del laboratorio, puentes, vías, maquinaria y equipos: ACPM, THINNER, SEPAROL, PINTURA EN AEROSOL, sin etiquetar de acuerdo con el SGA. 3. Se verifica charlas de seguridad del 30 de noviembre 2024 y se evidencia lo siguiente: Uziel Oviedo o.c 1063.561.411 operador de cargador: No se encuentra notificado a la interventoría.		DESCRIPCIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS: Dando respuesta a las observaciones realizadas por la interventoría a las desviaciones detectadas en las áreas de trabajo se estableció lo siguiente: 1. Se programó con el área de vías realizar la revisión de las conexiones eléctricas y las extensiones utilizadas en las áreas de trabajo para realizar su reparación y/o mantenimiento para eliminar los riesgos asociados a las conexiones eléctricas en mal estado. 2. Se realiza jornada de actualización de inventario de sustancias químicas y se programa la instalación para el día 13 de diciembre en las áreas señaladas con el apoyo de AFL, sura en la revisión documental. 3. El trabajador será notificado a la interventoría el día 13 de diciembre.	

Michel Castro

19°C Mayorm. soleado

Buscar

ESP LAA

11:38 a. m. 13/12/2024

Leidy Clavijo Ballesteros
C.C. No. 1.073.503.774 de Funza
Profesional de SST- AUDITOR HSEQ
Contratista SST – EFR S.A.S.



empresa férrea regional



SC-2000242



CO-SC-2000242



Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento
Angulo - Oficina P7-T8, Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

[f](#) empresaferreregional [t](#) @efrcundinamarca [g](#) @efrcundinamarca

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>