SAFRID ingeniería sas	INSPECCION DE HERRAMIENTA	**Código:** SAF-FOR-098
		Fecha:Nov 2021
		Versión: 02

FECHA: 14/10/2024

OBRA: Orip Buenaventura.

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 14/10/2024 HASTA: 20/10/2024 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
HERRAMIENTAS MANUALES																					
Se usa la adecuada al trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se guardan y portan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HERRAMIENTAS DE CORTE																					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cinceles se encuentran afilados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HERRAMIENTAS DE GOLPE																					
Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Sus caras y bordes están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																					
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas				N/A									N/A								
Se observan en la llave huellas y palancas																					
Se dispone de llaves para golpear																					
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas																					
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente																					
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado																					
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas																					
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																					
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)																					
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada				N/A									N/A								
Están limpia y lubricadas																					
Tienen sus guardas																					
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas																					
El cable y enchufe no presentan daños																					
En los taladros se observa el mandil con golpes																					

Scanned with CamScanner

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños																					
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados																					
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve																					
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.																					
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados																					
HERRAMIENTA NEUMATICA																					
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado																					
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta																					
Se trabaja a las presiones indicadas																					
La herramienta es descargada al terminar.																					
HERRAMIENTA POR DETONACION																					
El personal es autorizado																					
Emplean los elementos de protección																					
Se descarga y es almacenada																					

OBSERVACIONES:

FIRMA INSPECTOR								
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**FIRMA**						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
ADRIÁN MARTÍNEZ SST	RESIDENTE SST							

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboró	Revisó	Aprobado

Scanned with CamScanner

SAFRID Ingeniería sas	INSPECCION DE TALADRO	Código: SAF-FOR-044 Fecha: Abril 2022 Versión: 01

PROYECTO: ORIP - BUENAVENTURA

MARCA TALADRO: BOSH | PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

ÍTEM	FECHA 21/10/2024						FECHA 27/10/2024					
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable	X		X		X		X		X		X	
Estado de boton de bloqueo encendio	X		X		X		X		X		X	
Estado de conmutador de funciones de rotacion	X		X		X		X		X		X	
Estado de boton de avance y reversa	X		X		X		X		X		X	
Estado de mandril	X		X		X		X		X		X	
Estado de protector de cable con sujeta llave	X		X		X		X		X		X	
Estado de cable electrico	X		X		X		X		X		X	
Estado de mango lateral	X		X		X		X		X		X	
Estado de mango principal	X		X		X		X		X		X	
Estado de llave Mandril	X		X		X		X		X		X	
El trabajador esta instruido sobre el correcto	X		X		X		X		X		X	
uso y manejo del equipo	X		X		X		X		X		X	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

NINGUNA

APROBADO SI X NO ___ | **CON RESTRICCIÓN** SI ___ NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Eulises Garcia	OF	Eulises Garcia

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ADRIÁN MARTÍNEZ V.	RESIDENTE SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

Scanned with CamScanner

SAFRID ingenieria sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: ORIP - BUENAVENTURA AREA: ORIP

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O
MARCA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

FECHA — DESDE: 21/10/2024 HASTA: 27/10/2024

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?	/			/			/			/			/			/						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?	/			/			/			/			/			/						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?	/			/			/			/			/			/						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?	/			/			/			/			/			/						
5	¿ La rosca o tuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?	/			/			/			/			/			/						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?	/			/			/			/			/			/						
7	¿ La pulidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?	/			/			/			/			/			/						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?	/			/			/			/			/			/						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?	/			/			/			/			/			/						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Jose Ames	OF	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
ADRIÁN MARTÍNEZ V.	RESIDENTE SST						

FIRMA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO

Scanned with CamScanner