SAFRID ingeniería sas
Obras civiles y arquitectura

INSPECCION DE HERRAMIENTA

Código: SAF-FOR-098
Fecha:Nov 2021
Versión: 02

FECHA: 14/10/2024

OBRA: Orip Cartago

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 14/10/2024 HASTA: 20/10/2024 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A			
HERRAMIENTAS MANUALES																								
Se usa la adecuada al trabajo	/			/			/			/			/			/							
Se encuentran en buen estado	/			/			/			/			/			/							
Se guardan y portan adecuadamente	/			/			/			/			/			/							
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	/			/			/			/			/			/							
HERRAMIENTAS DE CORTE																								
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	/			/			/			/			/			/							
Los cinceles se encuentran afilados	/			/			/			/			/			/							
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	/			/			/			/			/			/							
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	/			/			/			/			/			/							
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	/			/			/			/			/			/							
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	/			/			/			/			/			/							
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	/			/			/			/			/			/							
HERRAMIENTAS DE GOLPE																								
Se emplea el martillo adecuado según la labor	/			/			/			/			/			/							
Sus caras y bordes están en buen estado	/			/			/			/			/			/							
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	/			/			/			/			/			/							
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																								
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas				N/A									N/A											
Se observan en la llave huellas y palancas																								
Se dispone de llaves para golpear																								
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas																								
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente																								
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado																								
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.																								
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																								
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)				N/A									N/A											
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada																								
Están limpia y lubricadas																								
Tienen sus guardas																								
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas																								
El cable y enchufe no presentan daños																								
En los taladros se observa el mandil con golpes																								

Scanned with CamScanner

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños																					
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados																					
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve				N/A							N/A										
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.																					
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados																					
HERRAMIENTA NEUMATICA																					
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado																					
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta																					
Se trabaja a las presiones indicadas																					
La herramienta es descargada al terminar.					N/A							N/A									
HERRAMIENTA POR DETONACION																					
El personal es autorizado																					
Emplean los elementos de protección																					
Se descarga y es almacenada																					

OBSERVACIONES:

FIRMA INSPECTOR							
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA					
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
ADRIÁN MARTÍNEZ V.	RESIDENTE SST.						

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboró	Revisó	Aprobado

Scanned with CamScanner

SAFRID ingeniería sas	INSPECCION DE TALADRO	Código: SAF-FOR-044 Fecha: Abril 2022 Versión: 01

PROYECTO: ORIP - CARTAGO

MARCA TALADRO: BOSH | PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

FECHA: 27/10/2024 — 27/10/2024

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable	X		X		X		X		X		X	
Estado de boton de bloqueo encendio	X		X		X		X		X		X	
Estado de conmutador de funciones de rotacion	X		X		X		X		X		X	
Estado de boton de avance y reversa	X		X		X		X		X		X	
Estado de mandril	X		X		X		X		X		X	
Estado de protector de cable con sujeta llave	X		X		X		X		X		X	
Estado de cable electrico	X		X		X		X		X		X	
Estado de mango lateral	X		X		X		X		X		X	
Estado de mango principal	X		X		X		X		X		X	
Estado de llave Mandril	X		X		X		X		X		X	
El trabajador esta instruido sobre el correcto	X		X		X		X		X		X	
uso y manejo del equipo	X		X		X		X		X		X	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

NINGUNA

APROBADO SI X NO ____ | CON RESTRICCIÓN SI __ NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sebastian hill	Oficial	Sebastian

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ADRIÁN MARTÍNEZ V.	RESIDENTE SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

SAFRID Ingeniería sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: ORIP- CARTAGO
AREA: ORIP

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O
MARCA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

FECHA — **DESDE:** 28/10/2024 **HASTA:** 03/11/2024

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?	/			/			/			/			/			/						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?	/			/			/			/			/			/						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?	/			/			/			/			/			/						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?	/			/			/			/			/			/						
5	¿ La rosca o tuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?	/			/			/			/			/			/						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?	/			/			/			/			/			/						
7	¿ La pulidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?	/			/			/			/			/			/						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?	/			/			/			/			/			/						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?	/			/			/						/			/						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Luis Montero	Ayudante						

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
ADRIÁN MARTÍNEZ V.	RESIDENTE SST						

FIRMA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO