| LAM CONSTRUCCIONES | FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS LOCATIVAS | Código: SST 117<br>Versión: 1<br>Fecha: 02/02/2024 |
|---|---|---|

**Responsable de la Inspección:** Jhon Edgar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de Cadetes.

**Fecha:** 27 Diciembre 2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

| ITEM DE INSPECCION | GRAVEDAD | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **1. SEGURIDAD ELECTRICA** | | | |
| Las instalaciones tienen interruptores de protección | 3 | | Buen estado |
| Se encuentran las extensiones y cables en buenas condiciones sin deterioro, cintas, daños, quebradas, mordidas, etc | 3 | | Buen estado |
| Las luminarias se encuentran en buen estado y limpias | 3 | | Buen estado |
| Las tuberias electricas se encuentran en buen estado?, señalizadas? Y limpias | 3 | | Buen estado |
| Los cables y ductos se encuentran fijos, aislados y seguros | 3 | | Buen estado |
| Las cajas de fusibles estan cerradas, fijas y señalizadas | 3 | | Buen estado |
| Hay instalaciones provisionales | 3 | | Buen estado |
| **2. PROTECCION CONTRA CAIDAS** | | | |
| Estan los pisos en buenas condiciones libres de huecos, cuarteados | 3 | | Dentro y Fuera de la obra. |
| La iluminación de las areas es adecuada | 3 | | |
| Las entradas a areas estan libres de diferencias de elevación que puedan ocasionar riesgos | 3 | | |
| Las areas de transito peatonal estan demarcadas y libres de obstaculos | 3 | | Se hace constantemente. |
| Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos | | ✓ | |
| Las escaleras cuentan con bordes y huellas antideslizantes | | ✓ | |
| Las escaleras cuentan con iluminación adecuada | 3 | | Luz natural |
| Los escalones estan a una altura y profundidad uniforme (huella y contrahuella) | 3 | | Cumple |
| Los pasillos están libres de obstaculos | 3 | | Se limpian. Constantemente |
| **3. INSTALACIONES** | | | |
| Las Ventanas se encuentran en buen estado?, no quebradas, rajadas, etc | 3 | | |
| Se encuentran en buen estado los desagues de aguas lluvias | 3 | | |
| Se encuentran limpios y en buen estado los conductos, filtros y rejillas de los sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado | 3 | | |
| Los residuos del area se encuentran correctamente segregados o clasificados | 3 | | Señalizadas |

**Responsable de la Inspección:** Jhon Edgar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de Cadetes

**Fecha:** Diciembre 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

| ITEM DE INSPECCION | GRAVEDAD | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Las instalaciones locativas son adecuadas (Pisos, Paredes, Techo, Cielo rasos) | 3 | | |

Scanned with ACE Scanner

| 4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | | | |
|---|---|---|---|
| Se encuentran las sustancias quimicas identificadas con el rombo de NFPA, rotulas y cuentan con la ficha de seguridad en puntos de uso | 3 | | Se verifica. Correctamente. |
| Se encuentran los tarros de almacenamiento debidamente cerrados y ordenados | 3 | | Estan en buen estado. |
| Se evidencia derrames | | ✓ | |
| El personal cuenta con EPP para manipular las sustancias quimicas | 3 | | |
| En el área de trabajo se cuenta con la cantidad minima de materiales para trabajar, el resto esta debidamente almacenada | 3 | | Se verifica. Correctamente. |
| Las estibas de almacenamiento o diques se encuentran ubicados correctamente | 3 | | Correcto almacenaje. |
| **5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS** | | | |
| Los equipos de oficina se encuentran en buen estado | 3 | | Buen estado. |
| Los equipos de oficina esta ubicados correctamente | 3 | | |
| Las Herramientas manuales usadas en el área se encuentran en buen estado | 3 | | Ordenado. |
| El almacenamiento de las herramientas cuando no estan en uso es ordenado, adecuado para prevenir accidentes | 3 | | Ordenado. |
| Las maquinas cuentan con manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. Se tiene un planificado mantenimiento preventivo | 3 | | MTTO. Preventivo Correctivo. |
| Los equipos tienen fugas de aceite | | ✓ | |
| cuando las maquinas se encuentran en reparación, averiadas se encuentran señalizadas sobre la condición que presentan? | 3 | | |
| Estan firmes las uniones entre los elementos de las herramientas de modo de evitar cualquier rotura o proyección de los mismos? | 3 | | |
| **6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION** | | | |
| El personal del area utiliza los elementos de EPP adecuados | 3. | | Constante. |

**Responsable de la Inspección:** Jhon Edgar Reyes T.

**Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de Cadetes

**Fecha:** Diciembre 12024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

| ITEM DE INSPECCION | GRAVEDAD | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|
| El equipo de protección personal se encuentra en buenas condiciones | 3 | | Cumple |
| **7. ORDEN Y ASEO** | | | |
| Los elementos de aseo se encuentran debidamente ordenados y en su sitio | 3 | | Cumple |
| Se encuentra el area ordenada y libre de materiales que puedan ocasionar accidentes | 3 | | Cumple |
| Los materiales de trabajo se encuentran ordenados y en lugar adecuado | 3 | | Cumple |
| Se encuentra zonificada el área de trabajo adecuadamente | 3 | | Cumple |
| Los pisos estan libres de objetos innecesarios, agua, aceite, basura | 3 | | Cumple |
| **8. SEÑALIZACION** | | | |
| La señalización que se encuentra en el area esta en buen estado | 3 | | Cumple |
| La señalización que se encuentra en el area es la adecuada para los riesgos del area | 3 | | Cumple. |
| **9. PROTECCION AMBIENTAL** | | | |

Scanned with ACE Scanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Los desechos se encuentran debidamente segregados, identificados y ubicados adecuadamente | 3 | | Cumple |
| Las tuberias de agua no presentan fugas, ni fisuras que puedan representar perdidas en la empresa | 3 | | Cumple |
| Los usos de energia que no se encuentren en funcionamiento estan desabilitadas o en posicion de apagado | 3 | | Cumple |
| Se encuentran aterrizados adecuadamente las estanterias que almacenan las sustancias quimicas usadas en el area y se encuentra debidamente identificados según su riesgo y la incompatibilidad quimica. | 3 | | Cumple |
| **10. SERVICIOS SANITARIOS** | | | |
| Los servicios Sanitarios se encuentran en buen estado (Baños, Lavamanos, Duchas, Orinales, etc) | 3 | | Cumple |
| Se realiza el aseo y desinfección de los servicios sanitarios | 3 | | Cumple |
| **11. ILUMINACION** | | | |
| Se cuenta con la iluminación necesaria para realizar las labores | 3 | | Cumple |

**Responsable de la Inspección:** Jhon Edgar Reyes T — **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de Cadetes.

**Fecha:** Diciembre 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

| ITEM DE INSPECCION | GRAVEDAD | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado | 3 | | Cumple. |
| Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo | | ✓ | |
| Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación | | ✓ | |
| **12. ATENCION EMERGENCIAS** | | | |
| Se cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquin, Extintor, Camilla) | 3 | | Cumple. |
| Las Rutas de evacuacación se encuentran señalizadas | 3 | | Cumple. |
| Las escaleras cuentan con las medidas necesarias para la evacuación | | ✓ | No aplica. |
| Se encuentra demarcadas las salidas de evacuación | 3 | | Cumple |
| Estado de los equipos de emergencias | 3 | | Cumple |
| Vias de Evacuación son suficicientes y su estado es bueno | 3 | | Cumple. |
| **13. VENTILACION** | | | |
| Los equipos de Ventilación se encuentran en buen estado | | ✓ | No aplica en Obra. |
| Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por los equipos de ventilación | | ✓ | No aplica en obra. |
| Los equipos se encuentran limpios | | ✓ | No aplica en Obra. |
| Se verifica el mantenimiento de estos equipos | | ✓ | No aplica en Obra. |

Scanned with ACE Scanner