LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 23 al 29 de diciembre. /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de concreto.

CAPACIDAD : 2 sacos - AZUL



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Sin novedad alguna, limpieza en obra, lubricación.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tolvo **OPERADOR :** Carlos Ipuana

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Tolvo **FIRMA:** Carlos Ipuana

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 23 al 29 Diciembre del 2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de concreto.

CAPACIDAD : 2 sacos – naranja.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
	OBSERVACIONES: Sin novedad alguna.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyer Reyes Tello

FIRMA: Jhon Edyer Reyes Tello

OPERADOR : Rodolfo

FIRMA: Rodolfo

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 16al 22 de diciembre /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora Concreto.

CAPACIDAD : 2 sacos – AZUL



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
	OBSERVACIONES: Sin novedad alguna.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T **OPERADOR :** Jesus

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Tolosa. **FIRMA:** Jesus

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 16 al 22 de diciembre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora concreto.

CAPACIDAD : 2 sacos. - Naranja.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
	OBSERVACIONES: Sin novedad alguna.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T **OPERADOR :** Rodolfo

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T **FIRMA:** Rodolfo

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 9 al 15 de diciembre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora. Concreto.

CAPACIDAD : 2 SACOS – AZUL



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
	OBSERVACIONES: Sin novedad alguna.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tolero **OPERADOR :** Jesus

FIRMA: **FIRMA:** Jesus

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 9 al. 15 diciembre 12024

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de concreto.

CAPACIDAD : 2 sacos – Naranja.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con B si esta buen estado y M si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
	OBSERVACIONES: En uso, en buenas condiciones.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyer Reyes T **OPERADOR :** Rodolfo.

FIRMA: **FIRMA:** Rodolfo.

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 2 al 8 de diciembre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora concreto.

CAPACIDAD : 2 sacos – 420L



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
	OBSERVACIONES: Sin novedad alguna.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T

OPERADOR : Jesús.

FIRMA: Jesús

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 2 al 8 de diciembre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora de concreto.

CAPACIDAD : 2 sacos. - Naranja.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
	OBSERVACIONES: En uso. en buenas Condiciones durante la semana	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tello **OPERADOR :** Rodolfo.

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Tello **FIRMA:** Rodolfo.

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 23al 29 de diciembre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactadora.

CAPACIDAD : Rana- Gasolina



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: En buen Estado. Se guarda en el almacen

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Talero **OPERADOR :** Almacenista

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Talero. **FIRMA:** Almacenista

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)**	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 16 al 22. de diciembre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactadora.

CAPACIDAD : Rana - Gasolina



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: En buen Estado.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyar Reyes T **OPERADOR :** Almacenista.

FIRMA: Jhon Edyar Reyes T **FIRMA:** Almacenista

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 9 al 13 de Diciembre 2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactadora

CAPACIDAD : Rana Gasolina



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: En buen estado.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tafur

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Tafur

OPERADOR : Almacenista

FIRMA: Almacenista

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 2al 8 de diciembre /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactadora Rana.

CAPACIDAD : Rana.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Esta en el almacen Sin uso en buen Estado

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T **OPERADOR :** Almacen

FIRMA: Jhon Edgar Reyes T **FIRMA:** Almacen.

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo: SST 1163 Fecha: 02/03/2024 Version: 1 Paginas: 1

FECHA: 23 al 29 de diciembre / 2024.

TIPO DE HERRAMIEN: Corte.

CAPACIDAD : N.A



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

Sin novedad durante la semana.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tolero.

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Tolero

OPERADOR : RODOLFO M

FIRMA: RODOLFO M.

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo : SST 118-3 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Pagina : 1

FECHA: 16 al 22 de Diciembre del 2024.

TIPO DE HERRAMIEN Cortadora Electrica

CAPACIDAD : N.A.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

Sin novedad durante la semana

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyar Reyes Tafur

FIRMA: Jhon Edyar Reyes Tafur

OPERADOR : Rodolfo M

FIRMA: Rodolfo. M

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo : SST 116-3 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 9 al 15 de Diciembre - 2024.

TIPO DE HERRAMIEN Cortadora electrica

CAPACIDAD : N.A.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Sin novedad durante esta semana.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyar Reyes Tafur.

FIRMA: Jhon Edyar Reyes

OPERADOR : Rodolfo.

FIRMA Rodolfo

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo: SST 116-3 Fecha: 02/02/2024 Version: 1 Pagina: 1

FECHA: 2 al 8 Diciembre 2024.

TIPO DE HERRAMIEN Cortadora Electrica

CAPACIDAD : N.A



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

En buen estado durante la semana

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Talero

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Talero

OPERADOR: Rodolfo

FIRMA: Rodolfo.

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 23 al 28 Mes Diciembre	ÁREA	Obra civil amiento.
INSPECCIÓN REALIZADA POR		GRUPO DE TRABAJO	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL DISCO	/		/		/		/		/		/		/	
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE LAS BROCAS	/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES

Sin novedad en equipos

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO
Jhon Edyar Reyes	Carolina Castellar	Copasst / Robert Hortado

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 16 al 22 Mes Diciembre	ÁREA	Obra
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Jhon Edgar Reyes T.	GRUPO DE TRABAJO	ulajamiento

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE MANO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES. CABLES. TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Sin novedad en equipos

Jhon Edgar Reyes T	Carolina. Castellar. D	Reyes T / Rubel H
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 8 al 15 Mes Diciembre	ÁREA	Obra Alojamiento
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Jhon Edgar Reyes T	GRUPO DE TRABAJO	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE MANO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL DISCO	/		/		/		/		/		/		/	
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE LAS BROCAS	/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES

Sin novedad alguna.

Jhon. Edgar Reyes	Carolina Castellar	Copasst. Rubiel Hurtado
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 2 al 7 Mes Diciembre ÁREA	Obra alojamiento.
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Jhon E Reyes Tuleto GRUPO DE TRABAJO	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE MANO ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Se llevaron para mantenimiento Preventivo.

Jhon Edgar Reyes T	Cordina. Castellar	Depass F. Rubiel Hurtado
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-5**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 23 al 29 Mes Dic.	ÁREA:	Obra.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		GRUPO DE TRABAJO:	Alojamiento.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Se encuentra en el almacen, en buen estado

Jhon Edgar Reyes T	Carolina Castellar	Copasst Rubiel Hurtado
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-5**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 16 al 22 Mes Dic	ÁREA:	Obra
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes	GRUPO DE TRABAJO:	alojamiento

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Jhon Edgar Reyes	Carolina Castellar	Copasst Gabriel Londoño
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 1180
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 8 al 15 Mes Dic	ÁREA:	Obra alojamiento
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes T	GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Se encuentra en el almacen, en buen estado.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO
Jhon Edgar Reyes	Carolina Castellar	Copasst Robinson Londoño.

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-5**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 2 al 7 Mes Dic	ÁREA:	Obra alojamiento
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes T	GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☑


DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Jhon Edgar Reyes	Cardina Custelur.	Coposst Rubiel Antonio
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 23 al 29 Mes Dic.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes T. Prof. Sisoma.



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	


OBSERVACIONES

Se encuentra en el almacen, en buen estado

Jhon Edgar Reyes T.	Carolina Castellar	Copasst Gabriel Hurtado
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 16 al 22 Mes Dic.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	JhonEdgar Reyes T prof. sisoma.



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☑.

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	/		/		/		/		/		/		/	
Palanca de acelerador	/		/		/		/		/		/		/	
Varilla de nivel de aceite	/		/		/		/		/		/		/	
Filtro de aceite	/		/		/		/		/		/		/	
Tapon del baño de aceite	/		/		/		/		/		/		/	
Mirilla del nivel de aceite	/		/		/		/		/		/		/	
Valvula de drenaje	/		/		/		/		/		/		/	
Zapata	/		/		/		/		/		/		/	
Silenciador	/		/		/		/		/		/		/	
Filtro de aire del motor	/		/		/		/		/		/		/	
Manilla de arranque	/		/		/		/		/		/		/	
Manillar	/		/		/		/		/		/		/	
Fuelle	/		/		/		/		/		/		/	


OBSERVACIONES

Se encuentra en el ulmacen, en buen estado

JhonEdgar Reyes T	Carolina Castellar	Copasst. Rubiel Antero.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 8 al 15 Mes DIC.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes T Profesional sisoma



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	


OBSERVACIONES

Se encuentra en el almacen, en buen estado

Jhon Edgar Reyes T	Cardina Castellar	Coord SST. Dubel Hurtado
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 2 al 7 Mes Dic
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes Profesional SISOMA.



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒.

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Se encuentra en el almacen en buen estado

Jhon Edgar Reyes T	Carolina Castellar.	COPASST Rabiel.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**