	GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	0005
01	3/02/2025	CPSA SI 003 2025	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	00013
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
FUENTES DE FINANCIACIÒN	1.3.3.4.02 RB CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO			
CONTRATISTA			**C.C./ NIT**	
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA			**71.376.264**	
SUPÉRVISOR			**CARGO**	
MARGARITA CONTRERAS OSPINA			SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA	

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha de inicio contrato	15 DE ENERO DE 2025		
Período del informe	15 DE ENERO DE 2025	**Hasta**	31 DE ENERO DE 2025
Valor inicial del contrato	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000)		
Valor adición	N/A		
Valor total del contrato	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000)		
Plazo inicial de ejecución del contrato	DOS (2) MESES		
Prórroga (tiempo)	N/A		
Plazo total e ejecución del contrato	DOS (2) MESES		
Otrosí (Modificaciones)	N/A		

El camino hacia la competitividad

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**

a. Operar el equipo asignado para realizar las labores operativas propias de las obras civiles de movimiento de tierras tales: como terraplenes, excavaciones, corte, cargue, transporte y descargue de materiales, limpieza de la zona de trabajo	Se da inicio a la operación de la máquina tipo Retroexcavadora se realizan trabajos de conformación en el parqueadero de las Piscinas. Movimiento de tierra en la Calle 33	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
b. Mantenimiento de todas las vías terciarias	Realización reparación y ampliación de vía de Camino Real del Corregimiento de San Pablo. Realización de excavación para la construcción de cunetas en la vía de Camino Real	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
c. Realizar escarificación y debida mezcla de los materiales granulares	Esta actividad no se realizó en este periodo	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
d. Realizar actividades operativas en lugares requeridos por la secretaria de infraestructura de Santa Rosa de Osos.	En atención al requerimiento de la Secretaría de Infraestructura y el Parque Automotor se realiza la adecuación de terreno en las pistas de Patinaje y Atletismo, contiguo a la Cancha de tenis.	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
e. Apoyar los debidos mantenimientos preventivos que se le realizan a la maquinaria.	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a la Maquina en coordinación con los técnicos de la empresa que suministro dicha maquina; el mantenimiento realizado fue cambio de aceite de motor y sus debidos componentes.	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
f. Realizar limpieza del equipo Retroexcavadora y mantenerla en buenas condiciones.	Al recibir la maquina tipo Retroexcavadora se procede a realizar el aseo y limpieza de todo el equipo. Se realiza el mantenimiento preventivo, se observan los líquidos y se realiza la engrasada. Se hace limpieza constante de la Retroexcavadora	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
g. Realizar Actividades de mantenimiento y reparación básica de infraestructura menor.	Esta actividad no se realizó en este periodo	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas

h. Servir apoyo a la administración municipal en actividades de obras civiles de construcción que se desarrollen en el municipio	Se ha estado atento a todas las instrucciones impartidas por la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura y el Parque Automotor	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
i. Realizar actividades de mantenimiento en la infraestructura municipal coordinados por la secretaria de infraestructura	Esta actividad no se realizó en este periodo	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
j. Brindar apoyo en las visitas de verificación del equipamiento municipal, que realicen los funcionarios de la dependencia.	Se brinda toda la información requerida con relación a la Máquina Retroexcavadora solicitada por los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y el Parque Automotor	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
k. Acatar las recomendaciones y sugerencias que imparta el supervisor del contrato.	Se han acatado todas las instrucciones impartidas por los directivos de la Secretaría de Infraestructura y El Parque Automotor.	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
l. Dar cumplimiento a las actividades asignadas por el supervisor sin poner en riesgo su integridad ni la de sus compañeros.	Se ha dado cumplimiento a todas las actividades asignadas por el supervisor evitando poner en riesgo.	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
m. Informar sobre cualquier novedad irregular ocurrida en la zona o en los equipos entregados para el desempeño de sus actividades	Se ha informado al supervisor las novedades presentada con la Maquina, durante la ejecución de las actividades programadas de mantenimiento de las vías antes mencionadas.	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas
n. Realizar Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor y/o ordenador del gasto en relación con el objeto del contrato.	Se ha dado cumplimiento a todas las actividades asignadas por el supervisor y se han acatado todas indicaciones y sugerencias impartidas por los directivos.	Se anexa registro fotográfico con evidencia de las actividades realizadas

Estado de avance del objeto contractual	26%
Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se cancelará las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de enero de 2025, correspondiente al Acta 01.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	$8.800.000	$8.800.000
Acta de pago N° 001	$2.346.666	$6.453.334

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($2.346.666) correspondientes al Acta de Pago No. 001.			
SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: SE ADJUNTAN CERTIFICADO DE AFILIACION			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	Se anexa certificado de afiliación	Se anexa certificado de afiliación	Se anexa certificado de afiliación
Pensión	Se anexa certificado de afiliación		
ARL	Se anexa certificado de afiliación		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta al día 3 del mes de febrero de 2025

MARGARITA CONTRERAS OSPINA
Secretaria de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez
Revisó: Margarita Contreras Ospina

El camino hacia la competitividad