
DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:



EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión: verificacion de alarma (no esta funcionando).
Fecha: Domingo 19 de enero 2025
Lugar: Santa rita sur oriental UPL Libertadores
Dependencia: seguridad y convivencia.
Hora de inicio: 14:00 PM.
Hora de finalización: 15:00 PM
Modalidad: Presencial
Nombre del Responsable: José Gerardo Sanchez Ebelor.

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/TECNOLOGO	AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB	CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	80120456	José Gerardo sanchez	José	ALSC - SyC.									X	3203847860	
CC	1023920910	Defaccu Castellanos	Defensor	ALSC SyC									X	3147305886	

CONSENTIMIENTO

ACTIVIDAD REALIZADA: VERIFICACION DE ALARMAS, BARRIO SANTA RITA SUR ORIENTAL

1. FECHA: 19/01/2025
   HORA: 14:00 A 15:00
   LUGAR: kr 10 este # 52 a – 25 sur, barrio santa rita sur oriental UPL: libertadores

2. PERSONAS IMPACTADAS: 0

ROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS: Alarma sin funcionamiento

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS: posible daño en el panel de control

3. OBJETIVO: verificar el funcionamiento de la alarma del sector comercial y tratar de corregir el error para garantizar su óptimo funcionamiento

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Siendo las 14:00 pm llegamos al lugar de encuentro, se realiza contacto vía telefónica con el presidente de la junta de acción comunal del barrio santa Rita, quien nos indica que no se puede realizar la revisión ya que no se encuentra en el sector, al igual que el propietario del inmueble donde esta instalado el panel no está en el momento, por lo tanto presidente de la junta solicito al área a cargo la reprogramación de la vista para el día, martes o miércoles de la siguiente semana en horas de la mañana para garantizar que se pueda hacer la revisión del sistema de la alarma del sector comercial, nos retiramos del punto a las 15:00, dando tiempo prudencial para que llegara alguna de las personas a cargo de las alarmas.

	
Foto 1. Punto de encuentro barrio santa rita sur oriental	Foto 2. Ubicación de alarma barrio santa rita sector comercial

CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD: se reprograma la visita

La actividad finaliza siendo las 15:00 pm

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNION: :

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	**VERIFICACION DE ALARMAS, BARRIO SANTA RITA SUR ORIENTAL**	José Gerardo Sánchez escobar	**19-01-2025**
2.			

Elaborada por: José Gerardo Sánchez escobar
Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión: