CORPOBOYACA

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Gestión Ambiental

2008 APR 17 P 3:25

000836

RESOLUCIÓN 0293
(15 ABR 2008)
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental

LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 010 DEL 28 DE JULIO DE 2003 Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO DE 2003 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante formulario radicado bajo el No.5516 de fecha 25 de Junio de 2007, el señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 997.744 expedida en Tunja, solicitó licencia ambiental, para la explotación de un yacimiento de caliza, en un área localizada en las Veredas Tierra de González y San Cristóbal, jurisdicción del municipio de Moniquirá, adjudicada mediante Contrato de Concesión No.1373-15, celebrado con la Gobernación de Boyacá.

Que por medio de Auto No. 0880 de fecha 25 de Julio de 2007, notificada en fecha 26 de Julio de 2007 se admitió la solicitud de licencia ambiental presentada por el señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, se inició el respectivo trámite administrativo ambiental y se remitió el Estudio de Impacto Ambiental presentado al Grupo de Licencias y Permisos de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA para su evaluación y concepto técnico.

Que el Grupo de Licencias y Permisos de la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, a través del Ingeniero RAUL TORRES realizó visita al área del proyecto en fecha 24 de Agosto de 2007 con la presencia del titular minero, el señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, emitiendo el concepto técnico No. RT-0044/2007 de fecha 21 de Septiembre de 2007, en el cual se reseña que "De acuerdo a esta visita técnica y el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular minero, se considera desde el punto de vista técnico reunida la información para determinar la viabilidad del proyecto minero, cumpliendo con los términos de referencia adoptados por esta Corporación mediante la Resolución 0556 del 12 de Mayo de 2006, para la elaboración de dichos estudios para actividades de explotación minera a cielo abierto."

Que en consecuencia, mediante el Auto No.1335 de fecha 06 de Noviembre de 2007, CORPOBOYACA dispuso declarar reunida la información requerida dentro del trámite de la licencia ambiental, solicitada por el señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 997.744 expedida en Tunja, para la explotación de un yacimiento de caliza, en un área localizada en las Veredas Tierra de González y San Cristóbal, jurisdicción del municipio de Moniquirá, adjudicada mediante Contrato Único de Concesión 1373-15, celebrado con la Gobernación de Boyacá y remitir el expediente, junto con toda la información obrante dentro del mismo al Grupo de Licencias y Permisos Ambientales de la Subdirección de Gestión Ambiental para que realizaran la respectiva evaluación y concepto técnico.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 del Decreto 1220 de 2005, el estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento.

Que por consiguiente, el Grupo de Licencias y Permisos de la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, evaluó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el interesado, emitiendo el Concepto Técnico No. RT-0049/2007 de fecha 08 de Noviembre de 2007, de la siguiente manera:

"...2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto: Proyectar bajo el Contrato de Concesión No 1373-15 la extracción, beneficio y comercialización de materiales de construcción proveniente de la Cantera LAS ROCAS, bajo consideraciones técnicas minero – ambientales, que racionalicen los recursos y se optimicen los medios de producción.

El Estudio presenta en términos generales la siguiente información:

- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. Se presentan los Objetivos General y Específicos del proyecto minero, su alcance, Justificación, Aspectos legales y la Metodología utilizada en la elaboración del EIA.
- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO. Se describen la Información General (localización, coordenadas del polígono minero), los Resultados de la Exploración, la Delimitación de zonas a Explotar, el Método y Sistema de Explotación a implementar en el proyecto, se describen los Aspectos de Montaje y Operación Minera , los Procesos de Beneficio, Organización del Proyecto, Información Económica y Financiera del Proyecto.
- DESCRIPCION Y CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO. Se presenta la descripción de los Aspectos Físicos (Geología, Geomorfología, Edafología, Clima, Hidrografía), Bióticos (Flora, Fauna) y Sociales (Procesos demográficos, Caracterización Social y Aspectos Económicos) del área de influencia directa del proyecto minero.
- ZONIFICACION AMBIENTAL. Se presenta una síntesis de la caracterización ambiental del área de influencia, describiéndose los siguientes aspectos: Localización Ambiental, Aspectos Físicos, Bióticos , Sociales y Económicos.
- EVALUACIÓN AMBIENTAL. Se presenta el Análisis de Riesgos, Identificación de Ecosistemas, Identificación y Criterios de Valoración de Impactos, Acciones que causan impacto, Caracterización de los Factores Ambientales, Evaluación y Calificación de Impactos, Síntesis y Análisis de Riesgos.
- ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD. Se presentan las Areas de exclusión vedadas a cualquier tipo de intervención, Areas donde es posible hacer intervención con restricciones y estricción.
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Se presentan as medidas de manejo ambiental para las diferentes operaciones que conlleva el desarrollo del Proyecto minero.
- PLAN DE CONTINGENCIA. Dentro de este Plan se contempla: Objetivos, Plan Estratégico, Medidas de Contingencia, Plan Operativo, Plan Informativo, Costos y Cronograma e Informes de Avance y Cumplimiento.
- ANEXOS.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

2.2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. El área del proyecto minero se localiza en las Veredas Tierra de González y San Cristóbal, jurisdicción del Municipio de Moniquirá, a unos 7 kilómetros de su casco urbano, por la vía que comunica con el Municipio de Arcabuco. El área minera posee una extensión de 31 Ha 2979 M2.

2.2.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

2.2.2.1 RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN

Geología Regional. En el área donde se localiza el proyecto minero de la Cantera la Roca II, afloran rocas sedimentarias del Paleozoico, Mesozoico y Cretáceo representadas por las Formaciones Cuche, Floresta, Girón, Palermo, Montebel, La Rusia, Arcabuco, Tibasosa, Une, Medios, Cumbre, Rosablanca, Ritoque, Paja, Tablazo, San Gil, Conejo, Churuvita, Chiquinquirá, Frontera, Chipaque, Guadalupe y Guaduas.
Geología del Yacimiento. Dentro del proyecto minero la Formación de interés económico, la constituye la Formación Rosablanca de edad Cretácea, la cual esta constituida en el área minera por un banco calcáreo, homogéneo, bastante fracturado que lo configura en bloques medianos, sobre el cual yacen arcillolitas que se constituyen como estériles, en la parte superior se encuentra una capa vegetal de espesor variable, que alcanza unos 10 a 15 Cm.

2.2.2.2 CÁLCULO DE RESERVAS: Para realizar el cálculo de reseras probadas, el Estudio empleo el método del monograma de Palmer, sobre secciones transversales, obteniéndose un total de reservas explotables de 5´051.996.91 m^3; que permiten tener una rentabilidad del proyecto, para material sin procesar o en bruto.

2.2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES MINERAS

Sistema de explotación. El sistema de explotación por Bancos con arranque descendente, se ejecutará con avance descendente en el arranque hasta encontrar los diferentes planos de estratificación presentes en el macizo rocoso (de 1,6 m. a 3,2 m.) que lo limitan; y, en la explotación se avanzará en dirección E-W, en el sentido de la pendiente, (Plano No. 8 Diseño de explotación minera). El sistema se aplicará en dos fases: unas primera en avance (E-W) y otra en retroceso (W-E). El avance se hace en el sentido de la pendiente del liso y el retroceso en sentido contrario a esta.

Sistemas de extracción. De acuerdo a las características del macizo rocoso que se va intervenir, se plantea que el método de explotación a implementar es a cielo abierto por el Sistema de Bancos con arranque descendente. La explotación se avanzará en dirección E-W, en el sentido de la pendiente del liso, aplicándose dos fases: una de avance (E- W) y otra en retroceso (W-E).

Se plantea que para la extracción del material, el macizo rocoso se dividirá en pequeños bancos siguiendo la estratigrafia presente, los cuales tienen diferentes dimensiones en altura, haciendo que tanto la perforación y el arranque se vean limitados por estas líneas de discontinuidad.

Parámetros técnicos en la operación minera. Teniendo en cuenta las características del macizo rocoso, la experiencia que se tiene en actividades mineras sobre la misma área, se plantean los siguientes consideraciones técnicas para efectuar una adecuada extracción minera:

- Nivel cero / Patio Mina:
- Nivel cero (N-0): Cota + 1920
- Primer nivel: 1940 m
- Segundo nivel 1980 m
- Altura Banco (H) = 7.0 aprox.
- Berma de seguridad = 3.0 m
- Avance/arranque: entre 1,6m y 3,2 m (según plano estratigráfico)
- Pendiente de talud de trabajo = 85 – 90%
- Angulo final de trabajo (∠) = 85 – 90°

- **Vía de acceso.** Para llegar al área de la Cantera Las Rocas, se accede por la vía pavimentada que comunica Moniquirá con Arcabuco - Tunja, en una distancia desde Moniquirá de 7 Km aproximadamente, de donde se desvía directamente al área del proyecto minero, a través de vias internas del proyecto, las cuales se encuentran en buen estado de mantenimiento.

2.2.2.4 DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LAS LABORES

➢ **SECUENCIA DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN.** El EIA plantea que para efectuar un avance de 10 m X 2,5 X P (Profundidad/ altura de perforación) se deben realizar las siguientes actividades:

- **Descapote del área.** Corresponde al retiro de la capa vegetal y suelo, a lo largo del macizo rocoso que pretenda ser explotado.
- **Perforación.** Actividad a ejecutar con perforadora neumática, teniendo en cuenta la distancia entre lisos, los cuales van entre 1,2 y 2,6 m y con las siguientes caracteristicas de perforación:

  - Diámetro perforación: 43.2 mm
  - Longitud barreno: Varillas de 1,2 a 3,2 m, con cabeza de tungsteno.
  - Altura bloque de arranque: Variable de 1,6 m a 3,2 m
  - Ancho malla de perforación: 2,5 m
  - Largo malla de perforación: 10 m.

- **Cargue.** Una vez realizado los barrenos, se procede a efectuar el cargue de fondo y de columna, con sustancia explosiva (urea al fondo, indugel de columna), teniendo en cuenta la experiencia que se trae de esta labor en el mismo macizo rocoso.

- **Arranque / quema.** Para esta actividad se utiliza cordón detonante, espoletas de tiempos cero y uno y mecha de seguridad.

- **Transporte.** Se realizará a través de volquetas que cargan el materila desde los patios de acopio.

➢ **DISEÑO DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN.** Para el diseño final de explotación, se tienen en cuenta los siguientes parámetros geométricos, los cuales pueden ser modificados en virtud del comportamiento del macizo y de las condiciones topográficas del terreno:

- Altura banco: 15,28 y 40 m
- Pendiente final de diseño: 90 grados
- Altura berma: 7.0 m
- Ancho berma: 3.0 m.

➢ **DELIMITACION DE ZONAS A EXPLOTAR.** El EIA define dos zonas a explotar: El Sector 1, corresponde a la parte oriental del área minera, donde en la actualidad se tienen los frentes de explotación y un segundo sector que corresponde a la proyección futura de la mina, la cual se ubica en el costado occidental del área otorgada. Estos dos sectores están separados por la Quebrada Molinos.

2.2.2.5 SERVICIOS DE LA MINA

- **BENEFICIO Y/O TRANSFORMACIÓN.** El material producto de la explotación se someterá a proceso de beneficio a través de trituración y clasificación (reducción de tamaño de los cantos a diferentes granulometrías) , lo cual se realizará en el área minera adyacente de propiedad del mismo Señor JAIME ACEVEDO - Titular Minero , donde se cuenta con la infraestructura correspondiente a una planta de trituración y clasificación que dispone de una tolva de alimentación, una trituradora primaria, la cual utiliza una trituradora de mandíbulas, una trituradora secundaria que puede ser de rodillos o de mandíbula, después de este proceso el material pasa a un clasificador automático que tiene mallas de diferente abertura, que depositan los materiales en la tolva de almacenamiento.

- **MAQUINARIA Y EQUIPO:** El proyecto minero cuenta con la siguiente infraestructura para el desarrollo del proyecto minero.

  - Retroexcavadora 320 Caterpilar
  - Cargador 920 Caterpilar
  - Volquetas Dodge 600 y Chevrolet C-70
  - Compresor Surlay 185
  - Martillos Thor (2)
  - Perforadora Atlas Coppco (1)
  - Juego de varillas con punta de tungsteno

2.3 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION AMBEINTAL DEL ARAE DE ESTUDIO

2.3.1 ASPECTOS FISICOS: dentro del estudio de impacto ambiental se hace la descripción de los siguientes aspectos:

- **Geomorfología.** En el arrea del proyecto minero se presentan dos grandes posiciones fisiográficas: las montañas y las formas aluviales.

- **Hidrología.** En el área del proyecto minero la red hidrográfica, está comprendida por la cuenca superior del Río Magdalena, por la cuenca mayor del Río Suárez, y por las subcuencas de los Ríos Moniquira, Pómeca y Ubaza, a cada una de ellas le tributan una serie de microcuencas y quebradas como componentes generales del sistema hidrográfico municipal.

- **Clima.** De acuerdo al Sistema de Clasificación propuesto por Holdridge, el área donde se desarrolla el proyecto minero corresponde a la Zona de Vida Bosque – Húmedo Premontano y Bosque Húmedo Montano Bajo (Bh-Mb), con un clima característico: calido húmedo y lluvioso, con temperatura que varia entre los 14 y 19.5 grados. La humedad relativa promedio se encuentra entre 80 y 82% teniendo mayor valor en los meses de Mayo, Junio y Julio.

2.3.2 ASPECTOS BIOTICOS

- **Caracterización del estado actual del componente biótico.** De Acuerdo al EIA la caracterización del componente biótico se define en base a los elementos fisiográficos y aportes de criterios biogeográficos de la región, resaltando los principales aspectos de la fauna y la flora del área.

- **Flora.** En el EIA se define que en el área de influencia del proyecto se tienen extensas zonas de pastos naturales, pequeñas porciones de pastos mejorados y vegetación arbustiva aislada, en el área de trabajo se ubica el bosque húmedo premontano y bosque húmedo premontano bajo.

- **Fauna.** En el área de influencia del proyecto, se tienen pocos individuos entomofaunicos y algunas especies de aves.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIÉNTALES DEFINIDOS

En la identificación y evaluación de impactos se utilizó la metodología matricial de componentes ambientales Vs actividades del proyecto, buscando obtener a través de diferentes atributos la importancia de los impactos, con lo que se formulan en el Plan de Manejo Ambiental, las medidas de manejo ambiental a implementarse en el desarrollo del proyecto minero.

En la identificación de impactos se consideraron los siguientes aspectos:

- Preliminares: Plan de gestión social e información ambiental, remoción de cobertura vegetal, manejo de aguas lluvias y señalización.

- Explotación: Operación maquinaria y equipo, extracción de material, transporte y almacenamiento de material y manejo de zonas inestables.

- Administración: Seguridad industrial y seguimiento y control.

- Recuperación: Recuperación final y revegetalización.

Para la clasificación de impactos, el EIA emplea la Metodología propuesta por Conessa, donde de acuerdo a la evaluación se concluye que los impactos producidos por las actividades propias del proyecto (extracción de material de cantera),

afectan la categoría física particularmente, el elemento aire por aumentos de los niveles de ruido y de emisión de partículas sólidas a la atmósfera en una mínima cantidad producida por la circulación de vehículos.

Los impactos a generar por la actividad minera son negativos, los cuales afectan en una magnitud leve el paisaje y la ocupación de un espacio destinado al patio de maniobras o frente de explotación.

Los impactos que afectan el aspecto socioeconómico serán en su mayoría de carácter positivo y se relacionan con el mejoramiento del nivel de vida.

Dentro de los impactos definidos dentro del EIA están:

➢ **IMPACTOS SOBRE EL ASPECTO FÍSICO – QUÍMICO**

PAISAJE. Impacto de carácter negativo, deriivado de las actividad de explotación del material. Dicha actividad ocasionará una disminución en la calidad paisajística del área, al generar cambios cromáticos bruscos por la aparición de áreas desnudas

- **Formas del terreno.** Generación de cambios de forma del terreno y como activación y generación de movimientos en masa.
- **Formas y estabilidad del terreno**. Cambios en el terreno que van a presentar debido a las actividades de extracción y su posterior equilibrio de acuerdo a las condiciones nuevas que se van a tener en el macizo rocoso.
- **Movimientos en masa.** Posibles cambios en la forma del terreno debido a la extracción y manejo de zonas inestables.

SUELOS.

- **Pérdida del horizonte orgánico.** Impacto generado por las actividades de limpieza y/o descapote del macizo rocoso, alterándose la cobertura vegetal existente y la calidad físico – química del suelo, produciéndose pérdidas en la fauna edáfica y se acentuarán los procesos degradativos en los horizontes superficiales.
- **Erodabilidad.** Impacto genrado por la remosicón del horizonte orgánico, quedando suelo y material parental expuesto directamente a la acción de agentes erosivos.
- **Cambios del patrón de drenaje.** Cambios ocurridos teniendo en cuenta la pérdida del horizonte orgánico y la exposición del material parental a la acción de agentes erosivos, al igual ocurre con el manejo de las aguas, durante las actividades de explotación.

AGUA

- **Características físico químicas.** Se puede generar impacto en virtud de las actividades de extracción, transporte y almacenamiento de material y el eventual manejo de combustibles.

AIRE

- **Emisión de partículas sólidas. Generada por la** a operación de maquinaria, extracción de material, transporte y almacenamiento de materiales, se tienen puntos de emisión de partículas sólidas a la atmósfera.

RUIDOS. Impacto generado por diferentes actividades propias del proyecto minero como son operación de la maquinaria y equipo, transporte y almacenamiento de materiales.

GASES. Impacto generado por la emisión al ambiente de partículas de hollín, óxidos de azufre y dióxido de carbono, por el funcionamiento de los motores de la maquinaria pesada y vehículos que las emiten.

➢ **IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTICO**

FLORA

- **Cobertura Vegetal.** Se genera por la pérdida en la cobertura en la medida que se avance en la explotación, al igual el deterioro que se presenta en la vegetación, por la emisión de sólidos particulados.
- **Manejo de combustibles. Impacto que se puede generar en la** eventualidad de presentarse un incendio.

FAUNA.

- **Fauna silvestre.** Se presentará desplazamiento de la poca fauna terrestre y aérea que aún se presenta en el área., al igual se tendrán cambios y perturbación en las pautas de comportamiento causado por el tráfico de vehículos y ruido de la maquinaria.

➢ **IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO.**

SALUD Y DEMÁS

- **Calidad de vida.** El proyecto minero incide en la calidad de vida de los habitantes, teniendo en cuenta los ingresos familiares que se generan. empleo. Dentro de las actividades que generan aspectos positivos están: la Gestión social e información ambiental, extracción de materiales, transporte y almacenamiento, seguridad industrial y seguimiento y control; estas dos ultimas ayudan a conservar condiciones optimas de trabajo; previniendo posibles riesgos que puedan afectar a corto y largo plazo, la integridad y salud de los trabajadores.

EMPLEO.

- **Generación directa e indirecta de empleo.** Se genera impacto positivo por **la puesta** en marcha del proyecto, teniendo en cuenta la demanda tanto de personal calificado y no calificado requerido para su desarrollo.

TIERRAS

- **Cambio de valor.** Se genera cambio en el valor del terreno, probablemente disminuya su valor para las actividades propias de la zona, algo difícil de determinar, por lo cual se puede considerar que su impacto se define como de acción bidireccional o indefinida.
- **Cambio de uso.** Se presenta en área minera por la explotación minera, que cambia la vocación de uso del suelo.

ECONOMÍA

- **Incentivo a la industria.** Las diferentes actividades inherentes al desarrollo del proyecto minero, influyen directamente en el incentivo industrial.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.

- **Conflictividad con la comunidad.** Impacto generado por la conflictividad que se puede presentar por el desarrollo del proyecto minero.

4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Dentro del EIA se discriminan las actividades a desarrollar en el área donde se desarrollará el proyecto minero, contemplándose aspectos técnicos, industriales y ambientales, para evitar y mitigar o compensar dichos impactos. Las medidas a implementar se presentan a manera de Fichas Ambientales, así:

FICHA 1. PLAN DE GESTION SOCIAL E INFORMACION AMBIENTAL

- Vinculación del personal del proyecto al Sistema de Seguridad Social.
- Conformación del comité paritario del proyecto y su inscripción ante las autoridades competentes.
- Realización de charlas educativas.
- Capacitación a los trabajadores del proyecto en el manejo de relaciones humanas logrando un ambiente laboral que genere un trabajo eficiente y productivo, respetando a la comunidad presente en la zona del proyecto.
- Información a la comunidad las actividades contenidas en el PMA, con el fin que se ayude a ejercer control y seguimiento sobre el mismo.

FICHA 2. COBERTURA VEGETAL

- Recuperación del horizonte orgánico, teniendo especial cuidado en su retiro, almacenamiento, disposición temporal y disposición final para evitar la pérdida y garantizar un uso adecuado.
- Remoción del horizonte orgánico a medida que avance el frente de explotación.
- Disposición adecuada del horizonte removido, para evitar su pérdida y garantizar su conservación hasta la reutilización en labores de recuperación en áreas explotadas.
- Construcción y mantenimiento periódico de sistemas de drenaje superficiales tipo cunetas en tierra y/o canales escalonados y disipadores.

FICHA 3. SEÑALIZACION

- Implementación de la señalización requerida (señales preventivas, reglamentarias e informativas) sobre la vía Moniquirá – Arcabuco y vías internas de la cantera.
- Implementación de dispositivos adecuados para demarcar y aislar de manera segura las áreas de trabajo (tabiques de madera, vallas metálicas, barricadas, conos de transito, cintas, etc.).

FICHA 4. EXTRACCION DE MATERIALES

- Adecuación de accesos al área de explotación
- Adecuación de la zona de extracción
- Autorización y verificación de la secuencia de extracción de material y las medidas de control.

- Extracción de los materiales bajo las normas técnicas establecidas
- Limpieza de los frentes de trabajo y zonas aledañas

FICHA 5. OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Disposición en la maquinaria y equipos de alarmas acústicas y ópticas de advertencia, para accionarse cuando sean requeridas.
- Utilización de silenciadores en los exostos de la maquinaria, equipo y vehículos.
- Prohibición del uso de cornetas y pitos que emitan altos niveles de ruido.
- Velocidad permitida de 30 Km/h en el patio de maniobras, para evitar la accidentabilidad y emisión de material particulado.
- Humectación de vías a través de vehículos cisternas, para minimizar la emisión de partículas y mantener el afirmado.
- Mantenimiento periódico de los vehículos, maquinaria y equipos en talleres particulares, de tal forma que se garantice la buena sincronización y carburación de los motores
- Suministro de combustibles para maquinaria y equipos en sitios establecidos para tal fin.
- Recoger con material absorbente (aserrín) el combustible que sea derramado para su posterior traslado al botadero municipal.
- Cargue del material explotado y beneficiado hasta el nivel adecuado de los vehículos que lo transportan para evitar la caída del material.
- Carpado de los vehículos que transportan el material.

FICHA 6. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

- Construcción de zanja de coronación
- Conducción de las aguas que se acumulan en el patio de maniobras, hacia la parte exterior del frente de trabajo; previniendo arrastre incontrolado de sólidos.
- Establecer sitios de desagüe para permitir que las aguas fluyan y no se acumulen en el frente de explotación.
- Mantenimiento en buen estado de cunetas y zanjas de tal forma que no alteren la estabilidad de la vía
- Evitar situaciones de riesgo por la acumulación de aguas que dificulten la movilización de personal o maquinaria y equipo; por la formación de fango en vías y patio de maniobras.
- Monitorear todos los componentes del sistema de conducción de agua lluvia y realizar las labores de limpieza y mantenimiento que aseguren su eficiencia.
- Impedir la inundación por aguas lluvias de zanjas o excavaciones.
- Remover periódicamente los sedimentos depositados en las cunetas construidas en la base de los taludes y patio de maniobras, permitiendo el fluir libre de las aguas hacia los drenajes naturales.

FICHA 7. MANEJO DE ZONAS INESTABLES

- Capacitación a los operarios del frente, sobre las condiciones Geomecánicas del talud.
- Manejo adecuado de aguas de escorrentía por medio de obras de drenaje.
- Selección y adecuación de áreas de trabajo.

FICHA 8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL

- Transitar a una velocidad moderada (30 Km/h) cumpliendo estrictamente con todas las normas de transito.
- Carpado de los vehículos que transportan el material.
- Parqueo de vehículos en reversa
- Prohibición para que los vehículos estacionados permanezcan encendidos por mas de 5 minutos para reducir la emisión de gases.
- Conformación adecuada de taludes con trinchos y cortacorrientes
- Selección y desarrollo de áreas de almacenamiento para materiales sin procesar y procesados, de acuerdo al diseño aprobado para el patio de maniobras.

FICHA 9. MANEJO DE COMBUSTIBLES

- Establecimiento de un sitio de almacenamiento exclusivo de combustible en caso de ser necesario.
- Señalización del sitio definido para el almacenamiento de combustible.
- Impermeabilización del sitio de almacenamiento
- Construcción de dique perimetral en concreto o suelo cemento
- Dotación de equipo para el control de incendios (extintores)
- Construcción de trampa de grasas para el tratamiento de las aguas drenadas.
- Restringir la realización de trabajos que impliquen riesgo en lugares cercanos al área de almacenamiento.
- Aislar áreas donde se produzcan derrames, para evitar la salida hacia el sistema de drenaje de agua superficial y la contaminación de zonas limpias.
- Limpiar áreas afectada por derrames y reparar la avería causante del derrame.
- Recuperar el producto derramado y almacenarlo en canecas en canecas para disponerlo adecuadamente.

FICHA 10. SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Cumplir los procedimientos técnicos, diseños geotécnicos, planes de trabajo y normas establecidas para cada actividad.
- Expresar precisa y claramente al personal las instrucciones de trabajo para evitar errores que causen daños o lesiones durante la ejecución.
- Solicitar aclaraciones cuando la información sea imprecisa o insuficiente.
- Exigir el uso obligatorio de los elementos de protección personal en la ejecución de aquellas actividades que lo requieran.
- Verificar que los equipos y herramientas estén en buenas condiciones antes de iniciar un trabajo y consultar las instrucciones de empleo.
- Informar cualquier situación de riesgo que pueda afectar a las personas, los equipos o las actividades durante la explotación de la cantera y/o disposición del material extraído.
- No introducir bebidas alcohólicas o sustancias que alteren la capacidad física y mental del trabajador.
- Prohibir estrictamente el porte y uso de armas en el sitio de trabajo, excepto por parte del personal de vigilancia expresamente autorizado por la Administración del proyecto.
- No permitir el ingreso a personas ajenas al proyecto minero.
- Proveer a los equipos móviles de dispositivos de prevención sonora y luminosa.
- Revisión preliminar antes de poner en movimiento cualquier equipo, maquinaria o vehículo.

FICHA 11. SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Realizar un adecuado proceso de seguimiento y control a todas las actividades programadas en la ejecución del proyecto.
- Poner en marcha mecanismos de control de acuerdo a los procesos de operación, en cada área específica – retiro de cobertura vegetal, explotación, transporte, mantenimiento, vías, etc.
- Establecer nuevos mecanismos de control de acuerdo a las necesidades del proyecto, en caso de no haberse contemplado inicialmente.
- Inspección diaria a los procesos involucrados dentro del proyecto en cada etapa.
- Prevenir situaciones de riesgo – amenazas naturales de riesgos en operación, saboteo, de acuerdo a la experiencia que se va teniendo en el seguimiento y control del proyecto.
- Establecer informes sobre situaciones de riesgo como medida de prevención.
- Suspender labores que estén causando grave daño ambiental en caso de ser necesario.
- Realizar el control a material particulado, niveles de ruido y emisión de gases a la atmósfera.
- Aplicar las acciones necesarias de tal manera que se cumplan con los límites permisibles de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad ambiental.
- Efectuar un diligente, eficaz y oportuno trabajo de seguimiento y control a todo el proyecto según programación que se debe conocer por anticipado.
- Capacitación al personal en: métodos y procesos para cada operación del proyecto, seguridad minera e industrial y en materia ambiental.
- Controlar las emisiones de material particulado por medio del humedecimiento del material a procesar.
- Exigir al personal el uso de elementos de protección respiratoria adecuada con el fin de prevenir enfermedades de las vías respiratorias.
- Implementación de barreras vivas alrededor de toda el área puntual del proyecto minero, con el fin de reducir los niveles de ruido y emisiones de material particulado.
- Instalación de sistemas de silenciadores en la maquinaria y equipos a utilizar, con el fin de mitigar el ruido producido por los equipos.
- No permitir en las instalaciones el uso de implementos generadores de ruido (pitos, sirenas, corneta, etc).
- Exigir en los registros de control mecánico de los vehículos el reporte del estado del sistema de silenciadores y emisión de gases.
- Dotación a los operarios de maquinaria y equipos de elementos de protección del caso tales como tapabocas y protectores auditivos.
- Adelantar semestralmente monitoreos de la calidad del aire y ruido en el área donde se desarrolla el proyecto minero.

FICHA 12. ADECUACION MORFOLOGICA

- Mantenimiento y limpieza del área afectada por la explotación minera.
- Revegetalización de las áreas aledañas, con vegetación arbustiva y arbórea cercana al sector en explotación, para controlar el paso continuo de maquinaria en la zona.
- Reconformación del paisaje encontrado al momento de iniciación del proyecto.

FICHA 13. LIMPIEZA Y RESTAURACION FINAL

- Limpieza total del área intervenida
- Revegetalización con vegetación arbustiva de las áreas afectadas por la explotación minera y áreas aledañas.

FICHA 14. RECUPERACION FINAL Y REVEGETALIZACION

- Mantenimiento y conservación de la vegetación arbórea existente en las zonas que no se van a intervenir.
- Establecimiento de pantallas visuales con especies adecuadas dispuestas a lo largo del lindero del predio que sirva como barrera contraviento y que mitigue no solo el impacto visual, sino la emisión de material particulado.

5. PLAN DE CONTINGENCIA

El EIA presenta el Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la ocurrencia de desastres originados en las condiciones naturales presentes en la zona del proyecto, buscando prevenir dichos eventos o de dar respuestas oportunas y eficientes en caso de presentarse.

6. EVALUACIÓN ECONOMICA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Dentro del EIA se presenta el Cronograma y costos generales del Plan de Manejo, Plan de Seguimiento y Control y Plan de Contingencia, los cuales están incluidos en el presupuesto de las actividades de construcción del proyecto (preliminares, explotación y abandono), para un periodo de 30 años, discriminados así:

ACTIVIDAD	COSTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Plan de gestión social e información ambiental	2.000.000
Adecuación vías de acceso	1.000.000
Construcción vías internas	3.000.000
Manejo de combustibles	500.000
Seguridad industrial	1.500.000
Seguimiento y control / control ambiental	9.500.000
Recuperación Final y revegetalizaciòn	7.500.000
Plan de Contingencia	6.000.000
TOTAL	**$31.000.000**

Dentro del Estudio de Impacto Ambiental se proyectan los costos ambientales para los primeros cinco años de desarrollo del proyecto minero, con un incremetno del 1.5 anual y un costo ambiental estimado de $2583 por metro cúbico, así:

PRODUCCION	VR BASE	%	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1000	2583	1,5	31.000.000	46.500.000	69.750.000	104.625.000	156.937.500

7. PLANOS. Dentro del EIA se presentan los siguientes planos.

Plano Área de Interés	Escala 1 : 3.500
Plano Fundamental de Registro	Escala 1 : 2.500
Plano Contaminantes atmosféricos	Escala 1 : 2.500
Plano Geológico	Escala 1 : 2.500
Columna Estratigráfica	Escala 1 : 2.000
Perfiles Geológicos	Escala 1 : 2.500
Plano de Diseño de Explotación Minera	Escala 1 : 2.500
Plano Diseño Final de Explotación	Escala 1 : 2.000
Plano Obras de Protección Ambiental y Diseño Paisajístico	Escala 1 : 2.000
Plano Geológico Regional	Escala 1 : 100.000
Plano Geomorfológico	Escala 1 : 100.000
Plano de Suelos	Escala 1 : 100.000
Plano Hidrogeológico	Escala 1 : 100.000
Plano de Pendientes	Escala 1 : 2.500
Plano de Zonificación Ambiental	Escala 1 . 2.000

8. EVALUACIÓN USO DEL SUELO

Mediante Resolución No 1203 del 23 de Diciembre de 2.003 esta Corporación aprueba los Asuntos Ambiéntales del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Moniquirá y mediante Acuerdo No 021 del 23 de Julio de 2004 este Municipio adopta el EOT, se clasifican y determinan los usos del suelo. De acuerdo a estos usos y revisado el Mapa del Uso Recomendado del Suelo, para el polígono minero donde se desarrolla el proyecto del Contrato de Concesión No 1304-15 , corresponde a una AREA AGROSILVOPASTORIL.

De acuerdo a las caracteristicas ambientales donde actualmente se desarrolla el proyecto minero de la Cantera La Roca II, corresponde a una zona intervenida por trabajos mineros antiguos, donde es viable desde el punto de vista ambiental continuar con el desarrollo de los mismos.

Teniendo en cuenta la anterior información se emite el siguiente

CONCEPTO TÉCNICO

1. Desde el punto de vista técnico se recomienda aceptar la información presentada por el Señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con la C.C No 997.744 de Tunja, y por consiguiente otorgar Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de caliza localizado en la Vereda Tierra de González, jurisdicción del Municipio de Moniquirá, proyecto a desarrollarse dentro del área del Contrato de Concesión para la Exploración y Explotación de Minerales No 1373 – 15 suscrito con la SECRETARIA AGROPECUARIA Y MINERA DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACA.

2. El beneficiario de la Licencia Ambiental debe iniciar en forma paralela a la explotación la restauración ambiental del área en la cual se va a desarrollar la actividad minera, de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental presentado ante esta Corporación.

3. La Licencia Ambiental que se otorgue tendrá una vigencia igual al tiempo de vigencia del Certificado de Registro Minero cuya vigencia esta a Junio 06 de 2.037.

4. La Licencia Ambiental que se considera en el presente concepto no ampara ningún otro tipo de obra, actividad, o material diferente a la explotación del yacimiento de mineral por el que fue hecha la solicitud.

5. El beneficiario de la Licencia Ambiental debe presentar anualmente a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, "CORPOBOYACA", Informes de Cumplimiento Ambiental como resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio Ambiental dentro de los tres primeros meses del año; el incumplimiento de esta medida será causal de suspensión de la viabilidad ambiental otorgada.

6. El beneficiario de la Licencia Ambiental debe tener en cuenta las normas sobre higiene y seguridad de las labores mineras, establecidas en el decreto 2222 de Noviembre de 1993, emanadas del Ministerio de Minas y Energía.

7. El beneficiario de la Licencia Ambiental será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero.

8. El Desarrollo Futuro de las actividades mineras esta sujeta a los criterios de ordenamiento ambientales, territoriales y planes de manejo especiales que se adelanten por parte de las entidades Nacionales, Departamentales y Municipales.

9. El beneficiario de la Licencia Ambiental debe informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Los Asesores Jurídicos de la Subdirección de Gestión Ambiental, deben enviar copia del Acto Administrativo que acoja el presente Concepto Técnico a la SECRETARIA AGROPECUARIA Y MINERA DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACA y tomarán las acciones que consideren pertinentes."

Que de acuerdo con el concepto técnico referido el Estudio de Impacto Ambiental presentado, se ajusta a los requisitos estipulados en los términos de referencia, así como al objeto y contenido establecidos en los artículos 13 y 20 del Decreto 1220 del 21 de Abril de 2005, de la misma forma contiene información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos ambientales; reúne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para la explotación de CALIZA y contempla las medidas de prevención, control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, por lo que se considera procedente otorgar la licencia ambiental solicitada, no obstante el titular minero deberá iniciar en forma paralela a la explotación, la restauración ambiental del área en la cual se va a desarrollar la actividad minera, de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental presentado ante esta Corporación y evaluado por el área técnica.

Que el Decreto 1220 de 2005, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del tramite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental.

Que conforme con el Artículo 9 del Decreto 1220 del 21 de Abril de 2005, CORPOBOYACA, es la autoridad ambiental competente para expedir la licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de caliza, localizado en las veredas Tierra de González y San Cristóbal, jurisdicción del Municipio de Moniquirá.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Código de Minas, se declara de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases.

Que los artículos 1º y 2º del Decreto 2201 de 2005, con respecto a la ejecución de proyectos considerados de utilidad pública e interés social, establecen lo siguiente:

".....Artículo 1º. Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente.

Parágrafo. De igual manera, se podrán ejecutar los proyectos, obras o actividades que sean considerados de utilidad pública e interés social que no requieran de la obtención previa de licencias o demás instrumentos administrativos de manejo y control ambiental.

Artículo 2º. Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades a los que se refiere el artículo primero del presente decreto...."

Que no obstante establecerse en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Moniquirá, de acuerdo al Mapa de uso recomendado del suelo, para el polígono minero donde se proyecta la explotación minera, en el cual se clasifica como *"área agrosilvopastoril."*, la evaluación ambiental adelantada por el Grupo de Licencias y Permisos de la Subdirección de Gestión Ambiental, determina que de acuerdo a las características ambientales donde se desarrolla el proyecto minero de la Cantera La Roca II, corresponde a una zona intervenida por trabajos mineros, donde es viable desde el punto de vista ambiental continuar con el desarrollo de los mismos.

Que con respecto a las zonas restringidas para la minería, la Corte Constitucional en uno de los apartes de la sentencia C-339/02, establece lo siguiente:

"...La Corte señaló en la Sentencia C-216 de 1993, que el establecimiento de zonas restringidas para la minería corresponde a un desarrollo de la función legislativa que permite condicionar las actividades mineras a la expedición de autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente o exigiendo la utilización de métodos de extracción de minerales que no afecten los aprovechamientos económicos de la superficie y sobre la base de que los mineros autorizados, deben garantizar su preservación y asumir responsabilidad real y efectiva frente a ellos.

Como lo hemos venido afirmando a lo largo de estas consideraciones, se trata esencialmente de reconocer la necesidad de contextualizar el tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible con la ciencia económica. Consecuencia de lo anterior, es menester implementar desarrollos tecnológicos y acciones de gestión ambiental que permitan una explotación minera sin detrimento de la calidad de las áreas que por sus valores excepcionales para el patrimonio nacional a causa de sus características naturales, culturales o históricas, se reservan para el beneficio de los habitantes del país..."

Por lo anterior, se considera procedente dar aplicación a lo establecido en los artículos 1º y 2º del Decreto 2201 de 2003, en virtud de la inoponibilidad de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, frente a las actividades de utilidad pública e interés social, como es el caso de la minería y a que la evaluación del estudio ambiental presentado por el interesado, más lo evidenciado en la visita de campo, permiten establecer la viabilidad ambiental del proyecto minero y el bajo impacto que se va a generar en el sector donde se proyecta realizar la explotación de materiales de construcción, el cual es mitigable y recuperable, con la efectiva aplicación de las medidas de control y manejo ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que DAGOBERTO ACEVEDO LOPEZ con CEDULA número No. 6776055 y MARTHA LUZ ACEVEDO DE PATIÑO con CEDULA número No. 40015122, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. 01373-15 ubicado en el municipio MONIQUIRÁ-BOYACA, para la exploración y explotación de un yacimiento de CALIZA.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 19 días del mes de enero del año 2023.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES

CONCESIONES MINERAS LEY 685 DE 2001 Y RESOLUCION 338 DE 2014

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-43-101003697	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	08	2022	27	08	2022	00:00	27	08	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ACEVEDO LOPEZ, DAGOBERTO	CC: 6.776.055

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 18 3 24	MONIQUIRA, BOYACA	7400852

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	NIT: 900.500.018-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 NRO. 59 - 51 PISO 10 EDF ARGOS	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2201999

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-021A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MINERAS Y AMBIENTALES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESION No. 01373-15 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA FUNCIONES ASUMIDAS POR AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y LOS SEÑORES DAGOBERTO ACEVEDO LOPEZ C.C. 6.776.055 Y MARTHA LUZ ACEVEDO DE PATIÑO C.C. 40.015.122 , DURANTE LAS LABORES DE LA ETAPA DE EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE CALIZA , LOCALIZADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA , DEPARTAMENTO DE BOYACA

LO ANTERIOR CON SUJECION AL LIMITE DEL VALOR ASEGURADO , A LAS CONDICIONES GENERALES ANEXAS Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA EN LOS TERMINOS DE LA LEY 685 DE 2001 , RESOLUCION 338 DE 2014 Y NORMAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE SEGURO ESTABLECIDAS EN EL CODIGO DE COMERCIO.

ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE:

AMPAROS

RIESGO: EXPLOTACION MINERA - CONCESIONES MINERAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
DISPOSICION LEGAL MINERA	**27/08/2022**	**27/08/2023**	**$32,144,280.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,125,049.00	$ ******10,000.00	$ *****215,659.00	$ *********1,350,709.00	$ *******32,144,280.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	PART	VALOR ASEGURADO
GLADYS ELIZABETH MORENO PEÑA	143443	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-43-101003697

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES

CONCESIONES MINERAS LEY 685 DE 2001 Y RESOLUCION 338 DE 2014

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-43-101003697	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	08	2022	27	08	2022	00:00	27	08	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ACEVEDO LOPEZ, DAGOBERTO		CC: 6.776.055
DIRECCIÓ CL 18 3 24	**CIUDAD:** MONIQUIRA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7400852

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		NIT: 900.500.018-2
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 59 - 51 PISO 10 EDF ARGOS	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO**	2201999

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

1. LA NO RENOVACION DE LA PRESENTE GARANTIA PARA EL PERIODO Y/O ETAPA INMEDIATAMENTE SIGUIENTE NO SERA CAUSAL DE EFECTIVIDAD DE LA MISMA. SIEMPRE Y CUANDO , SEGUROS DEL ESTADO INFORME SU VOLUNTAD DE NO CONTINUAR CON EL RIESGO, POR LO MENOS CON SEIS (6) MESES DE ANTICIPACION A SU VENCIMIENTO.
2. EL BENEFICIARIO UNICO DE LA POLIZA EN LA AGENCIA NACIONAL , MINERA , EN CONSECUENCIA SOLO SE CUBRIRAN LOS PERJUICIOS O SANCIONES CAUSADOS A ESA ENTIDAD
3. SE ACLARA QUE LA PRESENTE POLIZA DE DISPOSICIONES LEGALES NO SE CONSTITUYE COMO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN CONSECUENCIA NO SE EXTIENDE A CUBRIR PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, NI A TRABAJADORES PROPIOS DEL CONCESIONARIO.
4. LA PRESENTE GARANTIA CUBRE EXCLUSIVAMENTE LOS PERJUICIOS O SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A CARGO DEL TOMADOR GARANTIZADO DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA POLIZA , EN CONSECUENCIA , LOS PERJUICIOS O SANCIONES IMPUESTAS POR EL INCUMPLIMIENTO OCURRIDOS FUERA DEL LA PRESENTE VIGENCIA , NO SERAN OBJETO DE COBERTURA .
5. NO SE REVOCARA NI SE TERMINARA AUTOMATICAMENTE POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

39-43-101003697

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 103 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: 01373-15

RMN: HHIC-05

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 07/06/2007 Hasta: 06/06/2037

Fecha y Hora de Registro: 07/06/2007 00:00:00

TITULARES:	IDENTIFICACIÓN
MARTHA LUZ ACEVEDO DE PATIÑO	CCCC 40015122
DAGOBERTO ACEVEDO LOPEZ	6776055

AREA TOTAL: 31 Hectárea(s) y 3117 mt(s)2

MUNICIPIOS: MONIQUIRÁ-BOYACA

MINERALES: CALIZA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LOS MOLINOS Y EL COLORADO

NORTE: 1139560,0000

ESTE: 1057460,0000

PLANCHA IGAC: 170

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1138649,9999	1058000,0023
1138649,9999	1058319,5023
1138615,5693	1058299,2209
1138473,0052	1058750,0045
1138296,2152	1058750,0045
1138307,2147	1058670,0980
1138399,2146	1058643,0980
1138494,1350	1058463,8266
1138249,9950	1058463,8266
1138249,9950	1058264,6766
1138270,1019	1058287,8625
1138383,4776	1058189,5418
1138359,7297	1058162,2201
1138406,9022	1058121,2200
1138380,6619	1058091,0299
1138522,1690	1057968,0329
1138450,0004	1057885,0035
1138261,3214	1058049,0164
1138254,7475	1058041,4544

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: 01373-15 RMN: HHIC-05
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 07/06/2007 Hasta: 06/06/2037	Fecha y Hora de Registro: 07/06/2007 00:00:00

1138249,9965	1058045,6373
1138249,9965	1057500,0073
1138549,9965	1057500,0073
1138549,9965	1058000,0073

ANOTACIONES

ANOTACIÓN: 1 FECHA ANOTACIÓN: 07/06/2007
TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO UNICO DE CONCESION FECHA EJECUTORIA: 01/11/2006
DOCUMENTO CONTRATO NÚMERO: 1373-15
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 01/11/2006
LUGAR: TUNJA
ESPECIFICACIÓN INSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION NO. 1373-15, OTORGADO A JAIME ACEVEDO GONZALEZ

ANOTACIÓN: 2 FECHA ANOTACIÓN: 11/02/2009
TIPO ANOTACIÓN: MODIFICA ETAPAS CONTRATO /RENUNCIA A ETAPA /EXPT. ANTICIPADA FECHA EJECUTORIA: 28/01/2009
DOCUMENTO OTROSI NÚMERO: 1
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 28/01/2009
LUGAR: BOYACÁ
ESPECIFICACIÓN DETERMINAR QUE SE HA RENUNCIADO A LA ETAPA DE EXPLORACION Y A LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE, PASANDO EL CONTRATO A LA ETAPA DE EXPLOTACION QUE TENDRA UNA DURACION DE 29 A?OS Y 8 MESES Y 10 DIAS CONTADOS A PARIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007. FECHA DE EJECUTORIA ACTO ADMON QUE APROBO EL P.T.O.

ANOTACIÓN: 3 FECHA ANOTACIÓN: 09/10/2019
TIPO ANOTACIÓN: OTORGAMIENTO POR MUERT/DERECHO DE PREFERENCIA FECHA EJECUTORIA: 23/09/2019
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 000598
EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 17/07/2019
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN ARTÍCULO SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de subrogación de derechos sobre los derechos que le correspondían al señor JAIME ACEVEDO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: 01373-15 RMN: HHIC-05
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 07/06/2007 Hasta: 06/06/2037	Fecha y Hora de Registro: 07/06/2007 00:00:00

ciudadanía No. 997.744 dentro del Contrato de Concesión No. 01373-15, a favor de su hija MARTHA LUZ ACEVEDO DE PATIÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.015.122.

ARTÍCULO TERCERO: ACEPTAR la solicitud de subrogación de derechos sobre los derechos que le correspondían al señor JAIME ACEVEDO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 997.744 dentro del Contrato de Concesión No. 01373-15 a favor de su hijo DAGOBERTO ACEVEDO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.776.055.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la presente Resolución, téngase como únicos titulares del Contrato de Concesión No. 01373-15 a los señores DAGOBERTO ACEVEDO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.776.055 y la señora MARTHA LUZ ACEVEDO DE PATINO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.015.122, responsables ante la Agencia Nacional de Minería de todas las obligaciones que se deriven del citado Contrato.

De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 000598 del 17 de Julio de 2019.

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Ana Maria Gonzalez Borrero
Coordinadora de Catastro y Registro Minero

FORMATO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RCD

CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento								
	Excavación								
	Coberturas vegetales								
	Tierras limpias de excavación		Excavacion	406	x			Donacion	Predios de propiedad de : Yuber Mora, Luis Merchan,Marcela Mayorga,Julio Cesar Beltran,Yuli Munevar, Carmeza Neira
	Limos								
	Materiales pétreos productos de la excavación								
	Otros residuos de excavación								
	Productos de Cimentación y Pilotaje								
	Arcillas								
	Bentonitas								
	Otros residuos de cimentación y pilotaje								
	Pétreos								
	Concretos								
	Gravas								
	Cantos								
	Ladrillos								
	Arenas								
	Morteros								
	Materiales Cerámicos								
	Residuos de material asfáltico		Cajeo	150	X			Donacion	Alcaldia de Togui- Deicy Milena Supelano- Danilo Espinosa-Nohemi Tobar-Hugo Roa- Roberto Ariza
	Bases y sub bases granulares								
	Otros residuos pétreos								
	No pétreos								
	Madera								
	Plásticos								
	Vidrio								
	Papel y Cartón								
	Gomas y cauchos								
	Cartón yeso (drywall)								
	Acrílico								
	Mezclas bituminosas y alquitrán								
	Materiales a base fibrocemento								
	Otros residuos no pétreos								
	Metales								
	Acero y hierro								
	Zinc								
	Cobre								
	Aluminio								
	Otros metales								
	RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	Los que por su estado no pueden ser aprovechados								
	Los que tengan características de peligrosidad								
	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan								
	Otros residuos con características de peligrosidad.								
TOTALES		**0**		**556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN RCD

Yo Yuly Paola Munevar García identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.057.710.347 de Togui Boyacá, solicito y autorizo a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto, **"Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquira - Togui, muros de contención, departamento de Boyacá"**, para depositar el material de escombros y residuos RCD, en un lote ubicado en el sector el tablón el cual se debe a mi propiedad, los RCD serán utilizados para relleno.

Confirmo que estos residuos no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña.

ANEXO

- Copia de cedula de ciudadanía

Cordialmente,

Nombre: July Paola Munevar G
Firma: July Paola Munevar G
CC: 1057710347

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.057.710.347**

MUNEVAR GARCIA

APELLIDOS


JULY PAOLA

NOMBRES

July Paola MUNEVAR

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-1987**

MONIQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

23-NOV-2006 TOGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0731600-01000972-F-1057710347-20180427 0060964330A 1 9903850642

Powered by CamScanner

3124378125.

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN RCD

Yo Servio José Hurtado Rubiano Identificada con cedula de ciudadanía N 4.173.400 de Moniquira, solicito y autorizo a la empresa Consorcio Moniquira contratista del proyecto, **"Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquira - Togui, muros de contención, departamento de Boyacá"**, para depositar e material de escombros y residuos RCD, en una finca ubicado en el sector la casita el cual se debe a mi propiedad, los RCD serán utilizados para relleno.

Confirmo que estos residuos no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña.

ANEXO

- Copia de cedula de ciudadanía

Cordialmente,

Nombre: Servio Jose Hurtado
Firma:
CC: 4173400 de moniquira

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.173.400**

HURTADO RUBIANO

APELLIDOS

SERVIO JOSE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1961**
MONIQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

09-DIC-1979 MONIQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0716000-00403928-M-0004173400-20121009 0031324882A 1 36960786

Powered by CamScanner

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN RCD

Moniquira 05 de Junio de 2024

Yo Danilo Pardo Tirado identificado con cedula de ciudadania N° 56 689 904 de Moniquira solicito y autorizo a la empresa Consorcio Moniquira contratista del proyecto " **Mejoramiento y Rehabilitación de la via Moniquira- Togui, muros de contención, dejartamento de Boyacá**" para depositar el material de escombros y residuos RCD en un lote ubicado en el campamento entre el municipio de Moniquira y Togui el cual se debe a mi propiedad los RCD serán utilizados para relleno y nivelación de terreno

Confirmo que estos residuos no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña

ANEXO

- Copia de cedula de ciudadania

Cordialmente

Nombre Danilo Pardo

Firma Danilo Pardo

CC 5.668.904

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5668904



PARDO TIRADO

APELLIDOS

DANILO

NOMBRES

Danilo Pardo T.

FIRMA



INDICE DERECHO

22-MAY-1968

FECHA DE NACIMIENTO

LA PAZ

(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

23-OCT-1986 LA PAZ

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2701300-59091354-M-0005668904-20011017 00008 01290A 01 102331051

Powered by CamScanner

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN RCD

Yo Luis Alfredo Merchán Delgadillo identificado con cedula de ciudadanía N° 4.281.181 de Togui solicito y autorizo a la empresa Consorcio Moniquira contratista del proyecto **"Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquira- Togui, muros de contención, departamento de Boyacá"** para depositar el material de escombros y residuos RCD en un lote ubicado antes de la escuela del tablón del municipio de Togui, el cual se debe a mi propiedad los RCD serán utilizados para relleno.

Confirmo que estos residuos no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña

ANEXO

- Copia de cedula de ciudadanía

Cordialmente,

Nombre Luis Merchan

Firma

cc 4281181

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.281.181**

MERCHAN DELGADILLO

APELLIDOS

LUIS ALFREDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1968**

TOGUI
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

02-MAR-1987 TOGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0731600-00213380-M-0004281181-20100208 0020708718A 1 27685233

Powered by CamScanner

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN RCD

Yo Yuber Fernando Mora Hernández identificado con cedula de ciudadanía Nº 79.672.589 de Moniquira Boyacá, solicito y autorizo a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto, **"Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquira - Togui, muros de contención, departamento de Boyacá"**, para depositar el material de escombros y residuos RCD, en un lote ubicado entre tierra de castro y neval cruces del municipio de Moniquirá, el cual se debe a mi propiedad, los RCD serán utilizados para relleno.

Confirmo que estos residuos no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña.

ANEXO

- Copia de cedula de ciudadania

Cordialmente,

Nombre: Yuber Fernando Mora. H.

Firma:

CC: 79672589.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.672.589**

MORA HERNANDEZ

APELLIDOS

YUBER FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



Powered by CamScanner

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN RCD

Yo Ana Marcela Mayorga Chala identificado con cedula de ciudadanía Nº 23.783.208 de Moniquira Boyacá, solicito y autorizo a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto, **"Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquira - Togui, muros de contención, departamento de Boyacá"**, para depositar el material de escombros y residuos RCD, en un lote ubicado en el sector salitre del municipio de Moniquirá vereda tierra de castro, el cual se debe a mi propiedad, los RCD serán utilizados para relleno.

Confirmo que estos residuos no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña.

ANEXO

- Copia de cedula de ciudadanía

Cordialmente,

Nombre: Ana Marcela Mayorga Chala

Firma: Ana Marcela Mayorga Chala

CC: 23783 208

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

23.783.208

NUMERO

MAYORGA CHALA

APELLIDOS

ANA MARCELA

NOMBRES



Ana Marcela Mayorga

FIRMA

Powered by CamScanner

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN RCD

Moniquirá 22 de mayo de 2024

Yo Julio Cesar Sosa Beltrán identificado con cedula de ciudadanía Nº 74. 244.969 de Moniquira solicito y autorizo a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto," **Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquira- Togui, muros de contención, departamento de Boyacá"**, para depositar el material de escombros y residuos RCD, en un lote ubicado en el campamento entre el municipio de Moniquira y Togui, el cual se debe a mi propiedad, los RCD serán utilizados para relleno y nivelación de terreno.

Confirmo que estos residuos no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña.

ANEXO

- Copia de cedula de ciudadanía

Cordialmente,

Nombre: Julio Cesar Sosa Beltran

Firma:

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.244.969
SOSA BELTRAN
APELLIDOS
JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-DIC-1981
MONIQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
06-JUN-2000 MONIQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00218035-M-0074244969-20100225 0021274604A 2 1220655290

Powered by CamScanner

Acta de solicitud de escombros y residuos de excavación RCD

Moniquirá 21 de diciembre de 2024

Por medio del presente documento, yo, Deicy Milena Supelano Contreras, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.054.679.463 de Moniquira Boyacá , formalizo mi solicitud a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquirá - Togüí, muros de contención, departamento de Boyacá", para autorizar el depósito de material de escombros y residuos RCD en un lote ubicado en la vereda Tierra de Castro conocido como la Esmeralda, entre los municipios de Moniquirá y Togüí, propiedad que me pertenece. Estos RCD serán destinados para relleno y nivelación del terreno en dicha locación.

Deseo hacer hincapié en que los residuos mencionados no representan ningún riesgo ni impacto negativo hacia el medio ambiente ni hacia la comunidad circundante.

A continuación, se adjunta la copia de mi cédula de ciudadanía.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que surja respecto a esta gestión.

Cordialmente,

Firma: Deicy Milena Supelano C.

Nombre: Deicy Milena Supelano Contreras

CC: 1.054.679.463

SCAN AnyScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.054.679.463
SUPELANO CONTRERAS
APELLIDOS
DEICY MILENA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1989
PUENTE NACIONAL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-JUN-2007 MONIQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0716000-00904536-F-1054679463-20170512 0055383041A 3 9999876015

Acta de solicitud de escombros y residuos de excavación RCD

Moniquirá 19 de diciembre de 2024


Por medio del presente documento, yo, Hugo Alexander Roa Romero, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.057.410.142 de Miraflores Boyacá, formalizo mi solicitud a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquirá - Togüí, muros de contención, departamento de Boyacá", para autorizar el depósito de material de escombros y residuos RCD en un lote ubicado en el campamento conocido como el Galapo, entre los municipios de Moniquirá y Togüí, propiedad que me pertenece. Estos RCD serán destinados para relleno y nivelación del terreno en dicha locación.

Deseo hacer hincapié en que los residuos mencionados no representan ningún riesgo ni impacto negativo hacia el medio ambiente ni hacia la comunidad circundante.

A continuación, se adjunta la copia de mi cédula de ciudadanía.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que surja respecto a esta gestión.

Cordialmente,



Firma: _____

Nombre: Hugo Alexander Roa Romero

CC: 1.057.410.142

Scanned with CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.057.410.142
ROA ROMERO
APELLIDOS
HUGO ALEXANDER
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1986
MIRAFLORES
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-JUL-2004 MIRAFLORES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0727700-00475966-M-1057410142-20130926
0035083033A 1
40509502

Tunja, 08 de Enero de 2025

Ing. Karol López

Empresa Consorcio Moniquira

Asunto: Acta de Solicitud de Escombros y Residuos de Excavación RCD

Por medio del presente documento, yo. Juan Miguel Bayona Ramírez identificado con cédula de ciudadanía N° 7.169.155 de Tunja Boyacá formalizo mi solicitud a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquira - Togui, muros de contención, departamento de Boyacá, para autorizar el depósito de material de escombros y residuos RCD en un lote ubicado en la vereda Tierra de Castro conocido con mi nombre finca juan bayona, entre los municipios de Moniquira y Togui, propiedad que me pertenece. Estos RCD serán destinados para relleno y nivelación del terreno en dicha localidad.

Deseo hacer hincapié en que los residuos mencionados no representan ningún riesgo ni impacto negativo hacia el medio ambiente ni hacia la comunidad circundante.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que surja respecto a esta gestión.

Agradezco la atención a la presente,



Firma: ____ **_____**

Nombre: Juan Miguel Bayona Ramírez

CC: 7.169.155 / **CEL:** 3158914863

juanmiguelbayona@gmail.com

Adjunto copia Cédula de Ciudadanía


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.169.155
BAYONA RAMIREZ
APELLIDOS
JUAN MIGUEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1974
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-MAR-1993 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0700100-00178786-M-0007169155-20090816 0016196814A 1 6780103092

Acta de solicitud de escombros y residuos de excavación RCD

Moniquirá 21 de diciembre de 2024

Señores
Consorcio Moniquira

Por medio del presente documento, yo, José Roberto Ariza Piza , identificado con la cédula de ciudadanía Nº 91.013.366 de Barbosa Santander , formalizo mi solicitud a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquirá - Togüí, muros de contención, departamento de Boyacá", para autorizar el depósito de material de escombros y residuos RCD en una finca ubicada en la vereda de naranjal bajo conocida como la Isla , entre los municipios de Moniquirá y Barbosa, propiedad que me pertenece. Estos RCD serán destinados para relleno y nivelación del terreno en dicha locación.

Deseo hacer hincapié en que los residuos mencionados no representan ningún riesgo ni impacto negativo hacia el medio ambiente ni hacia la comunidad circundante.

A continuación, se adjunta la copia de mi cédula de ciudadanía.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que surja respecto a esta gestión.

Cordialmente,

Firma: _____

Nombre: José Roberto Ariza Piza

CC: 91.013.366

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.013.366**

ARIZA PIZA

APELLIDOS

JOSE ROBERTO

NOMBRES



FIRMA

Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-JUN-1968**

BARBOSA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-ENE-1987 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00201710-M-0091013366-20091204 **00186**40699A 1 1100106722

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Scanned with CamScanner

Togüí, 17 de diciembre de 2024

SEÑORES:
CONSORCIO MONIQUIRA
E. S. M.

ASUNTO: SOLICITUD DONACIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN RCD.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento, el municipio de Togüí, con Nit 800062255-9. Formaliza la solicitud de la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquira - Togüí, muros de contención, departamento de Boyacá”, para la donación de material de escombros y residuos RCD para uso del municipio. Dicho material donado será acopiado en un sitio que NO genere o represente algún riesgo hacia el medio ambiente y/o comunidad.

Cordialmente,



CAMILO REYES LUNA
Coordinador Obras Públicas Municipio de Togüí.

Acta de solicitud de escombros y residuos de excavación RCD

Moniquirá 23 de diciembre de 2024

Señores
Consorcio Moniquira

Por medio del presente documento, yo, **DANILO ESPINOSA GAMBA** , identificado con la cédula de ciudadanía Nº 74.244.730. De Moniquirá - Boyacá, formalizo mi solicitud a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquirá - Togüí, muros de contención, departamento de Boyacá", para autorizar el depósito de material de escombros y residuos RCD en una finca ubicada en la vereda Tierra de Castro conocida como el retiro, ubicada entre los municipios de Moniquirá y Togui, propiedad que me pertenece. Estos RCD serán destinados para relleno y nivelación del terreno en dicha locación.

Deseo hacer hincapié en que los residuos mencionados no representan ningún riesgo ni impacto negativo hacia el medio ambiente ni hacia la comunidad circundante.

A continuación, se adjunta la copia de mi cédula de ciudadanía.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que surja respecto a esta gestión.

Cordialmente,

Firma: _____

Nombre:

CC: 74 244 730 Moniquirá

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **74.244.730**

ESPINOSA GAMBA

APELLIDOS

DANILO ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUL-1980**
MONIQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

09-JUN-1999 MONIQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0716000-00871462-M-0074244730-20161214 0052633896A 1 33359562

Powered by CamScanner

Acta de solicitud de escombros y residuos de excavación RCD

Moniquirá 14 de enero de 2025

Señores
Consorcio Moniquira

Por medio del presente documento, yo, **NOHEMÍ TOBAR RIOS**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 23.783. 835. De Moniquirá - Boyacá, formalizo mi solicitud a la empresa Consorcio Moniquira, contratista del proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquirá - Togüí, muros de contención, departamento de Boyacá", para autorizar el depósito de material de escombros y residuos RCD en una finca ubicada en la vereda Tierra de Castro conocida como la platanera, ubicada entre los municipios de Moniquirá y Togui, propiedad que me pertenece. Estos RCD serán destinados para relleno y nivelación del terreno en dicha locación.

Deseo hacer hincapié en que los residuos mencionados no representan ningún riesgo ni impacto negativo hacia el medio ambiente ni hacia la comunidad circundante.

A continuación, se adjunta la copia de mi cédula de ciudadanía.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que surja respecto a esta gestión.

Cordialmente,

Firma: Nohemi tovar Rios.

Nombre: Nohemi tovar Rios

CC: 23 783 935

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23793835

TOBAR RIOS
APELLIDOS

NOHEMI
NOMBRES

Nohemi Tobar Rios





FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1983
MONIQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

08-MAY-2002 MONIQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN ORDAR ESCOBAR

P-0716000-33105571-F-0023783835-20020709 03705 02189A 01 10Z509150

Powered by CamScanner

ANEXO 12

SEGUIMIENTO SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 03	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 23-12-24 FACILITADOR: Maria Isa Torres

TEMA: Charla de Orden y Aseo General en Obra

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Luz Marina C.	23390661	Auxiliar	3213866331	
2					
3	Jose Angel	7166179	Fundida		
4	Leidy Tatiana O.	1006607166	Auxiliar	3144	
5	Patricia Emilia Suarez	1074107769	Auxiliar	3246827101	
6	Angel Camilo	1214681969	Peligrant		
7	Robert Ortiz	7103 81	Conductor	3214324427	
8	Pedro Vargas	19412792	Conductor	3164772642	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 21-12-24 **FACILITADOR:** María Ima Segura

TEMA: Conciencia Ambiental

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	José Marquez	1053906061	Auxiliar	3213866569	
2	FERNANDO GUITA	1052555537	AUX	3102460021	
3	Josc Acuña	1056[illegible]789	Aux		
4	Alejandro Garcia	80796838	operador	3115[illegible]	
5	ROBERTO NEIRA	91013366	OPERADOR	321 4521148[illegible]	
6	Angel Cabides	1054681469	Topo	3203586762	
7	Cristian Camacho B	1077[illegible]76	OPERARIO	3[illegible]675778	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 20-12-24 **FACILITADOR:** Maria Ima Segu

TEMA: Proteccion de los pies.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Marquez	1099906061	Auxiliar	3213866569	Jose Marquez
2	Fernando Soto	1	Aux		Fernando
3	Jose Agudelo	1	Auxi		
4	Mateo Cubides	1054681467	Topógrafo	3207586757	
5	[illegible]	91 013 36	Operador	3214571487	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
0					
1					
2					
3					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 18-12-24 **FACILITADOR:**

TEMA: Herramientas Manuales

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1			AUX		
2		91 013 364	CONDUCTOR	3245211482	
3			Auxiliar	3213866561	
4			Topografo	3203586212	
5			AUX		
6			operador	3175614	
7			Auxiliar		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Powered by CamScanner

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 16-12-2024 | FACILITADOR:

TEMA: Prevención de incendios

No	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Eduardo Guia	1057[illegible]87	AUX	3[illegible]	Eduardo Guia
2	Jose Marquez	1092906061	Auxiliar	3213866359	Jose Marquez
3	Patricia Pinilla Quintero	1057710789	AUX.	2468217107	
4	ROBERTO ARIZA	91013 366	CONDUCTOR	3214521492	
5	Jose Adulfo	7654-79879	Artificier		
6	Edwin Pinilla C.	1030602168	No cual		Edwin Pinilla
7	Pedro Venegas	1949792	Conductor	3204140227	
8	Miguel Cubides	1054661467	Topógrafo	3164772647	
9	Alejandro Escareño	80796858	operador	3203587	
10	PEDRO PADILLA	80.048157	OFICIAL	3115494774	Alejandro Escareño.
11	Jose Luis Ruiz Diaz	72428541	Auxiliar	3132254[illegible]	
12	Cristian Julian	1077[illegible]26	Operario	3224784707	Jose Luis Ruiz Diaz
13				1077[illegible]26	Cristian Julian
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION: 01 | FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA 4-12-2024 | FACILITADOR: Gloria Ina Segu

TEMA: Peligros en el aseo

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jair Marquez	1099906061	Auxiliar	3213866369	Jair Marquez
2	ROBERTO ARIZA	91 013 366.	CONDUCTOR	3214321492	
3	Patricia Pinilla Quintero	1057710 989	AUX.	3246827108	
4	Luz Mary Pinilla Q.	1030607168	AUX UNIV	3209411223	Luz Pinilla
5	Miguel Alonso Cubides	1054681469	Topografo	3203384754	
6	Jose Acosta		Topografo		
7	Alejandro Gonzalez	80796858	Maquinista	3115494774	Alejandro G
8	Pedro Pablo Moreno	80096457	OP	3133256415	
9	Cristian Ruiz	1077473576	Operario	1077473576	Cristian Ruiz
10	Jose Luis Ruiz Diaz	7246845 41	Auxiliar	3224781707	Jose Luis Ruiz Diaz

CONSORCIO MONIQUIRÁ | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION: 01 | FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá

FECHA: 13-12-24 | FACILITADOR: María Ines Sosa

TEMA: Reducción de Riesgos de Caídas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Adrián Aguilla D.	1007710789	AUX	3246867104	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	CONDUCTOR	3214521488	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	AUX OP	3133253418	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá

FECHA 12-12-24 FACILITADOR

TEMA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	CELULAR	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá

FECHA 11-12-24 FACILITADOR

TEMA

NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	CELULAR

Powered by CamScanner

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 11-12-24 | FACILITADOR: María Fe Sosa

TEMA: Levantado de objetos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	ROGERIO ARIZA	91 013 366	CONDUCTOR	3214321482	
2	Viviana Padilla Cardenas	1057590257	ARA	3146821407	
3	Jhonatan Padilla G	1070602168	ALA LUM	3203586957	Jhonatan Padilla
4	Jose Vasquez C	1093906061	Auxiliar	3213856889	Jose Vasquez
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	PEDRO PABLO MORENO	80470137	OP	3133256915	
7	Miller Cubides	1014681469	Topografos	3202586957	Miller Cubides
8	Jose Luis Ruiz Diaz	7174 3541	Ayudante	3224853707	Jose Luis Ruiz Diaz
9	Cristian Galvis Ruiz	1077173566	Operario	Cristian Galvis Ruiz	Cristian Galvis Ruiz
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

CONSORCIO MONIQUIRÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 10-12-24 **FACILITADOR:** Ana Sofia

TEMA: Hidratación adecuada ante la [illegible]

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Erica Pinilla Cuntero	65760784	Aux.	324 6827108	
2	Leidy Pinilla Cuentas	1053603168	Aux ambl.	3208176663	
3	ROBERTO ARIZA.	91 013 364	CONDUCTOR	3214527482	
4	Edwardo Cuca	1052535504	Aux	3504962	
5	[illegible]	1098906061	Aux	3138	
6	PEDRO PABLO	80.048.159	OP	3133256415	
7	Jose Luis Ruiz Diaz	72423541	Auxiliar	3224985707	Jose Luis Ruiz Diaz
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
24					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION: 01 FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 09-12-24 FACILITADOR: María José Sosa

TEMA: Accidentes de transito Preventiva

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	ROBERTO ARIZA	91 013 366	CONDUCTOR	321 952 111 32	
2	Fernando [illegible]	[illegible]	AUX	[illegible]	Fernando
3	Jose Marquez	1093906061	Auxiliar	3213866389	Jose marquez
4	Leydy Pinilla Q.	1050 [illegible]	Aux ual.	3201 [illegible]	Leydy Pinilla.
5	Jose Arguello	7 [illegible]	Auxi		
6	PEDRO ZADO.	80.098.131	Operador	3137156955	
7	Cristian Javier Bz	1077,73556	Operador	3226757263	Cristian Bz
8	Jose Luis Ruiz Diaz	77427541	Auxiliar	3224935707	Jose Luis Ruiz D.
9	Cristian Javier Bz	1077,73556	Operario	3226757263	Cristian Bz
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Powered by CamScanner

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION: 01 | FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 06-12-24

FACILITADOR: Ing. Ana Sesn.

TEMA: El alcohol y los accidentes

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Patricia Pinilla Q.	1057107897	AUX	3246817108	
2	Luz Isabely Pinilla Q.	1030669168	AUX. Mail.	3104440027	Luz Pinilla
3	ROBERTO ARIZA	91013546	CONDUCTOR	3214521482	
4	PEDRO PABLO MORENO	80.048.157	OP	80.048.157	
5	Jose Agustin	7054178869	AUXILIAR	—	
6	Fernando [illegible]	[illegible]5587	AUX	—	FERNANDO
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
0					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSIÓN: 01 | FECHA DE APROBACIÓN: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 05-12-24 | FACILITADOR: Yéra Ima Soga

TEMA: Prevención de resbalones, tropezos y caídas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	CELULAR	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION: 01 | FECHA DE APROBACION: 30/04/2024

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá – Togui Muros de contención, departamento de Boyacá.

FECHA: 04-12-24 **FACILITADOR:** Yolima Ina Segura

TEMA: Inspección equipos y herramientas antes de labores

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jose Marquez	1095906061	Auxiliar	3213866561	Jose Marquez
2	Jose Agudelo	76.[illegible]884	Auxiliar		
3	ROBERTO ARIZA	71 013 34.	CONDUCTOR	3214521482	
4	FERNANDO [illegible]	[illegible]	AUX	[illegible]	[illegible]
5	PEDRO PABLO	80.048.137	OP	80.048.137	
6	Patricia Pinilla O.	1057107077	AUX	3246217103	
7	Eva Isabel Pinilla G.	1030621162	AUX Vial	3[illegible]	Eva Pinilla
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Powered by CamScanner

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Monquirá – Togüí- Muelle- Sector comprendido, departamento de Boyacá

FECHA: 02-12-24 | FACILITADOR:

TEMA: Capacitación Primera sesión

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	CELULAR	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Powered by CamScanner

Diciembre de 2024

1. **¿Cuál de las siguientes prácticas NO contribuye a la conciencia ambiental?**
   A) Reciclar materiales.
   B) Utilizar productos desechables.
   C) Reducir el uso de agua.
   D) Usar energía renovable.
2. **¿Por qué es crucial usar calzado de seguridad en el lugar de trabajo?**
   A) Para mantener los pies calientes.
   B) Para prevenir resbalones y caídas.
   C) Para proteger los pies contra objetos punzantes y pesados.
   D) Para mejorar la estética.
3. **¿Cuál es una práctica adecuada al usar herramientas manuales?**
   A) Usar herramientas defectuosas.
   B) Usar la herramienta adecuada para la tarea específica.
   C) Guardar las herramientas sucias.
   D) Usar herramientas sin entrenamiento.
4. **¿Cuál de las siguientes prácticas ayuda a proteger la piel en el trabajo?**
   A) No usar guantes.
   B) Aplicar protector solar regularmente.
   C) Exponer la piel directamente a sustancias químicas.
   D) No preocuparse por la exposición al sol.
5. **¿Qué acción NO ayuda a prevenir incendios?**
   A) Mantener salidas de emergencia despejadas.
   B) Dejar material inflamable cerca de fuentes de calor.
   C) Conocer las rutas de evacuación.
   D) Revisar y mantener equipamiento contra incendios regularmente.
6. **¿Qué medida es esencial al trabajar con asfalto caliente?**
   A) Trabajar sin protección.
   B) Usar guantes resistentes al calor, usar protección en cuerpo, realizar pausas activas.
   C) No preocuparse por la ventilación.
   D) Usar ropa sintética.
7. **¿Cuál es una buena práctica para prevenir el agotamiento por calor?**
   A) No beber agua durante la jornada.
   B) Tomar descansos en lugares frescos, usar ropa de trabajo adecuada, hidratarse continuamente.
   C) Trabajar sin interrupciones durante el calor extremo.
   D) Ignorar los síntomas de agotamiento por calor.
8. **¿Cuál de las siguientes es una técnica correcta para levantar objetos pesados?**
   A) Levantar con la espalda doblada.
   B) Usar las piernas para levantar.
   C) Girar el torso mientras levanta.
   D) Levantar objetos por encima de la cabeza

Powered by CamScanner

9. ¿Qué práctica promueve una hidratación adecuada durante la jornada laboral?

A) Beber café en lugar de agua.

B) Beber agua regularmente a lo largo del día.

C) Esperar hasta tener sed para beber agua.

D) Evitar beber líquidos para prevenir interrupciones.

10. ¿Qué medida puede ayudar a prevenir accidentes de tránsito en trabajos viales?

A) Trabajar sin señalización.

B) Usar chalecos reflectantes, trabajar con señalización y delimitación, seguir instrucciones de seguridad.

C) Ignorar el tráfico.

D) No seguir los protocolos de seguridad.

11. ¿Qué puede resultar del exceso de confianza en el trabajo?

A) Mayor seguridad.

B) Reducción de accidentes.

C) Negligencia y aumento de riesgos.

D) Mejora en la calidad del trabajo.

12. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol la seguridad en el trabajo?

A) Mejora la coordinación.

B) Aumenta la capacidad de concentración.

C) Deteriora el juicio y la reacción.

D) No tiene efecto.

13. ¿Cuál es una medida efectiva para prevenir resbalones, tropiezos y caídas?

A) Dejar cables sueltos en el suelo.

B) Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas.

C) Ignorar manchas de aceite en el suelo.

D) Usar zapatos de suela lisa en superficies resbaladizas.

14. ¿Por qué es importante inspeccionar equipos y herramientas regularmente?

A) Para aumentar el número de herramientas dañadas.

B) Para asegurar su funcionamiento seguro y efectivo.

C) Para hacer el trabajo más difícil.

D) Para evitar cumplir con las normativas.

Patricia Pinilla Cuan
Laura Daly Pinilla C

15. ¿Por qué es importante pensar antes de actuar en el trabajo?

A) Para ahorrar tiempo sin considerar riesgos.

B) Para prevenir accidentes y tomar decisiones seguras.

C) Para evitar seguir procedimientos.

D) Para aumentar la velocidad del trabajo.

16. ¿Cuál es una acción adecuada en una emergencia que requiere primeros auxilios?

A) No hacer nada y esperar ayuda profesional.

B) Aplicar conocimientos de primeros auxilios inmediatamente.

C) Ignorar la situación.

D) Mover a la persona herida sin precaución.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACIÓN 15/04/2024
	EVALUACIÓN DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN		

Diciembre de 2024

1. **¿Cuál de las siguientes prácticas NO contribuye a la conciencia ambiental?**
   A) Reciclar materiales.
   B) Utilizar productos desechables.
   C) Reducir el uso de agua.
   D) Usar energía renovable.
2. **¿Por qué es crucial usar calzado de seguridad en el lugar de trabajo?**
   A) Para mantener los pies calientes.
   B) Para prevenir resbalones y caídas.
   C) Para proteger los pies contra objetos punzantes y pesados.
   D) Para mejorar la estética.
3. **¿Cuál es una práctica adecuada al usar herramientas manuales?**
   A) Usar herramientas defectuosas.
   B) Usar la herramienta adecuada para la tarea específica.
   C) Guardar las herramientas sucias.
   D) Usar herramientas sin entrenamiento.
4. **¿Cuál de las siguientes prácticas ayuda a proteger la piel en el trabajo?**
   A) No usar guantes.
   B) Aplicar protector solar regularmente.
   C) Exponer la piel directamente a sustancias químicas.
   D) No preocuparse por la exposición al sol.
5. **¿Qué acción NO ayuda a prevenir incendios?**
   A) Mantener salidas de emergencia despejadas.
   B) Dejar material inflamable cerca de fuentes de calor.
   C) Conocer las rutas de evacuación.
   D) Revisar y mantener equipamiento contra incendios regularmente.
6. **¿Qué medida es esencial al trabajar con asfalto caliente?**
   A) Trabajar sin protección.
   B) Usar guantes resistentes al calor, usar protección en cuerpo, realizar pausas activas.
   C) No preocuparse por la ventilación.
   D) Usar ropa sintética.
7. **¿Cuál es una buena práctica para prevenir el agotamiento por calor?**
   A) No beber agua durante la jornada.
   B) Tomar descansos en lugares frescos, usar ropa de trabajo adecuada, hidratarse continuamente.
   C) Trabajar sin interrupciones durante el calor extremo.
   D) Ignorar los síntomas de agotamiento por calor.
8. **¿Cuál de las siguientes es una técnica correcta para levantar objetos pesados?**
   A) Levantar con la espalda doblada.
   B) Usar las piernas para levantar.
   C) Girar el torso mientras levanta.

ROBERTO ARIZA

Mayer Cubides

Powered by CamScanner

9. ¿Qué práctica promueve una hidratación adecuada durante la jornada laboral?

A) Beber café en lugar de agua.

B) Beber agua regularmente a lo largo del día.

C) Esperar hasta tener sed para beber agua.

D) Evitar beber líquidos para prevenir interrupciones.

10. ¿Qué medida puede ayudar a prevenir accidentes de tránsito en trabajos viales?

A) Trabajar sin señalización.

B) Usar chalecos reflectantes, trabajar con señalización y delimitación, seguir instrucciones de seguridad.

C) Ignorar el tráfico.

D) No seguir los protocolos de seguridad.

11. ¿Qué puede resultar del exceso de confianza en el trabajo?

A) Mayor seguridad.

B) Reducción de accidentes.

C) Negligencia y aumento de riesgos.

D) Mejora en la calidad del trabajo.

12. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol la seguridad en el trabajo?

A) Mejora la coordinación.

B) Aumenta la capacidad de concentración.

C) Deteriora el juicio y la reacción.

D) No tiene efecto.

13. ¿Cuál es una medida efectiva para prevenir resbalones, tropiezos y caídas?

A) Dejar cables sueltos en el suelo.

B) Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas.

C) Ignorar manchas de aceite en el suelo.

D) Usar zapatos de suela lisa en superficies resbaladizas.

14. ¿Por qué es importante inspeccionar equipos y herramientas regularmente?

A) Para aumentar el número de herramientas dañadas.

B) Para asegurar su funcionamiento seguro y efectivo.

C) Para hacer el trabajo más difícil.

D) Para evitar cumplir con las normativas.

15. ¿Por qué es importante pensar antes de actuar en el trabajo?

A) Para ahorrar tiempo sin considerar riesgos.

B) Para prevenir accidentes y tomar decisiones seguras.

C) Para evitar seguir procedimientos.

D) Para aumentar la velocidad del trabajo.

16. ¿Cuál es una acción adecuada en una emergencia que requiere primeros auxilios?

A) No hacer nada y esperar ayuda profesional.

B) Aplicar conocimientos de primeros auxilios inmediatamente.

C) Ignorar la situación.

D) Mover a la persona herida sin precaución.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
CONSORCIO MONIQUIRÁ	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION 15/04/2024
	EVALUACIÓN DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN		

Diciembre de 2024

1. **¿Cuál de las siguientes prácticas NO contribuye a la conciencia ambiental?**
   A) Reciclar materiales.
   B) Utilizar productos desechables.
   C) Reducir el uso de agua.
   D) Usar energía renovable.
2. **¿Por qué es crucial usar calzado de seguridad en el lugar de trabajo?**
   A) Para mantener los pies calientes.
   B) Para prevenir resbalones y caídas.
   C) Para proteger los pies contra objetos punzantes y pesados.
   D) Para mejorar la estética.
3. **¿Cuál es una práctica adecuada al usar herramientas manuales?**
   A) Usar herramientas defectuosas.
   B) Usar la herramienta adecuada para la tarea específica.
   C) Guardar las herramientas sucias.
   D) Usar herramientas sin entrenamiento.
4. **¿Cuál de las siguientes prácticas ayuda a proteger la piel en el trabajo?**
   A) No usar guantes.
   B) Aplicar protector solar regularmente.
   C) Exponer la piel directamente a sustancias químicas.
   D) No preocuparse por la exposición al sol.
5. **¿Qué acción NO ayuda a prevenir incendios?**
   A) Mantener salidas de emergencia despejadas.
   B) Dejar material inflamable cerca de fuentes de calor.
   C) Conocer las rutas de evacuación.
   D) Revisar y mantener equipamiento contra incendios regularmente.
6. **¿Qué medida es esencial al trabajar con asfalto caliente?**
   A) Trabajar sin protección.
   B) Usar guantes resistentes al calor, usar protección en cuerpo, realizar pausas activas.
   C) No preocuparse por la ventilación.
   D) Usar ropa sintética.
7. **¿Cuál es una buena práctica para prevenir el agotamiento por calor?**
   A) No beber agua durante la jornada.
   B) Tomar descansos en lugares frescos, usar ropa de trabajo adecuada, hidratarse continuamente.
   C) Trabajar sin interrupciones durante el calor extremo.
   D) Ignorar los síntomas de agotamiento por calor.
8. **¿Cuál de las siguientes es una técnica correcta para levantar objetos pesados?**
   A) Levantar con la espalda doblada.
   B) Usar las piernas para levantar.
   C) Girar el torso mientras levanta.
   D) Levantar objetos por encima de la cabeza

Jose Agudelo
Fernando Goiza

Powered by CamScanner

9. ¿Qué práctica promueve una hidratación adecuada durante la jornada laboral?

A) Beber café en lugar de agua.

B) Beber agua regularmente a lo largo del día.

C) Esperar hasta tener sed para beber agua.

D) Evitar beber líquidos para prevenir interrupciones.

10. ¿Qué medida puede ayudar a prevenir accidentes de tránsito en trabajos viales?

A) Trabajar sin señalización.

B) Usar chalecos reflectantes, trabajar con señalización y delimitación, seguir instrucciones de seguridad.

C) Ignorar el tráfico.

D) No seguir los protocolos de seguridad.

11. ¿Qué puede resultar del exceso de confianza en el trabajo?

A) Mayor seguridad.

B) Reducción de accidentes.

C) Negligencia y aumento de riesgos.

D) Mejora en la calidad del trabajo.

12. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol la seguridad en el trabajo?

A) Mejora la coordinación.

B) Aumenta la capacidad de concentración.

C) Deteriora el juicio y la reacción.

D) No tiene efecto.

13. ¿Cuál es una medida efectiva para prevenir resbalones, tropiezos y caídas?

A) Dejar cables sueltos en el suelo.

B) Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas.

C) Ignorar manchas de aceite en el suelo.

D) Usar zapatos de suela lisa en superficies resbaladizas.

14. ¿Por qué es importante inspeccionar equipos y herramientas regularmente?

A) Para aumentar el número de herramientas dañadas.

B) Para asegurar su funcionamiento seguro y efectivo.

C) Para hacer el trabajo más difícil.

D) Para evitar cumplir con las normativas.

15. ¿Por qué es importante pensar antes de actuar en el trabajo?

A) Para ahorrar tiempo sin considerar riesgos.

B) Para prevenir accidentes y tomar decisiones seguras.

C) Para evitar seguir procedimientos.

D) Para aumentar la velocidad del trabajo.

16. ¿Cuál es una acción adecuada en una emergencia que requiere primeros auxilios?

A) No hacer nada y esperar ayuda profesional.

B) Aplicar conocimientos de primeros auxilios inmediatamente.

C) Ignorar la situación.

D) Mover a la persona herida sin precaución.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO MONIQUIRÁ		
CONSORCIO MONIQUIRÁ	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN	VERSION: 01	FECHA DE APROBACION 15/04/2024

Diciembre de 2024

1. **¿Cuál de las siguientes prácticas NO contribuye a la conciencia ambiental?**
   A) Reciclar materiales.
   B) Utilizar productos desechables.
   C) Reducir el uso de agua.
   D) Usar energía renovable.
2. **¿Por qué es crucial usar calzado de seguridad en el lugar de trabajo?**
   A) Para mantener los pies calientes.
   B) Para prevenir resbalones y caídas.
   C) Para proteger los pies contra objetos punzantes y pesados.
   D) Para mejorar la estética.
3. **¿Cuál es una práctica adecuada al usar herramientas manuales?**
   A) Usar herramientas defectuosas.
   B) Usar la herramienta adecuada para la tarea específica.
   C) Guardar las herramientas sucias.
   D) Usar herramientas sin entrenamiento.
4. **¿Cuál de las siguientes prácticas ayuda a proteger la piel en el trabajo?**
   A) No usar guantes.
   B) Aplicar protector solar regularmente.
   C) Exponer la piel directamente a sustancias químicas.
   D) No preocuparse por la exposición al sol.
5. **¿Qué acción NO ayuda a prevenir incendios?**
   A) Mantener salidas de emergencia despejadas.
   B) Dejar material inflamable cerca de fuentes de calor.
   C) Conocer las rutas de evacuación.
   D) Revisar y mantener equipamiento contra incendios regularmente.
6. **¿Qué medida es esencial al trabajar con asfalto caliente?**
   A) Trabajar sin protección.
   B) Usar guantes resistentes al calor, usar protección en cuerpo, realizar pausas activas.
   C) No preocuparse por la ventilación.
   D) Usar ropa sintética.
7. **¿Cuál es una buena práctica para prevenir el agotamiento por calor?**
   A) No beber agua durante la jornada.
   B) Tomar descansos en lugares frescos, usar ropa de trabajo adecuada, hidratarse continuamente.
   C) Trabajar sin interrupciones durante el calor extremo.
   D) Ignorar los síntomas de agotamiento por calor.
8. **¿Cuál de las siguientes es una técnica correcta para levantar objetos pesados?**
   A) Levantar con la espalda doblada.
   B) Usar las piernas para levantar.
   C) Girar el torso mientras levanta.
   D) Levantar objetos por encima de la cabeza

Pedro Vanegas

Alejandro G

Powered by CamScanner

9. ¿Qué práctica promueve una hidratación adecuada durante la jornada laboral?

A) Beber café en lugar de agua.

B) Beber agua regularmente a lo largo del día.

C) Esperar hasta tener sed para beber agua.

D) Evitar beber líquidos para prevenir interrupciones.

10. ¿Qué medida puede ayudar a prevenir accidentes de tránsito en trabajos viales?

A) Trabajar sin señalización.

B) Usar chalecos reflectantes, trabajar con señalización y delimitación, seguir instrucciones de seguridad.

C) Ignorar el tráfico.

D) No seguir los protocolos de seguridad.

11. ¿Qué puede resultar del exceso de confianza en el trabajo?

A) Mayor seguridad.

B) Reducción de accidentes.

C) Negligencia y aumento de riesgos.

D) Mejora en la calidad del trabajo.

12. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol la seguridad en el trabajo?

A) Mejora la coordinación.

B) Aumenta la capacidad de concentración.

C) Deteriora el juicio y la reacción.

D) No tiene efecto.

13. ¿Cuál es una medida efectiva para prevenir resbalones, tropiezos y caídas?

A) Dejar cables sueltos en el suelo.

B) Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas.

C) Ignorar manchas de aceite en el suelo.

D) Usar zapatos de suela lisa en superficies resbaladizas.

14. ¿Por qué es importante inspeccionar equipos y herramientas regularmente?

A) Para aumentar el número de herramientas dañadas.

B) Para asegurar su funcionamiento seguro y efectivo.

C) Para hacer el trabajo más difícil.

D) Para evitar cumplir con las normativas.

15. ¿Por qué es importante pensar antes de actuar en el trabajo?

A) Para ahorrar tiempo sin considerar riesgos.

B) Para prevenir accidentes y tomar decisiones seguras.

C) Para evitar seguir procedimientos.

D) Para aumentar la velocidad del trabajo.

16. ¿Cuál es una acción adecuada en una emergencia que requiere primeros auxilios?

A) No hacer nada y esperar ayuda profesional.

B) Aplicar conocimientos de primeros auxilios inmediatamente.

C) Ignorar la situación.

D) Mover a la persona herida sin precaución.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA	CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MONIQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	08/01/2025	83089245	$3.564.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	100.600	0		0		0	0	0	0	100.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.120.000	0	0	0	0	0	0		1.120.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	722.200	0	0	0	0	0	0		722.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	801.500				801.500	0	0	801.500			8.015	801.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	460.600	0	0	460.600	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	460.600	460.600
Pensión	2	1.842.200	1.842.200
Riesgos Laborales	1	801.500	801.500
CCF	1	460.600	460.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.564.900	3.564.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA		CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MONIQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	08/01/2025	83089245	$3.564.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022335387	GUIZA QUITIAN FERNANDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030609168	PINILLA QUINTERO LUZ IDALY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1054678073	SEGURA MORENO MARIA IRMA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1054679889	AGUDELO SAMACA JOSE DOMINGO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1054681469	CUBIDES SAAVEDRA MAYER ALONSO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF10	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	1057710789	PINILLA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1095906061	MARQUEZ CORTIZO JOSE IGNACIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	91013366	ARIZA PIZA JOSE ROBERTO	1	0			S	X																25-14	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS041	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	5	84.500	CCF10	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA	CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MONIQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y	08/01/2025	83089403	$90.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	90.500	90.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA		CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MONIQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y	08/01/2025	83089403	$90.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013623379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900905675-0	PROCIVING SAS	CL 51 71 A 18 OF 201	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	83099363	$2.463.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.100	0		0		0	0	0	0	52.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	152.100	0		0		0	0	0	0	152.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	141.800	0		0		0	0	0	0	141.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	416.100	0	0	0	0	0	0		416.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	400.100	0	0	0	0	0	0		400.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	498.800				498.800	0	0	498.800			4.988	498.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	398.000	0	0	398.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	398.000	398.000
Pensión	3	1.168.200	1.168.200
Riesgos Laborales	1	498.800	498.800
CCF	1	398.000	398.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.463.000	2.463.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900905675-0	PROCIVING SAS		CL 51 71 A 18 OF 201	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	83099363	$2.463.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018422772	LOPEZ ECHEVERRY ANDREA MARCELA	1	0			S																	25-14	2.166.667	346.700	0	0	0	0	EPS008	2.166.667	86.700	14-11	2.166.667	5	150.900	CCF24	2.166.667	86.700	0	0	0	0	0
2	CC	1018422772	LOPEZ ECHEVERRY ANDREA MARCELA	1	0			S												X					25-14	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS008	333.334	13.400	14-11	333.334	5	0	CCF24	333.334	13.400	0	0	0	0	0
3	CC	1022443543	LOPEZ FIGUEROA CAROL GISELLE	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
4	CC	1032372854	SANABRIA JIMENEZ LAUDY VIVIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1032392248	LOPERA ZAPATA LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	5	87.500	CCF24	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
6	CC	1032392248	LOPERA ZAPATA LAURA DANIELA	1	0			S												X					230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	5	0	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
7	CC	19417792	VANEGAS TORRES PEDRO ANICETO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.344.000	53.800	14-11	1.344.000	5	93.600	CCF24	1.344.000	53.800	0	0	0	0	0
8	CC	79698876	SANABRIA NUNZABA JUAN CARLOS	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474788-7	FG COMPAÑIA SAS	CRA 31 No. 25b - 93	7026739	fgcompaniasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E		83399200	$1.442.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.600				194.600	0	0	194.600			1.946	194.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	208.000	0	0	208.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	208.000	208.000
Pensión	3	832.000	832.000
Riesgos Laborales	1	194.600	194.600
CCF	1	208.000	208.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.442.600	1.442.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474788-7	FG COMPAÑIA SAS	CRA 31 No. 25b - 93	7026739	fgcompaniasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E		83399200	$1.442.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	78700064	GALARAGA MAFIOLY CARLOS ARTURO	1	0			S		X															231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	80796858	ESCARPETA ESPITIA LUIS ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1001332031	GAMBOA AVILA ANGGIE SOFIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	10999243	SANDON FLOREZ JAIDER JOSE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013623379	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	TV52A 2A 21	3142513079	JAVOLINARES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	07/01/2025	83111627	$1.262.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.500	0		0		0	0	0	0	437.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.600				243.600	0	0	243.600			2.436	243.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	21.000	0	0	21.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.500	437.500
Pensión	1	560.000	560.000
Riesgos Laborales	1	243.600	243.600
CCF	1	21.000	21.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.262.100	1.262.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013623379	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA		TV52A 2A 21	3142513079	JAVOLINARES@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	07/01/2025	83111627	$1.262.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013623379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	57	0			N																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	437.500	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	21.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900905675-0	PROCIVING SAS	CL 51 71 A 18 OF 201	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y	07/01/2025	83100346	$362.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	362.000				362.000	0	0	362.000			3.620	362.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	362.000	362.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	362.000	362.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900905675-0	PROCIVING SAS		CL 51 71 A 18 OF 201	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	OPERATIVO	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	Y	07/01/2025	83100346	$362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024488768	GARCIA GARCIA BRAYAN STIVENS	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	52965646	ARIAS RAMIREZ VIVIANA DEL PILAR	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1013623379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	56083540	JIMENEZ PEREZ CARMEN ALICIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93401974
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 54 64A 45 T 2 APTO 203	TELÉFONO:	3116093
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7950047180**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1180684293

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.280.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 1.360.000	$ 0	$ 1.360.000
SUBTOTALES:										**$ 1.360.000**	**$ 0**	**$ 1.360.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.000.000
SUBTOTALES:													**$ 1.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.000.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 41.800	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 41.800
SUBTOTALES:									**$ 41.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 41.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 93401974	BONILLA CABEZAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.000.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.000.000	$ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 8.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	14-25-COLMENA	30	$ 8.000.000	93401974	$ 41.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.401.800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18496698		PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 # 12-37	ARMENIA-QUINDIO	7463714	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1116025627	9478749300	I	2025/01/24	2024/12/10	BANCOLOMBIA	0	$1,347,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18496698	PIEDRAHITA JUAN																		25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$475,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,800,000	$264,500	0	$0	$0	No	$1,347,500
Total	**Afiliados(1)**																						$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$475,000			$0	$0			$3,800,000	$264,500		$0	$0		$1,347,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18496698		PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 # 12-37	ARMENIA-QUINDIO	7463714	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1116025627	9478749300	I	2025/01/24	2024/12/10	BANCOLOMBIA	0	$1,347,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$608,000	$0	$0	$608,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$608,000	$0	$0	$608,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$264,500	$0	$0	$264,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$264,500	$0	$0	$264,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$475,000	$0	$0	$475,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$475,000	$0	$0	$475,000
TOTAL				1	$1,347,500	$0	$0	$1,347,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901234726
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIMENTAR SOLUCIONES EN PERFORACION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 2 NORTE 1-536 TRONCAL DE OCCIDENTE	TELÉFONO:	3321619
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7955975078**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1180635510	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.616.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.616.000	$ 0	$ 1.616.000
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 859.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 859.100	$ 0	$ 859.100
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.079.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.079.500	$ 0	$ 1.079.500
SUBTOTALES:										**$ 3.554.600**	**$ 0**	**$ 3.554.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 426.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.900	$ 0	$ 0	$ 426.900
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.900	$ 0	$ 0	$ 116.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 116.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 120.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 888.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 888.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.515.600	$ 1.515.600	$ 0	$ 0	$ 1.515.600
SUBTOTALES:									**$ 1.515.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.515.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	11	$ 831.800	$ 0	$ 831.800
SUBTOTALES:			**$ 888.800**	**$ 0**	**$ 888.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002717649	AGUDELO CORTES KAREN	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI														28-30				230301-PORVENIR	3	$ 140.000	$ 22.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	3	$ 140.000	$ 5.600	$ 0	$ 5.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 140.000		$ 0	3	$ 140.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1002717649	AGUDELO CORTES KAREN	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	27	$ 1.260.000	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	27	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 50.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	27	$ 1.260.000		$ 87.700	27	$ 1.260.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1004628265	HERNANDEZ OSPINA JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1056782307	LARGO AGUIRRE MICHAEL STEVEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1077173526	BOCANEGRA ZAPATA CRISTIAN JAVIER	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1113304613	GRISALES TORRES JOSE OMAR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.320.745	$ 211.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.320.745	$ 52.900	$ 0	$ 52.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.320.745		$ 92.000	30	$ 1.320.745	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 29447766	RODRIGUEZ RAIGOZA GLORIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI														24-30				230301-PORVENIR	7	$ 303.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.600	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 12.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	$ 303.334		$ 0	7	$ 303.334	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank. COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901234726
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIMENTAR SOLUCIONES EN PERFORACION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 2 NORTE 1-536 TRONCAL DE OCCIDENTE	TELÉFONO:	3321619
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7955975078**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1180635510

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 29447766	RODRIGUEZ RAIGOZA GLORIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	23	$ 996.667		$ 69.400	23	$ 996.667	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 42136098	VEGA RAMIREZ LUZ CARIME	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 72428541	RUIZ DIAZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.424.468	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.424.468	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.424.468		$ 99.200	30	$ 1.424.468	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79780372	COTES JIMENEZ CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO		SI								01-30										230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 93473073	PERDOMO GUTIERREZ JOSE FABIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 94262242	RODRIGUEZ RAIGOSA RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.369.149	$ 219.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.369.149	$ 54.800	$ 0	$ 54.800	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.369.149		$ 95.300	30	$ 1.369.149	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 94263607	GALLEGO OSORIO FABIO NELSON	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.847.800**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900227032	6	CRIPTON SECURITY LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CRIPTON BOGOTA	CALLE 25 B 74 B 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2634090	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1163326449	9479751120	E	2024/12/09	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA		$7,154,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DUITAMA SANTANDER (3 Afiliados)																							$3,250,000	$494,000			$3,250,000	$104,000			$3,250,000	$104,000			$3,250,000		$113,200		$0	$0		$815,200
Centro de Trabajo: DUITAMA SANTANDER (3 Afiliados)																							$3,250,000	$494,000			$3,250,000	$104,000			$3,250,000	$104,000			$3,250,000		$113,200		$0	$0		$815,200
Ciudad: BARBOSA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							$3,250,000	$494,000			$3,250,000	$104,000			$3,250,000	$104,000			$3,250,000		$113,200		$0	$0		$815,200
1	CC	1099215464	JEREZ LONDOÑO JHON JAIRO	X																	230201	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	4.350%	$28,300	15	$0	$0	Si	$184,300
2	CC	1099204536	NIETO OLARTE RAUL ALEXANDER										X								230301	15	$650,000	$78,000	EPS037	15	$650,000	$0	CCF40	15	$650,000	$0	14-4	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$78,000
3	CC	1099204536	NIETO OLARTE RAUL ALEXANDER																		230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	4.350%	$28,300	15	$0	$0	Si	$184,300
4	CC	1099209124	RODRIGUEZ OSORIO MICHAEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DUITAMA (19 Afiliados)																							$22,403,338	$3,581,600			$22,403,338	$893,000			$22,403,338	$893,000			$22,403,338		$971,600		$0	$0		$6,339,200
Centro de Trabajo: R IV DUITAMA (19 Afiliados)																							$22,403,338	$3,581,600			$22,403,338	$893,000			$22,403,338	$893,000			$22,403,338		$971,600		$0	$0		$6,339,200
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (19 Afiliados)																							$22,403,338	$3,581,600			$22,403,338	$893,000			$22,403,338	$893,000			$22,403,338		$971,600		$0	$0		$6,339,200
5	CC	1099207288	BAEZ LANDEROS ELIUD FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
6	CC	1004049542	BARAHONA UBAQUE DEYBER ANDRES																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
7	CC	1053613985	CUEVAS NIÑO LIBARDO ANDRES	X																	230301	22	$953,334	$152,600	EPS008	22	$953,334	$38,200	CCF10	22	$953,334	$38,200	14-4	22	$953,334	4.350%	$41,500	22	$0	$0	Si	$270,500
8	CC	1007114167	DIAZ RODRIGUEZ ARNOL STIVEN		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF10	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	4.350%	$1,900	1	$0	$0	Si	$12,500
9	CC	9635779	FARIAS PINEDA LUIS ALFONSO	X																	230301	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF10	22	$953,334	$38,200	14-4	22	$953,334	4.350%	$41,500	22	$0	$0	Si	$270,500
10	CC	7224682	GOMEZ CUEVAS LEONEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
11	CC	1116549260	GOMEZ VELASQUEZ LUIS ALFONSO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
12	CC	1052414654	GONZALEZ PEDRAZA ANDRES FELIPE										X								230301	1	$43,334	$5,300	EPS005	1	$43,334	$0	CCF10	1	$43,334	$0	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,300
13	CC	1052414654	GONZALEZ PEDRAZA ANDRES FELIPE																		230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF10	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	4.350%	$54,700	29	$0	$0	Si	$356,400
14	CC	9525684	GUEVARA AVELLA JOSE RAMON		X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
15	CC	1054658636	GUTIERREZ VALLEJO JORGE IVAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
16	CC	1007329068	HERNANDEZ CAMACHO JOSE MARIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600

Planilla Resumen

| | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901782743-7	PAVIMENTOS VS SAS	CR 89 70 B 28	3046318934	LILYLEON96@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	15/01/2025	83393540	$158.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	10.800	0		0		0	1	100	0	10.900	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.800	0		0		0	1	100	0	1.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.600	0		0		0	1	100	0	3.700	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.800	0		0		0	1	100	0	1.900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.800	0		0		0	1	100	0	1.900	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	1.800	0		0		0	1	100	0	1.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	21.000	0	0	0	0	1	100	0	21.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	21.000	0	0	0	0	1	100	0	21.100	3
231001	Colfondos	800227940-6	14.000	0	0	0	0	1	100	0	14.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	21.000	0	0	0	0	1	100	0	21.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	37.200				37.200	1	100	37.300			372	37.300	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	21.600	1	100	21.700	12

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901782743-7	PAVIMENTOS VS SAS		CR 89 70 B 28	3046318934	LILYLEON96@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	15/01/2025	83393540	$158.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	21.600	22.200
Pensión	4	77.000	77.400
Riesgos Laborales	1	37.200	37.300
CCF	1	21.600	21.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	157.400	158.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901782743-7	PAVIMENTOS VS SAS		CR 89 70 B 28	3046318934	LILYLEON96@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	15/01/2025	83393540	$158.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000120293	RODRIGUEZ CUADROS YEFFERSON EDUARDO	1	0			S	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
2	CC	1005460766	VARGAS HERNANDEZ FERNEY	1	0			S	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
3	CC	1024540897	VALDERRAMA GOMEZ JHONATAN ANDRES	1	0			S	X	X															231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS010	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
4	CC	1099206076	ARDILA MARIN ROBINSON	1	0			S	X	X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
5	CC	1099214338	BAYONA ORTIZ CRISTIAN JAVIER	1	0			S	X	X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
6	CC	1124242938	MONTAÑEZ URREA WILSON EDUARDO	1	0			S	X	X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
7	CC	11259209	ESCOBAR JURADO EISLER FABIAN	1	0			S	X	X															231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS042	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
8	CC	3172780	BENITEZ RODRIGUEZ JOSE CLEMENTE	1	0			S	X	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
9	CC	79668216	VARGAS HERNANDEZ SEGUNDO GREGORIO	1	0			S	X	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
10	CC	80560257	TRIVIÑO BUSTOS CESAR AUGUSTO	1	0			S	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
11	CC	91011725	GUERRERO FORERO ISAIAS	1	5			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
12	PT	957336	BETANCOURT RUIZ JOSE LUIS	1	0			S		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO MONIQUIRA	SITEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de aprobacion	abr-24
	CONSORCIO MONIQUIRA	Version:	1
	CHECK LIST RETROEXCAVADORA	Página:	1 de 2

Semana del 16 al 21 de Diciembre 24

Proyecto: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA- TOGUI, MUROS DE CONTENCION — Marca: SANY — Modelo: 2025

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
	CONDICION	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES													
De trabajo delanteras (altas y bajas)		X		X		✓		✓		✓		✓	
De trabajo traseras		X		X		✓		✓		✓		✓	
Direccionales delanteras		X		X		✓		✓		✓		✓	
Direccionales traseras		X		X		✓		✓		✓		✓	
De stop y señales traseras		X		X		✓		✓		✓		✓	
CABINA													
Protección antivuelco		X		X		✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad		X		X		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendios		X		X		✓		✓		✓		✓	
Asientos en buen estado (dispositivo de giro)		X		X		✓		✓		✓		✓	
vidrio panorámico en buen estado		X		X		✓		✓		✓		✓	
Indicadores (hidráulico refrigerante,horometro, corriente, aceite motor)		X		X		✓		✓		✓		✓	
Tubo de escape (exhosto)		X		X		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso- pito		X		X		✓		✓		✓		✓	
Espejos		X		X		✓		✓		✓		✓	
Escalera y apoyo de acceso		X		X		✓		✓		✓		✓	
Palancas y pedales en buen estado		X		X		✓		✓		✓		✓	
Batrias cables		X		X		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO													
Control de fugas hidraulicas		X		X		✓		✓		✓		✓	
Kit Ambiental		X		X		✓		✓		✓		✓	
Estado de pasadores (bastidor, desgarrador)		X		X		✓		✓		✓		✓	
Estado de pasadores (brazo y balde)		X		X		✓		✓		✓		✓	
Gato estabilizadores		X		X		✓		✓		✓		✓	
Mecanismos de giro(Brazo excavadora)		X		X		✓		✓		✓		✓	
Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)		X		X		✓		✓		✓		✓	
Frenos de servicio		X		X		✓		✓		✓		✓	
Mandos de estacionamiento (frenos de emergencias)		X		X		✓		✓		✓		✓	
Estado general desgarrador (balde)		X		X		✓		✓		✓		✓	
Mandos de levante del Brazo		X		X		✓		✓		✓		✓	
Cilindros en buen estado		X		X		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS													
En buen estado(sin fisuras, cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		✓							
Huellas en buen estado		X		X		✓							
La retroexcavadora es operativa si ✓ **no** ___		X		X									

HOROMETRO

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERBACIONES
LUNES	133.0	143.2	10	
MARTES	143.2	153	10	
MIERCOLES	153 162	162	9	
JUEVES	162	173.6	9.6	
VIERNES	173.6	183.9	10.3	
SABADO	183.9	193.1	9.2	
DOMINGO	192.1	198.9	5.8	
FIRMA DE OPERARIO			CEDULA:	

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

	SITEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de aprobacion	abr-24
CONSORCIO MONIQUIRA	CONSORCIO MONIQUIRA	Version:	1
	CHECK LIST RETROEXCAVADORA	Página:	1 de 2

Semana del 09 al 14 de Diciembre Marca: SANY Modelo: 2025

Proyecto: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA - TOGUI MUROS DE CONTENCION

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
	CONDICION	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES													
De trabajo delanteras (altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
De trabajo traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
De stop y señales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA													
Protección antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Asientos en buen estado (dispositivo de giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio panorámico en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores (hidráulico refrigerante horometro, corriente aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tubo de escape (exhosto)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso- pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Escalera y apoyo de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palancas y pedales en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Faltas cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO													
Sistema de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Kit Ambiental		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de pasadores (pastidor desgarrador)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de pasadores (brazo y balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Gato estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mecanismos de giro(Brazo excavadora)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema hidraulico en buen estado (mangueras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Frenos de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de estacionamiento (Frenos de emergencias)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cucharon general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de levante del Brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS													
En buen estado(sin fisuras, cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Huellas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La retroexcavadora es operativa si X no		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HOROMETRO

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERSACIONES
LUNES	67.6	78.4	9	
MARTES	78.4	89.0	11	
MIERCOLES	89.0	100.7	11	
JUEVES	100.7	111.8	11	
VIERNES	111.8	122.8	11	
SABADO	122.8	133.0	11	
DOMINGO				
FIRMA DE OPERARIO	[signature]		CEDULA	80.048.157

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRA	SITEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de aprobacion	abr-24
	CONSORCIO MONIQUIRA	Version:	1
	CHECK LIST RETROEXCAVADORA	Página:	1 de 2

Semana del 03 al 07 de 2024 Diciembre Marca: SANY Modelo: 2025

Proyecto: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA- TOGUI. MUROS DE CONTENCION

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
	CONDICION	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES													
De trabajo delanteras (altas y bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
De trabajo traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
De stop y señales traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA													
Protección antivuelco				✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendios				✓		✓		✓		✓		✓	
Asientos en buen estado (dispositivo de giro)				✓		✓		✓		✓		✓	
vidrio panorámico en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores (hidráulico refrigerante,horometro, corriente, aceite motor)				✓		✓		✓		✓		✓	
Tubo de escape (exhosto)				✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso- pito				✓		✓		✓		✓		✓	
Espejos				✓		✓		✓		✓		✓	
Escalera y apoyo de acceso				✓		✓		✓		✓		✓	
Palancas y pedales en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
Batrias cables				✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO													
Control de fugas hidraulicas				✓		✓		✓		✓		✓	
Kit Ambiental				✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de pasadores (bastidor, desgarrador)				✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de pasadores (brazo y balde)				✓		✓		✓		✓		✓	
Gato estabilizadores				✓		✓		✓		✓		✓	
Mecanismos de giro(Brazo excavadora)				✓		✓		✓		✓		✓	
Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)				✓		✓		✓		✓		✓	
Frenos de servicio				✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de estacionamiento (frenos de emergencias)				✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general desgarrador (balde)				✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de levante del Brazo				✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros en buen estado													
LLANTAS													
En buen estado(sin fisuras, cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
Huellas en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
La retroexcavadora es operativa si ___ no ___				✓		✓		✓		✓		✓	

HOROMETRO

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERBACIONES
LUNES				
MARTES	23.9	30.8	6.9	
MIERCOLES	30.8	39.2	8.4	
JUEVES	39.2	47.0	7.8	
VIERNES	47.0	58.2	11,2	
SABADO	58.2	67.6	9.4	
DOMINGO				
FIRMA DE OPERARIO			CEDULA:	80.048.157

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRA	CONSORCIO MONIQUIRA	Fecha de aprobacion 02/04/2024
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version:2
	CHECK LIST VOLQUETA	Página: 1 de 2

MODELO 2021 | MARCA: INTERNATIONAL

INSPECCIONADO POR: PEDRO VANEGAS | SEMANA DEL 16 AL 21 MES: 12 DE: 2024

SOAT 11-12-2025 | TECNOMECANICA: 13-12-2025 | PLACAS: JTX 454

ITEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Licencia de transito (Legible y disponible en el vehiculo)	X		X		X		X		X		X		
SOAT	X		X		X		X		X		X		
Revision tecnico mecánica y de gases (Vigente)	X		X		X		X		X		X		
B. DOCUMENTACION DEL CONDUCTOR													
Licencia de conducción (Vigente)	X		X		X		X		X		X		
EPS- ARL-ARP	X		X		X		X		X		X		
Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X		X		X		X		X		X		
C. ESTADO MECANICO													
Niveles de fluido	X		X		X		X		X		X		
Estado y tension de correas	X		X		X		X		X		X		
Estado y sujecion de las mangueras	X		X		X		X		X		X		
Sin fugas de fluidos	X		X		X		X		X		X		
Estado y sujecion de la bateria (bornes y cables)	X		X		X		X		X		X		
D. PARTE EXTERNA													
Estado general de la latoneria y pintura	X		X		X		X		X		X		
Estado de las puertas	X		X		X		X		X		X		
Espejo retrovisor	X		X		X		X		X		X		
Vidrios parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X		X		X		X		X		X		
E. CARROCERIA VOLQUETA													
Soportes y grapas	X		X		X		X		X		X		
Estado general del volquete	X		X		X		X		X		X		
Compuerta	X		X		X		X		X		X		
Sistema de levante de volqueta	X		X		X		X		X		X		
Bastidor	X		X		X		X		X		X		
Talpa de protección de la carga	X		X		X		X		X		X		
F. PARTES DE LA VOLQUETA													
Cinturón de seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X		X		
Parasoles sujeción y estado	X		X		X		X		X		X		
Luz de techo	X		X		X		X		X		X		
Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		
Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X		X		X		X		X		X		
G. EQUIPO DE PREVENCION													
Cato. Cruceta. dos señales de carretera en forma de triangulo. Dos tacos para bloqueo	X		X		X		X		X		X		
Botiquin	X		X		X		X		X		X		
Extintor	X		X		X		X		X		X		
LA VOLQUETA ES OPERATIVA- SI O NO	X		X		X		X		X		X		
FIRMA CONDUCTOR													Cc: 1941 7742

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA	KILOMETRAJE	OBSERVACIONES
LUNES	110692	
MARTES	110721	
MIERCOLES	110742	
JUEVES	110760	
VIERNES	110777	
SABADO	110820	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRA	CONSORCIO MONIQUIRA	Fecha de aprobacion 02/04/2024
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version:2
	CHECK LIST VOLQUETA	Página: 1 de 2

MODELO: 2021 | MARCA: INTERNATIONAL

INSPECCIONADO POR: PEDRO VANEGAS | SEMANA DEL 9 AL 14 MES: 12 DE: 2024

SOAT: 13-12-2024 | TECNOMECANICA:12-12-2024 | PLACAS: JTX 454

ITEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO													
Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo)	X		X		X		X		X		X		
SOAT	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente)	X		X		X		X		X		X		
B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR													
Licencia de conducción (Vigente)	X		X		X		X		X		X		
EPS- ARL-AFP	X		X		X		X		X		X		
Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X		X		X		X		X		X		
C. ESTADO MECÁNICO													
Niveles de fluido	X		X		X		X		X		X		
Estado y tensión de correas	X		X		X		X		X		X		
Estado y sujeción de las mangueras	X		X		X		X		X		X		
Sin fugas de fluidos	X		X		X		X		X		X		
Estado y sujeción de la bateria (bornes y cables)	X		X		X		X		X		X		
D. PARTE EXTERNA													
Estado general de la latoneria y pintura	X		X		X		X		X		X		
Estado de las puertas	X		X		X		X		X		X		
Espejo retrovisor	X		X		X		X		X		X		
Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X		X		X		X		X		X		
E. CARROCERÍA VOLQUETA													
Soportes y grapas	X		X		X		X		X		X		
Estado general del volquete	X		X		X		X		X		X		
Compuerta	X		X		X		X		X		X		
Sistema de levante de volqueta	X		X		X		X		X		X		
Bastidor	X		X		X		X		X		X		
Carpa de protección de la carga	X		X		X		X		X		X		
F. PARTES DE LA VOLQUETA													
Cinturon de seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X		X		
Parasoles sujeción y estado	X		X		X		X		X		X		
Luz de techo	X		X		X		X		X		X		
Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		
Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X		X		X		X		X		X		
G. EQUIPO DE PREVENCIÓN													
Gato. Cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo, Dos tacos para bloqueo	X		X		X		X		X		X		
Botiquin	X		X		X		X		X		X		
Extintor	X		X		X		X		X		X		
LA VOLQUETA ES OPERATIVA- SI O NO	X		X		X		X		X		X		
FIRMA CONDUCTOR											Cc: 1947792		

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA	KILOMETRAJE	OBSERVACIONES
LUNES	110479	
MARTES	110521	
MIERCOLES	110563	
JUEVES	110606	
VIERNES	110649	
SABADO	110686	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRA	CONSORCIO MONIQUIRA	Fecha de aprobacion 02/04/2024
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version:2
	CHECK LIST VOLQUETA	Página: 1 de 2

MODELO: 2021 | MARCA: INTERNATIONAL

INSPECCIONADO POR: PEDRO VANEGAS | SEMANA DEL 2 AL 7 MES: 12 DE: 2024

SOAT: 13-12-2024 | TECNOMECANICA:12-12-2024 | PLACAS: JTX 454

ITEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo)	X		X		X		X		X		X		
SOAT	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente)	X		X		X		X		X		X		
B. DOCUMENTACION DEL CONDUCTOR													
Licencia de conducción (Vigente)	X		X		X		X		X		X		
EPS- ARL-AFP	X		X		X		X		X		X		
Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X		X		X		X		X		X		
C. ESTADO MECANICO													
Niveles de fluido	X		X		X		X		X		X		
Estado y tensión de correas	X		X		X		X		X		X		
Estado y sujecion de las mangueras	X		X		X		X		X		X		
Sin fugas de fluidos	X		X		X		X		X		X		
Estado y sujecion de la bateria (bornes y cables)	X		X		X		X		X		X		
D. PARTE EXTERNA													
Estado general de la latoneria y pintura	X		X		X		X		X		X		
Estado de las puertas	X		X		X		X		X		X		
Espejo retrovisor	X		X		X		X		X		X		
Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X		X		X		X		X		X		
E. CARROCERIA VOLQUETA													
Soportes y grapas	X		X		X		X		X		X		
Estado general del volquete	X		X		X		X		T		X		
Compuerta	X		X		X		X		X		X		
Sistema de levante de volqueta	X		X		X		X		X		X		
Bastidor	X		X		X		X		X		X		
Carpa de protección de la carga	X		X		X		X		X		X		
F. PARTES DE LA VOLQUETA													
Cinturón de seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X		X		
Parasoles sujecion y estado	X		X		X		X		X		X		
Luz de techo	X		X		X		X		X		X		
Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		
Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X		X		X		X		X		X		
G. EQUIPO DE PREVENCION													
Gato Cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo Dos tacos para bloqueo	X		X		X		X		X		X		
Botiquin	X		X		X		X		X		X		
Extintor	X		X		X		X		X		X		
LA VOLQUETA ES OPERATIVA- SI O NO	X		X		X		X		X		X		

FIRMA CONDUCTOR | Cc: 1941742

OBSERVACIONES GENERALES.

DIA	KILOMETRAJE	OBSERVACIONES
LUNES	110066	
MARTES	110115	
MIERCOLES	110355	
JUEVES	110382	
VIERNES	110414	
SABADO	110447	

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Versión 02
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	Fecha 04-06-2024

PLACA DEL VEHICULO	HGT 066	Semana del 2 al 8 de Diciembre 2024	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA DE PLATON		
CONDUCTORES	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.022.443.543-19.417.792	
	NOMBRE Y APELLIDOS	CAROL LOPEZ- PEDRO VANEGAS	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	B1-C3
		VIGENCIA	14-01-2031

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	ANO
Seguro Obligatorio (soat)	12	1	2025
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	27	12	2024
Licencia de Conducción del conductor	14	1	2031

Elementos	C	N
Extintor	X	
Equipo de carrete	X	
Botiquín	X	

II. VERIFICACION DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Estado de Comodidad**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Silleteria (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Nivel de agua de la bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.10	Fugas de liquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.7	Velocimetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Chasis y carroceria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.3	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.4	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Escaneado con CamScanner

6.5	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.5	Luces Medias	/			/			/			/			/			/					
	Luces Altas	/			/			/			/			/			/					
	Luces Bajas	/			/			/			/			/			/					
	Direccional Izquie. Delant.	/			/			/			/			/			/					
	Direccional Derec. Delant.	/			/			/			/			/			/					
	Direccional Izquie. Trasera	/			/			/			/			/			/					
	Direccional Derec. Trasera	/			/			/			/			/			/					
	Luces de Parqueo	/			/			/			/			/			/					
	Luz Freno	/			/			/			/			/			/					
	Luz Reverso	/			/			/			/			/			/					
	L. Antiniebla Exploradoras	/			/			/			/			/			/					
6.6	**Estado Llantas**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.6	Delantera Derecha	/			/			/			/			/			/					
	Delantera Izquierda	/			/			/			/			/			/					
	Trasera Derecha	/			/			/			/			/			/					
	Trasera Izquierda	/			/			/			/			/			/					
	Repuesto	/			/			/			/			/			/					
	Presion aire llanta	/			/			/			/			/			/					
	Rines	/			/			/			/			/			/					
6.7	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.7	Estado de los Frenos	/			/			/			/			/			/					
	Freno de Mano	/			/			/			/			/			/					
	Pastillas	/			/			/			/			/			/					
7	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1	Instalaciones electricas	/			/			/			/			/			/					
7.2	Clutch	/			/			/			/			/			/					
7.3	Exosto	/			/			/			/			/			/					
7.5	Salto de cambios	/			/			/			/			/			/					
7.6	Cambios suaves	/			/			/			/			/			/					
7.7	Guaya del acelerador	/			/			/			/			/			/					
7.8	Sistema de embrague	/			/			/			/			/			/					
7.9	Encendido	/			/			/			/			/			/					
7.10	Sincronizacion	/			/			/			/			/			/					
7.11	Placas	/			/			/			/			/			/					

Observaciones:

Firma del Conductor

Lunes: 127852 - Martes: 127710 Miercoles: 127741 Jueves 127838
VIERNE 127901 - Sabado. 127984

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Versión 02
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	Fecha 04-06-2024

PLACA DEL VEHICULO	HGT 066	Semana del 9 al 14 de Diciembre 2024	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA DE PLATON		
CONDUCTORES	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.022.443.543 19.417.792	
	NOMBRE Y APELLIDOS	CAROL LOPEZ- PEDRO VANEGAS	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORÍA	B1 C3
		VIGENCIA	14-01-2031

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Seguro Obligatorio (soat)	12	1	2025
Revision Tecnomecánica y Certificación de Gases	27	12	2024
Licencia de Conducción del conductor	14	1	2031

Elementos	C	N
Extintor	X	
Equipo de carrete	X	
Botiquin	X	

II. VERIFICACION DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	**Estado de Presentación**																					
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Estado de Comodidad**																					
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Silleteria (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Niveles y perdidas de liquidos**																					
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Nivel de agua de la bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Nivel de aceite hidrául co	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.10	Fugas de liquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Tablero de Control**																					
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Odometro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.7	Velocimetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Pasiva**																					
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Chasis y carroceria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	**Seguridad Activa**																					
6.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.3	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.4	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Escaneado con CamScanner

6.5	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.5	Luces Medias	/			/			/			/			/			/						
	Luces Altas	/			/			/			/			/			/						
	Luces Bajas	/			/			/			/			/			/						
	Direccional Izquie. Delant	/			/			/			/			/			/						
	Direccional Derec. Delant	/			/			/			/			/			/						
	Direccional Izquie. Trasera	/			/			/			/			/			/						
	Direccional Derec. Trasera	/			/			/			/			/			/						
	Luces de Parqueo	/			/			/			/			/			/						
	Luz Freno	/			/			/			/			/			/						
	Luz Reverso	/			/			/			/			/			/						
	L. Antiniebla Exploradoras	/			/			/			/			/			/						
6.6	**Estado Llantas**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.6	Delantera Derecha	/			/			/			/			/			/						
	Delantera Izquierda	/			/			/			/			/			/						
	Trasera Derecha	/			/			/			/			/			/						
	Trasera Izquierda	/			/			/			/			/			/						
	Repuesto	/			/			/			/			/			/						
	Presión aire llanta	/			/			/			/			/			/						
	Rines	/			/			/			/			/			/						
6.7	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.7	Estado de los Frenos	/			/			/			/			/			/						
	Freno de Mano	/			/			/			/			/			/						
	Pastillas	/			/			/			/			/			/						
7	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Instalaciones electricas	/			/			/			/			/			/						
7.2	Clutch	/			/			/			/			/			/						
7.3	Exosto	/			/			/			/			/			/						
7.5	Salto de cambios	/			/			/			/			/			/						
7.6	Cambios suaves	/			/			/			/			/			/						
7.7	Guaya del acelerador	/			/			/			/			/			/						
7.8	Sistema de embrague	/			/			/			/			/			/						
7.9	Encendido	/			/			/			/			/			/						
7.10	Sincronización	/			/			/			/			/			/						
7.11	Placas	/			/			/			/			/			/						

Observaciones

Firma del Conductor

Lunes: 128058 Martes 128142 Miercoles. 128227

Jueves: 128298 Viernes: 128 391 Sabado: 128 452

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Version 02
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	Fecha 04-06-2024

PLACA DEL VEHICULO	HGT 066	Semana del 16 al 21 de Diciembre 2024	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA DE PLATON		
CONDUCTORES	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.022.443.341	19.417.792
	NOMBRE Y APELLIDOS	CAROL LOPEZ	PEDRO VANEGAS
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA: B1 C3	
		VIGENCIA: 14-01-2031	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	ANO
Seguro Obligatorio (soat)	12	1	2025
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	27	12	2024
Licencia de Conducción del conductor	14	1	2031

Elementos	C	N
Extintor	X	
Equipo de carretera	X	
Botiquín	X	

II. VERIFICACION DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	**Estado de Presentación**																					
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Estado de Comodidad**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Silleteria (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Nivel de agua de la bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Nivel de aceite hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.10	Fugas de liquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.6	Tacometro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.7	Velocimetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Chasis y carroceria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.3	Estado suspension Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6.4	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Escaneado con CamScanner

6.5	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.5	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant																						
	Direccional Derec. Delant																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
6.6	**Estado Llantas**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.6	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presion aire llanta																						
	Rines																						
6.7	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.7	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
7	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Instalaciones electricas																						
7.2	Clutch																						
7.3	Exosto																						
7.5	Salto de cambios																						
7.6	Cambios suaves																						
7.7	Guaya del acelerador																						
7.8	Sistema de embrague																						
7.9	Encendido																						
7.10	Sincronizacion																						
7.11	Placas																						

Observaciones

Firma del Conductor

Lunes: 128514. MARTES 128591 MIERCOLES 128861

Jueves: 128740 Viernes: 128788 Sabado 128836

Tecnomecanica Vence 27-12-24

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Versión 02
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	Fecha 04-06-2024

PLACA DEL VEHICULO	HGT 066	Semana del 13 al 23 de Diciembre 2024	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA DE PLATON		
CONDUCTORES	DOCUMENTO IDENTIDAD	1 022 443 543 19 417 792	
	NOMBRE Y APELLIDOS	CAROL LOPEZ - PEDRO VANEGAS	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	B1 C3
		VIGENCIA	14 01 2031

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Seguro Obligatorio (soat)	12	1	2025
Revision Tecnomecanica y Certificacion de Gases	27	12	2024
Licencia de Conducción del conductor	14	1	2031

Elementos	C	N
Extintor	X	
Equipo de carrete	X	
Botiquin	X	

II. VERIFICACION DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	**Estado de Presentación**																					
1.1	Aseo interno	/																				
1.2	Aseo Externo	/																				
1.3	Latas	/																				
1.4	Pintura	/																				
2	**Estado de Comodidad**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	/																				
2.2	Silleteria (Anclaje, estado)	/																				
2.3	Encendedor	/																				
2.4	Luz Interior o de techo	/																				
3	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	/																				
3.2	Nivel del liquido de frenos	/																				
3.3	Nivel de agua del radiador	/																				
3.4	Nivel de agua de la bateria	/																				
3.5	Nivel de aceite hidraulico	/																				
3.6	Fugas de A.C.P.M	/																				
3.7	Fugas de Agua	/																				
3.8	Fugas de Aceite de transmision	/																				
3.9	Fuga aceite de caja	/																				
3.10	Fugas de liquidos de frenos	/																				
4	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	/																				
4.2	Luces de Tablero	/																				
4.3	Nivel de Combustible	/																				
4.4	Odometro	/																				
4.5	Pito	/																				
4.6	Tacometro	/																				
4.7	Velocimetro	/																				
4.8	Indicador de Aceite	/																				
4.9	Indicador de Temperatura	/																				
5	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	/																				
5.2	Chasis y carroceria	/																				
5.3	Cristales (Vidrios)	/																				
5.4	Apoyacabezas	/																				
5.5	Estado Espejos	/																				
	Espejo Lateral Derecho	/																				
	Espejo Lateral Izquierdo	/																				
	Espejo Retrovisor	/																				
6	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1	Estado de la Dirección	/																				
6.2	Estado Suspensión Delantera	/																				
	Amortiguadores	/																				
6.3	Estado suspension Trasera	/																				
	Amortiguadores	/																				
6.4	Estado Parabrisas	/																				
	Vidrio Frontal	/																				
	Limpiabrisas Derecho	/																				
	Limpiabrisas Izquierdo	/																				
	Lavaparabrisas	/																				

Escaneado con CamScanner

		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.5	**Estado de Luces**																					
6.5	Luces Medias	✓																				
	Luces Altas	✓																				
	Luces Bajas	✓																				
	Direccional Izquie. Delant.	✓																				
	Direccional Derec. Delant.	✓																				
	Direccional Izquie. Trasera	✓																				
	Direccional Derec. Trasera	✓																				
	Luces de Parqueo	✓																				
	Luz Freno	✓																				
	Luz Reverso	✓																				
	L. Antineblia Exploradoras	✓																				
6.6	**Estado Llantas**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.6	Delantera Derecha	✓																				
	Delantera Izquierda	✓																				
	Trasera Derecha	✓																				
	Trasera Izquierda	✓																				
	Repuesto	✓																				
	Presion aire llanta	✓																				
	Rines	✓																				
6.7	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.7	Estado de los Frenos	✓																				
	Freno de Mano	✓																				
	Pastillas	✓																				
7	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1	Instalaciones electricas	✓																				
7.2	Clutch	✓																				
7.3	Exosto	✓																				
7.5	Salto de cambios	✓																				
7.6	Cambios suaves	✓																				
7.7	Guaya del acelerador	✓																				
7.8	Sistema de embrague	✓																				
7.9	Encendido	✓																				
7.10	Sincronizacion	✓																				
7.11	Placas	✓																				

Observaciones

Firma del Conductor

Junes 128915

Tecnomecanica vence 27-12-24

Escaneado con CamScanner

JM EQUIPOS	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: O-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada Hoja 1 de 2

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5807

INSTRUMENTO:	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MARCA:	RUIDE	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	30 DE JUNIO DE 2025
REFERENCIA:	RQS	**CLIENTE:**	PROCIVING SAS
PRECISIÓN ANGULAR R:	5"	**CC:**	900905675
PRECISIÓN A DISTANCIA:	2mm + 2ppm	**DIRECCIÓN:**	CALLE 51 # 71A - 18 - OF 201
SERIAL:	288988	**CIUDAD:**	BOGOTA, D.C., Bogota
		CELULAR:	3142513079

DATOS DE TRAZABILIDAD EQUIPO PATRON UTILAZADO PARA REALIZAR EL AJUSTE

SURVEY RENTAL & SALES SAC EXPIDE CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 25583-23 PARA ESTACION TOTAL MARCA GEOMAX REFERENCIA ZOOM 25 1" SERIAL: 2839480.

METODO DE AJUSTE UTILIZADO

SUSTITUCION O (TRANSFERENCIA) MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE CON PATRON DE TRABAJO LAS MEDIDAS MATERIALIZADAS DE REFERENCIA, LAS CUALES SERAN COMPARADAS CON LOS VALORES DEL EQUIPO A REALIZAR EL AJUSTE PARA POSTERIORMENTE APLICAR LA CORRECCION DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE
NIVELES TABULARES Y ESFERICOS
VERTICALIDAD
OPTICA GENERAL
EJE VERTICAL Y HORIZONTAL
FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES
PLOMADA OPTICA Y/O LASER

AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES

ACEPTABLE

INSPECCIÓN Y AJUSTE SISTEMA ANGULAR

INSPECCIÓN DE ENTRADA

POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	90°	00'	40"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	269°	59'	09"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	180°	00'	05"
ERROR OBSERVADO V	00°	00'	11"
ERROR OBSERVADO H	00°	00'	5"

INSPECCIÓN DE SALIDA

POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	90°	00'	00"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	269°	59'	57"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	180°	00'	02"
ERROR OBSERVADO V	00°	00'	3"
ERROR OBSERVADO H	00°	00'	2"

MENSURADO
N°1 PRISMA; N°2 LASERA; N°3 DIANA

MENSURANDO	PATRON	EQUIPO AJUSTADO	DIFERENCIA
N°1	11.591	1.591	0
N°2	11.620	11.620	0
N°3	11.605	11.605	0

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon
Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.

Escaneado con CamScanner

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5807

INSTRUMENTO:	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MARCA:	RUIDE	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	30 DE JUNIO DE 2025
REFERENCIA:	RQS	**CLIENTE:**	PROCIVING SAS
SERIAL:	288988	**CC:**	900905675

CONDICIONES PRESENTES EN EL LABORATORIO EN EL PROCESO DE AJUSTE

TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA: 22°C
HUMEDAD RELATIVA MINIMA: 63%
PRESION ATMOSFERICA: 760 mmHg

TEMPERATURA MAXIMA: 25°C
HUMEDAD RELATIVA MAXIMA 69%

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR, COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO S/N:12-0663

	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES
COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO	
COMPENSADOR ELECTRÓNICO	
AJUSTE Y VERIFICACIÓN	**ACEPTABLE**

INSPECCIÓN EDM SOBRE LÍNEA BASE 17.006 m (DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 25°C, PRESIÓN ATMOSFERICA 760mmhg, CONSTANTE DEL PRISMA -30

	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES
PRISMAS	
MEDIDA DISTANCIA	
CONSTANTE DEL PRISMA	
CONSTANTE PPM	**ACEPTABLE**

CONTROLES Y VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA

	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES
TECLADO	
DISPLAY	
ACCESO MEMORIA	
BATERÍA	
COMUNICACIÓN DISPOSITIVO EXTERNO	**ACEPTABLE**

JMENDOZA Equipos S.A.S
NIT 900.374.226-1
TÉCNICO JM EQUIPOS

JM EQUIPOS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REALIZANDO EL AJUSTE Y/O REPARACION (SEGÚN PROTOCOLO DE NORMA ISO 9001:2015 Y BASADOS EN PROCEDIMIENTOS DE NORMA ISO 17123-3) Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

CERTIFICADO POR:

SUPERVISOR DE LABORATORIO **FIRMA:**_____

Este certificado no es válido sin el simbolo de aceptación, no puede ser reproducido parcialmente, excepto en su totalidad, con autorización previa por escrito del servicio técnico de JM EQUIPOS.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon
Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526

Escaneado con CamScanner

JM EQUIPOS	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: O-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada Hoja 1 de 2

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5808

INSTRUMENTO:	Nivel	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MARCA:	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	30 DE JUNIO DE 2025
REFERENCIA:	AT-B4A	**CLIENTE:**	PROCIVING SAS
SERIAL:	WP097336	**CC:**	900905675
		DIRECCIÓN:	CALLE 51 # 71A - 18 - OF 201
		CIUDAD:	BOGOTA, D.C., Bogota
		CELULAR:	3142513079

DATOS DE TRAZABILIDAD EQUIPO PATRON UTILAZADO PARA REALIZAR EL AJUSTE

PATRON N°1:

LABORATORIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS- LACET DEL CDHC-SENA EXPIDE CERTIFICADO DE CALIBRACION N° CAL-2023-0006 PARA NIVEL TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX REFERENCIA ZOOM ZAL232 SERIAL: 214232213376.

PATRON N°2:

LABORATORIO DE METROLOGIA ICONTEC EXPIDE CERTIFICADO N°56959 PARA CINTA METRICA MARCA STRAPPING REFERENCIA QK-5022.

METODO DE AJUSTE UTILIZADO

SUSTITUCION O (TRANSFERENCIA) MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE CON PATRON DE TRABAJO LAS MEDIDAS MATERIALIZADAS DE REFERENCIA, LAS CUALES SERAN COMPARADAS CON LOS VALORES DEL EQUIPO A REALIZAR EL AJUSTE PARA POSTERIORMENTE APLICAR LA CORRECCION DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE NIVELES TABULARES Y ESFERICOS HORIZONTALIDAD OPTICA GENERAL MOVIMIENTOS TANGENCIALES	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES **ACEPTABLE**

INSPECCIÓN DE CONTROL DE COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO F420-4TA

COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO COMPENSADOR ELECTRÓNICO HORIZONTALIDAD DE RETICULA	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES **ACEPTABLE**

INSPECCION DEL SISTEMA DIFERENCIA DE ALTURA

INSPECCIÓN DE ENTRADA

LECTURA DE PUNTO A	1.490	m
LECTURA DE PUNTO B	1.490	m
DIFERENCIAL DE ALTURA	0	mm

INSPECCIÓN DE SALIDA

LECTURA DE PUNTO A	1.490	m
LECTURA DE PUNTO B	1.490	m
DIFERENCIAL DE ALTURA	0	mm

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon
Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.

Escaneado con CamScanner

JM EQUIPOS	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: O-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada Hoja 2 de 2

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5808

INSTRUMENTO:	Nivel	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MARCA:	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	30 DE JUNIO DE 2025
REFERENCIA:	AT-B4A	**CLIENTE:**	PROCIVING SAS
SERIAL:	WP097336	**CC:**	900905675

CONDICIONES PRESENTES EN EL LABORATORIO EN EL PROCESO DE AJUSTE

TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA: 22°C
HUMEDAD RELATIVA MINIMA: 63%
PRESION ATMOSFERICA: 760 mmHg

TEMPERATURA MAXIMA: 25°C
HUMEDAD RELATIVA MAXIMA 69%

JMENDOZA Equipos S.A.S
NIT: 900.374.225-1

TÉCNICO JM EQUIPOS

JM EQUIPOS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REALIZANDO EL AJUSTE Y/O REPARACION (SEGÚN PROTOCOLO DE NORMA ISO 9001:2015 Y BASADOS EN PROCEDIMIENTOS DE NORMA ISO 17123-3) Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

CERTIFICADO POR:

SUPERVISOR DE LABORATORIO **FIRMA:**_____

Este certificado no es válido sin el simbolo de aceptación, no puede ser reproducido parcialmente, excepto en su totalidad, con autorización previa por escrito del servicio técnico de JM EQUIPOS.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon

Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MONIQUIRA	VERSION: 1
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
INSPECCION VIBROCOMPATADOR	FECHA: 06/12/24

Proyecto: Mejoramiento y rehabilitacion de la via Moniquira- Togui, Muros de contencion

Nombre de Maquinaria Amarilla	Vibrocompactador	Marca: Dynapac	Modelo: 2021
Nombre del Responsable de la Inspección	Isaías Forero Guerrero		

SEMANA DEL 10 AL 14 DE Diciembre

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	APLICA SI	APLICA NO	LUNES C	LUNES NC	MAR C	MAR NC	MIER C	MIER NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SABA C	SABA NC	DOMIN C	DOMIN NC	OBSERVACIONES
1	LUCES	Direccionales delanteras	X		/		X		X		X		X		X			/	
2		Direccionales traseras	X		/		X		X		X		X		X		/		
3		De trabajo delanteras	X		/		X		X		X		X		X		/		
4		De trabajo traseras	X		/		X		X		X		X		X			/	
5		De frenado	X		/		X		X		X		X		X			/	
6	CABINA	Protección antivuelco (R O P S)	X		/		X		X		X		X		X		/		
7		Pito	X		/		X		X		X		X		X		/		
8		Alarma de retroceso	X		/		X		X		X		X		X		/		
9		Cinturon de seguridad	X		/		X		X		X		X		X		/		
10		Estado de mandos	X		/		X		X		X		X		X		/		
11		**Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)**			/												/		
12		Extintor de incendios	X		/		X		X		X		X		X		/		
13		Silla del operador	X		/		X		X		X		X		X		/		
14		Espejos laterales	X		/		X		X		X		X		X		/		
15		Espejo central convexo	X		/		X		X		X		X		X		/		
16		Pasamanos de acceso	X		/		X		X		X		X		X		/		
17		Pedales	X		/		X		X		X		X		X		/		
18		*Dirección	X		/		X		X		X		X		X		/		
19		Escaleras y apoyos	X		/		X		X		X		X		X		/		
20		Orden y limpieza	X		/		X		X		X		X		X		/		
21	ESTADO MECÁNICO	Estado de Bateria (nivel. bornes. cables capuchones)	X		/		X		X		X		X		X		/		
23		* Freno de parqueo			/												/		
24		Control de fugas hidráulicas	X		/		X		X		X		X		X		/		
25		Control de fugas Aceite Motor	X		/		X		X		X		X		X		/		
26		Bomba Hidraulica	X		/		X		X		X		X		X		/		
27		Radiador y Sistema de Enfriamiento	X		/		X		X		X		X		X		/		
28		Estado del cilindro	X		/		X		X		X		X		X		/		
29		Pasadores y bujes en buen estado	X		/		X		X		X		X		X		/		
30		Mandos de estacionamiento	X		/		X		X		X		X		X		/		
31		Resguardos	X		/		X		X		X		X		X		/		
32		Dirección	X		/		X		X		X		X		X		/		
33		Motor	X		/		X		X		X		X		X		/		
34		Anclaje de Contrapeso	X		/		X		X		X		X		X		/		
35		Mecanismo de Viraje	X		/		X		X		X		X		X		/		
36	CILINDROS	Soportes en buen estado	X		/		X		X		X		X		X		/		
37	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		/		X		X		X		X		X		/		
38		Huellas en buen estado /Profundidad	X		/		X		X		X		X		X		/		

MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE

FIRMAS		
	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Isaías Forero F.
	FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION/ CON CARGO	SST.A Consorcio Moniquira

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe inmediato quien tomará la decisión

Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento

Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas

Powered by CamScanner