CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de La Consciencia del Amor, Luis Fernando Quintero Quintero con identificado con cedula N° 94.397.553 de Cali.


CERTIFICA QUE:

Que la siguiente tabla de talento humano está vincula con **LA CONSCIENCIA DEL AMOR**, NIT 900.443.948-2 tal como lo especifica el contrato que suscribió con el ICBF Regional Buenaventura, contrato de aportes N° **76012262024** cuyo objeto es brindar **INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES de 0 – 18 años**, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF, de acuerdo con la cláusula número 3 del componente administrativo, Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato, adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación institucional, de acuerdo con lo establecido en los documentos vigentes.

Anexo:

- Inspección locativa sede ppal
- Inspección locativa sede buenaventura

Para constancia de lo anterior se firma a los 30 días del mes de noviembre del 2024



Luis Fernando Quintero Q.
C.C 94.397.553 de Cali
Representante Legal LCDA

LA CONSCIENCIA DEL AMOR	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	SST-R-28 Versión: 01 Fecha de versión: Septiembre 2024
	INSPECCIÓN GENERAL PLANEADA	Formato para registro aprobado por Dirección General

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: GUSTAVO ANDRES GOMEZ — **SEDE: La Consciencia del Amor - sede principal**

CARGO: PROFESIONAL SG-SST — **FECHA 30/10/2024**

BUENO: B REGULAR: R MALO: M PROBABILIDAD: ALTA: A MEDIA: M BAJA: B

PARAMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	CONDICIONES INSEGURAS DETECTADAS	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
INSTALACIONES							
Pisos-Techos	x						
Puertas y Ventanas	x						
Muebles	x						
Escaleras con Cinta antideslizante y pasamanos	x						
Archivadores anclados o fijos a la pared y debidamente organizados	B						
Condiciones ambientales (ruido, temperatura o vibraciones)	x						
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso	x						
SISTEMA DE EMERGENCIA							
Planos de evacuación							
Salida de emergencia señalizada	x						
Rutas de evacuación señalizadas	x						
Rutas de evacuación despejadas (sin elementos que bloquean las rutas y puertas despejadas o el acceso)	x						
Sistema de comunicación en buen estado	x						
Teléfonos de emergencia publicados	x						
¿Se ha reailzado simulacro de evacuación en el último año?	x						
Extintores recargados y señalizados	x						
SISTEMA ELECTRICO Y DE ILUMINACIÓN							
Equipos electricos con polo a tierra	x						
Sistema electricos en buen estado	x						
Tomas eléctricos sin sobrecargar	x						
Luminarias funcionando	x						

Limpieza de luminarias	x						
PRIMEROS AUXILIOS							
Botiquín de primeros auxilios dotado	x						
Elementos del botiquín vigentes	x						
Última inspección de botiquín	x						
CONTROL DE RIESGOS							
Altura de puestos de trabajo (debe estar entre 73 y 76 cms)	x						
Sillas	x						
Ventilación	x						
Iluminación	x						
Se realizan pausas activas	x						
ORDEN Y ASEO							
Áreas de trabajo limpias y en orden	x						
Salidas de sitios de ubicación de extintores sin desorden	x						
Clasificación de basuras, ¿se encuentran clasificados?	x						
Estado de baños (áseados, desinfectados, discriminados por sexo, dotados con todos los elementos esenciales para su servicio)	x						
PRODUCTOS QUÍMICOS							
Sitios de almacenamiento	x						
Hojas de Seguridad de productos quimicos existentes							

LA CONSCIENCIA DEL AMOR	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	SST-R-28 Versión: 01 Fecha de versión: Septiembre 2024
	INSPECCIÓN GENERAL PLANEADA	Formato para registro aprobado por Dirección General

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: GUSTAVO ANDRES GÓMEZ — **SEDE: La Consciencia del Amor Buenaventura**

CARGO: PROFESIONAL SG-SST — **FECHA 30/10/2024**

BUENO: B REGULAR: R MALO: M PROBABILIDAD: ALTA: A MEDIA: M BAJA: B

PARAMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	CONDICIONES INSEGURAS DETECTADAS	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
INSTALACIONES							
Pisos-Techos	x						
Puertas y Ventanas	x						
Muebles	x						
Escaleras con Cinta antideslizante y pasamanos	x						
Archivadores anclados o fijos a la pared y debidamente organizados		x			Archivador sin anclaje a la pared	M	
Condiciones ambientales (ruido, temperatura o vibraciones)	x						
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso	x						
SISTEMA DE EMERGENCIA							
Planos de evacuación							
Salida de emergencia señalizada	x						
Rutas de evacuación señalizadas	x						
Rutas de evacuación despejadas (sin elementos que bloquean las rutas y puertas despejadas o el acceso)	x						
Sistema de comunicación en buen estado	x						
Teléfonos de emergencia publicados	x						
¿Se ha reailzado simulacro de evacuación en el último año?	x						
Extintores recargados y señalizados	x						
SISTEMA ELECTRICO Y DE ILUMINACIÓN							
Equipos electricos con polo a tierra	x						
Sistema electricos en buen estado	x						
Tomas eléctricos sin sobrecargar	x						
Luminarias funcionando	x						

Limpieza de luminarias	x						
PRIMEROS AUXILIOS							
Botiquín de primeros auxilios dotado	x						
Elementos del botiquín vigentes	x						
Última inspección de botiquín	x						
CONTROL DE RIESGOS							
Altura de puestos de trabajo (debe estar entre 73 y 76 cms)	x						
Sillas	x						
Ventilación	x						
Iluminación	x						
Se realizan pausas activas	x						
ORDEN Y ASEO							
Áreas de trabajo limpias y en orden	x						
Salidas de sitios de ubicación de extintores sin desorden	x						
Clasificación de basuras, ¿se encuentran clasificados?	x						
Estado de baños (áseados, desinfectados, discriminados por sexo, dotados con todos los elementos esenciales para su servicio)	x						
PRODUCTOS QUÍMICOS							
Sitios de almacenamiento	x						
Hojas de Seguridad de productos quimicos existentes	x						