| | GOBERNACIÓN<br>DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Fecha de Aprobación<br>31/01/2017 | Código<br>FO-AP-GJ-25 |
|---|---|---|---|
| | **FORMATO**<br>**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN** | **Versión: 01** | **Página**<br>1 de 2 |

Con fundamento en el certificado presentado para la evaluación de la supervisión, el suscrito supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el (Contrato, Convenio, Orden de Servicio, Otro Si, etc.) de acuerdo a la información relacionada a continuación:

| **1. Identificación del Contrato, Convenio, Orden de Servicio, Otro Sí.** | |
|---|---|
| **Contratante** | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SNATA CATALINA |
| **Representante Legal** | NICOLAS IVAN GALLARDO VASQUEZ |
| **Identificación** | 1123629987 |
| **Fecha Inicio** | DICIEMBRE 26 DE 2024 |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.7171196 de 2024 |
| **Supervisor** | CRISTIAN CAÑON BERNAL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
| **Tipo de contrato** | MINIMA CUANTIA |
| **Objeto del Contrato o Convenio** | |
| "REALIZAR EL REMPLAZO DE LAS TAPAS EN CONCRETO DE REGISTRO EN ANDENES DE ÁREAS PRIORIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y SANTA CATALINA – SAN ANDRÉS ISLA." | |
| **2. Plazo inicial de ejecución: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** | |
| **3. Prorrogas: SI NO X** | |
| **4. Adiciones: SI NO X** | |
| **5. En caso positivo,** por favor señalar los otros sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones | |
| **6. Fecha de terminación:** DICIEMBRE 31 DE 2024 | |
| **7. Valor inicial**: SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($76.824.881,00) | |
| **8. Valor final:** : SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($76.824.881,00) | |
| **9. El contrato tuvo otras modificaciones SI NO X** | |
| **10. En caso positivo,** señalar los documentos de modificación: Adicional N: Modificacion cambio de sipervision, justificacion modificacion | |
| **11. Informe sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades contratadas**<br>**Nota:** Se adjunta formato de supervisión, certificado, certificado de pago final e informes de ejecución del contrato No.CO1.PCCNTR.7171196 de 2024 | |
| **Naturaleza de la Entidad contratista** | **Natural** **Juridica** X |
| **Pólizas** | 75-40-101053620 de diciembre 24 de 2024 SEGUROS DEL ESTADO<br>75-44-101142218 de diciembre 24 de 2024 SEGUROS DEL ESTADO |
| **Publicación** | Resolución Aprobación de Pólizas No. 009515 DE DICIEMBRE 26 DE 2024 |
| **Fecha de inicio, suspensión reinicio** | DICIEMBRE 26 DE 2024 |
| **Fecha final** | DICIEMBRE 31 DE 2024 |

| **Certificados** | **Numero** | **Secretaria Ejecutora** | **Fecha** | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| **Disponibilidad Presupuestal** | 6683 | INFRAESTRUCTURA | 18 de diciembre de 2024 | $83.459.181,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Registro Presupuestal** | 6600 | INFRAESTRUCTURA | 26 de diciembre de 2024 | $76.824.881,00 |
| **Documentos Soportes** | LOS INFORMES QUE SE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7171196 de 2024, SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7171196 de 2024 | | | |
| **Observaciones** | **Ninguna** | | | |

| **Balance Financiero** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor total contratado** | **$76.824.881,00** | | | | |
| Pagos efectuados al contrato por valor de $0. Por cada uno. Ver relación adjunta de pagos-Dia/Mes/Año | **$0** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| Valor total ejecutado | **$76.824.881,00** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| Valor total pagado | **$** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| Aporte del departamento | **$** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| Aporte contrapartida | **$** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| Saldo a favor | **$** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| Saldo a pagar con recibo final | **$76.824.881,00** | | | | |
| Saldo a liberar | **$** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| Total ejecutado | **$76.824.881,00** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| Saldo a liberar | **$** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| Recursos No ejecutados consignados al tesoro (Si aplica) | | | | | |
| Rendimientos financieros consignados al tesoro (si aplica) | | | | | |


**Nota:** Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contrato cumplió a cabalidad el objeto, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratante en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los tres (3) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025)

**Nombre del Supervisor: CRISTIAN CAÑON BERNAL**

**Cargo del Supervisor: Secretario de Infraestructura**

**Firma del Supervisor** 

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfe ra Seaflower
NIT 892.400.038-2

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

**CERTIFICA:**

Que se recibió a satisfacción del contratista, **E-WORKS SAS** identificado con NIT: 900658487-2, cuyo objeto es "*Realizar el reemplazo de las tapas en concreto de registro en andenes de áreas priorizadas del Departamento de San Andrés y Santa Catalina.*". Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7171196

| | |
|---|---|
| **Periodo certificado** | 26 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 |
| **Informe Número** | No. 1 |
| **Plazo del Contrato inicial** | 6 Días |
| **Plazo del Contrato Adicional** | N/A |
| **VALOR A PAGAR** | **SETENTA SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO (76.824.881) M/CTE** |
| **Observaciones** | N/A |

Para el pago de este periodo, la Secretaría de Infraestructura verificó que el contratista cumpliera con el pago de los aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo 2024-12.

Dado en San Andrés, Isla, a los dos (2) días del mes de enero del año Dos Mil Veinticinco (2025).

**CRISTIAN CAÑON BERNAL**
Secretario de Infraestructura

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | E-WORKS SAS | | **NIT** | 900658487-2 | |
| **Año** | 2024 | | **No. Contrato** | CO1.PCCNTR. 7171196 | |
| **Objeto** | Realizar el reemplazo de las tapas en concreto de registro en andenes de áreas priorizadas del Departamento de San Andrés y Santa Catalina | | | | |
| **Periodo del Informe** | **Desde:** | 24 DE DICIEMBRE 2024 | **Hasta:** | 31 DE DICIEMBRE 2024 | |

| 2. INFORMACIÓN GENERAL DE POLIZAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tomador** | E-WORKS SAS | | **NIT** | 900658487-2 | |
| **Asegurado** | Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina | | **NIT** | 8924000038-2 | |
| **Vigencia (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)** | **Desde:** | 24.12.2024 | **Hasta:** | 31.12.2024 | |
| **Valor Asegurado** | **260´000.000.00** | Póliza No: **75-44-1011142218** | **Fecha expedición: 24.12.2024** | **SEGUROS DEL ESTADO** | |
| **Vigencia (Póliza de cumplimiento)** | **Desde:** | 24.12.2024 | **Hasta:** | 31.12.2024 | |
| **Valor Asegurado:** | **19´206.220.25** | Póliza No: **75-40-101053620** | **Fecha expedición: 24.12.2024** | **SEGUROS DEL ESTADO** | |

| 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS | |
|---|---|
| **ITEM** | **OBJETIVO / ENTREGABLE** |
| **1.** | **Localización, trazado y replanteo:**<br>La actividad consistió en localizar las tapas de concreto en diversas zonas de la Isla de San Andrés en la zona urbana las cuales se encontraban en un estado de deterioro considerable.<br>Durante la ejecución de la tarea, se identificaron y marcaron los puntos específicos donde se requería el cambio de las tapas defectuosas.<br>En primer lugar, se realizó un estudio previo de las áreas afectadas para determinar los puntos exactos donde debían colocarse las nuevas tapas. Una vez identificadas las ubicaciones, se procedió a la demarcación de las mismas, garantizando que las nuevas tapas se colocaran en alineación con las estructuras existentes y cumplan con los estándares de seguridad y funcionalidad. |


| | |
|---|---|
| **2.** | **Limpieza General (recolección de materiales ajenos a las tapas):** Como parte de la ejecución, se llevó a cabo una limpieza exhaustiva en las áreas circundantes a las tapas, recolectando y retirando todos los materiales ajenos que pudieran interferir con el trabajo.<br>Esto incluyó restos de concreto, material vegetal, arenas y cualquier otro tipo de residuos que se encontraran en las inmediaciones.<br>La recolección y disposición de estos materiales se realizó con sumo cuidado, asegurando que las zonas quedaran limpias y ordenadas.<br>Una vez retiradas las tapas deterioradas, se instalaron las nuevas tapas de concreto, y se procedió a realizar una última inspección para verificar que todo estuviera en orden.<br>El trabajo se llevó a cabo de manera ordenada y planificada, sin afectar el flujo normal de actividades en la isla. Al finalizar, se comprobó que tanto la localización y colocación de las tapas, como la limpieza general de las áreas intervenidas. |
| **3.** | **Desmonte de tapas y ángulos existentes:** Durante esta tarea, se retiraron de manera cuidadosa y sistemática las estructuras antiguas para preparar el área para futuros trabajos de remodelación.<br>El desmonte se realizó con el debido cuidado para evitar daños a las instalaciones circundantes y se cumplió con los procedimientos de seguridad establecidos. La actividad fue completada exitosamente.<br>Una vez retiradas las tapas deterioradas, se instalaron las nuevas tapas de concreto de 3000 PSI con hierro de ϕ 3/8" en ambos sentidos, asegurando que estas quedaran perfectamente ajustadas y funcionales. Se procedió a realizar una última inspección para verificar que todo estuviera en orden.<br>Al finalizar, se comprobó que tanto la localización y colocación de las tapas, como la limpieza general de las áreas intervenidas, habían sido realizadas con éxito. Al finalizar la jornada, se realizó una verificación de todas las tapas colocadas, confirmando que cada una cumplía con los requerimientos establecidos, lo que contribuyó a mejorar la seguridad y el acceso en las áreas intervenidas. |
| **4.** | **Construcción de tapas Registro en Concreto de 3000 PSI con hierro de ϕ 3/8" en ambos sentidos.** La actividad consiste en la construcción de tapas de registro en concreto con una resistencia de 3000 PSI, reforzadas con varilla de acero de ϕ 3/8" dispuesta en ambos sentidos para garantizar su resistencia y durabilidad.<br>Estas tapas se están instalando en la zona urbana, con el objetivo de mejorar la infraestructura de acceso y mantenimiento a los sistemas subterráneos.<br>El proceso incluye la preparación adecuada de la mezcla de concreto, el refuerzo con el hierro según las especificaciones técnicas, y el vertido del concreto en moldes previamente definidos, asegurando una ejecución precisa que cumpla con las normas |

| | |
|---|---|
| | de seguridad y calidad requeridas, aplicación de pintura anticorrosiva para mayor durabilidad. |
| 5. | **Construcción de ángulos de acero al carbón ASTM A36 DE 2" X 1/4" X 6 MTS de alta resistencia empotrados de DIM 0.80 X 0.80 X 0.05 mts, Incluye marco y contramarco:** La actividad consiste en la construcción de ángulos de acero al carbón tipo ASTM A36 de 2" x 1/4" x 6 mts de alta resistencia, los cuales serán empotrados en estructuras de dimensiones 0.80 x 0.80 x 0.05 mts. Este trabajo incluye la instalación de un marco y contramarco, garantizando la estabilidad y funcionalidad de la estructura. Los ángulos de acero, conocidos por su durabilidad y resistencia, se utilizan en el refuerzo de elementos estructurales que requieren soportar cargas y resistir fuerzas mecánicas. El proceso abarca el corte, soldadura y montaje preciso de los ángulos de acero en las ubicaciones especificadas, asegurando que todas las uniones y empotramientos queden exactamente soldados, aplicación de pintura anticorrosiva para aumentar su vida útil |
| 6. | **Recolección y disposición final de residuos:**<br>Se llevó a cabo la actividad de recolección y disposición final de residuos provenientes de las tapas de registro ubicadas en los andenes. Durante el proceso, se identificaron diversos tipos de residuos, entre los cuales se encontraban hierro y trozos de concreto, los cuales forman parte de las tapas de registro que se cambiaron.<br>Estos residuos representaban un riesgo para la seguridad y la limpieza de la zona, por lo que fue esencial llevar a cabo su recolección de manera eficiente.<br>Así mismo se realizó la recolección de los materiales de manera sistemática, asegurando que se separaran adecuadamente los diferentes tipos de residuos. Posteriormente, los residuos fueron trasladados y depositados en el punto de disposición final autorizado, cumpliendo con los protocolos de manejo adecuado de residuos sólidos.<br>Esta actividad favoreció al mantenimiento de la limpieza y seguridad en el área, asegurando que los residuos no representaran un peligro para las personas y el entorno.<br>Se anexa certificado de disposición final de los residuos generados, transportándolos al relleno Sanitario Magic Garden |

| *NUMERO DE TAPAS* | *DIMENSIONES MTS* | *M3 EN CONCRETO 400PSI* | *ML ACERO DE REFUERZO 3/8 MTS* | *ML ESTRUCTURA ANGULO DE 2" X ¼ MTS* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,6 X 0,8 X 0,05 | 0,064 | 15,2 | 4,8 |
| 2 | | | | |
| 3 | 0,8 X 0,8 X 0,05 | 0,032 | 6,4 | 3,2 |
| 4 | 0,8 X 0,8 X 0,05 | 0,032 | 6,4 | 3,2 |
| 5 | 0,8 X 0,8 X 0,05 | 0,032 | 6,4 | 3,2 |
| 6 | 0,8 X 0,8 X 0,05 | 0,032 | 6,4 | 3,2 |
| 7 | 0,8 X 0,8 X 0,05 | 0,032 | 6,4 | 3,2 |
| 8 | 0,8 X 0,8 X 0,05 | 0,032 | 6,4 | 3,2 |
| 9 | 0,58 X 0,58 X 0,5 | 0,017 | 2,32 | 2,32 |
| 10 | 1,16 X 0,68 X 0,05 | 0,04 | 6,4 | 5,04 |
| 11 | | | | |
| 12 | 1,16 X 0,68 X 0,05 | 0,04 | 6,4 | 5,04 |
| 13 | | | | |
| 14 | 2,4 x 0,8 x 0,05 | 0,096 | 19,2 | 9,6 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | 1,16 X 0,68 X 0,05 | 0,04 | 6,4 | 5,04 |
| 18 | | | | |
| 19 | 0,8 X 0,8 X 0,05 | 0,032 | 6,4 | 3,2 |
| 20 | 1,16 X 0,68 X 0,05 | 0,04 | 6,4 | 5,04 |
| 21 | | | | |
| 22 | 0,8 X 0,8 X 0,05 | 0,032 | 6,4 | 3,2 |
| 23 | 1,16 X 0,68 X 0,05 | 0,04 | 6,4 | 5,04 |
| 24 | | | | |
| 25 | 0,8 X 0,8 X 0,05 | 0,032 | 6,4 | 3,2 |
| **TOTAL** | | **0,665 M3** | **126,32 ML** | **70.72 ML** |

## 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO


TAPA N° 1 y 2




TAPA N° 3



TAPA N° 4




TAPA N° 5



TAPA N° 6



TAPA N° 7



TAPA N° 8



TAPA N° 9




TAPA N° 10 y 11



TAPA N° 12 y 13



TAPA 14, 15 Y 16



TAPA N° 17 y 18



TAPA N° 19




TAPA N° 20 y 21




TAPA N° 22





TAPA N° 23 Y 24



TAPA N° 25







## Ejecución Financiera

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | **$ 7,701,412** |
| 1.1 | Localización, trazado y replanteo | G/Gbl | 1.00 | $ 1,570,162 | $ 1,570,162 |
| 1.2 | Limpieza general (recolección de materiales ajenos a las tapas) | G/Gbl | 1.00 | $ 1,388,750 | $ 1,388,750 |
| 1.3 | Desmonte de tapas y ángulos existentes | UN | 25.00 | $ 189,700 | $ 4,742,500 |
| 2 | **CONSTRUCCIÓN DE TAPAS REGISTROS** | | | | **$ 51,139,750** |
| 2.1 | Construcción de tapas Registro en Concreto de 3000 PSI con hierro de ϕ 3/8" en ambos sentidos | UN | 25.00 | $ 1,118,700 | $ 27,967,500 |
| 2.2 | Construcción de ángulos de acero al carbón ASTM A36 DE 2" X 1/4" X 6 MTS de alta resistencia empotrados de DIM 0.80X0.80X0.05 mts. Incluye marco y contramarco | UN | 25.00 | $ 926,890 | $ 23,172,250 |
| 3 | **ASEO Y LIMPIEZA** | | | | **$ 254,900** |
| 3.1 | Recolección y disposición final de residuos | G/Gbl | 1.00 | $ 254,900 | $ 254,900 |
| | **VALOR SUBTOTAL DEL PROYECTO** | | | | $ 59,096,062 |

| AIU | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|
| Administrativ | $ 0 | $ 14,183,055 |
| Inprevisto | $ 0 | $ 590,961 |
| Utilidad | $ 0 | $ 2,954,803 |
| **TOTAL** | | **$ 76,824,881** |

## 5. ANEXOS

Copia Acta de Inicio, Copia CDP, Copia RP, Copia Contrato, hojas 1,2 y 6 en ejecución.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los dos (2) días de enero de 2025.

**JULIO CESAR DEL RIO FIGUEROA**
**Representante Legal**
**E- WORKS SAS**

**CRISTIAN CAÑON BERNAL**
**Secretario de Infraestructura**
**Supervisor**

INTERASEO
DEL ARCHIPIÉLAGO

## INTERASEO DEL ARCHIPIELAGO S.A.S. E.S.P.

### CERTIFICA QUE:

El señor **CESAR DEL RIO MONTOYA** identificado con **C.C 6211283** y con cuenta contrato/predio **12** realizo la disposición final de los residuos ingresados al relleno Sanitario Magic Garden por su vehículo de placas **XZE271**, en la siguiente fecha:

Del 30 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, los cuales fueron recibidos de acuerdo con las siguientes especificaciones:

| CLIENTE | PLACA | FECHA ENTRADA | HORA ENTRADA | P. NETO (KG.) |
|---|---|---|---|---|
| CESAR DEL RIO MONTOYA | XZE271 | 30/12/2024 | 9:07:29 | 150 |
| CESAR DEL RIO MONTOYA | XZE271 | 31/12/2024 | 10:34:59 | 260 |

El certificado es expedido a solicitud del interesado a los dos (02) días del mes de enero del año 2025.

**CAMILO ANDRES GUARIN SUAREZ**
**ANALISTA FRC DE MERCADO REGULADO**
**INTERASEO DEL ARCHIPIELAGO S.A.S E.S.P.**
cguarin@interaseo.com.co
Tel: 322-264-32222

enlace operativa

# SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-03, 01:40:03 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 74783527

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

## PAGADO 22/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razón Social | E WORK SAS | Nombre Sucursal | PAGO APORTES | Código Sucursal | 01 |
| Documento | NI900658487 | Dirección | CL 11 #57 - 57 PERRY HILL 2DO PISO | | |
| Tipo de Empresa | EMPLEADOR | Teléfono | 6166993 | | |
| Tipo Persona | JURÍDICA | Forma Presentación | SUCURSAL | | |
| Ciudad | SAN ANDRES | Departamento | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | | |
| Représentante Legal | DELRIO FIGUEROA JULIO CESAR | Identificación | CC 1098615477 | | |
| Total Afiliados | 3 | ARP | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1095814328 | FABIO HERNAN BAUTISTA CARVAJAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF39) CAJASAN | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1095818101 | SERGIO ANDRES BELTRAN MORENO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF39) CAJASAN | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |
| CC 1098615477 | JULIO CESAR DEL RIO FIGUEROA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 6,960 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | (CCF64) CAJASAI | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.500 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.900.000 | $ 3.900.000 | $ 3.900.000 | $ 3.900.000 | $ 624.000 | $ 156.000 | $ 271.500 | $ 156.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.207.500 | $ 3.600 | $ 1.211.100 |



Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA