FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **11807228**

**Fecha de expedición:** 23/01/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 23 de enero de 2025 a las 08:25 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

| | INSPECCION DE VEHICULOS | |
|---|---|---|

MES: Enero SEMANA DEL 16 AL 17 MARCA Renault PLACA: FPZ 591

CONDUCTOR Carlos Mario Cifuentes S CEDULA 11.807.228

| ITEM | ASPECTOS A INSPECCIONAR | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Direccionales | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Espejos central convexo y laterales | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Parabrisas delantero | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Llantas (presion, cortes, llanta de repuesto) | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Kit de carreteras | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Estado funcional y lubricación de | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Luces frontales y traseras | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Puertas | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Silleteria, cogineria | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Vidrios Ventanas | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Terminales de direccion | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Extintor | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Bocina | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Nivel de Combustible. | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Señalizacion - Conos | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Cinturones de seguridad | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Indicadores (Hidraulicos-Refrigerante-Motor-Horometro) | | | | | | | X | | X | | | | | |
| | Limpieza | | | | | | | X | | X | | | | | |
| FIRMA | FIRMA CONDUCTOR | | | | | | | CA. | | CA. | | | | | |
| | FIRMA DEL JEFE INMEDIATO | | | | | | | | | | | | | | |

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque M

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

# M U S E O
# Casa de la Memoria

CONDUCTOR: CARLOS MARIO CIFUENTES AGUDELO | CEDULA: 11,807,228

VEHICULO: FPZ591

| FECHA | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | TOTAL KILOMETRAJE DIARIO | OBSERVACIONES | ESTACION DE TANQUEO | CANTIDAD DE GALONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-25 | 31.015 | 31.085 | 70 | - | | |
| 17-1-25 | 31.085 | 31.155 | 70 | - | | |

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner