Electroires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia | FECHA | Dia: 9 | Mes: 10 | Año: 2024 |
| CONTRATO N° | | TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | |
| UBICACIÓN | Cade Mocoa | | | Correctivo | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | piso techo | CAPACIDAD | 36.000 |
| MARCA | Lenox | SERIE | |
| MODELO | LXBVCM0036100P701 | UBICACIÓN DE EQUIPO | cuarto tecnico |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | | HP | | | |
| | | VOL | | | |
| | | AMP | | | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | | |
| | | BAJA | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | |

**OBSERVACIONES:** Se realiza suministro e instalación de motor evaporador, tarjeta electronica de control. El equipo queda operando normal.

**REALIZADO POR:** Alexander Martinez

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Supercade Manitas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Dia: 14 | Mes: 10 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | |
| | | Correctivo | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Aire Acondicionado | CAPACIDAD | 50.000 BTU |
| MARCA | LG | SERIE | |
| MODELO | ASUV 0506DO | UBICACIÓN DE EQUIPO | Administracion. |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | |

**OBSERVACIONES:** Se realiza ajuste de carga. R410a. Y cambio de capacitor ventilador.

**REALIZADO POR:** Alexander Gabinez

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Archivo Bogota |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 15 | Mes: 10 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | |
| | | Correctivo | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Extraccion | CAPACIDAD | 10.000 |
| MARCA | AEC | SERIE | |
| MODELO | VC-24 | UBICACIÓN DE EQUIPO | Sotano parqueadero |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | |

**OBSERVACIONES:** Se realiza suministro e instalacion de motor Ventilador de 1 eje 1/2 hp

**REALIZADO POR:** Andres Pedraza.

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Municipal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Dia: 21 | Mes: 10 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | |
| | | Correctivo | x |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | mini split | CAPACIDAD | |
| MARCA | Mirage | SERIE | |
| MODELO | | UBICACIÓN DE EQUIPO | Municipal UPS 1º piso |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | |

**OBSERVACIONES:** Se realizo desmonte de equipo LG, bajado de sistema suministro e instalacion de equipo mirage inverter, acometida electrica de potencia desde tablero a condensadora, acometida de control manejadora, condensadora, suministro e instalacion de breaker; presurizacion, vacio, carga y arranque de equipo. Equipo queda operando normal.

**REALIZADO POR:** Alexander Martinez

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

Electri Aires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Cade Tunal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Dia: 15 | Mes: 10 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | |
| | | Correctivo | x |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | piso techo | CAPACIDAD | 36.000 BTU |
| MARCA | Lennox | SERIE | |
| MODELO | LXEVCM0036100P201 | UBICACIÓN DE EQUIPO | Cuarto tecnico |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | |

**OBSERVACIONES:** Se realiza suministro e instalacion de motor condensador de 3/4 y capacitor motor 3/4 equipo queda operando noimal

**REALIZADO POR:** Alex Martinez

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner