Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | mini split | CAPACIDAD | 38.000 BTU |
| MARCA | Stol Light | SERIE | 0066 |
| MODELO | MSMI-38CR | UBICACIÓN DE EQUIPO | 4 piso Sala Audiencios |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 215 | I1 | 0,1 |
| | T2,3 | | I2 | 0,1 |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | | HP | | 3M | |
| | | VOL | | 220 | |
| | | AMP | | | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 215 | I1 | 11.3 | |
| | T2,3 | | I2 | 11.7 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | | |
| | | BAJA | | | |

## LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

| | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo. equipo operando normal

**REALIZADO POR:** Yacqueline Aguirre.

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CUENTE | Alcaldía |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Llevano |

| FECHA | Día: 23 | Mes: 04 | Año: 2024 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | mini split | CAPACIDAD | 38.000 BTU |
| MARCA | Star Light | SERIE | |
| MODELO | MSM1-38CR | UBICACIÓN DE EQUIPO | 4° piso Gestion Documental |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | 220 | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 215 | I1 | 0,1 | |
| | T2,3 | | I2 | 0,1 | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | | HP | | 3TR | |
| | | VOL | | 220 | |
| | | AMP | | 17.5 | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 215 | I1 | 13B | |
| | T2,3 | | I2 | 14,1 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | | |
| | | BAJA | | | |

## LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

| | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo. equipo operando normal.
Se requiere cambio capacitor. motor. y capacitor compresor.

**REALIZADO POR:** Yoqueline Aguirre.

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| FECHA | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2024 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | mini split | CAPACIDAD | 24.000 BTU |
| MARCA | star light | SERIE | |
| MODELO | MSB 24CRIV | UBICACIÓN DE EQUIPO | 4piso Control Interno |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | 220 | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 215 | I1 | 02 | |
| | T2,3 | | I2 | 0,1 | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | 2TR | |
| | VOL | | | 220 | |
| | AMP | | | 13.5 | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | 9.5 | |
| | T2,3 | | I2 | 8.9 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando noimal

**REALIZADO POR:** Andres Pedraza.

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia. |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | Y |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | mini split | CAPACIDAD | 24.000 BTU |
| MARCA | Star light | SERIE | |
| MODELO | MJ624CR1V | UBICACIÓN DE EQUIPO | 4° piso Disciplinarios 402 |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *UNIDAD MANEJADORA* | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| *MOTOR VENTILADOR* | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 213 | I1 | 0.3 |
| | T2,3 | | I2 | 0.1 |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *COMPRESOR* | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | | HP | | 2TR | |
| | | VOL | | 220 | |
| | | AMP | | 13.5 | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 213 | I1 | 9.7 | |
| | T2,3 | | I2 | 10.1 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | | |
| | | BAJA | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal.

**REALIZADO POR:** Andres Pedraza.

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 23 | Mes: 04 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | mini split | CAPACIDAD | 24.000 |
| MARCA | Tiane | SERIE | |
| MODELO | 4MXW15A24A1000 AA | UBICACIÓN DE EQUIPO | 4º piso Sala camaras |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 213 | I1 | 0,2 |
| | T2,3 | | I2 | 0,2 |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | | HP | | 2TR | |
| | | VOL | | 220 | |
| | | AMP | | 10.4 | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 213 | I1 | 6.4 | |
| | T2,3 | | I2 | 7-3 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | | |
| | | BAJA | | | |

## LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

| | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal.
Se requiere cambio de capacitor de motor y de compresor.

**REALIZADO POR:** Andres Pedraza

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | mini split | CAPACIDAD | 36.000 BTU |
| MARCA | Starlight | SERIE | |
| MODELO | MSM1 - 36CR | UBICACIÓN DE EQUIPO | piso 1 cuarto UPS y CC |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | 220 | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 215 | I1 | 0,1 | |
| | T2,3 | | I2 | 0,1 | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | 220 | |
| | AMP | | | 13.1 | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 215 | I1 | 10.8 | |
| | T2,3 | | I2 | 11.1 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo. equipo bajo carga se requiere ajuste.

**REALIZADO POR:** Andres Pedraza.

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| FECHA | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2024 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Ventilacion Lavador aire. | CAPACIDAD | STR 8990 CFM |
| MARCA | | SERIE | |
| MODELO | LAVI8-18 | UBICACIÓN DE EQUIPO | 4º piso Cuarto de Maquinas |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | 5 | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | 13.8 | | |
| | RPM | 1735 | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

## LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

| | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | Fuera de Servicio |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | NA |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | Cambio |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | ✓ |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo se encuentra fuera de servicio por daño interno en motor, se requiere cambio motor de 5 hp.

**REALIZADO POR:** Andres Pedraza

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Vent Llevano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Extraccion | CAPACIDAD | 3/4 hp. |
| MARCA | | SERIE | |
| MODELO | LAV 18-18 | UBICACIÓN DE EQUIPO | 4º piso y baños cuarto maquinas |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | 3 | | | |
| | VOL | 220 | | | |
| | AMP | 9.7 | | | |
| | RPM | 1730 | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 215 | I1 | 6.5 | |
| | T2,3 | 216 | I2 | 6.7 | |
| | T3,1 | 217 | I3 | 6.5 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

## LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

| | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | V |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | N/A |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | N/A |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | V |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | V |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | V |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | V |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | V |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | V |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal
Se requiere cambio correa A70

**REALIZADO POR:** Alexander Martinez

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Ventilador lavadora de aire | CAPACIDAD | |
| MARCA | | SERIE | |
| MODELO | LAV - 18-18 | UBICACIÓN DE EQUIPO | 3e piso ed lievano Cuarto de maquinas |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | 5 | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | 14 | | |
| | RPM | 1730 | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 213 | I1 | 10.8 |
| | T2,3 | 213 | I2 | 11.0 |
| | T3,1 | 212 | I3 | 11.1 |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | ✓ |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal.

**REALIZADO POR:** Alexander Martinez

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia. |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Llevano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Dia: 0023 | Mes: 04 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Extractor | CAPACIDAD | 8800 |
| MARCA | | SERIE | |
| MODELO | GYLICO 222 | UBICACIÓN DE EQUIPO | piso 3º llevano baños cuarto de maquinas |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | 5 | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | 13 | | |
| | RPM | 1730 | | |
| MEDICIONES | T1.2 | 7132 | I1 | 92 |
| | T2.3 | 214 | I2 | 91 |
| | T3.1 | 213 | I3 | 8.3 |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1.2 | | I1 | | |
| | T2.3 | | I2 | | |
| | T3.1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | ✓ |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | N/A |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | ✓ |

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo. equipo operando normal

REALIZADO POR: Alexander Martinez.

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

electriires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2024 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | x |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Lavador aire | CAPACIDAD | 3/4 |
| MARCA | | SERIE | |
| MODELO | VAV - 18 - 18 | UBICACIÓN DE EQUIPO | piso 24 cuarto maquinas Lievano |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | 1.5 | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | 4.3 | | |
| | RPM | 1700 | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 213 | I1 | 3.1 |
| | T2,3 | 213 | I2 | 3.2 |
| | T3,1 | 212 | I3 | 3.1 |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | ✓ |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | ✓ |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo. equipo operando normal Se requiere cambio de contactor.

**REALIZADO POR:** Alexander Martinez

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

Electricires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldía. |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| FECHA | Día: 23 | Mes: 04 | Año: 2024 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Extractor | CAPACIDAD | 11800 |
| MARCA | | SERIE | |
| MODELO | EXTRACTOR 245 | UBICACIÓN DE EQUIPO | 2° piso cuarto de maquinas Lievano y baños |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | 1700 | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 213 | I1 | 8.0 |
| | T2,3 | 213 | I2 | 8.1 |
| | T3,1 | 213 | I3 | 8.2 |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | ✓ |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | N/A |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | ✓ |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal.

**REALIZADO POR:** Andres Pedraza

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| FECHA | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2024 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Extractor | CAPACIDAD | 3570 |
| MARCA | | SERIE | |
| MODELO | LAU. 12-4 | UBICACIÓN DE EQUIPO | piso 1° Lievano |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | 1 | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | 1700 | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 214 | I1 | 2.3 |
| | T2,3 | 213 | I2 | 2.5 |
| | T3,1 | 215 | I3 | 2.7 |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

## LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

| | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | NA |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | NA |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | Cambio |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | / |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | / |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | ✓ |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo requiere cambio de terminales electricos

**REALIZADO POR:** Andres Pedraza

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Alcaldia |
| CONTRATO N° | |
| UBICACIÓN | Lievano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: | Mes: | Año: |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Extractor | CAPACIDAD | |
| MARCA | COOK | SERIE | |
| MODELO | LAV 12.9 | UBICACIÓN DE EQUIPO | |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | 1½ | |
| | VOL | | 220 | |
| | AMP | | 10 | |
| | RPM | | 1771 | |
| MEDICIONES | T1,2 | 14 | I1 | |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | I1 | | |
| | T2,3 | I2 | | |
| | T3,1 | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | |
| | BAJA | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | OK |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | ✓ |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando normal

**REALIZADO POR:** Alexander Martinez

**RECIBIDO POR:**

Powered by CamScanner