

**LA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA BIENES Y SERVICIOS**

**CERTIFICA**

Que en mi calidad de supervisora del contrato No. **722** de septiembre de 2024, suscrito con el contratista **PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.075.689 de Chimá Córdoba, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido del 25 de diciembre al 31 de diciembre del 2024.

Que el contratista presentó la planilla No. 9478817907 y 9481377466 de aportes al sistema de seguridad social. al mes de noviembre y diciembre de 2024.

El valor correspondiente a la cuenta de cobro para el respectivo periodo es de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE \$1.750.000.

Se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025).



**ANGELA MARÍA NAVARRO PERALTA**  
Directora de Infraestructura Bienes y Servicios

Bogotá, enero 10 de 2025

CUENTA DE COBRO N° 04 ✓

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NIT 899.999.067-2

CARRERA 69 No. 44-35

DEBE A:

PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO

C.C N° 11.075.689

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y ARQUITECTONICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LO RELACIONADO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL NIVEL CENTRAL.

Periodo comprendido del veinticinco (25) de diciembre al treintauno (31) de diciembre del 2024.

Son: un millón setecientos cincuenta mil pesos.

TOTAL, A PAGAR: \$ 1.750.000. ✓



.....  
PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO

DIRECCION: Transversal 77 No. 51A – 33, Apto.301

TELEFONO: 3218982110

CORREO ELECTRONICO: pablo.villadiego@contraloria.gov.co

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: BBVA Colombia.

NÚMERO DE CUENTA: 790286991

TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO  
A LA GESTIÓN**

**DATOS DEL INFORME**

<b>Informe mensual de actividades N.º 04</b>
<b>Fecha de presentación: 10 - 01 - 2025</b> · Período del informe: 25 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
<b>Nombre del Contratista: PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO</b>
<b>Nombre interventor o Supervisor: ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA</b>
<b>Valor del Contrato: \$ 25.000.000</b>

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>Contrato No. 722</b>
<b>Objeto:</b> "Prestación de servicio profesionales para apoyar técnica y arquitectónicamente a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en lo relacionado con todos los requerimientos de la Contraloría General de la Republica en el nivel Central"
<b>Plazo:</b> Tres 03 meses
<b>Fecha de Iniciación:</b> 25 de septiembre de 2024
<b>Fecha de Terminación:</b> 31 de diciembre de 2024
<b>Modificaciones al contrato:</b>

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO**

<b>Obligaciones Contractuales</b>	<b>Actividades realizadas y/o productos entregados</b>	<b>Soportes</b>
1- Apoyar técnicamente a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en lo relacionado con la distribución de	<p>Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención a una adecuación que se llevó a cabo en la Sala de Contralores del piso 16, del edificio Paralelo 26 donde funciona la Contraloría General de la República.</p> <p>El presente informe tiene como objetivo presentar el estado actual en que se encuentran los Videobeam del Auditorio del piso 03</p>	<p>Mediante requerimiento realizado a la Dra. Angela Maria Navarro, mediante correo electrónico</p>



espacios, diseño, ejecución y control de los proyectos de mejoramiento en la sede de la Contraloría General de la República a nivel Central y Desconcentrado.

**INFORME DE HALLAZGOS Y CORRECTIVOS VIDEO BEAM EPSON POWER LITE 975W AUDITORIOS EDIFICIO PARALELO 26 MTS 1) ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se realiza verificación de los modelos de los videos vean instalado y de las redes de suministro eléctrico

- Se realiza diagnóstico onsite de los 3 dispositivos

- Se verifican los cables periféricos

- Se realiza encendido de los dispositivos y apagado seguro

**2) HALLAZGOS**


- Los 3 Videobeam que prestan servicio en los auditorios no encienden.



- Exceso de polvo en la parte interna de los Videobeam.


- Lámparas con desgaste evidente. 3) CORRECTIVOS - Realizar diagnóstico en laboratorio de los dos Videobeam para verificar si es por board u otra falla que no funcionan

- Se debe realizar como mínimo cada 3 meses el mantenimiento de los dispositivos del auditorio como:

- Integrador
- Consola de sonido
- Mezclador
- Switch de 8 puertos
- Regleta de suministro eléctrico
- 3 Videobeam
- Cables periféricos (hdmi, corriente, etc)



		
<p>2- Acompañar y apoyar a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, desde el punto de vista técnico y arquitectónico en lo relacionado con el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles a nivel central y desconcentrado</p>	<p>Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención al arreglo de unas unidades de Aires Acondicionado tipo paquete condensado por agua.</p> <p>El aire acondicionado de la oficina del piso 10 costado sur-occidente, Contraloría delegada para el Sector Agropecuario, el equipo en este momento se encuentra en proceso de cambio toda vez que presenta fallas en el RELAY del evaporador. Lo anterior de acuerdo con lo reportado por AIRELEC en su informe de mantenimiento, realizado a través de MTS.</p> <p>Esta actividad la realizaron los técnicos de la empresa AIRELEC con un acompañamiento permanente de uno de los técnicos de MTS, adicionalmente con el acompañamiento de la DIBS de la CGR.</p> 	<p>Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo</p>




3- Apoyar a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en la revisión, evaluación y atención de las necesidades Físicas de


Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención a una serie de mantenimientos y requerimientos como le menciono a continuación de todos los pisos del edificio Paralelo 26 donde funciona la Contraloría General de la República.

Piso 06, costado sur revisión y desactivación del Aire acondicionado del piso 06, costado sur, Sector Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

Piso 07, costado norte, revisión, conexión o cambio de dos paneles led de .60x.60, en la Contraloría delegada para el Sector Trabajo, ubicado en el piso 07, costado norte.

Todos estos requerimientos se atendieron mediante correos enviados por funcionarios de diferentes pisos de la Contraloría General de la Republica a la Dra. Angela Maria Navarro Peralta directora de Infraestructura

<p>Mantenimiento de la sede de la Contraloría General de la República; relacionadas con: Cerrajería, Ornamentación, Instalaciones Eléctricas – Iluminación, Redes Eléctricas internas en general, Mantenimiento de Equipos, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Pintura, Albañilería y adecuación de Áreas.</p>	<p>Piso 04, costado norte, revisión y cambio de una (01) cerradura de la puerta de ingreso a la Oficina de Control Interno del FBS, del Dr. Cresconio, ubicada en el piso 04 costado norte, Fondo de Bienestar Social.</p> <p>Piso 06, costado norte, revisión y apertura de la puerta de entrada al baño de la oficina (Dirección de Estudios Sectoriales Comercio y Desarrollo Regional), ubicada en el piso 06 costado norte.</p> <p>Piso 05, costado sur, se silicona contorno de lava platos y mesón por filtración en la cafetería del piso 05, costado sur, Contraloría delegada para la Participación Ciudadana.</p> <p>Piso 06, costado sur, para apertura de chapa de cajonera, a cargo del funcionario Javier Antonio Velasco Torres, ubicado en el piso 06, costado sur, Contraloría delegada para el Sector de Infraestructura.</p> <p>Piso 12, costado norte, Oficina jefe Unidad de Cobro Coactivo, se realizó la colocación de la tapa del control en el baño de la Of. de la jefe de la Unidad.</p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piso 07, costado norte, Se llega al sitio el día 26 de noviembre y se ubica al funcionario, para indicarle la activada correctiva que se va a realizar.</li> <li>2. Se procede a realizar el aislamiento de los contactos eléctricos a la vista. Con el fin de reducir el riesgo por contacto eléctrico.</li> <li>3. Se aclara que estas tomas no llevan caja por su diseño inicial.</li> </ol>	<p>Bienes y Servicios.</p>
---	---	----------------------------



Piso 06, costado sur, se envía al personal autorizado para la activación del Aire acondicionado de la Sala de Reuniones del piso 06 costado sur, Contraloría delegada para el Sector de Infraestructura.

Piso 08, costado sur, para que por favor se envíe al personal autorizado para la activación del Aire acondicionado de la Sala de Reuniones del piso 08 costado sur, Contraloría delegada para el Sector Justicia.

Piso 04, costado centro-oriente, para que por favor se envíe al personal autorizado para la activación del Aire acondicionado del Centro de Cuidado Infantil la Nana del piso 04 costado centro-oriente.

Piso 06, costado norte, Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: se pegó servicio sanitario de baño privado de Of

Piso 14, costado sur, Gerencia Administrativa y Financiera, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: se revisó y se arregló el espejo del baño privado de Oficina.

Piso 16, costado sur, Gerencia del Talento Humano, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: acomodación de un panel led de .60 x .60 que se encuentra a punto de caer.

Piso 12, revisión, conexión o cambio de dos paneles led de .60x.60, donde se encuentran los Sustanciadores que se encuentra fuera de servicio en la Contraloría delegada para



la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, ubicado en el piso 12, costado occidental.

Piso 05, costado norte, para la revisión y cambio de una (01) cerradura de la puerta de ingreso a la Oficina de la Organización Sindical AFUNCGER, que se encuentra averiada, ubicada en el piso 05 costado norte.

Piso 10, costado centro-oriental, revisión o cambio de una bala led y revisión del sensor de iluminación para colocarle más tiempo en la Contraloría delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, ubicado en el piso 10, costado centro-oriente.

Piso 05, costado sur, revisión y el arreglo de un punto eléctrico RS-25-T2, EN EL Despacho de la delegada para la Participación Ciudadana, ubicada en el piso 05 costado sur.


Piso 12, para que se envíe al personal autorizado para la activación del Aire acondicionado de la Sala de Reuniones No. 01 del piso 12 costado sur, Contraloría delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

Piso 05 costado sur, para que por favor se envíe al personal autorizado para la activación del Aire acondicionado del piso 05 costado sur, Contraloría delegada para la Participación Ciudadana.

piso 15, costado norte se cambió el árbol de desagüe del servicio sanitario que se encontraba en mal estado y no sostenía el agua o sea que se pasaba directo ocasionando un goteo, en baño privado de la oficina de Planeación.



Piso 10, costado sur, organización de las tomas eléctricas normal, regulada y de datos de puesto de trabajo en el piso 10 costado sur, Contraloría delegada para el Sector Agropecuario.



Piso 15, costado sur, Contraloría delegada para Economía y Finanzas Publicas, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: apertura y cambio de cerradura de la cajonera a cargo de la funcionaria Valentina Gaviria.

Piso 10, costado sur, Contraloría delegada para el Sector Agropecuario, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: nivelación de algunos tramos de cielo raso que se encuentran desnivelados.

Piso 13, costado centro-oriente, para que por favor se envíe al personal autorizado para la activación del Aire acondicionado del piso 13 costado centro-oriente, Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención Judicial.

Piso - 09 norte, Se realiza arreglo, ajuste de parámetros de cajonera a funcionaria.

Piso - 05 sur, Contraloría delegada para la Participación Ciudadana Se realiza instalación de brazo de silla y ajuste según requerimiento quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso 10, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de infraestructura bienes y servicios, por favor atender el requerimiento de encender el aire



acondicionado en la sala de juntas de la contraloría delegada del sector agropecuario en el piso 10 ala sur.

Piso - 10 norte, Se realiza cambio cerradura cajonera, según solicitud de funcionario, Mateo Gonzalez Carreño de la Dirección de Minas y Energía, quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso - 14 sur, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de infraestructura bienes y servicios, por favor se haga revisión en el baño de damas del piso 14 ala sur el cual presenta un error en el fluxómetro.

Piso - 10 sur, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de infraestructura bienes y servicios, por favor atender el requerimiento de encender el aire acondicionado en la sala de juntas de la contraloría delegada del sector agropecuario en el piso 10 ala sur.

Piso 07, costado norte, se realiza la activación de aire acondicionado de la sala de reuniones piso 07

Piso 06, costado sur, se realiza la activación de aire acondicionado de la sala de reuniones piso 06.

Piso 05, costado sur, se realiza el arreglo de las tomas eléctricas normal y regulada de la mese de la Sala de Reuniones en el piso 08 costado sur, Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad.

Piso - 09 costado sur, se realiza cambio de dos luminarias led de .60x.60 que se encontraba fundida, en el piso 09 costado sur Contraloría delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financiera

Piso - 08 sur, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de Infraestructura Bienes y Servicios, y teniendo en cuenta el correo que antecede para que por favor se haga la revisión en sitio y dar solución al siguiente requerimiento, de carácter urgente revisión o conexión de dos paneles led de .60x.60, que se encuentra fuera de servicio en la DVF Defensa, ubicado en el piso 08 sur.



Piso – 14 sur, Se realiza el ajuste de silla operativa ubicada en piso 14 costado sur.

Piso - 08, norte, se destapo lavaplatos de la cafetería, costado norte que se encuentra tapado y dificulta la evacuación del agua al momento del lavado de la losa.

Piso - 16 norte, Se realiza cambio de pila del control de la puerta de ingreso en vidrio a la oficina de Control Interno y ajuste de parámetros, quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso 09, costado sur, Contraloría delegada para el Sector Gestión Pública, se abre y se cambia cerradura de cajonera de funcionaria.

Piso - 13 norte, Regalías Se realiza la activación de aire acondicionado por requerimiento de funcionario.

Piso - 10 costado sur, se realiza cambio de soporte media luna en puerta de ingreso en vidrio que se encontraba partido.

Piso - 06 costado norte, se inspeccionan los equipos de aire acondicionado y se encuentran todos los termostatos apagados.

Piso 10, costado norte, Contraloría delegada para el Sector de Minas y Energía, se revisan tomas eléctricas normales y reguladas.

Piso - 13 norte, Se realiza la activación de aire acondicionado por requerimiento de funcionario.

Piso - 12 costado sur, se realiza cambio de soporte media luna en puerta de ingreso en vidrio que se encontraba partido.

Piso - 07 norte, Se realiza arreglo de cajonera a funcionario

Piso 11, costado norte, Of. de Sistemas e Informática, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: cambio de dos cerraduras para Of.



Piso - 16 sur-occidente, Se realiza instalación de brazo de silla según requerimiento quedando en funcionamiento y sin novedad

Piso - 16, Se realiza cambio de iluminación bala led de 18Wats, que se encontraba fuera de servicio en el pasillo al ingreso del Despacho del Sr. Contralor, según requerimiento, quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso - 04 norte, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de Infraestructura Bienes y Servicios, y teniendo en cuenta el correo que antecede para que por favor se envíe al personal autorizado para la revisión y activación del Aire acondicionado del Cuarto técnico del piso 04, costado norte que se encuentra alarmado Fondo de Bienestar Social.  
De carácter urgente

Piso 08, costado sur, encender el aire acondicionado en la sala de juntas de la contraloría delegada para el sector Defensa y Seguridad, piso 08 ala sur.

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

**El Contratista:**

**Nombre: PABLO EMEIGDIO VILLADIEGO OROZCO**

**Firma** \_\_\_\_\_






**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO  
A LA GESTIÓN**





DATOS DEL INFORME
Informe final de actividades N.º 04
Fecha de presentación: 10 – 01 – 2025    Período del informe: 25 de septiembre al 31 de diciembre de 2024
Nombre del Contratista: PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO
Nombre interventor o Supervisor: ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA
Valor del Contrato: \$ 25.000.000
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 722
<b>Objeto:</b> “Prestación de servicio profesionales para apoyar desde el punto de vista técnico y arquitectónico a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en lo relacionado con el seguimiento, control y levantamiento de la infraestructura Física y otras necesidades de la Contraloría General de la Republica”
<b>Plazo:</b> Tres meses <b>Fecha de Iniciación:</b> 25 de septiembre de 2024 <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de diciembre de 2024
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO


Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas y/o productos entregados	Soportes
1- Apoyar técnicamente a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en lo relacionado con la distribución de espacios, diseño, ejecución y control de los proyectos de mejoramiento en	<p>Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención a una serie de mantenimientos y requerimientos como le menciono a continuación del cambio de Pirlanes todos los pisos del edificio Paralelo 26 donde funciona la Contraloría General de la República.</p> <p>El presente informe tiene como objetivo presentar el estado actual de los PIRLANES autorizados, basándose en los correos enviados desde el área de Infraestructura, Bienes y Servicios, y el consolidado realizado. a continuación, se detallan los PIRLANES autorizados, indicando el estado de cada uno.</p> <p><b>Tabla 1: Estado de PIRLANES Autorizados</b></p>	Mediante requerimiento realizado a la Dra. Angela Maria Navarro,

la sede de la Contraloría General de la República a nivel Central y Desconcentrado.

mediante correo electrónico

PISO	COSTADO	CANTIDAD	OBSERVACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
14	SUR	2	Realizado	
14	NORTE	3	Realizado (Se instalaron 4 unidades)	
12	SUR	5	Realizado (Se instalaron 3 unidades)	

	10	SUR	2	Realizado (Se instalaron 3 unidades)	
	10	NORTE	3	Realizado (Se instalo 1 unidad)	
	9	NORTE	1	Realizado	
	9	SUR	2	Realizado (Se instalaron 2 unidades)	



Es importante aclarar que, según la Tabla 1, el área de Infraestructura, Bienes y Servicios notificó el envío de 25 pirlanes para cambiar. Esta cifra refleja un análisis inicial basado en los requerimientos reportados y en el estado actual de los pirlanes en los pisos correspondientes. Sin embargo, este número podría no abarcar todas las necesidades reales observadas en las instalaciones.

Por esta razón, considerando las necesidades observadas en otros pirlanes en los pisos mencionados, se procedió al cambio de un total de 29 pirlanes. Este ajuste se realizó tras una revisión detallada que identificó que varios pirlanes adicionales también requerían atención urgente.

Además, el arquitecto Pablo Villadiego llevó a cabo una inspección en el piso 8, donde se verificó que los pirlanes están correctamente instalados y firmemente adheridos.

En conclusión, y basándonos en este informe, se da por cerrada la solicitud con número SOL-232832.

Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención a una adecuación que se llevó a cabo en la Sala de Contralores del piso 16, del edificio Paralelo 26 donde funciona la Contraloría General de la República.

El presente informe tiene como objetivo presentar el estado actual en que se encuentra la Sala de Contralores del piso 16.

De la manera más atenta y de acuerdo con el contrato de comisión 869 de 2024 cuyo objeto consiste en *“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE Y GARANTÍA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL AUDITORIO Y SALA DE CONTRALORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA SEDE CENTRAL.”*,


Me permito informar que se iniciarán las actividades de instalación de una pantalla de 130 pulgadas, la cual se le realizara al muro en





Drywall un buen refuerzo al muro para que pueda soportar el peso de las pantallas a instalar en la Sala de Contralores.



Se realiza la instalación de 3 parlantes similares a los que ya existían en la misma línea de los antiguos para seguir con la misma secuencia, de la misma forma se instala una cámara en el cielo raso.

Por lo anterior, es importante aclarar que quedaría faltando por cambiar y colocar las nuevas bases de los micrófonos para el sonido que iría sobre los escritorios de la Sala.

Para poder realizar la prueba de las pantallas y del sonido







Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención a una adecuación que se llevó a cabo en la Sala de Contralores del piso 16, del edificio Paralelo 26 donde funciona la Contraloría General de la República.

El presente informe tiene como objetivo presentar el estado actual en que se encuentran los Videobeam del Auditorio del piso 03

**INFORME DE HALLAZGOS Y CORRECTIVOS VIDEO BEAM EPSON POWER LITE 975W AUDITORIOS EDIFICIO PARALELO 26 MTS 1) ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se realiza verificación de los modelos de los videos vean instalado y de las redes de suministro eléctrico

- Se realiza diagnóstico onsite de los 3 dispositivos

- Se verifican los cables periféricos

- Se realiza encendido de los dispositivos y apagado seguro

- 2) HALLAZGOS


- Los 3 Videobeam que prestan servicio en los auditorios no encienden.


- Exceso de polvo en la parte interna de los Videobeam.

- Lámparas con desgaste evidente. 3) CORRECTIVOS - Realizar diagnóstico en laboratorio de los dos Videobeam para verificar si es por board u otra falla que no funcionan

- Se debe realizar como mínimo cada 3 meses el mantenimiento de los dispositivos del auditorio como:

- Integrador
- Consola de sonido
- Mezclador
- Switch de 8 puertos
- Regleta de suministro eléctrico
- 3 Videobeam
- Cables periféricos (hdmi, corriente, etc)





2- Acompañar y Apoyar a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, desde el punto de Vista Técnico Arquitectónico en lo relacionado con el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles a nivel Central y Desconcentrado.

Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo y seguimiento en la nueva visita del proveedor para la revisión dentro de los procesos de mantenimientos que se realizan durante todo el año y dando cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo correspondiente al 2024 que se realizó en el mes de octubre, el mantenimiento de las cortinas motorizadas o eléctricas de los Despachos del Sr. Contralor y Vice contralor, el día sábado 26 de octubre del presente 2024 a las 8:00am.

Por lo que se solicitó de manera cordial generar autorización de ingreso, con el fin de realizar este mantenimiento preventivo.

Estas cortinas se lubricaron, y se les realizo un mantenimiento exhaustivo, para mantener las cortinas operando en óptimas condiciones.

Esta actividad la realizaron los técnicos de la empresa AH FENIX con un acompañamiento permanente de uno de los técnicos de MTS, adicionalmente con el acompañamiento de la DIBS de la CGR.






Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención al arreglo de unas unidades de Aires Acondicionado tipo paquete condensado por agua.

El aire acondicionado de la oficina del piso 13 costado centro-oriental, Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación, el equipo 1310, en este momento se encuentra en proceso de cambio toda vez que presenta fallas en el RELAY del evaporador. Lo anterior de acuerdo

Atendiendo requerimiento. Mediante correo electrónico enviado a la directora de Infraestructura Bienes y Servicios Dra. Angela Maria Navarro Peralta

con lo reportado por AIRELEC en su informe de mantenimiento, realizado a través de MTS.




Esta actividad la realizaron los técnicos de la empresa AIRELEC con un acompañamiento permanente de uno de los técnicos de MTS, adicionalmente con el acompañamiento de la DIBS de la CGR.



Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención al arreglo de unas unidades de Aires Acondicionado tipo paquete condensado por agua.

El aire acondicionado de la oficina del piso 10 costado sur-occidente, Contraloría delegada para el Sector Agropecuario, el equipo en este momento se encuentra en proceso de cambio toda vez que presenta fallas en el RELAY del evaporador. Lo anterior de acuerdo con lo reportado por AIRELEC en su informe de mantenimiento, realizado a través de MTS.

Esta actividad la realizaron los técnicos de la empresa AIRELEC con un acompañamiento permanente de uno de los técnicos de MTS, adicionalmente con el acompañamiento de la DIBS de la CGR.





3- Apoyar a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en la revisión, evaluación y atención de las necesidades Físicas de Mantenimiento de la sede de la Contraloría General de la República; relacionadas con: Cerrajería, Ornamentación, Instalaciones Eléctricas - Iluminación, Redes Eléctricas internas en general, Mantenimiento

Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención a una serie de mantenimientos y requerimientos como le menciono a continuación de todos los pisos del edificio Paralelo 26 donde funciona la Contraloría General de la República.

Piso 15, costado sur, Contraloría delegada para Economía y Finanzas Publicas, se realizó la colocación de la Cerradura de la cajonera del puesto de trabajo a cargo del funcionario Gustavo Alfonso Zambrano Rodriguez.

Piso 06, costado norte, Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: se pegó servicio sanitario de baño privado de Of

Piso 03, costado centro-occidental, Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: se revisó y se arregló el espejo del baño privado de la Jefatura.

Piso 15, costado sur, Contraloría delegada para Economía y Finanzas Publicas, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: apertura y cambio de cerradura de la cajonera a cargo de funcionario.

Piso 15, costado sur, Contraloría delegada para Economía y Finanzas Publicas, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: apertura y cambio de cerradura de la cajonera a cargo de la funcionaria Valentina Gaviria.


Todos estos requerimientos se atendieron mediante correos enviados por funcionarios de diferentes pisos de la Contraloría General de la República a la Dra. Angela Maria Navarro Peralta directora de Infraestructura Bienes y Servicios.



de Equipos,  
Instalaciones  
Hidráulicas y  
Sanitarias,  
Pintura,  
Albañilería y  
adecuación de  
Áreas.

Piso 01, costado norte, Unidad de Correspondencia de la Dirección de Gestión Documental, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: Mantenimiento chapa de la entrada costado norte de funcionarios. La llave se debe forzar para poder ingresar, hay peligro que se parta.

piso 04, costado centro - oriente se cambió el árbol de desagüe del servicio sanitario que se encontraba en mal estado y no sostenía el agua o sea que se pasaba directo ocasionando un goteo.



Piso - 07 norte, Se realiza arreglo, ajuste de parámetros de cajonera a funcionario

Piso - 06 sur, Se realiza instalación de brazo de silla y ajuste según requerimiento quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso 01, costado oriente, Unidad de Correspondencia de la Dirección de Gestión Documental, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: Mantenimiento chapa de la entrada costado oriente de funcionarios

Piso - 07 norte, Se realiza cambio cerradura cajonera, según solicitud de funcionario, quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso - 08 norte, Se realiza cambio de bisagras en mueble de cafetería según requerimiento, Contraloría delegada para el Medio Ambiente.



Piso - 05 sur, Contraloría delegada para Participación Ciudadana se realiza cambio de panel led de .60 x .60 y nivelado de cielo raso, según solicitud.

Piso 07, costado norte, se realiza la activación de aire acondicionado de la sala de reuniones piso 07

Piso 06, costado sur, se realiza la activación de aire acondicionado de la sala de reuniones piso 06.

Piso 08, costado norte, se realiza el arreglo de las tomas eléctricas normal y regulada de la mesa de la Sala de Reuniones en el piso 08 costado norte, Contraloría delegada para el Medio Ambiente.

Piso 05, costado sur, se realiza el arreglo de las tomas eléctricas normal y regulada de la mesa de la Sala de Reuniones en el piso 05 costado sur, Contraloría delegada para la Participación Ciudadana.

Piso - 11 costado sur, se realiza cambio de luminaria led de .60x.60 que se encontraba fundida, en el piso 11 costado sur Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción

Piso – 16 sur, Se realiza, la colocación de la lámina de Fibra mineral de cielo raso en la entrada a la Oficina de la Dra. Elizabeth Monsalve, Gerente de Talento Humano, ubicada en el piso 16 costado sur.

Piso – 14 sur, Se realiza el ajuste de silla operativa ubicada en piso 14 costado sur.

Piso - 08, norte, se destapo lavaplatos de la cafetería, costado norte que se encuentra tapado y dificulta la evacuación del agua al momento del lavado de la losa.

Piso - 16 norte, Se realiza cambio de pila del control de la puerta de ingreso en vidrio a la oficina de Control Interno y ajuste de parámetros, quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso 09, costado sur, Contraloría delegada para el Sector Gestión Pública, se abre y se cambia cerradura de cajonera de funcionaria.

Piso - 13 norte, Regalías Se realiza la activación de aire acondicionado por requerimiento de funcionario.


Piso - 10 costado sur, se realiza cambio de soporte media luna en puerta de ingreso en vidrio que se encontraba partido.

Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura,




Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención a una serie de mantenimientos y requerimientos como le menciono a continuación de todos los pisos del edificio Paralelo 26 donde funciona la Contraloría General de la República.

Piso 12, costado norte, Oficina jefe Unidad de Cobro Coactivo, se realizó la colocación de la tapa del control en el baño de la Of. de la jefe de la Unidad.



Piso 06, costado norte, Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: se pegó servicio sanitario de baño privado de Of




Piso 14, costado sur, Gerencia Administrativa y Financiera, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: se revisó y se arregló el espejo del baño privado de Oficina.

Piso 16, costado sur, Gerencia del Talento Humano, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: acomodación de un panel led de .60 x .60 que se encuentra a punto de caer.

Piso 15, costado sur, Contraloría delegada para Economía y Finanzas Publicas, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: apertura y cambio de cerradura de la cajonera a cargo de la funcionaria Valentina Gaviria.

Piso 10, costado sur, Contraloría delegada para el Sector Agropecuario, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: nivelación de algunos tramos de cielo raso que se encuentran desnivelados.

piso 08, costado sur se cambió el árbol de desagüe del servicio sanitario que se encontraba en mal estado y no sostenía el agua o sea que se pasaba directo ocasionando un goteo, en baño de oficina Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad.



Piso - 09 norte, Se realiza arreglo, ajuste de parámetros de cajonera a funcionaria.

Piso - 05 sur, Contraloría delegada para la Participación Ciudadana Se realiza instalación de brazo de silla y ajuste según requerimiento quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso 10, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de infraestructura bienes y servicios, por favor atender el requerimiento de encender el aire acondicionado en la sala de juntas de la contraloría delegada del sector agropecuario en el piso 10 ala sur.

Piso - 10 norte, Se realiza cambio cerradura cajonera, según solicitud de funcionario, Mateo Gonzalez Carreño de la Dirección de Minas y Energía, quedando en funcionamiento y sin novedad.





Piso - 14 sur, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de infraestructura bienes y servicios, por favor se haga revisión en el baño de damas del piso 14 ala sur el cual presenta un error en el fluxómetro.

Piso - 10 sur, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de infraestructura bienes y servicios, por favor atender el requerimiento de encender el aire acondicionado en la sala de juntas de la contraloría delegada del sector agropecuario en el piso 10 ala sur.

Piso 07, costado norte, se realiza la activación de aire acondicionado de la sala de reuniones piso 07

Piso 06, costado sur, se realiza la activación de aire acondicionado de la sala de reuniones piso 06.

Piso 16, costado sur, organización de las tomas eléctricas normal, regulada y de datos de puesto de trabajo en el piso 16 costado sur, Gerencia del Talento Humano.



Piso 05, costado sur, se realiza el arreglo de las tomas eléctricas normal y regulada de la mese de la Sala de Reuniones en el piso 08 costado sur, Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad.

Piso - 09 costado sur, se realiza cambio de dos luminarias led de .60x.60 que se encontraba fundida, en el piso 09 costado sur Contraloría delegada para la Gestión Publica e Instituciones Financiera

Piso - 08 sur, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de Infraestructura Bienes y Servicios, y teniendo en cuenta el correo que antecede para que por favor se haga la revisión en sitio y dar solución al siguiente requerimiento, de carácter urgente revisión o conexión de dos paneles led de .60x.60,



que se encuentra fuera de servicio en la DVF Defensa, ubicado en el piso 08 sur.

Piso – 14 sur, Se realiza el ajuste de silla operativa ubicada en piso 14 costado sur.

Piso - 08, norte, se destapo lavaplatos de la cafetería, costado norte que se encuentra tapado y dificulta la evacuación del agua al momento del lavado de la losa.

Piso - 16 norte, Se realiza cambio de pila del control de la puerta de ingreso en vidrio a la oficina de Control Interno y ajuste de parámetros, quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso 09, costado sur, Contraloría delegada para el Sector Gestión Pública, se abre y se cambia cerradura de cajonera de funcionaria.

Piso - 13 norte, Regalías Se realiza la activación de aire acondicionado por requerimiento de funcionario.

Piso - 10 costado sur, se realiza cambio de soporte media luna en puerta de ingreso en vidrio que se encontraba partido.

Piso - 06 costado norte, se inspeccionan los equipos de aire acondicionado y se encuentran todos los termostatos apagados.

Piso 10, costado norte, Contraloría delegada para el Sector de Minas y Energía, se revisan tomas eléctricas normales y reguladas.

Piso - 13 norte, Se realiza la activación de aire acondicionado por requerimiento de funcionario.

Piso - 12 costado sur, se realiza cambio de soporte media luna en puerta de ingreso en vidrio que se encontraba partido.

Piso - 07 norte, Se realiza arreglo de cajonera a funcionario

Piso 11, costado norte, Of. de Sistemas e Informática, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: cambio de dos cerraduras para Of.

Piso - 16 sur-occidente, Se realiza instalación de brazo de silla según requerimiento quedando en funcionamiento y sin novedad

Piso - 16, Se realiza cambio de iluminación bala led de 18Wats, que se encontraba fuera de servicio en el pasillo al ingreso del Despacho del Sr. Contralor, según requerimiento, quedando en funcionamiento y sin novedad.

Piso - 04 norte, Por instrucción de la Dra. Angela Maria Navarro Peralta, directora de Infraestructura Bienes y Servicios, y teniendo en cuenta el correo que antecede para que por favor se envíe al personal autorizado para la revisión y activación del Aire acondicionado del Cuarto técnico del piso 04, costado norte que se encuentra alarmado Fondo de Bienestar Social.

De carácter urgente

Dentro de las obligaciones presentadas para esta actividad, le comunico que se brindado apoyo, a la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios - Gerencia Administrativa y Financiera, en el desarrollo de atención a una serie de mantenimientos y requerimientos como le menciono a continuación de todos los pisos del edificio Paralelo 26 donde funciona la Contraloría General de la República.

Piso 06, costado sur revisión y desactivación del Aire acondicionado del piso 06, costado sur, Sector Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

Piso 07, costado norte, revisión, conexión o cambio de dos paneles led de .60x.60, en la Contraloría delegada para el Sector Trabajo, ubicado en el piso 07, costado norte.


Piso 04, costado norte, revisión y cambio de una (01) cerradura de la puerta de ingreso a la Oficina de Control Interno del FBS, del Dr. Cresconio, ubicada en el piso 04 costado norte, Fondo de Bienestar Social.

Piso 06, costado norte, revisión y apertura de la puerta de entrada al baño de la oficina (Dirección de Estudios Sectoriales Comercio y Desarrollo Regional), ubicada en el piso 06 costado norte.

Piso 05, costado sur, se silicona contorno de lava platos y mesón por filtración en la cafetería del piso 05, costado sur, Contraloría delegada para la Participación Ciudadana.

Piso 06, costado sur, para apertura de chapa de cajonera, a cargo del funcionario Javier Antonio Velasco Torres, ubicado en el piso 06, costado sur, Contraloría delegada para el Sector de Infraestructura.

Piso 12, costado norte, Oficina jefe Unidad de Cobro Coactivo, se realizó la colocación de la tapa del control en el baño de la Of. de la jefe de la Unidad.



Piso 06, costado sur, se envía al personal autorizado para la activación del Aire acondicionado de la Sala de Reuniones del piso 06 costado sur, Contraloría delegada para el Sector de Infraestructura.

Piso 08, costado sur, para que por favor se envíe al personal autorizado para la activación del Aire acondicionado de la Sala de Reuniones del piso 08 costado sur, Contraloría delegada para el Sector Justicia.

Piso 04, costado centro-oriente, para que por favor se envíe al personal autorizado para la activación del Aire acondicionado del Centro de Cuidado Infantil la Nana del piso 04 costado centro-oriente.

Piso 06, costado norte, Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: se pegó servicio sanitario de baño privado de Of

Piso 14, costado sur, Gerencia Administrativa y Financiera, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: se revisó y se arregló el espejo del baño privado de Oficina.

Piso 16, costado sur, Gerencia del Talento Humano, se realizó la revisión en sitio y se dio solución a la siguiente situación: acomodación de un panel led de .60 x .60 que se encuentra a punto de caer.



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Piso 12, revisión, conexión o cambio de dos paneles led de .60x.60, donde se encuentran los Sustanciadores que se encuentra fuera de servicio en la Contraloría delegada para

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

El Contratista:

Nombre: PABLO EMEIGDIO VILLADIEGO OROZCO

Firma \_\_\_\_\_

  
5/02/2025



## Pagos de aportes en línea

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente



[Volver](#) [Ayuda](#)



## Pagos aportes en línea

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente



[Atrás](#)

[Imprimir](#)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11075689		VILLADIEGO OROZCO PABLO EMIGNO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 631 n. 76-78	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	5716988	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pension Salud	1147900641	Planilla	2024/12/20	2024/12/23	INEQUI	3	\$872,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte																			
<b>Sucursal PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>																						\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$3,000,000	\$15,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>																						\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$3,000,000	\$15,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 1 Afiliados)</b>																						\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$3,000,000	\$15,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 11075689	VILLADIEGO PABLO	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,000,000	\$15,700	0	\$0	\$0	\$0	\$0																				
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,000,000	\$15,700		\$0	\$0	\$0																					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11075689		VILLADIEGO OROZCO PABLO EMIGDIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 531 n. 76-78	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	5216988	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2024-11	1147900641	Planilla	2024/12/20	2024/12/23	NEQUI		3	\$872,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$480,000	\$1,000	\$0	\$481,000
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	1	\$480,000	\$1,000	\$0	\$481,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,700	\$100	\$0	\$15,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$15,700	\$100	\$0	\$15,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$375,000	\$800	\$0	\$375,800
SANTITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$375,000	\$800	\$0	\$375,800
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$870,700</b>	<b>\$1,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$872,600</b>

## Resumen General de Pago

<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 11075689		VILLADIEGO OROZCO PABLO EMIGDIO	INDEPENDIENTE
Sicursal Principal		Direccion	
PRINCIPAL		CL 531 n 76-78	
Ciudad-Departamento		Telefono	
BOGOTA-BOGOTA D.E.		3216988	
Exonerado SENA e ICBF		No	

<b>DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION</b>			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pension Salud 2024-12	Pago 1245278279	Planilla 9481377466	Limite 2025/01/23
Pago		Banco	
2025/02/05		BANCO D. OMBIA	
Dias Mora		Valor	
13		\$878,100	

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																				
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte																					
<b>Sicursal PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>																							\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$3,000,000	\$15,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>																							\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$3,000,000	\$15,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados)</b>																							\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$3,000,000	\$15,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 11075689	VILLADIEGO PABLO	321001	30	IBC	30	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																					
<b>Total Afiliados( 1)</b>							\$3,000,000	\$480,000	\$3,000,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																					

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11075669		VILLADIEGO OROZCO PABLO EMIGDIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 637 n. 76-78	BOGOTIA-BOGOTIA D.E.	5716988	No

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2024-12	1245278279	1	2025/01/23	2025/02/05	BANCOLOMBIA		\$878,100

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$480,000	\$4,000	\$0	\$484,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$480,000	\$4,000	\$0	\$484,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,700	\$200	\$0	\$15,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$15,700	\$200	\$0	\$15,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$375,000	\$3,200	\$0	\$378,200
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$375,000	\$3,200	\$0	\$378,200
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$870,700</b>	<b>\$7,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$878,100</b>



# CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DECLARACION JURAMENTADA 2024

Yo, **PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO**

Contrato N° 722

Identificado (a): NIT:  C.C.:  C.E.:  Número: 11.075.689 D.V.

Celular: 3218982110

Dirección: TRANSVERSAL 77 No. 51A - 33, APTO. 301

Correo Electrónico: paemvior05@hotmail.es

En mi calidad de:

Persona Jurídica  Persona Natural

Percibi en el año 2023 ingresos superiores a 1.400 UVT's ó \$59'377.000 de pesos,  SI  NO  soy DECLARANTE DE RENTA

### 1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 100 de 1993, Artículo 3º. de la Ley 797 de 2003 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Art. 4º. Del Decreto 2271 de 2009 declaro que los documentos que adjunto como soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la Contraloría General de la Republica.

SI

NO

Declaro que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo para cotización alcanza el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SI

NO

Declaro que estoy inscrito en el Régimen Simple de Tributación (Únicamente si en su RUT tiene la responsabilidad fiscal 47)

SI

NO

Para tal efecto adjunto:

PLANILLA N° 9478817907 MES COTIZACION Noviembre FECHA DE PAGO 23/12/2024

#### ANEXAR SOPORTE DE PAGO

#### RESUMEN DE LA PLANILLA

CONCEPTO	SALUD	PENSION	A.R.L
NOMBRE ENTIDAD	SANITAS	COLFONDO	POSITIVA
VALOR SIN INTERESES*	\$ 375.000	\$ 480.000	\$ 15.700

a) Declaro para efectos de lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Art.383 del E.T. que he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores por lo menos durante 90 días, para el desarrollo del objeto del contrato.

SI

NO

### 2. Solicitud Deduciones del Artículo 387 del E.T.

b) Que de acuerdo a lo establecido en artículo 387 del E.T. solicito deducción por Dependientes a mi cargo de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1.

SI

NO

c) Que de acuerdo a lo establecido en artículo 387 del E.T., solicito deducción por intereses de vivienda (pagados en el año inmediatamente anterior) de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que financia el crédito.

SI

NO

d) Que de acuerdo a lo establecido en artículo 387 del E.T. solicito deducción pagos por salud (medicina prepagada, plan complementario, poliza de salud (pagados vigencia inmediatamente anterior) de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de Salud.

SI

NO

### 3. Solicitud Dedución de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Artículo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción por concepto de:

Concepto	NIT	Entidad Bancaria	No. De Cuenta	Valor
Pension voluntaria				
AFC				

SI USTED TIENE DEDUCCIONES EL ANEXO, CERTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS SOPORTES DEBEN SER RADICADOS UNICAMENTE EN LA PRIMERA CUENTA O CUANDO SE PRESENTE ALGUNA NOVEDAD

Se firma a los **26** días del mes de **Diciembre** del año **2024**

Firma

# ANEXO DECLARACIÓN JURAMENTADA 2024

Nombres y Apellidos: **PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO** Contrato No. : **722**  
 Identificado (a): NIT:  CC:  CE:  Número: **11.075.689** D.V.

## 1. Certificación por concepto de Intereses o Corrección Monetaria en Créditos de Vivienda

1.1 Adjunta Certificación Si:  No:

1.2 Crédito Compartido Si:  No:

1.3 Porcentaje que le corresponde \_\_\_\_\_ y valor que le corresponde \_\_\_\_\_

## 2. Información por pagos de salud

2.1 Certificación Adjunta Si:  No:

## 3. Información de Dependientes

Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con la condición de dependientes:

3.1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.

3.2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

3.3. Los hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

3.4. El cónyuge o compañero, padres y/o hermanos permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal,

Relación de Dependientes de acuerdo con el parágrafo 4° del Artículo 2° Decreto 0099 del 2013

Tipo de Doc.	No. De Identificación	Nombres y Apellidos	Edad	Parentesco
CC	30.570.919	LEOTIS MARIA MONTIEL MACEA	54	Compañero
CC	1.001.968.622	NELSON ELIAS BLANCO MONTIEL	24	Hijo
CC	1.001.968.623	BELIA ZULEMA BLANCO MONTIEL	22	Hijo
TI	1.006.178.151	MARIA CAMILA VILLADIEGO MONTIEL	16	Hijo

La anterior se firma el 26 del mes de Diciembre del año 2024

  
 Firma



# CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION JURAMENTADA 2025

Yo, **PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO**

Contrato N° 722

Identificado (a): NIT:  C.C.:  C.E.:  Número: 11.075.689 D.V.

Celular: 3218982110

Dirección: TRANSVERSAL 77 NO. 51A - 33

Correo Electrónico: paemvior05@hotmail.es

En mi calidad de:

Persona Jurídica  Persona Natural

Percibí en el año 2024 ingresos superiores a 1.400 UVT's ó \$65.891.000 de pesos,  SI  NO  soy DECLARANTE DE RENTA

### 1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 100 de 1993, Artículo 3°. de la Ley 797 de 2003 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Art. 4°. Del Decreto 2271 de 2009 declaro que los documentos que adjunto como soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la Contraloría General de la República.

SI

NO

Declaro que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo para cotización alcanza el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SI

NO

Declaro que estoy inscrito en el Régimen Simple de Tributación (Únicamente si en su RUT tiene la responsabilidad fiscal 47)

SI

NO

Para tal efecto adjunto:

PLANILLA N° 9481377466 MES COTIZACION Diciembre FECHA DE PAGO 05/02/2025

#### ANEXAR SOPORTE DE PAGO

#### RESUMEN DE LA PLANILLA

CONCEPTO	SALUD	PENSION	A.R.L
NOMBRE ENTIDAD	SANITAS	COLFONDO	POSITIVA
VALOR SIN INTERESES*	\$ 375.000	\$ 480.000	\$ 15.700

a) Declaro para efectos de lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Art.383 del E.T. que he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores por lo menos durante 90 días, para el desarrollo del objeto del contrato.

SI

NO

### 2. Solicitud Deduciones del Artículo 387 del E.T.

b) Que de acuerdo a lo establecido en artículo 387 del E.T. solicito deducción por Dependientes a mi cargo de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1.

SI

NO

c) Que de acuerdo a lo establecido en artículo 387 del E.T., solicito deducción por intereses de vivienda (pagados en el año inmediatamente anterior) de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que financia el crédito.

SI

NO

d) Que de acuerdo a lo establecido en artículo 387 del E.T. solicito deducción pagos por salud (medicina prepagada, plan complementario, poliza de salud (pagados vigencia inmediatamente anterior) de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de Salud.

SI

NO


### 3. Solicitud Dedución de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Artículo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en trámite se aplique la deducción por concepto de:

Concepto	NIT	Entidad Bancaria	No. De Cuenta	Valor
Pension voluntaria				
AFC				

SI USTED TIENE DEDUCCIONES EL ANEXO, CERTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS SOPORTES DEBEN SER RADICADOS UNICAMENTE EN LA PRIMERA CUENTA O CUANDO SE PRESENTE ALGUNA NOVEDAD

Se firma a los **4** días del mes de **Febrero** del año **2025**

  
 Firma

# ANEXO DECLARACIÓN JURAMENTADA 2025

Nombres y Apellidos: **PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO**

Contrato No. : **722**

Identificado (a): NIT:  CC:  CE:

Número: **121.075.689** D.V.

## 1. Certificación por concepto de Intereses o Corrección Monetaria en Créditos de Vivienda

1.1 Adjunta Certificación Si:  No:

1.2 Crédito Compartido Si:  No:

1.3 Porcentaje que le corresponde \_\_\_\_\_ y valor que le corresponde \_\_\_\_\_

## 2. Información por pagos de salud

2.1 Certificación Adjunta Si:  No:

## 3. Información de Dependientes

Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con la condición de dependientes:

3.1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.

3.2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

3.3. Los hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

3.4. El cónyuge o compañero, padres y/o hermanos permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal,

Relación de Dependientes de acuerdo con el parágrafo 4° del Artículo 2° Decreto 0099 del 2013

Tipo de Doc.	No. De Identificación	Nombres y Apellidos	Edad	Parentesco
CC	30.570.919	LEOTIS MARIA MONTIEL MACEA	54	Compañero
CC	1.001.968.622	NELSON ELIAS BLANCO MONTIEL	24	Hijo
CC	1.001.968.623	BELIA ZULEMA BLANCO MONTIEL	22	Hijo
TI	1.006.178.151	MARIA CAMILA VILLADIEGO MONTIEL	16	Hijo

La anterior se firma el **4** del mes de **Febrero** del año **2025**



  
Firma

**PAZ Y SALVO USATI**

**LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO  
TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO**

**CERTIFICA QUE:**


Revisada la información que reposa en las bases de datos de ProWatch y Entrust, el señor **PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO** identificado con C.C. **11.075.689** presenta las siguientes novedades respecto a los elementos de seguridad relacionados a continuación:

ELEMENTOS	RECIBIÓ		ENTREGÓ		FUNCIONARIO QUE VERIFICA
	SI	NO	SI	NO	
CARNÉ	X		X		Maria A. García P. 
TARJETA DE PROXIMIDAD	X		X		Maria A. García P. 

Se expide el presente paz y salvo a los (07) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025), por terminación de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 722 de 2024 –Nivel Central.

  
**MARGARITA MARIA MARQUEZ FIGUEROA**  
 Jefe Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático

Proyectado por: Maria Monica Rugeles Rueda  
 TRD: 80014-368 – Paz y salvos generados por la USATI





**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**LA TESORERA (E) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
CERTIFICA**

Que el (la) señor(a) **PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía número **11.075.689**; quien en desarrollo del contrato **CGR-722-2024**, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por concepto de gastos de viaje.

El presente se expide a los 14 días del mes de Enero de 2025.

*Diana Katherine Sanchez Castellanos*  
**DIANA KATHERINE SANCHEZ CASTELLANOS**

Proyectó y revisó: **Andres Felipe Arbelaez**

viáticos Oracle Funcionamiento y Regalías

viáticos SIIF NACION



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS**

**CERTIFICACION No.: 00159**

**EL (LA) DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS  
CERTIFICA:**

Que el (la) señor (a) C- PABLO EMIGDIO VILLADIEGO OROZCO, identificado (a) con cédula de ciudadanía 11075689, quien prestó sus servicios como contratista en la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BIENES Y SERVICIOS, mediante el contrato No. 722-2024 del 25 de Septiembre de 2024, no posee bienes a cargo en la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA al término de la relación contractual.


Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Enero de 2025, según solicitud 2025ER0004463

Verificado por :

*ALAN DIXON PINZÓN*  
Alan Dixon Pinzón Bautista  
SECRETARIO GRADO 05 (E)

*ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA*

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA

 <b>CONTRALORÍA</b> Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC)	<b>Macroproceso: Gestión de Recursos de la Entidad</b>	<b>Proceso: Administrar Documentación</b>
	<b>Plantilla de Certificado de Paz y Salvo Documental</b> <b>Manual de Procedimiento de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia</b>	
	<b>Código: GRE-04-AX-0012</b>	<b>Versión: 1.0</b>

81115

Bogotá D. C.

Contraloría General de la República :: SGD 27-01-2025 11:17  
 Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0007409 Fol:0 Anex:0 FA:0  
 ORIGEN 81115 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL / DIEGO IVAN BETANCOURT GALEANO  
 DESTINO 811114 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANGELA MARIA  
 NAVARRO PERALTA  
 ASUNTO CERTIFICACIÓN PABLO EMIGDIO VILLADIEGO  
 OBS

2025IE0007409



### EL DIRECTOR DE GESTION DOCUMENTAL

#### CERTIFICA:

Que, **PABLO EMIGDIO VILLADIEGO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.075.689, Contratista (contrato 722-2024) de la Dirección de Infraestructura, Bienes y Servicios.

Entregó documentos a cargo

No tiene documentos a cargo

No tiene comunicaciones oficiales ni documentos pendientes por entregar, recibir, tramitar, organizar, finalizar y archivar, según certificación expedida por **ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA**, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS, con número de radicado **2025IE0003374**. Por lo tanto se encuentra a Paz y Salvo en lo relacionado con el Sistema de Gestión Documental y Archivo.

Lo anterior en cumplimiento del Artículo 15 de la Ley 594 de 2000.

El certificado de paz y salvo documental se realiza por novedad de: **Terminación de contrato** y se expide a solicitud del interesado.

Diego Iván  
Betancourt Galeano

**DIEGO IVAN BETANCOURT GALEANO**