AS-BUILT CONSULTORIAS · OBRA CIVIL · EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 1 de 3

Nombre del Evaluado: Victor Amaya

Firma: Victor

Identificación: 1118120398 **Fecha:** 01-10-2024

Cargo: ayudante

A continuación, se presenta una serie de preguntas para evidenciar la efectividad de la inducción realizada por ASBUILT S.A.S.

1. Cuáles de las siguientes son Políticas de la empresa ASBUILT S.A.S (marque con una X).

a) Política de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
b) Políticas De No Consumo Alcohol, Drogas Y Tabaquismo.
c) Política de Seguridad Vial.
d) Política De Responsabilidad Social Empresarial.
e) Política acoso laboral
f) Política de reintegro y reubicación laboral
g). Todas las anteriores X

2. Para que la gestión de incidentes sea eficiente se deben desarrollar las siguientes acciones:

a. Llamados de atención directa y formal a los trabajadores
b. Reportar
c. Reportar y nombrar al profesional HSE para que investigue.
d. Reportar, investigar, intervenir sobre las causas, divulgar las lecciones aprendidas. X
e. Ninguna de las anteriores.

3. Que es accidente laboral

a) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b) Es Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas de trabajo.

c) Aquel que le ocurre al trabajador del traslado de su casa hasta el lugar de trabajo.

d) A y B son correctas. X

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 2 de 3

4 . Completar

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de Riesgos y enfermedad laboral y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

- El COPASST, es el Comité Paritario de seguridad y salud laboral en el trabajo Organismo de coordinación entre empleador y trabajador.

5.Es función del COPASST:

a) Revisión en temas de acoso laboral
b) Dar soluciones a quejas y reclamos administrativos.
c) Actuar como instrumento de vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente. X
d) Ninguna de las anteriores.


6 Identifique tres riesgos con su respectiva clasificación según GTC -45/2012.

RIESGO	CLASIFICACION
trabajo en alturas	Caida
electrico	electrocutarce y quemadura
ergonomico	Una fractura un desgare muscular

1277

AS-BUILT CONSULTORIAS · OBRA CIVIL · EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 3 de 3

7. Observo las imágenes y marque con una (A) el Acto Inseguro y con una (C) la Condición Insegura.



8 ¿Cuáles son los elementos mínimos de protección personal que debo usar para realizar mis actividades?

guantes
gafas
botas
overol

9. ¿Qué es un impacto ambiental?

a. Alteración al medio ambiente
b. Consumo de recursos naturales
c. Generación de residuos
d. Todas las anteriores X

10 Cuál es nuestra aseguradora de riesgos laborales

a) Sura X
b) Axa Colpatria

Evaluador	
Firma:	
Nombre:	Edu Dorian M
Cargo:	Sup HSE

Resultado de la evaluación 97 **%**

1278

Nombre del Evaluado: JORGE LUIS ARANGO

Firma: JORGE LUIS ARANGO

Identificación: 1073987030 **Fecha:** 16/10/2024

Cargo: AYUDANTE

A continuación, se presenta una serie de preguntas para evidenciar la efectividad de la inducción realizada por ASBUILT S.A.S.

1. Cuáles de las siguientes son Políticas de la empresa ASBUILT S.A.S (marque con una X).

a) Política de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
b) Políticas De No Consumo Alcohol, Drogas Y Tabaquismo.
c) Política de Seguridad Vial.
d) Política De Responsabilidad Social Empresarial.
e) Política acoso laboral
f) Política de reintegro y reubicación laboral
g) Todas las anteriores

2. Para que la gestión de incidentes sea eficiente se deben desarrollar las siguientes acciones:

a. Llamados de atención directa y formal a los trabajadores
b. Reportar
c. Reportar y nombrar al profesional HSE para que investigue.
d) Reportar, investigar, intervenir sobre las causas, divulgar las lecciones aprendidas.
e. Ninguna de las anteriores.

3. Que es accidente laboral

a) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b) Es Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas de trabajo.

c) Aquel que le ocurre al trabajador del traslado de su casa hasta el lugar de trabajo.
d) A y B son correctas.

1279

4 . Completar

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de Riesgos y enfermedades laborales y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

- El COPASST, es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Organismo de coordinación entre empleador y trabajador.

5.Es función del COPASST:


a) Revisión en temas de acoso laboral
b) Dar soluciones a quejas y reclamos administrativos.
c) Actuar como instrumento de vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
d) Ninguna de las anteriores.

6 Identifique tres riesgos con su respectiva clasificación según GTC -45/2012.

RIESGO	CLASIFICACION
Riesgo Electrico	quemaduras.
Trabajo en alturas.	caidas Fracturas
Biologico	picaduras mordeduras

1280

7. Observo las imágenes y marque con una (A) el Acto Inseguro y con una (C) la Condición Insegura.



8 ¿Cuáles son los elementos minimos de protección personal que debo usar para realizar mis actividades?

casco
botas
guantes

9. ¿Qué es un impacto ambiental?

a. Alteración al medio ambiente
b Consumo de recursos naturales
c. Generación de residuos
d. Todas las anteriores

10 Cuál es nuestra aseguradora de riesgos laborales

a) Sura
b) Axa Colpatria

Evaluador	
Firma:	Elda Durán M.
Nombre:	Elda Durán M.
Cargo:	Sop Hse

Resultado de la evaluación 100 %

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSION: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 1 de 3

Nombre del Evaluado: Walter David castañeda.

Firma: Walter castañeda

Identificación: 100 6480800 **Fecha:** _____

Cargo: _____

A continuación, se presenta una serie de preguntas para evidenciar la efectividad de la inducción realizada por ASBUILT S.A.S.

1. Cuáles de las siguientes son Políticas de la empresa ASBUILT S.A.S (marque con una X).

a) Política de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
b) Políticas De No Consumo Alcohol, Drogas Y Tabaquismo.
c) Política de Seguridad Vial.
d) Política De Responsabilidad Social Empresarial.
e) Política acoso laboral
f) Política de reintegro y reubicación laboral
g) Todas las anteriores

2. Para que la gestión de incidentes sea eficiente se deben desarrollar las siguientes acciones:

a. Llamados de atención directa y formal a los trabajadores
b. Reportar
c. Reportar y nombrar al profesional HSE para que investigue.
d. Reportar, investigar, intervenir sobre las causas, divulgar las lecciones aprendidas.
e. Ninguna de las anteriores.

3. Que es accidente laboral

a) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b) Es Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas de trabajo.

c) Aquel que le ocurre al trabajador del traslado de su casa hasta el lugar de trabajo.

d) A y B son correctas.

4 . Completar

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de Riesgos y Enfermedad laboral y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

- El COPASST, es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Organismo de coordinación entre Empleador y trabajador.

5.Es función del COPASST:


a) Revisión en temas de acoso laboral
b) Dar soluciones a quejas y reclamos administrativos.
c) Actuar como instrumento de vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
d) Ninguna de las anteriores.

6 Identifique tres riesgos con su respectiva clasificación según GTC -45/2012.

RIESGO	CLASIFICACION
Trabajo en Altura	Caida
Electrico	quemadura electrocutarse
Ergonomico	desgaire

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 3 de 3

7. Observo las imágenes y marque con una (A) el Acto Inseguro y con una (C) la Condición Insegura.



8 ¿Cuáles son los elementos mínimos de protección personal que debo usar para realizar mis actividades?

Casco,
Guantes
gafas.
Botas de seguridad.

9. ¿Qué es un impacto ambiental?

a. Alteración al medio ambiente
b. Consumo de recursos naturales
c. Generación de residuos
X d. Todas las anteriores

10 Cuál es nuestra aseguradora de riesgos laborales

X a) Sura
b) Axa Colpatria

Evaluador	
Firma:	
Nombre:	Elda D.
Cargo:	Sup HSE

Resultado de la evaluación 100 %

AS-BUILT CONSULTORIAS · OBRA CIVIL · EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 1 de 3

Nombre del Evaluado: Eolando Guaneme

Firma: Eolando Guaneme.

Identificación: 1003771417 Fecha: 23/10/2024

Cargo: Maestro.

A continuación, se presenta una serie de preguntas para evidenciar la efectividad de la inducción realizada por ASBUILT S.A.S.

1. Cuáles de las siguientes son Políticas de la empresa ASBUILT S.A.S (marque con una X).

a) Política de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
b) Políticas De No Consumo Alcohol, Drogas Y Tabaquismo.
c) Política de Seguridad Vial.
d) Política De Responsabilidad Social Empresarial.
e) Política acoso laboral
f) Política de reintegro y reubicación laboral
g) Todas las anteriores

2. Para que la gestión de incidentes sea eficiente se deben desarrollar las siguientes acciones:

a. Llamados de atención directa y formal a los trabajadores
b. Reportar
c. Reportar y nombrar al profesional HSE para que investigue.
d) Reportar, investigar, intervenir sobre las causas, divulgar las lecciones aprendidas.
e. Ninguna de las anteriores.

3. Que es accidente laboral

a) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b) Es Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas de trabajo.

c) Aquel que le ocurre al trabajador del traslado de su casa hasta el lugar de trabajo.
d) A y B son correctas.

AS-BUILT CONSULTORIAS · OBRA CIVIL · EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 2 de 3

4 . Completar

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de Riesgos y enfermedades laborales y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

El COPASST, es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Organismo de coordinación entre empleador y trabajador.

5.Es función del COPASST:


a) Revisión en temas de acoso laboral
b) Dar soluciones a quejas y reclamos administrativos.
c) Actuar como instrumento de vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
d) Ninguna de las anteriores.

6 Identifique tres riesgos con su respectiva clasificación según GTC -45/2012.

RIESGO	CLASIFICACION
Espacios confinados.	asfixias muerte.
Biologico	Picaduras muerte.
Trabajo Altura.	caidas muertes

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 3 de 3

7. Observo las imágenes y marque con una (A) el Acto Inseguro y con una (C) la Condición Insegura.



8 ¿Cuáles son los elementos mínimos de protección personal que debo usar para realizar mis actividades?

Gafas
Botas
Guantes

9. ¿Qué es un impacto ambiental?

a. Alteración al medio ambiente
b. Consumo de recursos naturales
c. Generación de residuos
(d) Todas las anteriores

10 Cuál es nuestra aseguradora de riesgos laborales

(a) Sura
b) Axa Colpatria

Evaluador	
Firma:	
Nombre:	Elda Durán M.
Cargo:	Sup HSE.

Resultado de la evaluación 100. %

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 1 de 3

Nombre del Evaluado: Sebastian Guarnizo.

Firma: _____

Identificación: 88037199. Fecha: 23/10/2024.

Cargo: Ayudante

A continuación, se presenta una serie de preguntas para evidenciar la efectividad de la inducción realizada por ASBUILT S.A.S.

1. Cuáles de las siguientes son Políticas de la empresa ASBUILT S.A.S (marque con una X).

a) Política de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
b) Políticas De No Consumo Alcohol, Drogas Y Tabaquismo.
c) Política de Seguridad Vial.
d) Política De Responsabilidad Social Empresarial.
e) Política acoso laboral
f) Política de reintegro y reubicación laboral
g). Todas las anteriores

2. Para que la gestión de incidentes sea eficiente se deben desarrollar las siguientes acciones:

a. Llamados de atención directa y formal a los trabajadores
b. Reportar
c. Reportar y nombrar al profesional HSE para que investigue.
d. Reportar, investigar, intervenir sobre las causas, divulgar las lecciones aprendidas.
e. Ninguna de las anteriores.

3. Que es accidente laboral

a) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b) Es Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas de trabajo.

c) Aquel que le ocurre al trabajador del traslado de su casa hasta el lugar de trabajo.

d) A y B son correctas.

AS-BUILT CONSULTORIAS · OBRA CIVIL · EJECUCIÓN S.A.S	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 2 de 3

4. Completar

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de Riesgos y enfermedades laborales y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

- El COPASST, es el Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo Organismo de coordinación entre empleador y trabajador.

5.Es función del COPASST:


a) Revisión en temas de acoso laboral
b) Dar soluciones a quejas y reclamos administrativos.
c) Actuar como instrumento de vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
d) Ninguna de las anteriores.

6 Identifique tres riesgos con su respectiva clasificación según GTC -45/2012.

RIESGO	CLASIFICACION
Fisico	alturas Ruido Radiaciones Ionizantes
Biomecanico	levantamiento de cargas.

1284

7. Observo las imágenes y marque con una (A) el Acto Inseguro y con una (C) la Condición Insegura.



8 ¿Cuáles son los elementos mínimos de protección personal que debo usar para realizar mis actividades?

Botas.
Casco.
Guantes

9. ¿Qué es un impacto ambiental?

a. Alteración al medio ambiente
b. Consumo de recursos naturales
c. Generación de residuos
d. Todas las anteriores

10 Cuál es nuestra aseguradora de riesgos laborales

(a) Sura
b) Axa Colpatria

Evaluador	
Firma:	
Nombre:	Elda Darvin
Cargo:	Sup HSE

Resultado de la evaluación 100 %

AS-BUILT CONSULTORIAS · OBRA CIVIL · EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 1 de 3

Nombre del Evaluado: Filiberto Varela.

Firma: Filiberto Varela

Identificación: 9506322 **Fecha:** 11/10/2024.

Cargo: Oficial

A continuación, se presenta una serie de preguntas para evidenciar la efectividad de la inducción realizada por ASBUILT S.A.S.

1. Cuáles de las siguientes son Políticas de la empresa ASBUILT S.A.S (marque con una X).

a) Política de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
b) Políticas De No Consumo Alcohol, Drogas Y Tabaquismo.
c) Política de Seguridad Vial.
d) Política De Responsabilidad Social Empresarial.
e) Política acoso laboral
f) Política de reintegro y reubicación laboral
g) Todas las anteriores

2. Para que la gestión de incidentes sea eficiente se deben desarrollar las siguientes acciones:

a. Llamados de atención directa y formal a los trabajadores
b. Reportar
c. Reportar y nombrar al profesional HSE para que investigue.
d. Reportar, investigar, intervenir sobre las causas, divulgar las lecciones aprendidas.
e. Ninguna de las anteriores.

3. Que es accidente laboral

a) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
b) Es Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas de trabajo.
c) Aquel que le ocurre al trabajador del traslado de su casa hasta el lugar de trabajo.
d) A y B son correctas.

AS-BUILT CONSULTORIAS · OBRA CIVIL · EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 2 de 3

4 . Completar

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de Riesgos y Enfermedad laboral y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

- El COPASST, es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Organismo de coordinación entre Empleador y trabajador.

5.Es función del COPASST:


a) Revisión en temas de acoso laboral
b) Dar soluciones a quejas y reclamos administrativos.
c) Actuar como instrumento de vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
d) Ninguna de las anteriores.

6 Identifique tres riesgos con su respectiva clasificación según GTC -45/2012.

RIESGO	CLASIFICACION
Trabajo en Altura	Caida
Electrico	quemadura electrocutarse
Ergonomico	desgaire

AS-BUILT CONSULTORIAS · OBRA CIVIL · EJECUCIÓN SAS	EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	VERSIÓN: 001
		CÓDIGO: ADM-R-009
		Página 3 de 3

7. Observo las imágenes y marque con una (A) el Acto Inseguro y con una (C) la Condición Insegura.



8 ¿Cuáles son los elementos mínimos de protección personal que debo usar para realizar mis actividades?

guantes
gafas y botas

9. ¿Qué es un impacto ambiental?

a. Alteración al medio ambiente
b. Consumo de recursos naturales
c. Generación de residuos
X d. Todas las anteriores

10 Cuál es nuestra aseguradora de riesgos laborales

X a) Sura
b) Axa Colpatria

Evaluador	
Firma:	
Nombre:	Elda Durán
Cargo:	Sup Hse.

Resultado de la evaluación 97 %

ANEXO D
REGISTRO DE CHARLAS SST

Oficina principal: Calle 8a N°14-48 Tauramena Casanare
Telefono:3203449066
correos electronico:asbuilt-ltda@hotmail.com

1294

Empresa	As-built SAS		**Fecha**	15	10	2024	**Duracion**	Media Hora.					
Area	Ambiental		HS	X	Gerencial		Admon		Proyectos		Otro		
Nombre del Evento:	Rebalones, Tropiezos y caídas										**Lugar**	Obra	
Tipo	Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion		Otro				
	Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos						

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

Los rebalones cuando NO hay Suficiente Friccion o agarre entre los zapatos y la superficie. Los Tropiezos cuando su pie golpea contra un objeto y su impulso hace que pierda el equilibrio.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Flubio Barela.		As-built	Ayudante.	
2	Filiberto Barela.		As-built	Maestro	
3	Jorge Luis Arango	1073987030	As-built	Maestro	
4	Edney Taruche.	1125550982	As-built	Ayudante	
5	Ramiro Igaru.		As-built.	Maestro	
6	Andres Perez		As-built	Ayudante	
7	Marco T. Coroi.	1048710243	As-built	Maestro.	
8	Jimer Salomon	.	As-built.	Ayudante.	Jimer.
9	Diomedes	74854554.	As-built	Maestro	
10	Juan.	.	As-built	Ayudante.	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Elda Duran M.
Cargo	S.P HSE.
Firma	

1295

Empresa	As-built.			**Fecha**	12	10	2019	**Duracion**	Media	Hora.	
Area	Ambiental		HS	X	Gerencial		Admon		Proyectos		Otro
Nombre del Evento:	La Seguridad									**Lugar**	Obra.

Tipo									
Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion		Otro	
Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos			

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

Si ves un error y no lo dices, ese error tambien te pertenece. La Seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Flubio Burela		As-built	Ayudante.	
2	Filiberto Burela.		As-built	Maestro.	
3	Jorge Luis Arango.	10.398703O	As-built	Maestro.	
4	Elbney Tarache.	1.25.550982	As-built	Ayudante.	
5	Ramiro Lara.		As-built	Maestro	
6	Andres Perez.		As-built	Ayudante.	
7	Marco T Coro.	1048702143	As-built	Maestro	
8	Jimer Sulomon.		As-built	Ayudante	
9	Diomedes	74854554	As-built	Maestro	
10	Juan		As-built	Ayudante	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Edelu Durán M.
Cargo	Pap Hse.
Firma	

1246

Empresa	AS-built.			**Fecha**	24	10	2014	**Duracion**	Media Hora.		
Area	Ambiental		HS	X	Gerencial		Admon		Proyectos.		Otro
Nombre del Evento:	Trabajo en equipo									**Lugar**	Obra.
Tipo	Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion		Otro	Obra.	
	Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos				

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

Se debe de tener en cuenta, el compromiso - confianza complementariedad, coordinacion, comunicacion.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Flubio Bureta			Ayudante.	
2	Filiberto Burgos.			Muestro	
3	Jorge Luis Arango.	1073987030.		Maestro:	
4	Edoney Torrucho P.	1125550982		Maestro:	
5	Ramiro Cara.			Maestro	Ramiro Lara
6	Andres Perez.			Oyudante	
7	Mario T. Cayo	1045710145.		Maestro	
8	Jimer Salomon.			Ayudante.	Jimer
9	Nomedes	74854554.		Maestro	
10	Elda				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Elda Arcia M.
Cargo	Sup HSE
Firma	

Empresa	As-built SAS	Fecha	28 | 10 | 2024	Duracion	Media Hora.
Area	Ambiental	HS	X	Gerencial	Admon	Proyectos	Otro
Nombre del Evento:	Acoso laboral.	Lugar	Obra

Tipo									
	Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion		Otro
	Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos		

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

El acoso laboral es una serie de comportamientos hostiles y repetidos que se realizan en el entorno laboral y que buscan intimidar, desestabilizar emocionalmente y humillar o desanimar

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Flubio Barrela.		As-built.	Ayudante.	
2	Filberto Barrela.		As-built	Maestro	
3	Jorge Luis Arango	1073987030	As-built	Maestro	
4	Fedney Turuche.	1125550982	As-built	Ayudante	
5	Rumiro Isaru.		As-built.	Maestro	
6	Andres Perez.		As-built	Ayudante	
7	Marco T. Cond.	1048-7102143	As-built	Maestro.	
8	Jimer Salomon	.	As-Built.	Ayudante.	Jimer.
9	Domedes	748.554.554.	As-built.	Maestro	Domedes
10	Juan.	.	As-built	Ayudante.	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Elda Dorin M
Cargo	Syp Hse.
Firma	

1298

Empresa	As-built SAS			Fecha	30	10	2024	Duracion	Media Hora.		
Area	Ambiental		HS	X	Gerencial		Admon		Proyectos		Otro
Nombre del Evento:	Resbalones, Tropiezos y caídas								Lugar	Obra	
Tipo	Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion		Otro		
	Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos				

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

Los resbalones cuando no hay suficiente friccion o agarre entre los zapatos y la superficie. Los tropiezos cuando su pie golpea contra un objeto y su impulso hace que pierda el equilibrio.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Flubio Barela.		As-built	Ayudante.	
2	Filiberto Barela.		As-built	Maestro	
3	Jorge Luis Arango	1073987030	As-built	Maestro	
4	Edney Taruche	1125550982	As-built	Ayudante	
5	Rumiro Igua.		As-built.	Maestro	
6	Andres Perez		As-built	Ayudante	
7	Marco T. Cardi.	1048710243	As-built	Maestro.	
8	Jimer Salomon	.	As-built	Ayudante.	Jimer.
9	Domedes	748554554.	As-built	Maestro	
10	Juan.	.	As-built	Ayudante.	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Elda Duran M.
Cargo	S-P HSE.
Firma	

1299

Empresa	As-built.			**Fecha**	11	10	2024	**Duracion**	Media	Hora.	
Area	Ambiental		HS	X	Gerencial		Admon		Proyectos		Otro
Nombre del Evento:	La Seguridad								**Lugar**	Obra.	

Tipo									
	Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion		Otro
	Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos		

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

Si ves un error y no lo dices, ese error tambien te pertenece. La Seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Flubio Burela		As-built	Ayudante	
2	Filiberto Burela.		As-built	Maestro.	
3	Jorge Luis Arango.	1073987030	As built	Maestro	
4	Felbney Tarucho.	1125550982	As-built	Ayudante	
5	Reimiro Lara.		As built	Maestro	
6	Andres Perez.		As built	Ayudante	
7	Marco T Lora.	1048710214	As-built	Maestro	
8	Jimer Sulomon.		As-built	ayudante	
9	Diomedes	74854554	As-built	Maestro	
10	Juan		As-built	ayudante	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Elcio Duran M.
Cargo	Pyp Hse.
Firma	

PAGINA: 1 de 1

1300

Empresa	AS-built.			**Fecha**	DD/MM/AA			**Duracion**	Media Hora.		
Area	Ambiental		HS	X	Gerencial		Admon		Proyectos		Otro
Nombre del Evento:	Trabajo en equipo									**Lugar**	Obra.
Tipo	Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion		Otro	Obra.	
	Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos				

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

Se debe de tener en cuenta, el compromiso - confianza complementariedad, coordinacion, comunicacion.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Flubio Barrela.			Ayudante.	
2	Filiberto Barrela.			Maestro	
3	Jorge Luis Arango.	1073987080.		Maestro.	
4	Edonny Tarrah P.	112.555.0982		Maestro.	
5	Ramiro Cara.			Maestro	Ramiro Lara
6	Andres Perez.			Oyudante	
7	Mario T. Cayo	1014870105		Maestro	
8	Jimer Salomon.			Ayudante.	Jimer
9	Nomedes	74854554.		Maestro	
10	Juan				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Elda Arias M.
Cargo	SSP HSE
Firma	

ANEXO E
REGISTRO DE PREOPERACIONALES

Oficina principal: Calle 8a N°14-48 Tauramena Casanare
Telefono:3203449066
correos electronico:asbuilt-ltda@hotmail.com

AS-BUILT CONSULTORES - OBRA CIVIL EDUCACIÓN SAS	LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Código: HSE-R - 038 Versión: 0 Pág. 1 de 1

FECHA: 19-12-2024 LUGAR:

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

TIPO DE VEHICULO: Volco PLACA: SXZ226 MARCA: Kenworld MODELO: 2077

CERTIFICADO DE EMISIÓN DE GASES	SI ✓	NO	F. VENCIMIENTO	20 enero 2025		
SEGURO OBLIGATORIO:	SI ✓	NO	F. VENCIMIENTO	16 - 05 - 2024		
REVISION TECNICOMECANICA VIGEN	SI ✓	NO	F. VENCIMIENTO:	20 - enero - 2025		
PASAPORTE VIGENTE	SI	NO	F. VENCIMIENTO:			
LICENCIA DE CONDUCCIÓN:	SI	✓ NO	F. VENCIMIENTO:	22-08-2025	CATEGORÍA LICENCIA:	C3

KILOMETRAJE INICIAL 217486 KILOMETRAJE FINAL

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA APLICA SI	DIA APLICA NO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES Y EQUIPO DE CARRETERA																
FRONTALES DE TRABAJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TRASERAS DE TRABAJO (reflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO /giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
STOP Y SEÑALES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
KIT AMBIENTAL Y KIT DE PRIMEROS AUXILIOS		✗				✗		✗		✗		✗		✗		
EXTINGUIDOR		✗				✗		✗		✗		✗		✗		
CABINA																
CINTURÓN D/SEGUR. PASAJEROS (3 soporta.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PARABRISAS Y VIDRIOS EXTERIORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS (INTERIORES Y EXTERIORES)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA ANTIVUELCO		✗									✓		✓			
PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PEDALES Y PALANCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESCALERA Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ASIENTOS - COJINERIA	✓			✗	✓		✓		✓		✓		✓			
PITO	✓			✗	✓		✓		✓		✓		✓			
INDICADORES DEL TABLERO (FUNCION.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PALANCAS DE MANDO Y PEDALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
LLANTAS (sin cortaduras profundas, sin abultamientos, presión de inflado correcto, espárragos y tuercas de sujeción, Rin, separadores y aros perfectos)	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
FRENOS DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
FRENO DE EMERGENCIA	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
MUELLES Y SOPORTES	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
TREN Y EJE DELANTERO	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
BATERÍAS Y CABLES SISTEMA ELÉCTRICO	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
CAJA DE CAMBIOS	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
COMPUERTAS DEL VOLCO	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO AISLADO	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
CONTROL DE FUGAS HIDRÁULICAS	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
DRIVE RIGHT		✗					✓				✓		✓			
OTROS																
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✗		✗		✗				✗		✗			
KIT AMBIENTAL	✓		✗		✗		✗				✗		✗			
HORA DE SALIDA	500 pm															
HORA DE LLEGADA	700 AM															
KILOMETRAJE INICIAL																
KILOMETRAJE FINAL																
CÓDIGO																

OBSERVACIONES GENERALES: El Vehiculo requiere intervención meca. inmediata! para cambio de kit de embrag Ue y cruzetas del cardan, caucho y balineras

FIRMA CONDUCTOR: FIRMA SUPERVISOR:

AS-BUILT	LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Código: HSE-R-038 Versión: 0 Pág. 1 de 1

FECHA: 23/11/2024 LUGAR: Bodega

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Iván Vargas

TIPO DE VEHICULO: Volqueta PLACA: PEJ 447 MARCA: DODGE MODELO: 81

CERTIFICADO DE EMISIÓN DE GASES	SI ✓	NO	F. VENCIMIENTO
SEGURO OBLIGATORIO:	SI	NO	F. VENCIMIENTO
REVISION TECNICOMECANICA VIGE	SI ✓	NO	F. VENCIMIENTO: 2025/12/02
PASAPORTE VIGENTE	SI	NO	F. VENCIMIENTO:
LICENCIA DE CONDUCCIÓN:	SI ✓	NO	F. VENCIMIENTO: CATEGORÍA LICENCIA:

KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA APLICA SI	DIA APLICA NO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES Y EQUIPO DE CARRETERA																
FRONTALES DE TRABAJO									✓							
TRASERAS DE TRABAJO (reflector)									✓							
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO /giro									✓							
STOP Y SEÑALES TRASERAS									✓							
KIT AMBIENTAL Y KIT DE PRIMEROS AUXILIOS									✓							
EXTINGUIDOR									✓							
CABINA									✓							
CINTURÓN D/SEGUR. PASAJEROS (3 soporta.)									✓							
LIMPIA BRISAS									✓							
PARABRISAS Y VIDRIOS EXTERIORES									✓							
ESPEJOS (INTERIORES Y EXTERIORES)									✓							
CABINA ANTIVUELCO									✓							
PUERTAS									✓							
PEDALES Y PALANCAS									✓							
ESCALERA Y PASAMANOS									✓							
ASIENTOS - COJINERIA									✓							
PITO									✓							
INDICADORES DEL TABLERO (FUNCION.)									✓							
PALANCAS DE MANDO Y PEDALES									✓							
ALARMA DE RETROCESO									✓							
ESTADO MECANICO									✓							
LLANTAS (sin cortaduras profundas, sin abultamientos, presión de inflado correcto, espárragos y tuercas de sujeción, Rin, separadores y aros perfectos)									✓							
FRENOS DEL VEHICULO									✓							
FRENO DE EMERGENCIA									✓							
MUELLES Y SOPORTES									✓							
TREN Y EJE DELANTERO									✓							
BATERIAS Y CABLES SISTEMA ELÉCTRICO									✓							
CAJA DE CAMBIOS									✓							
COMPUERTAS DEL VOLCO									✓							
SISTEMA ELÉCTRICO AISLADO									✓							
CONTROL DE FUGAS HIDRÁULICAS									✓							
NIVEL DE ACEITE									✓							
DRIVE RIGHT									✓							
OTROS									✓							
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS																
KIT AMBIENTAL																
HORA DE SALIDA																
HORA DE LLEGADA																
KILOMETRAJE INICIAL									200 km							
KILOMETRAJE FINAL																
CÓDIGO																

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA CONDUCTOR: FIRMA SUPERVISOR:

ANEXO F
REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

Oficina principal: Calle 8a N°14-48 Tauramena Casanare
Telefono:3203449066
correos electronico:asbuilt-ltda@hotmail.com

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Victor Arroyo

CARGO: Oficial

TELEFONO: 3102894925

DOCUMENTO 1118120398

FECHA DE INGRESO 04/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS	
10/3/2024	1	1	1		1		1					1									Victor

OBSERVACIONES:

VºBº HSE

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Efrain Arroyo

CARGO: Maestro TELEFONO: 3102894925

DOCUMENTO 7231637

FECHA DE INGRESO 03/09/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS	
10/08/2024	1	1	1		1		1					1									Carlos Arroyo

OBSERVACIONES:

VºBº HSE

1306

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Flavio Varela

CARGO: Oficial TELEFONO: 3102894925

DOCUMENTO 9506893

FECHA DE INGRESO 16/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS	
10/15/2024	1	1	1		1		1					1									Flavio Varela

OBSERVACIONES:

V°B° HSE

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Filiberto Barrera

CARGO: Maestro TELEFONO:

DOCUMENTO 9506322

FECHA DE INGRESO 10/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS	
10/10/2024	1	1	1		1		1					1									Filiberto Barrera

OBSERVACIONES:

VºBº HSE

1308

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL- EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edoney Tarache

CARGO: Ayudante TELEFONO: 3102894925

DOCUMENTO 1122550982

FECHA DE INGRESO 16/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS	
10/16/2024	1	1	1		1		1					1									Edoney T.

OBSERVACIONES:

V°B° HSE

1309

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juan Bautista Sibo

CARGO: Ayudante TELEFONO:

DOCUMENTO 1.115.973.867.

FECHA DE INGRESO 16/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS	
16/10/2024	1	1	1		1		1					1									Juan Bautista

OBSERVACIONES:

V°B° HSE

1310

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Andres Perez

CARGO: Maestro TELEFONO: 3102984925

DOCUMENTO 9375352

FECHA DE INGRESO 9/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS	
10/08/2024	1	1	1		1		1					1									xAndres Perez

OBSERVACIONES:

V°B° HSE

1311

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Sebastian Jaramillo

CARGO: Ayudante TELEFONO:

DOCUMENTO 1005771741.7

FECHA DE INGRESO 24/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS	
10/23/2024	1	1	1		1		1					1									Sebastian J

OBSERVACIONES:

VºBº HSE

1312

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Cristando Guarnero

CARGO: Maestro. TELEFONO: 3102894925.

DOCUMENTO 8037169 99.

FECHA DE INGRESO 24/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR	
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS		
23/10/2024	1	1	1		1		1					1									Cristando-G.	

OBSERVACIONES:

VºBº HSE

1313

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCION SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Walter David C.

CARGO: Oficial TELEFONO:

DOCUMENTO 1006460800

FECHA DE INGRESO 24/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS	
10/23/2024	1	1	1		1		1					1									WALTER

OBSERVACIONES:

V°B° HSE

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL

Código: HSE-R 023
Versión: 2
Pág. 1 de 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jorge Luis Arciniegas

CARGO: Maestro

TELEFONO:

DOCUMENTO 1073987030

FECHA DE INGRESO 17/10/2024

FECHA	DOTACION				PROTECCION FACIAL Y DE LA CABEZA							PROTECCION CORPORAL									FIRMA TRABAJADOR	
	CAMISA	PANTALON	BOTAS TIPO TENIS	BOTAS AMARILLAS	CASCO	GAFAS CLARAS	GAFAS OSCURAS	PROTECCION COPA	PROTECCION INSERCION	MASCARILLA HUMOS	MASCARILLA PARTICULAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE SOLDADURA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE PRESICION	CHALECO REFLECTIVO	TRAJES TYVECK	EMPERMEABLE	PETO	MANGAS		
16/10/2024	1	1	1		1		1					1									Jorge-Luis	

OBSERVACIONES:

VºBº HSE

INFORME AMBIENTAL DEL CONSTRUCTOR ASOCIADO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

LUGAR:	Tauramena Casanare	FECHA:	01 de octubre al 30 de octubre 2024	FICHA	PMA-1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

PMA-1 PROYECTO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO

Este programa tiene como objetivo prevenir los impactos generados por desechos y materiales toxicos.
Manejar los residuos RCD de madera

METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1. Cumplir las medidas establecidas en esta ficha. 2. Separar en la fuente los residuos generados. 3. Prevenir accidentes.	1. Cero requerimientos por aseo de frentes de obra al finalizar las activades. 2. Cantidad de residuos reciclados en el periodo / cantidad de residuos generados en el periodo.

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA

1. Se realiza puntos de acopios de los elementos sobrantes o residuales de la obra, como lo son los plastico, papeles, elementos organicos y elementos peligros.
2. El mayor acopio que se presenta en la obra son las bolsas de cemento, que son empacadas en bolsas rojas y almacenadas por un corto tiempo, para luego darles una disposición final.
3. Se realiza un punto de acopio de madera donde se almacenara y luego se le dara una disposicion final en la escombrera municipal o en el mismo predio de la vivienda.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN
Acopios de madera



DESCRIPCIÓN
Acopios de cemento en obra



DESCRIPCIÓN
Acopios bolsa de cemento



DESCRIPCIÓN
Acopios de madera

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL- EJECUCIÓN SAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

LUGAR:	Tauramena-Casanare	FECHA:	01 de octubre al 30 de octubre 2024	FICHA	PMA-2

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

PMA-2 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

OBJETIVO

Instruir, capacitar y preparar al personal involucrado en la obra para que realicen las labores cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales y sociales.

METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar una charla de inducción a todo el persona que entre a laborar a la obra durante el periodo. **2.** Realizar riegos de agua necesarios para evitar el levantamiento de polvo. **3.** Realizar la notificación de riesgos al cual estan expuestos.	**1.** No. De capacitaciones ejecutadas. **2.** No. Capacitaciones programadas en el periodo.

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA

1. Para dar cumplimiento al plan de manejo ambiental, en relación a la socialización y expliación de plan de manejo ambiental para las personas que ingresan o re ingresan a la obra, se realizara una inducción al personal nuevo donde se les indica a que riesgos estan asociados de acuerdo a la actividad ejecutada.


2. Se realizan una charla mensual para reforzar y concientizar al persona en obra en temas del manejo ambiental en la obra, en áreas tecnicas, ambientales, social y sst.

4. Se realizara el carpado correspondiente a las volquetas para el control del material particulado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN
charla ambiental



DESCRIPCIÓN
charla ambiental

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL- EJECUCIÓN SAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

LUGAR:	Tauramena -Casanare	FECHA:	01 de octubre al 30 de octubre 2024	FICHA	PMA -3

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

PMA -3 PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO

Minimizar el potencial de contaminacion de fuentes natutrales por vertimientos de agua residual generadad en obra.

METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1. Cero (0) sanciones por incumplimiento a la normatividad ambiental vigente.	**1.** No. De saciones interpuestas por incumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA

1.No hacer vertimientos de residuos liquidos a las calles ,calzadas ,canales y cuerpos de agua
2.No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desague.
3.El manejo de agua superficial y la evacuacion del agua subterranea se hara manteniendo los sistemas de drenaje y bombeo que se requiera para estabilizar los taludes
4.Instalación de un pozo septico provisional para el manejo de estos desechos de las instalaciones temporales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN
Instalación de caja



DESCRIPCIÓN
Instalacion de pozo septico

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

LUGAR:	Tauramena Casanare	FECHA:	01 de octubre al 30 de octubre 2024	FICHA	PMA-4

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

PMA-4 CONTROL DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

OBJETIVO

Mejorar el almacenamiento y distribución de los materiales dentro de la obra buscando optimizar los recursos.

METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1.Mantener los materiales en optimas condiciones para su uso	1. Materiales en buenas condiciones / No. Materiales en mal estado.

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA

1.Evitar contacto con humedad y en lo posible tener un aislante del piso de tierra (plastico).
2.El apilamiento de ladrillos se debe hacer a buena distancia de las excavaciones de cimientos tuberias ,para evitar hundimientos.
3.Los ladrillos se deben apilar hasta una altura maxima de 2 metros ,para que no se presenten accidentes ,ni se dañe el material al caer.
4.Se sugiere el uso de carretillas planas para el traslado de material, lo cual reduciria el maltrato del material evitando fisuras y daños.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN: Acopio de bloque



DESCRIPCIÓN: Aislante plastico para evitar contaminación del suelo



DESCRIPCIÓN: Uso de mezcladora



DESCRIPCIÓN: Uso de bateas

AS-BUILT CONSULTORIAS - OBRA CIVIL - EJECUCIÓN SAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

LUGAR:	Tauramena Casanare	FECHA:	01 de octubre al 30 de octubre 2024	FICHA	PMA-5

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

PMA-5 CONTROL DE MATERIAL CERAMICO

OBJETIVO

Mejorar el almacenamiento y distribucion de los materiales ceramicos dentro de las obras buscando optimizar los recursos

METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1. Contar con el 100% de las viviendsas con su ceramica en buen estado 2. Evitar accidentes como golpes ,cortadas.	**1.** Número de viviendas con ceramica / Número de accidentes por manipulacion de ceramica.

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA


1.Para estibar los productos cerámicos las cajas se deben ubicar con los productos en dirección vertical siempre indicando la posición de la caja con el mensaje de "ESTE LADO ARRIBA/THIS SIDE UP".
2.Las estibas se deben transportar con equipamiento y vehículos especializados para esta función como montacargas, carretillas industriales.
3.No se deben utilizar las cajas como escaleras, ya que se pueden generar roturas a los productos.
4.Nunca se debe manipular las cajas con las aletas destapadas, ya que se puede deteriorar el empaque y se pueden quebrar o dañar los productos.


REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN


Ubicación correcta del acopio de la baldosa





DESCRIPCIÓN

Terminación de enchape de lava platos



DESCRIPCIÓN

Terminación de enchape de duchas y baños.

DESCRIPCIÓN

ANEXO H
REGISTRO DE CHARLAS AMBIENTALES

Oficina principal: Calle 8a N°14-48 Tauramena Casanare
Telefono:3203449066
correos electronico:asbuilt-ltda@hotmail.com

1323

Nombre del Evento:	Residuos de madera.	Lugar:	Obra

Tipo									
	Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion		Otro
	Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos		

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

los residuos de la madera que se genera en la actividad de construcción se deja en la misma propiedad ya que es un material biodegradable.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Flubio Barela.		As-built.	Ayudante.	
2	Filberto Barela.		As-built	Maestro	
3	Jorge Luis Arango	1073987030	As-built	Maestro	
4	Edney Taruche	1125550982	As-built	Ayudante	
5	Rumiro Lara.		As-built.	Maestro	
6	Andres Perez.		As-built	Ayudante	
7	Marco T. Cord.	1048702143	As-built	Maestro.	
8	Limer Salomon	.	As-built.	Ayudante.	
9	Diomedes	7185554	As-built.	Maestro	
10	Juan.	.	As-built	Ayudante.	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Elda Durán M.
Cargo	Syp HSE.
Firma	

Gerencial	Admon	Proyectos	Otro

Nombre del Evento:	Residuos de baldosas	Lugar	Obra

Tipo									
	Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion		Otro
	Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos		

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS

los residuos de las baldosas pueden ser recortes, materiales rotos, mortero seco, arenas y gravas. Estos materiales se utilizan en la misma obra.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Flubio Barrera.		As-built.	Ayudante.	
2	Filberto Barrera.		As-built	Maestro	
3	Jorge Luis Arango	1073987030	As-built	Maestro	
4	Edney Farfan.	1125550982	As-built	Ayudante	
5	Ramiro Lara.		As-built.	Maestro	
6	Andres Perez		As-built	Ayudante	
7	Marco T. Cond.	1048702143	As-built	Maestro.	
8	Jimer Salomon	.	As-built.	Ayudante.	
9	Gonzales	7485J554	As-built.	Maestro	
10	Juan.	.	As-built	Ayudante.	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Elda Duran M.
Cargo	SSP HSE
Firma	