

INFORME DE GESTION – CUOTA 02
Contrato de Prestación de Servicios
No.4162.010.26.1.2818-2024.
FECHA: 23/DICIEMBRE/2024

CONTRATISTA: GUILLERMO ANDRES DAZA GOMEZ
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SUPERVISOR: ANDRÉS CAMILO CERVINO TORO

Por medio del presente entrego informe de Gestión de las actividades realizadas en la SRD
– DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, como parte de la ejecución del contrato: No.4162.010.26.1.2818-2024

Cuota DOS:

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No.4162.010.26.1.2818 - 2024 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1.Asistir a capacitaciones y/o reuniones citadas por el área de mantenimiento de IDR o por las diferentes áreas de la Subsecretaría de Infraestructura

- Asistí a capacitación sobre manejo auditivo dictada por funcionarios de la ARL Positiva, en el Coliseo de Hockey de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.
- Asistí a reuniones de priorización de intervenciones con el área de administración de escenarios.
- Asistí a reunión con el Gestor del Coliseo del Pueblo para programar las actividades de cambio de silletería dañada en la tribuna VIP del escenario.
- Asistí a la capacitación AMSO citada por la SDR, realizada en el auditorio de la Escuela Nacional del Deporte.

2. Realizar la programación del personal a su cargo

- Realicé la programación de las actividades asignadas al equipo de soldadores, al equipo de pintura, al equipo de biosaludables, al equipo de pintura, al equipo de trabajo en altura y al equipo asignado a trabajos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de acuerdo con el cuadro de control de mantenimiento de escenarios compartido en el Drive

3.Realizar el “registro fotográfico” de las intervenciones de su grupo de trabajo realizadas a escenarios deportivos para incluirlas en el cuadro de mantenimiento compartido en el Drive

- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de la pintura de los juegos infantiles ejecutada por el equipo de pintura y equipo mixtos, en la Polideportivo Guayacanes 1, ubicado en la Comuna 5.
- El contratista realizó el “registro fotográfico” de la supervisión del trabajo de alturas del retiro de aviso rasgado ejecutada por el equipo de trabajo de alturas,

en el Estadio de Atletismo Pedro Grajales de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.

- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de la reparación de las mallas eslabonadas de cerramiento de la cancha, ejecutada por el equipo de soldadura, del Diamante de Beisbol en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.
- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de la limpieza de canales de la cubierta y la limpieza de la misma, ejecutado por el equipo de trabajo en alturas, del Coliseo El Pueblo en la Unidad Deportiva Alberto Galindo.
- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de tapar con angeo los vanos por donde entran las palomas, ejecutado por el equipo de trabajo en alturas, del Coliseo de Voleibol en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.
- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de la limpieza de los tableros electrónicos, ejecutado por el equipo de trabajo en alturas, del Coliseo de Voleibol en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.
- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de la pintura de marcos de porterías de microfútbol y tableros de baloncesto en la cancha múltiple, ejecutada por el equipo de pintura y equipo mixto, en el Parque Jorge Isaac, ubicado en la Comuna 4.
- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de la demarcación de la cancha múltiple, ejecutada por el equipo de pintura y equipo mixto, en el Parque Jorge Isaac, ubicado en la Comuna 4.
- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de la séptima drenada de las lonas del Velódromo en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, ejecutado por el equipo de trabajo en alturas.
- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de la pintura del anillo central del Coliseo El Pueblo en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, ejecutada por el equipo de pintura y equipo mixto.
- Realicé el “registro fotográfico” de la supervisión de la demarcación de la Cancha Múltiple, pintura de juegos infantiles y pintura de marcos y tableros ejecutada por el equipo de pintura y equipo mixto, en el Parque Recreativo La Sagrada familia, ubicado en la Comuna 4.

4. Realizar informes técnicos de las visitas realizadas a escenarios deportivos para incluirlas en el cuadro de mantenimiento compartido en el Drive

- Realicé visita técnica al Polideportivo Calimio Norte, ubicado en la comuna 6 para verificar el estado de las cubiertas del kiosco, jardín infantil y baños y emitir un concepto técnico.
- Realicé visita técnica al Parque Recreativo Samanes de Guadalupe, ubicado en la comuna 17, para verificar el estado de la cancha múltiple y los biosaludables y sacar listado de materiales para intervención.
- Realicé visita técnica al parque recreativo Joaquín Borrero, ubicado en la comuna 19, para sacar listado de materiales de los biosaludables.
- Realicé visita técnica al parque recreativo Joaquín Borrero, ubicado en la comuna 19, para sacar listado de materiales para la intervención de la cancha múltiple.
- Realicé visita técnica al parque Carpa de la Paz en el barrio Potrero Grande de la comuna 21, a pesar de no encontrarse en el inventario del Municipio, se realizará allá una actividad con la participación del señor Alcalde, para sacar listado de materiales de la intervención.

- Realicé visita técnica al Polideportivo Pilar Tayrona de la comuna 14, para sacar listado de materiales para intervención apadrinada por la ONG Blumont.
- Realicé visita técnica Parque El Ingenio, ubicado en la comuna 17, para sacar el listado de materiales para la reparación de los biosaludables.
- Realicé visita técnica al separador de la carrera 81 con 7D en el barrio Alfonso López, ubicado en la comuna 7, para sacar listado de materiales de los requerimientos del escenario para su intervención.
- Realicé visita técnica al Polideportivo Potrero Grande Sector III, ubicado en la comuna 21, para sacar listado de materiales de los requerimientos del escenario para su intervención.

5. Realizar actividades diferentes a las asignadas si así lo solicita el coordinador de mantenimiento o el Subsecretario.

- Realicé apoyo en la instalación la estructura para la jaula de bateo en Hockey, se localizó ejes, se abrió los huecos, se preparó y fundió en concreto las placas base. Se instalaron los pórticos, ejecutado por el equipo de soldadores y equipo de biosaludables.

MEDIO DE VERIFICACION

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

<https://drive.google.com/drive/folders/1LpXHW8FPZXzJSqJWxQk89DpDBLkxwnxG?usp=sharing>



GUILLERMO ANDRES DAZA GOMEZ

16.751.351