CONTRATO	**026**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	***10***

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	034 DE FEBRERO 24 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	FEBRERO 21 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.
CONTRATISTA	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
NIT/CC	1113311986-2
REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	4923 Transporte de carga por carretera

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 27.500.000	
ADICION EN VALOR	$ - 0 -	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	DICIEMBRE 30 DE 2024	
ADICION EN TIEMPO		
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	NO	
CUANTOS DIAS		
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO		
CUANTOS DIAS		
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO		
NOMBRE DEL CESIONARIO		
NIT/CC		
REPRESENTANTE LEGAL		
GARANTIAS SI O NO	NO	
NUMERO DE POLIZA		
TIPO DE GARANTIAS		
Supervisión e Interventoría	Nombre	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

N° CDP	0000050	Valor(es)	$ 27.500.000	FECHA(S)	ENERO 22 DE 2024

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP

Nº RP	0000277	Valor (es)	$ 27.500.000	FECHA (S)	FEBRERO 21 DE 2024

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.02.02.0092402112979904 - Propósito General Libre Inversión
Valor contratado	$ 27.500.000
Valor Primer pago parcial	$ 2.750.000
Valor Segundo pago parcial	$ 2.750.000
Valor Tercer pago parcial	$ 2.750.000
Valor Cuarto pago parcial	$ 2.750.000
Valor Quinto pago parcial	$ 2.750.000
Valor Sexto pago parcial	$ 2.750.000
Valor Séptimo pago parcial	$ 2.750.000
Valor Octavo pago parcial	$ 2.750.000
Valor Noveno pago parcial	$ 2.750.000
Valor Décimo pago final	$ 2.750.000
Saldo ejecutado a la fecha	$ 27.500.000
Saldo por Ejecutar	$ 0

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	4579719552	NOVIEMBRE
PENSION	4579719552	NOVIEMBRE
ARL		

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades
22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

ACTIVIDADES CONTRATADAS (A 10 MESES)

DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Motoniveladora	No.	264	28.000	**7.392.000**
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	44	90.000	**3.960.000**
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	44	367.000	**16.148.000**
TOTAL				**$27.500.000**

ACTIVIDADES EJECUTADAS (A 1 MES)

DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Motoniveladora	N°	26.4	28.000	**739.200**
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	N°	4.4	90.000	**396.000**
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	N°	4.4	367.000	**1.614.800**
TOTAL				**$2.750.000**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma,	**10%**

			llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad **(Cant. 26.4)**	**10%**
		Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora y Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos **(Cant. 4.4)**	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS RURALES	**Atención de 135.5 Kms de vías rurales** Mediante la operación de los equipos: motoniveladora (según se requiera) en vías rurales - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías	Sector Barragán hasta el Hospital Santander. Longitud **4 km.** Limpieza de sumideros y andenes. Sector Bosque Bajo. Longitud **7 km**. Limpieza de material vegetal. Sector Vía Aures desde Puerto Rico hasta Caicedonia. Longitud **16 km**. Ampliación de vía, limpieza del puente la Pava, recuperación de obras de arte tapadas y descoles.	**17%**
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS	**Atención de 4Km de vías urbanas** Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas. - Conformación de cunetas, - Conformación de banca. -Aplicación riego y compactación de material sobre las vías	Sector Calle 8 Carrera 7 Limpieza y conformación de vía. Longitud **0.2 km** Sector Alrededores Universidad del Valle sede Valle del Cauca, calle 13 entre carreras 14 y 12; carrera 12 entre calles 13 y 12. Conformación de vías y recuperación de andenes, limpieza de material vegetal. Longitud **0.3 Km**	**25%**

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

	Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcheo en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2,6KM de vías asfaltadas en la zona urbana	Sector carrera 17, carrera 16 y calle 2 Reparcheo urbano,	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:	Sector Las delicias (finca Camposol) hasta el Club de Campo y Pesca. Esparcimiento material roca muerta, puntos deteriorados. **21 m³**. Sector Alrededores Universidad del Valle sede Valle del Cauca, calle 13 entre carreras 14 y 12; carrera 12 entre calles 13 y 12. Limpieza de material vegetal y esparcimiento de material roca muerta. **42 m³**.	
	Otras Actividades de Apoyo	Apoyo descargue de 1.200 bultos de asfalto frío para reparcheo urbano.	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Registro Fotográfico

Apoyo descargue y esparcimiento asfalto frío puntos críticos vía urbana Caicedonia





Vía Barragán, limpieza sumideros y andenes






CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Sector Bosque Bajo, mantenimiento de vía, limpieza orillas





Sector Universidad del Valle, Sede Valle del Cauca, conformación y limpieza de material vegetal






CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



Vía Aures limpieza, ampliación y recuperación de obras arte





Mantenimiento preventivo de Motoniveladora y Retroexcavadora





CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS	
4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES** Mantenimiento Preventivo de motoniveladora y retroexcavadora. se realizó inspección pre operativa diariamente de la retroexcavadora Cat 416e y la motoniveladora New Holand RG140b antes de cada labor y se realizó mantenimiento preventivo semanal (4 veces en el mes) con engrase a partes móviles, limpieza, verificación de pernos y tornillos con correcto ajuste y calibración de aire a las llantas de los equipos. se realizó reparación de la cuchilla que se rompió por causa de una piedra en la vía). Sector Barragán hasta el Hospital Santander. Longitud 4 km. Limpieza de sumideros y andenes; Sector Bosque Bajo. Longitud 7 km. Limpieza de material vegetal; Sector Vía Aures desde Puerto Rico hasta Caicedonia. Longitud 16 km; Ampliación de vía, limpieza del puente la Pava, recuperación de obras de arte tapadas y descoles.Sector Calle 8 Carrera 7 Limpieza y conformación de vía. Longitud 0.2 km; Sector Alrededores Universidad del Valle sede Valle del Cauca, calle 13 entre carreras 14 y 12; carrera 12 entre calles 13 y 12. Conformación de vías y recuperación de andenes, limpieza de material vegetal. Longitud 0.3 Km; Sector carrera 17, carrera 16 y calle 2 Reparcheo urbano, Sector Las delicias (finca Camposol) hasta el Club de Campo y Pesca. Esparcimiento material roca muerta, puntos deteriorados. 21 m3; Sector Alrededores Universidad del Valle sede Valle del Cauca, calle 13 entre carreras 14 y 12; carrera 12 entre calles 13 y 12. Limpieza de material vegetal y esparcimiento de material roca muerta. 42 m3; Apoyo descargue de 1.200 bultos de asfalto frío para reparcheo urbano.
4.6. REALIZAR PAGO FINAL POR UN VALOR DE	$ 2.750.000 Dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte.
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO_X_

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO_X_

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_X_ NO____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_X_ NO____

Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle, 23 de diciembre de 2024
Firma del interventor y/o supervisor:	**CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO** Secretario de Obras Públicas Supervisión

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.