

**DATOS DEL CLIENTE**

RAZON SOCIAL ..... CONALDESA  
DIRECCION ..... CALLE 4 TRANS 4 # 4-160  
DATOS DE CONTACTO ..... MIGUEL ANGEL URIBE  
CORREO ELECTRONICO ..... PLANEACION.CALI@CONALDESA.COM.

NIT ..... 805017736-7  
CIUDAD ..... PALMIRA  
TELEFONO MOVIL ..... 6669038  
ENSAYO NUMERO ..... 4802

FECHA DE REALIZACION ENSAYO ..... abr-29-2024

ORDEN PROD/LOTE/COLADA... 23M137401

**OBSERVACIONES:**


DESIGNACION DE LA MUESTRA ENSAYADA XX-188

CUANTIA 1.88

DIAMETRO 6.0 mm.

MUESTRA: LONGITUDINAL

**REPRESENTACION GRAFICA**



Esfuerzo Mínimo ..... Esf. Tensión/Norma 550 Mpa.  
Obtenido ..... Esf. Tensión/Prueba 633 Mpa.  
Esf. Fluencia Mínimo ... Esf. Fluencia /Norma 485 Mpa.  
Obtenido ..... Esf. Fluencia/Prueba 563 Mpa.

Ensayo de doblado a 90 grados  
Metodo de ensayo NTC 5806  
VERSION 2010 y NTC 5806  
VERSION 2019 Num. 7.2.6

NO PRESENTA GRIETAS

El fabricante certifica que el material ha sido fabricado de acuerdo con los requisitos de la norma NTC 5806 VERSION 2010 y NTC VERSION 2019 y cumple con ellos, y es la base para la aceptación del material, según numeral 14.1 y 14.2 de la norma en mención. Esta conformidad se fundamenta en el ensayo y aceptación del alambre grafil antes de su fabricación, junto con ensayos aleatorios de resistencia al corte, durante la producción. Los ensayos fueron realizados según la norma NTC 5806 VERSION 2010 y NTC VERSION 2019.

**Datos del laboratorio que realiza ensayo. Los datos reportados pertenecen a las muestras ensayadas**

PLANTA: COMP. NACIONAL ESTRUCTURAS Y ACEROS S.A.  
DIRECCION: Calle 4 Transversal No. 4 160  
Parcelación Industrial LA DOLORES  
Palmira/Valle del Cauca  
TELEFONO: PRX 6669038  
EMAIL: calidadcdpyp@gmail.com



REALIZADO POR: NELSON RAMIREZ  
AUXILIAR DE CALIDAD

VERIFICADO POR: MARTHA MORAN  
COORDINADORA DE CALIDAD

FIN DEL CERTIFICADO

Diseñado por: Proyectos y For