

	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS		Código: EL-FR-001							
	INFORME ENSAYO DE DENSIDADES CON DENSÍMETRO NUCLEAR		Versión: 02							
			Fecha Actualización: feb 2023							
		Página 1 de 1								
Informe No: 6485		Fecha de informe: 30/08/2024		Código cliente: 39						
Relación de la Muestra										
Empresa: LAM CONSTRUCCIONES S.A.S			Muestra No: 5137							
Localización: EJE B-C/2-3			Fecha de Toma: 2024-08-30							
Fuente: SITIO			Fecha de Recibo: 2024-08-30							
Descripción: LIMO ARCILLOSO AMARILLO			Fecha de Ensayo: 2024-08-30							
Nota: Los resultados son exclusivos de la muestra relacionada. No son reproducibles para otras muestras, lotes o acopios.										
Datos del Ensayo										
Den. Máxima g/cm3:		1,454		% Humedad Optima: 22,7						
Análisis de la Muestra										
PUNTO #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Localización	EJE B-C/2-3									
Margen	VER ESQUEMA									
Capa	SUBRASANTE									
Profundidad	15									
Densidad Húmeda	1,687									
%Humedad	16,6									
Densidad seca	1,447									
Especificación	95									
%Compactación	99,5									
Datos del Equipo										
Marca de equipo: TROXLER			Modelo: 3430							
OBSERVACIONES:										
 LABCON S.A.S. CL 26A # 27-26 Celular: 3216133030	Laboratorio			Recibido						
	Firma:  Raúl Fernando Galeano			Firma: _____						
	Gerente			Cliente						
Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.										