



FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS LOCATIVAS

Código: SST 117
Versión: 1
Fecha: 02/02/2024

Responsable de la Inspección:

Lugar de Inspección:

Fecha:

Jhon Edgar Reyes T.
Enero 31 / 2025

Obra cobijamiento de cadetes

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
1. SEGURIDAD ELECTRICA			
Las instalaciones tienen interruptores de protección	3		Buen estado
Se encuentran las extensiones y cables en buenas condiciones sin deterioro, cintas, daños, quebradas, mordidas, etc	3		Buen estado
Las luminarias se encuentran en buen estado y limpias	3		Buen estado
Las tuberías eléctricas se encuentran en buen estado?, señalizadas? Y limpias	3		Buen estado
Los cables y ductos se encuentran fijos, aislados y seguros	3		Buen estado
Las cajas de fusibles están cerradas, fijas y señalizadas	3		Buen estado
Hay instalaciones provisionales	3		Buen estado.

2. PROTECCION CONTRA CAIDAS

Están los pisos en buenas condiciones libres de huecos, cuarteados	3		
La iluminación de las áreas es adecuada	3		
Las entradas a áreas están libres de diferencias de elevación que puedan ocasionar riesgos	3		
Las áreas de tránsito peatonal están demarcadas y libres de obstáculos	3		
Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos		✓	
Las escaleras cuentan con bordes y huellas antideslizantes		✓	
Las escaleras cuentan con iluminación adecuada	3		
Los escalones están a una altura y profundidad uniforme (huella y contrahuella)	3		
Los pasillos están libres de obstáculos	3		

3. INSTALACIONES

Las Ventanas se encuentran en buen estado?, no quebradas, rajadas, etc	3		
Se encuentran en buen estado los desagües de aguas lluvias	3		
Se encuentran limpios y en buen estado los conductos, filtros y rejillas de los sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado	3		
Los residuos del área se encuentran correctamente segregados o clasificados	3		

Señalizados

Responsable de la Inspección:

Lugar de Inspección:

Fecha:

Jhon Edgar Reyes T.
Enero 31 / 2025

Obra cobijamiento de cadetes

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION

GRAVEDAD

N/A

Observaciones

4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se encuentran las sustancias químicas identificadas con el rombo de NFPA, rotulas y cuentan con la ficha de seguridad en puntos de uso	3		Se verifica correctamente
Se encuentran los tarros de almacenamiento debidamente cerrados y ordenados	3		en buen estado
Se evidencia derrames		✓	
El personal cuenta con EPP para manipular las sustancias químicas	3		
En el área de trabajo se cuenta con la cantidad mínima de materiales para trabajar, el resto está debidamente almacenado	3		Se verifica correctamente.
Las estibas de almacenamiento o diques se encuentran ubicados correctamente	3		Correcto. Almacenaje.

5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Los equipos de oficina se encuentran en buen estado	3		Buen estado.
Los equipos de oficina están ubicados correctamente	3		
Las Herramientas manuales usadas en el área se encuentran en buen estado	3		Ordenado
El almacenamiento de las herramientas cuando no están en uso es ordenado, adecuado para prevenir accidentes	3		Ordenado.
Las máquinas cuentan con manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. Se tiene un planificado mantenimiento preventivo	3		MTTO Preventiva
Los equipos tienen fugas de aceite		✓	
cuando las máquinas se encuentran en reparación, averiadas se encuentran señalizadas sobre la condición que presentan?	3		
Están firmes las uniones entre los elementos de las herramientas de modo de evitar cualquier rotura o proyección de los mismos?	3		

6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION

El personal del área utiliza los elementos de EPP adecuados	3		Constante.
---	---	--	------------

Responsable de la Inspección:

Lugar de Inspección:

Fecha:

John Edgar Reyes T.
Enero. 31. /2025.

Obra de alojamiento de conductos

- Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
- Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
- Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
- Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
El equipo de protección personal se encuentra en buenas condiciones	3		OK
7. ORDEN Y ASEO			
Los elementos de aseo se encuentran debidamente ordenados y en su sitio	3		OK
Se encuentra el área ordenada y libre de materiales que puedan ocasionar accidentes	3		OK
Los materiales de trabajo se encuentran ordenados y en lugar adecuado	3		OK
Se encuentra zonificada el área de trabajo adecuadamente	3		OK
Los pisos están libres de objetos innecesarios, agua, aceite, basura	3		OK
8. SEÑALIZACION			
La señalización que se encuentra en el área está en buen estado	3		OK
La señalización que se encuentra en el área es la adecuada para los riesgos del área	3		OK.
9. PROTECCION AMBIENTAL			

Los desechos se encuentran debidamente segregados, identificados y ubicados adecuadamente	3		Compe
Las tuberías de agua no presentan fugas, ni fisuras que puedan representar pérdidas en la empresa	3		Cumpe
Los usos de energía que no se encuentren en funcionamiento están desactivados o en posición de apagado	3		Cumpe
Se encuentran aterrizados adecuadamente las estanterías que almacenan las sustancias químicas usadas en el área y se encuentran debidamente identificados según su riesgo y la incompatibilidad química.	3		Cumpe

10. SERVICIOS SANITARIOS

Los servicios Sanitarios se encuentran en buen estado (Baños, Lavamanos, Duchas, Orinales, etc)	3		Cumpe
Se realiza el aseo y desinfección de los servicios sanitarios	3		Cumpe

11. ILUMINACION

Se cuenta con la iluminación necesaria para realizar las labores	3		
--	---	--	--

Responsable de la Inspección:

Lugar de Inspección:

Fecha:

Jhon Edgar Reyes T
Enero 31 / 2024

Obra. alojamiento de
Cudeles

- Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
- Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
- Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
- Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado	3		Cumpe
Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo		✓	
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación		✓	

12. ATENCION EMERGENCIAS

Se cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquín, Extintor, Camilla)	3		
Las Rutas de evacuación se encuentran señalizadas	3		
Las escaleras cuentan con las medidas necesarias para la evacuación		✓	
Se encuentra demarcadas las salidas de evacuación	3		
Estado de los equipos de emergencias	3		
Vías de Evacuación son suficientes y su estado es bueno	3		

13. VENTILACION

Los equipos de Ventilación se encuentran en buen estado		✓	
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por los equipos de ventilación		✓	
Los equipos se encuentran limpios		✓	
Se verifica el mantenimiento de estos equipos		✓	