

INFORME DE GESTION – CUOTA 05
Contrato de Prestación de Servicios
No.4162.010.26.1.0757-2024.
FECHA: 25/SEPTIEMBRE/ 2024

CONTRATISTA: GUILLERMO ANDRES DAZA GOMEZ
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SUPERVISOR: ANDRES CAMILO CERVINO TORO

Por medio del presente entrego informe de Gestión de las actividades realizadas en la SRD – DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, como parte de la ejecución del contrato: No.4162.010.26.1.0757-2024

Cuota CINCO:

1. Apoyar con el cumplimiento de las actividades en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
 - Apoyé en el cumplimiento de las actividades en el desarrollo del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
2. Participar en las capacitaciones y los cursos que le sean designados, por parte de las diferentes áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación.
 - No realicé esta actividad durante este período.
3. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral y hacerlas cumplir al personal que tiene a su cargo.
 - Cumplí con lo estipulado en este punto en cada una de las actividades relacionadas en el punto 10.
4. Asistir a reuniones citadas por el área de mantenimiento de IDR o por las diferentes áreas de la Subsecretaría de Infraestructura
 - Asistí a la reunión citada por la coordinadora de Administración de Escenarios para coordinar intervenciones.
5. Hacer visitas a escenarios deportivos para supervisar las intervenciones de sus grupos de trabajo
 - Visité El Estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, para supervisar la fabricación instalación y pintura de las puertas de los baños públicos en las diferentes tribunas.

- Visité la cancha múltiple las Delicias, ubicado en la comuna 4, para supervisar el desmonte del tablero de baloncesto que representaba riesgo a la vida.
 - Visité El Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, para supervisar los trabajos de traslado de muebles y enseres siguiendo las instrucciones del personal de FIFA.
 - Visité El Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona para supervisar los trabajos de reparación con soldadura de tapas de canales alrededor de la cancha.
6. Apoyar periódicamente la revisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos para su diagnóstico de necesidades y posterior mantenimiento, articulados al ingeniero o arquitecto asignado al escenario.
- Apoyé con visita a la Unidad Deportiva Alberto Galindo para evidenciar requerimientos solicitados por el enlace de la misma y programar las intervenciones.
 - Apoyé con visita a La Cancha Múltiple Suley Vallado 1 de la comuna 15 para evidenciar un riesgo al a vida por un tablero de baloncesto en mal estado y sacar el listado de materiales para su reparación.
 - Apoyé con visita a los camerinos de la Cancha de futbol de San Luis 1 de la comuna 6 para sacar el listado de materiales para su reparación.
 - Apoyé con visita al parque infantil de San Luis 1 de la comuna 6 para sacar el listado de materiales para reparación de juegos infantiles vandalizados.
 - Apoyé con visita al parque lineal San Luis 1 de la comuna 6 para sacar el listado de materiales para reparación del cordón de la pista de trote.
 - Apoyé con visita al Polideportivo la Esperanza de la comuna 11 para evidenciar un riesgo al a vida por las canales de la cubierta de la cancha múltiple que pueden colapsar, sacar el listado de materiales para su reparación, al igual que el de otros equipamientos para intervenir.
 - Apoyé con visita al Polideportivo Poblado 1 de la comuna 13 para evidenciar un riesgo al a vida por las cubiertas del Kiosco y la caseta que pueden colapsar en cualquier momento, evidenciando que esto requiere de una obra y no corresponde al área de mantenimiento, sacó listado de materiales de otros equipamientos para intervenir.
 - Apoyé con visita a La Cancha Múltiple San Joaquín de la comuna 17 para evidenciar un riesgo al a vida por un tablero de baloncesto en mal estado y sacar el listado de materiales para su reparación.
 - Apoyé con visita a La Cancha Múltiple Las Delicias de la comuna 4 para evidenciar un riesgo al a vida por un tablero de baloncesto en mal estado y sacar el listado de materiales para su reparación, así como de otros equipamientos del escenario.

7. Apoyar en la priorización y programación de las actividades a realizar para cada uno de sus grupos de acuerdo a su especialidad, que le hayan sido asignados por el coordinador de mantenimiento.
 - Apoyé asistiendo a reuniones citadas por la coordinadora de mantenimiento con el fin de priorizar las actividades a intervenir y programarlas, de acuerdo con el cuadro de control de mantenimiento de escenarios compartido.
8. Atender de manera pronta las emergencias que se presenten en los escenarios deportivos comunitarios y/o de alto rendimiento.
 - No realicé esta actividad durante este período.
9. Realizar actividades diferentes a las asignadas si así se lo solicita el coordinador de mantenimiento o el Sub secretario.
 - No realicé esta actividad durante este período.
10. Realizar el informe de “registros fotográficos” de las intervenciones de su grupo de trabajo para incluirlas en el cuadro de mantenimiento compartido en el Drive.
 - Realicé informe de registro fotográfico del trabajo en alturas en Patinódromo Autopista, ubicado en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, del redireccionamiento de las luminarias sobre las pistas.
 - Realicé informe de registro fotográfico en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de la fabricación instalación y pintura de las puertas de los baños públicos en las diferentes tribunas.
 - Realicé informe de registro fotográfico en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de la reparación con soldadura de las tapas de las canaletas alrededor de la cancha.
 - Realicé informe de registro fotográfico del Polideportivo Marroquín II, ubicado en la comuna 14, de la reparación y reposición de la malla eslabonada de cerramiento de la cancha múltiple y de fútbol.
 - Realicé informe de registro fotográfico del Polideportivo Marroquín II, ubicado en la comuna 14, de la pintura de los muros bajos de cerramiento.
 - Realicé informe de registro fotográfico del Polideportivo Marroquín II, ubicado en la comuna 14, de la reparación y pintura de los tableros y arcos de la cancha múltiple
 - Realicé informe de registro fotográfico del Polideportivo Marroquín II, ubicado en la comuna 14, de la pintura y demarcación de la cancha múltiple.
 - Realicé informe de registro fotográfico de la cancha múltiple las Delicias, ubicado en la comuna 4, del desmonte del tablero de baloncesto que representaba riesgo a la vida.


- Realicé informe de registro fotográfico del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, del desmonte de publicidad en el marco del mundial femenino sub 20 de la FIFA.
- Realicé informe de registro fotográfico en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, del trabajo en alturas del desmonte y posterior montaje de luminarias de una de las torres para su revisión.
- Realicé informe de registro fotográfico del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, del trabajo en alturas de descolgar cometas enredadas en las luminarias y aseo general de cubierta. En el marco del mundial femenino sub 20 de la FIFA.
- Realicé informe de registro fotográfico del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, del trabajo, del arreglo de grama sintética en la entrada al torno de occidental y en las bancas de las jugadoras norte y sur.
- Realicé informe de registro fotográfico del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, del complemento del muro de cerramiento del puesto de la Cruz Roja, en el marco del campeonato mundial femenino sub 20.
- Realicé informe de registro fotográfico del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de reparaciones hidráulicas y sanitarias en los camerinos de jugadoras, árbitros y sala VIP, en el marco del campeonato mundial femenino sub 20.
- Realicé informe de registro del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de la pintura de muros del hall de acceso, zona mixta y acceso a oficinas de la FIFA, en el marco del campeonato mundial femenino sub 20.
- Realicé informe de registro del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de la pintura de muros externos de la ludoteca lado oriental, en el marco del campeonato mundial femenino sub 20.
- Realicé informe de registro del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de tapar con pintura las marcas de los Aires acondicionados en las diferentes tribunas, por instrucción de la FIFA, en el marco del campeonato mundial femenino sub 20.
- Realicé informe de registro del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de la pintura de muros de camerinos y sala VIP, en el marco del campeonato mundial femenino sub 20.
- Realicé informe de registro del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de reparaciones hidráulicas en los baños del público de las diferentes tribunas, en el marco del campeonato mundial femenino sub 20.

- Realicé informe de registro del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de reparaciones con soldadura de una puerta en el baño de la tribuna sur y una tapa en la rampa de esa tribuna hacia la pista, en el marco del campeonato mundial femenino sub 20.
 - Realicé informe de registro del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, de reparación hidráulica de una tubería de 1" en el parqueadero norte, en el marco del campeonato mundial femenino sub 20.
11. Disponer su experiencia y conocimiento en campo para la conducción y movilización del vehículo dispuesto por la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa.
- No realicé esta actividad durante este período.
12. Presentar sus documentos en regla para el manejo y movilización de vehículos.
- No realicé esta actividad durante este período.

MEDIO DE VERIFICACION

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

<https://drive.google.com/drive/folders/1hZUPMuHD0Hc1JktBAhn4KF5la-BVA4Mo?usp=sharing>



GUILLERMO ANDRES DAZA GOMEZ

16.751.351