

INFORME DE GESTION – CUOTA 04
Contrato de Prestación de Servicios
No.4162.010.26.1.0757-2024.
FECHA: 23/AGOSTO/ 2024

CONTRATISTA: GUILLERMO ANDRES DAZA GOMEZ
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SUPERVISOR: YULIAN VALENCIA BUITRAGO

Por medio del presente entrego informe de Gestión de las actividades realizadas en la SRD
– DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, como parte de la ejecución del contrato: No.4162.010.26.1.0757-2024

Cuota CUATRO:

1. Apoyar con el cumplimiento de las actividades en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
 - No realicé esta actividad durante este período.
2. Participar en las capacitaciones y los cursos que le sean designados, por parte de las diferentes áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación.
 - No realicé esta actividad durante este período.
3. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral y hacerlas cumplir al personal que tiene a su cargo.
 - Cumplí con lo estipulado en este punto en cada una de las actividades relacionadas en el punto 10.
4. Asistir a reuniones citadas por el área de mantenimiento de IDR o por las diferentes áreas de la Subsecretaría de Infraestructura
 - Asistí a las reuniones citadas por el área de mantenimiento de IDR y por las diferentes áreas de la Subsecretaría.
5. Hacer visitas a escenarios deportivos para supervisar las intervenciones de sus grupos de trabajo
 - Visité El Parque Recreativo El Obrero, ubicado en la comuna 9, para supervisar la pintura de los juegos infantiles.
 - Visité El Parque Recreativo El Obrero, ubicado en la comuna 9, para supervisar la reparación con soldadura de los juegos infantiles.

- Visité El Parque Central Ciudadela Comfandi, ubicado en la comuna 17, para supervisar los trabajos de pintura de marcos y tableros de la cancha múltiple.
 - Visité El Parque Central Ciudadela Comfandi, ubicado en la comuna 17, para supervisar los trabajos de pintura de juegos infantiles.
 - Visité El Parque Recreativo 20 de Julio, ubicado en la comuna 11, para supervisar el trabajo de alturas de la reubicación de tejas corridas en el kiosco.
 - Visité visitó El Polideportivo Dakota, ubicado en la comuna 5, para supervisar el trabajo de reparación con soldadura de tablero de baloncesto que amenazaba caída.
 - Visité El Parque Paisajístico La Ermita, ubicado en la comuna 6, para supervisar el trabajo de reparación con soldadura de estructura de tablero de baloncesto que amenazaba caída.
6. Apoyar periódicamente la revisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos para su diagnóstico de necesidades y posterior mantenimiento, articulados al ingeniero o arquitecto asignado al escenario.
- Visité en Ciudadela Comfandi varios escenarios en compañía del presidente de la Junta de Acción comunal.
7. Apoyar en la priorización y programación de las actividades a realizar para cada uno de sus grupos de acuerdo a su especialidad, que le hayan sido asignados por el coordinador de mantenimiento.
- Apoyé asistiendo a reuniones citadas por la coordinadora de mantenimiento con el fin de priorizar las actividades a intervenir y programarlas, de acuerdo con el cuadro de control de mantenimiento de escenarios compartido.
8. Atender de manera pronta las emergencias que se presenten en los escenarios deportivos comunitarios y/o de alto rendimiento.
- No realicé esta actividad durante este período.
9. Realizar actividades diferentes a las asignadas si así se lo solicita el coordinador de mantenimiento o el Sub secretario.
- No realicé esta actividad durante este período.
10. Realizar el informe de “registros fotográficos” de las intervenciones de su grupo de trabajo para incluirlas en el cuadro de mantenimiento compartido en el Drive.
- Realicé informe de registro fotográfico del Parque Recreativo El Obrero, ubicado en la comuna 9, de la reparación con soldadura de los juegos infantiles.
 - Realicé informe de registro fotográfico en el Polideportivo La Base, ubicado en la comuna 8, de la pintura de los Biosaludables.

- Realicé informe de registro fotográfico en la Unidad Deportiva JAIME APARICIO, en El Diamante de Beisbol, del trabajo de alturas para la recuperación de Bolas caídas en cubierta.
- Realicé informe de registro fotográfico del Parque Recreativo 20 de Julio, ubicado en la comuna 11, del trabajo de alturas de ajuste de tejas corridas en cubierta kiosco.
- Realicé informe de registro fotográfico del Parque La Cascada 3, ubicado en la comuna 19, de la pintura de los Biosaludables.
- Realicé informe de registro fotográfico del Parque La Cascada 3, ubicado en la comuna 19, de la reparación de los Biosaludables.
- Realicé informe de registro fotográfico del Polideportivo Dakota, ubicado en la comuna 5, de la reparación con soldadura de los tableros y porterías cancha múltiple.
- Realicé informe de registro fotográfico de la cubierta de las oficinas de la SDR, de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, del trabajo en alturas de la limpieza de canales en techos.
- Realicé informe de registro fotográfico en las oficinas de la SDR, de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, del traslado de muebles entre oficinas.
- Realicé informe de registro fotográfico del Coliseo de Voleibol de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, del trabajo en alturas del redireccionamiento de las lámparas del escenario.
- Realicé informe de registro fotográfico del Parque Paisajístico La Ermita, ubicado en la comuna 6, del trabajo de reparación de tablero de baloncesto que amenazaba caída.
- Realicé informe de registro fotográfico del Coliseo de Bolos y Billar, de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, del trabajo de alturas de reinstalación de lampara caída en Bolos.
- Realicé informe de registro fotográfico de la Cancha Múltiple Pizamos 1, ubicado en la comuna 21, de la demarcación de la cancha múltiple.
- Realicé informe de registro fotográfico del Polideportivo Ciudadela Invicali ubicado en la comuna 14, de la demarcación de la cancha múltiple.
- Realicé informe de registro fotográfico del Parque Central Ciudadela Comfandi, ubicado en la comuna 17, de la pintura de marcos y tableros de la cancha múltiple.
- Realicé informe de registro fotográfico del Parque Central Ciudadela Comfandi, ubicado en la comuna 17, de la pintura de juegos infantiles.

11. Disponer su experiencia y conocimiento en campo para la conducción y movilización del vehículo dispuesto por la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa.

- No realicé esta actividad durante este período.


12. Presentar sus documentos en regla para el manejo y movilización de vehículos.

- No realicé esta actividad durante este período.

MEDIO DE VERIFICACION

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

<https://drive.google.com/drive/folders/1pyeCa0KU6-DZLlibRF5PJUtldst7SOB0?usp=sharing>

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guillermo Andres Daza Gomez', with a stylized flourish at the end.

GUILLERMO ANDRES DAZA GOMEZ
16.751.351