

Activo: Máquina De Grabado Láser Modelo: SP-100
TROTEC Plotter.
SERIE: Speedy. SN: S1-383R

Análisis de riesgos: Cliente: Migracion Colombia.
Ciudad: Bogota. Nit. :
Tel. :
Departamento: email. :

Tipo de servicio: Mantenimiento Fecha: 30/Julio/2024.

Descripción breve: Mantenimiento y optimización.

Trabajos a realizar:
Limpieza, alineación, aceitado de partes móviles.
Limpieza filtro extracción.

Trabajos realizados:

Se realizaron tareas de limpieza, alineación de espejos y aceitado de partes móviles.
Se hizo limpieza a la partes electrónicas.
Se efectuo ls limpieza del filtro de extracción.

Código	Lote	Descripción	Cant	Precio	IVA	Total

Operador	Notas	Fecha	Horas	Precio/h	IVA	Total
Jhonathan DE La Torre.						

Operador	Notas	Fecha	km	Precio/km	IVA	Total

Resultado:
la maquina queda operativa, limpia y no presenta fallas.

Medidas preventivas adoptadas o recomendadas:

Observaciones:

OT generada por: Said Gonzalez R.
OT cerrada por: Said Gonzalez R.
Expedido el: 7/30/2024
Factura:


Firma Aprobación Cliente