JJOM

“MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B - LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C – LOS DIAS, SAN PEREGRINO SEDE C – EL VECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”

CONTRATO N° 2406170749

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ING. JHON JAMES OROZCO MARULANDA

CC 75.064.427

REPRESENTANTE LEGAL

JHON JAMES OROZCO MARULANDA

ELABORADO POR

JENNY MARCELA OROZCO FLOREZ

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

MANIZALES / CALDAS

JULIO 2024

2024

JJOM

Contenido

1. Personal en obra 3

2. Reporte accidentes de trabajo 3

2.1 AT del periodo 3

3. Ausentismo del periodo 4

4. Actividades Realizadas. 4

5. Evidencia fotográfica. 5

JJOM

1. Personal en obra.

Ingreso del personal

Durante el periodo comprendido entre el 02 de julio al 02 de agosto de 2024., se tiene un total de 21 trabajadores de los cuales quedan 14 trabajadores activos, todos cuentan con su examen médico de ingreso.

CARGO	NUMERO DE COLABORADORES	NOMBRE DEL COLABORADOR
INGENIERO CIVIL.	1	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
PROFESIONAL SST	1	JENNY MARCELA OROZCO FLOREZ
MAESTRO DE OBRA	1	JOSE HENRY OROZCO RAMIREZ
OFICIALES	6	JHOAN RICARDO GARCIA ROJAS DAIRO ALEJANDRO MOLANO ROJAS FERNANDO DE JESUS MONTOYA GARCIA RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO QUINTERO MUÑOZ JOSE ALBEIRO JARAMILLO
AYUDANTES	6	BRAHIAM STIVEN JARAMILLO AMAYA JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ ALARCÓN CARLOS ANTONIO GONZALEZ GUTIERREZ JOSE GREGORIO VIEZ HIDALGO JULIAN ANDRES CANO SUAZA ANDRES FELIPE AGUIRRE MURIEL
TOTAL COLABORADORES	14	

Retiro de personal.

Durante el periodo comprendido entre el 02 de julio a 02 de agosto de 2024, se tiene un total de 7 retiros de personal los cuales se mencionarán a continuación, los trabajadores retirados se les hace firmar el paz y salvo y citación a examen médico de retiro.

CARGO	NUMERO DE COLABORADORES	NOMBRE DEL COLABORADOR	FECHA DE RETIRO
OFICIALES	2	YOVANNY OCAMPO VALENCIA ANTONIO ABAD ALVAREZ MARTINEZ	04/07/2024 24/07/2024
AYUDANTES	5	JUAN DANIEL CARTAGENA DEVIA FERNANDO AGUIRRE PINEDA JOSE RODRIGO CASTAÑO ARCINA HECTOR IVAN VILLEGAS AYALA JORGE LUIS MUÑOZ GIRALDO	09/07/2024 24/07/2024 31/07/2024 24/07/2024 31/07/2024
TOTAL COLABORADORES	7		

2. Reporte accidentes de trabajo

2.1 AT del periodo

Durante el periodo comprendido entre el 02 de julio al 02 de agosto de 2024, no se presentaron incidentes o accidentes de origen laboral.

3. Ausentismo del periodo

MOTIVO DEL AUSENTISMO	DIAS DE AUSENCIA
Enfermedad General	0
Accidente de Trabajo	0
Calamidad doméstica	0
Total días de ausencia	0

4. Actividades Realizadas.

- Durante la semana del 02 al 07 de julio de 2024, se realiza la gestión del personal a ingresar, con el agendamiento del personal a los exámenes médicos de ingreso y demás temas administrativos.
- Se realiza acercamiento con la ARL para la consecución de señalización de las áreas y para las capacitaciones planeadas al personal en obra.
- Se realiza ingreso del personal como administrativos y operativos para inicio de labores para el día 03/07/2024 se realiza reconocimiento de la zona para el inicio de las labores anexas al contrato de las tres sedes (las pavas – Los Díaz – El Vecia).
- Se realiza inducción del personal operativo, en generalidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, políticas, objetivos, responsabilidades, indicaciones sobre el uso y cambio de EPP, firmas de permisos en alturas y caliente, elaboración de ATS, acercamiento a identificación de riesgos y peligros, socialización del plan de emergencias.
- En la semana del 12 al 16 se realiza solicitud a los rectores de las instituciones educativas de los Díaz y el Vecia para la reubicación de los estudiantes en sedes contiguas ya que no es posible intervenir dichas instituciones con presencia de estudiantes en las instituciones ya mencionadas.
- En la sede de las pavas no se reubica a los estudiantes ya que las labores no interfieren el libre desarrollo educativo, sin embargo, se habilitan pasos peatonales y se procede a la señalización de las zonas de trafico continuo de los mismos.
- Durante la semana del 15 al 21 de julio, se realiza elaboración del manual del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual se ha ido ejecutando y alimentando desde el 22 de julio de 2024.
- Se realizó la creación de programas procedimientos y formatos con el fin de ir articulando el sistema de gestión en obra de los tres frentes (las pavas – Los Díaz – El Vecia
- Se realiza alimentación constante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Se diligencian los respectivos permisos de trabajo en alturas y caliente a los que haya lugar según la necesidad en cada una de las áreas.
- Se realizan charlas de seguridad al personal.
- Se realizan pausas activas al personal de los tres frentes.
- Se realizan pre operacionales de las maquinas usadas en las diferentes sedes.
  Las pavas
  - Concretadora.
  - Soldador.
  - Pulidora.

- Rana.
- Vibrador.

Los Díaz

- Martillo demoledor.

El vecia


- Martillo demoledor.
- Rana.
- Pulidora.
- Concretadora.
- Martillo demoledor.

- ❖ Se realiza entrega de elementos de protección personal, al personal de los tres frentes de obra. Como (casco, gafas, guantes de nitrilo o carnaza, chaleco reflectivo, tapabocas, tapa oídos de inserción).
- ❖ Se realiza señalización de los puntos de acopio del material, como afirmado, triturado, escombros, madera. Etc, o aquellos elementos que no son compostables.
- ❖ Se cuenta con puntos ecológicos para la correcta disposición de residuos.
- ❖ Se realiza verificación del personal capacitado para trabajo en alturas con el fin de realizar reentrenamiento de los mismos para las actividades de alturas a las que haya lugar.
- ❖ Se realiza consecución y ubicación de elementos de emergencia como botiquines, extintores y camillas para las tres sedes intervenidas.

5. Evidencia fotográfica.

Visitas iniciales

ESCUELA TRINIDAD SEDE LAS PAVAS - ESCUELA TRINIDAD SEDE LOS DIAZ
ESCUELA SAN PEREGRINO SEDE EL VECIA.


JJOM

VERIFICACIÓN DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

ESCUELA LA TRINIDAD SEDE LAS PAVAS










ESCUELA LA TRINIDAD SEDE LOS DIAZ.





JJOM

ESCUELA SAN PEREGRINO SEDE EL VECIA.








RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS ESCUELA SAN PEREGRINO SEDE EL VECIA.



JJOM

DESCARGUE DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION ESCUELA LA TRINIDAD SEDE LAS PAVAS





PUNTOS DE ACOPIO ESCUELA LA TRINIDAD SEDE LAS PAVAS

Se ubican en las inmediaciones del frente de trabajo de las pavas puntos de acopio de material de construcción y escombros, se realiza la consecución de los bombones y cinta peligro para señalizar.

ANTES. **DESPUES.**









JJOM

SEÑALIZACIÓN DE AREAS DE TRANSITO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEREGRINO SEDE LAS PAVAS.



INDUCCIÓN DEL PERSONAL.

ESCUELA LA TRINIDAD SEDE LAS PAVAS



ESCUELA LA TRINIDAD SEDE LOS DIAZ



SAN PEREGRINO SEDE EL VECIA



ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL.





JJOM

ODEN Y ASEO.





TRABAJO EN ALTURAS

Se realiza labores en alturas de acceso a la cubierta con el fin de realizar recorrido de techos, se diligencian y se firman los respectivos permisos de trabajo de alturas con personal calificado y capacitado por la empresa para la realización de las actividades ya anteriormente mencionadas.

El acceso a la cubierta se realiza por medio de escalera la cual es asegurada a la estructura para mayor seguridad sin embargo la escalera es auto portable, se realiza inspección pre operacional de los sistemas de acceso, y los equipos de protección contra caídas.





JJOM









LIMPIEZA DE CUBIERTA



JJOM

RECORRIDO DE TECHOS, APLICACIÓN DE SIKAFLEX EN TORNILLERÍA





ELEMENTOS DE EMERGENCIA





PUNTO ECOLOGICO.



JJOM

ANEXOS

- Certificados medicos de ingreso.
- Afiliaciones del personal al sistema general de seguridad social.
- Certificados de alturas.
- Inducción del personal. Con su evaluación.
- Formato de entrega de elementos de protección personal.
- Citaciones examenes medicos de retiro.
- Preoperacionales de maquinaria.
- Inspección de los equipos de alturas.
- Inspección de equipos de emergencia.
- Permisos de trabajo en alturas y caliente
- Certificados de disposicion de residuos no compostables (Escombros)
- Documentos de volquetas de recolección de escombros y descargue de material.

ELABORADO POR:



Jenny Marcela Orozco Florez
Profesional SST
Lic. Nº 75644

-