TERMECO S.A.S.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

HOJA DE SERVICIO

NUMERO DE REPORTE

CLIENTE: ANH

DIRECCIÓN: CR 59 #26-00 CIUDAD: BOGOTÁ

MODELO EQUIP. 1: MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1:

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND. VENTILACION OTRO:

VOLTAJE LINEA-LINEA: L1-L2: L2-L3: L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: CAPACIDAD EQUIP. 1:

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP. 2:

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada:	
Suministro de mezcla:	
Entrada Unidad Condensadora:	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

SE HACE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: ALEJANDRO CARVAJAL JOSE RINCON

FIRMA:

C.C. 1917265

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Javier Bermudez

CARGO: Experto 63 Grado 7

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI NO

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481056 - 3202401212 TERMECO S.A.S. Correo electronico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia

TERMECO S.A.S.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

CLIENTE: A M H

DIRECCIÓN: CR. 59-65 CALLE 26 CIUDAD: BOGOTÁ

MODELO EQUIP. 1: MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1:

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: CORRECTIVO: EMERGENCIA: X

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND. VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: L2-L3: L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: CAPACIDAD EQUIP. 1:

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:		Barreras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	X
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP. 2:

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:		Barreras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	X
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Interno Área acondicionado:	
Ambiente de afuera:	
Entrada Unidad Condensadora:	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Base de Refrigerante:	

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

SE REALIZA INSPECCION A BAÑOS EQUIPOS INOCEE ALCUERMA EL MARTILLO

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE ERINCÓN

FIRMA: CC 1917225

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Jenifer Crevo C

CARGO: Experto 63 Grado 7

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI X NO