

6029
6035

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"






CONTRATO DE OBRA FDLM-137-2019

INFORME AMBIENTAL No.09

CONTRATISTA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
ING. MARSELA CAICEDO	ING. JAVIER PERILLA	ING. CLAUDIA PALOMARES
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
		
CARGO:	CARGO:	CARGO:
RESIDENTE AMBIENTAL	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE AMBIENTAL

6030
6036

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Julio-21	0	Entrega de información a la interventoría
Agosto-21	1	Corrección observaciones de interventoría

6037
6037

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	5
2. OBJETIVO	6
2.1. Objetivos Específicos	6
3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	7
3.1. Datos generales del proyecto	7
4. GESTIÓN AMBIENTAL	9
4.1. COMPONENTE A. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST	9
4.1.1. Personal de Gestión Ambiental	9
4.1.2. Actividades BOAL y Auxiliares de Tráfico	10
4.1.3. Comités de seguimiento	13
4.1.4. Permisos ambientales	13
4.1.5. Cronograma de gestión ambiental	14
4.2. COMPONENTE B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	15
4.2.1. Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio	15
4.2.2. Manejo de materiales de construcción.....	21
4.2.3. Manejo integral de residuos sólidos y RCD	22
4.2.4. Control de emisiones atmosféricas	26
4.2.5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros	29
4.3. COMPONENTE C. Manejo de la vegetación y paisajismo	33
4.4. COMPONENTE E: Programa señalización de seguridad	34
5. CONCLUSIONES	38

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información del Contrato	7
Tabla 2 Segmentos a intervenir	8
Tabla 3 Profesionales aprobados.....	9
Tabla 4 Relación de actividades BOAL.....	10
Tabla 5 Registro fotográfico actividades BOAL	11
Tabla 6 Relación capacitaciones	14
Tabla 5 Registro fotográfico capacitaciones.....	14

6032
6038

 CON & CON <small>CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN</small>	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

Tabla 7 Campamentos de obra.....	16
Tabla 8 Registro fotográfico campamentos	16
Tabla 9 Registro fotográfico unidades sanitarias	20
Tabla 10 Materiales utilizados.....	21
Tabla 11 Cantidades GCR	22
Tabla 12 Registro fotográfico puntos ecológicos.....	23
Tabla 13 Disposición de RCD	24
Tabla 14 Porcentaje de cumplimiento Res 1115/2012	26
Tabla 15 Cargue aplicativo web SDA.....	26
Tabla 16 Registro fotográfico acopios en obra	27
Tabla 17 Volquetas utilizadas.....	28
Tabla 18 Sumideros	29
Tabla 19 Protección individuos arbóreos	!Error! Marcador no definido.
Tabla 20 Trámites PMT.....	35
Tabla 21 Registro fotográfico implementación PMT	35

LISTA DE ANEXOS

- Anexo N°1. Cronograma ambiental
- Anexo N°2. Soporte capacitaciones
- Anexo N°3. Mantenimiento unidad sanitaria
- Anexo N°4. Materiales utilizados
- Anexo N°5. RCD
- Anexo N°6. Informe RCD
- Anexo N°7. Manejo cuerpos de agua
- Anexo N°8. PMT
- Anexo N°9. Informe GCR

6033
6039

 CON & CON <small>CONSTRUCCIONES Y OBRAS</small>	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

1. INTRODUCCION

Este documento presenta el informe de la gestión adelantada en el área ambiental contrato FDLN No. 137 de 2019, cuyo objeto es: **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"** durante el período comprendido entre el 21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 2021.

El informe contiene las actividades ambientales realizadas por el contratista en cumplimiento del pliego de condiciones, en cada uno de los requerimientos ambientales realizados por la interventoría y al avance del desarrollo de las actividades preliminares.

6034
6040

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

2. OBJETIVO

Reportar las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento del pliego de condiciones y del contrato FDLN No. 137 de 2019, para el período comprendido entre el 21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 2021.

2.1. Objetivos Específicos

- Identificar las actividades de construcción del proyecto en el periodo para establecer las acciones inherentes al proceso, que son susceptibles de afectar el medio en el cual se enmarca el proyecto.
- Establecer los impactos susceptibles de presentarse en el desarrollo de la obra.
- Realizar control ambiental en el desarrollo del proyecto en el periodo, para controlar y evitar los impactos identificados.
- Cumplir con el seguimiento requerido para la reutilización de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaria Distrital de Ambiente.

6037
6041

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires - FDLM, celebró con la empresa Consultoría y Construcción SAS – Con & Con SAS, el contrato de obra No. 137 de 2019, con el objeto de **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"**.

3.1. Datos generales del proyecto

Tabla 1 Información del Contrato

Contrato	FDLM 137 DE 2019
Empresa	Consultoría y Construcción SAS – Con & Con SAS
NIT	830.041.411-0
Contrato	FDLM 137 de 2019
Objeto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"
Dirección	Avenida Carrera 7 No. 127 – 48 Oficina 1006
Teléfono	4821681
Representante Legal	Juan Pablo Ricci Ruiz
Localización	Localidad de los Mártires
Valor Total de la Obra	CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C (\$5.437.884.572)
Acta de Iniciación	25 de febrero de 2020
Suspensión No. 1	24 de marzo de 2020

6036
6042

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

Fecha reinicio	21 de julio de 2020
Suspensión No. 2	28 de noviembre de 2020
Fecha de reinicio	28 de diciembre de 2020
Suspensión No. 3	05 de abril de 2021
Fecha de reinicio	29 de junio de 2021

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

3.2. Localización del proyecto

Este proyecto contempla los tramos correspondientes a los siguientes segmentos viales y segmentos de espacio público, así:

Tabla 2 Segmentos a intervenir

IDENTIFICACION	REDA	PARTE	PARTE	LOCALIDAD	LOCALIDAD	ACTIVIDAD
14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACION
14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACION
14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION
14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION
14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION
14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION
14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACION
14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACION
14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACION
14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	LA SABANA	SANTA ISABEL	MANTENIMIENTO
14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	LA SABANA	SAMPER MENDOZA	MANTENIMIENTO
14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	LA SABANA	LA SABANA	MANTENIMIENTO
14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACION
14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	LA SABANA	PALOQUEMAO	REHABILITACION
14001506	KR 18	CL 2	CL 3	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	MANTENIMIENTO

~~6037~~
6043

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	SANTA ISABEL	VERGEL	MANTENIMIENTO
14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	LA SABANA	PALOQUEMAO	REHABILITACION
14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACION
14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACION
14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACION
14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACION

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

4. GESTIÓN AMBIENTAL

4.1. COMPONENTE A. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST

4.1.1. Personal de Gestión Ambiental

La empresa Consultoría y Construcción SAS – Con & Con SAS, en cumplimiento con sus obligaciones contractuales y los requerimientos mínimos de personal para el área Ambiental y SST, cuenta con los profesionales. A continuación, se muestran el resumen de los profesionales aprobados:

Tabla 3 Profesionales aprobados

CARGO	NOMBRE	PROFESION
Residente SST	Milena Gil Baquero	Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Residente Ambiental	Marsela Caicedo	Ingeniera Ambiental
Profesional Ambiental	Daniela López	Ingeniera Ambiental Esp. SST
Inspector SSTMA	Andrea Vásquez	Tecnóloga SST
Inspector SSTMA	Nelson Torres	Tecnólogo SST

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

6038
6044

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

4.1.2. Actividades BOAL y Auxiliares de Tráfico

Se cuenta con personal exclusivo BOAL, en la siguiente tabla, se relacionan las actividades realizadas en el periodo del presente informe:

Tabla 4 Relación de actividades BOAL

CIV	BARRIO	ACTIVIDADES	PUNTO ECOLOGICO
14001469	El Vergel Segmento 1-2	Mantenimiento de cerramientos.	X
14001481		Mantenimiento de senderos peatonales.	
		Limpieza y protección de sumideros.	
		Señalización de áreas de trabajo.	
		Mantenimiento y demarcación de acopios de material.	
		Limpieza baño.	
		Mantenimiento punto ecológico.	
	Santa Isabel Segmento 10	Limpieza y orden a campamento de obra.	
14001367		Mantenimiento de cerramientos.	X
		Mantenimiento de senderos peatonales.	
		Limpieza y protección de sumideros.	
		Señalización de áreas de trabajo.	
	La Sabana Segmentos 3 al 6	Mantenimiento y demarcación de acopios de material.	
14000772		Mantenimiento de cerramientos.	X
14000741		Mantenimiento de senderos peatonales.	
14000718		Limpieza y protección de sumideros.	
14001678		Señalización de áreas de trabajo.	

6039

6045

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

		<p>Mantenimiento y demarcación de acopios de material.</p> <p>Limpieza baño.</p> <p>Mantenimiento punto ecológico.</p> <p>Limpieza y orden a campamento de obra.</p>
14001506	Eduardo Santos Segmento 15	<p>Mantenimiento de cerramientos. X</p> <p>Mantenimiento de senderos peatonales.</p> <p>Limpieza y protección de sumideros.</p> <p>Señalización de áreas de trabajo.</p> <p>Mantenimiento y demarcación de acopios de material.</p> <p>Limpieza baño.</p> <p>Mantenimiento punto ecológico.</p> <p>Limpieza y orden a campamento de obra.</p>

FUENTE: Consultoria y Construcción SAS

Tabla 5 Registro fotográfico actividades BOAL



Foto No 1. Mantenimiento cerramiento segmentos 3-6




Foto No 2. Mantenimiento cerramiento segmentos 3-6

6040
6046

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>



Foto No 3. Mantenimiento cerramiento segmento 15



Foto No 4. Mantenimiento cerramiento segmento 15



Foto No 5. Mantenimiento cerramiento segmento 1-2




Foto No 6. Mantenimiento senderos peatonales



Foto No 7. Mantenimiento protección sumideros



Foto No 8. Mantenimiento protección sumideros

6047
6047

	<p align="center">"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p align="center">JULIO DE 2021</p>
<p align="center">CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p align="center">INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p align="center">Versión 1</p>



Foto No 9. Actividades Orden, Aseo y Limpieza



Foto No 10. Actividades Orden, Aseo y Limpieza

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

4.1.3. Comités de seguimiento

Durante el periodo se realizaron comités y recorridos de seguimiento con la interventoría, durante el desarrollo de estos comités se trataron temas importantes del área ambiental como son:

- Aprobación y/o observaciones de los informes ambientales
- Observaciones ambientales en obra
- Revisión de implementación de PMT
- Certificaciones RCD y materiales

4.1.4. Permisos ambientales

En el periodo del presente informe no se realizó ningún tipo de permiso y/o tramite con entidades.

- Documentos y licencias ambientales

En cuanto al cumplimiento de requerimientos legales al inicio de las actividades constructivas se verificó el cumplimiento de requisitos ambientales inherentes a la actividad a desarrollar, idoneidad y cumplimiento de los proveedores de material y

6042
6048

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

sitios de disposición final, se realizó verificación de la documentación ambiental vigente.

4.1.5. Cronograma de gestión ambiental

Teniendo en cuenta el cronograma de capacitaciones presentado y actualizado, se realizan las capacitaciones programadas para el periodo, las cuales se presentan a continuación:

Tabla 6 Relación capacitaciones

DESCRIPCIÓN	FECHA	Nº ASISTENTES
Capacitación separación reciclaje y disposición de residuos	29-06-2021	13
Capacitación manejo integral de residuos sólidos		
Capacitación en Orden y Aseo en campamentos y frentes de obra, manejo de campamentos y aseo del baño	13-07-2021	8
Capacitación Brigada BOAL	09-07-2021	3
Manejo ambiental en obra		
Procedimiento de cargue y descargue		

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

En el **Anexo 1**, se presenta el cronograma de actividades del área ambiental y en el **Anexo 2**, se presentan los soportes de las capacitaciones realizadas.

Tabla 7 Registro fotográfico capacitaciones

6043
6049

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>



Foto No 1. Capacitación segmento 1-2



Foto No 2. Capacitación segmento 1-2



Foto No 3. Capacitación BOAL



Foto No 4. Capacitación primeros auxilios

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

4.2. COMPONENTE B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas

4.2.1. Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio

El campamento fijo se encuentra dentro de la localidad en la UPZ Santa Isabel, está ubicado en la Carrera 26 Bis No. 1G-10 Barrio Santa Isabel, este cuenta con todos los servicios públicos agua, luz y teléfono y dispone de baños usados por el personal administrativo.

6047
6050

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

Tabla 8 Campamentos de obra

SEGMENTO	CIV	DIRECCIÓN
1-2	14001469	CALLE 1C # 19ª – 09
	14001481	
	14000772	
3-4-5-6	14000741	CARRERA 25ª #7-03 local 1
	14000718	
	14001678	
10	14001367	CALLE 1B #28-04
15	14001506	DG 1H #18-12
18-19	14001616	CALLE 1C # 19ª – 09
	14001619	

FUENTE: Consultoria y Construcción SAS

Tabla 9 Registro fotográfico campamentos



Foto No 1. Instalación punto ecológico




Foto No 2. Mantenimiento punto ecológico

6045
6051

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>




Foto No 3. Mantenimiento punto ecológico



Foto No 4. Mantenimiento punto ecológico




Foto No 5. Campamento segmentos 3-6



Foto No 6. Campamento segmentos 3-6




Foto No 7. Campamento segmentos 3-6




Foto No 8. Campamento segmentos 3-6

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>

6046
6052




Foto No 9. Campamento segmento 15



Foto No 10. Campamento segmento 15




Foto No 11. Campamento segmento 15



Foto No 12. Campamento segmento 15



Foto No 13. Campamento segmento 1-2



Foto No 14. Campamento segmento 1-2

6047
6053

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>



Foto No 15. Campamento segmento 1-2




Foto No 16. Campamento segmento 1-2



Foto No 17. Campamento segmento 1-2



Foto No 18. Campamento segmento 1-2

FUENTE: Consultoria y Construcción SAS

En cuanto a las unidades sanitarias, en el campamento principal se cuentan con dos unidades fijas; para los segmentos 1 y 2 correspondientes a los CIV 14001469, 14001481 se cuenta con una unidad sanitaria fija dentro del campamento. El campamento de los segmentos 3, 4, 5 y 6 también cuenta con una unidad sanitaria fija al igual que en el campamento del segmento 15 y de los segmentos 18 y 19. Ver **Anexo 3**, soporte de aseo de las unidades sanitarias.

6048
6054

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>

Tabla 10 Registro fotográfico unidades sanitarias




Foto No 1. Segmento 15




Foto No 2. Segmento 15



Foto No 3. Segmento 3-6



Foto No 4. Segmento 3-6



Foto No 5. Campamento principal



Foto No 6. Campamento principal

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

6049
6055

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

4.2.2. Manejo de materiales de construcción

Se presenta el "FO-AC-53 Formato Control de materiales" en el cual se relacionan los materiales de cantera ingresados al proyecto indicando los proveedores de todos los materiales utilizados en el mes de julio de 2021.

Para este período se contó con los siguientes proveedores:

- Granulados Reciclados de Colombia – Greco

La certificación de la compra de los materiales es entregada mes vencido, por tanto, las cantidades reportadas pueden variar según lo certificado por el proveedor, para este período se adjuntan en el **anexo 4** los vales de compra de los proveedores del mes de junio de 2021 y el formato "FO-AC-53 control de materiales". Cabe aclarar que el contrato se encontró en periodo de suspensión en los meses de abril y mayo del presente año por tanto no se reportan cantidades. A continuación, se relacionan las cantidades de materiales en proceso de certificación.

Tabla 11 Materiales utilizados

PERIODO	MATERIAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR
Abril 2021	-	-	-
Mayo 2021	-	-	-
Junio 2021	SBGR-B	90,95	Greco

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

- Indicador de cumplimiento

$$\frac{\text{No. de acopios señalizados}}{\text{No. total de acopios}} * 100\%$$

$$\frac{3}{3} * 100\% = 100\%$$

6050
6056

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

Se contó con los acopios correspondientes a los segmentos 1,2, 3 al 6, 15 estos cumplieron con los requerimientos mínimos de protección, señalización y demarcación y se corrigen las observaciones realizadas por la interventoría.

- Cumplimiento Decreto 442 de 2015 – Granulo de Caucho

Para el corte del presente informe comprendido entre el 21 de marzo al 04 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 2021, de acuerdo al avance de las actividades constructivas, se realizó aplicación de mezclas asfálticas modificadas en el segmento 18 y 19. A continuación, se presentan las cantidades instaladas y en el **Anexo 9** se presentan las certificaciones correspondientes:

Tabla 12 CANTIDADES GCR

PERIODO	MATERIAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR
Marzo	GCR	128	Paviobras

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

4.2.3. Manejo integral de residuos sólidos y RCD

- Residuos ordinarios

En los frentes de obra y oficina se generaron diferentes tipos de residuos los cuales se dispusieron en los puntos ecológicos destinados para este fin, y luego se entregan a la empresa del sector los días martes, jueves y sábado.

De acuerdo a lo establecido dentro de los protocolos de bioseguridad para la disposición adecuada de los elementos se realizan las siguientes actividades:

- Los residuos provenientes de la implementación de las medidas de bioseguridad se disponen en un recipiente separado.

6057
6057

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>

- Los elementos de bioseguridad como guantes y tapabocas una vez terminen su vida útil, se desinfectan y luego se destruyen para depositar en el sitio adecuado.
- Los tapabocas también se destruyen y se aplica sustancia desinfectante (alcohol) y luego se disponen en el recipiente adecuado para esta actividad.
- Para el momento de la disposición de estos residuos se debe tomar la bolsa y aplicar solución desinfectante en el exterior de la misma.
- Las bolsas se deben cerrar de forma adecuada y se presentan al gestor de residuos ordinarios de la zona.

En cuanto a los residuos reutilizables en la obra no se generaron, y en la oficina se generó papel el cual es dispuesto para su utilización a doble cara, por tal motivo no se genera disposición con empresa.

Tabla 13 Registro fotográfico puntos ecológicos




Foto No 1. Instalación punto ecológico en oficina



Foto No 2. Punto ecológico segmento 15

6052
6058

	<p align="center">"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p align="center">JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p align="center">INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p align="center">Versión 1</p>



Foto No 3. Punto ecológico segmentos 1-2



Foto No 4. Punto ecológico segmentos 3-6

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

- Control y reporte de RCD

Se realiza la disposición de los Residuos de Construcción y Demolición generados en obra en los sitios relacionados en el MAO y autorizados por la autoridad ambiental.

Para este periodo se reportaron las siguientes cantidades de materiales llevados a sitios de disposición final. De los periodos correspondientes a los meses de abril y mayo de 2021 no se reportan cantidades dado el periodo de suspensión en el que se encontraba el contrato.

Tabla 14 Disposición de RCD

PERÍODO	VOLUMEN (m³)	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CERTIFICADO
Abril	-	-	-
Mayo	-	-	-
Junio 2021	255	San Antonio	CER-SA-1224-2021
	15		CER-SA-1377-2021
TOTAL		270	

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

6053

6059

 CON & CON <small>CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN</small>	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

- Indicador de cumplimiento

$$RCD \text{ para disposición final} = \frac{\text{Volumen de RCD certificados}}{\text{Volumen total de RCD dispuestos}} * 100$$

$$RCD \text{ para disposición final} = \frac{270}{270} * 100 = 94\%$$

El indicador se reporta 100%, dado que se entregan las certificaciones de los RCD llevado a disposición final.

En el **Anexo 5** se presenta el Formato tipo *IDU FO-AC-55 planilla de disposición de RCD* y las certificaciones de disposición.

- Derrames presentados

Durante el periodo del 21 marzo al 04 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 2021 no se presentaron derrames de sustancias en ninguno de los frentes de trabajo.

- Cumplimiento resolución 1115 de 2012-0312 de 2015

El contratista da cumplimiento a todo lo relacionado con la resolución, antes del inicio de actividades constructivas se presenta a la interventoría los documentos de los sitios de disposición final y se entregan de acuerdo a sus características a los gestores aprobados. Se cuenta con PIN tramitado ante la SDA antes del inicio de las actividades constructivas.

Se remitió la información correspondiente para el cargue al aplicativo web a la interventoría hasta el mes de mayo de 2021, con las cantidades corregidas acordes a las certificaciones de los proveedores. Se encuentra pendiente la reunión con el referente ambiental del FDLM para subir la información al aplicativo web bajo el PIN número 19049.

En el anexo 6, se presentan los formatos presentados y aprobados por la interventoría correspondientes al mes de mayo de 2021.

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> CON & CON <small>CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS</small> </div>	<p align="center">"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p align="center">JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p align="center">INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p align="center">Versión 1</p>

Tabla 15 Porcentaje de cumplimiento Res 1115/2012

PERIODO	MATERIALES USADOS (m³)	MATERIALES REUTILIZADOS (m³)	%	CERTIFICADO
Junio 2021	90,95	90,95	100	En trámite

FUENTE: Consultoria y Construcción SAS

En la siguiente tabla, se registran los cargues realizados en el aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente en el periodo reportado en el presente informe:

Tabla 16 Cargue aplicativo web SDA

PERIODO	RADICADO	FECHA
Noviembre 2020	2021ER30741	17-02-2020
Diciembre 2020	2021ER30793	

FUENTE: Consultoria y Construcción SAS

4.2.4. Control de emisiones atmosféricas

Para el control de las emisiones atmosféricas se mantiene en perfectas condiciones de orden y aseo el frente de obra. Se realizó limpieza de las llantas de los vehículos antes de retirarse de los frentes de obra, y barrido de las vías. Se realiza mantenimiento del cerramiento perimetral el cual sirve de barrera contra dispersión de materiales.

- Indicador de cumplimiento

$$\frac{\text{No. de acopios protegidos en obra}}{\text{No. total de acopios en obra}} * 100$$

$$\frac{3}{3} * 100\% = 100\%$$

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>

6055
6061

Tabla 17 Registro fotográfico acopios en obra



Foto No 1. Acopio de materiales segmento 1-2




Foto No 2. Acopio de materiales segmento 1-2



Foto No 3. Acopio de materiales segmento 15



Foto No 4. Acopio de materiales segmento 15




Foto No 5. Acopio de materiales segmento 3-6



Foto No 6. Acopio de materiales segmento 3-6

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS



6056
6062

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

- Manejo de vehículos en obra

Antes de dar ingreso a los vehículos se verifica la veracidad de los documentos presentados y que los vehículos cuenten con PIN de transportador de RCD asignado por la Secretaría Distrital de Ambiente vigente. Se verifica el certificado de Revisión Técnico mecánica y de Gases de los vehículos transportadores de RCD con el fin de garantizar que cumplan con la normatividad ambiental en materia de emisiones de gases.

A continuación, se relacionan los vehículos aprobados y que realizaron actividades durante el periodo.

Tabla 18 Volquetas utilizadas

PLACA	PIN	SOAT	TECNOMECANICA
TZW786	7759	02-11-2021	31-10-2021
TBZ002	14105	03-06-2022	12-06-2022
ZNK668	12323	11-02-2022	03-11-2021
SRL375	12324	09-08-2021	17-10-2021
SOS611	17192	08-10-2021	08-07-2021

FUENTE: Consultoria y Construcción SAS

- Indicador de cumplimiento

$$\frac{\text{No. de vehículos en obra con certificación técnico mecánica vigente}}{\text{No. total de vehículos en obra}} * 100$$

$$\frac{5}{5} * 100 = 100\%$$

El indicador arroja un cumplimiento del 100%, todos los vehículos utilizados durante el periodo cuentan con la revisión técnico mecánica vigente, y adicionalmente se encuentran aprobados por la interventoría.

6057
6063

 CON & CON <small>CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN</small>	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

4.2.5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

Dentro del manejo integral de cuerpos de agua se buscó prevenir la afectación al sistema de alcantarillado urbano, para ello se protegió cada uno de los sumideros ubicados en la zona de influencia del proyecto. El manejo que se dio a cada uno de estos sumideros consistió en protegerlos con malla azul la cual funciona como como una membrana semipermeable, permitiendo que no entren al sistema materiales con tamaño de partícula mayor al que permite la malla, de igual manera se realizó limpieza de los sumideros presentes.

- Indicador de cumplimiento

$$\text{Manejo de sumideros} = \frac{\text{No. de sumideros protegidos}}{\text{No. total de sumideros}} * 100$$

$$\text{Manejo de sumideros} = \frac{12}{12} * 100 = 100\%$$


Tabla 19 Sumideros

CIV	ESTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	MEDIDAS DE MANEJO
	ACTUAL		
14000772	Limpio y en		Protección con
14000741	funcionamiento		
14000718			
14001678			
			malla traslucida azul

6058
6064


 CON & CON <small>CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES</small>	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

14000772 Limpio y en
14000741 funcionamiento
14000718
14001678




Protección con
malla traslucida
azul

14000772 Limpio y en
14000741 funcionamiento
14000718
14001678



Protección con
malla traslucida
azul

14000772 Limpio y en
14000741 funcionamiento
14000718
14001678



Protección con
malla traslucida
azul

14001469 Limpio y en
14001481 funcionamiento



Protección con
malla traslucida
azul

6059
6065

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>

14001469 Limpio y en
14001481 funcionamiento



Protección con
malla traslucida
azul

14001367 Limpio y en
funcionamiento



Protección con
malla traslucida
azul

14001367 Limpio y en
funcionamiento



Protección con
malla traslucida
azul

6065
6066


	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>

14001367 Limpio y en funcionamiento




Protección con malla traslúcida azul

14001367 Limpio y en funcionamiento



Protección con malla traslúcida azul

14001506 Limpio y en funcionamiento



Protección con malla traslúcida azul

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

14001506 Limpio y en funcionamiento



Protección con malla traslúcida azul

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

Se realiza la protección y mantenimiento de la misma a todos los sumideros presentes en los frentes de obra, en el **Anexo 7** se presenta formato de manejo de cuerpos de agua.

4.3. COMPONENTE C. Manejo de la vegetación y paisajismo

Durante el periodo, continúan las actividades constructivas en los segmentos 3 al 6 (CIV 14000772, 14000741, 14000718 y 14001678) en donde se identifica un individuo arbóreo dentro de la zona de influencia del proyecto. A este, se le realiza la respectiva protección para evitar cualquier afectación durante el desarrollo del proyecto; se realiza la aclaración que dentro de las actividades contempladas no se va a realizar ningún tipo de tratamiento silvicultural dado que no se encuentra dentro del eje de la vía. A continuación, se presenta registro fotográfico de su protección:

6062
6068

	<p align="center">"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p align="center">JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p align="center">INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p align="center">Versión 1</p>

Tabla 20 Protección individuos arbóreos



4.4. COMPONENTE E: Programa señalización de seguridad

En el periodo del presente informe se realizó verificación de los Planes de Manejo de Trafico aprobado por la SDM (Secretaría Distrital de Movilidad), se realizó cambio de calzada en el segmento 10 correspondiente al CIV 14001367. La implementación de la señalización, tiene como objetivo dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico establecido para el óptimo funcionamiento de la obra, brindar información a la comunidad sobre la realización de las actividades constructivas, disminuir los impactos a la congestión vehicular y aumentos innecesarios de los tiempos de desplazamiento, manejar restricciones en el tránsito peatonal, alteración de las actividades cotidianas del sector y prevenir la generación de riesgos de accidentes. En los segmentos viales en ejecución, se informa que se han presentado robo de

606-5
5069

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

las señales instaladas, se cuenta con el registro fotográfico evidenciando la instalación y robo. En el **Anexo 8**, se presentan los COI aprobados, los planos de PMT de los solicitados durante el presente periodo y la matriz de seguimiento del PMT, para este periodo fueron tramitados los siguientes PMT:

Tabla 21 Trámites PMT

COI	TRÁMITE	COI	Inicio	Fin
14000772	Prórroga	No. 28 del 15 de	16-07-2021	09-09-2021
14000741		julio de 2021		
14000718				
14001678				

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

- Indicador de cumplimiento

$$PMT = \frac{\text{No. de señales implementadas}}{\text{No. señales aprobadas en PMT}} * 100$$

$$PMT = \frac{49}{79} * 100 = 62\%$$

Se realiza la instalación del PMT de acuerdo a lo aprobado por la SDM, estas señales permanecen y es verificado por parte de interventoría su instalación. El hurto permanente de las señales representa un problema en la ejecución del contrato, dado que una vez instalado el PMT debe reemplazarse hasta 4 veces el mismo, para evitar incumplimientos ante la autoridad encargada y accidentes de tránsito, razón por la cual se reporta en 62% el indicador de cumplimiento.

Tabla 22 Registro fotográfico implementación PMT

6664
6070

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>



Foto No 1. Senderos peatonales segmento 1-2



Foto No 2. Senderos peatonales segmento 1-2



Foto No 3. Instalación señalización segmento 15



Foto No 4. Instalación señalización segmento 15



Foto No 5. Cerramiento segmento 3-6



Foto No 6. Cerramiento segmento 3-6

6067
6071

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>



Foto No 7. Cerramiento segmento 15



Foto No 8. Cerramiento segmento 15



Foto No 9. Verificación PMT Segmento 1 y 2



Foto No 10. Verificación PMT Segmento 1 y 2

6068
6072

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>



Foto No 11. Verificación PMT Segmento 1 y 2



Foto No 12. Verificación PMT Segmento 1 y 2

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

5. CONCLUSIONES

- Se cumple con el objetivo de reportar las actividades ambientales realizadas durante el periodo del informe.
- Se da cumplimiento a todas las exigencias ambientales y/o observaciones realizadas por la Interventoría en los tiempos requeridos. Se ha dado respuesta a las observaciones al componente ambiental que ha realizado la interventoría en los recorridos y comunicaciones. Las principales dificultades en la gestión se encuentran relacionadas con el mantenimiento de los cerramientos y la señalización a los acopios de materiales y RCD, dado que en varias ocasiones ha sido hurtado o dañado. Una vez son subsanadas las observaciones se remite el registro fotográfico pertinente a la interventoría para su verificación.
- Se cuenta con los Planes de Manejo de Trafico PMT aprobados por la Secretaria Distrital de Movilidad SDM para el desarrollo de actividades.

6067
6073

	<p align="center">"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p align="center">JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p align="center">INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p align="center">Versión 1</p>

- Se realizan actividades en los segmentos viales cumpliendo con todos requisitos ambientales para el inicio.
- Se mantienen todos los frentes de obra en buenas condiciones de orden y aseo.
- Se protege el total de los sumideros presentes en el frente de obra y se les realiza limpieza a los mismos.
- Se realiza protección de los individuos arbóreos presentes en los frentes de obra.
- Se realiza reutilización de materiales con la compra de materiales reciclados comprados a Centro de Tratamiento y Aprovechamiento aprobados por la SDA.
- Se programa reunión para realizar el cargue de la información referente al cumplimiento de la resolución 1115 de 2012 de los meses de octubre de 2020 a mayo de 2021.
- Se dio cumplimiento al cronograma de actividades ambientales para el periodo reportado en el informe.

 CON & CON <small>CONSTRUCCIONES Y CONTRATACIONES</small>	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

6068
6074

ANEXOS

	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p>	<p>JULIO DE 2021</p>
<p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p>	<p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Versión 1</p>

6065
6075

ANEXO 1. CRONOGRAMA AMBIENTAL

6070
6076

[illegible]



6077 6077

	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"	JULIO DE 2021
CONTRATO No. 137 DE 2019	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL	Versión 1

ANEXO 2. SOPORTE DE CAPACITACIONES

1992 年 12 月 27 日



versión	
fecha	
código	

2/02/2019

1. LUGAR Y FECHA

reputed Tapacenas 09/01/2021

4. M. R. DEL PROFESIONAL QUE DICE A LA CAPACITACION

Daniela López

---MAS DESARROLLADOS

- Organization BCAL.

1-40-NCM

543

HORA DE TERMINACION

100

TIPO

CONCLUSION

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

CAPACITACION

ENTRENAMIENTO

[illegible]

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Marcelo Cordero



CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CODIGO

SST-F-02

VERSION

FECHA

2-02-2021

Obra:

Cop- 737-FDLM -2014

Ubicación:

Seguinito Lalleros /18 09-09-2021

Nombre del Profesional que dicta la capacitación:

Daniela López

Contenidos desarrollados

- Capacitación BeAL
- Orden y aseo en componentes y frentes de obra
- Procedimiento de carga y descarga

Inicio:

2:00pm

Hora de terminación:

2:15pm

FC

Normativa

Normativa

Capacitación

Entrenamiento

NOMBRE

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Carlos Portu2
1033903165

1143571562

Beal
Beal

Daniela López

Firma del Profesional

Daniela López

Firma Intersectorial



REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

| | |
|----------|-----------|
| CODIGO: | SST-F-02 |
| VERSION: | 0 |
| FECHA: | 2/02/2017 |

• 0073 •

Cap 137. FOLM-2019

29-06-2021 Epiocas - Condado Tallier.

1. 1948-1950. 1951-1952. 1953-1954. 1955-1956. 1957-1958. 1959-1960. 1961-1962. 1963-1964. 1965-1966. 1967-1968. 1969-1970. 1971-1972. 1973-1974. 1975-1976. 1977-1978. 1979-1980. 1981-1982. 1983-1984. 1985-1986. 1987-1988. 1989-1990. 1991-1992. 1993-1994. 1995-1996. 1997-1998. 1999-2000. 2001-2002. 2003-2004. 2005-2006. 2007-2008. 2009-2010. 2011-2012. 2013-2014. 2015-2016. 2017-2018. 2019-2020. 2021-2022. 2023-2024. 2025-2026. 2027-2028. 2029-2030. 2031-2032. 2033-2034. 2035-2036. 2037-2038. 2039-2040. 2041-2042. 2043-2044. 2045-2046. 2047-2048. 2049-2050. 2051-2052. 2053-2054. 2055-2056. 2057-2058. 2059-2060. 2061-2062. 2063-2064. 2065-2066. 2067-2068. 2069-2070. 2071-2072. 2073-2074. 2075-2076. 2077-2078. 2079-2080. 2081-2082. 2083-2084. 2085-2086. 2087-2088. 2089-2090. 2091-2092. 2093-2094. 2095-2096. 2097-2098. 2099-2100. 2101-2102. 2103-2104. 2105-2106. 2107-2108. 2109-2110. 2111-2112. 2113-2114. 2115-2116. 2117-2118. 2119-2120. 2121-2122. 2123-2124. 2125-2126. 2127-2128. 2129-2130. 2131-2132. 2133-2134. 2135-2136. 2137-2138. 2139-2140. 2141-2142. 2143-2144. 2145-2146. 2147-2148. 2149-2150. 2151-2152. 2153-2154. 2155-2156. 2157-2158. 2159-2160. 2161-2162. 2163-2164. 2165-2166. 2167-2168. 2169-2170. 2171-2172. 2173-2174. 2175-2176. 2177-2178. 2179-2180. 2181-2182. 2183-2184. 2185-2186. 2187-2188. 2189-2190. 2191-2192. 2193-2194. 2195-2196. 2197-2198. 2199-2200. 2201-2202. 2203-2204. 2205-2206. 2207-2208. 2209-2210. 2211-2212. 2213-2214. 2215-2216. 2217-2218. 2219-2220. 2221-2222. 2223-2224. 2225-2226. 2227-2228. 2229-2230. 2231-2232. 2233-2234. 2235-2236. 2237-2238. 2239-2240. 2241-2242. 2243-2244. 2245-2246. 2247-2248. 2249-2250. 2251-2252. 2253-2254. 2255-2256. 2257-2258. 2259-2260. 2261-2262. 2263-2264. 2265-2266. 2267-2268. 2269-2270. 2271-2272. 2273-2274. 2275-2276. 2277-2278. 2279-2280. 2281-2282. 2283-2284. 2285-2286. 2287-2288. 2289-2290. 2291-2292. 2293-2294. 2295-2296. 2297-2298. 2299-2300. 2301-2302. 2303-2304. 2305-2306. 2307-2308. 2309-2310. 2311-2312. 2313-2314. 2315-2316. 2317-2318. 2319-2320. 2321-2322. 2323-2324. 2325-2326. 2327-2328. 2329-2330. 2331-2332. 2333-2334. 2335-2336. 2337-2338. 2339-2340. 2341-2342. 2343-2344. 2345-2346. 2347-2348. 2349-2350. 2351-2352. 2353-2354. 2355-2356. 2357-2358. 2359-2360. 2361-2362. 2363-2364. 2365-2366. 2367-2368. 2369-2370. 2371-2372. 2373-2374. 2375-2376. 2377-2378. 2379-2380. 2381-2382. 2383-2384. 2385-2386. 2387-2388. 2389-2390. 2391-2392. 2393-2394. 2395-2396. 2397-2398. 2399-2400. 2401-2402. 2403-2404. 2405-2406. 2407-2408. 2409-2410. 2411-2412. 2413-2414. 2415-2416. 2417-2418. 2419-2420. 2421-2422. 2423-2424. 2425-2426. 2427-2428. 2429-2430. 2431-2432. 2433-2434. 2435-2436. 2437-2438. 2439-2440. 2441-2442. 2443-2444. 2445-2446. 2447-2448. 2449-2450. 2451-2452. 2453-2454. 2455-2456. 2457-2458. 2459-2460. 2461-2462. 2463-2464. 2465-2466. 2467-2468. 2469-2470. 2471-2472. 2473-2474. 2475-2476. 2477-2478. 2479-2480. 2481-2482. 2483-2484. 2485-2486. 2487-2488. 2489-2490. 2491-2492. 2493-2494. 2495-2496. 2497-2498. 2499-2500. 2501-2502. 2503-2504. 2505-2506. 2507-2508. 2509-2510. 2511-2512. 2513-2514. 2515-2516. 2517-2518. 2519-2520. 2521-2522. 2523-2524. 2525-2526. 2527-2528. 2529-2530. 2531-2532. 2533-2534. 2535-2536. 2537-2538. 2539-2540. 2541-2542. 2543-2544. 2545-2546. 2547-2548. 2549-2550. 2551-2552. 2553-2554. 2555-2556. 2557-2558. 2559-2560. 2561-2562. 2563-2564. 2565-2566. 2567-2568. 2569-2570. 2571-2572. 2573-2574. 2575-2576. 2577-2578. 2579-2580. 2581-2582. 2583-2584. 2585-2586. 2587-2588. 2589-2590. 2591-2592. 2593-2594. 2595-2596. 2597-2598. 2599-2600. 2601-2602. 2603-2604. 2605-2606. 2607-2608. 2609-2610. 2611-2612. 2613-2614. 2615-2616. 2617-2618. 2619-2620. 2621-2622. 2623-2624. 2625-2626. 2627-2628. 2629-2630. 2631-2632. 2633-2634. 2635-2636. 2637-2638. 2639-2640. 2641-2642. 2643-2644. 2645-2646. 2647-2648. 2649-2650. 2651-2652. 2653-2654. 2655-2656. 2657-2658. 2659-2660. 2661-2662. 2663-2664. 2665-2666. 2667-2668. 2669-2670. 2671-2672. 2673-2674. 2675-2676. 2677-2678. 2679-2680. 2681-2682. 2683-2684. 2685-2686. 2687-2688. 2689-2690. 2691-2692.

David Lopez

- Separación, manejo y disposición de Residuos
- Manejo integral de residuos sólidos

R. H. SARRO, LONDON

490

-GRAD DE TERMINACION:

945

: 120

JAPANESE
ENTERTAINMENT

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

CARGO

三、**三、三、三**

1000000000

42,302.88

412 971 732

2005/05/01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1942

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

1933

11-2-2012

100-104110

103-2-10

05/14/17

10/26/25

100

Enviado a: Enviado a: Carlos


6074

6080

| | | |
|---|---|---------------|
|  | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | JULIO DE 2021 |
| CONTRATO No. 137 DE 2019 | INFORME GESTIÓN AMBIENTAL | Versión 1 |

ANEXO 3. MANTENIMIENTO UNIDAD SANITARIA

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Firma responsable de ejecución de la actividad (Operario): | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, EST o Residente): | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |



FORMATO
DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES

COD
GU
REC
10
00

Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estos. 2. El no realizar la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19. 3. Si se detecta focos de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección. 4. En los casos en que no se marque V o No Aplica (NA) se deberá anotar el criterio.

PROYECTO: PROYECTO SANEAMIENTO L. 12 CONTRATISTA: _____ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: _____
HORA DE INICIO: 8:00 HORA FINAL: 12:00 Vigencia por un turno de trabajo DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
SEMANA DEL: 06 AL 10 MES: AGOSTO AÑO: 2021

Seleccione con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección.
Hipoclorito de sodio ☐ Alcohól Etílico ☒ Otro: AMBI

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN

Conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, conozco las normas de seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.
Indique con A en la casilla SI según corresponda, si no aplica marque NA.
Momento Act, indique Momento de la Actividad (MA): marque con ☒ AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno

| | | LUNES | | | | MARTES | | | | MIÉRCOLES | | | | JUEVES | | | | VIERNES | | | | SABADO | | | |
|-----------------------------|---|--|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | |
| | | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT |
| BAÑOS Y LAVABOS (Figura 17) | BAÑOS | Se vacía la caneca o recipiente, retiro la bolsa de los residuos y se cerró, se lavaron, secaron las canecas y se colocó en su lugar. (Se indica al finalizar toda la actividad de desinfección). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se vació el agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó desinfectante en perillas, chapas, candados u otros elementos de cierre de puertas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó desinfectante en todas las superficies del sanitario, cuidando por la parte exterior la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se limpió la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.01%, por aspiración). Al finalizar se volvió a lavar el tanque, y se aplicó la parte exterior del sanitario. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVABOS | El proceso de limpieza se inició con lavado de las paredes, lavamanos, fregadero, puchero, y las perillas de la cocina. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se lavó el piso, paredes y techo con un cepillo y solución higienizante de ser necesario se usó para retirar el contaminante, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.01%, por as). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó la solución de desinfección en los drenajes (desagües) se encuentran desagüados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó la solución de baño (jabón antibacterial, papel higiénico, toallas de papel), se colocó bolsa nueva de residuos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se usó una toalla húmeda para evitar accidentes, (si aplica). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMEDORES | COMEDORES | Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se desinfectó las mesas y comedores antes y después de ser utilizados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se desinfectó los equipos previo a la realización de las labores de limpieza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se limpió y desinfectó el equipo de uso, en especial durante la rotación de grupos de personal para las nuevas turnos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE TRABAJO | ÁREAS DE TRABAJO | Se limpió y desinfectó el personal mientras se realizaba la actividad. Permitiendo supervisión de responsable del proyecto, garantizando que no haya pérdida de objetos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Antes de personal ingreso y antes de realizar la desinfección, se aseguró que no haya persona cerca al ÁREA DE TRABAJO, o que esté alejado mínimo a 10 ms. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó hipoclorito de sodio (0.01%) por sistema de aspiración, en paredes, escaleras fijas, barandas, chapas, sanitarios, candados, puertas, sanitarios personales, dejando que la sustancia actúe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se verificó que no haya personal al interior del cuarto, y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por COVID-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se limpió y desinfectó los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMACEN BODEGAS | ALMACEN BODEGAS | Se limpió y desinfectó las mesas, camillas y demás superficies, usando Alcohol Etílico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se realizó desinfección de paredes y techos usando hipoclorito de sodio (0.001%) por aspiración. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se realizó desinfección de paredes y techos usando hipoclorito de sodio (0.001%) por aspiración. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se verificó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etílico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se limpió y desinfectó la tubería, tubería, alacena de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Para la manipulación y entrega de herramientas EPP se realizó desinfección con una toalla húmeda o por aspiración a 10 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se limpió todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un solo accesorio para su almacenamiento y posterior limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se limpió y desinfectó las herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se limpió y desinfectó las herramientas Manuales (de medición, trazo, sujeción, torsión, corte, para limar, abridoragueras, de golpe, de desbastar, para atornillar o desatornillar, de succión, de transporte manual). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70% por aspiración) dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO MAYOR | EQUIPO MAYOR | Se limpió y desinfectó las herramientas Eléctricas (taladros, pucheros, esmeriles, electras, tronadoras, roscadores). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se limpió y desinfectó las herramientas Neumáticas o de potencia (martillo hidráulico, moliobombas, compresores, bombas de succión). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó hipoclorito de sodio (0.001%) por aspiración, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se desinfectó aplicando Alcohol Etílico al 70% en mandos, botones, palancas, volantes, espejos, manijas, puertas, candados y demás partes manipuladas por el operador u ayudante en los Grapadores de llave u enge manipuladores, Excavadores, pilotadoras, grúas y demás equipos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOTA: en el preoperacional de cada equipo debe registrarse anotación de la jornada de desinfección. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma responsable de Ejecución de la actividad (Operario): [Firma]
Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, SSTA o Residente): [Firma]



MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE ESTADO EN SALUD

FORMATO
DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES

1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estos.

2. El no realizar la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19.

3. Si se detecta focos de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección.

4. En los casos en que se marque el No Aplica (NA); se deberá sustentar el motivo en el espacio de comentarios.

PROYECTO: Manejo Saneamiento **CONTRATISTA:** _____ **RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:** _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA FINAL:** _____ **(vigencia por un turno de trabajo)**

SEMANA DEL: 1 **AL:** 17 **MES:** ABRIL **AÑO:** 2021

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Tratamiento y desinfección

Seleccione con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección.

Hipoclorito de sodio: ☐ Alcohólico Etílico: ☐ Otro, ¿cuál?: _____

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN

Conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usan los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.

Marque con X en la casilla SI, según corresponda, si no aplica marque NA.

Momento Act, indique Momento de la Actividad (MA): marque con ☒ ; AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno

| | LUNES | | | | MARTES | | | | MIÉRCOLES | | | | JUEVES | | | | VIERNES | | | | SABADO | |
|--|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|
| | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | |
| | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT |
| ÁREAS DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó la limpieza o desinfección, previo la bolsa de los residuos y se cerró, se lavaron, seccionaron las canchales y se colocó nuevamente la bolsa indicada al finalizar toda la actividad de desinfección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó vaciado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se aplicó desinfectante en perillas, chapas, candados u otros elementos de cierre de puertas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se aplicó desinfectante por todas las superficies del sanitario ubicando por la parte exterior, la parte interior, la parte superior, las tuberías y las desagües | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se limpió la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 0.01%, por aspiración). Al finalizar se retiró nuevamente el tanque y se secó la parte exterior del sanitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proceso de limpieza se inició con lavado de las paredes lavamanos, llaves, jabonera, y las perillas de la puerta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se lavó el piso, paredes y techo con un cepillo y solución desinfectante de ser necesario se usó trapeador para limpiar el piso, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 5%, por as) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Al finalizar la limpieza se verificó que los drenajes (desagües) se encuentren despejados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se colocó la botella de agua (botón antibacteriano, papel higiénico, toallas de papel), se colocó bolsa nueva de residuos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó la limpieza o desinfección de piso húmedo para evitar accidentes (si aplica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se desinfectó mesas y comedores antes y después de ser utilizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se desinfectó los equipos previo a la realización de las labores de limpieza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó limpieza y desinfección en cada uso, en especial durante la rotación de grupos de personal para las medidas nuevas, limpiadores, unidades y/o camas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó el ingreso de personas mientras se realizaba la actividad. Permitiendo supervisión de responsable del turno, garantizando que no haya pérdida de objetos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección, se aseguró que no haya personal cerca al ÁREA DE TRABAJO o este estado mínimo a 10 ms. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se aplicó Hipoclorito de sodio (0.01%) por sistema de aspiración, en pasillos, escaleras fijas, barandas, chapas, perillas, candados, puertas, sanitarios ocasionales, dejando que la sustancia actúe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se verificó que no haya personal al interior del cuarto, y se verificó que no se encuentre alguna persona asintomática por presencia de síntomas de Covid-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó correctamente de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó limpieza de pisos, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohólico Etílico (70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CON & CON | | FORMATO
DESINFECCION ÁREAS COMUNES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| 1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estas. | | 2. Si no realizar la desinfección programada numerará el riesgo de exposición a COVID-19 | | 3. Si se detecta focos de infección se debe velar el área afectada y realizar nueva desinfección. | | | | | | | | | | |
| 4. En los casos en que se marque al No Aplica (NA) se deberá justificar el criterio | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO: <u>Sanatorio JAL6</u> | | CONTRATISTA: _____ | | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: _____ | | | | | | | | | | |
| HORA DE INICIO: <u>8:00</u> HORA FINAL: <u>12:30</u> (Vigencia por un turno de trabajo) | | DESCRIPCION DE LA TAREA: <u>Desinfección y limpieza</u> | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA DEL: <u>29</u> AL: <u>3</u> MES: <u>7</u> AÑO: <u>2021</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Selecciona con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección. | | | | | | | | | | | | | | |
| Hipoclorito de sodio: ☐ | | Alcohol Etilico: ☒ | | Otro: <u>Alcohol 70%</u> | | | | | | | | | | |
| LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Conoce el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, verifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura. | | | | | | | | | | | | | | |
| Anoté en X en la casilla SI, según correspondiendo, si no aplica marque NA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Momento Act, Indique Momento de la Actividad (MA), marque con ☒ AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | |
| | | | Momento Act | | Momento Act | | Momento Act | | Momento Act | | Momento Act | | Momento Act | |
| | | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | | AT | DT | AT | DT | AT | DT | AT | DT | AT | DT | AT | DT |
| ÁREAS DE INGRESO Y SALIDA: (PUERTE Y PASADIZOS) | BANOS | Se realizó la limpieza y desinfección de los residuos y se retiró, se lavaron, secaron las canecas y se colocó nuevamente a su uso indicada al finalizar toda la actividad de desinfección | | | | | | | | | | | | |
| | | Se realizó lavado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó detergente en paredes, chapas, canchales u otros elementos de cierre de puertas | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó detergente por todas las superficies del sanitario: incandescente por la parte exterior, la base, el área de las tuberías y las bisagras | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución interior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó la solución inmediatamente después de lavar el tanque, por aspiración. Al finalizar sonar nuevamente el tanque, y secar la parte exterior del sanitario | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de las paredes, lavamanos, lavas, jabonera, y las puertas de la ducha | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de las paredes y techos con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se trapea para retirar el detergente, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 5%, por as) | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE INGRESO Y SALIDA: (PUERTE Y PASADIZOS) | LAVAMANOS | Se aplicó la solución de lavado de las paredes, lavamanos, lavas, jabonera, y las puertas de la ducha | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de las paredes y techos con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se trapea para retirar el detergente, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 5%, por as) | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE INGRESO Y SALIDA: (PUERTE Y PASADIZOS) | COMIDORES | Se aplicó la solución de lavado de las paredes, lavamanos, lavas, jabonera, y las puertas de la ducha | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de las paredes y techos con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se trapea para retirar el detergente, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 5%, por as) | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE INGRESO Y SALIDA: (PUERTE Y PASADIZOS) | ÁREAS DE INGRESO Y SALIDA: (PUERTE Y PASADIZOS) | Se aplicó la solución de lavado de las paredes, lavamanos, lavas, jabonera, y las puertas de la ducha | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de las paredes y techos con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se trapea para retirar el detergente, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 5%, por as) | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó la solución de lavado de los drenajes (desagües) se encuentran desagüados | | | | | | | | | | | | |

Firma responsable de Ejecución de la actividad (Operario): _____
 Firma responsable de la actividad (Jefe inmediato, GSTA o Residente): _____

| | | LUNES | | | | MARTES | | | | MIÉRCOLES | | | | JUEVES | | | | VIERNES | | | | SÁBADO | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|-----|----|----|
| | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | |
| | | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT |
| BAÑOS Y LAVAMANOS (Fijos y móviles) | Se retiró la basura o recipiente, retiró la bolsa de los residuos y se cerró, se lavaron, seccion las canecas y se colocó nuevamente la bolsa indicada al finalizar toda la actividad de desinfección. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó vaciado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se aplicó detergente en perillas, chapas, candados u otros elementos de cierre de puertas. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se aplicó detergente por todas las superficies del sanitario, incluyendo por la parte exterior, la base, el área de sifón, los tuberíos y las bisagras | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| LAVAMANOS | Se limpió la parte inferior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó la solución desinfectante hipoclorito de sodio al 0,01%, por aspiración. Al finalizar volvió nuevamente el tanque, y secar la parte exterior del sanitario. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio con lavado de las paredes, lavamanos, llaves, jabonera y las perillas de la puerta. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se lavó el piso, paredes y techo con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se lavó para retirar el detergente, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 5%, por as) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Al finalizar la limpieza se verificó que los drenajes (desagues) se encuentren despejados | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| CORRIDORES | Se colocó la bolsa de la basura (bolsa entrapada, papel higiénico, toallas de papel); se coloca bolsa nueva de residuos | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se aplicó antes de la limpieza de piso húmedo para evitar accidentes. (si aplica) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se desinfectó mesas y comedores antes y después de ser utilizados | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ÁREAS DE TRABAJO | Se desconectó los equipos previo a la realización de las labores de limpieza | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza y desinfección en cada uno, en especial durante la rotación de grupos de personal para las Medias nueve, Almuerzos, Ocho y Cenas | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se restringió el ingreso de personas mientras se realizaba la actividad Permitiendo supervisión de responsable del cumplimiento, garantizando que no haya entrada de objetos | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| CUBA | Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección, se asegura que no haya personal cerca al ÁREA DE TRABAJO, o sea aislado mínimo a 10 mts. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,01%) por sistema de aspiración, en pasillos, escaleras fijas, barandas, chapas, perillas, candados, puertas, senderos peatonales, dejando que la sustancia actúe | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se verificó que no haya personal al interior del cuba, y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se dispuso correctamente de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ALMACEN - BODEGAS | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspiración | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspiración | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como comedores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /</ | | |



SEMANA DEL 17 AL 19 MES DE AÑO 2007

Selecione con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección.

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|--------------|
| Hipoclorito de sodio | | Alcohol Etílico | | Otro, ¿cuál? |
|----------------------|--|-----------------|--|--------------|

LISTA DE VERIFICACION - ACTIVIDAD DE DESINFECCION

Conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usará los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.

Indique con X en la casilla Si, según corresponda. Si no aplica marque NA.

Momento Act. Indique momento de la Actividad (MA): marque con ☐ : AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno

| | | | | | | LUNES | | | | MARTES | | | | MIÉRCOLES | | | | JUEVES | | | | VIERNES | | | | SÁBADO | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | Momento | | | | Momento | | | | Momento | | | | Momento | | | | Momento | | | | Momento | | | | | | | |
| | | | | | | SI | AT | OT | FT | SI | AT | OT | FT | SI | AT | OT | FT | SI | AT | OT | FT | SI | AT | OT | FT | SI | AT | OT | FT | | | | |
| BAÑOS Y LAVABOS (Baños y Lavabos) | BAÑOS | LAVABOS | Limpieza de
superficies
de
baños
(baños
de
baños) | Se retiró la basura o efluente retiró la bolsa de los residuos y se cerró, se lavaron, secaron las canchales y se colocó nuevamente a bolsa indicada al finalizar toda la actividad de desinfección | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | | | | | |
| | | | | | Se retiró vaciado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Se aplicó detergente en perillas, chapas, candados u otros elementos de cierre de puertas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Se aplicó detergente por todas las superficies del sanitario incluido por la parte exterior, la base el área de las llaves y las botanijas | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | |
| | | | | | Se limpió la parte inferior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 0.01% por aspersión) Al finalizar lavar nuevamente el tanque y secar la parte exterior del sanitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | El proceso de limpieza se inició con lavado de las paredes, lavamanos, llaves, jabonera, y las perillas de la perilla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Se lavó el piso, paredes y techo con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se hizo para retirar el detergente, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 5%, por as) | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | |
| | | | | | Al finalizar la limpieza se verificó que los drenajes (desagües) se encuentren despejados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Se colocó la dotación del baño (jabón antimicrobiano, papel higiénico, toallas de papel); se colocó bolsa nueva de residuos | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | |
| | | | | | Se verificó estado de preparación de piso húmedo para evitar accidentes (si aplica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMEDORES | Limpieza de
superficies
de
comedor
(comedor
de
comedor) | Limpieza de
superficies
de
comedor
(comedor
de
comedor) | Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | | | | | | |
| | | | | Se desinfectó mesas y comederos antes y después de ser utilizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se desconectó los equipos previo a la realización de las labores de limpieza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se realizó limpieza y desinfección en cada uso, en especial durante la rotación de grupos de personal para las Medias Nueve (Medias Noventa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ÁREAS DE TRABAJO | Limpieza de
superficies
de
trabajo
(trabajo
de
trabajo) | Limpieza de
superficies
de
trabajo
(trabajo
de
trabajo) | Se restringió al ingreso de personas mientras se realizaba la actividad. Permitiendo supervisión de responsable del mantenimiento, verificando que no haya pérdida de objetos | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | | |
| | | | | | | | | Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección, se aseguró que no haya personal cerca al ÁREA DE TRABAJO o este aislado mínimo a 10 mts. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0.01%) por sistema de aspersión, en pasillos, escaleras fijas, barandas, chapas, perillas, candados, puertas, sendas peatonales, dejando que la sustancia actúe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Se verificó que no haya personal al interior del cuarto, y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Se despidió correctamente de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como mesedores, perforadores, grapadoras, corteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se limpió de cemento, libería, herrajería, acopio de químicos, para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realiza desinfección con una toalla húmeda o por aspersión a alta presión | ☒ | | | | | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | ☒ | | | | | | | | | |
| | | | | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Se recolectó todos los herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se aplicó medida de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6078
6084

**FORMATO
DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES**

CERT
GO
REC
HA
VER

1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estas.

2. El no realizar la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19

3. Si se detecta focos de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección.

4. En los casos en que se marque el No Aplica (NA) se deberá sustentar el criterio en:

PROYECTO: PROYECTO 5615

CONTRATISTA: _____
 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: _____

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

HORA DE INICIO: 2:30 HORA FINAL: 2:30 (Vigencia por un turno de trabajo)

SEMANA DEL 29 AL 03 MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020

Hipoclorito de sodio

Seleccione con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección.
 Alcohol Etilico

Otro ¿cuál? _____

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN

Conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.

Varque con X en la casilla SI, según corresponda. si no aplica marque NA.

Momento Act, indique Momento de la Actividad (NA): marque con ☒ : AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno

| | | LUNES | | | | MARTES | | | | MIÉRCOLES | | | | JUEVES | | | | VIERNES | | | | SABADO | | | |
|--|--|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | |
| | | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT |
| BAÑOS Y LAVABORIOS (Fijas y f | BAÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAVABORIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se retiró la caneca o recipiente, retiró la bolsa de los residuos y se cerró, se lavaron, seccionaron las canecas y se colocó nuevamente la bolsa adecuada al finalizar toda la actividad de desinfección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó vaciado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario.
Se aplicó detergente en perillas, chapas, candeleros u otros elementos de cierre de puertas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó detergente, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de tiras, las tuberías y las desagües. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMIDORES | Implementos de cocina (utensilios, platos, vasos, etc.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desinfectó mesas y comedores antes y después de ser utilizados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desconectó los equipos previo a la realización de las labores de limpieza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE TRABAJO | Se hizo limpieza y desinfección en cada uso, en especial durante la rotación de grupos de personal para las Mesas nueve, Once y Cenas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se restringió el ingreso de personas mientras se realizaba la actividad. Permitiendo supervisión de responsable del campamento, garantizando que no haya pérdida de objetos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección, se aseguró que no haya personal cerca al ÁREA DE TRABAJO o este aislado mínimo a 10 mts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,01%) por sistema de aspersión, en pasillos, escaleras fijas, barandas, chapas, perillas, candeleros, puertas, senderos peatonales, dejando que la sustancia actúe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó que no haya personal al interior del cuarto, y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por síntomas de síntomas de Covid-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMACÉN - BODEGAS | Se dispuso correctamente de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como loseduras, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos mancomunados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | En bodegas de cemento, tubería, herraje, atado de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfección con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desconectó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y posterior jornada de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estando desconectadas o sin energía, se limpiaron las herramientas, quedando libres de polvo, barro u grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales (de medición, trazo, sujeción, tornillo, cono, para limar, abrir agujeros, de golpe, de desbaste, para atornillar o desatornillar, de succión, de transporte manual). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO MAYOR | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas (Taladro, pulidoras, esmeriles, sierras, tronczadora, rotomantillos). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sobre las Herramientas Neumáticas o de potencia (Mantillo hidráulico, motobombas, compresores, bombas de succión). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se desinfectó aplicando Alcohol Etilico al 70% en mancos, botones, palancas, volantes, espejos, manijas, puertas, candeleros y demás partes manipulables por el operador o ayudante en los Cargadores de llanta u oruga, municionadores, Excavadoras, piladoras, guías y demás equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: en el preoperacional de cada equipo debe registrarse la anotación de la jornada de desinfección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma responsable de Ejecución de la actividad (Operario): _____
 Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, SSTA o Residente): _____

[Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]



FORMATO DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES

CO
SO
PO
NO
UN

1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estas. 2. Si no se realiza la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19. 3. Si se detecta focos de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección. 4. En los casos en que no se marque el No Aplica (NA) se deberá completar el criterio.

PROYECTO: PROYECTO S6600015 CONTRATISTA: _____ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: _____

HORA DE INICIO: 10:00 HORA FINAL: 12:00 (Vigencia por un turno de trabajo)

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SEMANA DEL: 1 AL: 1 MES: 12 AÑO: 2021

Seleccione con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección.
Hipoclorito de sodio: ☐ Alcohol Etilico: ☒ Otro, ¿cuál?: _____

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN

Conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena conciencia de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, conozco los riesgos de seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura. Aprovecho en la casilla SI, según corresponda, si no aplica marque NA. Momento Act. Indique Momento de la Actividad (MA). Marque con ☒ AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno.

| | | LUNES | | | MARTES | | | MIÉRCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | |
|-------------------------------|--|--|----|----|---------|----|----|-----------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|
| | | Momento | | | Momento | | | Momento | | | Momento | | | Momento | | | Momento | | |
| | | SI | AT | DT | SI | AT | DT | SI | AT | DT | SI | AT | DT | SI | AT | DT | SI | AT | DT |
| BAÑOS Y LAVAMANOS (Hijos y F) | BAÑOS | Se realizó la limpieza y desinfección de la zona de los residuos y se cerró la lavadora. Se lavaron las canecas y se colocó nuevamente la bolsa indicada al finalizar toda la actividad de desinfección. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se realizó vaciado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Se aplicó higienizante en paredes, chapas, candados u otros elementos de cierre de puertas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVAMANOS | Se aplicó detergente por todas las superficies del sanitario iniciando por la parte exterior (la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo. Posteriormente se aplicó la solución desinfectante hipoclorito de sodio al 0,01%, por aspiración. Al finalizar sekar nuevamente el tanque y se cerró la parte exterior del sanitario. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El proceso de limpieza se inició continuado de las paredes, lavamanos, lavas, jabonera, y las puertas de la puerta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBILOS | Se lavó el piso, paredes y techo con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se trapea para retirar el detergente. Posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 5%, por as). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Al finalizar la limpieza se verificó que los drenajes (desagues) se encuentren despejados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se colocó la oración del baño (jabón antibacterial, papel higiénico, toallas de papel). Se colocó bolsa nueva de residuos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBILOS | Se colocó avisos de precaución de piso húmedo para evitar accidentes. (Se aplica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se sirvió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desinfecta mesas y comedores antes y después de ser utilizados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBILOS | Se desinfectó los equipos previo a la realización de las labores de limpieza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se hizo limpieza y desinfección en cada uso, se aplicó durante la rotación de grupos de personal para las Meriendas, nueves. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE TRANSITO | Se realizó el ingreso de personas mientras se realizaba la actividad. Permitiendo supervisión de responsable del cumplimiento, garantizando que no haya pérdida de objetos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección, se aseguró que no haya personal cerca al ÁREA DE TRABAJO o este al menos mínimo a 10 mts. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,01%) por sistema de aspersión, en pasillos, escaleras fijas, barandas, chapas, parrillas, candados, puertas, senderos peatonales, dejando que la sustancia actúe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBILOS | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMACEN BODEGAS | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Manuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se verificó que no haya personal al interior del cuartito y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como: computadores, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Se realizó limpieza de cemento, tuberías, herrajería, acopos de químicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfectando con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en su sitio acorde a su almacenamiento y se realizó limpieza de desinfección, y están inventariadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma responsable Ejecución de la actividad (Operario): _____
Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, SST o Residencial): _____

6079
6085

FORMATO DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES

1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estas. 2. El no realizar la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19. 3. Si se detecta focos de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección. 4. En los casos en que se marque el No Aplica (NA) se deberá sustentar el criterio en

PROYECTO: MEDIDAS SIG 10 CONTRATISTA: _____ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: _____

HORA DE INICIO: 8:00 HORA FINAL: 12:00 (vigencia por un turno de trabajo) DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SEMANA DEL 12 AL 17 MES 07 AÑO 2020

Selección con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección.

Hipoclorito de sodio: ☐ Alcohol Etílico: ☒ Otro, ¿cuál?: _____

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN

Conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.

Marque con X en la casilla SI, según correspondiente, si no aplica marque NA. Momento Act, Indique Momento de la Actividad (MA): marque con ☒ : AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno

| | | LUNES | | | | MARTES | | | | MIÉRCOLES | | | | JUEVES | | | | VIERNES | | | | SÁBADO | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | | Momento Act | | | |
| | | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT | SI | AT | DT | FT |
| BAÑOS Y LAVABOS (Fijas y móviles) | Se cubrió la caneca o recipiente, retiró la bolsa de los residuos y se cubrió, se lavaron, secaron las canecas y se colocó nuevamente a bolsa marcada al finalizar toda la actividad de desinfección | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| | Se realizó vaciado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó detergente en perillas, chapas, candeleros u otros elementos de cierre de puertas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó detergente, por todas las superficies del sanitario, ubicando por la parte exterior, la base, el área de vitras, las tuberías y las bisagras | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| | Se limpió la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 0.01%, por aspersión). Al finalizar sortar nuevamente el tanque, y lavar la parte exterior del sanitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El proceso de limpieza se inició con lavado de las paredes, lavamanos, lavas, jofonera, y las perillas de la llave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se lavó el piso, paredes y techo con un cepillo y solución desinfectante, de ser necesario se trapea para retirar el detergente, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 0.01%, por aspersión) | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| | Al finalizar la limpieza se verificó que los drenajes (desagües) se encuentren despejados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se colocó la oración del baño (bolsa antibacteriana, papel higiénico, bolsas de papel), se colocó bolsa nueva de residuos | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| | Se usó avisos de precaución de piso húmedo para evitar accidentes, (si aplica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMEDORES | Unidad de área de comedor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desinfectó mesas y comedores antes y después de ser utilizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desconectó los equipos previo a la realización de las labores de limpieza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREAS DE TRABAJO | Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza y desinfección en cada uso, en especial durante la rotación de grupos de personal para las Mesas nuevas, Armarios, Cofres y Cajas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se restringió el ingreso de personas mientras se realizaba la actividad. Permitiendo supervisión de responsable del ambiente, garantizando que no haya pérdida de objetos | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| | Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección, se aseguró que no haya personal cerca al ÁREA DE TRABAJO, o a este aislado mínimo a 10 mts. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUARTOS AISLADOS | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0.01%) por sistema de aspersión, en pasillos, escaleras fijas, barandas, chapas, cerchas, candeleros, puertas, sinderos personales, dejando que la sustancia actúe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verificó que no haya personal al interior del cuarto, y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se colocó correctamente de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de sillas, mesas, sillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etílico (70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMACEN BODEGAS | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de elementos de oficina: tales como comedores, cafeteras, grapadores, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etílico al 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se realizó limpieza de carpentería, tubería, herrería, acopio de químicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR | Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realiza desinfección con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se recolectó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un saco acorde para su almacenamiento y posterior jornada de desinfección, y están inventariadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desinfectó sobre una superficie plana las herramientas manuales, quedando libres de polvo, barro o grasas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desinfectó sobre una superficie plana las herramientas manuales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO MAYOR | (De medición, trazo, sujeción, torsión, corte, para limar, abrir agujeros, de golpe, de desbaste, para atornillar o desatornillar, de succión, de transporte manual) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desinfectó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas: (Taladros, pulidoras, esmeriles, sierras, tronadoras, rotomartillos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se limpió la herramienta con Alcohol Etílico al 70%, dejando que actúe la sustancia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO MAYOR | Se desinfectó las Herramientas Neumáticas o de potencia: (Martillo hidráulico, motobombas, compresores, bombas de succión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se aplicó Hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se desinfectó aplicando Alcohol Etílico al 70% en mandos, botones, palancas, volantes, espejos, manijas, puertas, candeleros y demás partes manipulables por el operador o ayudante en los Carpaños de Baria u otros manipuladores, Excavadoras, pilotadoras, grúas y demás equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTA: en el preoperacional de cada equipo debe registrarse la anotación de la jornada de desinfección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma responsable de Ejecución de la actividad (Operario): _____

Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, SSTA o Residente): _____

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | <p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</p> | <p>JULIO
DE 2021</p> |
| <p>CONTRATO No. 137 DE 2019</p> | <p>INFORME GESTIÓN AMBIENTAL</p> | <p>Versión 1</p> |

~~6080~~
6086

ANEXO 4. MATERIALES

6087
6087

| FORMATO
CONTROL DE MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Desarrollo Urbano | |
|--|-------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|----------------|----|--------------|----|--|--------|
| CÓDIGO
FO-AC-53 | | | | | | | | | | VERSIÓN
4.0 | | | | | |
| CONTRATO DE OBRA No. <u>137</u> DE <u>2019</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA <u>CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| MES: <u>jun-21</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIA | V1 | Proveedor V1 | V2 | Proveedor V2 | V3 | Proveedor V3 | V4 | Proveedor V4 | V5 | Proveedor V5 | V6 | Proveedor V6 | V7 | Proveedor V7 | Vtotal |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 5,41 | GRECO | | | | | | | | | | | | | 15,41 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | 28,83 | GRECO | | | | | | | | | | | | | 28,83 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | 16,7 | GRECO | | | | | | | | | | | | | 16,7 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | 30,01 | GRECO | | | | | | | | | | | | | 30,01 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 90,95 | GRECO | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 90,95 |

Tipo de Material 1: Subbase granular reciclada tipo B

Tipo de Material 2:

Tipo de Material 3:

Tipo de Material 4:

Tipo de Material 5:

Tipo de Material 6:

Tipo de Material 7:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra

V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra

V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra

V4: Volumen del material 4 llevado al frente de la obra


V5: Volumen del material 5 llevado al frente de la obra

V6: Volumen del material 6 llevado al frente de la obra

V7: Volumen del material 7 llevado al frente de la obra

VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado


 (Nombre) Contralista de obra


 (Nombre) Interventoría

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

talleres

| |
|--------------------|
| REMISION |
| Número: RMV-000310 |
| Fecha: 6/2/2021 |
| Página: 1 de 1 |

| | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| Cliente: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | Transportador | 6082 |
| Contacto: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | Placa: | Cajas: 3 |
| Nit o C.C.: 830041411 Código: 830041411 | Vendedor | 6088 |
| Dirección: AK 7 127 48 OF 1006 | 38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGELINE | |
| Ciudad: BOGOTA D.C. | OC.Nro | Docto.Alt. |
| Teléfono: 4821681 | | P.V. Nro. |
| Fax: | | PV-00001759 |

| Item | Mat | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|--|-----|------|-------|------------------|
| 0000289 SUB BASE GRANULAR RECICLADA TIPO B | 11 | | M3 | 15.417 |
| | | | Total | 15.417 |

Observación:
PLACA TZW786 FRENTE MARTIRES VALE 0315; PESO NETO: 22.34 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

8/12/2

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

talleres

| |
|----------------------|
| REMISION |
| Número: RMV-00031055 |
| Fecha: 04/06/2021 |
| Página: 1 de 1 |

| | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| Cliente: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | Transportador | |
| Contacto: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | Placa: | Guía: |
| Nit o C.C.: 830041411 Código: 830041411 | | Cajas: 0 |
| Dirección: AK 7 127 48 OF 1006 | Vendedor | |
| Ciudad: BOGOTA D.C. | 38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGELINE | |
| Teléfono: 4821681 | OC.Nro | Docto.Alt. |
| Fax: | | P.V. Nro. |
| | | PV-00001759 |

| Item | Mat | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|--|-----|------|-------|------------------|
| 0000289 SUB BASE GRANULAR RECICLADA TIPO B | 11 | | M3 | 13.220 |
| | | | Total | 13.220 |

Observación:
PLACA S05611 FRENTE MARTIRES VALE 0316; PESO NETO: 20.62 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

TALLERES
INCOB

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S **Talles**

900767473-7

KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR

COTA

Tel: 3158729749 Fax:

| | |
|----------------------|--|
| R E M I S I O N | |
| Número: RMV-00031064 | |
| Fecha: 04/06/2021 | |
| Página: 1 de 1 | |

| | |
|--|--|
| Cliente: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Contacto: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Nit o C.C.: 830041411
Dirección: AK 7 127 48 OF 1006
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 4821681
Fax: | Transportador
Placa: Guía: Cajas: 0
Vendedor
38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE
OC.Nro Docto.Alt.
P.V. Nro.
PV-00001759 |
|--|--|

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|--|-----|------|------|------------------|
| 0000289 SUB BASE GRANULAR RECICLADA TIPO B | 11 | | M3 | 14,610 |
| Total | | | | 14,610 |

Observación:

PLACA SS611 FRENTE MARTIRES VALE 0317; PESO NETO: 21.148 TN

cbustos
ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

[Handwritten signature]
 04-06-2021
 10:25

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

Talleres Incoq.

| |
|----------------------|
| REMISSION |
| Número: RMV-00031213 |
| Fecha: 6/12/2021 |
| Página: 1 de 1 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------|
| Cliente: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | Transportador | 6083 |
| Contacto: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | Placa: | Guia: |
| Nit o C.C.: 830041411 Código: 830041411 | Vendedor | Cajas: 0 |
| Dirección: AK 7 127 48 OF 1006 | 38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE | |
| Ciudad: BOGOTA D.C. | OC.Nro | Docto.Alt. |
| Teléfono: 4821681 | | P.V. Nro. |
| Fax: | | PV-00001759 |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|--|-----|------|-------|------------------|
| 0000289 SUB BASE GRANULAR RECICLADA TIPO B | 11 | | M3 | 15.150 |
| | | | Total | 15.150 |

Observación:
PLACA TZW786 FRENTE MARTIRES VALE 0319; PESO NETO: 21.97 TN

cbustos
ELABORADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

Talleres - incoq

| |
|----------------------|
| REMISSION |
| Número: RMV-00031212 |
| Fecha: 6/12/2021 |
| Página: 1 de 1 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------|
| Cliente: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | Transportador | |
| Contacto: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | Placa: | Guia: |
| Nit o C.C.: 830041411 Código: 830041411 | Vendedor | Cajas: 0 |
| Dirección: AK 7 127 48 OF 1006 | 38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE | |
| Ciudad: BOGOTA D.C. | OC.Nro | Docto.Alt. |
| Teléfono: 4821681 | | P.V. Nro. |
| Fax: | | PV-00001759 |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|--|-----|------|-------|------------------|
| 0000289 SUB BASE GRANULAR RECICLADA TIPO B | 11 | | M3 | 14.860 |
| | | | Total | 14.860 |

Observación:
PLACA SOS611 FRENTE MARTIRES VALE 0320; PESO NETO: 21.54 TN

cbustos
ELABORADO

RECIBIDO

900767473-7

COTA

| | |
|----------|--|
| REMISION | Número: 201-2002149;
Fecha: 06/07/2021;
Página: 1 de 1 |
|----------|--|

| | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Cliente: | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| Contacto: | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| Nit o C.C.: | 830041411 | Código: | 830041411 |
| Dirección: | AK 7 127 48 OF 1006 | | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | | |
| Teléfono: | 4821681 | | |
| Fax: | | | |
| Transportador | | | |
| - | | | |
| Placa: | Guía: | | |
| Vendedor | | | |
| 38287167 | MOSQUERA VANEGAS SUGGINE | | |
| OC.Nro | Docto.Alt. | P.V. Nro. | |
| | | 27-000000012 | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|--|-----|------|-------|------------------|
| 0000289 SUB BASE GRANULAR RECICLADA TIPO B | 11 | | M3 | 16,700 |
| | | | Total | 16,700 |

ELABORADO
cbustos

APROBADO

RECIBIDO

LEWIS





~~6084~~

6090



| | | |
|--|---|------------------|
|  CON & CON
<small>CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES</small> | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | JULIO
DE 2021 |
| CONTRATO No. 137 DE 2019 | INFORME GESTIÓN AMBIENTAL | Versión 1 |

ANEXO 5. RCD

6085
6091

| FORMATO
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|--|---|--|
| CÓDIGO
FO-AC-55 | PROCESO
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | | | | | 
<small>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>
<small>Desarrollo Urbano</small> | |
| CONTRATO DE OBRA No. | | 137 | | 2019 | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | | | | | |
| <p><u>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"</u></p> | | | | | | | |
| CONTRATISTA | | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS | | | |
| PERIODO: | | | | Jun-21 | | | |
| SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: | | | | SAN ANTONIO | | | |
| FECHA | PLACA VOLQUETA | PIN SDA | N° VALE | Tipología de RCD transportado
No Aprovechable m3 | NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA | SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA |
| 1/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592522 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 1/06/2021 | TBZ002 | 14105 | 592523 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 2/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592525 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 2/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592526 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 2/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592524 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 3/06/2021 | SZ0045 | 9449 | 610142 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 8/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592527 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 8/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592529 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 8/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592529 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 9/06/2021 | ZNK668 | 12323 | 611610 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 12/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592531 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 17/06/2021 | TZW786 | 7759 | 612563 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 17/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592514 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 18/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592515 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 29/06/2021 | TZW786 | 7759 | 592533 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 29/06/2021 | SRL375 | 12324 | 614672 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| SUBTOTAL | | | | 240 | | | |
| (Elaboró) | | 
(Nombre) | | | (Aprobo)

(Nombre) | | |
| Contratista de obra | | | | Interventoria | | | |

4477
3977
6086
6092

| FORMATO | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---------|--------------------------------|--|----------------------------|---|
| PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION | | | | | 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Desarrollo Urbano | | |
| CÓDIGO | | | | | | | |
| FO-AC-55 | PROCESO | | | | | | |
| | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | | | | | | |
| CONTRATO DE OBRA No. | | 137 | | 2019 | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | | | | | |
| "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | | | | | | | |
| CONTRATISTA | | | | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS | | | |
| PERIODO: | | | | jun-21 | | | |
| SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: | | | | SAN ANTONIO | | | |
| FECHA | PLACA VOLQUETA | PIN SDA | N° VALE | Tipología de RCD transportado | NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA | SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA |
| | | | | No Aprovechable m3 | | | |
| 30/06/2021 | TTZ435 | 9921 | 614838 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| 30/06/2021 | SRL375 | 12324 | 614801 | 15 | CON & CON SAS | SAN ANTONIO | Marsela Caicedo |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | 30 | | | |
| (Elaboró)
(Nombre) | | 
Contratista de obra | | | (Aprobo)
(Nombre) | | 
Interventoria |

Señores:

A quien interese

Ciudad

Asunto: Certificación de material dispuesto

De la manera más atenta nos permitimos certificar que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - CON & CON S.A.S identificada con NIT: 830041411-0 ingresó al sitio de disposición final de RCD (Residuos de construcción y demolición) San Antonio aprobado mediante resolución 0836 de Julio de 2015 y resolución 1110 de Septiembre de 2017 de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencia Ambientales), PIN 9730 de la SDA, en el periodo comprendido entre el martes, 1 de junio de 2021 y el miércoles, 30 de junio de 2021 un total de 17 viajes, que representan aproximadamente 255 m3 de acuerdo con la siguiente relación.

| Material | Sencilla | | Doble Troque | | Tracto Camión | | Totales | |
|--------------|----------|------|--------------|--------------------|---------------|------|---------|--------------------|
| | Cant. | Vol. | Cant. | Vol. | Cant. | Vol. | Cant. | Vol. |
| Escombro | | | 1 Vj | 15 m ³ | | | 1 Vj | 15 m ³ |
| Excavación | | | 16 Vj | 240 m ³ | | | 16 Vj | 240 m ³ |
| Capa Vegetal | | | | | | | | |
| Tierra Negra | | | | | | | | |
| Lodo | | | | | | | | |
| Asfalto | | | | | | | | |

Total Viajes

17 Vj


Volumen Total

255 m3

Los cuales son provenientes de la Obra CTO 137-2019 pin 19049

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

Cordialmente



Ing. Juliana Pinzón

Residente de Obra

REX INGENIERIA S.A.



Cra. 27 No. 47A - 35
Tel: (571) 337 87 26/28/56
Fax: (571) 335 65 30
info@rexingenieria.com - administracion@rexingenieria.com
www.rexingenieria.com
Bogotá - Colombia

493
3979
6088
6094

Señores:

A quien interese

Ciudad

Asunto: Certificación de material dispuesto

De la manera más atenta nos permitimos certificar que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - CON & CON S.A.S identificada con NIT: 830041411-0 ingresó al sitio de disposición final de RCD (Residuos de construcción y demolición) San Antonio aprobado mediante resolución 0836 de Julio de 2015 y resolución 1110 de Septiembre de 2017 de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencia Ambientales), PIN 9730 de la SDA, en el periodo comprendido entre el martes, 1 de junio de 2021 y el miércoles, 30 de junio de 2021 un total de 1 viajes, que representan aproximadamente 15 m³ de acuerdo con la siguiente relación.

| Material | Sencilla | | Doble Troque | | Tracto Camión | | Totales | |
|--------------|----------|------|--------------|-------------------|---------------|------|---------|-------------------|
| | Cant. | Vol. | Cant. | Vol. | Cant. | Vol. | Cant. | Vol. |
| Escombro | | | | | | | | |
| Excavación | | | 1 Vj | 15 m ³ | | | 1 Vj | 15 m ³ |
| Capa Vegetal | | | | | | | | |
| Tierra Negra | | | | | | | | |
| Lodo | | | | | | | | |
| Asfalto | | | | | | | | |

Total Viajes

1 Vj


Volumen Total

15 m³

Los cuales son provenientes de la Obra CTO 137-2019 pin 19049

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

Cordialmente


Ing. Juliana Pinzón

Residente de Obra

REX INGENIERIA S.A.



Cra. 27 No. 47A - 35
Tel: (571) 337 87 26/28/56
Fax: (571) 335 65 30
info@rexingenieria.com - administracion@rexingenieria.com
www.rexingenieria.com
Bogotá - Colombia

| | | |
|---|---|------------------|
|  | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | JULIO
DE 2021 |
| CONTRATO No. 137 DE 2019 | INFORME GESTIÓN AMBIENTAL | Versión 1 |

444
3980
6084
6095

ANEXO 6. INFORME RCD

495

~~3981~~

fecha_transporte,placa,pin,clasificacion,etapa,responsable,nom_sitio_recep_RCD,dir_sitio_recep_Ri

~~6090~~

6096

1607

6097

~~496~~

ANEXO. 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN OBRA

| ANEXO. 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN OBRA | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|---|---|-------------------|-------------|-----------|-------|--------------------------------|
| Etapa | Descripción del material | | Observaciones | 1 | | 2 | 3 | | | 5 | |
| | Tipología del residuo | Componente | | Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (Ton) (4) | Cantidad de RCD a generar en obra (Ton) | | Disposición final | Realización | Reciclaje | Otros | Lugar de disposición final (2) |
| Demolición | RCD Peligrosos | Concreto, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes | tipo de obra a demoler | | | | | | | | |
| | | | Vitrado | | | | | | | | |
| | | | Comarcado | | | | | | | | |
| | | | Direccional | | | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | | | |
| | | | Puertas | | | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | | | |
| | | | Area de la Obra y/o a demoler | | | | | | | | |
| | | | Altura o espesor de la demolición | | | | | | | | |
| | | | Empresa que realiza la demolición | | | | | | | | |
| Excavación y cimentación | RCD No Peligrosos | Plástico, PVC | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Maderas | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Cemento, papel | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Vidrios | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Otros | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Coberturas vegetales | Realiza separación de la cobertura vegetal SI NO y | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Dimensiones del material retirado LARGO ANCHO | | | | | | | | |
| | | | PROFUNDIDAD | | | | | | | | |
| | | | Dimensiones del material retirado LARGO | | | | | | | | |
| | | | ANCHO | | | | | | | | |
| Construcción | RCD Peligrosos | Tierras, arcillas, (caolín), limos y rellenos inertes poco o no plásticos y espasmos de granulometría 0.075 mm a 200 de granulometría, arcillas limas (caolín), limos o rellenos inertes poco o no plásticos y espasmos que sobrepasan el límite 200 de granulometría | Materia a usar : (Aloquín - tardina) Demolición, andenes y zonas en concreto en lugar de construcción | 15413.08 | 16328 | X | X | X | X | | RECICLADOS INDUSTRIALES GRECO |
| | | Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes | | | | | | | | | |
| | | Plástico, PVC | Papel | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Maderas | CANILLAS Y FORMALETA | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Cemento, papel | OFICINA Y OBRA | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Vidrios | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Otros | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Acero, Hierro, cobre, Aluminio, estanho | POLETERIA CERRAMIENTO CHATARRA DE ACTIVIDADES DE ORNAMENTACION | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Papel, aluminio, carton, papel, yeso, drywall, linternas, sacos | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Desechos de productos químicos, emulsiones, aceites, pintas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, linternas, betunes, lejas de asbesto, escoria, plomo, cerzas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos, o cualquier otro tipo de residuo en los anexos del Decreto 4741 de 2005 | Desechos de productos químicos, emulsiones, aceites, pintas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, linternas, betunes, lejas de asbesto, escoria, plomo, cerzas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos, o cualquier otro tipo de residuo en los anexos del Decreto 4741 de 2005 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores | | 0 | 0 | | | | | | |



NIT 830.041.411-0

497
3983
6092
6098

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Asunto: Reporte de no generación ni disposición de RCD

Yo, Javier Perilla Vacca, en calidad de director de obra del contrato FDLN No. 137 de 2019, cuyo objeto es: **"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de los Mártires"**, con PIN (SDA) 19049; certifico que durante el mes de mayo de 2021 no se generaron Residuos de Construcción y Demolición – RCD en la ejecución del proyecto.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de julio de 2021.

Cordialmente,

JAVIER PERILLA

DIRECTOR DE OBRA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

3984
6093
5099

4/8

| CONSOLIDADO PGIRCD | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|--------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| CONTRATO 137 de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Contratista: | | CON&CON S.A.S | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato : | | CONTRATO DE OBRA FOLM-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | | | | | | | | | | |
| Período | RCD dispuestos | | Material ingresado al proyecto | | Gastos Implementación RCD (\$) | Residuos aprovechados (m3) | | Residuos aprovechados (Ton) | | Indicadores PGIRCD | | % Eficacia =
Cantidad de residuos aprovechados / Cantidad total de residuos |
| | m3 | Ton | m3 | Ton | | Aprovechamiento In Situ (m3) | Compra a CTA autorizados (m3) | Aprovechamiento In Situ (Ton) | Compra a CTA autorizados (Ton) | % Eficiencia =
Gastos implementación ASIRCI / Presupuesto planeado ASIRCI | % Eficacia =
Cantidad de residuos aprovechados / Cantidad total de residuos | |
| Octubre de 2020 | 900,00 | 1.483,10 | 30,00 | 51,00 | \$ 41.483.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,53% | 0,00% | 83,08% |
| Noviembre de 2020 | 450,00 | 742,05 | 30,00 | 51,00 | \$ 20.741.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76% | 0,00% | 41,54% |
| Diciembre de 2020 | 285,00 | 469,97 | 234,08 | 397,94 | \$ 13.136.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,44 | 6,82% | 80,78% | 26,31% |
| Enero de 2021 | 600,00 | 989,40 | 536,21 | 945,56 | \$ 27.655.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,56 | 14,33% | 62,24% | 55,39% |
| Febrero de 2021 | 180,00 | 296,82 | 593,40 | 1.008,78 | \$ 8.236.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,78 | 4,31% | 100,00% | 18,62% |
| Marzo de 2021 | 360,00 | 593,64 | 762,47 | 1.296,20 | \$ 16.593.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,20 | 6,61% | 100,00% | 53,23% |
| Abril de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Mayo de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 2775,00 | 4375,98 | 2206,16 | 3750,47 | \$ 127.908.075,00 | 0,00 | 1892,16 | 0,00 | 3214,97 | 0,00% | 85,72% | 0,00% |

| | | |
|--|--|-----------------------|
|  CON & CON
<small>CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN</small> | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | DICIEMBRE 2020 |
| CONTRATO No. 137 DE 2019 | PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PG-RCD | Versión 0 |

449
3985
6094
6100

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - CON & CON SAS

PIN: 19049

INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Nombre del proyecto: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"

Número de contrato: COP 137 DE 2019

Entidad contratante: FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES

Periodo: 01 de mayo al 31 de mayo de 2021

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va ser usado para reutilización con referencia de la zona

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

2. Esquema del área a usar para la reutilización del material

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

4. Descripción del proceso a realizar:

5. Registro fotográfico durante la reutilización

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

~~500~~
3986
6095
6101

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | DICIEMBRE 2020 |
| CONTRATO No. 137 DE 2019 | PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PG-RCD | Versión 0 |

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

7. Volumen total reutilizado


8. Duración del proceso:

9. Área final recuperada:

10. Valor del % de la reutilización, respecto al total de material utilizado para la construcción de la obra:

11. Observaciones: Durante el periodo no se realiza aprovechamiento insitu dentro de los frentes de obra abiertos dado que no se realizaron actividades constructivas porque el contrato se encontraba en periodo de suspensión.

12. Firma director de obra.



JAVIER PERILLA

DIRECTOR DE OBRA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS



NIT 830.041.411-0

3987
6996
6102

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MÁRTIRES

Asunto: Reporte de no reutilización

Yo, Javier Perilla, en calidad de director de obra del contrato FDLN No. 137 de 2019, cuyo objeto es: **"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de los Mártires"**, con PIN (SDA) 19049; certifico que durante el mes de mayo de 2021 no se realizó Reutilización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) provenientes de la obra, ni se realizó compra de materiales, debido a que el contrato estaba en periodo de suspensión.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de julio de 2021.

Cordialmente,

JAVIER PERILLA

DIRECTOR DE OBRA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

3488
6099
5703

ANEXO 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA

| Mes | Año | cantidad de residuos sólidos (kg) | Unidades Residuos Plásticos | Unidades Residuos Papeles | Unidades Residuos Vidrios | Unidades Residuos Metales | Unidades Residuos Textiles | Unidades Residuos Peligrosos | Unidades Residuos Orgánicos | Unidades Residuos Inorgánicos | Unidades Residuos Especiales | Unidades Residuos Peligrosos | Unidades Residuos Peligrosos |
|-----------|------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| OCTUBRE | 2020 | 223 | 1 tonelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVIEMBRE | 2020 | 99 | 1 tonelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DICIEMBRE | 2020 | 0 | 1 tonelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENERO | 2021 | 0 | 1 tonelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO | 2021 | 0 | 1 tonelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARZO | 2021 | 99 | 1 tonelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRIL | 2021 | 0 | 1 tonelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAYO | 2021 | 0 | 1 tonelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DENSIDAD DE LOS MATERIALES POR GRUPOS | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| GRUPO | DENSIDAD PROMEDIO (kg/m3) | VOLUMEN EN M3 | VALOR EN TONELADA |
| I-Residuos comunes mezclados | 1649 | | 0 |
| II-Residuos de material fino | 1700 | 9066.52 | 15413.08 |
| III-Residuos comunes no inertes | 696.28 | | 0 |
| IV-Residuos metálicos | 7307.57 | | 0 |
| V-Residuos orgánicos | 1282.71 | | 0 |
| VI-Residuos contaminantes | 1891.28 | | 0 |

~~203~~

6104

| Tipo de unidades Productas | cantidad de unidades realizadas Completadas | Unidades realizadas Completadas | Tipo de unidades (aprovechables) | cantidad de unidades Expendidas | Unidades Expendidas | Tipo de unidades Expendidas | CANTIDAD TOTAL ACUMULADA TOMELADAS | EFICIENCIA | | | LÍM. ALTA | | | EFFECTIVIDAD | |
|---|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|--|---|-------|--|---|--------|--------------|--|
| | | | | | | | | Cuentas inventadas de la Institución madre del FIC NCD | Presupuesto Planificado para el FIC NCD | % | Cantidad de unidades aprovechadas en la obra por FIC (TOMELADAS) | Cantidad de unidades para la obra (TOMELADAS) | % | | Cantidad de NCD aprovechados en obras intermedias dentro del mes (TOMELADAS) |
| A. Aprovechables
B. No aplica
C. No Aprovechables | 0 | Toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 1. toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 1484 | 41483700 | 192694519,2 | 21,53 | 0 | 51 | 0 | 1484 | 83,07 |
| A. Aprovechables
B. No aplica
C. No Aprovechables | 0 | Toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 1 toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 742 | 20741850 | 192694519,2 | 10,78 | 0 | 51 | 0 | 742 | 1788 |
| A. Aprovechables
B. No aplica
C. No Aprovechables | 0 | Toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 1 toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 470 | 13136508 | 192694519,2 | 6,82 | 321 | 358 | 80,78 | 470 | 1786 |
| A. Aprovechables
B. No aplica
C. No Aprovechables | 0 | Toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 1 toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 989 | 27655800 | 192694519,2 | 14,35 | 589 | 946 | 82,24 | 989 | 1786 |
| A. Aprovechables
B. No aplica
C. No Aprovechables | 0 | Toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 1 toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 297 | 8256740 | 192694519,2 | 4,31 | 1069 | 1069 | 100,00 | 297 | 1786 |
| A. Aprovechables
B. No aplica
C. No Aprovechables | 0 | Toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 1 toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 594 | 16593480 | 192694519,2 | 8,61 | 1296 | 1296 | 100,00 | 594 | 1788 |
| A. Aprovechables
B. No aplica
C. No Aprovechables | 0 | Toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 1 toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 0 | 192694519,2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1786 |
| A. Aprovechables
B. No aplica
C. No Aprovechables | 0 | Toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 1 toneladas | A. Aprovechables aplica
Aprovechables | 0 | 0 | 192694519,2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1788 |

3992
6093
G105

| MES | AÑO | Cantidad material comprado a centros de aprovechamiento | Unidades material comprado a centro de aprovechamiento | Descripción del material aprovechado | Cantidad de material reutilizado en la obra | Unidades material reutilizado en la obra | Descripción material reutilizado en obra |
|-----------|------|---|--|--------------------------------------|---|--|--|
| OCTUBRE | 2020 | 0 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |
| NOVIEMBRE | 2020 | 0 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |
| DICIEMBRE | 2020 | 321 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |
| ENERO | 2021 | 588 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |
| FEBRERO | 2021 | 1009 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |
| MARZO | 2021 | 1296 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |
| ABRIL | 2021 | 0 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |
| MAYO | 2021 | 0 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |


3991
6100
6106

| cantidad de material vendido | Unidades de material vendido | Descripción de material vendido | Cantidad real de material a usar en la obra | Unidades de material real a usar en la obra | Descripción de material real a utilizar en la obra |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 0 | Toneladas | NA | 51 | Toneladas | NA |
| 0 | Toneladas | NA | 51 | Toneladas | NA |
| 0 | Toneladas | NA | 398 | Toneladas | NA |
| 0 | Toneladas | NA | 945 | Toneladas | NA |
| 0 | Toneladas | NA | 1009 | Toneladas | NA |
| 0 | Toneladas | NA | 1296 | Toneladas | NA |
| 0 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |
| 0 | Toneladas | NA | 0 | Toneladas | NA |

~~506~~
~~3992~~
6107




| | | |
|--|---|--------------------------|
|  CON & CON
<small>CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN</small> | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | 6107
JULIO
DE 2021 |
| CONTRATO No. 137 DE 2019 | INFORME GESTIÓN AMBIENTAL | Versión 1 |


ANEXO 7. MANEJO CUERPOS DE AGUA










507

3993
6102
6108

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|--|
| CÓDIGO | FORMATO | | VERSION | 
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Desarrollo Urbano |
| FO-GIP-071 | FORMATO No. 14 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | | 1.0 | |
| CONTRATO No. | FDLM 137 DE 2019 | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | | | |
| FRENTE DE OBRA | CIV 14001506 | | | |
| SUMIDEROS | NUMERO DE SUMIDEROS | 2 CUERPO DE AGUA | TIPO DE CUERPO DE AGUA | |
| REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | | Nº ACTO ADMINISTRATIVO | | |
| PERIODO | ESTADO ACTUAL | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | MEDIDAS DE MANEJO | |
| SUMIDEROS | | | | |
| 21 MAR - 4 ABR Y 29 JUN - 17 JUL 2021 | LIMPIOS | DEMOLICIÓN | PROTECCIÓN CON MALLA TRASLUCIDA AZUL | |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA) | | | | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCION | | 
DURANTE LA INTERVENCION | | 
DESPUES DE LA INTERVENCION |
| 
ANTES DE LA INTERVENCION | | 
DURANTE LA INTERVENCION | | 
DESPUES DE LA INTERVENCION |
| (Firma)





(Nombre) MARCELA CAEDO
Residente Ambiental Contratista | | (Firma)

(Nombre) CLAUDIA PALOMARES
Residente Ambiental de Interventoría | | |

3994
6103
6109

| | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---|
| CÓDIGO | FORMATO | | VERSION | 
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Desarrollo Urbano |
| FO-GIP-071 | FORMATO No. 14 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | | 1.0 | |
| CONTRATO No. | FDLM 137 DE 2019 | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | | | |
| FRENTE DE OBRA | CIV 14001367 | | | |
| SUMIDEROS | NUMERO DE SUMIDEROS | 4 CUERPO DE AGUA | TIPO DE CUERPO DE AGUA | |
| REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | | Nº ACTO ADMINISTRATIVO | | |
| PERIODO | ESTADO ACTUAL | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | MEDIDAS DE MANEJO | |
| SUMIDEROS | | | | |
| 21 MAR - 4 ABR Y 29 JUN - 17 JUL 2021 | LIMPIOS | DEMOLICIÓN | PROTECCIÓN CON MALLA TRASLUCIDA AZUL | |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA) | | | | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCION | | 
DURANTE LA INTERVENCION | | 
DESPUES DE LA INTERVENCION |
| 
ANTES DE LA INTERVENCION | | 
DURANTE LA INTERVENCION | | 
DESPUES DE LA INTERVENCION |
| (Firma) | 
MARCELA CACERDO
Residente Ambiental Contratista | | (Firma) | 
CLAUDIA PALOMARES
Residente Ambiental de Interventoría |









[illegible]

3995
6104
6110






| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|
| CÓDIGO | FORMATO | | VERSION |  |
| FO-GIP-071 | FORMATO No. 14 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | | 1.0 | |
| CONTRATO No. | FDLM 137 DE 2019 | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | | | |
| FRENTE DE OBRA | CIV 14001367 | | | |
| SUMIDEROS | NUMERO DE SUMIDEROS | 4 CUERPO DE AGUA | TIPO DE CUERPO DE AGUA | |
| REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | | N° ACTO ADMINISTRATIVO | | |
| PERIODO | ESTADO ACTUAL | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | MEDIDAS DE MANEJO | |
| SUMIDEROS | | | | |
| 21 MAR - 4 ABR Y 29 JUN - 17 JUL 2021 | LIMPIOS | DEMOLICIÓN | PROTECCIÓN CON MALLA TRASLUCIDA AZUL | |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA) | | | | |
|  <p>ANTES DE LA INTERVENCION</p> |  <p>DURANTE LA INTERVENCION</p> |  <p>DESPUES DE LA INTERVENCION</p> | | |
|  <p>ANTES DE LA INTERVENCION</p> |  <p>DURANTE LA INTERVENCION</p> |  <p>DESPUES DE LA INTERVENCION</p> | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|





510
3996
~~6105~~
6111

| CÓDIGO | FORMATO | | VERSION | | 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Desarrollo Urbano |
|---|---|--|------------------------|---|---|
| FO-GIP-071 | FORMATO No. 14 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | | 1.0 | | |
| CONTRATO No. | FDLM 137 DE 2019 | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | | | | |
| FRENTE DE OBRA | CIV 14000772 14000741 14000712 14000713 | | | | |
| SUMIDEROS | X | NÚMERO DE SUMIDEROS | 4 | CUERPO DE AGUA | TIPO DE CUERPO DE AGUA |
| REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | | | Nº ACTO ADMINISTRATIVO | | |
| PERIODO | ESTADO ACTUAL | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | | MEDIDAS DE MANEJO | |
| SUMIDEROS | | | | | |
| 21 MAR - 4 ABR Y 29 JUN - 17 JUL 2021 | LIMPIOS | DEMOLICIÓN | | PROTECCIÓN CON MALLA TRASLUCIDA AZUL | |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA) | | | | | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN | | 
DURANTE LA INTERVENCIÓN | | 
DESPUES DE LA INTERVENCIÓN | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN | | 
DURANTE LA INTERVENCIÓN | | 
DESPUES DE LA INTERVENCIÓN | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN | | 
DURANTE LA INTERVENCIÓN | | 
DESPUES DE LA INTERVENCIÓN | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN | | 
DURANTE LA INTERVENCIÓN | | 
DESPUES DE LA INTERVENCIÓN | |
| (Firma) <u>MARCELA CONCEJO</u>
(Nombre) MARCELA CONCEJO
Residente Ambiental Contratista | | (Firma) <u>[Signature]</u>
(Nombre) CLAUDIA PALOMARES
Residente Ambiental de Interventoría | | | |

3997
6106
6112

| | | | | | |
|---|---|--|---------|---|------------------------|
| CÓDIGO | FORMATO | | VERSION |  | |
| FO-GP-071 | FORMATO No. 14 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | | 1.0 | | |
| CONTRATO No. | FOLM 137 DE 2019 | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | | | | |
| FRENTE DE OBRA | C.V. 14301481 14301469 | | | | |
| SUMIDEROS | x | NUMERO DE SUMIDEROS | 8 | CUERPO DE AGUA | TIPO DE CUERPO DE AGUA |
| REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | | Nº ACTO ADMINISTRATIVO | | | |
| PERIODO | ESTADO ACTUAL | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | | MEDIDAS DE MANEJO | |
| SUMIDEROS | | | | | |
| 21 MAR - 4 ABR Y 29 JUN - 17 JUL 2021 | LIMPIOS | DEMOLICIÓN | | PROTECCIÓN CON MALLA TRASLUCIDA AZUL | |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA) | | | | | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCION | | 
DURANTE LA INTERVENCION | | 
DESPUES DE LA INTERVENCION | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCION | | 
DURANTE LA INTERVENCION | | 
DESPUES DE LA INTERVENCION | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCION | | 
DURANTE LA INTERVENCION | | 
DESPUES DE LA INTERVENCION | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCION | | 
DURANTE LA INTERVENCION | | 
DESPUES DE LA INTERVENCION | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCION | | 
DURANTE LA INTERVENCION | | 
DESPUES DE LA INTERVENCION | |

512
3998
6107
6113

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--|------------------------|
| CÓDIGO | FORMATO | | VERSION |  | |
| FO-GIP-071 | FORMATO No 14 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | | 1.0 | | |
| CONTRATO No. | FOLIO 137 DE 2019 | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | | | | |
| FRENTE DE OBRA | CIV 14001431 14001433 | | | | |
| SUMIDERO | ☒ | NÚMERO DE SUMIDERO | ☐ | CUERPO DE AGUA | TIPO DE CUERPO DE AGUA |
| REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | | Nº ACTO ADMINISTRATIVO | | | |
| PERIODO | ESTADO ACTUAL | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | | MEDIDAS DE MANEJO | |
| SUMIDERO | | | | | |
| 21 MAR - 4 ABR Y 29 JUN - 17 JUL 2021 | LIMPIOS | DEMOLICIÓN | | PROTECCIÓN CON MALLA TRASLUCIDA AZUL | |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA) | | | | | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN | | 
DURANTE LA INTERVENCIÓN | | 
DESPUES DE LA INTERVENCIÓN | |
| 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN | | 
DURANTE LA INTERVENCIÓN | | 
DESPUES DE LA INTERVENCIÓN | |
| Firma:
(Contratista) | 
MARCELA CAICEDO
Residente Ambiental Contratista | | Firma:
(Interventor) | 
CLAUDIA PULGAR
Residente Ambiental de Interventoría | |

~~513~~
 3999
 6108
 6114

| | | |
|---|---|------------------|
|  | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | JULIO
DE 2021 |
| CONTRATO No. 137 DE 2019 | INFORME GESTIÓN AMBIENTAL | Versión 1 |

ANEXO 8. PMT

6109
4000

MATRIZ PMT COP-137-2019

| SEG. | DIRECCIÓN | CIV.S | SOLICITUD INICIAL | | | | SOLICITUD PROYECTADA | | | | SOLICITUD PROYECTADA | | | | SOLICITUD PROYECTADA | | | |
|----------|---|--|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| | | | COI | INICIO | FIN | COI | INICIO | FIN | COI | INICIO | FIN | COI | INICIO | FIN | COI | INICIO | FIN | COI |
| 1 | CALLE 15 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 24B | 14001489
14001481 | No 41 del 08 de octubre de 2020 | NEGADO | NEGADO | No 45 del 05 de noviembre de 2020 | 17-nov | 28-ene | No 41 del 17 de diciembre de 2020 | 30-dic | 12-ago | | | | | | | |
| Semáforo | CALLE 10 CARRERA 24 | N.A. | No 46 del 12 de noviembre de 2020 | | | No 51 del 17 de diciembre de 2020 | 25-dic | 28-ene | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CARRERA 25A ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7BIS | 14000772
14000741
14000718
14001678 | No 51 del 17 de diciembre de 2020 | 21-dic | | No 06 del 11 de febrero de 2021 | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO | No 16 del 22 de abril de 2021 | 23-abr | 15-jul | No 28 del 15 de julio de 2021 | 16-jul | 8-sep | | | | |
| 7 | CALLE 14BIS ENTRE CALLE 1 Y CARRERA 26 | 14001545
14001517 | No 12 del 26 de marzo de 2021 | NEGADO | | No 14 del 08 de abril de 2021 | NEGADO | NEGADO | | | | | | | | | | |
| 9 | CALLE 28 ENTRE CARRERA 25A Y CARRERA 28 | 14001166 | No 41 del 08 de octubre de 2020 | 9-oct | | No 01 del 07 de enero de 2021 | 8-ene | 8-jul | | | | | | | | | | |
| 10 | CALLE 15 ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 28 | 14001387 | No 44 del 29 de octubre de 2020 | NEGADO | | No 52 del 24 de diciembre de 2020 | NEGADO | NEGADO | No 01 del 07 de enero de 2021 | 14-ene | 8-sep | | | | | | | |
| 11 | CARRERA 24 ENTRE CALLE 22A Y DIAGONAL 22B BIS | 14000128 | No 42 del 15 de octubre de 2020 | 23-oct | | No 03 del 21 de enero de 2021 | 22-ene | 15-jul | | | | | | | | | | |
| 15 | CARRERA 18 ENTRE CALLE 2A Y CALLE 3 | 14001506 | No 44 del 29 de octubre de 2020 | NEGADO | | No 52 del 24 de diciembre de 2020 | 22-dic | 27-nov | No 23 del 10 de enero de 2021 | 11-ene | 8-sep | | | | | | | |
| 18 | CALLE 10 ENTRE CARRERA 19A Y CARRERA 19C | 14001619
14001616 | No 42 del 15 de octubre de 2020 | 18-oct | | No 03 del 21 de enero de 2021 | 22-ene | 15-jul | | | | | | | | | | |
| Adición | CALLE 12 ENTRE CARRERA 19 Y CARRERA 19A | 14000615
14000618 | No 51 del 17 de diciembre de 2020 | NEGADO | | No 10 del 11 de marzo de 2021 | NEGADO | NEGADO | No 12 del 17 de marzo de 2021 | NEGADO | NEGADO | No 13 del 31 de marzo de 2021 | NEGADO | NEGADO | No 14 del 06 de abril de 2021 | NEGADO | No 19 del 13 de mayo de 2021 | 14-oct |
| Adición | CALLE 22 ENTRE CARRERA 18B Y CARRERA 19 | 14000223 | No 51 del 17 de diciembre de 2020 | NEGADO | | No 07 del 18 de febrero de 2021 | 19-feb | 29-jul | No 24 del 17 de junio de 2021 | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO | | | | | | | |
| Adición | CALLE 22A ENTRE CARRERA 19A Y CARRERA 19B | 14000178 | No 51 del 17 de diciembre de 2020 | 21-dic | | | | | | | | | | | | | | |
| Adición | CALLE 10BIS ENTRE KR 29B Y AV. NQS | 14001098 | No 09 del 04 de marzo de 2021 | 5-mar | | No 17 del 28 de abril de 2021 | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | |
| Semáforo | CARRERA 19BIS ENTRE CALLE 11 Y CARRERA 19BIS 20M AL NORTE | 14000820 | No 19 del 13 de mayo de 2021 | 7-may | | No 22 del 03 de junio de 2021 | 5-jun | 7-jul | | | | | | | | | | |

PMT FINALIZADO COI No. 18 del 13 de mayo de 2021

PMT FINALIZADO

PMT FINALIZADO COI No. 18 del 13 de mayo de 2021

PMT FINALIZADO

5/14

4002

6447
6117

| | | |
|--|--|----------------------|
|  CON & CON
<small>CONSTRUCCIONES Y CONTRATACIONES</small> | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" | JULIO DE 2021 |
| CONTRATO No. 137 DE 2019 | INFORME GESTIÓN AMBIENTAL | Versión 1 |

ANEXO 9. INFORME GCR

~~577~~



PAVIOBRAS S.A.S.

Bogotá, D.C., Mayo 27 de 2021.

Hoja 1 de 1

SEÑORES:

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S- CON&CON SAS
CIUDAD**

REF: CERTIFICACION

Con la presente certificamos que la mezcla asfáltica suministrada por PAVIOBRAS S.A.S NIT: 830.073.703-3, para la obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT: 830.041.411-0 Contrato de Obra pública 137-FDLM-2019, cuyo objeto es "Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de los Mártires" PIN 19049. En el periodo del mes de Marzo de 2021, cumple con las especificaciones técnicas del Instituto de desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) y por lo tanto les garantizamos la calidad de los materiales.

| TIPO DE MEZCLA | CANTIDAD (M3) |
|----------------|---------------|
| GCR | 128 |

Atentamente,

**PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL**



SC5235-1



SA407-1



OS178-1

MULTINSA
Soluciones industriales sostenibles

514
4005
GCR
6120

CI MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1-A S.A. (MULTINSA)
NIT 800.207-932-1

Por medio de la presente se permite certificar:

Que ha suministrado a la empresa PAVIOBRAS LTDA el producto ASFALTO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR) donde se ha utilizado el GCR PULVERIZADO ML-30, de la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES 4R (NIT 901.217.227-6) el cual cumple con tamaño del grano no mayor a 0.59 mm.

Este certificado se expide a solicitud del interesado **Consultoría y Construcción S.A.S- CON&CON SAS**

Cordialmente,

CARLOS AHUMADA GARCIA
Gerente Comercial

