ACTA No. 001/2025			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNIÓN DE INVENTARIOS – INMUEBLES ARRENDADOS			
CIUDAD Y FECHA:	Girardot, 3 de febrero de 2025	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 10:15 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Calle 20 No. 10 – 67 y Calle 20 No. 10 – 49 de Girardot, Cundinamarca	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Inventario detallado de los inmuebles arrendados y su estado general.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: • Realizar el inventario detallado de los inmuebles arrendados y su estado general, ubicados en la calle 20 No. 10 – 67 y en la calle 20 No. 10 – 49, de la ciudad de Girardot – Cundinamarca.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Siendo las 8:00 am del día 3 de febrero de 2025, se reunieron los señores Alfonso Gomez Arguello - Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA ENERGIA G.A. S.ENC. y Luis Javier Prada Paez – Subdirector de Centro (e) SENA Girardot, Ana Milena Delgado Rico – Coordinadora Administrativa del SENA Girardot, con el fin de realizar el inventario de bienes que se encuentran en los dos inmuebles arrendados por el Centro de Formación: **INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 20 No. 10 – 67 DE GIRARDOT** A las 8:15 am, se hace el recorrido por las instalaciones, donde se hace el levantamiento del inventario de los siguientes bienes: **PRIMER PISO** ENTRADA • Un ventilador – extractor de ½ hp • 5 luminarias • Un ventilador de pared			

- Un panel de alarma
- Dos puertas entrada en vidrio y aluminio
- Un tablero de circuitos
- Una lámpara emergencia
- Un ascensor capacidad 5 personas del 1er al 5to piso
- Un router
- 7 luminarias (pasillo)

CUARTO BAJO ESCALERA 1ER PISO
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Un extintor
- Una rampa en metal

HALL COCINA
- Un ventilador de pared
- 11 luminarias
- Una barra en porcelanato y ladrillo

COCINA
- Puerta en aluminio y vidrio
- Un interruptor extractor
- Una trampa para grasas en acero inoxidable
- 7 bombillos
- Lámpara de emergencia
- Un mesón acero inoxidable con tres lavaplatos y grifos
- Un extractor en acero inoxidable
- Una estufa de seis puestos
- Ventana superior aluminio y vidrio (3)
- Una repisa blanca de pared
- Un mesón concreto y baldosa blanca
- Tres ventiladores de pared
- tres (3) dispensadores jabón de pared
- Sifón rectangular acero inoxidable

SALON 1
- Un aire acondicionado con control remoto
- Un router
- 12 luminarias

- División en vidrio y aluminio en buen estado
- Puerta en vidrio y aluminio corrediza

SALON 2
- Un aire acondicionado con control remoto
- 14 luminarias
- Puerta en aluminio y vidrio en buen estado

SEGUNDO PISO

BAÑOS MUJERES
- Un mesón porcelanato con tres lavamanos y grifos
- 3 luminarias
- Tres cisternas
- Tres dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Divisiones y puertas en madera y metal (3)
- Un espejo
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado

BAÑOS HOMBRES
- Un mesón porcelanato con dos lavamanos y grifos
- 3 luminarias
- Dos cisternas
- Divisiones y puertas en madera y metal (2)
- Dos orinales
- Dos dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo

BAÑO DISCAPACITADOS
- Una rampa metálica
- Una cisterna
- Un lavamanos de pedestal con grifo
- Dos pasamanos metálicos
- Puerta en aluminio y vidrio en buen estado

ZONAS COMUNES
- Un extintor

- 15 luminarias

SALON AL PIE ASCENSOR
- Butaco mimbre
- Dos puertas entrada en vidrio y aluminio
- División en vidrio y aluminio

SALÓN 1
- Un router
- 6 luminarias
- Un extintor
- Una caja circuitos
- Puerta en aluminio y vidrio en buen estado
- Un ventilador Altezza de pared

SALÓN 2
- 9 luminarias
- Ventana aluminio y vidrio
- Un router
- Un aire acondicionado con control remoto

SALÓN 3
- Un aire acondicionado con control
- 9 luminarias
- Ventana en vidrio y aluminio
- Dos ventanas laterales en aluminio y vidrio
- Tres routers
- Un swicht con 24 puntos
- Un modem Claro
- Un rack con una bandeja
- Una CPU SP
- Un mouse Lenovo
- Un teclado JANUS

TERCER PISO
- Lámpara de emergencia
- Camilla primeros auxilios
- Un extintor

- 17 luminarias

BAÑOS MUJERES
- Un mesón porcelanato con tres lavamanos y grifos
- Tres luminarias
- Tres cisternas
- Tres dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Un registro agua
- Divisiones y puertas en madera y metal (3)

BAÑOS HOMBRES
- Un mesón porcelanato con dos lavamanos y grifos
- 3 luminarias
- Dos cisternas
- Divisiones y puertas en madera y metal (2)
- Dos orinales
- Dos dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado

SALON 1
- dos ventiladores altezza de pared
- Dos aires acondicionados con control
- Dos puertas de vidrio y aluminio en buen estado
- Dos ventanas de aluminio y vidrio verticales
- 17 luminarias
- Dos luminarias horizontales
- Un router
- Ventana lateral en aluminio y vidrio

SALON 2
- Un aire acondicionado con control
- Un router

- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Ventanal en vidrio y aluminio
- Cuatro ventanas redondas
- 9 luminarias

CUARTO PISO
- Lámpara de emergencia
- Camilla primeros auxilios
- dos extintor
- 18 luminarias

BAÑOS MUJERES
- Un mesón porcelanato con tres lavamanos y grifos
- 3 luminarias
- Tres cisternas
- Tres dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo
- Divisiones y puertas en madera y metal (3)
- Un registro agua
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado

BAÑOS HOMBRES
- Un mesón porcelanato con dos lavamanos y grifos
- 3 luminarias
- Dos cisternas
- Divisiones y puertas en madera y metal (2)
- Dos orinales
- Dos dispensadores de papel en acero inoxidable
- Un secador manos en acero inoxidable
- Un espejo
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado

SALÓN 1
- Dos router
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- 5 luminarias
- Una ventana vidrio aluminio lateral

- Un aire acondicionado con control
- Dos ventiladores de pared
- Ventana en aluminio y vidrio posterior

SALÓN 2
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- División en vidrio y aluminio
- Un aire acondicionado con control
- 9 luminarias
- Un ventilador de pared marca Altezza
- Un router
- Un swicht 24*12

SALÓN 3
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Un aire acondicionado con control remoto
- 6 luminarias
- ventiladores pared marca SAMURAI TURBOSILENCE
- Una ventana grande en aluminio y vidrio
- Dos ventanas laterales en vidrio y aluminio
- Dos ventanas redondas en vidrio y aluminio
- Un router
- Tres swicht 24*12

BODEGA AL PIE DE ASCENSOR
- Dos puertas de vidrio y aluminio
- Dos vidrios laterales

BODEGA BAÑOS
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Poceta lavado

QUINTO PISO

AMBIENTE CARNICOS
- Puerta en aluminio y vidrio
- Reja blanca

- Barras en granito pulido
- Mesón en acero inoxidable con lavaplatos hondo
- Sifón
- 8 bombillos

AREAS COMUNES
- 9 bombillos
- Un router
- 5 luminarias

SALÓN 1
- 15 luminarias
- Puerta de vidrio y aluminio
- 2 ventanas laterales

SALÓN 2
- Puerta en aluminio con vidrio en buen estado
- Ventana grande en aluminio, vidrio y reja
- Dos ventanas redondas aluminio y vidrio
- Cuatro ventiladores pared marca SAMURAI TURBOSILENCE
- Dos ventanas grandes laterales

Anexo: En cada punto fijo (escaleras) se sembraron 15 matas en cada una de las jardineras

INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 20 No. 10 – 49 DE GIRARDOT

Siendo las 9:55 am, se hace el recorrido y levantamiento de información de los siguientes bienes:

PRIMER PISO

- Puerta en vidrio y aluminio
- Un mueble en madera con 16 cajones
- Una camilla emergencia
- Un extractor de 14”
- Un modem
- Un router
- Dos ventiladores techo
- Un tablero circuitos
- Un aire acondicionado con control remoto
- 12 luminarias
- Un lavaplatos con base y grifo

BAÑO

- Un lavamanos de pedestal con grifo
- Un espejo pared
- Un porta papel en cerámica
- Una cisterna
- Una jabonera en cerámica
- Un porta toalla en cerámica
- Un dispensador de jabón pared
- Un dispensador de toallas de papel
- Una poceta lavado con llave
- Una puerta en vidrio y aluminio
- Dos luminarias
- Entrada dos
- 14 luminarias
- 1 panel alarma

SALÓN 1

- Puerta aluminio y vidrio
- Divisan en aluminio y vidrio
- Pared en madera
- Un extintor
- 35 luminarias
- Una cámara de vigilancia
- Un router

- Dos mesones en concreto
- Dos mesones en acero inoxidable con lavaplatos y grifos
- Un aire acondicionado con control remoto
- Una poceta grande en concreto

BAÑO
- Un lavamanos con mueble, mesón
- porcelanato y grifo
- Un espejo pared
- Un porta papel en cerámica
- Una cisterna
- Una jabonera en cerámica
- Un porta toalla en cerámica
- Un dispensador de jabón pared
- Un dispensador de toallas de papel
- 3 luminarias
- Una ducha
- Divisan en vidrio
- Puerta en madera

BODEGA
- 1 luminaria
- Puerta en vidrio y aluminio
- Un modem

SALÓN 2
- Puerta doble en vidrio y aluminio
- Un aire acondicionado con control remoto
- Un mesón acero inoxidable marca IND. DIAZ HNOS LTDA
- 12 luminarias

BAÑO
- Un lavamanos con grifo
- Un porta papel en cerámica
- Una cisterna
- Una jabonera en cerámica
- Un porta toalla en cerámica
- Un dispensador de toallas de papel

• Una poceta lavado con llave • Una puerta en vidrio y aluminio • Dos luminarias SALÓN 3 • Una puerta en vidrio y aluminio • Un tanque de2000 lts • Una caja de circuitos • Un cilindro hidrobomba • Una motobomba • Un interruptor hidrobomba • 8 luminarias • Un extintor
CONCLUSIONES
Se realizo el inventario de los dos (2) inmuebles y revisión del estado en general de la infraestructura, encontrando todo en excelentes condiciones de aseo, orden y limpieza, mantenimiento de infraestructura, equipos y accesorios.

ALFONSO GOMEZ ARGUELLO
Representante Legal
CONSTRUCTORA ENERGIA G.A S.EN C.A

Correo electrónico aga.gomez@hotmail.com


FACHADA EDIFICIO CALLE 20 N. 10-67










SENA



























SEDE LABORATORIOS FACHADA EDIFICIO CALLE 20 N. 10-49

















PROHIBIDO EL
PASO



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 03 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S)	Realizar el inventario de los inmuebles arrendados, ubicados en la calle 20 No. 10 – 67 y en la calle 20 No. 10 – 49, de la ciudad de Girardot – Cundinamarca.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	ALFONSO GOMEZ ARGUELLO	79250462		X		CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A	Aga.gomez@hotmail.com	3102114616	N/A	
	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	80500457	X			SENA CTDPE	ljpradap@sena.edu.co	3102327797	N/A	
	ANA MILENA DELGADO RICO	52524882	X			SENA CTDPE	adelgador@sena.edu.co	3115220715	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.