

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

| DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|
| Fecha de presentación del informe: | Enero /2025 | Numero de contrato: | CD-12-2024-6310 |
| Datos del Contratista (nombres y apellido número identificación) | ALBA LUZ MARTINEZ DORIA CC.30649167 | | |
| Periodo del informe: | Informe comprendido al 31 de diciembre de 2024 | Informe número: | 02 |
| Objeto del contrato: | LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | | |
| Valor del contrato | SON: 5.250.000 M/L (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L). | | |
| Supervisor | RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605 | | |
| Cargo | SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | | |

ACTIVIDADES REALIZADAS AL FINAL DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Se realizo recorrido y apoyo en las visitas preliminares para recolectar información de las viviendas para aplicar al Programa de vivienda saludable de la secretaria de obras Públicas, se hacen encuestas del estado de la vivienda y su caracterización, también se consulta información del avalúo del inmueble clasificación en el Sisbén IV y se realiza un registro fotográfico de la vivienda, esta actividad es desarrollada en el barrio La cordialidad. en las siguientes direcciones: C 99B 6L 29, C99B 6L 34, C99B1 6H 09, C99B1 6H 19, C99B 6L 20, C99B1 6L 21, C99B1 6L 53, C99B2 6H-04, C99C 6 189, C99C 6C 39.

Se realizo recorrido y apoyo en las visitas preliminares para recolectar información de las viviendas para aplicar al Programa de vivienda saludable de la secretaria de Obras Públicas, se hacen encuestas del estado de la vivienda y su caracterización, también se consulta información del avalúo del inmueble clasificación en el Sisbén IV y se realiza un registro fotográfico de la vivienda, esta actividad es desarrollada en el barrio EL ROMANCE En las siguientes direcciones: C 90 6H 67, C90 6H 71, C90 6H 22, C90B 6H 06, C90B 6B 58, C90B 6B 61, C90B 60 73, C90B 6E 2 54, C90B 6H 02, C90B 6H 06, C90B 6H 26, C 90B 6H 55

Se realizo recorrido y apoyo en las visitas preliminares para recolectar información de las viviendas para aplicar al Programa de vivienda saludable de la secretaria de Obras Públicas, se hacen encuestas del estado de la vivienda y su caracterización, también se consulta información del avalúo del inmueble clasificación en el Sisbén IV y se realiza un registro fotográfico de la vivienda, esta actividad es desarrollada en el barrio EVARISTO SOURDIS en las siguientes direcciones: C 97A 9E 27, C98 9B 81, C98 9E 05, APTO 1, C98 9E 26, C98B

9J 30, C98D 9B 84, C98D 9B 85, C 80 9C 27, C94 9J 78, DG 64B 9K 16, D 68 9J 21, D 69 9C 26, D 69C 9C1 24, D 69C 9C1 43.

Se realizo recorrido y apoyo en las visitas preliminares para recolectar información de las viviendas para aplicar al Programa de vivienda saludable de la secretaria de Obras Públicas. Se hacen encuestas del estado de la vivienda y su caracterización, también se consulta información del avalúo del inmueble clasificación en el Sisbén IV y se realiza un registro fotográfico de la vivienda, esta actividad es desarrollada en el barrio LIPAYA En las siguientes direcciones: C 70C 12A 32, C 73D 9J 08, C 73D 9J2 42, C78 9JI 11, D73B 9J2 34, K 10 73F 44, K13 81 37, K15 70C 127, K 6D1 96A 14 MZ 14 LT2, C 9J 70C 133, K9J1 77 65, K9L70C 96, K9LL D 70C 89, K 9L D 70C 99.

Se realizo recorrido y apoyo en las visitas preliminares para recolectar información de las viviendas para aplicar al Programa de vivienda saludable de la secretaria de Obras Públicas, se hacen encuestas del estado de la vivienda y su caracterización, también se consulta información del avalúo del inmueble clasificación en el Sisbén IV y se realiza un registro fotográfico de la vivienda, esta actividad es desarrollada en el barrio VILLA DEL MAR, (LA CANGREJERA), En las siguientes direcciones: k 9 19 61, k 9 19 55, k 9 19 45 apto1, k 9 19 45 apto 2, k9 1933, k 9 19 03, k 9 19 27, Apto 1 K 9 19 27 Apto 2, k 9 19 23, k 9 19 15, k 9 19 14, k 9A 19 26, K9A 19 32 K9A 19 36 K 9A 19 44, DG 19 19 98, DG 19 92, DG19 19 74, DG 19 19 70, DG 19 19 70, DG 19 19 66, DG 19 19 66, DG 19 19 60 APTO 1, DG 19 60 APTO2, DG 19 19 60 PL 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO



1. Barrio: LA CORDIALIDAD C 99B 6L 29
2. Barrio: EL ROMANCE C 90 6H 67
3. Barrio: EVARISTO SOURDIS C 97^a 9E 27
4. Barrio: LIPAYA C 70C 12A 32
5. Barrio: VILLA DEL MAR K 9 19 61

ALBA LUZ MARTINEZ DORIA

Alba Luz Martínez Doria

C.C. N° 30.649.167 Expedida en Lorica (Córdoba)

CONTRATISTA