CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	**CONTROL DE INTERVENTORIA A LAS ACTIVIDADES DE SST** **LISTA DE CHEQUEO INGRESO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA**	**CODIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:**

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO FAC 2309	**FECHA:**
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III	**INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	SEPTIEMBRE **2024**
RESPONSABLE DEL CONTROL: ANGIE MILENA QUICENO RAMÍREZ	**CARGO:** SST	

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FOTOCOPIA DE C.C	FOTOCOPIA HOJA DE VIDA	FOTOCOPIA AFILIACIONES				PLANILLA SGSS	FOTOCOPIA ANTECEDENTES	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL			SOPORTE ENTREGA DE DOTACION Y EPP	INDUCCIÓN	REINDUCCIÓN	CERTIFICADO TA - Operador o Soldador (en caso de requerirse)	PAZ Y SALVO	ESTADO
								ARL	EPS	AFP	CCF			IN	PER	EG						
1	MARIBEL TURRIAGO MENESES	1.054.561.775	GESTOR SISO	1/04/2024		X	X	X	X	X				X						TA		ACTIVO
2	JHON WILSON REYES GARCIA	79.685.801	DIRECTOR DE OBRA	9/04/2024		X	X	X	X	X				X				X				ACTIVO
3	EGLIS MANUEL HERRERA MORELO	11.037.525	MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN	12/04/2024				X	X	X				X			X	X		TA		ACTIVO
4	DIEGO ALEJANDRO LEON	1.054.557.744	AUXILIAR DE INGENIERIA	30/04/2024		X	X	X	X	X				X				X		TA		ACTIVO
5	ELBIS ENRIQUE ESTRADA GONZALEZ	1.069.463.721	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5/06/2024		X		X	X	X				X			X	X				ACTIVO
6	JORGE ALFREDO RIVERA ARANGO	71.776.087	OFICIAL DE OBRA	24/06/2024		X		X	X	X				X			X	X		TA		ACTIVO
7	FABIO SANCHEZ	10.168.431	CONDUCTOR CAMIONETA OBRA	1/08/2024				X	X	PENSIONADO				X				X				ACTIVO
8	ANDRES FERNANDO CARDOSO	1.105.688.025	INGENIERO RESIDENTE	12/08/2024		X	X	X	X	X	X			X				X				ACTIVO
9	**CRISTIAN JOSE VERA HIGUITA**	**1.054.561.952**	**AYUDANTE DE OBRA**	**1/08/2024**	**5/09/2024**									**X**			**X**	**X**				**RETIRADO**
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

PROFESIONAL SST
CONTRATISTA