	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST-05
		VERSIÓN	0
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/01/2024
		PÁGINA	1 DE 2

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FAC 2309 **OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III

EQUIPO UTILIZADO EN LA LABOR DE Constyucción Viga cinta. **TRABAJADOR:** Jorge Alfredo Rivera

INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S **RESPONSABLE DEL CONTROL:** ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ **CARGO:** PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORIA

FIRMA DEL RESPONDSABLE DE LA INSPECCIÓN Angie Quiceno **MES / AÑO INSPECCIÓN** SEPTIEMBRE / 2024

Aspectos a inspeccionar		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES																																
Cintas / Correas	Libres Rotura o perforaciones																S	S	S		S			S	S			S				
	Libre Desgaste																S	S	S		S			S	S			S				
	Libre Deshilaches																S	S	S		S			S	S			S				
	Libre oxido																S	S	S		S			S	S			S				
	Libre Suciedad																NR	NA	NA		NA			NA	NA			NA				
	Libre Sustan. quimicas																S	S	S		S			S	S			S				
Costuras	Están Reventadas																N	N	N		N			NA	NA			NA				
Partes plásticas	Están Completas																S	S	S		S			S	S			S				
	Libres de Fisuras																S	S	S		S			S	S			S				
Partes metálicas	Presentan Corrosión																NA	NA	NA		NA			NA	NA			NA				
	Libre Deformaciones																S	S	S		S			S	S			S				
	Libres de fisuras																S	S	S		S			S	S			S				
Etiqueta	Completa y legible																S	S	S		S			S	S			S				
	No. Serie 0394																															
	No. Lote 2406																															
	Fecha Fabricacion 06/24																															
Otros																																
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
ESLINGA																																
Ganchos	Cierre automatico y complefo																S	S	S		S			S	S			S				
	Libre de deformaciones																S	S	S		S			S	S			S				
	Libres de fisuras																S	S	S		S			S	S			S				
	Libres de corrosión																S	S	S		S			S	S			S				
	Contaminarcado																S	S	S		S			S	S			S				
Cuerda / Reata	Libre de rotura/perforaciones																S	S	S		S			S	S			S				
	Trenzado completo																S	S	S		S			S	S			S				
	Libre nudos y empates																S	S	S		S			S	S			S				
	Libre de deshilachamientos																S	S	S		S			S	S			S				
	Libre sustan. quimicas																S	S	S		S			S	S			S				
Etiqueta	Completa y legible																															
	No. Serie 0062																															
	No. Lote 2406																															
	Fecha Fabricacion 06/24																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST - 05
		VERSIÓN	0
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/04/2020
		PÁGINA	1 DE 2

Aspectos a Inspeccionar		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CINTA DE ANCLAJE																																
Argollas	Presentan Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
Reatas	Libres Rotura/perforaciones																															
	Libre Desgaste																															
	Libre Deshilachamiento																															
	Libre oxido																															
	Libre Suciedad																															
	Libre Sustan. químicas																															
Costuras	Están Reventadas																															
Etiqueta	Completa y legible																															
	No. Serie																															
	No. Lote																															
	Fecha Fabricacion																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
MOSQUETON																																
Tambor	Cierre automático y completo																															
	Contramarcado																															
Lomo	Presentan Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
	Contramarcado																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
LINEA DE VIDA																																
Cuerda	Libre de rotura																															
	Trenzado completo																															
	Libre nudos y empates																															
	Libre de deshilachamientos																															
	Libre sustan. químicas																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
FRENO																																
Leva	Sin desgaste																															
	Contramarcado																															
Canaleta	No Presenta Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
	Contramarcado																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST - 05
		VERSIÓN	0
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/01/2024
		PÁGINA	1 DE 2

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FAC 2309 **OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III

EQUIPO UTILIZADO EN LA LABOR DE Instalacion de cubierta **TRABAJADOR:** DEIVIS HESTRA

INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S **RESPONSABLE DEL CONTROL:** ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ **CARGO:** PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORIA

FIRMA DEL RESPONDSABLE DE LA INSPECCIÓN Angie Milena Quiceno **MES / AÑO INSPECCIÓN** Septiembre 2024

Aspectos a inspeccionar		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES																																
Cintas / Correas	Libres Rotura o perforaciones																	S		S				S		S		S				
	Libre Desgaste																	S		S				S		S		S				
	Libre Deshilaches																	S		S				S		S		S				
	Libre oxido																	S		S				S		S		S				
	Libre Suciedad																	S		S				S		S		S				
	Libre Sustan. químicas																	S		S				S		S		S				
Costuras	Están Reventadas																	N/A		N/A				N/A		N/A		N/A				
Partes plásticas	Están Completas																	S		S				S		S		S				
	Libres de Fisuras																	S		S				S		S		S				
Partes metálicas	Presentan Corrosión																	N/A		N/A				N/A		N/A		N/A				
	Libre Deformaciones																	S		S				S		S		S				
	Libres de fisuras																	S		S				S		S		S				
Etiqueta	Completa y legible																	S		S				S		S		S				
	No. Serie 4100240603 77																															
	No. Lote 2406																															
	Fecha Fabricacion 0624																															
Otros:																																
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones																																
ESLINGA																																
Ganchos	Cierre automatico y completo																	S		S				S		S		S				
	Libre de deformaciones																	S		S				S		S		S				
	Libres de fisuras																	S		S				S		S		S				
	Libres de corrosión																	S		S				S		S		S				
	Contramarcado																	S		S				S		S		S				
Cuerda / Reata	Libre de rotura/perforaciones																	S		S				S		S		S				
	Trenzado completo																	S		S				S		S		S				
	Libre nudos y empates																	S		S				S		S		S				
	Libre de deshilachamientos																	S		S				S		S		S				
	Libre sustan. químicas																	S		S				S		S		S				
Etiqueta	Completa y legible																	S		S				S		S		S				
	No. Serie 3520240602 59																															
	No. Lote 2406																															
	Fecha Fabricacion 0624																															
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones																																

Powered by CamScanner

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST - 05
			VERSIÓN	0
		INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/05/2024
			PÁGINA	1 DE 2

Aspectos a Inspeccionar		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CINTA DE ANCLAJE																																
Argollas	Presentan Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
Reatas	Libres Rompimientos/Torceduras																															
	Libre Desgaste																															
	Libre Deshilachamiento																															
	Libre oxido																															
	Libre Suciedad																															
	Libre Sustan. químicas																															
Costuras	Estan Reventadas																															
Etiqueta	Completa y legible																															
	No. Serie																															
	No. Lote																															
	Fecha Fabricacion																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
MOSQUETON																																
Tambor	Cierre automatico y completo																															
	Contramarcado																															
Lomo	Presentan Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
	Contramarcado																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
LINEA DE VIDA																																
Cuerda	Libre de rotura	S					S					S					S					S					S					
	Trenzado completo	S					S					S					S					S					S					
	Libre nudos y empates	S					S					S					S					S					S					
	Libre de deshilachamientos	S					S					S					S					S					S					
	Libre sustan. químicas	S					S					S					S					S					S					
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones																																
FRENO																																
Leva	Sin desgaste																															
	Contramarcado																															
Canaleta	No Presenta Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
	Contramarcado																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST - 05
		VERSIÓN	0
	INSPECCION DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/01/2024
		PÁGINA	1 DE 2

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FAC 2309 **OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III

EQUIPO UTILIZADO EN LA LABOR DE: Instalación de cubierta TRABAJADOR: Jorge Giraldo

INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S **RESPONSABLE DEL CONTROL:** ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ **CARGO:** PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORIA

FIRMA DEL RESPONDSABLE DE LA INSPECCIÓN: [signature] MES / AÑO INSPECCIÓN: SEPTIEMBRE - 2024

Marcar con una X la inspección realizada

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES																																
Cintas / Correas	Libres Rotura o perforaciones	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre Desgaste	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre Deshilaches	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre oxido	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre Suciedad	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre Sustan. químicas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Costuras	Están Reventadas	N/A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N/A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Partes plásticas	Están Completas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libres de Fisuras	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Partes metálicas	Presentan Corrosión	N/A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N/A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre Deformaciones	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libres de fisuras	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Etiqueta	Completa y legible	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	No. Serie 4000240003 89																															
	No. Lote 2406																															
	Fecha Fabricacion 0624																															
Otros																																
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estad																														
Observaciones																																
ESLINGA																																
Ganchos	Cierre automatico y completo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre de deformaciones	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libres de fisuras	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libres de corrosión	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Contramarcado	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuerda / Reata	Libre de rotura/perforaciones	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Trenzado completo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre nudos y empates	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre de deshilachamientos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Libre sustan. químicas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Etiqueta	Completa y legible	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	No. Serie 3502406 0187																															
	No. Lote 7406																															
	Fecha Fabricacion 0624																															
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones																																

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST - 05
		VERSIÓN	0
	INSPECCION DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/01/2021
		PÁGINA	1 DE 2

Aspectos a Inspeccionar		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CINTA DE ANCLAJE																																
Argollas	Presentan Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
Reatas	Libres Rotura/perforaciones																															
	Libre Desgaste																															
	Libre Deshilachamiento																															
	Libre oxido																															
	Libre Suciedad																															
	Libre Sustan químicas																															
Costuras	Están Reventadas																															
Etiqueta	Completa y legible																															
	No Serie																															
	No Lote																															
	Fecha Fabricacion																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
MOSQUETON																																
Tambor	Cierre automatico y completo																															
	Contramarcado																															
Lomo	Presentan Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
	Contramarcado																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
LINEA DE VIDA																																
Cuerda	Libre de rotura	S															S			S			S				S			S		
	Trenzado completo	S															S			S			S				S			S		
	Libre nudos y empates	S															S			S			S				S			S		
	Libre de deshilachamientos	S															S			S			S				S			S		
	Libre sustan quimicas	S															S			S			S				S			S		
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones																																
FRENO																																
Leva	Sin desgaste																															
	Contramarcado																															
Canaleta	No Presenta Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
	Contramarcado																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																

Powered by CamScanner

CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST - 05
		VERSIÓN	0
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/01/2024
		PÁGINA	1 DE 2

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FAC 2309 **OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III

EQUIPO UTILIZADO EN LA LABOR DE Instalación de cubierta **TRABAJADOR:** Evier Duarte.

INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S **RESPONSABLE DEL CONTROL:** ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ **CARGO:** PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORIA

FIRMA DEL RESPONDSABLE DE LA INSPECCIÓN Angie Milena Quiceno **MES / AÑO INSPECCIÓN** Septiembre - 2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ARNES																															
Cintas / Correas	Libres Rotura o perforaciones																			S				S			S					
	Libre Desgaste																			S				S			S					
	Libre Deshilaches																			S				S			S					
	Libre oxido																			S				S			S					
	Libre Suciedad																			S				S			S					
	Libre Sustan. químicas																			S				S			S					
Costuras	Están Reventadas																			N/A				N/A			N/A					
Partes plásticas	Están Completas																			S				S			S					
	Libres de Fisuras																			S				S			S					
Partes metálicas	Presentan Corrosión																			N/A				N/A			N/A					
	Libre Deformaciones																			S				S			S					
	Libres de fisuras																			S				S			S					
Etiqueta	Completa y legible																			S				S			S					
	No. Serie 4002406033B8																															
	No. Lote 2406																															
	Fecha Fabricacion 0624																															
Otros:																																
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones																																
	ESLINGA																															
Ganchos	Cierre automatico y completo																			S				S			S					
	Libre de deformaciones																			S				S			S					
	Libres de fisuras																			S				S			S					
	Libres de corrosión																			S				S			S					
	Contramarcado																			S				S			S					
Cuerda / Reata	Libre de rotura/perforaciones																			S				S			S					
	Trenzado completo																			S				S			S					
	Libre nudos y empates																			S				S			S					
	Libre de deshilacharmientos																			S				S			S					
	Libre sustan. químicas																			S				S			S					
Etiqueta	Completa y legible																			S				S			S					
	No. Serie 372024060056																															
	No. Lote 2406																															
	Fecha Fabricacion 0624																															
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones																																

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST - 05
		VERSIÓN	0
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/01/2024
		PÁGINA	1 DE 2

CINTA DE ANCLAJE		
Argollas	Presentan Corrosión	
	Libre Deformaciones	
	Libres de fisuras	
Restas	Libres	
	Libre Desgaste	
	Libre Deshilachamiento	
	Libre oxido	
	Libre Suciedad	
	Libre Sustan químicas	
Costuras	Están Roventadas	
Etiqueta	Completa y legible	
	No. Serie	
	No. Lote	
	Fecha Fabricacion	
El Estado general es Bueno o Malo		
Observaciones		
MOSQUETON		
Tambor	Cierre automatico y completo	
	Contramarcado	
Lomo	Presentan Corrosión	
	Libre Deformaciones	
	Libres de fisuras	
	Contramarcado	
El Estado general es Bueno o Malo		
Observaciones		
LINEA DE VIDA		
Cuerda	Libre de rotura	
	Trenzado completo	
	Libre nudos y empates	
	Libre de deshilachamientos	
	Libre sustan químicas	
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado
Observaciones		
FRENO		
Leva	Sin desgaste	
	Contramarcado	
Canaleta	No Presenta Corrosión	
	Libre Deformaciones	
	Libres de fisuras	
	Contramarcado	
El Estado general es Bueno o Malo		
Observaciones		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST - 05
		VERSIÓN	0
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/01/2024
		PÁGINA	1 DE 2

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FAC 2309 **OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III

EQUIPO UTILIZADO EN LA LABOR DE Instalación de cubierta **TRABAJADOR:** Harrison Torres

INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S **RESPONSABLE DEL CONTROL:** ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ **CARGO:** PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORIA

FIRMA DEL RESPONDSABLE DE LA INSPECCIÓN Angie Quiceno **MES / AÑO INSPECCIÓN** SEPTIEMBRE 2024

Aspectos a Inspeccionar		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES																																
Cintas / Correas	Libres Rotura o perforaciones																							S			S				S	
	Libre Desgaste																							S			S				S	
	Libre Deshilaches																							S			S				S	
	Libre oxido																							S			S				S	
	Libre Suciedad																							S			S				S	
	Libre Sustan. químicas																							S			S				S	
Costuras	Están Reventadas																							N/A			N/A				N/A	
Partes plásticas	Están Completas																							S			S				S	
	Libres de Fisuras																							S			S				S	
Partes metálicas	Presentan Corrosión																							N/A			N/A				N/A	
	Libre Deformaciones																							S			S				S	
	Libres de fisuras																							S			S				S	
Etiqueta	Completa y legible																							S			S				S	
	No. Serie 635																							S			S				S	
	No. Lote 19845																							S			S				S	
	Fecha Fabricacion																							S			S				S	
Otros:																																
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones		Se renovo recertificación del equipo																														
ESLINGA																																
Ganchos	Cierre automatico y completo																							S			S				S	
	Libre de deformaciones																							S			S				S	
	Libres de fisuras																							S			S				S	
	Libres de corrosión																							S			S				S	
	Contramarcado																							S			S				S	
Cuerda / Reata	Libre de rotura/perforaciones																							S			S				S	
	Trenzado completo																							S			S				S	
	Libre nudos y empates																							S			S				S	
	Libre de deshilachamientos																							S			S				S	
	Libre sustan. químicas																							S			S				S	
Etiqueta	Completa y legible																							S			S				S	
	No. Serie 26																							S			S				S	
	No. Lote 11984																							S			S				S	
	Fecha Fabricacion																							S			S				S	
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones		Se renovo recertificación del equipo.																														

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST - 05
		VERSIÓN	0
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	FECHA	6/01/2021
		PÁGINA	1 DE 2

Aspectos a Inspeccionar		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CINTA DE ANCLAJE																																
Argollas	Presentan Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
Reatas	Libres Rotura/perforaciones																															
	Libre Desgaste																															
	Libre Deshilachamiento																															
	Libre oxido																															
	Libre Suciedad																															
	Libre Sustan. químicas																															
Costuras	Están Reventadas																															
Etiqueta	Completa y legible																															
	No. Serie																															
	No. Lote																															
	Fecha Fabricacion																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
MOSQUETON																																
Tambor	Cierre automatico y completo																															
	Contramarcado																															
Lomo	Presentan Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
	Contramarcado																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																
LINEA DE VIDA																																
Cuerda	Libre de rotura																															
	Trenzado completo																															
	Libre nudos y empates																															
	Libre de deshilachamientos																															
	Libre sustan. químicas																															
El Estado general es Bueno o Malo		Buen estado																														
Observaciones																																
FRENO																																
Leva	Sin desgaste																															
	Contramarcado																															
Canaleta	No Presenta Corrosión																															
	Libre Deformaciones																															
	Libres de fisuras																															
	Contramarcado																															
El Estado general es Bueno o Malo																																
Observaciones																																

Powered by CamScanner