CONINCAG INGENIERÍA	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA**	Código: Versión: 0.0 Fecha: Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	31	12	2024					
ACTA No.	3			TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES/OBS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No:	80-6-10065-24	FECHA INICIO CONTRATO:	5	10	2024
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY); CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				
CONTRATISTA:	CONINCAG SAS				
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO				

B. DATOS ESPECÍFICOS


FRENTE	BIBLIOTECA

En Uribia Guajira; a los 31 del mes de diciembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el contratista de obra para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.

Se procede a la entrega formal del espacio correspondiente a **LA BIBLIOTECA**, el cual ha sido sometido a un proceso integral de adecuación y mantenimiento, cumpliendo con los estándares técnicos establecidos. Se ejecutaron trabajos de mantenimiento de cubiertas y cielos rasos, consistentes en la inspección, reparación y ajuste de las estructuras de soporte, así como la instalación de un nuevo cielo raso de PVC, asegurando la correcta protección y estética del espacio. En cuanto a las redes eléctricas, se realizaron trabajos de diagnóstico, reparación y acondicionamiento de las instalaciones eléctricas, con el reemplazo de elementos defectuosos, la instalación de nuevos interruptores y la colocación de luminarias de acuerdo con las normativas de seguridad y eficiencia energética vigentes. En relación a los acabados de pintura, se aplicaron trabajos de restauración, incluyendo la aplicación de estuco en superficies dañadas y la posterior pintura de alta calidad en interiores, garantizando la uniformidad, la adherencia y la durabilidad de los acabados. En lo que respecta al mantenimiento de pisos, se realizó un proceso de destronque, seguido de una pulida, brillada y encerada del material, asegurando la correcta nivelación, la estética y la resistencia del acabado. Los trabajos incluyeron también el mantenimiento de los guardas escobas, los cuales fueron reinstalados y asegurados correctamente. En cuanto a los otros acabados, se realizaron las adecuaciones necesarias en las superficies y elementos arquitectónicos que requirieron intervención para asegurar su funcionalidad y estética. En la carpintería metálica, se instaló un sistema de marcos con malla con el objetivo de evitar el ingreso de palomas y otros elementos externos, asegurando la integridad del espacio. Finalmente, se llevó a cabo un aseo general, que incluyó la remoción de escombros, residuos de obra y la limpieza exhaustiva de todas las superficies, dejando el espacio completamente limpio, libre de impurezas y listo para su entrega. Dichas actividades fueron ejecutadas bajo estrictos controles de calidad, garantizando que la biblioteca se encuentre en óptimas condiciones operativas y funcionales para su uso inmediato.

C. REGISTRO FOTOGRAFICO










C. OBSERVACIONES

No se tienen observaciones de la entrega

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

CONINCAG INGENIERÍA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha:
		Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	31	12	2024					
ACTA No.	4			TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES/OBS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No:	80-6-10065-24	FECHA INICIO CONTRATO:	5	10	2024
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY); CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				
CONTRATISTA:	CONINCAG SAS				
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO				

B. DATOS ESPECÍFICOS

FRENTE	ALOJAMIENTO PROFSIONALES



En Uribia Guajira; a los 31 del mes de diciembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el contratista de obra para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.

Se formaliza la entrega del **Alojamiento de Profesionales**, cumpliendo a satisfacción con todas las actividades previstas en el contrato, las cuales han sido ejecutadas conforme a los requerimientos establecidos. Durante la ejecución del proyecto, se realizaron las actividades preliminares necesarias para garantizar la correcta organización y disposición de los recursos en el espacio. Se llevó a cabo el mantenimiento de cubiertas y cielos rasos, incluyendo la instalación de un sistema de cielo raso de PVC que asegura una correcta aislación térmica y acústica en todo el área, así como la instalación de marcos con malla en las aberturas para evitar el ingreso de palomas y garantizar la higiene del entorno. En cuanto a las redes hidrosanitarias, se realizaron los mantenimientos correspondientes, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Asimismo, se efectuaron trabajos de mantenimiento de redes eléctricas, que incluyeron la instalación de nuevos interruptores y luminarias de alta eficiencia, lo que mejoró la distribución eléctrica y la iluminación del espacio. En relación con los acabados de pintura, se aplicó estuco y pintura interior en las superficies de los muros y techos, logrando un acabado estéticamente agradable, resistente y duradero. También se realizaron los trabajos de mantenimiento de carpintería metálica, con el fin de garantizar la durabilidad y funcionalidad de los elementos metálicos presentes en el inmueble. En cuanto a los acabados de pisos, se ejecutó el destronque, pulido, brillado y encerado de los pisos en la zona social del Alojamiento, que incluye la instalación de guarda escobas para un acabado completo y funcional. Adicionalmente, se realizó el mantenimiento de morteros, pañetes y concretos, asegurando la estabilidad estructural de las superficies. Finalmente, se llevó a cabo un aseo general y el retiro de escombros, dejando el espacio completamente limpio, libre de materiales sobrantes y listo para su uso. En consecuencia, se certifica que todas las actividades ejecutadas se realizaron de acuerdo con las especificaciones contractuales, entregando el Alojamiento de Profesionales en condiciones óptimas de funcionamiento, estética y seguridad, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

C. REGISTRO FOTOGRAFICO
















D. OBSERVACIONES

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

CONINCAG INGENIERÍA	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA**	Código: Versión: 0.0 Fecha: Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN: 31 12 2024

ACTA No. 5 TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES/OBS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: 80-6-10065-24 FECHA INICIO CONTRATO: 5 10 2024

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY); CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA: CONINCAG SAS

SUPERVISIÓN TÉCNICA: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO

B. DATOS ESPECÍFICOS


FRENTE ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO AUXILIARES

En Uribia Guajira; a los 31 del mes de diciembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el contratista de obra para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.

Se procede a la entrega formal del espacio correspondiente al **ALOJAMIENTO AUXILIARES**, el cual ha sido objeto de un proceso integral de adecuación y mantenimiento, cumpliendo con los más altos estándares de calidad en cada una de las actividades realizadas. En primer lugar, se ejecutaron trabajos de mantenimiento de redes hidrosanitarias, que incluyeron la inspección, reparación y adecuación de las instalaciones de agua potable y alcantarillado, asegurando la operatividad y el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes. En cuanto a las redes eléctricas, se realizó un diagnóstico y mantenimiento completo del sistema eléctrico, que abarcó la revisión de conexiones, la instalación de nuevos interruptores y la correcta ubicación y colocación de luminarias, garantizando una distribución eficiente y segura de la energía. Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento de acabados de pintura, que incluyeron la aplicación de estuco en las superficies requeridas y la posterior pintura interior de alta calidad, asegurando un acabado uniforme y duradero en todas las áreas. En el caso de los acabados de pisos, se ejecutó el destronque, la pulida, brillada y encerada de los pisos, dejando un acabado de alta resistencia y estética, incluyendo los trabajos de mantenimiento de los guardas escobas para garantizar la funcionalidad y el buen estado de todas las superficies. En el área de los baños, se realizó un mantenimiento de morteros y pañetes, asegurando la restauración de las paredes y superficies en las áreas húmedas, cumpliendo con los requisitos de seguridad y durabilidad en estos espacios. Adicionalmente, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento de carpintería metálica, en los cuales se instalaron marcos con malla para evitar el ingreso de palomas, protegiendo la integridad del espacio y asegurando condiciones higiénicas apropiadas. Finalmente, se realizó un aseo general, que incluyó el retiro de escombros, residuos de obra y la limpieza exhaustiva de todas las áreas, entregando el espacio completamente libre de impurezas y listo para su uso. Todas estas actividades fueron ejecutadas conforme a los más altos estándares técnicos, entregando el ALOJAMIENTO AUXILIARES en condiciones óptimas, sin escombros y completamente aseado, garantizando su funcionalidad y habitabilidad inmediata.

C. REGISTRO FOTOGRAFICO















C. OBSERVACIONES

No se tienen observaciones de la entrega

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

CONINCAG INGENIERÍA	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA**	Código: Versión: 0.0 Fecha: Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	31	12	2024					
ACTA No.	6			TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES/OBS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No:	80-6-10065-24	FECHA INICIO CONTRATO:	5	10	2024
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY); CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				
CONTRATISTA:	CONINCAG SAS				
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO				

B. DATOS ESPECÍFICOS

FRENTE	ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO FEMENINAS 1


En Uribia Guajira; a los 31 del mes de diciembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el contratista de obra para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:




DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.

Se procede a la entrega formal del **ALOJAMIENTO FEMENINO 1**, en la cual se certifica la correcta ejecución de todas las actividades estipuladas en el contrato de obra, habiéndose cumplido con las especificaciones y estándares establecidos. En primer lugar, se ejecutaron trabajos de mantenimiento de redes hidrosanitarias, que incluyeron la reparación y ajuste de los sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado, garantizando su funcionamiento adecuado y el cumplimiento de los estándares operativos requeridos para asegurar la salubridad del espacio. De forma paralela, se llevó a cabo el mantenimiento de redes eléctricas, con la instalación de nuevos interruptores y luminarias, así como la revisión, reparación y optimización de los sistemas eléctricos existentes, asegurando la correcta distribución de la energía y la seguridad de las instalaciones. En cuanto a los acabados de pintura, se realizaron trabajos de estuque en las superficies, seguido de una aplicación de pintura interior de alta calidad, logrando un acabado uniforme, durable y con excelente adherencia, conforme a los requisitos técnicos establecidos. Respecto a los acabados de pisos, se realizó un proceso integral que incluyó destronque, pulido, brillado y encerado, alcanzando un acabado de alta resistencia y estética, además de proceder con la instalación y fijación de los guardas escobas, proporcionando una terminación detallada y de calidad. En cuanto a la carpintería metálica, se ejecutó la instalación de marcos con malla en puntos específicos con el fin de evitar el ingreso de palomas y otras plagas, contribuyendo a la seguridad, higiene y conservación del inmueble. En las áreas de los baños, se realizaron trabajos de mantenimiento de morteros y pañetes, restaurando la integridad de las superficies y garantizando la protección de las áreas húmedas, cumpliendo con los requisitos de durabilidad y resistencia. Finalmente, se realizó un aseo general de todo el espacio, con un retiro exhaustivo de escombros y residuos de obra, dejando el ALOJAMIENTO FEMENINO 1 completamente limpio, libre de impurezas y listo para su uso inmediato. La entrega se realiza de manera satisfactoria, cumpliendo con todos los trabajos estipulados en el contrato y garantizando que el inmueble se encuentra en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y estética, tal como se estableció en las normativas del proyecto.

C. REGISTRO FOTOGRAFICO







D. OBSERVACIONES

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Paola Meza.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

CONINCAG INGENIERÍA	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA**	Código: Versión: 0.0 Fecha: Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	31	12	2024					
ACTA No.	7			TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES/OBS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No:	80-6-10065-24	FECHA INICIO CONTRATO:	5	10	2024
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY); CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				
CONTRATISTA:	CONINCAG SAS				
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO				

B. DATOS ESPECÍFICOS

FRENTE	GARITA DE ACCESO

En Uribia Guajira; a los 31 del mes de diciembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el contratista de obra para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:



DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.


Se procede a la entrega formal de la **GARITA DE ACCESO**, tras la ejecución satisfactoria de todas las actividades contempladas en el contrato de obra, cumpliendo con los estándares de calidad y las especificaciones técnicas requeridas. En primer lugar, se realizó la construcción de la cimentación, la placa de piso y el cerramiento de mampostería, lo que proporcionó la estabilidad estructural necesaria para el buen desempeño de la edificación. Posteriormente, se ejecutaron los trabajos de pañetado interior en las superficies correspondientes, aplicando estuco de alta calidad que garantiza la durabilidad y uniformidad de los acabados. En cuanto a la instalación de los sistemas de cubierta, se construyó un cielo raso de PVC, el cual proporciona un acabado estético, ligero y funcional, adaptado a las necesidades del espacio. De igual manera, se construyeron las redes eléctricas, con la instalación de interruptores y luminarias, lo que asegura un sistema eléctrico completamente operativo y seguro, conforme a las normativas vigentes.


Asimismo, se procedió a la instalación de muros en mampostería, los cuales fueron debidamente reforzados y acabados con aplicaciones de pintura interior, logrando una terminación estética y de alta resistencia. En lo referente a los acabados del piso, se suministró e instaló un piso interior de enchape cerámico, que no solo cumple con los requisitos de durabilidad y resistencia, sino también con los estándares estéticos del proyecto, siendo complementado con la instalación de guarda escobas en todas las áreas correspondientes. En cuanto a la carpintería metálica, se suministraron e instalaron puertas de aluminio para el acceso principal, las cuales incluyen sus respectivas ventanas, asegurando tanto la funcionalidad como la seguridad del acceso a la garita. Asimismo, se colocó la estructura metálica para la cubierta, la cual incluye las puertas vehiculares y peatonales, proporcionando un acceso adecuado y seguro tanto para el tráfico vehicular como peatonal. Todo el trabajo fue realizado siguiendo estrictamente las especificaciones del contrato, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en cada fase del proyecto.

Finalmente, se procedió con un aseo general exhaustivo de todas las áreas, con la remoción total de escombros y residuos generados durante la ejecución de los trabajos, dejando el espacio completamente limpio y preparado para su uso inmediato. La entrega se formaliza con el cumplimiento total de las actividades previstas, y el área se entrega en condiciones óptimas para su uso, con todos los sistemas operativos y los acabados en perfectas condiciones, a satisfacción de todas las partes involucradas y conforme a los parámetros establecidos en el contrato.

C.REGISTRO FOTOGRAFICO



D. OBSERVACIONES

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

CONINCAG INGENIERÍA	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA**	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha:
		Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	31	12	2024					
ACTA No.	8			TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES/OBS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No:	80-6-10065-24	FECHA INICIO CONTRATO:	5	10	2024
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY); CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				
CONTRATISTA:	CONINCAG SAS				
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	INT. EDISO ALBERTO ARIAS NARANJO				

B. DATOS ESPECÍFICOS

FRENTE	ANDEN

En Uribia Guajira; a los 31 del mes de diciembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el contratista de obra para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.

Se procede a la entrega formal de las actividades ejecutadas en el proyecto, que incluyen actividades preliminares, mantenimiento de concretos, morteros y pañetes, mantenimiento de vías y parqueaderos, así como la señalización correspondiente. Dentro de estas actividades, se realizó el suministro e instalación de sardineles en concreto, con una altura de 0,45 m y andén de placa con espesor de 0,10 m, abarcando un total de 186 metros lineales. Las áreas fueron entregadas completamente limpias, sin escombros y adecuadamente preparadas para su uso.

Se llevó a cabo la excavación manual en las zonas correspondientes, con el fin de garantizar una base estable para las estructuras. Además, se realizó el suministro e instalación de una viga de confinamiento y amarre de muro, con dimensiones de 0,15 x 0,25 m, que incluye el refuerzo necesario para asegurar la integridad estructural de la obra. Asimismo, se efectuó el suministro, transporte e instalación de andén en concreto con una resistencia de 3000 psi y espesor de 0,10 m, cuyo acabado final fue escobiado, proporcionando una textura antideslizante y de alta durabilidad.

Como parte del proceso, se efectuó también la localización y replanteo de vías, lo cual incluyó el replanteo tanto del eje de la vía como de los laterales con andenes, asegurando el alineamiento y la correcta distribución de los elementos según los planos del proyecto. Estas actividades se ejecutaron cumpliendo con las especificaciones técnicas y en cumplimiento con los requisitos de calidad y seguridad establecidos para la obra.

C.REGISTRO FOTOGRAFICO







C. OBSERVACIONES

No se tienen observaciones de la entrega

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Paola Meza.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

CONINCAG INGENIERÍA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha:
		Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN: 31 12 2024

ACTA No. 9 TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES/OBS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: 80-6-10065-24 FECHA INICIO CONTRATO: 5 10 2024

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY); CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA: CONINCAG SAS

SUPERVISIÓN TÉCNICA: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO

B. DATOS ESPECÍFICOS

FRENTE VIA DE ACCESO

En Uribia Guajira; a los 31 del mes de Diciembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el contratista de obra para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.


Se procede a la entrega formal del suministro e instalación de sub base compactada en un volumen total de 801 m³, correspondiente a las actividades realizadas en la vía y sus áreas adyacentes. El área de la vía ha sido entregada limpia y libre de cualquier material de escombros, garantizando que el terreno esté adecuadamente preparado para las siguientes fases del proyecto. Dentro de las actividades ejecutadas, se incluyó el mantenimiento de vías, parqueaderos y la señalización correspondiente, que asegura la correcta circulación y seguridad en la zona.

Se realizó la localización y replanteo de las vías, que incluyó el replanteo del eje de la vía y los laterales con andenes, garantizando el alineamiento y la distribución precisa de las infraestructuras. Asimismo, se llevó a cabo el suministro, transporte e instalación de sub base compactada con cilindro, en áreas mayores a 100 m², asegurando la correcta compactación y preparación de la base para las siguientes capas de construcción, lo que garantiza una estabilidad óptima de la vía y una larga durabilidad. Adicionalmente, se ejecutó el suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra, garantizando que el concreto utilizado tenga las características de resistencia necesarias para soportar las cargas y las condiciones climáticas de la zona, y proporcionando una base sólida y segura para el uso de la vía y los parqueaderos.

C.REGISTRO FOTOGRAFICO










C. OBSERVACIONES

No se tienen observaciones de la entrega

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDISO ALBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

CONINCAG INGENIERÍA	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA**	Código: Versión: 0.0 Fecha: Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	31	12	2024					
ACTA No.	10			TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES/OBS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No:	80-6-10065-24	FECHA INICIO CONTRATO:	5	10	2024
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY); CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				
CONTRATISTA:	CONINCAG SAS				
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO				

B. DATOS ESPECÍFICOS

FRENTE	AREA ACADEMICA

En Uribia Guajira; a los 31 del mes de diciembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el contratista de obra para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.

Se procede a la entrega formal del área académica, en la cual se ejecutaron diversas actividades de mantenimiento y adecuación estructural, conforme a los parámetros establecidos en el contrato. En primer lugar, se realizó un mantenimiento de redes eléctricas, que consistió en el desmonte y reposición de interruptores de tipo sencillo en las áreas de oficina y baños, así como la instalación de tomacorrientes normales y de seguridad, en cumplimiento con las normativas de seguridad eléctrica vigentes. Adicionalmente, se llevó a cabo la reemplazo de luminarias, con el fin de mejorar los niveles de iluminación, proporcionando un entorno más adecuado y eficiente desde el punto de vista energético y funcional.

En el ámbito de los trabajos de acabados, se ejecutó la instalación de cielo raso, el cual cumple con requisitos técnicos de aislación térmica y acústica, proporcionando un control adecuado de la temperatura y reduciendo la transmisión de ruido entre espacios, mejorando el confort de los usuarios. Se efectuó también un mantenimiento de muros, mediante la aplicación de estuco de acabado liso, seguido de una capa de pintura vinílica, que asegura una terminación uniforme y de alta resistencia, con propiedades de fácil limpieza y durabilidad frente a condiciones de uso intensivo.

En cuanto a las puertas, se realizó la instalación de puertas compuestas, fabricadas con aluminio y vidrio templado, una en el acceso principal y otra en la oficina interior, con el objetivo de optimizar la circulación en el espacio y mejorar las condiciones de seguridad y privacidad. Finalmente, se efectuó un aseo general profundo, que incluyó la remoción de escombros y residuos de obra, asegurando que el área se entregue completamente limpia, libre de impurezas y en condiciones óptimas para su uso, garantizando un entorno adecuado tanto para el trabajo como para la circulación.

C. REGISTRO FOTOGRAFICO










C. OBSERVACIONES

No se tienen observaciones de la entrega

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

CONINCAG INGENIERÍA	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA**	Código:
		Versión: 0.0
		Fecha:
		Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	31	12	2024					
ACTA No.	1			TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES/OBS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No:	80-6-10065-24	FECHA INICIO CONTRATO:	5	10	2024
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL - POLICÍA NACIONAL, LOTE 4: CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYÚU (CIWAY); CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE				
CONTRATISTA:	CONINCAG SAS				
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO				

B. DATOS ESPECÍFICOS

FRENTE	BAÑOS COMUNES

En Uribia Guajira; a los 31 del mes de diciembre del año 2024. Se reunieron el supervisor delegado y el contratista de obra para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES A ENTREGAS, UBICACIÓN EXACTA, ORIENTACION, MATERIAL, ETC.

Se procede a la entrega formal del area de baños comunes, donde durante la ejucucion del contrato se realizaron actividades dirigidas al mantenimiento de redes sanitarias en donde se realizo el desmonte y posterior reposicion de 6 sanitarios, ademas actividades que comprenden el mantenimiento de carpinteria metalica mediante el desmonte de puertas de maderas y reposicion en esta area de 2 puertas en aluminio que garantizan mayor durabilidad y estetica para esta zona.

C. REGISTRO FOTOGRAFICO









C. OBSERVACIONES

No se tienen observaciones de la entrega

El recibo por parte de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por el supervisor delegado o apoyo a la supervision y contratista, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Uribia Guajira., a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Nombre: PAOLA MEZA VERGARA
RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre: INT. EDISON ALBERTO ARIAS NARANJO
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA