GERENCIA DE SERVICIO Y POSTVENTA

INFORME DE ACTIVIDADES

PROYECTO: **RAMA JUDICIAL**
PERIODO: **septiembre-24**

ID	Creado	Cliente	Mantenimiento	Objeto	Fecha Programacion	Estatus	Fecha Cierre	Responsable
C83-01293	13/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 : SE SOLICITA REVISIÓN CHAPA CAJONERA No 30, CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR WILLIAM ALMENDRALES	11/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01368	20/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20 BAÑO HOMBRES. SE PRESENTAN GOTERAS EN EL ORINAL, SE SOLICITA REVISIÓN	03/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01380	21/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21 BAÑO HOMBRES ORINAL TAPADO	03/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01381	21/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22: SE PRESENTAN MALOS OLORES EN EL BAÑO DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	11/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01383	21/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22: SE SOLICITA REVISIÓN DE LAS LAMINAS DE MINERAL DEL CIELO RASO,UBICADAS EN LA OFICINA DE LA SERVIDORA DIANA JAHEL BUITRAGO	03/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01407	22/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 BAÑO HOMBRES: SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA	03/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01479	27/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10 DATA CENTER: SE SOLICITA REVISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE	24/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01481	27/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 15 UNIDAD ASISTENCIA LEGAL: SE SOLICITA EL ARREGLO DE LA VENTANA UBICADA AL LADO IZQUIERDO	03/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01514	29/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10 BAÑO DE MUJERES : SE ENCUENTRA UN SANITARIO SIN FUERZA PARA BAJAR EL AGUA.	03/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01515	29/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10 BAÑO HOMBRES: SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA	03/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01516	29/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20 BAÑO HOMBRES: SE REPORTA DAÑO DE ORINAL.	30/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01556	02/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 1. ENTRADA AL COMEDOR: SE REPORTA DAÑO EN LA TOMA CORRIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CIELO RASO AL INGRESO DEL COMEDOR DEL PRIMER PISO.	03/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01583	03/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19: SE REPORTA DAÑO EN EL EXTRACTOR DE OLORES UBICADO EN EL BAÑO DE MUJERES.	03/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01591	05/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 BAÑO HOMBRES. SE SOLICITA REVISAR EL GRIFO DEL LAVAMANOS DEL BAÑO DE HOMBRES. NO CIERRA BIEN.	06/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01610	06/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20. SE REPORTA DAÑO DE UNA LUMINARIA. OFICINA DE LA DOCTORA SANDY LÓPEZ PATARROYO, DIRECTORA ADMINSTRATIVA DEL GRUPO DE PROYECTOS TRANSVERSALES.	23/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01611	06/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 13. SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA. UBICADA EN ALA NORORIENTAL, SOBRE EL 1ER PUESTO DE TRABAJO.	23/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01622	09/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 14. BAÑO MUJERES. SE REQUIERE URGENTE VERIFICAR LAS LLAVES DEL LAVAMANOS. SE REPORTA QUE DURANTE EL EJERCICIO DE AUDITORIA AMBIENTAL Y DE SST DEL DÍA DE HOY, SE EVIDENCIÓ QUE LA LLAVE DEL LAVAMANOS AL HACERLE PUSH TIENE UN TIEMPO BASTANTE EXTENSO (APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS) DE SUMINISTRO DE AGUA GENERANDO UN ALTO CONSUMO Y DESPERDICIO DE AGUA.	10/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01679	13/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22: BAÑO DE HOMBRES. SE OBSERVA EN EL TECHO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES QUE ESTÁ CEDIENDO, DESPRENDIENDOSE, COMO A PUNTO DE DESPLOMARSE. SE SOLICITA REVISIÓN URGENTE.	16/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01712	16/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA DAÑO EN LA TAPA DE SANITARIO DEL BAÑO DE HOMBRES.	16/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01714	16/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21. SE REPORTA DAÑO EN EL LAVAPLATOS DE LA CAFETERÍA DEL PISO 21. SE OBSERVA GOTEO DE AGUA POR LA PARTE DE LA CAJONERA.	23/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01792	20/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22. SE SOLICITA INTERVENCIÓN URGENTE AL GRIFO DEL LAVAPLATOS DE LA COCINETA DEL PISO 22. PRESENTA FUGA DE AGUA (NO CIERRA).	23/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01803	23/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21. BAÑO HOMBRES: SE REPORTA DAÑO EN LA TAPA DEL INODORO.	24/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01817	24/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16. EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO NO ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE EN EL PISO. REPORTAN QUE AL ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO PRENDE, PERO INMEDIATAMENTE SE VUELVE A APAGAR.	27/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C83-01864	26/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21. BAÑO PRIVADO DIRECTORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS. SE REPORTA NUEVAMENTE INCONSISTENCIA DEL SENSOR DE LUZ. DURA TODO EL DÍA ENCENDIDO, NO SE PAPAGA.	27/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C84-01217	05/08/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Se solicita cambiar la tapa del sanitario del baño de mujeres la cual se partió.	23/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C84-01808	24/09/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Revisar el aire acondicionado de la oficina de la coordinación administrativa del piso 7 pues no enfría.	24/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01277	12/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Revisión de dos lamparas por aparente daño en bombillos en las zonas frente a los ascensores.	04/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01305	14/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2: Solicitud de filtración de agua por la llave del lavamanos del platero ubicado en el cuarto de cafetería.	04/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01306	14/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2: Solicitud de pegue de un bocel de la repisa ubicada en el cuarto de cafeteria	27/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01417	22/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo llave de lavamanos de baño Hombres Ubicado dentro de las oficinas	27/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01418	22/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Arreglo de tapa de baño Hombres Ubicado subiendo las escaleras	04/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01526	29/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 8: Ruptura de sanitario baños de Hombres	27/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01536	30/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 8: Solicitamos colaboración para sacar de la chapa de la cajonera 36 la llave que se partió, la copia la tenemos nosotros	27/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01592	05/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5: Se solicita la instalación de un vidrio de la venta que da sobre la carrera 7 dado a que por un fuerte ventarrón se cayo hacia la calle.	09/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01593	05/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISOS: De la manera mas respetuosa agradecemos a quien corresponda la revisión, inspección y arreglo según el caso de todos y cada uno de los vidrios que comprende la fachada del edificio Itaú, lo anterior con el fin de evitar algún desprendimiento que pueda llevara a situaciones de emergencia por lesión hacia las personas o demás elementos que transitan a nivel interno del edificio o fuera de este ya sea funcionarios, visitantes o transeúntes, por la ligereza al respecto mil gracias.	09/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01707	16/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	TOTAL FACHADA TODOS LOS COSTADOS EDIFICIO ITAU: Respetados Señores Administración - Mantenimiento Edifico Itaú, En el dia de hoy se cayo un vidrio hacia la calle, por ser esta la segunda vez que hecho como esto ocurre , reiteramos nuestro solicitud en lo que concierne a que se realice la revisión y reforzamiento medianamente la aplicación de silicona o el producto que ustedes consideren para todos y cada uno de los vidrios que componen el Edificio Itaú	16/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01748	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Solicitud de arreglo de lavamanos y sanitario que presenta fuga de agua baño de Damas.	18/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01749	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3 : Solicitud de arreglo de lavamanos y Sanitario , presenta fuga de agua , baño de Caballeros	18/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01751	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12: Solicitud de arreglo de chapa baños de Hombres, se desprendió	18/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01753	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Solicitud de Arreglo de lavamanos y sanitario baño de damas.	18/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01754	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12: Solicitud de Arreglo chapa baños de hombres, se desprendio.	18/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01755	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12: Solicitamos la colaboración para revisión de Chapa de Baños de Hombre	18/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01774	19/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Solicitud de Arreglo de lavamanos baño de damas por escape de agua.	23/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01795	23/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12: Solicitud para revisión y arreglo, según el caso de toma eléctrica ubicada en cuarto de cocineta.	25/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01857	26/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12:Solicitamos la colaboración para arreglo de llave de lavamanos de baño de hombres	27/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01858	26/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12: Solicitud de arreglo llave de lavamanos baño de hombres.	27/09/2024	Realizado		POSTVENTA
C93-01890	27/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de arreglo cajonera puesto 78		Aprobado		POSTVENTA
C93-01898	30/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 9: Solicitud de arreglo cajonera 78		Aprobado		POSTVENTA
C93-01900	30/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12 : Solicitud de arreglo chapa baños de hombres.	30/09/2024	Realizado		POSTVENTA
ACTA	10/09/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Reemplazo de luminaria 18w de cafeteria piso 7	10/09/2024	Finalizada	10/09/2024	POSTVENTA
CORREO	24/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	Revisión de cableado electrico existente en piso 13 por mal funcionamiento	24/09/2024	Finalizada	24/09/2024	POSTVENTA
CORREO	24/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	Reemplazo de 2 luminarias de emergencia en datacenter piso 10	24/09/2024	Finalizada	24/09/2024	POSTVENTA
ACTA	05/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	UPS	05/09/2024	Finalizada	05/09/2024	POSTVENTA
ACTA	09/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	AIRES ACONDICIONADOS	09/09/2024	Finalizada	09/09/2024	POSTVENTA
ACTA	30/08/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	PREVENTIVO	MOBILIARIO	30/08/2024	Finalizada	30/08/2024	POSTVENTA
ACTA	30/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	PREVENTIVO	MOBILIARIO	30/08/2024	Finalizada	30/08/2024	POSTVENTA
ACTA	30/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	MOBILIARIO	30/09/2024	Finalizada	30/09/2024	POSTVENTA

Elaboró

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-06

Ticket: C93-01900

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑO PISO 12	SE REALIZA ARREGLO Y SUMINISTRO DE UNA CHAPA QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: SECCIONAL CUNDINAMARCA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: NESTOR QUINTERO
CARGO: SUPERVISOR DE CONTRATO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE UN PANEL LED DE 150 W DE 4000K EN LA OFICINETA DEL PISO # 7	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA JAIRO MUÑOZ	FIRMA	10/SEPTIEMBRE/2024
NOMBRE JAIRO MUÑOZ	NOMBRE NESTOR QUINTERO	
CEDULA 1104675189	CÉDULA 9775702	

Scanned with CamScanner

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: RAMA JUDICAL EJECUTIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [ ] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [X]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	SE REALIZO REVISION TECNICA A CIRCUITOS ELECTRICOS NORMALES Y REGULADO EN PISO 13 SE TOMO MEDICION DE VOLTAJES Y REVISION AL ESTADO DE LAS CONEXIONES LAS CUALES ESTAN EN PARAMETRO NORMATIVO VOLTAJE 1.24.8 EN LA REVISION TECNICA DESCARTAMOS EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA RED AL CONTRARIO CONFIRMAMOS EL BUEN FUNCIONAMIENTO	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA JAIRO MUÑOZ	FIRMA	24/septiembre/2024
NOMBRE JAIRO MUÑOZ	NOMBRE JAIME E. BOCANEGRA	
CEDULA 1104675189	CEDULA 13703.984	

Scanned with CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: RAMA JUDICIAL EJECUTIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	SE REALIZO INSTALACION DE 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA SYLVANIA Y CONEXION DE CIRCUITO DATA CENTER PISO # 10	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA JAIRO MUÑOZ	FIRMA	24/SEPTIEMBRE/2024
NOMBRE JAIRO MUÑOZ	NOMBRE JAIME BOCANEGRA V	
CEDULA 1104675189	CÉDULA 93203984	

Cristina Gisela Alejo Rodriguez
CC 80778204 11:10 Am

Scanned with CamScanner

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-11

Ticket: C83-01293

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa de la cajonera del piso 19 de jando operativo y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-14

Ticket: C83-01380

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ORINAL PISO 21	SE REALIZA EL SONDEO, ORINAL QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-11

Ticket: C83-01381

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de sifon por sifón anti olores sin ningúna novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-04

Ticket: C83-01383

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de láminas del piso 22 dejando operativa	N/A
2	se realiza fijación de láminas del piso 22 dejando operativa	N/A
3	se realiza fijación de láminas del piso 22 dejando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-14

Ticket: C83-01407

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE ILUMINACION	SE REALIZA EL CAMBIO Y SUMINISTRO 2 LUMINARIAS DE 18W LUZ 4100K QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-28

Ticket: C83-01479

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza reinicio de la unidad falla por alta presión devido a sobrecalentamiento en condensadora exterior por temperatura ambiente	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-14

Ticket: C83-01481

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	VERIFICACION DE BASCULANTE	SE REALIZA REVISION DE VENTANA, APERTURA Y CIERRES QUEDA OPERATIVA , NOVEDAD SE VA COORDINAR EL DESMONTE PARA CAMBIO DE BUGES

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo




Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-14

Ticket: C83-01515

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LUMINARIA PISO 10	SE REALIZA EL CAMBIO Y SUMINISTRO DE UNA LUMINARIA QUEDADDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-14

Ticket: C83-01556

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	TOMA CORRIENTE PISO 1	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA MT Y 1 TOMA CORRIENTE QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-07

Ticket: C83-01591

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	MANTENIMIENTO LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LLAVE LAVA MANOS Y SE SUMISTRA EMPAQUES QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-23

Ticket: C83-01610

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de 2 luminarias de 18 de jando las operativas	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-23

Ticket: C83-01611

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127


Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de 1 luminaria de 60× 60 de jando operativa	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-14

Ticket: C83-01622

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	REGULACION DE AGUA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LLAVES DE LAVA MANOS TIPO PUSCH MARCA CORONA, EL CUAL SE REALIZA REGULACION DE AGUA EN TIEMPO Y CAUDAL QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD UN TIEMPO MENOR A 15 SEGUNDOS

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-21

Ticket: C83-01679

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE TECHO PISO 22	SE REALIZA ARREGLO DE TECHO PISO 22 EL CUAL SE SUMINISTRA UN SOPORTE Y SE DEJA OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-21

Ticket: C83-01712

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	TAPA SANITARIO	SE REALIZA EL CAMBIO Y SUMINISTRO DE UNA TAPA SANITARIO EN BAÑO PISO 21

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-23

Ticket: C83-01714

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el siliconado de la llave del lavaplatos del piso 21 de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-23

Ticket: C83-01792

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio del empaque de la llave de lava platos del piso 22 de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-30

Ticket: C93-01306

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el pegado del Bocel de la cocina de piso 2	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-30

Ticket: C93-01417

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación y limpieza del filtro de la llave de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-07

Ticket: C93-01418

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO TAPA SANITARIO	SE REALIZA MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE TAPA DE SANITARIO QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-21

Ticket: C93-01592

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	VIDRIO PISO 5	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE 1 VIDRIO NUEVO EN PISO 5 AREA TIKI QUEDANDO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-21

Ticket: C93-01593

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	VIDRIOS AREA TIKI	SE REALIZA EL DESMONTE DE CADA UNO DE LOS VIDRIOS Y SE PROCEDEN A LIMPIAR Y PEGAR NUEVAMENTE QUEDANDO OPERATIVOS SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-17

Ticket: C93-01707

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SILICONADO DE VIDRIOS DE TIKI	SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL A LOS VIDRIOS DEL TIKI 5,4,3,2 CONSTA DE DESMONTE VIDRIO LIMPIENZA SILICONDO Y MONTAJE QUEDANDO OPERATIVOS SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-18

Ticket: C93-01748

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LAVA MANOS Y SANITARIO	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE FLUXOMETRO CAMBIO DE UN DIAFRAGAMA QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD,SE REALIZA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE UNA LLAVE LAVA MANOS , SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-18

Ticket: C93-01749

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE FLUXOMETRO CAMBIO DE UN DIAFRAGAMA QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD,SE REALIZA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE UNA LLAVE LAVA MANOS , SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-18

Ticket: C93-01751

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑOS HOMBRES PISO 12	SE REALIZA EL ARREGLO Y SUMINISTYRO DE UNA CHAPA QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-18

Ticket: C93-01753

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SANITARIO PISO 3 Y LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE FLUXOMETRO CAMBIO DE UN DIAFRAGAMA QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD,SE REALIZA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE UNA LLAVE LAVA MANOS , SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-18

Ticket: C93-01754

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑO `PISO 12	SE REALIZA EL ARREGLO DE CHAPA Y SUMINISTRO QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-18

Ticket: C93-01755

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑOS HOMBRES PISO 12	SE REALIZA EL ARREGLO Y LA INSTALACION DE UNA CHAPA QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-28

Ticket: C93-01774

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 LLAV LAVA MANOS PISO 3 QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-25

Ticket: C93-01795

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de toma electrica 20A en cafeteria quedando operativa sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-05

Ticket: C93-01857

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LLAVE LAVA MANOS QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-05

Ticket: C93-01858

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS PISO 12	SE REALIZA EL MANTENIMEINTO A LLAVE DE LAVA MANOS Y SE AJUSTA QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA
CARGO: SUPERVISOR TECNICO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Se realiza mantenimiento equipo presición P.5010	
2	Se realiza mantenimiento equipo precisión #2 P.5010	
3	Se realiza mantenimiento equipo Drycoder	
4	Se realiza mantenimiento equipo Drycoder #2	
	Cuarto tecnico	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Brayan Perez C.	FIRMA	09-Sept-2024
NOMBRE Brayan Perez C.	NOMBRE JAIME BOCANEGRA	OK
CEDULA 1023976974	CÉDULA 93393984	

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial UPS 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE	
NOMBRE SOLICITANTE:	Nubia Prieto
CARGO:	Restuentes
TELEFONO:	314 335 12 35

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se Realiza mantenimiento Preventivo	
	a UPS 1 DATACENTER MARCA ATSEZ	
	25KVA. SERIE 1311191132	
	Revisión Parametros, voltades, corrientes	
	Ajuste tuercas, ajuste Borneras	
	Breaker, Revisión 16 Baterias 12V-26Ah	
	UPS se encuentra trabajando	
	Normal	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA		
ELABORADO POR	**RECIBIDO POR**	**RECHA DE RECIBIDO**
FIRMA	FIRMA	05 septiembre 2024
NOMBRE Jose Vega	NOMBRE Hilio R Salazar	
CEDULA 1.026.275.548	CÉDULA 71661[illegible]	

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial UPS 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE	
NOMBRE SOLICITANTE:	Nubia Prieto
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	314 335 72 35

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se Realiza mantenimiento	
	Preventivo a UPS 2 DATACENTER	
	marca ATSEI	
	Serie 13111G133	
	Revisión parametros, voltajes,	
	corrientes, Ajuste fuerzas, Ajuste Borneras	
	Breaker, Revisión 16 baterias 12V-26Ah	
	UPS se encuentra trabajando Normal	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	05 Septiembre 2024
NOMBRE Jose Vega	NOMBRE Helio R. Salazar	
CEDULA 1.026.275.548	CÉDULA 7166168	

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA PROYECTO

FECHA	30	09	2024
		mes	año

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PROYECTO	Rama Judicial Seccional Bogotá		
RAZÓN SOCIAL CLIENTE	Rama Judicial	NIT	
NOMBRE SUPERVISOR	Jotua Pachon	CARGO	Supervisor
DIRECCIÓN	Cra 7 No 27-18	TELEFONO	

TIPO DE SERVICIO

OP: 24090207, 24030043

ENTREGA DE PROYECTO			INSTALACIÓN OBRA	MANTENIMIENTO	GARANTIA
PARCIAL	TOTAL				
		X		✓	✓

INFORMACIÓN FAMOC DEPANEL SA

ASESOR / EJECUTOR/INSTALADOR Gabriel Hernandez y Cristobal Rodriguez

En la ciudad de Bogota el dia 30 del mes 09 del año 2024 se reunieron en las instalaciones de

Rama Judicial, el señor (a) Gabriel Hernandez en representación de Famoc Depanel S.A., y el señor (a) Jotua Pachon, en representación de Rama Judicial y en calidad de Supervisor del contrato referenciado, con el fin de realizar entrega del proyecto en mención. Se procede a la verificación y revisión de productos y servicios mencionados en el cuadro de cantidades efectuando el recibo a satisfacción.

Si la presente acta es de tipo parcial el cliente será responsable del uso correcto y conservación del producto.

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
*	Se realiza la instalación de cortinas persianas de sillas.		10	10	Sede Seccional
			20	20	Habitaciones
*	Se cambian alfombras dañadas del piso 2 y 5.		3	3	Base salas.
*	Se cambian bases sillas de 3 sillas		2	2	Estructura base sillas.
*	Se cambian estructuras de 2 sillas sencillas.				

CALIFIQUE MI PRESENTACION PERSONAL	Excelente	CALIFIQUE MI SERVICIO	Excelente

CIERRE DE ACTA

ENTREGA		RECIBE	
FIRMA		FIRMA	Carlos Sulma Ramirez
NOMBRE	GABRIEL HERNANDEZ	NOMBRE	Carlos Sulma Ramirez
CARGO	MANTENIMIENTO	CARGO	Asistente Administrativo
		FECHA RECIBIDO	30 Sep 2024

CS Escaneado con CamScanner

Organi·k

DEPARTAMENTO DE SERVICO AL CLIENTE

ACTA DE ENTREGA DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: Rama Judicial

FECHA DIAGNOSTICO:

FECHA DE REALIZACION:

DOCUMENTO No.

ITEM No.	DESCRIPCION
	Resanes y Pintura de Muros
	Mantenimiento Preventivo
	Pintura Alta Asepsia Para Cocinas, Cafeterias
	de los pisos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 12
	teniendo presente que los pisos 2 y 5 son
	Compartidos, entre el centro Servicios y la
	Direccion ejecutiva de Bogota

OBSERVACIONES:

ESPACIO PARA SELLO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Carlos E Ramirez
11- Sep. 2024

CALIDAD DEL SERVICIO: BUENA [ ] REGULAR [ ] MALA [ ]

NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL SERVICIO Hector Garcès

Organi·k

DEPARTAMENTO DE SERVICO AL CLIENTE

ACTA DE ENTREGA DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: Rama Judicial

FECHA DIAGNOSTICO: Junio 1 - 2024

FECHA DE REALIZACION: Agosto 28-2024

DOCUMENTO No.

ITEM No.	DESCRIPCION
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo
	Resanes y Pintura de Muros
	Pintura Alta Asepsia en Cocinas de los
	pisos 6 y 7 Seccional Cundinamarca, es
	de anotar que existe una zona compartida

OBSERVACIONES:

ESPACIO PARA SELLO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION Nestor Andres Quintero

CALIDAD DEL SERVICIO: BUENA [X] REGULAR [ ] MALA [ ]

NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL SERVICIO Hector Garces

FAMOCDEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo	
	Resanes y Pintura Piso 10. OK	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	28-08-2024
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE [illegible]	Terminación
CEDULA 16.217.667	CÉDULA 43203784	Inicio Junio 1 - 2024

D.V.

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo	
	Resanes y Pintura Piso 11 OK.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	28-08-2024 terminacion
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE JAIME BOCANEGRA V.	Inicio
CEDULA 16.217.667	CÉDULA 93.203.984	Junio 1 2024

O.V.

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo Resanes y Pintura. PISO 13 OK	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	28-08-2024 Terminación
NOMBRE Hecto. Garcés	NOMBRE JAIME BOCANEGRA V	Inicio 01-08-2024
CEDULA 16.717.667	CÉDULA 93203984	

O.K.

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo	
	Resanes y Pintura Piso 14 O.K.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	28-08-2024
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE JAIME BOCANEGRA V	Terminacion
CEDULA 16.217.667	CÉDULA 93403984	Inicio Junio 1-2024

O.K.

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo	
	Resanes y Pinturas. Piso 75 OK.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Hector Garces.	FIRMA	28-08-2024
NOMBRE Hecto-Garcés	NOMBRE JAIME BOLAÑOS	Terminación
CEDULA 16.217.667	CÉDULA 93203984	Inicio Junio 1 - 2024

O.K.

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo	
	Resanes y Pintura Piso 76. OK.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Hector Garcés	FIRMA	28-08-2024 Terminación
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE JAIME BOCANEGRA	Inicio Junio 1 2024
CEDULA 16.717.667	CÉDULA 93703984	

O.M.

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo Resanes y Pinturas. Piso 17. O.K.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	28-08-2024 Terminación
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE JAIME BOLAÑOS GRAN	Inicio Junio 1-2024
CEDULA 16.717.667	CÉDULA 93393454	

JB.

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo	
	Resanes y Pinturas. Piso 78. OK	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA [signature]	FIRMA [signature]	28-08-2024
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE JAIME BOLAÑOS V.	
CEDULA 16.717.667	CÉDULA 93203981	

O.V.:

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo	
	Resanes y Pinturas. P.5079. O.K	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Hector Garcés	FIRMA	28-06-2024
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE JAIRO BOCANEGRA V	Termina con
CEDULA 16.217.667	CÉDULA 13.07984	Inicio Junio 1-2024

O.K.

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo	
	Resanes y Pintura. Piso 20. OK	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	28-08-2024 Terminación
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE JAIME BOHÓRQUEZ	Inicio Junio 2024
CEDULA 16.717.667	CÉDULA 93.103.984	

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: Servicio Postventa
CARGO: Postventa
TELEFONO: 5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo Resanes y Pintura Piso 21. OK	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	11/09/2024 terminación
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE JAIME ROZANGLAV	Inicio Junio 1.-2024
CEDULA 16.217.667	CÉDULA 93.393984	

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo Resanes y Pintura Piso 22.0K.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Hector Garcés	FIRMA	11/09/2024 Terminación
NOMBRE Hecto-Garcés	NOMBRE JAIME RODRIGUEZ	Inicio Junio 1-2024
CEDULA 16.717.667	CÉDULA 93.393984	

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo Resanes y Pintura Piso 23. OK.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Hector Garces	FIRMA	11/09/2024 Terminación
NOMBRE Hecto Garcés	NOMBRE JAIME BOLAÑOS GRAV	Inicio Junio 1-2024
CEDULA 16.217.667	CÉDULA 93.403984	

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE:	Servicio Postventa
CARGO:	Postventa
TELEFONO:	5310000

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Trabajos de Mantenimiento Preventivo	
	Resanes y Pintura Piso 24.0K	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	17/09/2024
NOMBRE Hector Garcés	NOMBRE JAIME ROZANGLAV	Terminacion
CEDULA 16.717.667	CÉDULA 93.393984	Inicio Junio 1. 2024