

Radicado R: 2025018021777
Fecha: 2025/01/17 3:25:39 PM
No. OFICIO
Ruta de envío: Ruta de envío de correo electrónico



Bogotá D.C., enero 17 de 2025

CD-RJ&P-ANTIOQUIA-0003-2025
Para responder cito este código

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Atentamente, INGENIERO WEISMAN GÓEZ USUGA, SUPERVISOR
Calle 42B Número 52- 106
Medellín

REF.: CONTRATO No. 4600014679 de 2022
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN
LAS SUBREGIONES NORDESTE NORTE BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECÍFICAS DEL PEAJE
PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASUNTO: Entrega física matriz de necesidades, Guía de priorización y Acta priorización FINAL- contrato de
interventoría 4600014679 de 2022

Respetado ingeniero,

Dando cumplimiento a las obligaciones del contrato en referencia se realiza entrega en físico del documento Matriz de
necesidades FO-M2-P11-035, Guía de priorización Y Acta de priorización en su versión FINAL con corte al 30/12/2024
de las subregiones Norte, Nordeste, Bajo cauca.

Cordialmente

JOHN ALEJANDRO LONDOÑO LONDOÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA- CONTRATO No. 4600014679 de 2022
RJ&P INGENIERIA SAS

Atento a: Señores
Ruta de envío:
Ruta de envío:
Ruta de envío: RJ&P INGENIERIA SAS

MATRIZ DE NECESIDADES VERSIÓN FINAL



GOBIERNO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE RECURSOS

**MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y/O
PRIORIZACIÓN DE RECURSOS**

Código: FORM-PH1.005

Versión: 1

Fecha de aprobación: 12/05/2022

SUBSECCIÓN CREDITARIA(S):

NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECÍFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

TIPO DE MATRIZ	TOTAL NECESIDADES	273	NECESIDADES	CAMBIO No.	4	FINAL	X
----------------	-------------------	-----	-------------	------------	---	-------	---

CÓDIGO:

25AN12-1

VÍA:

SUBSECCIÓN NORDESTE

Campanario - Río Nechí - Yo de Abad

ID	FOTO	PK	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	ELABORACIÓN	VALOR INVENTARIO
1		06+000 - 37+000	Mantenimiento Manual	Reventa, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$ 150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
2		06+000 - 37+000	Mantenimiento Mecánico (Rancho)	Remoción de cerchas y limpieza mecánica de cunetas en varios puntos previamente identificados.	\$ 50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
3		06+000 - 37+000	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y adición de material en puntos críticos.	\$ 1.000.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
4		1+100	Instalación de malla metálica tipo paja.	Cablea perimetral vehicular tipo paja del puente.	\$ 7.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

5		1+000	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	120.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
6		21+300	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	320.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
7		25+000	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	350.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	35AM/3-1-1	VIA	Asoci - Yv de Ancof - El Mango						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
8		00+000 - 55+000	Mantenimiento Manual	Revisión, limpieza de cunetas, limpieza de abas transversales y cunetas.	\$	80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
9		00+000 - 55+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes y limpieza mecánica de cunetas en varios puntos previamente identificados	\$	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
10		00+000 - 55+000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	130.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

11		00+000 - 55+500	Bachas menor	Fallas en la estructura de pavimento existente	\$	600.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
12		37+700	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	320.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25AN17.3.1	VIA	El Chigüero - Buño - La Cruzada						
ID		FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
13	5H REGISTRO		00+000 - 14+000	Mantenimiento Manual	Rejería, limpieza de curules, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$	50.000.000,00	No ejecutado	
14	5H REGISTRO		00+000 - 14+000	Mantenimiento Mecánico (Retención)	Retención de derrames y limpieza mecánica de curules en varios puntos previamente identificados.	\$	30.000.000,00	No ejecutado	
15	5H REGISTRO		00+000 - 14+000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	550.000.000,00	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25AN17.3.2	VIA	La Cruzada - Segovia						
ID		FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO

16		6+000 - 3+000	Mantenimiento Manual	Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillados y drenajes.	\$	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
17		6+000 - 1+000	Baches menor	Faltas en la estructura de pavimento existentes	\$	90.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
18		6+000 - 1+000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	15.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
código:	8344420	VIA:	Medio Vial - Santa Domingo						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
19		0+000 - 19+000	Mantenimiento Manual	Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillados y drenajes.	\$	90.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
20		9+700	Chispador en cunetas	Chispador en cunetas	\$	74.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
21		9+700	Chispador en cunetas	Chispador en cunetas	\$	175.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

22		15+300	Construcción estructura de canalización	Calificación de muro	\$	90.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
23		0+000 - 19+000	Baches menor	Fallas en la estructura de pavimento existente	\$	250.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
24		6+000 - 8+450	Calificación Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	50.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
código:	6300003	VIA:	Porcabele - Puente Gavico - La Corrada - Volcanes - Yali - Playas - Neguete						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
25		0+000 - 77+000	Mantenimiento Manual	Receita, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y demarcación	\$	130.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
26		0+000 - 77+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes y limpieza residual de cunetas en varios puntos previamente identificados	\$	1.000.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
27		19+700	Construcción estructura de canalización	Construcción y/o rehabilitación de muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

29		45+003	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
29		41+003	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	1.895.072.135,00	Prioridad 2	No ejecutado	
30		82+000	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	350.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
31		34+000 - 77+000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL						\$	3.585.072.135,00		
CÓDIGO:	62AN21-2	VA:	La Cordoba - El Nangó						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVENTARIO	
32		0+000 - 44+000	Mantenimiento Manual	Reparación, limpieza de baches, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$	80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
33		0+000 - 44+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de banquetas y limpieza mecánica de curvas en estos puntos previamente identificados.	\$	100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

34		13+000	Mantenimiento Preventivo	Suministro de trazado o base granular para conformación y nivelación de la calzada	\$	200.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
35		26+000	Construcción estructura de contención	Construcción muros	\$	210.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
36		0+000 - 44+000	Bachino mayor	Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	\$	861.025.022,00	Prioridad 2	No ejecutado	
37		0+000 - 44+000	Sanitarización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
código:	624031-3-1	VIA:	El Mango - Acahí						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
38		0+000 - 20+000	Mantenimiento Manual	Receso, Impulsa de curvas, Impulsa de obras transitorias y demarcación	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
39		0+000 - 20+000	Mantenimiento Mecánico (Remolque)	Remoción de terraplenes, Impulsa mecánica de curvas en varios puntos previamente identificados y derivación de toda sobre la vía	\$	300.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

40		11+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	200.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
41		17+000	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica para manejo de aguas	\$	100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
42		0+000 - 23+000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
43		0+000 - 23+000	Bachos mayor	Faltos en la estructura de pavimento flexible existente	\$	150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL						\$	930.000.000,00		
CÓDIGO:	034001-4	VIA:	Aviación - Pto. Chiriquí - Chorrillos - Playas						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
44		0+000 - 52+000	Mantenimiento Menor	Receña, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	\$	100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
45		0+000 - 52+000	Mantenimiento Menor (Ferretería)	Reparación de deterioros en varios puntos por deterioro de la estructura	\$	50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

46		0+000 - 50+000	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	4.472.013.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
47		0+000 - 50+000	Construcción obra hidráulica	Conectividad y/o reparación obra hidráulica (10)	\$	320.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	EDANCI-4-1	VÍA:	Chorizos - Río Mula - Santa Isabel						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
48	SIN REGISTRO	00+000 - 50+000	Mantenimiento Manual	Reparación, implante de curules, implante de obras intermedias y señalamiento.	\$	120.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
49	SIN REGISTRO	00+000 - 50+000	Mantenimiento Mecánico (Reparación)	Remoción de cerros y implante mecánico de curules en varios puntos previamente señalizados	\$	80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
50	SIN REGISTRO	00+000 - 50+000	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	3.200.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	EDANCI-5	VÍA:	Vegachi - Santa Isabel - Riosucio						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	

51		24+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
52		34+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
53		25+100	Bachero mayor	Fallas en la estructura de pavimento rígido existente, construcción de placas de concreto	\$	500.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
54		0+300 - 15+000	Bachero mayor	Fallas en la estructura de pavimento flexible existente	\$	200.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
55		0+300 - 43+000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	50.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
56		0+300 - 43+000	Mantenimiento Manual	Rozera, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$	88.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO	62AM22	VIA	La Ovelera - Santo Domingo						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	

57		0+000 - 0+430	Mantenimiento Manual	Reventa, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$	30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
58		0+000 - 0+430	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de dentaduras en saldos puntos previamente identificados	\$	26.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
59		0+000 - 0+430	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y edición de material en puntos críticos	\$	663.238.850,00	Prioridad 2	No ejecutado	
60		0+000 - 0+430	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (4)	\$	120.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL						\$	853.238.850,00		
Sanjo Domingo - San Roque									
CÓDIGO:	02AM23-1	VIA:							
ID	FOTO	PK	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
61		18+000 - 20+500	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y edición de material en puntos críticos	\$	550.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
62		0+000 - 20+500	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de dentaduras en saldos puntos previamente identificados	\$	150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

63		0-000 - 20-000	Mantenimiento Manual	Rozas, limpieza de curvas, limpieza de obras transversales y drenaje.	\$	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
64		17-000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
65		0-000 - 20-000	Construcción obra hidráulica	Construcción Obras Hidráulicas (S)	\$	150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	63A003	VIA	Sofo - Yumbó						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
66		0-000 - 11-000	Mantenimiento Mecánico (Reparación)	Remoción de derrumbes en varios puntos previniendo deslizamientos	\$	150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
67		0-000 - 11-000	Mantenimiento Manual	Rozas, limpieza de curvas, limpieza de obras transversales y drenaje.	\$	20.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
68		0-000 - 11-000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	20.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

69		0+000 - 0+100	Pavimento	Pavimento		\$	215.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL										
CÓDIGO	624404	VIA:	San Jorge - San Roque							
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO		
70		0+100	Construcción obra hidráulica	Construcción obra hidráulica	\$ 40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado			
71		0+400	Construcción obra hidráulica	Construcción obra hidráulica	\$ 40.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado			
72		0+600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 140.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado			
73		0+800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado			
74		0+900 - 11+000	Mantenimiento Manual	Rozas, limpieza de caudales, limpieza de obras de conservación y conservación.	\$ 40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado			

75		0+000 - 11+000	Salvavador Horizontal	Demarcación más de la vía	\$	20.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
76		0+000 - 11+000	Bachos menor	Falta en la estructura de pavimento flexible existente	\$	50.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	624025	VIA:	Carretera - Circular - San Roque						
ID	FOTO	PK	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVENTARIO	
77		0+000 - 24+000	Mantenimiento Manual	Rasado, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenaje.	\$	50.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
78		0+000 - 24+000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	1.337.011.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
79		0+000 - 24+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados	\$	34.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
80		0+000 - 24+000	Construcción obra hidráulica	Construcción Ovas Hidráulicas (7)	\$	210.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

81		0+000	Construcción de estructura de conexión	Construcción muro	\$	45.000.000,00	Prioridad 2		
82		12+100	Construcción estructura de conexión	Construcción muro	\$	200.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
83		17+100	Construcción estructura de conexión	Construcción muro	\$	200.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
84		17+800	Construcción estructura de conexión	Construcción muro	\$	200.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
85		19+000	Construcción estructura de conexión	Construcción muro	\$	1.400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
86		19+800	Construcción estructura de conexión	Construcción muro	\$	150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	EDANOS-M	VIA:	La Ys - Remedios						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO		PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVENTADO

87	SIN REGISTRO	0+000 - 61+000	Mantenimiento Manual	Receite, limpieza de curules, limpieza de otros transapajales y demorados.	\$	140.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
88	SIN REGISTRO	0+000 - 61+000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	4.347.812.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
89	SIN REGISTRO	0+000 - 61+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de demorados en varios puntos previamente clasificados	\$	120.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
90	SIN REGISTRO	0+000 - 61+000	Construcción de infraestructura	Construcción Obras hidráulicas (15)	\$	500.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO	00004/712	V14:	Segunda - Mízara - Caribonera						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
91	SIN REGISTRO	0+000 - 25+000	Mantenimiento Manual	Receite, limpieza de curules, limpieza de otros transapajales y demorados.	\$	30.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
92	SIN REGISTRO	0+000 - 25+000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	1.500.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

93	SEN REGISTRADO	1-600 6-800 23-300 24-600	Mantenimiento Mecánico (Reparación)	Reparación de demarcaciones en varios puntos previamente identificados	\$	85.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
94	SEN REGISTRADO	9-700 16-800 12-100 19-600 25-300	Construcción obra hidráulica	Construcción Oveas hidráulicas (5)	\$	215.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
95	SEN REGISTRADO	23-400 12-800 6-200	Construcción estructura de concreción	Construcción muro	\$	260.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
96	SEN REGISTRADO	12-700	Construcción estructura de concreción	Reparación protección puerta sobre el río Ilagim	\$	180.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL					\$	2.255.000.000,00			
SUB TOTAL NOROCCIDENTE					\$	35.886.876.000,00			
SUBREGIÓN NORTE									
Entradas - Tomas - Poblado Grande									
CÓDIGO:	USO/AVTUS	VIA:							
ID	FOTO	PK	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
97		6-800 - 15-600	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y edición de material en junta artificial	\$ 485.453.750,00	Prioridad 2	No ejecutado		

98		6+000 - 15+000	Mantenimiento Manual	Reconstrucción de obras viales	\$	30.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
99		6+000 - 15+000	Construcción obra terciaria	Construcción Obras viales (12)	\$	420.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	85388/TTN	VÁL:	Reservé a Fajardo (Caracas - Pajardo)						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
100		6+000 - 7+000	Mantenimiento Manual	Reconstrucción de obras viales	\$	30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
101		6+000 - 7+000	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y adición de material en juntas críticas	\$	362.024.250,00	Prioridad 2	No ejecutado	
102		6+000 - 7+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de demarcas en varios puntos previamente identificados	\$	35.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
103		4+000	Construcción estructura de conexión	Construcción muro	\$	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

SUB TOTAL									
CÓDIGO	55035V1175	FOTO	VIA:	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
Rural a Toluca									
104				Mantenimiento Manual	Recepción, limpieza de curvas, limpieza de obras transitorias y drenaje.	\$ 30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
105				Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$ 382.024.250,00	Prioridad 2	No ejecutado	
106				Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 180.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
107				Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
108				Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
Rural Rio Teache						\$ 842.024.250,00			
CÓDIGO	55035V1187	FOTO	VIA:	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO

109		0+000 - 18+000	Mantenimiento Manual	Revisa, limpia de arboles, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$	65.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
110		0+000 - 18+000	Mantenimiento Mecánico (Corrimiento)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	941.263.550,00	Prioridad 2	No ejecutado	
111		0+000 - 7+100	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados	\$	35.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
112		3+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
113		17+800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	140.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
114		16+100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	160.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25ABE	VÍA:	Presupuesto Anual						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO		PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVENTARIO

115		0+000 - 1+600	Buena menor	Fallas en la estructura de pavimento flexible sobre Vía	\$	1.600.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
116		0+000 - 1+600	Mantenimiento Manual	Reconstrucción de curvas, implantes de obras transversales y drenaje.	\$	25.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
117		0+000 - 1+600	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	20.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO	334467	VIA	La Cabaña (Ruta 25) - San Isidro - Numballa - El Sauce - El Cerezo - Puerto Galvez						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
118		0+000 - 37+400	Mantenimiento Manual	Reconstrucción de curvas, implantes de obras transversales y drenaje.	\$	80.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado	
119		0+000 - 37+400	Mantenimiento Mecánico (Corrección)	Corrección y adición de material en puntos críticos	\$	1.250.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
120		0+000 - 37+400	Mantenimiento Mecánico (Reparación)	Reparación de curvas en varios puntos previamente identificados	\$	40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

121		9-000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	223.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
122		27-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	90.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
123		0-000 - 37-600	Construcción y/o reparación obra hidráulica	Construcción Ovaras hidráulicas (140)	\$	4.900.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25ANES	VIA:	Santa Rocas de Olaya (Ruta 29) - Matambo - San Pablo - Puente Gabino						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
124		0-000 - 49-200	Mantenimiento Manual	Rozas, limpieza de curules, limpieza de obra pararrayos y drenajes	\$	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
125		0-000 - 49-200	Mantenimiento Mecánico (Contaminación)	Confirmación y acción de material en puntos críticos	\$	2.564.513.300,00	Prioridad 3	No ejecutado	
126		5-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	160.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

SUB TOTAL							\$	2.894.513.306,00		
CÓDIGO:	25ANR5	VIA:	El Riñón (Ruta 25) - Misiones - La Ys (Perfiles a Argentina)							
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO		
127		00-000 - 24-000	Mantenimiento Manual	Rececho, limpieza de curvas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$ 70.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado			
128		0-000 - 24-000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y edición de material en partes críticas.	\$ 150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado			
129		25-000 - 34-000	Mantenimiento Mecánico (Ranosción)	Ranosción de derrumbes en varios puntos previamente identificados.	\$ 150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado			
SUB TOTAL							\$	370.000.000,00		
CÓDIGO:	25ANR5-1	VIA:	La Esa - Argentina - La Ys (Perfiles a Argentina) - La Herradura							
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO		
130		00-000 - 37-000	Mantenimiento Manual	Rececho, limpieza de curvas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$ 90.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado			
131		00-000 - 17-000	Sanalización Horizontal	Demarcación vial de la vía.	\$ 178.500.000,00	Prioridad 3	No ejecutado			

132		17-400 - 37-400	Mantenimiento Mecánico (Reparación)	Remoción de derrumbes en vertientes previamente estabilizados	\$	200.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
133		17-400 - 37-400	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y adición de material en puntos críticos	\$	1.200.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
134		8-800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	1.400.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
135		17-200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
136		17-700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
137		28-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
138		31-200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	500.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

139		35-400	Construcción estructura de cimentación	Construcción muro	\$	180.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
140		00-400 - 17-450	Bachas	Fallas en la estructura de pavimento flexible asfáltico	\$	700.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25AN18	VIA:	El Chaparral (Ruta 20) - Angaité - Ta a Lubansa						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
141		00-400- 27-450	Mantenimiento Mensual	Reventa, limpieza de canales, limpieza de obras transversales y drenajes	\$	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
142		8-450 - 9-450 11-460- 27-460	Mantenimiento Mensual (Conformación)	Conformación y adición de material en juntas artificiales	\$	2.000.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
143		10-300	Construcción estructura de cimentación	Construcción muro	\$	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
144		16-400	Construcción estructura de cimentación	Construcción muro	\$	100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

145		11+500	Instalación de banda metálica tipo pinguino	Instalación de pasamanos vehicular tipo pinguino del puente	\$	25.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
146		0+000 - 0+150/ 11+000 - 11+600	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	26.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado	
147		11+000 - 11+500	Baches menor	Faltos en la estructura de pavimento flexible existente	\$	300.000.000,00	Prioridad 5	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25AH11	VIA	Llanos de Curva (Ruta 305) - Perifoneo a San José de la Montaña - San José de la Montaña						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVENTARIO	
148		0+000 - 30+300	Mantenimiento Manual	Rozas, limpieza de arroyos, limpieza de vías transversales y drenajes.	\$	80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
149		0+000 - 30+300	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados	\$	80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
150		24+000 - 33+300	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

151		26-200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
152		30-250	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	254011-1	VÍA:	Partidas a San José de la Mortalla - San Andrés de Cuerquia - Matanzas - Pescadero - Itango						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
153		0+000 - 86+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados	\$	760.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
154		0+000 - 86+000	Mantenimiento Manual	Rozas, limpieza de conchos, limpieza de drenajes, limpieza de alcantarillas y zanjas	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
155		26-200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
156		27+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	3+0.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

157		70-800	Construcción obra horizontal	Construcción Obras Infraestructura (O)	\$	100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
158		73-800	Construcción estructura de contención	Construcción muros	\$	1.472.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
159		76-200	Construcción estructura de contención	Construcción muros	\$	1.100.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
160		80-000	Construcción estructura de contención	Construcción muros	\$	340.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
161		85-200	Construcción estructura de contención	Construcción muros	\$	320.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
162		8-000 - 88-000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vta	\$	190.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25AM12	VIA	Yarendi - La Es - Cieneguero						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROBADO		PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO

163		0+000 - 19+100	Sacado mejor	Faltos en la estructura de pavimento flexible existente	\$	400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
164		0+000 - 19+100	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes en vertientes prevalecientes identificadas	\$	80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
165		0+000 - 19+100	Mantenimiento Manual	Reventa, limpieza de zanjas, limpieza de obras intermedias y drenajes	\$	60.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
166		0+000 - 19+100	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	250.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
167		0+200 6+400	Mantenimiento Femenorista	Suministro de lapso o base granular para conformación y nivelación de la calzada	\$	120.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
168		5+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	105.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
169		7+600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	100.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

170		17+500	Construcción estructura de canalización	Construcción trazo	\$	320.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
171		16+400 17+200 18+300	Construcción obra hidráulica	Construcción Obras Hidráulicas (2)	\$	105.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
código:	2544N13	V54:	San Fermín (Ruta 25) - Bocado						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
172		0+000 - 24+000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	2.000.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
173		0+000 - 28+000	Mantenimiento Manual	Reventa, Impulsa de conchas, Impulsa de obras transversales y demarcado.	\$	80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
174		0+000 - 24+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados.	\$	128.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
175		0+000 - 24+000	Construcción y/o reparación obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (100)	\$	3.500.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

176		10-4000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	500.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
177		15-4800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	220.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
178		14-4800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
179		17-4800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	1.000.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
180		18-4800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	200.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
181		15-4700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
182		20-4700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	130.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	

SUB TOTAL				\$	8.300.000.000,00				
CÓDIGO	25AHS4	VIA	Paso por Vialidad						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
183		0+000 - 1+400	Baches menor	Faltos en la estructura de pavimento flexible ecobierta	\$ 600.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado		
184		0+000 - 1+400	Mantenimiento Manual	Ruedas, limpieza de curvas, limpieza de obras transitorias y demarcadas.	\$ 30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado		
185		0+000 - 1+400	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$ 25.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado		
186		0+400	Orta - Descubir	Se dicen definir con especificidad el tipo de solución adecuada para la pérdida de banca relacionada	\$ 2.800.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado		
187		1+600	Estabilización de talud	Construcción de obras hidráulicas para manejo de aguas y estabilización del talud	\$ 480.408.574,00	Prioridad 2	No ejecutado		
SUB TOTAL					\$	3.944.408.574,00			
CÓDIGO	25AHS-3-1	VIA:	La Apartada (San José de La Montaña) - Pertenencia (San José de la Montaña) - Toledo - Matanzas (No incluye barrio urbano de Toledo)						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	

188		0+000 - 33+000	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y adición de material en puntos críticos	\$	1.400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
189		0+000 - 48+000	Mantenimiento Mecánico (Ramificación)	Reparación de drenajes en varios puntos previamente identificados	\$	100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
190		0+000 - 49+000	Mantenimiento Manual	Reparación, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	\$	140.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
191		33+000 - 48+000	Recurso menor	Fallas en la estructura de pavimento flexible asfaltado	\$	800.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
192		33+000 - 49+000	Rehabilitación Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	120.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
193		7+400	Construcción estructura de concreción	Construcción muro	\$	250.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
194		7+400	Construcción estructura de concreción	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	


195		10+200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
196		10+200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
197		26+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
198		31+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
199		31+100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
200		33+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	200.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
201		33+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	650.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

202		37+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
203		38+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
204		39+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
205		40+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
206		41+100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
207		41+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
208		41+600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

209		42-500	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
210		43-600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	10.180.900.832,00	Prioridad 2	No ejecutado	
211		45-600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	310.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
212		47-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	320.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
213		48-100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
214		48-300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
215		48-300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

216		40-500	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	ESM21-1	VIA:	Puesta Balsa - Gómez Plata - El Guapito - Curubio del Principio - La Herradura - Parícuta - Guadalupe - Guadalupe						
ID	FOTO	PK	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN		VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
217		0+000 - 52+700	Mantenimiento Manual	Reventa, Impulso de conchas, Impulso de obras transitorias y demarcación	\$	100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
218		0+000 - 52+700	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
219		0+000 - 52+700	Bacheo menor	Faltas en la estructura de pavimento sobre existente	\$	800.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
220		0+000 - 52+700	Mantenimiento Mecánico (Pavimentación)	Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados	\$	130.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
221		25+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	450.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

222		35+700	Construcción estructura de conformación	Construcción muro	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
223		41+400	Construcción estructura de conformación	Construcción muro	\$	1.807.461.524,00	Prioridad 2	No ejecutado	
224		44+000	Construcción obra hidráulica	Construcción Obra hidráulica	\$	40.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
225		51+000	Mantenimiento Permanente	Suministro de fisado o base granular para conformación y nivelación de la canchada	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
código:	424021-1-2	VAC	El Quispato - El Salto - Petalillo a Guadalupe						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
226		3+000 - 13+000	Mantenimiento Mecánico [Conformación]	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	520.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
227		0+000 - 15+000	Mantenimiento Manual	Pavimentación, Impulso de curules, Impulso de obras de conservación y drenaje	\$	120.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado	

225		0+000 - 52+700	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	70.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado	
226		3+000 - 13+100	Construcción y/o reparación obra vial	Construcción y/o reparación obra vial	\$	120.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
SUB TOTAL NORTE									
SUBREGIÓN BAJO CAUCA									
Paseo por Cáceres									
CÓDIGO	254H55.1	FOTO	VÍA:	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
220		0+000 - 3+4000	Mantenimiento Manual	Reparación, limpieza de curvas, limpieza de obras, pavimentación y drenaje	Reparación, limpieza de curvas, limpieza de obras, pavimentación y drenaje	\$	40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado
221		0+000 - 3+4000	Mantenimiento Mecánico (Pavimentación)	Reparación de pavimentos y limpieza mecánica de curvas en varias zonas previamente identificadas	Reparación de pavimentos y limpieza mecánica de curvas en varias zonas previamente identificadas	\$	40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado
222		0+000 - 3+4000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	Demarcación vial de la vía	\$	30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado
SUB TOTAL									
Cáceres - El Tiro - Alto Yumacá - La Chelona (Bajo Cauca)									
CÓDIGO	254H55.1	FOTO	VÍA:	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
223		0+000 - 3+4000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	Demarcación vial de la vía	\$	10.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado

223		0+000 - 05+600	Mantenimiento Manual	Reventa, limpieza de canchales, limpieza de obras viales, limpieza y drenaje.	0	140.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
224		0+000 - 05+600	Mantenimiento Mecánico (Pavimentación)	Remoción de derrumbes y limpieza mecánica de canchales en varias partes previasmente identificadas	0	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
225		0+000 - 05+600	Mantenimiento Mecánico (Carreteras)	Conformación y adición de material en puntos críticos	0	7.396.021.590,00	Prioridad 2	No ejecutado	
226		0+000 - 05+600	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (15)	0	875.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
227		26+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	0	250.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
228		30+600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	0	150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
229		31+100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	0	180.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

240		31+500	Construcción estructura de contención	Construcción muro	6	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
241		32+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro para reemplazo del muro en gavilanes fallados	3	340.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
242		32+500	Construcción estructura de contención	Construcción muro	10	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
243		33+050	Construcción estructura de contención	Construcción muro	65	335.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
244		34+300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	6	290.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
245		35+650	Construcción estructura de contención	Construcción muro	4	300.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
246		36+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	3	370.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	




247		37-500	Construcción estructura de concreto	Construcción muro	\$	390.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25MAY18	VIA:	Jardín (Ruta 25) - Manizales						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
248		0-300 - 20-600	Mantenimiento Manual	Rueda, limpieza de cañales, limpieza de obras transverbiales y drenajes.	\$ 50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado		
249		0-300 - 20-600	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y adición de material en puntos críticos	\$ 680.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado		
250		0-400 - 8-200	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica faltante	\$ 60.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado		

251		0+000 - 20+000	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (5)	\$	150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
252		15+700 - 15+800	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (reconstrucción)	\$	60.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
253		10+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
254		0+000 - 0+300	Baches menor	Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	\$	900.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
255		0+000 - 0+000	Satisfacción Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	25.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
Código:	25AH17	Vía:	Perú a Zaragoza - Zaragoza						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
256		0+000 - 3+000	Mantenimiento Menor	Reparación, limpieza de curvas, limpieza de obras transversales y drenaje	\$	25.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

357		2-400 - 3-200	Señalización Horizontal	Demarcacion Vial de la v/a	\$	10.000.000,00	Procedad 3	No Aprobado	
SUB TOTAL					\$	25.000.000,00			

CÓDIGO:				Partidas a Zaragoza - El Bague					
ID	FOTO	VIA:	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
258		↗	8+000 - 18+000	Mantenimiento Manual	Revisa, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$ 50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
259		↗	0+000 - 18+000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos.	\$ 300.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
260		↗	0+000 - 18+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de cerchones y limpieza mecánica de cunetas en varios puntos previamente identificados.	\$ 50.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
261		↗	0+000 - 18+000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía.	\$ 30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
262		↗	8+800	Construcción estructura de contención	Construcción muro.	\$ 130.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
263		↗	13+900	Construcción estructura de contención	Construcción muro.	\$ 130.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

394		0+000 - 18+000	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (10)	\$	320.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25ANV17-2	VIA:	Zaragosa (incluye variante Segovia) - Píngala - La Cruzada - Remedios						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
205		04+700 - 05+000	Mantenimiento Manual	Reconstrucción de curvas, limpieza de obras de drenaje y drenajes.	\$	40.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
206		04+700 - 05+000	Sodreado mayor	Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	\$	280.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
207		04+700 - 05+000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL									
CÓDIGO:	25ANV18	VIA:	Camino Alegre (Ruta 25 - Caracasa) - Colorado - Nechi						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
208		0+000 - 05+000	Mantenimiento Manual	Reconstrucción de curvas, limpieza de obras de drenaje y drenajes.	\$	40.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

269		52+300 - 55+500	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y adición de material en puntos críticos	\$	300.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
270		0+000 - 52+300	Mantenimiento Mecánico (Terminación)	Remoción de terraplenes y limpieza mecánica de cunetas en valles (a las previasmente identificadas)	\$	250.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
271		4+700	Construcción estructura de canalización	Construcción muro	\$	180.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
272		0+000 - 52+300	Bachado mayor	Falta en la estructura de pavimento flexible existente	\$	280.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
273		0+000 - 52+300	Sellado de Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL						\$	1.200.000.000,00		
SUB TOTAL BAJO CAUCA						\$	15.981.321.500,00		
TOTAL						\$	171.285.447.947,00		
 BERNARDO ANDRÉS SUÁREZ CEBALLOS CONSORCIO NORANTIOQUIA CONTRATISTA  JUAN ALEJANDRO LORA INAF INGENIERIA S.A.S INTERVENIENTE  DIANA MARCELA UTRILLA SUPERVISOR SF GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  Diego Alberto Cartagena Florez DIRECTOR DE DESARROLLO FISICO - SF GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA									

30 DIC 2024

GUIA DE PRIORIZACIÓN

[illegible]

[illegible]

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Time	Case Location	Case Description	Case Details	Case Notes
1	John Doe	Case 1	Open	2023-01-01	10:00	New York	John Doe is a 35-year-old male who was arrested on 1/1/23 for possession of a controlled substance.	John Doe is a 35-year-old male who was arrested on 1/1/23 for possession of a controlled substance.	John Doe is a 35-year-old male who was arrested on 1/1/23 for possession of a controlled substance.
2	Jane Smith	Case 2	Open	2023-01-02	11:00	New York	Jane Smith is a 28-year-old female who was arrested on 1/2/23 for possession of a controlled substance.	Jane Smith is a 28-year-old female who was arrested on 1/2/23 for possession of a controlled substance.	Jane Smith is a 28-year-old female who was arrested on 1/2/23 for possession of a controlled substance.
3	Michael Johnson	Case 3	Open	2023-01-03	12:00	New York	Michael Johnson is a 42-year-old male who was arrested on 1/3/23 for possession of a controlled substance.	Michael Johnson is a 42-year-old male who was arrested on 1/3/23 for possession of a controlled substance.	Michael Johnson is a 42-year-old male who was arrested on 1/3/23 for possession of a controlled substance.
4	Sarah Brown	Case 4	Open	2023-01-04	13:00	New York	Sarah Brown is a 31-year-old female who was arrested on 1/4/23 for possession of a controlled substance.	Sarah Brown is a 31-year-old female who was arrested on 1/4/23 for possession of a controlled substance.	Sarah Brown is a 31-year-old female who was arrested on 1/4/23 for possession of a controlled substance.
5	David Wilson	Case 5	Open	2023-01-05	14:00	New York	David Wilson is a 38-year-old male who was arrested on 1/5/23 for possession of a controlled substance.	David Wilson is a 38-year-old male who was arrested on 1/5/23 for possession of a controlled substance.	David Wilson is a 38-year-old male who was arrested on 1/5/23 for possession of a controlled substance.
6	Emily Davis	Case 6	Open	2023-01-06	15:00	New York	Emily Davis is a 29-year-old female who was arrested on 1/6/23 for possession of a controlled substance.	Emily Davis is a 29-year-old female who was arrested on 1/6/23 for possession of a controlled substance.	Emily Davis is a 29-year-old female who was arrested on 1/6/23 for possession of a controlled substance.
7	Robert Miller	Case 7	Open	2023-01-07	16:00	New York	Robert Miller is a 45-year-old male who was arrested on 1/7/23 for possession of a controlled substance.	Robert Miller is a 45-year-old male who was arrested on 1/7/23 for possession of a controlled substance.	Robert Miller is a 45-year-old male who was arrested on 1/7/23 for possession of a controlled substance.
8	Lisa Anderson	Case 8	Open	2023-01-08	17:00	New York	Lisa Anderson is a 33-year-old female who was arrested on 1/8/23 for possession of a controlled substance.	Lisa Anderson is a 33-year-old female who was arrested on 1/8/23 for possession of a controlled substance.	Lisa Anderson is a 33-year-old female who was arrested on 1/8/23 for possession of a controlled substance.
9	Christopher Taylor	Case 9	Open	2023-01-09	18:00	New York	Christopher Taylor is a 40-year-old male who was arrested on 1/9/23 for possession of a controlled substance.	Christopher Taylor is a 40-year-old male who was arrested on 1/9/23 for possession of a controlled substance.	Christopher Taylor is a 40-year-old male who was arrested on 1/9/23 for possession of a controlled substance.
10	Amanda White	Case 10	Open	2023-01-10	19:00	New York	Amanda White is a 36-year-old female who was arrested on 1/10/23 for possession of a controlled substance.	Amanda White is a 36-year-old female who was arrested on 1/10/23 for possession of a controlled substance.	Amanda White is a 36-year-old female who was arrested on 1/10/23 for possession of a controlled substance.
11	Matthew Green	Case 11	Open	2023-01-11	20:00	New York	Matthew Green is a 41-year-old male who was arrested on 1/11/23 for possession of a controlled substance.	Matthew Green is a 41-year-old male who was arrested on 1/11/23 for possession of a controlled substance.	Matthew Green is a 41-year-old male who was arrested on 1/11/23 for possession of a controlled substance.
12	Stephanie Black	Case 12	Open	2023-01-12	21:00	New York	Stephanie Black is a 34-year-old female who was arrested on 1/12/23 for possession of a controlled substance.	Stephanie Black is a 34-year-old female who was arrested on 1/12/23 for possession of a controlled substance.	Stephanie Black is a 34-year-old female who was arrested on 1/12/23 for possession of a controlled substance.
13	Anthony Lee	Case 13	Open	2023-01-13	22:00	New York	Anthony Lee is a 39-year-old male who was arrested on 1/13/23 for possession of a controlled substance.	Anthony Lee is a 39-year-old male who was arrested on 1/13/23 for possession of a controlled substance.	Anthony Lee is a 39-year-old male who was arrested on 1/13/23 for possession of a controlled substance.
14	Michelle Hall	Case 14	Open	2023-01-14	23:00	New York	Michelle Hall is a 32-year-old female who was arrested on 1/14/23 for possession of a controlled substance.	Michelle Hall is a 32-year-old female who was arrested on 1/14/23 for possession of a controlled substance.	Michelle Hall is a 32-year-old female who was arrested on 1/14/23 for possession of a controlled substance.
15	Kevin King	Case 15	Open	2023-01-15	00:00	New York	Kevin King is a 43-year-old male who was arrested on 1/15/23 for possession of a controlled substance.	Kevin King is a 43-year-old male who was arrested on 1/15/23 for possession of a controlled substance.	Kevin King is a 43-year-old male who was arrested on 1/15/23 for possession of a controlled substance.
16	Nicole Scott	Case 16	Open	2023-01-16	01:00	New York	Nicole Scott is a 30-year-old female who was arrested on 1/16/23 for possession of a controlled substance.	Nicole Scott is a 30-year-old female who was arrested on 1/16/23 for possession of a controlled substance.	Nicole Scott is a 30-year-old female who was arrested on 1/16/23 for possession of a controlled substance.
17	Brandon Adams	Case 17	Open	2023-01-17	02:00	New York	Brandon Adams is a 44-year-old male who was arrested on 1/17/23 for possession of a controlled substance.	Brandon Adams is a 44-year-old male who was arrested on 1/17/23 for possession of a controlled substance.	Brandon Adams is a 44-year-old male who was arrested on 1/17/23 for possession of a controlled substance.
18	Christina Baker	Case 18	Open	2023-01-18	03:00	New York	Christina Baker is a 37-year-old female who was arrested on 1/18/23 for possession of a controlled substance.	Christina Baker is a 37-year-old female who was arrested on 1/18/23 for possession of a controlled substance.	Christina Baker is a 37-year-old female who was arrested on 1/18/23 for possession of a controlled substance.
19	Gregory Clark	Case 19	Open	2023-01-19	04:00	New York	Gregory Clark is a 46-year-old male who was arrested on 1/19/23 for possession of a controlled substance.	Gregory Clark is a 46-year-old male who was arrested on 1/19/23 for possession of a controlled substance.	Gregory Clark is a 46-year-old male who was arrested on 1/19/23 for possession of a controlled substance.
20	Heather Evans	Case 20	Open	2023-01-20	05:00	New York	Heather Evans is a 35-year-old female who was arrested on 1/20/23 for possession of a controlled substance.	Heather Evans is a 35-year-old female who was arrested on 1/20/23 for possession of a controlled substance.	Heather Evans is a 35-year-old female who was arrested on 1/20/23 for possession of a controlled substance.
21	Timothy Foster	Case 21	Open	2023-01-21	06:00	New York	Timothy Foster is a 47-year-old male who was arrested on 1/21/23 for possession of a controlled substance.	Timothy Foster is a 47-year-old male who was arrested on 1/21/23 for possession of a controlled substance.	Timothy Foster is a 47-year-old male who was arrested on 1/21/23 for possession of a controlled substance.
22	Vanessa Garcia	Case 22	Open	2023-01-22	07:00	New York	Vanessa Garcia is a 38-year-old female who was arrested on 1/22/23 for possession of a controlled substance.	Vanessa Garcia is a 38-year-old female who was arrested on 1/22/23 for possession of a controlled substance.	Vanessa Garcia is a 38-year-old female who was arrested on 1/22/23 for possession of a controlled substance.
23	Walter Hill	Case 23	Open	2023-01-23	08:00	New York	Walter Hill is a 48-year-old male who was arrested on 1/23/23 for possession of a controlled substance.	Walter Hill is a 48-year-old male who was arrested on 1/23/23 for possession of a controlled substance.	Walter Hill is a 48-year-old male who was arrested on 1/23/23 for possession of a controlled substance.

[illegible]

30 long 20 by 20

30 DEC 2024

[illegible]

ACTA DE PRIORIZACIÓN

25AM11-1	Partidas a San José de la Montaña - San Andrés de Cuerquia - Matanzas - Precacero - Ruango	Norte	71 km	44,2 km	28,5 km	2
25AM12	Yarumal - La Esca - Campanero	Norte	15,1 km	10,4 km	2,7 km	2
25AM13	San Fermín (Ruta 20) - Búcheo	Norte	28,8 km	8 km	28,8 km	3
25AM14	Paso por Valdivia	Norte	1,1 km	1,1 km	0 km	1
25AM15-3-1	La Montaña - Partidas (San José de la Montaña) - Tronzo - Matanzas (No incluye)	Norte	51 km	8 km	51 km	3
25AM16-1	Gómez Plata - El Guapalo - Carulla del Príncipe - La Herradura - Partidas a Guadalupe	Norte	54,3 km	14,2 km	0 km	1
25AM17-1-2	El Guapalo - El Sello - Partidas a Guadalupe	Norte	15,3 km	0 km	15,3 km	3
25AM18	Paso por Cáceres	Bajo Cauca	2,2 km	2,2 km	0 km	1
25AM19-1	Cáceres - El Tigre - Alto Tarrasá - La Chibola (Bajo Cauca)	Bajo Cauca	85 km	0 km	85 km	3
25AM20	Jardín (Ruta 20) - Maculales	Bajo Cauca	23,8 km	0 km	23,8 km	3
25AM21	Partidas a Zaragoza - Zaragoza	Bajo Cauca	85,5 km	85,5 km	0 km	1
25AM22-1	Partidas a Zaragoza - El Bego	Bajo Cauca	18,5 km	0 km	18,5 km	3
25AM23-2	Zaragoza (Incluye variante Superior) - Fraguas - La Cruzada - Remedios	Bajo Cauca	60 km	8,2 km	59,8 km	2
25AM24	Campo Alegre (Ruta 25 - Cauca) - Colorado - Nechi	Bajo Cauca	85,8 km	52,4 km	13,4 km	2

3.1. NECESIDADES PRIORIZADAS EN VÍAS DEPARTAMENTALES										
CÓDIGO		25AM10-1	VIA	Campanero - Río Nechi - Yr de Asent						
ID	FOTO	PK	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO		
1		00+000 - 37+000	Mantenimiento Masual	Reparar, limpieza de curvas, limpieza de drenajes, rellenos y drenajes.	\$ 150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado			
2		00+000 - 37+000	Mantenimiento Masual (Confirmar)	Reparación de curvas y limpieza de drenajes en varios puntos del recorrido.	\$ 90.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado			
3		00+000 - 37+000	Mantenimiento Masual (Confirmar)	Confirmación y acción de material en puntos críticos	\$ 1.000.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado			

4		1+00	Instalación baranda metálica tipo parguero	Cable pasamanos vehicular tipo parguero del puente	\$	7,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
5		1+00	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	120,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
6		21+300	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	300,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
7		25+000	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	300,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUB TOTAL						\$	1,997,000,000.00		
Código:						Asesó: Ys de Asesó: El Mangu			
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
8		00+000 - 55+500	Mantenimiento Manual	Reparación, limpieza de canales, limpieza de obras hidráulicas y drenajes.	\$	80,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
9		00+000 - 55+500	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes y limpieza mecánica de canales en varios puntos previniendo deslizamientos.	\$	80,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	

10		10-000 - 05-000	Señalización Horizontal	Demarcación del eje de la vía	\$	130.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
11		00-000 - 05-000	Bachos mejor	Falta en la estructura de pavimento estriado	\$	600.000.000,00	Prioridad 5	No ejecutado	
12		00-000 - 14-000	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	320.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
El Chigüire - Sede - La Cruzada									
CÓDIGO	25AHTT-3-1	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
13	25AHTT-3-1	SI/REGISTRO	00-000 - 14-000	Mantenimiento Manual	Reparar, limpieza de canales, limpieza de obras de drenaje y demarcación	\$	80.000.000,00	Prioridad 5	No ejecutado
14	25AHTT-3-1	SI/REGISTRO	00-000 - 14-000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes y limpieza residual de canales en varios puntos previamente identificados	\$	30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado
15	25AHTT-3-1	SI/REGISTRO	00-000 - 14-000	Mantenimiento Mecánico (Corrección)	Corrección y adición de material en puntos críticos	\$	550.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado
La Cruzada - Sede									
CÓDIGO	25AHTT-3-2	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO

16		0+000 - 3+000	Mantenimiento Manual	Reventa, Impulso de curules, impulso de obras barrierales y demoras.	\$	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
17		0+000 - 1+000	Bachas menor	Falta en la estructura de pavimento existente	\$	50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
18		0+000 - 1+000	Salidas de Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	15.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
Bosque Viejo - Santa Domingo									
19		0+000 - 15+200	Mantenimiento Manual	Reventa, Impulso de curules, impulso de obras barrierales y demoras.	\$	50.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
20		8+750	Dispositivo en colapso	Dispositivo en colapso	\$	14.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
21		8+750	Dispositivo en colapso	Dispositivo en colapso	\$	175.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

32		15+500	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$	90.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
23		0+000 - 10+300	Bachano menor	Falta en la estructura de pavimento existente	\$	200.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
24		0+000 - 34+500	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	50.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
Forcado - Pampa Gavino - La Cortada - Volcans - Yali - Playas - Negishi									
CÓDIGO:	EDMUN	VIA:							
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
25		0+000 - 77+000	Mantenimiento Menor	Reparación de curvas, limpieza de obras transversales y drenajes	\$	130.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
26		0+000 - 77+000	Mantenimiento Menor (Perforación)	Reparación de curvas y limpieza mecánica de curvas en varios puntos previamente identificados	\$	1.000.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
27		15+700	Construcción estructura de contención	Construcción y/o refuerzo de muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
28		45+400	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	\$ 220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
29		41+800	Corrección estructura de contención	Corrección de muro	1.880.072.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
30		62+300	Construcción estructura de contención	Construcción de muro	380.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
31		30+000 - 77+800	Señalización horizontal	Demarcación vial de la vía	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
La Cortada - El Mango								
32		0+000 - 44+200	Mantenimiento Manual	Reparación de curules, trípodes de obras, tránsito y demarcación.	\$ 80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
33		0+000 - 44+200	Mantenimiento Mecánico (Pavimento)	Reparación de curules y trípodes mecánicos de curules en vialidad, pavimento, señalización.	\$ 100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

CÓDIGO	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
34		13-400	Mantenimiento Permanente	Suministro de terrazo o base granular para conformación y nivelación de la calzada	\$ 200,000 000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
35		28-400	Corrección estructura de solado	Construcción muro	\$ 210,000 000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
36		0-400 - 44-400	Bachos mayor	Falta en la estructura de pavimento flexible existente	\$ 801 029 032,00	Prioridad 2	No ejecutado	
37		0-400 - 44-400	Satisfacción Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$ 120 000 000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
El Manco - Arequipa								
38		0-400 - 23-400	Mantenimiento Manual	Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje y drenajes	\$ 120 000 000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
39		0-400 - 23-400	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de drenajes, limpieza mecánica de cunetas en varios puntos previniendo inundaciones y demolición de mca sobre la vía	\$ 200,000 000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

CÓDIGO	FOTO	K+0+00 - 4	VAL	Análisis: Potenciales - Cuentas - Pagos						
				#R	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
40		11+000			Construcción estructura de carretera	Construcción muro	\$ 220.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
41		17+000			Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica para manejo de aguas	\$ 100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
42		0+000 - 23+000			Sellado horizontal	Demarcación vial de la vía	\$ 40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
43		0+000 - 23+000			Baldos mayor	Reparación en la estructura de pavimento flexible existente	\$ 150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
44		0+000 - 52+000			Mantenimiento Menor	Reparación, limpieza de cordón, limpieza de obras transversales y drenajes	\$ 100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
45		0+000 - 52+000			Mantenimiento Mediano (Remoción)	Remoción de derrumbes en taludes por vía preventiva de derrumbes	\$ 50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

46		0+000 - 02+000	Mantenimiento Mecánico (Continuación)	Confirmación y edición de material en puntos críticos	\$	4.472.213.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
47		0+000 - 02+000	Contratación obra hidráulica	Contratación por reparación obra hidráulica (1E)	\$	320.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
Chorrillos - Río Maíz - Santa Isabel									
CÓDIGO:	63AN21-4-1	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
48	SIN REGISTRO	00+000 - 05+000	Mantenimiento Manual	Reparación, limpieza de caídas, limpieza de obras transveredales y drenajes.	\$	100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
49	SIN REGISTRO	00+000 - 05+000	Mantenimiento Mecánico (Paralelo)	Reparación de demarcaciones y limpieza mecánica de curvas en varios puntos presuntamente identificadas	\$	160.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
50	SIN REGISTRO	00+000 - 05+000	Mantenimiento Mecánico (Continuación)	Confirmación y edición de material en puntos críticos	\$	3.200.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
Vegachí - Santa Isabel - Esmeraldas									
CÓDIGO:	63AN21-4	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
51		24+000	Corrección estructura de contención	Construcción muro	\$	800.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

52		24-400	Construcción estructura de conexión	Construcción muro	\$	800,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
53		24-100	Rechazo mayor	Falta en la estructura de pavimento rígido existente, construcción de placas de concreto	\$	900,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
54		0+000 - 10+000	Bachuno mayor	Falta en la estructura de pavimento flexible existente	\$	200,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
55		0+000 - 40+000	Sanitización Horizontal	Demarcación del de la vía	\$	90,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
56		0+000 - 40+000	Mantenimiento Manual	Pavimento, limpieza de juntas, limpieza de obras transversales y drenajes	\$	90,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
CÓDIGO:		ESMADZ	VIA:	La Guiriba - Santa Domingo					
57		0+000 - 9+000	Mantenimiento Manual	Reparar, limpieza de juntas, limpieza de obras transversales y drenajes	\$	30,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
ID	FOTO	PK	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PROPRIEDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	

CÓDIGO	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
Santa Dominga - San Roque								
58		0-100 - 5-800	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de alambres en varias partes previamente identificadas	\$ 25.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
59		0-100 - 9-800	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y adición de material en juntas críticas	\$ 883.208.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
60		0-100 - 5-800	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (4)	\$ 125.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
61		15-100 - 20-800	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y adición de material en juntas críticas	\$ 350.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
62		0-100 - 25-800	Mantenimiento Mecánico (Financiero)	Remoción de alambres en varias partes previamente identificadas	\$ 105.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
63		5-100 - 20-800	Mantenimiento Manual	Reventa, limpieza de canchales, limpieza de obras permanentes y demerito	\$ 80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

64		17+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	180.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
65		0+000 - 20+000	Construcción obra hidráulica	Construcción Obra Hidráulica (S)	\$	150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
CÓDIGO:		324003	VIA:	Salla - Yacurba					
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
66		0+000 - 11+000	Mantenimiento Mecánico (Pavimento)	Remoción de derrumbes en talud por las previamente identificadas	\$	150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
67		0+000 - 11+000	Mantenimiento Mecánico	Rovela, limpieza de canales, limpieza de obras transversales y drenajes	\$	25.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
68		0+000 - 11+000	Señalización Horizontal	Demarcación del eje de la vía	\$	30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
69		0+000 - 0+100	Pavimento	Pavimento	\$	210.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
CÓDIGO:		324004	VIA:	San Jorge - San Roque					
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	

70		5-100	Construcción obra hidráulica	Construcción obra hidráulica	\$	40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
71		5-400	Construcción obra hidráulica	Construcción obra hidráulica	\$	40.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
72		9-000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	540.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
73		9-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	55.800.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
74		0-400 - 11-300	Mantenimiento Manual	Pavento, Impulso de curules, Impulso de otros materiales y demarcados	\$	40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
75		0-400 - 11-300	Refalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	20.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
76		0-400 - 11-300	Bachío manual	Fallos en la cobertura de pavimento debido a baches	\$	00.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
000000									Camacorta - Chetumal - San Roque

ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
77		0-000 - 24-200	Mantenimiento Mensual	Revisión, limpieza de canales, limpieza de obras hidráulicas y drenajes.	\$ 10.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
78		0-000 - 24-200	Mantenimiento Vecinal (Corrimiento)	Corrimiento y adobe de material en puntos críticos.	\$ 1.537.011.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
79		0-000 - 24-200	Mantenimiento Vecinal (Revisión)	Revisión de alcantarillas en varios puntos previamente identificadas.	\$ 34.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
80		0-000 - 24-200	Construcción obra hidráulica	Construcción Obra hidráulica (7)	\$ 210.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
81		0-000	Construcción de estructura de contención	Construcción muro	\$ 45.000.000,00	Prioridad 2		
82		12-100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 250.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
83		17-100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 250.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	

CÓDIGO	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	La Tia - Requena		
									834629-1-1	MÁ	
84		17-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	200,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado			
85		19-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	1,400,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado			
86		19-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	150,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado			
87	SN REGISTRO	9-000 - 81-100	Mantenimiento Manual	Reparar, limpieza en curvas, limpieza de cunetas transversales y drenajes.	\$	140,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado			
88	SN REGISTRO	9-000 - 81-100	Mantenimiento Mecánico (Corbatación)	Corbatación y adición de material en puntos críticos	\$	4,347,512,000.00	Prioridad 3	No ejecutado			
89	SN REGISTRO	9-000 - 81-100	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados	\$	120,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado			

CÓDIGO	FOTO	VIA	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVENTO
Segunda - Milena - Cultural									
90	SIN REGISTRO		R-400 - R1+100	Construcción obra hidráulica	Construcción Obra Hidráulica (H)	\$	500.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado
91	SIN REGISTRO		0-400 - 25-400	Mantenimiento Manual	Reparación, limpieza de caudales, limpieza de obras conservativas y drenajes.	\$	30.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado
92	SIN REGISTRO		0-400 - 25-400	Mantenimiento Mecánico (Corrección)	Corrección y acción de material en puntos críticos	\$	1.900.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado
93	SIN REGISTRO		1-400 9-400 22-300 24-400	Mantenimiento Mecánico (Parcial)	Reparación de drenajes en varios puntos previos a las obras	\$	95.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado
94	SIN REGISTRO		9-700 10-200 12-100 14-400 20-300	Construcción obra hidráulica	Construcción Obra Hidráulica (H)	\$	215.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado
95	SIN REGISTRO		23-400 12-400 6-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	280.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado

06	SIN REGISTRO	12-1106	Construcción estructura de concreto	Pavimento asfáltico sobre el río (Bogotá)	\$	180.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SURTIÓN NORTE									
CÓDIGO:	00000000	VIA:	Estación - Tumbaco - Páramo Grande						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
57		9-1000 - 15-1000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$ 465.450.750,00	Prioridad 2	No ejecutado		
58		9-1000 - 15-1000	Mantenimiento Manual	Reventa, limpieza de curvas, limpieza de drenajes transversales y drenajes	\$ 30.300.000,00	Prioridad 3	No ejecutado		
59		9-1000 - 15-1000	Construcción obra hidráulica	Construcción Drenos Heliolitos (12)	\$ 420.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado		
Ruta 6 a Páramo (Calle - Páramo)									
CÓDIGO:	00000000	VIA:							
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
100		9-1000 - 15-1000	Mantenimiento Manual	Reventa, limpieza de curvas, limpieza de drenajes transversales y drenajes	\$ 30.300.000,00	Prioridad 3	No ejecutado		
101		9-1000 - 15-1000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$ 382.004.250,00	Prioridad 2	No ejecutado		

102		0-200 - 7-100	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes en vialidad por deslizamiento de talud	\$	35.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
103		4-600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	280.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
Resumen a Dólares									
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN		VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
104		0-200 - 7-100	Mantenimiento Manual	Podar, limpiar de coque, limpieza de obras transitorias y demarcar.	\$	35.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
105		0-200 - 7-100	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y edición de material en puntos críticos	\$	362.324.250,00	Prioridad 2	No ejecutado	
106		1-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	180.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
107		4-200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

108		8+820	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
SUB TOTAL									
DÓNDO:	603877187	VA.	Rural So Tencha						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	ELECCIÓN	VALOR INVERTIDO	
109		0+000 - 18+200	Mantenimiento Manual	Reparar, limpieza de cuevas, limpieza de obras transvías y servicios.	\$ 85.300.000,00	Prioridad 3	No ejecutado		
110		1+400 - 18+200	Mantenimiento Mecánico (Contingencia)	Defensa y acción de material en puntos críticos	\$ 941.253.000,00	Prioridad 2	No ejecutado		
111		8+000 - 7+100	Mantenimiento Mecánico (Reparación)	Reparación de derrumbes en vías a punto preventivo de seguridad	\$ 36.300.000,00	Prioridad 2	No ejecutado		
112		3+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado		
113		17+690	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 140.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado		

114		15+100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	180.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
Pasos por Vialidad									
CÓDIGO	254418	VIA:	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	VALOR INVERTIDO
115		0+000 - 1+400	Bachano mayor			Fallas en la estructura de pavimento flexible existente	\$ 1.000.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado
116		0+000 - 1+400	Mantenimiento Manual			Paventa, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$ 25.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado
117		0+000 - 1+400	Solimentación Horizontal			Demarcación vial de la vía	\$ 25.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado
La Catedral (Ruta 26) - San Pedro - Montaña - El Sauce - El Cerezo - Puente Gavino									
CÓDIGO	254417	VIA:	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	VALOR INVERTIDO
118		0+000 - 37+400	Mantenimiento Manual			Paventa, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$ 80.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado
119		0+000 - 37+400	Mantenimiento Mecánico (Contaminación)			Contaminación y adición de material en puntos críticos	\$ 1.200.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado

CÓDIGO	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
120		0+000 - 27+000	Mantenimiento Mecánico (Pavimento)	Reparación de derrumbes en varios puntos previamente identificadas	\$ 40.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
121		0+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 225.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
122		27+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
123		0+000 - 37+000	Construcción y/o reparación obra hidráulica	Construcción Obra Hidráulica (140)	\$ 4.900.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado	
Santa Rosa de Quica (Ruta 20) - Municipio: San Pablo - Páramo Calabro								
124		0+000 - 45+000	Mantenimiento Manual	Reparar, limpiar de coque, limpieza de obras hidráulicas y drenaje	\$ 50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
125		0+000 - 45+000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$ 2.544.513.300,00	Prioridad 3	No ejecutado	

126		5-400	Construcción estructural de contención	Construcción muro	\$	180.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
El Rodeo (Ruta 20) - Miraflores - La Ys (Piedras e Argentina)									
CÓDIGO	25ANIS	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
127		10-400 - 34-400	Mantenimiento Manual	Rozar, limpiar en cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$	70.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
128		10-400 - 24-400	Mantenimiento Mecánico (Corrimiento)	Confirmación y adición de material en juntas críticas	\$	150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
129		20-400 - 34-400	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de deformaciones en vetas juntas previamente detectadas	\$	150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
La Est. - Argentina - La Ys (Piedras e Argentina) - La Herradura									
CÓDIGO	25ANIS-1	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
130		10-400 - 37-400	Mantenimiento Manual	Rozar, limpiar en cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$	50.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
131		10-400 - 17-400	Sellado de fisuras	Demarcación al día de la vía	\$	170.500.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

132		17-400 - 37-400	Mantenimiento Mecánico (Reparación)	Revisión de demandas en vertederos previamente identificados	\$	200.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
133		17-400 - 37-400	Mantenimiento Mecánico (Corrección)	Corrección y adición de material en puntos críticos	\$	1.200.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
134		9-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	1.400.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
135		17-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
136		17-1700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
137		39-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
138		37-200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

138		35+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	180,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
140		00+000 - 17+000	Bacheo	Fallo en la estructura de pavimento flexible existente	\$	700,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
B Chapala (Nota 25) - Aragón - Tla a Lázaro									
CÓDIGO:	35AH10	VIA							
ID	FOTO	KM	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
141		20+000 - 27+000	Mantenimiento Manual	Reparar, Reemplazar de curules, Impulsa de obras transversales y dondola.	\$	80,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
142		0+150 - 9+650 11+000 - 27+000	Mantenimiento Mecánico (Corformación)	Corformación y adición de material en puntos críticos	\$	2,000,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
143		11+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	60,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
144		16+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	100,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	

CÓDIGO	FOTO	VIA	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
145		11+000		Instalación Señalización Horizontal tipo programable	Instalación pararrayos vehicular tipo pérgola del puente	\$ 25.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
146		0+000 - 0+150 11+000 - 11+000		Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$ 20.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado	
147		11+000 - 11+000		Bachueo menor	Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	\$ 300.000.000,00	Prioridad 5	No ejecutado	
Línea de Carretera (Ruta 20) - Puente a San José de la Montaña - San José de La Montaña									
148		0+000 - 30+300		Mantenimiento Manual	Reparación, limpieza de curvas, limpieza de drenajes transversales y drenaje	\$ 90.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
149		0+000 - 30+300		Mantenimiento Mecánico (Pavimento)	Reparación de deterioros en varios puntos previamente identificados	\$ 60.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
150		24+000 - 30+300		Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$ 30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

151		26-300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
152		36-300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
Parques a San José de la Montaña - San Andrés de Cuerquia - Matanzas - Pácora - Suaga									
ID	FOTO	PK	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
153		0+000 - 85+000	Mantenimiento Vial (Pavimentación)	Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados	\$	700.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
154		0+000 - 85+000	Mantenimiento Vial (Pavimentación)	Reparación, limpieza de canales, limpieza de conos transitorios y drenajes	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
155		26-300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
156		27+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	310.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

157		75+000	Construcción obra hidráulica	Construcción Obra Hidráulica (C)	\$	100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
158		73+800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	1.472.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
159		76+300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	1.100.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
160		82+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	342.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
161		85+380	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	320.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
162		0+000 - 86+000	Señalización horizontal	Delimitación vía de la vía	\$	900.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
Tercera - La Esca - Camaguanay									
CÓDIGO	25A012	VIA:							
ID	FOTO		PK	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO

163		0+000 - 15+100	Trabaja menor	Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	\$	400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
164		0+000 - 15+100	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes en varias partes previamente identificadas	\$	80.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
165		0+000 - 15+100	Mantenimiento Mecánico	Reparación, limpieza de canales, limpieza de obras hidráulicas y drenajes	\$	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
166		5+000 - 15+100	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
167		5+000 - 5+400	Mantenimiento Permanente	Suministro de material o base granular para conformación y nivelación de la calzada	\$	120.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
168		5+100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	185.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
169		7+500	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	160.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

170		17-500	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	500,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
171		16-400 17-400 18-300	Construcción obra hidráulica	Construcción Obra hidráulica (O)	\$	100,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
San Felipe (Ruta 20) - Bocas									
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
172		9-400 - 24-200	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y auditor de material en puntos críticos	\$	2,000,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
173		0-400 - 38-400	Mantenimiento Manual	Revisa, Limpieza de burlas, Limpieza de cónes transversales y drenaje.	\$	60,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
174		6-400 - 24-200	Mantenimiento Mecánico (Reparación)	Reparación de deterioros en varios puntos previamente identificados	\$	120,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
175		0-400 - 24-200	Construcción y/o reparación obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (720)	\$	3,500,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	

CÓDIGO:	35M14	MA:	Presupuesto						
176		13+600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	500.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
177		13+600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	200.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
178		14+800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
179		17+800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	1.500.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
180		18+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	200.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
181		19+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	
182		21+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	130.000.000,00	Prioridad 1	No ejecutado	

ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
183		0+000 - 1+800	Bachos nuevo	Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	\$ 620.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
184		0+000 - 1+800	Mantenimiento Manual	Reparar, Impulsa de curules, limpieza de obras transversales y drenaje.	\$ 30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
185		0+000 - 1+800	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$ 25.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
186		0+000	Otra / Decidir	Se debe definir con especialidad el tipo de solución adecuada para la perfora se bache retrocargado	\$ 2.800.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
187		1+600	Estabilización de talud	Construcción de obras hidráulicas para manejo de aguas y estabilización del talud	\$ 465.405.574,00	Prioridad 2	No ejecutado	
CÓDIGO:	ZAMPA 3-1	VIA:	La Asperada (San José de La Moravia) - Purisima (San José de La Moravia) - Toledo - Matanzas (No incluye barrio urbano de Toledo)					
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
188		0+000 - 32+000	Mantenimiento Mecánico (Corrimiento)	Conformación y edición de material en puntos críticos	\$ 1.000.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

189		0-400 - 49-500	Mantenimiento Mecánico (Pintado)	Remoción de domos en varios puntos plumero de clasificación	\$	100,000,000.00	Prezonal 3	No ejecutado	
190		0-400 - 49-500	Mantenimiento Manual	Planta, limpieza de canales, limpieza de obras transversales y drenajes	\$	140,000,000.00	Prezonal 3	No ejecutado	
191		33-400 - 49-500	Bachío menor	Fallo en la estructura de pavimento flexible existente	\$	800,000,000.00	Prezonal 3	No ejecutado	
192		33-400 - 49-500	Señalización Horizontal	Demarcación del borde de la vía	\$	120,000,000.00	Prezonal 3	No ejecutado	
193		7-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250,000,000.00	Prezonal 3	No ejecutado	
194		7-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	300,000,000.00	Prezonal 3	No ejecutado	
195		19-500	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250,000,000.00	Prezonal 3	No ejecutado	

156		10-200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
157		25-1700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
158		31-1000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
159		31-1700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	245,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
200		30-800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
201		30-1700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	550,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
202		37-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	

203		30+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240 000 000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
204		38+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240 000 000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
205		40+200	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400 000 000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
206		41+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400 000 000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
207		41+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400 000 000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
208		41+600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400 000 000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
209		42+300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	400 000 000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

210		40+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	10.194.936.682,00	Prioridad 2	No ejecutado	
211		40+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	310.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
212		40+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	308.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
213		48+100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
214		48+300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
215		48+300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
216		48+300	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	240.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
CÓDIGO:	6304021-3	MA:	Punto Guadalupe - Gómez Plata - El Guayabo - Carretera del Páramo - La Herradura - Páramo a Guadalupe - Guadalupe						

ID	FOTO	PI	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIOIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
217		0+000 - 50+700	Mantenimiento Manual	Reparar, limpieza de drenajes, limpieza de drenajes, transportables y drenaje.	\$ 100.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
218		0+000 - 50+700	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$ 220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
219		0+000 - 50+700	Bachano mejor	Falta en la estructura de pavimento flexible existente	\$ 800.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
220		0+000 - 50+700	Mantenimiento Mecánico (Planificado)	Reparación de derrumbes en vertederos, prevención de deslizamientos	\$ 100.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
221		20+400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 400.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
222		30+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
223		41+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$ 1.607.451.524,00	Prioridad 2	No ejecutado	

224		64-026	Construcción obra hidráulica	Construcción Obra Hidráulica	\$	40.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
225		51-030	Mantenimiento Permanente	Suministro de Pavado o base granular para conformador y nivelación de la céntrica	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
El Guáguabo - El Salto - Parícutas a Guadalupe									
CÓDIGO	634/021-1-2	VIA:							
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
226		3-000 - 13-100	Mantenimiento Mecánico (Conformador)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	520.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
227		0-000 - 15-000	Mantenimiento Manual	Reparar la, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$	120.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado	
228		0-000 - 02-000	Saneamiento Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	70.000.000,00	Prioridad 4	No ejecutado	
229		3-000 - 13-100	Construcción y/o reparación obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (2)	\$	120.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
SUBREGION BAJO CAUCA									
CÓDIGO:	25/01/15	VIA:	Paso por Ciudad						
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	

230		0+000 - 3+4000	Mantenimiento Manual	Rozas, limpieza de cunetas, limpieza de obras transitorias y drenajes.	\$	48.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
231		0+000 - 3+4000	Mantenimiento Mecánico (Frenos)	Reparación de frenos y limpieza mecánica de cunetas en varios puntos previamente identificados.	\$	40.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
232		0+000 - 3+4000	Saludación Horizontal	Demarcación vial de la vía.	\$	30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
Clares - El Tingo - Alto Tamar - La Chispa (Bajo Cero)									
233		0+000 - 88+4000	Mantenimiento Manual	Rozas, limpieza de cunetas, limpieza de obras transitorias y drenajes.	\$	140.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
234		0+000 - 88+4000	Mantenimiento Mecánico (Frenos)	Reparación de frenos y limpieza mecánica de cunetas en varios puntos previamente identificados.	\$	120.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
235		0+000 - 88+4000	Mantenimiento Mecánico (Conformación)	Conformación y edición de material en puntos críticos.	\$	7.996.821.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

235		0+000 - 85+500	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (15)	\$	675.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
237		26+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
238		30+600	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	150.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
239		31+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	190.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
240		31+800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	225.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
241		32+000	Construcción estructura de contención	Construcción muro para manejo de muro en gaviones talado	\$	340.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
242		32+800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	220.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	

243		33-426	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	320,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
244		34-500	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	250,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
245		35-480	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	550,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
246		36-100	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	370,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
247		37-400	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	360,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
Jardín (Pista 23) - Macizos									
CÓDIGO:	254419	VIA:							
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO	
248		0-400 - 25-400	Mantenimiento Manual	Reparar, limpieza de canales, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$ 50,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado		

248		0-200 - 20-500	Mantenimiento Mecánico (Confiamiento)	Confirmación y acción de material en juntas críticas	8	680.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
249		0-400 - 0-200	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica	8	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
251		0-400 - 20-400	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (S)	8	150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
252		15-700 - 19-400	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (estructuras)	8	80.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
253		19-700	Construcción estructura de concreto	Construcción muro	8	180.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
254		0-200 - 0-500	Bachano menor	Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	8	800.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
255		0-100 - 0-400	Sanitarización Horizontal	Demolicion val de la via	8	25.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
OP0060:	254/1/17	VIA:	Presupuesto a Zaragoza - Zaragoza						

ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
255		0-000 - 3-000	Mantenimiento Manual	Reparar, limpieza de curvas, limpieza de obras transverbiales y drenaje.	\$ 20.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
257		2-000 - 3-000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$ 10.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
Problemas y Zonas - El Bugre								
ID	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
258		0-000 - 10-000	Mantenimiento Manual	Reparar, limpieza de curvas, limpieza de obras transverbiales y drenaje.	\$ 30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
259		0-000 - 10-000	Mantenimiento Mecánico (Confirmación)	Confirmación y acción de material en puntos críticos	\$ 300.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
260		0-000 - 10-000	Mantenimiento Mecánico (Pavimentación)	Reparación de deterioros y limpieza mecánica de curvas en varios puntos previamente identificados	\$ 90.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
261		0-000 - 10-000	Señalización Horizontal	Demarcación vial de la vía	\$ 30.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

252		9-800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	120,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
253		13-800	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	180,000,000.00	Prioridad 2	No ejecutado	
254		9-000 - 18-800	Construcción obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica (11)	\$	300,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
Zanjas (Indice variante Segovia - Páguara - La Cruzada - Remedios)									
CÓDIGO	25AH17/2	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO
255		64-700 - 69-800	Mantenimiento Manual		Reparar, limpieza de curvas, limpieza de obras transversales y drenajes.	\$ 40,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
256		64-700 - 69-800	Buenos mayor		Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	\$ 280,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
257		64-700 - 69-800	Suavización Horizontal		Demarcación vial de la vía	\$ 30,000,000.00	Prioridad 3	No ejecutado	
Campo Alegre (Ruta 25 - Casapalé - Colón - Nuevitas)									
CÓDIGO	25AH18	FOTO	PR	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR APROXIMADO	PRIORIDAD	EJECUCIÓN	VALOR INVERTIDO

268		0+000 - 05+000	Mantenimiento Manual	Recolección, limpieza de cunetas, limpieza de obras transitorias y definitiva.	\$	40.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	
269		05+000 - 05+000	Mantenimiento Mecánico (Culminación)	Conformación y adición de material en puntos críticos	\$	300.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
270		05+000 - 05+000	Mantenimiento Mecánico (Remoción)	Remoción de derrumbes y limpieza mecánica de cunetas en varios puntos previamente identificadas	\$	200.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
271		4+700	Construcción estructura de contención	Construcción muro	\$	180.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
272		0+000 - 02+000	Bacheo menor	Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	\$	200.000.000,00	Prioridad 2	No ejecutado	
273		0+000 - 02+000	Señalización horizontal	Demarcación vial de la vía	\$	150.000.000,00	Prioridad 3	No ejecutado	

		Diagrama ubicación vías SUBREGIÓN NOROCCIDENTE
	Diagrama ubicación vías del proyecto: Norte de Norte, Bajo Cauca y vías específicas del Pese Pajito	Diagrama ubicación vías SUBREGIÓN NOROCCIDENTE
	Diagrama ubicación vías SUBREGIÓN NOROCCIDENTE	Diagrama ubicación vías ESPECIALIZADAS PASE PAJITO
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO A COLOR		

			
Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes
			
Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes
			
Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes
			
Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Reconstrucción de muros, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes

			
Desplazar en diques	Desplazar en diques	Construcción de muro	Reforzar la estructura de pavimento existente
			
Denegaración vial de la vía	Reparar, limpieza de canchales, limpieza de obras transversales y drenajes		Construcción y/o rehabilitación de muro
			
Construcción de muro	Construcción de muro	Construcción de muro	Denegaración vial de la vía
			
Reparar, limpieza de canchales, limpieza de obras transversales y drenajes	Reparación de drenajes y limpieza mecánica de surtidos en valos puntos permanentemente inundados	Suministro de llenado o base granular para conformación y nivelación de la calzada	Construcción de muro

			
Falla en la estructura de pavimento local existente	Demarcación vial de la vía	Receña, Impulsa de canales, Impulsa de obras transversales y drenaje	Remoción de derrumbes, Impulsa mecánica de curules en varios puntos previendo deslizamientos y demolición de roca sobre la vía
			
Construcción muro	Construcción y/o reparación obra hidráulica para manejo de aguas	Demarcación vial de la vía	Falla en la estructura de pavimento local existente
			
Receña, Impulsa de canales, Impulsa de obras transversales y drenaje	Remoción de derrumbes en varios puntos previendo deslizamientos	Conformado y adobe de material en puntos críticos	Construcción y/o reparación obra hidráulica [10]
			
Construcción muro	Construcción muro	Falla en la estructura de pavimento rígido existente, construcción de placas de concreto	Falla en la estructura de pavimento local existente

			
Demarcación vial de la vía	Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Remoción de detritus en varios puntos previamente identificados
			
Carbónización y adición de material en puntos críticos	Construcción por reparación obras hidráulicas (A)	Confirmación y adición de material en puntos críticos	Remoción de detritus en varios puntos previamente identificados
			
Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Construcción muro	Construcción Obras hidráulicas (B)	Remoción de detritus en varios puntos previamente identificados
			
Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Demarcación vial de la vía	Pavimento	Construcción obra hidráulica

			
Construcción obra terciaria	Construcción muro	Construcción muro	Reparar, limpiar de cuerdas, limpiar de obras transitorias y demoliciones
			
Demolicion vial de la 6a	Faltas en la estructura de pavimento flexible existente	Reparar, limpiar de cuerdas, limpiar de obras transitorias y demoliciones	Construcción y adobe de material en puntos criticos
			
Remedio de denuncias en varios puntos previamente identificados	Construcción Obras hidraulicas (7)	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro

			
Conformación y adición de material en puntos críticos	Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Construcción Obras hidráulicas (12)	Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes
			
Conformación y adición de material en puntos críticos	Remoción de elementos en varios puntos previamente identificados	Construcción muro	Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes
			
Conformación y adición de material en puntos críticos	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Rozaría, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y drenajes	Conformación y adición de material en puntos críticos	Remoción de elementos en varios puntos previamente identificados	Construcción muro

			
Construcción muro	Construcción muro	Filos en la estructura de pavimento flexible subterránea	Roca, limpieza de canchales, limpieza de otros transversales y drenajes
			
Demarcación vial de la vía	Roca, limpieza de canchales, limpieza de otros transversales y drenajes	Conformación y adición de material en puntos críticos	Eliminación de derrumbes en varios puntos previamente identificados
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción Cueva Indígena (140)	Roca, limpieza de canchales, limpieza de otros transversales y drenajes
			
Conformación y adición de material en puntos críticos	Construcción muro	Roca, limpieza de canchales, limpieza de otros transversales y drenajes	Conformación y adición de material en puntos críticos

			
Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados	Reforma, limpieza de cunetas, limpieza de cimas transversales y drenajes	Demarcación vial en la vía	Remoción de derrumbes en varios puntos previamente identificados
			
Conformación y edición de material en puntos críticos	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Pavos en la estructura de pavimento flexible pendiente
			
Reforma, limpieza de cunetas, limpieza de cimas transversales y drenajes	Conformación y edición de material en puntos críticos	Construcción muro	Construcción muro

			
Revisión de derrames en varios puntos previamente identificados	Demarcación vial de la vía	Fotos en la estructura de pavimento hacia adelante	Revisión de curvas, tramos de obras transversales y drenajes
			
Remoción de derrames en varios puntos previamente identificados	Demarcación vial de la vía	Construcción muro	Construcción muro
			
Remoción de derrames en varios puntos previamente identificados	Revisión, limpieza de curvas, tramos de obras transversales y drenajes	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción Obras Individuales (2)	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro

			
Construcción muro	Demarcación vial de la vía	Falta en la estructura de pavimento flexible existente	Remoción de derrumbes en varios puntos previendo las aflicciones
			
Reparar, limpiar de curvas, limpiar de conos transversales y demarcar	Demarcación vial de la vía	Revestido de Inacido a base granular para conformación y nivelación de la carreta	Construcción muro
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción Cierre longitudinal (CI)	Falta en la estructura de pavimento flexible existente
			
Reparar, limpiar de curvas, limpiar de conos transversales y demarcar	Remoción de derrumbes en varios puntos previendo las aflicciones	Construcción y/o reposición obra hidráulica (O3)	Construcción muro

			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción muro	Construcción muro	Falta en la estructura de pavimento flexible existente	Robote, limpieza de canchales, limpieza de obras preexistentes y saneamiento
			
Demarcación del de la vía	Se debe definir con especificidad el tipo de solución adecuada para la pérdida de banca erosionada	Construcción de obras hidráulicas para manejo de agua y estabilización del talud	Construcción y edición de muestreo en puntos críticos
			
Planificación de demarcación en varios puntos preexistentes identificados	Revisión, limpieza de canchales, limpieza de obras preexistentes y drenaje	Falta en la estructura de pavimento flexible existente	Demarcación del de la vía

			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro

			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Rojería, limpieza de canales, limpieza de obras, mantenimiento y drenaje.	Demarcación val de la vía	Fallas en la estructura de pavimento flujos súbitos	Revisión de drenajes en vertidos puntuales previniendo desbordamientos
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción obra hidráulica

			
Suministro de Invasión e bene granular para conformación y nivelación de la calzada	Conformación y edición de material en puntos críticos	Receña, limpieza de surcos, limpieza de obras transversales y drenajes	Demarcación vial de la vía
			
Construcción y/o reparación obra hidráulica (3)	Receña, limpieza de surcos, limpieza de obras transversales y drenajes	Nivelación de derrumbes y limpieza mecánica de conchas en varios puntos previamente identificados	Demarcación vial de la vía
			
Receña, limpieza de surcos, limpieza de obras transversales y drenajes	Remoción de derrumbes y limpieza mecánica de conchas en varios puntos previamente identificados	Conformación y edición de material en puntos críticos	Construcción y/o reparación obra hidráulica (15)
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro

			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción y/o reparación obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica	Construcción muro	Construcción muro
			
Construcción y/o reparación obra hidráulica	Construcción y/o reparación obra hidráulica	Construcción muro	Construcción muro
			
Demarcación vial de la Vía	Demarcación vial de la Vía	Demarcación vial de la Vía	Demarcación vial de la Vía

				
Conformación y adición de material en puntos críticos	Remoción de derrumbes y limpieza mecánica de cunetas en varios puntos previamente identificados	Destacación vial de la vía	Construcción muro	
				
Construcción muro	Construcción y/o remodelación con hidrantes (10)	Reforma, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y planimetría	Falta en la estructura de pavimento, fendero accidentado	
				
Destacación vial de la vía	Reforma, limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y planimetría	Conformación y adición de material en puntos críticos	Remoción de derrumbes y limpieza mecánica de cunetas en varios puntos previamente identificados	
				
Construcción muro	Falta en la estructura de pavimento fendero accidentado	Destacación vial de la vía		
4. DESCRIPCION DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS				

NO	7 a	desarrolla las expresiones Cor Lett be John Del Butler la sala
1	Compartir la cantidad de vida	Mejorar la calidad de vida de sus vecinos en las zonas a mejorar
2	Compartir la cantidad de vida	Mejorar la calidad de vida de sus vecinos en las zonas a mejorar

