INFORME FINAL SST INTERVENTORÍA

NOMBRE DEL PROYECTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE
CONTRATISTAS:	CONSORCIO ANDINO
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTORÍA:	ARQ.
ORDEN CONTRACTUAL DE CONSULTORÍA No.:	CO1.PCCNTR.2065493

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró	Nombre	Julie Marcela Gar
	Cargo	Residente HSEQ
	Firma	
	Fecha	19/10/2024
Aprobó	Nombre	Gloria Mercado
	Cargo	Director Interventoría
	Firma	
	Fecha	19/10/2024

1. INTRODUCCION ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EN OBRA 3
3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
4. INDICADORES DE GESTION INTERVETORIA (RES. 0312 DE 2019) 9
5. PAGO DE PLANILLA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 11
6. SEGUIMIENTO GESTIÓN DEL COPASST 18
7. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 19
8. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20
9. CAPACITACIONES 21
10. INSPECCIONES 28
11. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 35
12. ATS / PERMISOS DE TRABAJO 36
13. GESTIÓN INFORMATIVA 42
14. GESTIÓN DE EMERGENCIAS 43
15. REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 44
16. REGISTRO FOTOGRÁFICO 44
17. CONTROL DEL CONTRATISTA 45
18. LISTADO DE ANEXOS DE LA INTERVENTORIA 45

1. INTRODUCCIÓN

La interventoría en su función de la supervisión y control del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), durante la ejecución del proyecto realiza la verificación constante a la implementación de medidas de seguridad por parte del contratista, asegurando que se cumplan con las normativas establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, así como con los estándares específicos del contrato. La interventoría ha hecho revisiones documentales para garantizar que el personal involucrado en la obra esté capacitado y certificado según las exigencias legales de trabajo seguro, uso de equipos de protección personal (EPP), y manejo de situaciones de riesgo. Así mismo, se aseguró que todos los incidentes y condiciones inseguras se reporten y gestionen eficazmente, implementando acciones correctivas y preventivas para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA

1. Identificación de Actividades

1.1. Evaluación Inicial de Riesgos

- **Descripción**: Realizar una evaluación inicial de riesgos en el sitio de la obra.
- **Procedimiento**: Identificar y evaluar todos los posibles riesgos asociados con las actividades de construcción.

1.2. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

- **Descripción**: Elaborar y actualizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST).

- **Procedimiento**: Desarrollar el PSST basado en la evaluación inicial de riesgos y actualizarlo periódicamente según los cambios en las condiciones de la obra.

1.3. Inducción y Capacitación

- **Descripción**: Realizar inducciones y capacitaciones periódicas.
- **Procedimiento**: Programar sesiones de inducción y capacitación sobre normas de seguridad, uso de equipos de protección personal (EPP) y procedimientos de emergencia.

2. Supervisión y Control de Actividades

2.1. Inspecciones Periódicas de Seguridad

- **Descripción**: Llevar a cabo inspecciones periódicas de seguridad.
- **Procedimiento**: Realizar inspecciones diarias, semanales y mensuales para verificar el cumplimiento de las normativas de SST.

2.2. Control de Equipos y Herramientas

- **Descripción**: Supervisar el estado y uso adecuado de los equipos y herramientas.
- **Procedimiento**: Revisar periódicamente el estado de mantenimiento y el uso correcto de las herramientas y equipos por parte del personal.

2.3. Monitoreo de Condiciones Ambientales

- **Descripción**: Monitorear las condiciones ambientales en la obra.
- **Procedimiento**: Medir y controlar factores como ruido, polvo, iluminación y vibraciones para asegurar condiciones seguras.

3. Gestión de Incidentes y Emergencias

3.1. Investigación de Incidentes

- **Descripción**: Investigar todos los incidentes y accidentes ocurridos en la obra.
- **Procedimiento**: Recopilar datos, analizar causas y elaborar informes con medidas correctivas y preventivas.

3.2. Simulacros de Emergencia

- **Descripción**: Planificar y ejecutar simulacros de emergencia.
- **Procedimiento**: Desarrollar y realizar simulacros para situaciones como incendios, evacuaciones y primeros auxilios.

4. Documentación y Reportes

4.1. Elaboración de Informes de Seguridad

- **Descripción**: Generar informes periódicos de HSEQ.
- **Procedimiento**: Elaborar informes detallados sobre las inspecciones, capacitaciones, incidentes y medidas correctivas implementadas.

4.2. Registro de Actividades

- **Descripción**: Mantener un registro detallado de todas las actividades de SST.
- **Procedimiento**: Documentar todas las actividades de supervisión, inspección, capacitación e incidentes en registros oficiales.

5. Implementación de Mejoras

- **Descripción**: Implementar acciones de mejora continua.
- **Procedimiento**: Desarrollar e implementar planes de acción basados en los resultados de las auditorías y retroalimentación del personal.

6. Cumplimiento Normativo

6.1. Actualización de Normativas

- **Descripción**: Mantenerse actualizado con las normativas y leyes aplicables en SST.
- **Procedimiento**: Revisar periódicamente las regulaciones y asegurar su cumplimiento en la obra.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se describe la relación del personal de la interventoría que participó en el proyecto.

2022

Personal de interventoría		
	CARGO	**DEDICACIÓN %**
Arq. Gloria Mercado	Director de Obra	100%
Ing. Jenny Suarez	Residente técnico	100%
Res. Julie García	Residente SST	100%
Ing. Harold Huertas	Subgerente Técnico	20%
Insp. Álvaro Molina	Inspector Hidráulico	100%
Ing. Liliana Rubio	Especialista ambiental	20%
Ing. María Angelica Jiménez Pérez	Ing. Administrativo	100%
Ing. Oscar Alfonso Marroquín Silva	Ing. Administrativo	100%
Ing. Paola Salamanca	Res. Supervisión Técnica	100%
Ing. Julieta Torres	Supervisora. Supervisión Técnica	20%
Insp. Néstor Fernando Duque	Inspector Eléctrico	100%

Nota. Ing. María Angelica Jiménez Pérez Ing. Administrativo Retiro 22//07/2022

2023

Personal de interventoría		
Nombre y apellidos	**Cargo**	**% Dedicación**
Arq. Gloria Mercado	Director de Obra	100%
Ing. Jenny Suarez	Residente técnico	100%
Res. Julie García	Residente SST	100%
Ing. Harold Huertas	Subgerente Técnico	20%
Insp. Álvaro Molina	Inspector Hidráulico	100%
Ing. Liliana Rubio	Especialista ambiental	20%
Ing. Oscar Marroquín	Ing. Administrativo	100%
Ing. Paola Salamanca	Res. Supervisión Técnica	100%
Ing. Julieta Torres	Supervisora. Supervisión Técnica	20%
Insp. Néstor Fernando Duque	Inspector Eléctrico	100%
Insp. Jorge Gallego	Inspector Eléctrico	100%

Nota. Insp.Néstor Fernando Duque Inspector Eléctrico Retiro 01/09/2023

2024

Personal interventoría		
Nombres y apellidos	**Cargo**	**% Dedicación**
Arq. Gloria Mercado	Director de Obra	100%
Ing. Jenny Suarez	Residente técnico	100%
Res. Julie García	Residente SST	100%
Insp. Álvaro Molina	Inspector Hidráulico	100%
Ing. Oscar Marroquín	Ing. Administrativo	100%
Ing. Harold Huertas	Subgerente Técnico	20%
Ing. Liliana Rubio	Especialista Ambiental	20%
Ing. Paola Salamanca	Res. Supervisión Técnica	100%
Ing. Julieta Torres	Supervisión Técnica	20%
Insp. Jorge Gallego	Inspector Eléctrico	100%

Nota. Insp. Jorge Gallego Inspector Eléctrico Retiro 30/05/2024

4. INDICADORES DE GESTIÓN INTERVENTORÍA (RES. 0312 DE 2019)

Indicadores interventoría

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
04/2022	0	0	0	0	0	0
05/2022	0	0	0	0	0	0
06/2022	0	0	0	0	0	0
07/2022	0	0	0	0	0	0
08/2022	0	0	0	0	0	0
09/2022	0	0	0	0	0	0
10/2022	0	0	0	0	0	0
11/2022	0	0	0	0	0	0
12/2022	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
01/2023	0	0	0	0	0	0
02/2023	0	0	0	0	0	0
03/2023	0	0	0	0	0	0
04/2023	0	0	0	0	0	0
05/2023	0	0	0	0	0	0
06/2023	0	0	0	0	0	0
07/2023	0	0	0	0	0	0
08/2023	0	0	0	0	0	0
09/2023	0	0	0	0	0	0
10/2023	0	0	0	0	0	0
11/2023	0	0	0	0	0	0
12/2023	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
01/2024	0	0	0	0	0	0
02/2024	0	0	0	0	0	0
03/2024	0	0	0	0	0	0
04/2024	0	0	0	0	0	0
05/2024	0	0	0	0	0	0

06/2024	0	0	0	0	0	0
07/2024	0	0	0	0	0	0
08/2024	0	0	0	0	0	0
09/2024	0	0	0	0	0	0
19/10/2024	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Caracterización de incidentes

Periodo	**Tipo de Accidente**			**Casi accidente**	**Obv**
	Leve	**Grave**	**Mortal**		
04/2022	0	0	0	0	
05/2022	0	0	0	0	
06/2022	0	0	0	0	
07/2022	0	0	0	0	
08/2022	0	0	0	0	
09/2022	0	0	0	0	
10/2022	0	0	0	0	
11/2022	0	0	0	0	
12/2022	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	

Periodo	**Tipo de Accidente**			**Casi accidente**	**Obv**
	Leve	**Grave**	**Mortal**		
01/2023	0	0	0	0	
02/2023	0	0	0	0	
03/2023	0	0	0	0	
04/2023	0	0	0	0	
05/2023	0	0	0	0	
06/2023	0	0	0	0	
07/2023	0	0	0	0	
08/2023	0	0	0	0	
09/2023	0	0	0	0	
10/2023	0	0	0	0	
11/2023	0	0	0	0	
12/2023	0	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	

Periodo	Tipo de Accidente			Casi accidente	Obv
	Leve	Grave	Mortal		
01/2024	0	0	0	0	
02/2024	0	0	0	0	
03/2024	0	0	0	0	
04/2024	0	0	0	0	
05/2024	0	0	0	0	
06/2024	0	0	0	0	
07/2024	0	0	0	0	
08/2024	0	0	0	0	
09/2024	0	0	0	0	
19/10/2024	0	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	

5. PAGO DE PLANILLA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Se informa que, durante el período de ejecución del proyecto, la interventoría ha cumplido cabalmente con las obligaciones de pago al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al personal asignado en obra, conforme a lo establecido en la normatividad colombiana vigente.

Cada pago se ha hecho oportunamente y sin retrasos, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), contribuyendo a la seguridad y estabilidad laboral en el proyecto.

2022		
Nombre	**Fecha límite pagoSeguridad Social (días mes)**	**Planilla de pago N.º**
Febrero		
ARQ. S.A.S.	Afiliaciones	
Marzo		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	58182276
Abril		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	58182262
Ing. Julie García	Afiliación	
Mayo		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	58876928
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	Afiliación	
Direc. Inter. Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	58877320
Ing. Admón. María Angelica Jiménez Pérez	02 del mes	58428985
Junio		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	59207633
Direc. Inter. Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	59569100
Ing. Admón. María Angelica Jiménez Pérez	02 del mes	58820450
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	60007947
Julio		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	60756989
Ing. Admón. Oscar Alfonso Marroquín Silva	Afiliación	
Direc. Inter. Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	60987119
Agosto		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	60770432
Supervisión Técnica Paola Salamanca	15 del mes	60217838
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	60730682
Direc. Inter. Gloria Mercedes Mercado	28 del mes	60987119

Sierra		
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	61279599
Septiembre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	61377948
Supervisión Técnica Paola Salamanca	15 del mes	61532780
Direc. Inter. Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	61876802
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	61506019
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	61279599
Ing. Admón. Oscar Alfonso Marroquín Silva	02 del mes	61056082
Octubre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	63096555
Direc. Inter. Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	62518760
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	62253449
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	62382259
Ing. Admón. Oscar Alfonso Marroquín Silva	02 del mes	61825072
Noviembre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	63745006
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	62975479
Supervisión Técnica Paola Salamanca	15 del mes	62917961
Ing. Admón. Oscar Alfonso Marroquín Silva	02 del mes	62538672
Direc. Inter. Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	63300817
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	63066946
Diciembre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	64412374
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	63709361
Direc. Inter. Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	64037671
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	63825403
Ing. Admón. Oscar Alfonso Marroquín	02 del mes	63245273

Silva		
Supervisión Técnica Paola Salamanca	15 del mes	63657657
Nombre	**Fecha límite pago Seguridad Social (días mes)**	**Planilla de pago N.º**
2023		
Enero		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	65396248
Direc. Inter. Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	64818442
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	64959428
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	64491668
Supervisión Técnica Paola Salamanca	15 del mes	64424085
Febrero		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	65383888
Supervisión Técnica	13 del mes	25255624
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	65588331
Supervisión Técnica Paola Salamanca	15 del mes	64949316
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	65212342
Direc. Interventoría Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	65724559
Ing. Admón. Oscar Alfonso Marroquín Silva	02 del mes	64768567
Marzo		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	66263361
Supervisión Técnica	13 del mes	25487548
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	65811151
Supervisión Técnica Paola Salamanca	15 del mes	65811151
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	65835206
Direc. Interventoría Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	66054973
Ing. Admón. Oscar Alfonso Marroquín Silva	02 del mes	65994791
Abril		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	66941256
Supervisión Técnica	13 del mes	25725632
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	67231450

Supervisión Técnica Paola Salamanca	15 del mes	66941256
Insp. Hidráulico Álvaro José Molina Rodríguez	08 del mes	66941256
Direc. Interventoría Gloria Mercedes Mercado Sierra	28 del mes	66941256
Ing. Admón. Oscar Alfonso Marroquín Silva	02 del mes	66941256
Mayo		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	67509319
Supervisión Técnica	13 del mes	67466064
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	67606702
Junio		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	68153435
Supervisión Técnica	13 del mes	68357930
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	68227099
Julio		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	68887331
Supervisión Técnica	13 del mes	68887425
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	68888250
Agosto		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	70799753
Supervisión Técnica	13 del mes	69550622
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	69551449
Septiembre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	70799753
Supervisión Técnica	13 del mes	70873666
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	70873666
Octubre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	71379128
Supervisión Técnica	13 del mes	71678804
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	71465041
Noviembre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	72262568
Supervisión Técnica	13 del mes	72264676
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	72222010
Diciembre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	3218573
Supervisión Técnica	13 del mes	73220049
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	73218648
2024		

Nombre	Fecha límite pago Seguridad Social (días mes)	Planilla de pago N.°
Enero		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	73784486
Supervisión Técnica	13 del mes	74013656
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	73603847
Ing. Juan Diego	15 del mes	73540798
Febrero		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	74284047
Supervisión Técnica	13 del mes	74284217
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	74284069
Ing. Juan Diego	15 del mes	74525154
Marzo		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	75300267
Supervisión Técnica	13 del mes	75300276
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	75300268
Ing. Juan Diego	15 del mes	75889634
Abril		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	75894885
Supervisión Técnica	13 del mes	75895014
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	75894903
Ing. Juan Diego	15 del mes	76717540
Mayo		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	76915258
Supervisión Técnica	13 del mes	76939718
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	76915259
Ing. Juan Diego	15 del mes	76717540
Junio		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	77614959
Supervisión Técnica	13 del mes	77385089
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	77374701
Ing. Juan Diego	15 del mes	77591982
Julio		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	78497333
Supervisión Técnica (Torres Amaya Brigitte Julieta)	13 del mes	78496828
Ind. Ing. Ambiental (Liliana Rubio)	13 del mes	78497365
Ing. Juan Diego Rodríguez	15 del mes	78334015
Supervisión Técnica (Paola Salamanca)	13 del mes	78497849
Agosto		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	78876807

Supervisión Técnica (Torres Amaya Brigith Julieta)	13 del mes	78876258
Ind. Ing. Ambiental (Liliana Rubio)	13 del mes	78876894
Ing. Juan Diego Rodríguez	15 del mes	79894902
Supervisión Técnica (Paola Salamanca)	13 del mes	78876431
Septiembre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	79975540
Supervisión Técnica (Torres Amaya Brigith Julieta)	13 del mes	79976105
Ind. Ing. Ambiental (Liliana Rubio)	13 del mes	79975563
Ing. Juan Diego Rodríguez	15 del mes	79894902
Supervisión Técnica (Paola Salamanca)	13 del mes	79975407
Octubre		
ARQ. S.A.S.	13 del mes	80799962
Supervisión Técnica (Torres Amaya Brigith Julieta)	13 del mes	80799935
Ind. Ing. Ambiental (Liliana Rubio)	13 del mes	80799965
Ing. Juan Diego Rodríguez	15 del mes	80672980
Supervisión Técnica (Paola Salamanca)	13 del mes	80799944

Anexo 5. Pago de planilla al sistema general de seguridad social

6. SEGUIMIENTO GESTIÓN DEL COPASST

La interventoría desde la oficina central cuenta con un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) que da alcance a todos los proyectos. A continuación, se relacionan las fechas de las reuniones realizadas:

Acta de Reunión No	Fecha
04	04/04/2022
05	05/05/2022
06	22/06/2022
07	29/06/2022
08	29/08/2022
09	29/09/2022
10	31/10/2022
11	23/11/2022
12	28/12/2022

Acta de Reunión No	Fecha
01	25/01/2023
02	22/02/2023
03	28/03/2023
04	00/04/2023
05	00/05/2023
06	00/06/2023
07	00/07/2023
08	00/08/2023
09	00/09/2023
10	00/10/2023
11	00/11/2023
12	00/12/2023

Acta de Reunión No	Fecha
01	18/01/2024
02	27/02/2024
03	18/03/2024
04	18/04/2024
05	21/05/2024
06	20/06/2024
07	18/07/2024
08	20/08/2024
09	24/09/2024

7. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

La interventoría desde la oficina central cuenta con un comité de convivencia laboral que da alcance a todos los proyectos. A continuación, se relacionan las fechas de las reuniones realizadas:

Acta de Reunión No	Fecha
01	25/01/2022
02	20/04/2022
03	21/07/2022
04	04/10/2022
05	28/12/2022

Acta de Reunión No	Fecha
01	26/01/2023
02	28/03/2023
03	26/05/2023
04	30/08/2023
05	30/10/2023

Acta de Reunión No	Fecha
01	29/02/2024
02	30/05/2024
03	27/08/2024

8. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Plan anual interventoría

La interventoría cuenta con un plan anual de trabajo transversal, donde su principal objetivo es identificar, evaluar y mitigar los riesgos laborales, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los empleados.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas:

- Capacitación y Formación: Jornadas de capacitación y charlas dirigidas a los colaboradores para fortalecer las competencias, mejorar prácticas y estilos de vida laborales y personales.
- Inspecciones: Se llevaron a cabo inspecciones periódicas y auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas SST y detectar posibles riesgos.
- Gestión de Riesgos: Se desarrollaron actividades para identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales presentes en las diferentes áreas de trabajo.
- Campañas de Sensibilización y Promoción: Se llevaron a cabo campañas de sensibilización enfocadas en la promoción de la cultura de seguridad y salud en el trabajo.
- Accidentalidad: Se realizó seguimiento continuo a la identificación de actos y condiciones inseguras para mitigar y controlar índices de accidentalidad en obra.
- Permisos de Trabajo en SST: Se realizaron los permisos correspondientes de trabajo en SST, fundamentales para prevenir accidentes y garantizar un ambiente laboral seguro dando cumplimiento normativo y fortaleciendo la cultura de seguridad dentro del proyecto.

Anexo 8. plan anual de trabajo anual Seguimiento F-171

9. CAPACITACIONES

Durante la ejecución del proyecto se dictaron, para el personal de interventoría, las capacitaciones relacionas a continuación:

2022

FECHA DE EJECUCIÓN	TEMA
20/05/2022	La importancia de la conservación auditiva
22/06/2022	Cuidado de manos
04/06/2022	Normas de bioseguridad COVID 19
09/06/2022	Actos y condiciones inseguras
13/06/2022	Estrés laboral
25/06/2022	Pausas Activas
28/06/2022	Socialización de políticas y reglamento de convivencia ARQ
11/07/2022	Hábitos de vida saludables
21/07/2022	Higiene postural
05/07/2022	Pausas activas
14/07/2022	Inducciones
04/08/2022	Pausas activas
09/08/2022	Alturas y uso adecuado de ECC
17/08/2022	Actos y condiciones inseguras
22/08/2022	Pausas activas
30/08/2022	Accidentes e incidentes de trabajo
19/09/2022	Socialización acto inseguro
15/09/2022	Riesgo biológico
03/09/2022	Uso adecuado de EPP
27/09/2022	Socialización Resolución 4272

14/09/2022	Pausas activas
06/09/2022	Pausas activas
24/10/2022	Orden y aseo
29/10/2022	Riesgo ergonómico
12/10/2022	Segregación adecuada de residuos
04/10/2022	Simulacro de evacuación Distrital
04/10/2022	Pausas activas
19/10/2022	Pausas activas
04/11/2022	Actos y condiciones inseguras
18/11/2022	Seguridad basada en comportamientos
12/11/2022	Pausas activas
13/12/2022	Condiciones de seguridad publica
03/12/2022	Condiciones de seguridad locativas
06/12/2022	Pausas activas

2023

FECHA DE EJECUCIÓN	TEMA
24/012023	Uso adecuado de ECC
08/02/2023	Pausas activas
17/01/2023	Pausas activas
28/01/2023	Pausas activas
16/02/2023	Condiciones inseguras
02/02/2023	Pausas activas
21/02/2023	Negociación y resolución de conflictos
22/02/2023	Sensibilización y aplicación de batería Riesgo Psicosocial
13/02/2023	Separación de residuos y clasificación de la fuente
22/03/2023	Ley 1010 Acoso laboral
02/03/2023	Manejo y segregación adecuada de residuos

08/03/2023	Pausas activas
29/03/2023	Pausas activas
21/04/2023	Manejo de emociones
19/04/2023	Metodología para la intervención de riesgo
25/04/2023	Vibro masaje
17/04/2023	Pausas activas
10/04/2023	Pausas activas
24/04/2023	Peligro, riesgo y tipos de peligros
03/04/2023	Recomendaciones para evitar accidentes en la oficina
14/04/2023	Rumbo terapia
23/05/2023	Hábitos saludables
17/05/2023	Riesgo Biomecánico
24/05/2023	Funciones y responsabilidades del Comité de convivencia laboral
24/05/2023	Funciones y responsabilidades del Copasst
23/05/2023	Hábitos saludables
23/05/2023	Pausas activas
08/05/2023	Pausas activas
16/05/2023	Riesgos Psicosociales
16/06/2023	Seguridad basada en comportamientos
01/06/2023	Seguridad vial
06/06/2023	Uso obligatorio de monogafas por exposición continua a material particulado
21/07/2023	Condiciones inseguras en áreas de trabajo
14/07/2023	Riesgo químico
18/07/2023	Socialización reglamento interno de trabajo ARQ
10/07/2023	Pausas activas
04/07/2023	Pausas activas
17/08/2023	Riesgo publico
16/08/2023	Prevención de caídas al mismo nivel
21/08/2023	Clasificación de residuos

23/08/2023	Riesgos higiénicos
02/08/2023	Pausas activas
08/08/2023	Pausas activas
22/09/2023	Cuidado de manos
25/09/2023	Sana convivencia
19/09/2023	Socialización de formatos para reportes de actos y condiciones inseguras
04/09/2023	Pausas activas
11/09/2023	Pausas activas
11/10/2023	Bienestar semana de la salud
04/10/2023	Simulacro distrital de evacuación
19/10/2023	Higiene del sueño
02/10/2023	Inducción
06/10/2023	Pausas activas
12/10/2023	Socialización mecanismos de comunicación Comité de convivencia laboral
08/11/2023	Capacitación brigada de emergencias
23/11/2023	Capacitación autoestima y amor propio
20/11/2023	Importancia técnica higiene de manos
13/11/22023	Pausas activas
23//11/2023	Seguridad vial
28//11/2023	Socialización política de gestión
05/12/2023	Conciencia ambiental
06/12/2023	Comunicación asertiva
11/12/2023	Pausas activas
12/12/2023	Programa de vigilancia epidemiológica
22/12/2023	Rendición de cuentas

2024

FECHA DE EJECUCIÓN	TEMA
05/01/2024	Pausas activas
11/01/2024	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
15/01/2024	Prevención COVID 19 variante JN1
15/01/2024	Pausas activas
21/01/2024	Radiación ultravioleta (UV) riesgos y medidas preventivas
29/01/2024	Contaminación ambiental/medidas preventivas
16/02/2024	Condiciones inseguras
21/02/2024	Negociación y resolución de conflictos
22/02/2024	Aplicación Batería psicosocial
13/02/2024	Separación de residuos y separación en la fuente
02/02/2024	Pausas activas
28/02/2024	Pausas activas
11/03/2024	Capacitación prevención de riesgo cardiovascular
15//03/2024	Prevención de riesgo biomecánico y cuidado de espalda
18/03/2024	Pausas activas
26/03/2024	Pausas activas
05//03/2024	Procedimiento para trabajo en espacios confinados
10/04/2024	Alteraciones osteomusculares MMSS
15/04/2024	Documentos y formatos SGC-SGSST
02/04/2024	Pausas activas
26/03/2024	Pausas activas
25/04/2024	Que hacer en caso de emergencia
22/04/2024	Manipulación de cargas
26/04/2024	Uso responsable del agua y medidas para racionar, ahorrar y cuidar el agua
20/05/2024	Cuidado visual

16/05/2024	Manejo de estrés
01/05/2024	Pausas activas
24/05/2024	Socialización política de acoso laboral
24/05/2024	Socialización política prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas
24/05/2024	Socialización política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias
24/05/2024	Socialización política de EPP y ECC
21/06/2024	Ecoretos para ahorra luz y agua
10/06/2024	Pausas activas
06/06/2024	Como actuar en caso de emergencias
17/06//2024	Percepción del riesgo laboral
25/06//2024	Rumba terapia
14/06//2024	Segregación adecuada de residuos en casa
23/07/2024	Buenas prácticas para reducir el uso del papel
26/07/2024	Pausas Activas
29/07/2024	14 tipos de plástico prohibidos Ley 2025 del 2020
19/07/2024	Actualización formatos SGC
16/07/2024	Cuidado de hombros
02/07/2024	Metodología de las 5S
09/07/2024	Seguridad vial
05/07/2024	Pausas activas
26/07/2024	Pausas activas
02/08/2024	Pausas activas
15/08/2024	Hábitos para cuidar tu salud mental
16/08/2024	Hábitos saludables
16/08/2024	Viruela del mono
20/08/2024	Pausas activas
22/08/2024	Autocuidado en la vida personal y laboral

23/08/2024	4 tipos de distracción al conducir
27/08/2024	Socialización portafolio prestación de servicios caja de compensación compensar
28/08/2024	Que es el medio ambiente
02/09/2024	Pausas activas
03/09/2024	Prevención de Riesgo Cardiovascular
10/09/2024	Tips para un día de trabajo fabuloso
17/09/2024	Autocuidado en el ambiente laboral
19/09/2024	Tapitas para sanar y botellitas de amor
20/09/2024	Efectos del plástico en el medio ambiente
23/09/2024	Manual de calidad Arq.
25/09/2024	Pausas activas
30/09/2024	Taller Distribución y autogestión de la carga laboral
01/10/2024	Pausas activas
08/10/2024	Prevención SPA
11/10/2024	Yoga de la Risa ARL
14/10/2024	Riesgo Tecnológico
16/10/2024	Actos y condiciones inseguras

Anexo 9. Soporte de las capacitaciones

10. INSPECCIONES

La interventoría realizó para sus instalaciones las inspecciones relacionadas a continuación:

MES Y AÑO DE INSPECCIÓN	ELEMENTOS, EQUIPO Y/O INSTALACIONES INSPECCIONADAS
Mayo 2022	Inspección a baños
	Inspección a extintores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección Locativa para Obra
	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección de equipos de cómputo e impresión proyectos
	Inspección áreas de trabajo SST
Junio 2022	Inspección orden y aseo
	Inspección a baños
	Inspección de extintores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección áreas de trabajo SST
Julio 2022	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección de baños
	Inspección de extintores
	Inspección orden y aseo
	Inspección de equipos contra Caída
	Inspección de botiquín y camillas
	Inspección áreas de trabajo SST
Agosto 2022	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección de Equipos contra caídas
	Inspección manejo de residuos
	Inspección de baños
	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección de extintores

Septiembre 2022	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección Orden y aseo
	Inspección manejo de residuos
Octubre 2022	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección orden y aseo
	Inspección herramientas menores
Noviembre 2022	Inspección de botiquín y camilla
	Inspección de baños
	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección de extintores
	Inspección manejo de residuos
	Inspección orden y aseo
Diciembre 2022	Inspección de herramientas menores
	Inspección de equipos contra Caída
	Inspección de equipos de cómputo e impresión proyectos

MES Y AÑO DE INSPECCIÓN	**ELEMENTOS, EQUIPO Y/O INSTALACIONES INSPECCIONADAS**
Enero 2023	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección orden y aseo
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección de equipos contra caídas
	Inspección de herramientas menores

Febrero 2023	Inspección de equipos de cómputo e impresión proyectos
	Inspección de botiquín y camillas
	Inspección de extintores
Marzo 2023	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección de baños
	Inspección orden y aseo
	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
Abril 2023	Inspección de Equipos contra caídas
	Inspección de herramientas menores
	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección de extintores
Mayo 2023	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección Orden y aseo
	Inspección manejo de residuos
	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección de herramientas menores
Junio 2023	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección de equipos contra caídas
	Inspección de equipos de cómputo e impresión proyectos
	Inspección de botiquín y camilla
	Inspección manejo de residuos
	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección de herramientas menores
	Inspección de baños
	Inspección de extintores
Julio 2023	Inspección de baños
	Inspección áreas de trabajo SST

	Inspección de equipos de cómputo e impresión proyectos
	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección manejo de residuos
	Inspección orden y aseo
Agosto 2023	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección de herramientas menores
	Inspección orden y aseo
	Inspección de botiquín y camilla
	Inspección de baños
	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección y manejo de residuos
Septiembre 2023	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección de baños
	Inspección de herramientas menores
	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección orden y aseo
Octubre 2023	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección de equipos de cómputo e impresión proyectos
	Inspección de Botiquín y Camilla
	Inspección orden y aseo
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección de herramientas menores
Noviembre 2023	Inspección de baños
	Inspección áreas de trabajo SST

	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección orden y aseo
	Inspección de herramientas menores
Diciembre 2023	Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
	Inspección de equipos de cómputo e impresión proyectos
	Inspección de baños
	Inspección de Botiquín y Camilla
	Inspección de extintores
	Inspección áreas de trabajo SST
	Inspección orden y aseo
	Inspección de herramientas menores
	Inspección y Manejo de Residuos

2024

MES Y AÑO DE INSPECCIÓN	ELEMENTOS, EQUIPO Y/O INSTALACIONES INSPECCIONADAS
Enero 2024	Inspección General SST
	Orden y aseo
	Inspección y control de Elementos de protección personal
	Inspección de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección de equipos computo e impresora
	Inspección de Extintores
	Inspección de botiquín y camilla
	Inspección de Baños
Febrero 2024	Inspección General SST

	Orden y aseo
	Inspección de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspecciones SSTMA
	Inspección de Baños
Marzo 2024	Inspección General SST
	Orden y aseo
	Inspección de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspecciones SSTMA
	Inspección de Baños
	Inspección y control de elementos de protección personal
Abril 2024	Inspección General SST
	Orden y aseo
	Inspección de Computo e impresoras
	Inspección y manejo de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Chequeo Inspecciones SSTMA al contratista
	Inspección de Baños
	Inspección y control de elementos de protección personal
	Inspección de botiquín y camilla
	Inspección de Extintores
Mayo 2024	Inspección General SST
	Orden y aseo
	Inspección y manejo de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Chequeo Inspecciones SSTMA al contratista
	Inspección de Baños
	Inspección y control de elementos de protección personal
	Inspección de Extintores
Junio 2024	Inspección General SST
	Orden y aseo

	Inspección y manejo de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Chequeo Inspecciones SSTMA al contratista
	Inspección de Baños
	Inspección y control de elementos de protección personal
	Inspección de Botiquín y camilla
Julio 2024	Inspección General SST
	Orden y aseo
	Inspección y manejo de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Chequeo Inspecciones SSTMA al contratista
	Inspección de Baños
	Inspección y control de elementos de protección personal
Agosto 2024	Inspección General SST
	Orden y aseo
	Inspección y manejo de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección de extintores
	Inspección de botiquín y camilla
	Chequeo Inspecciones SSTMA al contratista
	Inspección de Baños
	Inspección y control de elementos de protección personal
Septiembre 2024	Inspección General SST
	Orden y aseo
	Inspección y manejo de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección de extintores
	Chequeo Inspecciones SSTMA al contratista
	Inspección y control de elementos de protección personal
Octubre 2024	Inspección General SST
	Orden y aseo
	Inspección y manejo de Herramientas Menores

	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección de extintores
	Chequeo Inspecciones SSTMA al contratista
	Inspección y control de elementos de protección personal
	Inspección de cómputo e impresoras

Anexo 10. Soporte de las inspecciones

11. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se informa que, durante el período de ejecución del proyecto, la interventoría ha cumplido con la entrega oportuna y completa de la dotación y los equipos de protección personal (EPP) necesarios para el personal asignado a la obra. Esta dotación se entregó según los estándares de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la normativa vigente.

Cada trabajador recibió su dotación correspondiente, así como la capacitación necesaria para el uso adecuado de los EPPS, garantizando que comprendan la importancia de su uso para prevenir accidentes y proteger su salud.

Además, se ha realizado un seguimiento continuo para asegurar que la dotación esté en óptimas condiciones y que cualquier daño en los equipos se reporte y reemplace inmediatamente.

Con estas acciones, la interventoría reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de los trabajadores, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y contribuyendo al desarrollo seguro y eficiente de la obra.

Anexo 11. Soporte entrega de dotación y elementos de protección personal

12. ATS / PERMISOS DE TRABAJO

Se certifica que, durante la ejecución del proyecto, la interventoría ha dado cumplimiento a la realización de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y la emisión de los correspondientes permisos de trabajo para todas las actividades que, por su naturaleza, requieren un control riguroso de los riesgos asociados, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), reflejan el compromiso de la interventoría con la seguridad de los trabajadores y la prevención de accidentes laborales en el marco del proyecto.

Anexo 12. Soporte permisos de trabajo y ATS

2022

FECHA DEL PERMISO	PERMISO EMITIDO	ATS RELACIONADO	PERSONAL AUTORIZADO
01/07/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2. Revisión de niveles 4. Revisión armadura de encofrado 5. Revisión vigas 6. Revisión encofrada de vigas 7. Revisión y supervisión de fundidas 8. Supervisión actividades en alturas e instalación de guayas, líneas de vida y barreras colectivas de prevención contra caídas.*	*Julieth García y Álvaro Molina*
09/07/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2. Revisión*	*Julieth García y Álvaro Molina*

		de niveles 4. Revisión armadura de encofrado 5. Revisión vigas 6. Revisión encofrada de vigas 7. Revisión y supervisión de fundidas 8. Supervisión actividades en alturas e instalación de guayas, líneas de vida y barreras colectivas de prevención contra caídas.	
14/07/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2. Revisión de niveles 4. Revisión armadura de encofrado 5. Revisión vigas 6. Revisión encofrada de vigas 7. Revisión y supervisión de fundidas 8. Supervisión actividades en alturas e instalación de guayas, líneas de vida y barreras colectivas de prevención contra caídas.*	*Julieth García, Álvaro Molina y Jenny Suarez*
13/08/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2. Revisión de niveles 4. Revisión*	*Julieth García, Álvaro Molina y Jenny Suarez*

		armadura de encofrado 5. Revisión vigas 6. Revisión encofrada de vigas 7. Revisión y supervisión de fundidas 8. Supervisión actividades en alturas e instalación de guayas, líneas de vida y barreras colectivas de prevención contra caídas.	
16/08/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2. Revisión de niveles 4. Revisión armadura de encofrado 5. Revisión vigas 6. Revisión encofrada de vigas 7. Revisión y supervisión de fundidas 8. Supervisión actividades en alturas e instalación de guayas, líneas de vida y barreras colectivas de prevención contra caídas.*	*Julieth García, Álvaro Molina y Jenny Suarez*
22/08/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2. Revisión de niveles 4. Revisión armadura de*	*Julieth García, Álvaro Molina y Jenny Suarez*

		encofrado 5. Revisión vigas 6. Revisión encofrada de vigas 7. Revisión y supervisión de fundidas 8. Supervisión actividades en alturas e instalación de guayas, líneas de vida y barreras colectivas de prevención contra caídas.	
22/08/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2 y 3. Verificación de plomos, ejes y alineamiento de muro*	*Julieth García, Álvaro Molina y Jenny Suarez*
03/10/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2 y 3. Verificación de plomos, ejes y alineamiento de muro*	*Julieth García, Álvaro Molina y Jenny Suarez*
10/10/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2 y 3. Verificación de plomos, ejes y alineamiento de muro*	*Julieth García, Álvaro Molina y Jenny Suarez*
18/10/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2 y 3. Verificación de plomos, ejes y*	*Julieth García, Álvaro Molina y Jenny Suarez*

		alineamiento de muro	
24/10/2022	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2 y 3. Verificación de plomos, ejes y alineamiento de muro*	*Julieth García, Álvaro Molina y Jenny Suarez*

2023

FECHA DEL PERMISO	**PERMISO EMITIDO**	**ATS RELACIONADO**	**PERSONAL AUTORIZADO**
11/01//2023	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 3 y 4. Acceso a UE3 3. Revisión de niveles 4. Revisión armadura de encofrado 5. Revisión vigas 6. Revisión encofrada de vigas 7. Revisión y supervisión de fundidas 8. Supervisión actividades en alturas e instalación de guayas, líneas de vida y barreras colectivas de prevención contra caídas.*	*Julieth García, Álvaro Molina, Jenny Suarez y Paola Salamanca*
16/01//2023	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 3 y 4. Verificación de plomos, ejes y alineamiento de muro*	*Julieth García, Álvaro Molina, Jenny Suarez y Paola Salamanca*

23/01//2023	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 2 y 3. Verificación de plomos, ejes y alineamiento de muro*	*Julieth García, Álvaro Molina, Jenny Suarez y Paola Salamanca*
06/02/2023	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 3, 4 y cubierta. Acceso a UE3 3. Revisión de niveles 4. Revisión armadura de encofrado 5. Revisión vigas 6. Revisión encofrada de vigas 7. Revisión y supervisión de fundidas 8. Supervisión actividades en alturas e instalación de guayas, líneas de vida y barreras colectivas de prevención contra caídas.*	*Julieth García, Álvaro Molina, Jenny Suarez y Paola Salamanca*
20/02/2023	*Alturas*	*1. Acceso a placa estructural 3, 4 y cubierta. Acceso a UE3 3. Revisión de niveles 4. Revisión armadura de encofrado 5. Revisión vigas 6. Revisión encofrada de vigas 7. Revisión y supervisión de*	*Julieth García, Álvaro Molina, Jenny Suarez y Paola Salamanca*

		fundidas 8. Supervisión actividades en alturas e instalación de guayas, líneas de vida y barreras colectivas de prevención contra caídas.	

13. GESTIÓN INFORMATIVA

Medios de comunicación

Las carteleras informativas son utilizadas por el área de seguridad y salud en el trabajo (SST) para garantizar que las comunicaciones de las normativas y medidas de prevención sean claras y accesibles para todos los trabajadores y visitantes. Según la normatividad colombiana, como el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, estas carteleras deben mostrar información relevante sobre las políticas

los riesgos laborales, el uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP), los procedimientos de emergencia y las normas de seguridad. vigentes. Su propósito es fomentar una cultura de prevención, garantizar que se conozcan las medidas necesarias para evitar accidentes y asegurar que todos cumplan con las obligaciones en materia de SST.

Soporte de contenido de las carteleras informativas

Anexos F-152

14. GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Durante el proyecto, la interventoría ha tenido un papel activo y fundamental en la gestión de emergencias, asegurando que se cuente con las medidas necesarias para responder eficazmente ante cualquier situación de riesgo, participó en la revisión del Plan de Emergencias y Contingencias, asegurando que todas las posibles situaciones de riesgo se identificaran y establecieran procedimientos claros para su manejo.

Identificación de recursos y equipos necesarios para la atención de emergencias, como extintores, botiquines, y puntos de encuentro, verificando su disponibilidad y accesibilidad en todo momento.

Brigadistas interventoría: *Julie Marcela García Reyes, Néstor Fernando Duque y Jorge Gallego Bedoya.*

Fecha	**Nombre capacitaciones**	**Entidad**
2022	*Julie Marcela García Reyes*	*A. Cruz*
	Néstor Fernando Duque	

Fecha	**Nombre capacitaciones**	**Entidad**
2023	*Julie Marcela García Reyes*	*A. Cruz*
	Néstor Fernando Duque	

Fecha	**Nombre capacitaciones**	**Entidad**
2024	*Julie Marcela García Reyes*	*A. Cruz*
	Jorge Gallego Bedoya	

15. REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

ACTOS INSEGUROS PERSONAL ARQ.

En cuanto al seguimiento y control de actividades en obra y cumplimiento de normas vigentes en SST; Resolución 3673 de 2008 Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas ·Resolución 736 de 2009 Modificación Parcial de la Resolución 3673 de 2008 y se dictan otras disposiciones · Resolución 4272 de 2021; Actos y condiciones inseguras y evitando que dicha situación se reitere nuevamente por parte de alguno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, se realiza llamado de atención verbal y escrito al colaborador **Álvaro José Molina**, quien se desempeña como Inspector Hidráulico de Interventoría, en concordancia a los actos inseguros ocurridos el 17 de septiembre 2022, por omisión al uso del equipo de protección contra caídas" durante la revisión de acero de refuerzo para columnas y placa nivel 4+15 ,quien hizo caso omiso al llamado verbal realizado por el Residente SST Jairo Sanabria.

Radicado: P-0183-365

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presentan los registros fotográficos, los cuales son una herramienta clave para garantizar la mejora continua en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Estas medidas se implementan con el fin de mejorar los hábitos de vida laboral y familiar, así como para prevenir enfermedades laborales, incidentes y accidentes. Además, estos registros permiten evaluar y monitorear las condiciones del trabajo, identificar cambios en el entorno laboral y contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

Anexo F-152

17. CONTROL DEL CONTRATISTA

Durante la ejecución del proyecto, la interventoría llevo a cabo una supervisión rigurosa y un control constante de las actividades del contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Esto ha incluido la verificación del cumplimiento de las normativas vigentes, la implementación de medidas de control de riesgos, y la correcta utilización de los equipos de protección personal (EPP) por parte del personal. Asimismo, se han realizado inspecciones periódicas en el lugar de trabajo, asegurando que los procedimientos de seguridad sean seguidos adecuadamente y que cualquier desviación o incumplimiento sea corregido de manera inmediata. A través de estas acciones, la interventoría ha garantizado que las operaciones se desarrollen bajo las condiciones óptimas de seguridad, protegiendo la integridad de todos los trabajadores involucrados en la obra.

18. LISTADO DE ANEXOS DE LA INTERVENTORÍA

ANEXOS.

ANEXO 1. Anexo consolidado pagos de parafiscales interventoría

ANEXO 2. Anexo inspecciones SST

ANEXO 3. Anexo Soportes de capacitaciones, charlas y pausas activas

ANEXO 4. Anexo soportes plan de trabajo anual

ANEXO 5 Anexo soportes entrega de dotación y elementos de protección personal

ANEXO 6. Anexo sistemas de comunicación cartelera informativa

ANEXO 7. Anexo seguimiento al plan de emergencias

ANEXO 8. Anexo registros fotográficos

ANEXO 9. Anexo permisos de trabajos en alturas y ATS