INSPECCIONES 2022

MAYO

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: ___Unidades Sanitarias_____

P

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	X		
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES		X	No se cuenta con el insumo
HAY JABON DE MANOS		X	No se cuenta con el insumo
HAY TOALLAS DE MANOS	X		
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS		X	No se cuenta con el insumo
HAY TOALLAS DE MANOS		X	No se cuenta con el insumo
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ _____ REVISO:_____

OBSERVACIONES: Se solicita a constructor suministrar los insumos para la adecuada higienizacion de manos._____
_____
_____

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	**E**	EXISTE
R	REGULAR	**NE**	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
18/05/2022	Julie Garcia	CIDE-SENA -SOACHA

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDEENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
B	5 Lbr	Multipropósito	ABC	Anti-Volco del Vibrocompactador	Marzo	2022	B	NE	B		B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Mezclador de concreto	Julio	2021	B	B	B		B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	Se solicita un soporte para ubicación adecuada que proteja de la lluvia y el sol
B	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Almacen Consorcio	Abril	2022	B	B	B		B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	700 Gb	Kafla n	AC	Planta Electrica UE1	Abril	2022	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Area figurado y corte de acero	Julio	2022	R	NE	B		B	R	B	B	NE	B	B	B	B	E	Se solicita cambio de extintor por deterioro

Julie M G

REALIZÓ INSPECCIÓN

Julie M G

REVISÓ INSPECCIÓN

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: Mayo 13-2022

LUGAR: Sena -Cide -Soacha

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	x		Verde,negro y blanco
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		x	
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	x		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		x	Falta segregacion adecuada de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	x		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		x	Se evidencian reciduos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	x		Empresa de aseo Soacha

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección Locativa para Obra
F-95-GP V: 0

Nota: se debe diligenciar en cada casilla con la letra "B" para indicar que el item se encuentra en buenas condiciones o para manifestar una respuesta positiva de lo contrario se debe escribir la letra "M" acompañado de un numero (1 al 99) para indicar que las condiciones son malas o se debe corregir algun aspecto. Éstas observaciones irán expuestas en el reverso de la hoja acompañado de su respectivo numeral asignado Ej: M1 en cada uno de los renglones

AÑO: 2022

LISTA DE CHEQUEO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PELIGROS FÍSICOS	DIA	DIA	DIA	DIA	26	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Estado de las luminarias	0	0	0	0	B							
Estado de los ventanas	0	0	0	0	B							
Ventilación en el área	0	0	0	0	B							
Nivel de ruido (Condiciones normales inferior a 85 db)	0	0	0	0	B							
PELIGROS LOCATIVOS												
Estados de los muros (sin grietas, sin humedad)	0	0	0	0	M1							
Estado de las escaleras (si aplica)	0	0	0	0	B							
Estado de los pisos	0	0	0	0	B							
Estado de las puertas	0	0	0	0	B							
Estado de los techos (sin goteras)	0	0	0	0	B							
Areas de circulación despejadas	0	0	0	0	B							
Demarcacion de las areas de trabajo y rutas de tránsito	0	0	0	0	B							
Estado de las sillas y escritorios	0	0	0	0	B							
Estado de los inodoros, sanitarios y lavamanos	0	0	0	0	B							
PELIGROS ELECTRICOS												
Señalización de peligros	0	0	0	0	B							
Condiciones de las tomas e interruptores	0	0	0	0	B							
Estado de los cables	0	0	0	0	B							
Identificacion de los tableros y cajas	0	0	0	0	B							
PELIGROS DE SEGURIDAD												
Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área	0	0	0	0	B							
Extintores con carga vigente	0	0	0	0	B							
Identificación y disponibilidad de los extintores	0	0	0	0	B							
Disponibilidad de camilla y botiquin en el área	0	0	0	0	B							
Se cuenta con telefonos de emergencia y centros de salud cercano de su equipo de trabajo	0	0	0	0	B							
Su equipo de trabajo cuenta con EPP	0	0	0	0	B							
Se cuenta con listado de centros de salud u hospitales cercanos	0	0	0	0	B							
PELIGROS BIOLOGICOS												
El área esta libre de insectos y roedores	0	0	0	0	M2							
Condiciones de los servicios higienicos y sanitarios	0	0	0	0	B							
La separación de residuos solidos se hace de forma adecuada	0	0	0	0	M3							
PELIGRO BIOMECÁNICO												
El espacio de trabajo es adecuado	0	0	0	0	B							
Condiciones de las sillas y escritorios	0	0	0	0	B							
ORDEN Y ASEO												
Estado del sitio inspeccionado en cuanto aseo y mantenimiento	0	0	0	0	B							
Condiciones en cuanto a orden y limpieza	0	0	0	0	B							
PELIGRO MECÁNICO												

Formato
Inspección Locativa para Obra
F-95-GP V: 0

Nota: se debe diligenciar en cada casilla con la letra "B" para indicar que el item se encuentra en buenas condiciones o para manifestar una respuesta positiva de lo contrario se debe escribir la letra "M" acompañado de un numero (1 al 99) para indicar que las condiciones son malas o se debe corregir algun aspecto. Éstas observaciones irán expuestas en el reverso de la hoja acompañado de su respectivo numeral asignado Ej: M1 en cada uno de los renglones

AÑO:	**2022**											
Estado de los equipos y herramientas	0	0	0	0	B							
PELIGRO QUÍMICO												
Las sustancias quÍmicas presentes se encuentran debidamente rotuladas	0	0	0	0	B							
Se encuentran las Hojas de seguridad de las sustancias quimicas presentes en el sitio de trabajo y son de fácil acceso	0	0	0	0	B							

NUMERO DE OBS	OBSERVACIONES
M1	**iene riesgo de caida de muro el cual pertenece al CAI de policia el cual esta debidamente señalizado con riesgo de caida y se mantienen medidas pre**
M2	**Se solicito fumigacion ya que se evidencian muchos zancudos**
M3	**Se esta sensibilizando y educando a los trabajadores sobre la adecuada segregacion de residuos**

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	**Julie Garcia**		**LUGAR:Sena Cide-Soacha**	
B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**		**FECHA 24/05/2022**

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.	B			
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?	B			
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?	B			
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado	B			
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria	B			
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad	B			
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?	B			
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos	B			

INSPECCIONADO POR :Julie Garcia	Julie G
CARGO :Residente SST	FIRMA

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha:26/05/2022	**Lugar: Soacha**
Serie:X553M	**Marca: ASUS**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	R		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?			N/A
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?			N/A
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?			N/A
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?			N/A

Observaciones: Equipo marca Asus se bloquea constantemente

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo:Director de Obra**	**Firma:**

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	**Julie Garcia**		**LUGAR:Sena Cide-Soacha**	
B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**		**FECHA 24/05/2022**

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.	B			
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?	B			
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?	B			
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado	B			
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria	B			
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad	B			
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?	B			
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos	B			

INSPECCIONADO POR :Julie Garcia	Julie G
CARGO :Residente SST	FIRMA

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	**E**	EXISTE
R	REGULAR	**NE**	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
18/05/2022	Julie Garcia	CIDE-SENA -SOACHA

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDEENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
B	5 Lbr	Multipropósito	ABC	Anti-Volco del Vibrocompactador	Marzo	2022	B	NE	B		B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Mezclador de concreto	Julio	2021	B	B	B		B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	Se solicita un soporte para ubicación adecuada que proteja de la lluvia y el sol
B	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Almacen Consorcio	Abril	2022	B	B	B		B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	700 Gb	Kafla n	AC	Planta Electrica UE1	Abril	2022	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Area figurado y corte de acero	Julio	2022	R	NE	B		B	R	B	B	NE	B	B	B	B	E	Se solicita cambio de extintor por deterioro

Julie M G

REALIZÓ INSPECCIÓN

Julie M G

REVISÓ INSPECCIÓN

JUNIO

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: Campementos,acopios de materiales ,unidades sanitarias y areas de trabajo.

RESPONSABLE: Julie Garcia

FECHA: 08/06/2022

(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	X	Limpieza área de trabajo.	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	X	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	X
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	X	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	OK
Áreas para estacionamiento de maquinaria	X	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	OK
Estado de pasillos y vías de acceso	X	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	X	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	X	Hay programa periódico de orden y aseo	OK
Disponen de servicios sanitarios	X	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	X
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	N/A
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

Se evidencia falta demarcación y señalización de areas(Informativa y preventiva) ,falta area parqueo de vehiculos,faltan adecuar senderos peatonales libres de obstáculos y accesos seguros ,areas inadecuadas para estacionamiento de maquinaria,disposición y localización de herramienta manual y eléctrica inadecuada .Campamentos inadecuados para la capacidad de trabajadores ,no disponen de un área para tomar los alimentos,faltan unidades sanitarias de acuerdo a la capacidad de trabajadores en obra ,no se evidencia limpieza de los elementos de protección personal.

REALIZO **REVISÓ**

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: ___Unidades Sanitarias_____

P

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	X		
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES		X	No se cuenta con el insumo
HAY JABON DE MANOS		X	No se cuenta con el insumo
HAY TOALLAS DE MANOS	X		
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS		X	No se cuenta con el insumo
HAY TOALLAS DE MANOS		X	No se cuenta con el insumo
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ _____ REVISO:_____

OBSERVACIONES: Se solicita a constructor suministrar los insumos para la adecuada higienizacion de manos._____
_____
_____

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	**E**	EXISTE
R	REGULAR	**NE**	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR: SENA - SOACHA
13/06/22	Julie Garcia	

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDEENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
	5 Lbr	Multipropósito	ABC	Anti-Volco del Vibrocompactador	Marzo	2022	B	NE	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Ingreso de obra	Julio	2021	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Almacen Consorcio	Abril	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	700 Gb	Kaflan	AC	Planta Electrica UE1	Abril	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Area figurado y corte de acero	Julio	2022	R	NE	B	NE	B	R	B	B	NE	B	B	B	B	E	

Julie G.

REALIZÓ INSPECCIÓN

REVISÓ INSPECCIÓN

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: ___Unidades Sanitarias_____

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	X		
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		El subcontratista controla la entrega del insumo
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS	X		El subcontratista controla la entrega del insumo
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS	X		
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES: Se solicita a constructor suministrar los insumos para la adecuada higienizacion de manos._____

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: Junio 06-2022

LUGAR: Sena -Cide -Soacha

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	x		Verde,negro y blanco
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.	x		
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	x		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		x	Falta segregacion adecuada de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	x		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		x	Se evidencian reciduos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	x		Empresa de aseo Soacha

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	**Julie Garcia**		**LUGAR:Sena Cide-Soacha**	
B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**		**FECHA:Junio 13 del 2022**

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se evidencia omision y uso inadecuado de EPP
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?		R		Falta señalizacion preventiva e informativa de acuerdo a los riesgos
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?	B			
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.		R		
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?	B			
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?		R		Falta supervision SST para realizar procedimientos de trabajos seguros
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente		R		almacenamiento de sustancias quimicas
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas		R		Falta divulgacion
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad	B			
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?	B			
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Se evidencia inadecuada segregacion de residuos

INSPECCIONADO POR :Julie Garcia	Julie H.G
CARGO :Residente SST	FIRMA

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: Junio 06-2022

LUGAR: Sena -Cide -Soacha

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	x		Verde,negro y blanco
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.	x		
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	x		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		x	Falta segregacion adecuada de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	x		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		x	Se evidencian reciduos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	x		Empresa de aseo Soacha

REALIZÓ

REVISÓ

JULIO

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: ___Unidades Sanitarias_____

P

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	X		
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES		X	No se cuenta con el insumo
HAY JABON DE MANOS		X	No se cuenta con el insumo
HAY TOALLAS DE MANOS	X		
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS		X	No se cuenta con el insumo
HAY TOALLAS DE MANOS		X	No se cuenta con el insumo
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ _____ REVISO:_____

OBSERVACIONES: Se solicita a constructor suministrar los insumos para la adecuada higienizacion de manos._____
_____
_____

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: JULIO 8-2022

LUGAR: Sena -Cide -Soacha

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	x		Verde,negro y blanco
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		x	Se evidencian contenedores sin rotular
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	x		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		x	Falta segregacion adecuada de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	x		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		x	Se evidencian reciduos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	x		Empresa de aseo Soacha

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: ___Unidades Sanitarias_____

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	x		
LAVAMANOS LIMPIOS	x		
HAY PAPEL HIGIENICO	x		El subcontratista controla la entrega del insumo
LAS VALVULAS FUNCIONAN	x		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	x		
HAY JABON DE MANOS	x		
HAY TOALLAS DE MANOS		x	
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	x		

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	x		
HAY PAPEL HIGIENICO	x		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	x		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	x		
HAY JABON DE MANOS	x		
HAY TOALLAS DE MANOS		x	No se cuenta con el insumo
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	x		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES: Se solicita a constructor suministrar los insumos para la adecuada higienizacion de manos._____

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	**E**	EXISTE
R	REGULAR	**NE**	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR: SENA - SOACHA
14/07/22	Julie Garcia	

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDEENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
B	5 Lbr	Multiproposito	ABC	Anti-Volco del Vibrocompactador	Marzo	2022	B	NE	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multiproposito	ABC	Ingreso de obra	MARZO	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	Envase sucio
B	20 Lbr	Multiproposito	ABC	Acopio Sustancias quimicas	Julio	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	700 Gb	Kaflan	AC	Planta Electrica UE1	Abril	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multiproposito	ABC	Area figurado y corte de acero	MAYO	2022	R	NE	B	NE	B	R	B	B	NE	B	B	B	B	SI	Envase presenta corrosion

Julie G.

REALIZÓ INSPECCIÓN

REVISÓ INSPECCIÓN

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: Campementos,acopios de materiales ,unidades sanitarias y areas de trabajo.

RESPONSABLE: Julie Garcia

FECHA: 11/07/2022

(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	X	Limpieza área de trabajo.	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	X	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	X
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	X	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	OK
Áreas para estacionamiento de maquinaria	X	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	OK
Estado de pasillos y vías de acceso	X	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	X	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	X
Disponen de un área para tomar los alimentos	X	Hay programa periódico de orden y aseo	OK
Disponen de servicios sanitarios	X	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	X
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	N/A
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

Se evidencia falta demarcación y señalización de areas tales como (Informativas y preventivas) ,falta adecuar senderos peatonales y vehiculares libres de obstáculos y accesos seguros ,se evidencia equipos (Mezcladoras de concreto) en mal estado y ubicados inadecuadamnte .Campamentos inadecuados para la capacidad de trabajadores,no se evidencia limpieza de los elementos de protección personal.

REALIZO

REVISÓ

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth Garcia | **Cedula: 1010171953** | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspeccion: 21/07/2022

Lugar: Sena Soacha | **Serie:1190** | **Marca: Nara Safe**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	X		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
		BOLSO			
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completam			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador

ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	**X**		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	**X**		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	**X**		
	Tornillos	Apretados, completos	**X**		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	**X**		
	ESTRUCTURA				
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	**X**		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	**X**		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	**X**		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	**X**		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	**X**		
Firma SST					
Reglas de Seguridad para los andamios:		- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe a - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13 / 2022) bajo la normatvidad vigente ANSI Z359.1(2007).

APROBADO POR: GLORIA MERCADO	**CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA:**

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth Garcia | **Cedula: 1010171953** | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspeccion: 21/07/2022

Lugar: Sena Soacha | **Serie:1189** | **Marca: Nara Safe**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	X		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
		BOLSO			
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completam			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador

ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	**X**		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	**X**		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	**X**		
	Tornillos	Apretados, completos	**X**		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	**X**		
	ESTRUCTURA				
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	**X**		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	**X**		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	**X**		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	**X**		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	**X**		
Firma SST					
Reglas de Seguridad para los andamios:		- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe a - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13 / 2022) bajo la normatvidad vigente ANSI Z359.1(2007).

APROBADO POR: GLORIA MERCADO	**CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA:**

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

ARQ Consultoría

Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	Fecha de Vencimiento	Und	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dia de Inspeccion									X					
Material Antiséptico														
Isodine Solución 60 ml	28-12-2023	1							B					
Isodine espuma 60 ml														
Material de Atencion														
Inmovilizador de cuello tipo thomas														
Material de Curacion y Seguridad														
Micropore 1"	08-11-2026	1							B					
Guantes de latex para manejo		1							B					
Venda elásticas de 5 Yardas														
Venda elásticas de 3 Yardas														
Venda elásticas de 2 Yardas														
Venda de algodon de 3 Yardas														
Esparadrapo 4 "														
Gasas	09-10-2026	2							B					
Algodón														
Toallas higiénicas														
Curas estándar	12-2026	5							B					
Tijeras		1							B					
Bajalenguas		2							B					
Soluicion Salina 250 cc o 500 cc														
Termómetro														
Manual de primeros auxilios		1							B					
Tapabocas desechables		1							B					

Escaneado con CamScanner

Camilla														
Estado del soporte								X						
Correas de seguridad								X						
Sugetadores para agarre								X						

* Listado Condiciones Subestandar	
1, Elemento vencido o pasado	4, Elementos insuficientes
2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado	5, Sin elementos
3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente	

Firma del Responsable de la Inspeccion			
Enero		Julio	Julie Garcia.
Febrero		Agosto	
Marzo		Septiembre	
Abril		Octubre	
Mayo		Noviembre	
Junio		Diciembre	

Observaciones y Aspectos a Mejorar

Fecha	Descripcion	Responsable
29-07-2022	Faltan insumos en botiquin "Pendiente compra"	

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN AREAS DE TRABAJO SST

Nombre del proyecto: Ciclo-Sena-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1.010.171.953 Cargo: Residente SST. Interventoria.

Semana desde: 11 Julio hasta 16 Julio del año 2022.

Lugar: UE2, UE3 Actividad inspeccionada: UE2 y UE3 / Desencofrado de Muro eje 12 Perfilado de terreno UE2 y 3.

B: BUENO / SI | R: REGULAR / NO | N/A: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso en la plataforma de descrgue y en el contenedor?	SI			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		NO		Se Solicita establecer estrategias y tomar Medidas Frente al uso adecuado de EPP
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?		NO		Falta Señalización Preventiva e informativa.
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley y el cliente?		NO		Falta Señalización.
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.		NO		Falta Señalización.
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?	SI			
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	SI			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?		NO		
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	SI			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	SI			
11	El sistema puesta a tierra del descargadero y sus elementos funcionan correctamente				
12	La plataforma de descargue presentan superficies irregulares			N/A	
13	El arnes de seguridad es de cuerpo completo	SI			
14	el arenes presenta defecos		NO		
15	la linea de vida se encuentra en buenas condiciones	SI			
16	El yoyo de seguridad se encuentra en buen estado			N/A	
17	se ha realizado mantenimiento a la linea de vida en los ultimos 3 meses		NO		Se Solicita inspeccion.
18	El sistema contraincendios del descargadero es optimo y permite dar una respuesta inmediata			N/A	
19	Los trajes contra fuego son de facil acceso			N/A	
20	El sistema retractil para soporte de las mangueras de descargue se encuentran en buen estado			N/A	
21	los productos quimicos se encuentran rotulados	SI			
22	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	SI			
23	El sistema de descargue funciona correctamente			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
24	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	SI			
25	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	SI			
26	La ventilacion en las areas es confortable?	SI			
27	Los niveles de ruido son los adecuados?.	SI			
28	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		NO		Se Solicita capacitar al Personal Sobre riesgo ergonomico.
	MEDIO AMBIENTE				
29	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		NO		Falta demarcación de canecas.
30	Los baños se encuentran limpios?	SI			
31	Hay presencia de derrame de hidorcarburos en el suelo		NO		
32	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		NO		

APROBADO POR: Julie Garcia FECHA: 14.07.2022.

CARGO Residente SST FIRMA

Escaneado con CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha: 19/07/2022 **Lugar:** Soacha

Serie: BENEAA71-SFDD **Marca:** Hp

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	X		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?			X
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?			X
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?			X
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado			X
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?			
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?			X
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?			X
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?			X
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?			X
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?			X
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?			X
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?			X

Observaciones:

Aprobado por: Gloria Mercado **Cargo:Director de Obra** **Firma:** Gloria Mercado

Escaneado con CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha: 19/07/2022 **Lugar:** Soacha

Serie: CR460F **Marca:** SONY

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la		R	
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?		R	
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?			
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?		R	
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?		R	
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?		R	
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?		R	
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?			N/A
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?			N/A
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?			N/A
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?			N/A

Observaciones:
Se evidencia falla en la bateria ya que el equipo solo funcaona cuando esta conectado

Aporbado por: Gloria Mercado **Cargo:Director de Obra** **Firma:**

Escaneado con CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha: 19/09/2022 **Lugar:** Soacha

Serie: 3458 **Marca:** Dell

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	X		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	X		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?			X
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?			X
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?			X
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?			X
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?			X

Observaciones:
Equipo Dell core i5 inspiron 3458 de mi propiedad
Paola Salamanca

Aprobado por: Gloria Mercado **Cargo:Director de Obra** **Firma:**

Escaneado con CamScanner

Formato

Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos

F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha: 19/07/2022 **Lugar: Soacha**

Serie 20366 **Marca:** Lenovo

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	R		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?			N/A
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?			N/A
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?			N/A
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?			N/A
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?			N/A

Observaciones: Equipo marca [illegible] se bloquea constantemente

Aporbado por: Gloria Mercado	Cargo:Director de Obra	Firma:

Escaneado con CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha: 19/07/2022 **Lugar:** Soacha

Serie: XR5705 **Marca:** Dell

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	X		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			X
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		X
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	X		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			X
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			X
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?			X
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?			X
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?			X
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?			X
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?			X

Observaciones: Equipo de propiedad Jenny Suarez.

Aprobado por: Gloria Mercado **Cargo: Director de Obra** **Firma:**

Escaneado con CamScanner

AGOSTO

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-CIDE -SOACHA** **FECHA: 23/08/2022**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: PAOLA SALAMANCA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
TAPAOIDOS CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
MONOGAFAS	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-CIDE -SOACHA** **FECHA: 23/08/2022**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: ALVARO MOLINA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
PROTECTOR AUDITIVO CASCO	X					
MONOGAFAS	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-CIDE -SOACHA** **FECHA: 23/08/2022**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: OSCAR MARROQUIN

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
MONOGAFAS	X					

REALIZÓ

REVISÓ

INSPECCIÓN AREAS DE TRABAJO " SST"

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	Areas Operativas y Admón	LUGAR:	Sena - Cide - Soacha.	
B: BUENO	R: REGULAR	N/A: NO APLICA	FECHA	20/08/2022.

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A		OBSERVACION
	SEGURIDAD					
2	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B				
3	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.	B				
4	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?		R			Falta Señalización P.e.I.
5	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?					
6	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.		R			
7	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?					
8	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B				
9	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?		R			Faltan Procedimientos
10	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B				
11	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones?	B				
12	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B				
13	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B				
14	El arnes de seguridad es de cuerpo completo	B				
15	el arenes presenta defecos		R			Faltan Certificados, Inspecciones, #v.
16	la linea de vida se encuentra en buenas condiciones		R			
17	El yoyo de seguridad se encuentra en buen estado			N/A		
18	se ha realizado mantenimiento a la linea de vida en los ultimos 3 meses		R			Faltan mantenimientos
19	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B				
20	los productos quimicos se encuentran rotulados	B				
21	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B				
	HIGUIENE Y SALUD					
20	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B				
21	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B				
22	La ventilacion en las areas es confortable?	B				
23	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B				
24	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad	B				
	MEDIO AMBIENTE					
25	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?	B				
26	Los baños se encuentran limpios?	B				
27	Hay presencia de derrame de hidorcarburos en el suelo	B				
28	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos	B				

INSPECCIONADO POR Julie Garcia

CARGO Residente SST

FIRMA

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**	**FECHA: 23/08/2022**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JULIE GARCIA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
MONOGAFAS	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: ___Unidades Sanitarias_____

22 Agosto 2022.

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	X		
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		Se Suministra por contratista.
LAS VALVULAS FUNCIONAN		X	2 Valvulas Para higienización de Manos en Mal estado.
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS		X	Falta Insumo en puntos higienización de Manos.
HAY TOALLAS DE MANOS		X	No Suministran Insumo
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE		X	

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	No Suministran Insumo.
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO: Julieth G

REVISO: Gloria Alvarado.

OBSERVACIONES: Se solicita a constructor suministrar los insumos para la adecuada higienizacion de manos.

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: Sena- Cide Soacha

Inspeccionado por.: Julie Garcia **Cedula:** 1010171953 **Cargo:** Residente SST.

fecha de inspeccion: 24/08/2022.

Lugar: **Serie:** 3516129/3335569. **Marca:** EPI

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X	M	
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X	M	
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X	M	
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	X	M	
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X	M	
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X	M	
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	B	N/A	
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A	M	
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X	M	
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X	M	
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X	M	
		BOLSO			
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A	M	

OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:

- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos
- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completan
- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador

Escaneado con CamScanner

ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	X	M	
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	X	M	
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	X	M	
	Tornillos	Apretados, completos	X	M	
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	X	M	
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X	M	
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X	M	
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	X	M	
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	X	M	
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	X	M	
	Firma SST				
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe c - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo contra caidas certificado con fecha 22/08/22.

APROBADO POR: Gloria Mercado **CARGO:** Directora Interventoria. **FIRMA:**

Escaneado con CamScanner

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

ARQ Consultoría

FECHA DE INSPECCIÓN: AGOSTO-12- 2022

LUGAR: Sena -Cide -Soacha

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.	X		
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia Segregación Inadecuada de residuos.
Recipientes Adecuados (tamaño, material)		X	Se Sugieren canecas de Mayor volumen o capacidad.
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos	X		
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**	**FECHA: 23/08/2022**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JENNY SUAREZ

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
PROTECTOR AUDITIVO CASCO	X					
MONOGAFAS	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	E	EXISTE
R	REGULAR	NE	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR: SENA - SOACHA
8/08/2022	Julie Garcia	

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDEENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
E	20 Lb	ABC	Multiprop	Almacen	04	2022	B	B	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
E	20 Lb	ABC	Multiprop	Area corte de acero.	05	2022	B	B	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	Expuesto a Sol y lluvia
E	3100 Gls	Tipo C.	Solkaflam	Planta Electrica.	04	2022.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Reubicar (ubicación inadecuada).
E	10 Lb.	ABC.	Multiprop	Tablero electrico JAES.	11	2021	B	NE	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	Falta Soporte.
E	5 Lb	ABC	Multiprop	Vibro Compactador	11	2021	B	NE	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	

REALIZÓ INSPECCIÓN

REVISÓ INSPECCIÓN

Escaneado con CamScanner

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

ARQ Consultoría

AREA A INSPECCIONAR: Campementos,acopios de materiales ,unidades sanitarias y areas de trabajo.
RESPONSABLE: Julie Garcia
FECHA: 22 ~~Agosto~~ 2022
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK.
Área de parqueo	OK	Limpieza área de trabajo.	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	X	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	X	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	OK
Áreas para estacionamiento de maquinaria	X	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	OK
Estado de pasillos y vías de acceso	X	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	X	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	OK
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	X
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	X
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES: Falta Señalización preventiva e informativa, adecuar Senderos peatonales y vehicolares seguros, campamentos inadecuados de acuerdo a la capacidad de trabajadores de Sujeren jornada de limpieza y lavado de EPP y ECC.

Julieth G
REALIZO

Gloan Granado.
REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-CIDE -SOACHA** **FECHA: 23/08/2022**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: GLORIA MERCADO

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
MONOGAFAS	X					

REALIZÓ

REVISÓ

SEPTIEMBRE

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**	**FECHA: 26/09/2022**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: PAOLA SALAMANCA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
MONOGAFAS	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

ARQ Consultoría

AREA A INSPECCIONAR: Campementos,acopios de materiales ,unidades sanitarias y areas de trabajo.
RESPONSABLE: Julie Garcia
FECHA: 11/09/2022
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Limpieza área de trabajo.	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	X
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	OK.	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	OK
Áreas para estacionamiento de maquinaria	OK	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	OK.
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	X	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	OK
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	OK.	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:
1. Falta reforzar Señalización Preventiva e informativa.
2. Se Solicita adecuación de campamentos.
3. Falta reforzar en Mejorar condiciones de O y C.
4. Se Solicita lavado de equipos (andamios EPPy ECC).

Julie H G
REALIZO

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**	**FECHA: 19/09/2022**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: ALVARO JOSE MOLINA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
MONOGAFAS	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

ARQ Consultoría

FECHA DE INSPECCIÓN: Sept 1 -12- 2022

LUGAR: Sena -Cide -Soacha

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.	X		
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada Segregación de Residuos.
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	X		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos	X		
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**	**FECHA: 26/09/2022**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: NESTOR DUQUE

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
MONOGAFAS	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

OCTUBRE

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**		**FECHA: 25/10/2022**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:				**JULIE GARCIA**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO	x					
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA		x				SER ENCUENTRA DESTEÑIDA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**		**FECHA: 25/10/2022**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: ALVARO MOLINA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO	x					
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA	x					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**		**FECHA: 25/10/2022**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:				**FERNANDO DUQUE**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO	x					
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA	x					
REALIZÓ				REVISÓ		

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**		**FECHA: 25/10/2022**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:				**GLORIA MERCADO**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO	x					
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA	x					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: _____10 DE OCTUBRE 2022_____

LUGAR:____SENA -CIDE-SOACHA_____

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.	X		
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada segregacion de residuos en obra
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	X		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		X	No se realiza separacion de residuos oportunamente
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**		**FECHA: 25/10/2022**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:				**JENNY SUAREZ**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO		x				**Se encuentran rotas,se solicita cambio**
GUANTES DE NITRILO	x					
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA	x					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: **OBRA Y ADMINISTRATIVO**
RESPONSABLE: **JULIE GARCIA**
FECHA: **07 DE OCTUBRE 2022**
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	X	Limpieza área de trabajo.	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	X	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	X	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	OK
Áreas para estacionamiento de maquinaria	OK	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	OK
Estado de pasillos y vías de acceso	X	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	X
		Señalización de las diferentes áreas	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	X	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	X	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	OK
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:1. Falta la instalacion de señalizacion **.2.** No se cuenta con espacio para parqueo de vehiculos evidenciando obstruccion de pas**.3.**Se evidencian pasillo con materiales que obstaculizan el paso**.4.** Contratista cuenta con **NO CONFORMIDAD** por orden y aseo ,el cual no realizan rutinariamente**.5.** Se evidencian camillas inadecuadamente ubicadas y obstaculizadas con materiales**.5.** Se solicita lavado de equipos contra caidas y andamios.

REALIZO **REVISÓ**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**		**FECHA: 25/10/2022**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:				**PAOLA SALAMANCA**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO	x					
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA	x					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**		**FECHA: 25/10/2022**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:				**OSCAR**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO	x					
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA	x					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-cide-soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia **Cédula:** 1010171953 **Cargo:** Residente HSEQ

Fecha: 24-10-2022

Lugar: Sena-Soacha

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición	X		
2	1	CALIBRADOR PIE DE REY	Calibracion y medicion lineal	X		Equipo nuevo
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Firma SST

Firma operador 26.10.2022

APROBADO POR: Gloria Mercado **CARGO:** Directora Interventoria **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

NOVIEMBRE

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

ARQ Consultoría

Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	Fecha de Vencimiento	Und	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dia de Inspeccion													X	
Material Antiséptico														
Isodine Solución 60 ml	28-12-2023	1											B	
Isodine espuma 60 ml														
Material de Atencion														
Inmovilizador de cuello tipo thomas														
Material de Curacion y Seguridad														
Micropore 1"	08-11-2026	1											B	
Guantes de latex para manejo		1											B	
Venda elásticas de 5 Yardas														
Venda elásticas de 3 Yardas														
Venda elásticas de 2 Yardas														
Venda de algodon de 3 Yardas														
Esparadrapo 4 "														
Gasas	09-10-2026	2											B	
Algodón														
Toallas higiénicas														
Curas estándar	12-2026	5											B	
Tijeras		1											B	
Bajalenguas		2											B	
Soluicion Salina 250 cc o 500 cc														
Termómetro														
Manual de primeros auxilios		1											B	
Tapabocas desechables		1											B	

Powered by CamScanner

| Camilla | | |

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: ___Unidades Sanitarias_____

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	X		
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO			LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA
LAS VALVULAS FUNCIONAN		X	DOS UNIDADES SANITARIAS CON VALVULAS EN MAL ESTADO
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES: 21/11/2022 Se solicita mantenimiento de las dos unidades sanitarias con daño en las valvulas_____

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	**Julie Garcia**		**LUGAR:Sena Cide-Soacha**		
B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**		**FECHA: Noviembre 15 del 2022**	

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se evidencia omision y uso inadecuado de EPP
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?		R		Falta señalizacion preventiva e informativa de acuerdo a los riesgos
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?	B			
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.		R		
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?	B			
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?		R		Falta supervision SST para realizar procedimientos de trabajos seguros
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas		R		Falta divulgacion
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad	B			
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?	B			
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Se evidencia inadecuada segregacion de residuos

INSPECCIONADO POR :Julie Garcia	Julie H. G
CARGO :Residente SST	FIRMA

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	**E**	EXISTE
R	REGULAR	**NE**	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR: SENA - SOACHA
15/11/22	Julie Garcia	

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDEENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
B	5 Lbr	Multiproposito	ABC	Acopio de sustancias quimicas	NOVIEMBRE	2022	B	NE	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multiproposito	ABC	Ingreso de obra	NOVIEMBRE	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	Envase sucio
B	20 Lbr	Multiproposito	ABC	Acopio de materiales	NOVIEMBRE	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	100 Gbr	Kaflan	AC	Planta Electrica UE1	NOVIEMBRE	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multiproposito	ABC	Area figurado y corte de acero	NOVIEMBRE	2022	R	NE	B	NE	B	R	B	B	NE	B	B	B	B	SI	Envase presenta corrosion

Julie G

REALIZÓ INSPECCIÓN

REVISÓ INSPECCIÓN

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

ARQ Consultoría

FECHA DE INSPECCIÓN: NOVIEMBRE-16- 2022

LUGAR: Sena -Cide -Soacha

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	✓		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.	✓		
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	✓		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		✓	Se evidencia Segregación Inadecuada de residuos.
Recipientes Adecuados (tamaño, material)		✓	Se Solicitan contenedores más grandes
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		✓	Se evidencia Mezcla de residuos.
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	✓		

REALIZÓ

REVISÓ

Powered by CamScanner

FORMATO
INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO
F-64-GP V:0

ARQ Consultoría

AREA A INSPECCIONAR: Campementos,acopios de materiales ,unidades sanitarias y areas de trabajo.
RESPONSABLE: Julie Garcia
FECHA: 16/11/2022
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Limpieza área de trabajo.	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	OK	Materiales o desechos peligrosos en el piso	X
Sistema de almacenamiento de materiales	OX	Recipiente para el manejo de basuras.	OK
Áreas para estacionamiento de maquinaria	OK	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	OK
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	X
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	X	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OX	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	OK
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES: 1. Falta Instalación de señalización y demarcación.
2. Falta adecuación de campamentos JAES-MARIAS
3. No se proporciona agua Potable
4. Falta aseo de ECC, Andamios.
5. Falta realizar Jornadas diarias de Orden y Aseo
6. Se evidencia inadecuado almacenamiento de materiales
7. Se solicita reubicar camillas de urgencias.
8. Falta relación Programa de Orden y aseo.

Julieth G
REALIZO

Gloria Jimenez.
REVISÓ

Powered by CamScanner

DICIEMBRE

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-cide-soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia **Cédula: 1010171953** **Cargo: Residente HSEQ**

Fecha: 02-12-2022

Lugar:Sena-Soacha

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición	X		
2	1	CALIBRADOR PIE DE REY	Calibracion y medicion lineal	X		Equipo nuevo
3	1	Pinza amperimetrica	Medidas de voltaje	X		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Firma SST

APROBADO POR: Gloria Mercado **CARGO:Directora Interventoria** **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth Garcia | **Cedula: 1010171953** | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspeccion: 27/12/2022

Lugar: Sena Soacha | **Serie:1190** | **Marca: Nara Safe**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	X		
	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA				
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO				
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
	ANCLAJE				
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	CASCO TIPO II				
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
	BOLSO				
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completan			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador

ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	**X**		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	**X**		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	**X**		
	Tornillos	Apretados, completos	**X**		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	**X**		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	**X**		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	**X**		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	**X**		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	**X**		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	**X**		
Firma SST					
Reglas de Seguridad para los andamios:		- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe c - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13 / 2022) bajo la normatvidad vigente ANSI Z359.1(2007).

APROBADO POR: GLORIA MERCADO	**CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA:**

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth Garcia | **Cedula: 1010171953** | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspeccion: 27/12/2022

Lugar: Sena Soacha | **Serie:1189** | **Marca: Nara Safe**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	X		
	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA				
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO				
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
	ANCLAJE				
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	CASCO TIPO II				
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
	BOLSO				
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completan			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador

ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	**X**		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	**X**		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	**X**		
	Tornillos	Apretados, completos	**X**		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	**X**		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	**X**		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	**X**		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	**X**		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	**X**		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	**X**		
Firma SST					
Reglas de Seguridad para los andamios:		- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe c - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13 / 2022) bajo la normatvidad vigente ANSI Z359.1(2007).

APROBADO POR: GLORIA MERCADO	**CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha: 14/12/2022 **Lugar: Soacha**

Serie: NRSTOS **Marca:** Dell

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones: Equipo marca Asus se bloquea constantemente

Aprobado por: Gloria Mercado **Cargo:Director de Obra** **Firma:**

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA		
Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST		
Fecha: 14/12/2022	**Lugar: Soacha**	
Serie: BELLA71- 3CTRP	**Marca:** HP	
B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?			N/A
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?			N/A
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?			N/A
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado			N/A
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?			
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?			N/A
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?			N/A
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aprobado por: Gloria Mercado	**Cargo:Director de Obra**	**Firma:**

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha: 14/12/2022 **Lugar: Soacha**

Serie: CR460F **Marca:** Sony

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?			
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la		R	
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?		R	
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?		R	
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?		R	
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?		R	
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones: Equipo presenta falla en la red wifi.

Aprobado por: Gloria Mercado	Cargo: Director de Obra	Firma:

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA
Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST
Fecha: 14 / 12 / 2022 **Lugar: Soacha**
Serie: 3458 **Marca:** Dell
B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aprobado por: Gloria Mercado **Cargo:Director de Obra** **Firma:**

Powered by CamScanner

Formato

Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos

F-151-GP V: 0

ARQ

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha: 14 / 12 / 2022 **Lugar: Soacha**

Serie: 3458 **Marca:** Dell

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aprobado por: Gloria Mercado **Cargo:Director de Obra** **Firma:**

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: SOACHA CIDE-SENA

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula: 1010171953 Cargo: Residente SST

Fecha: 14/12/2022 **Lugar: Soacha**

Serie: 20366 **Marca:** Lenovo

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?			
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la			
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?			
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?			
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?			
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?			
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?			
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?			
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?			
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?			
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?			
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado			
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?			
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?			
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?			
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?			
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?			
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?			
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?			
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?			
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?			
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones: Equipo presenta falla en la red wifi

Aprobado por: Gloria Mercado **Cargo:Director de Obra** **Firma:**

Powered by CamScanner