INSPECCIONES SST 2023

ENERO

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-CIDE -SOACHA** **FECHA: 07/01/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:				**ALVARO MOLINA**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO			x			Guantes rotos
TAPAOIDOS DE INSERCION			x			Se solicita cambio
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA			x			Chaqueta desteñida y deteriorada

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: OBRA Y ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE: JULIE GARCIA
FECHA: 06 DE ENERO 2023
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Limpieza área de trabajo.	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	X	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	OK	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	OK
Áreas para estacionamiento de maquinaria	OK	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	OK
Estado de pasillos y vías de acceso	X	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	X
		Señalización de las diferentes áreas	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	OK
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:1. Falta la instalacion de señalizacion preventiva e informativa **2.** Falta ubicación adecuada de equipos de emergencias 3. Falta programa periodico de orden y aseo ,Contratista cuenta con **NO CONFORMIDAD** por orden y aseo , Se solicita lavado de equipos contra caidas y andamios.

REALIZO **REVISÓ**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-CIDE -SOACHA**		**FECHA: 07/01/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:				**GLORIA MERCADO**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO	x					
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA	x					
REALIZÓ				REVISÓ		

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: 11 DE ENERO 2023

LUGAR: SENA -CIDE-SOACHA

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.	X		
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada segregacion de residuos en obra
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	X		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		X	No se realiza separacion de residuos oportunamente
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-CIDE -SOACHA** **FECHA: 07/01/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:				**JULIE GARCIA**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO			x			Guantes rotos
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA			x			Chaqueta desteñida

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-CIDE -SOACHA** **FECHA: 07/01/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:				**OSCAR MARROQUIN**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD			x			Casco roto
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO	x					
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA			x			Chaqueta rota en axilas

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-CIDE -SOACHA** **FECHA: 07/01/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:				**PAOLA SALAMANCA**		
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	x					
BOTAS CAÑA CORTA	x					
BOTAS DE CAUCHO	x					
GUANTES DE NITRILO			x			Guantes rotos
TAPAOIDOS DE INSERCION	x					
MONOGAFAS	x					
TAPAOIDOS DE COPA	x					
CHAQUETA			x			Chaqueta rota y deteriorada

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-cide-soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia **Cédula: 1010171953** **Cargo: Residente HSEQ**

Fecha: 14-01-2023

Lugar:Sena-Soacha

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medición	X		
2	1	CALIBRADOR PIE DE REY	Calibracion y medicion lineal	X		Equipo nuevo
3	1	PINZA AMPERIMETRICA	Medidas de voltaje	X		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Firma SST

Firma operador

APROBADO POR: Gloria Mercado **CARGO:Directora Interventoria** **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth Garcia | **Cedula:** 1010171953 | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspeccion: 13/01/2023

Lugar: Sena Soacha | **Serie:1189** | **Marca: Nara Safe**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	X		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
		BOLSO			
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completa			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador
ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	X		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	X		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	X		
	Tornillos	Apretados, completos	X		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	X		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	X		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	X		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	X		
	Firma SST				
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13 / 2022) bajo la normatvidad vigente ANSI Z359.1(2007).

APROBADO POR: GLORIA MERCADO | **CARGO:** **DIRECTOR INTERVENTORIA** | **FIRMA:**

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth Garcia | **Cedula:** 1010171953 | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspeccion: 13/01/2023

Lugar: Sena Soacha | **Serie:1190** | **Marca: Nara Safe**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	X		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
		BOLSO			
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completa			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador
ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	X		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	X		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	X		
	Tornillos	Apretados, completos	X		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	X		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	X		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	X		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	X		
	Firma SST				
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13 / 2022) bajo la normatvidad vigente ANSI Z359.1(2007).

APROBADO POR: GLORIA MERCADO | **CARGO:** **DIRECTOR INTERVENTORIA** | **FIRMA:**

FEBRERO

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

ARQ Consultoría

Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	Fecha de Vencimiento	Und	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dia de Inspeccion				2023										
Material Antiséptico														
Isodine Solución 60 ml	28-12-2023	1		B										
Isodine espuma 60 ml														
Material de Atencion														
Inmovilizador de cuello tipo thomas														
Material de Curacion y Seguridad														
Micropore 1"	08-11-2026	1		B										
Guantes de latex para manejo		1		B										
Venda elásticas de 5 Yardas														
Venda elásticas de 3 Yardas														
Venda elásticas de 2 Yardas														
Venda de algodon de 3 Yardas														
Esparadrapo 4 "														
Gasas	09-10-2026	2		B										
Algodón														
Toallas higiénicas														
Curas estándar	12-2026	3		B										
Tijeras		1		B										
Bajalenguas		2		B										
Soluicion Salina 250 cc o 500 cc														
Termómetro														
Manual de primeros auxilios		1		B										
Tapabocas desechables		1		B.										
Camilla														
Estado del soporte		1		B										
Correas de seguridad		1		B										
Sugetadores para agarre		1		B										

*** Listado Condiciones Subestandar**

1, Elemento vencido o pasado	4, Elementos insuficientes
2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado	5, Sin elementos
3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente	

Powered by CamScanner

Firma del Responsable de la Inspeccion			
Enero	Julietta Garaa.	Julio	
Febrero		Agosto	
Marzo		Septiembre	
Abril		Octubre	
Mayo		Noviembre	
Junio		Diciembre	

Observaciones y Aspectos a Mejorar

Fecha	Descripcion	Responsable
17/02/2023.	Faltan Insumos en botiquín. "Pendiente compra"	

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	E	EXISTE
R	REGULAR	NE	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
09 / 02 / 2023.	Julieth Garcia	Sena - Cide - Soacha.

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA MES	ÚLTIMA RECARGA AÑO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
E	20 (Lb)	ABC	Multiproposito	Almacen	04	2022	B	B	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
E	3700 (Gl)	Tipo C	Solkaflam	Planta Electrica	04	2022	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
E	10 (Lb)	ABC	Multipro	Cuarto Quimico.	05	2022	B	B	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
E	20 Lb	ABC	Multiproposito	Area Corte de acero.	05	2022	B	B	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	

Julieth G

REALIZÓ INSPECCIÓN

REVISÓ INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha
Inspeccionado por: Julie Garcia **Cedula:** 1010171953 **Cargo:** Resid HSEQ.
Fecha: 20/02/2023 **Lugar:** Sena
Serie: XRST05 **Marca:** Dell

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			X
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			X
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	X		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			X
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			X
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		

Powered by CamScanner

3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	X		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	X		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	X		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	X		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	X		

Observaciones:

Equipo de propiedad Jenny Suarez.

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoria

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha.
Inspeccionado por: Julieth Garua **Cedula:** 1010179753 **Cargo:** Resid HSEQ
Fecha: 20/02/23 **Lugar:** Sena
Serie: 3458 **Marca:** Dell

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			X
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		X	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	X		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			X
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		X	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		

Powered by CamScanner

3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	X		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	X		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	X		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	X		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	X		

Observaciones:

Equipo Dell core 15 Inspirón 3458 /
Propiedad Paola Salamanca.

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: Sena – Cide – Soacha
Inspeccionado por: Julie Garcia **Cedula:** 1010171953 **Cargo:** Resid #SEQ
Fecha: 20/02/2023 **Lugar:** Soacha
Serie: CR460F **Marca:** Sony.

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?		X	
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?		X	
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	X		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		

Powered by CamScanner

3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	X		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	X		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	X		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	X		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	X		

Observaciones:

Daño en bateria interna / Propiedad ARQ.

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: Sena- Cide - Soacha.
Inspeccionado por: Julie Garcia **Cedula:** 1010171953 **Cargo:** Resid. HSEQ.
Fecha: 20/02/2023. **Lugar:**
Serie: U310 **Marca:** Lenovo.

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	X		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			X
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		X	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	X		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			X
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		X	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		

Powered by CamScanner

3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		X	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	X		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	X		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	X		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	X		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	X		

Observaciones:

Equipo, propiedad Fernando Duque.

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoria

Nombre del proyecto: Sena – Cide – Soacha
Inspeccionado por: Julie Garcia **Cedula:** 1010171953 **Cargo:** Resid #SEQ
Fecha: 20/02/2023 **Lugar:** Soacha
Serie: CR460F **Marca:** Sony.

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?		X	
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?		X	
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	X		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	X		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		

Powered by CamScanner

3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	X		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	X		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	X		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	X		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	X		

Observaciones:

Daño en bateria interna / Propiedad ARQ.

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha			
Inspeccionado por: Julie Garaq	**Cedula:** 1010171953	**Cargo:** Resid HSEQ.	
Fecha: 20/02/2023.	**Lugar:** Soacha.		
Serie: BENEAAZK-SFDO.	**Marca:** Hp.		
B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**	

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		X	
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?		X	
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		X	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		X	
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado		X	
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		X	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	X		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	X		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	X		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		X	
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	X		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	X		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	X		

Powered by CamScanner

3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	X		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	X		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	X		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	X		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	X		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	X		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	X		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Powered by CamScanner

MARZO

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:PAOLA SALAMANCA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: GLORIA MERCADO						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:FERNANDO DUQUE						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD		X				**SE SOLICITA CAMBIO POR DAÑO EN ARAÑA**
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				ROTA, DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 13-03-2023

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	x		
LAVAMANOS LIMPIOS	x		
HAY PAPEL HIGIENICO	x		LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA
LAS VALVULAS FUNCIONAN	x		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	x		
HAY JABON DE MANOS	x		
HAY TOALLAS DE MANOS		x	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	x		

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA		FECHA: 10/03/2023			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JULIETH GARCIA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: ALVARO MOLINA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: _____08 De Marzo 2023_____

LUGAR:_____SENA-SOACHA_____

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		X	**Se evidencian etiquetas deterioradas**
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	**Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos**
Recipientes Adecuados (tamaño, material)		X	**Tamaña inadecuado para la disposicion de residuos**
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos			**Se evidencian residuos mezclados**
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JENNY SUAREZ						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: PROYECTO SENA
RESPONSABLE: Julie Garcia
FECHA: 10/03/2023
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	OK	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Limpieza área de trabajo.	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	OK	Materiales o desechos peligrosos en el piso	X
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	X
Áreas para estacionamiento de maquinaria	NA	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	X
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
		Señalización de las diferentes áreas	X
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

1. Aun no se cuenta con sistema de agua potable	6. Se evidencia deterioro en la identificacion de residuos
2. Falta realizar jornada de aseo de Epps ,equipos y Ecc	7. Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion
3. No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas	8. Falta entrega de programa de aseo
4. Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente	
5. Se evidencian recipientes rotos y deteriorados	

Julie H. G
REALIZO

REVISÓ

ABRIL

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	OBRA		LUGAR: SENA-CIDE-SOACHA	
B: BUENO	R: REGULAR	N/A: NO APLICA		FECHA

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?		R		Falta señalizacion
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?		R		Los trabajadores no dejan las areas organizadas diariamente
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		R		
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		R		Falta control ambiental
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Falta capacitar a los trabajadores sobre la segregacion adecuada de residuos

INSPECCIONADO POR : JULIETH GARCIA	JulietG
CARGO : RESIDENTE HSEQ	FIRMA

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia **Cédula: 1010171953** **Cargo: Residente HSEQ**

Fecha: 06 de Abril 2023

Lugar:Sena

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	Flexometro Decametro	Estado de la escala de medición, uña.	B		
2	1	Nivel	herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento	B		Herramienta nueva
3	1	Escuadra		B		Herramienta nueva
4	1	Boquillera		B		Herramienta nueva
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Firma SST

Firma operador

APROBADO POR: **Gloria Mercado** **CARGO: Director de Interventoria** **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: Sena- Cide- Soacha

Inspeccionado por.: Juleth Garcia. **Cedula:** 1010177193 **Cargo:** Residente HSEQ.

fecha de inspeccion: 18/01/2023.

Lugar: **Serie:** 3516129/3335569 **Marca:** EPI.

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	B		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	B		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	B		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	B		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	B		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	B		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	B		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	B		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	B		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	B		
		BOLSO			
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el amés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completar			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador

Powered by CamScanner

ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	B		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	B		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	B		
	Tornillos	Apretados, completos	B		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	B	M	
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	B		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	B		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	B		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	B		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	B		
	Firma SST	SST.			
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos acompletes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe c - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES:

APROBADO POR: Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:** Gloria Mercado

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha
Inspeccionado por.: Julieth Garcia. **Cedula:** 1010711953 **Cargo:** Residente HSEQ.
fecha de inspeccion: 18/04/2023.
Lugar: Sena - Soacha. **Serie:** 1189 **Marca:** Nora - Safe.

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	B		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	B		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	B		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	B		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	B		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	B		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A.		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	B		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	B		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	B		
		BOLSO			
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas			
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completar			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador

Powered by CamScanner

ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	B		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	B		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	B		
	Tornillos	Apretados, completos	B		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	B		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	B		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	B		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	B		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	B		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	B.		
	Firma SST				
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe c - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Certificado anual (Julio 13/ 2022)

Normatividad Vigente #NTC1235 9.1 (2007).

APROBADO POR: Gloria Mercado | **CARGO:** Director Interventoria. | **FIRMA:** Gloria Mercado

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

ARQ Consultoría

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha

Inspeccionado por.: Julieth Garcia. **Cedula:** 1010221953 **Cargo:** Residente HSEQ.

fecha de inspeccion: 18-04-2023

Lugar: Sena - Soacha **Serie:** 1190 **Marca:** Nara Safe.

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	B		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	B		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	B		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	B		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	B		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	B		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	B		
		BOLSO			
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas			
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completar			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador

Powered by CamScanner

ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	B		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	B		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	B		
	Tornillos	Apretados, completos	B		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	B		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	B		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	B		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	B		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	B		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	B		
	Firma SST	1010171953			
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe c - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13/2022), normatividad vigente ANSI 2359.1 (2007).

APROBADO POR: Gloria Mercado | **CARGO:** Director Interventoria. | **FIRMA:** Gloria Mercado

Powered by CamScanner

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	E	EXISTE
R	REGULAR	NE	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
18/04/2023	JULIE GARCIA	SENA-CIDE-SOACHA

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
	20 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	TRONZADORA	AYO	022	B	B	B	R	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE QUIMICOS	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	SOLKAFLAN	PLANTA ELECTRICA	MARZO	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE CORTADORA	MARZO	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 1	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 2	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 3	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 4	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	JAES	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	

REALIZÓ INSPECCIÓN

REVISÓ INSPECCIÓN

MAYO

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/05/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JULIE GARCIA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA		FECHA: 10/03/2023			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JULIETH GARCIA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/05/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:FERNANDO DUQUE						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD		**X**				**SE SOLICITA CAMBIO POR DAÑO EN ARAÑA**
BOTAS CAÑA CORTA	**X**					
BOTAS DE CAUCHO	**X**					
GUANTES DE NITRILO	**X**					
TAPAOIDOS DE INSERCION	**X**					
TAPAOIDOS DE COPA	**X**					
CHAQUETA		**X**				ROTA, DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia **Cédula: 1010171953** **Cargo: Residente HSEQ**

Fecha: 25 de Mayo 2023

Lugar:Sena

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	Flexometro Decametro	Estado de la escala de medición, uña.	B		
2	1	Nivel	herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento	B		Herramienta nueva
3	1	Escuadra		B		Herramienta nueva
4	1	Boquillera		B		Herramienta nueva
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Firma SST

Firma operador

APROBADO POR: **Gloria Mercado** **CARGO: Director de Interventoria** **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/05/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JENNY SUAREZ						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: GLORIA MERCADO						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/05/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: ALVARO MOLINA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/05/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:PAOLA SALAMANCA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:FERNANDO DUQUE						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD		X				**SE SOLICITA CAMBIO POR DAÑO EN ARAÑA**
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				ROTA, DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/05/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:GLORIA MERCADO						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD		X				
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: ALVARO MOLINA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JENNY SUAREZ						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	OBRA		LUGAR: SENA-CIDE-SOACHA	
B: BUENO	R: REGULAR	N/A: NO APLICA		FECHA 12-05-2023

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?		R		Falta señalizacion
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?		R		Los trabajadores no dejan las areas organizadas diariamente
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		R		
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		R		Falta control ambiental
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Falta capacitar a los trabajadores sobre la segregacion adecuada de residuos

INSPECCIONADO POR : JULIETH GARCIA	JulietG
CARGO : RESIDENTE HSEQ	FIRMA

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/03/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:PAOLA SALAMANCA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: PROYECTO SENA
RESPONSABLE: Julie Garcia
FECHA: 08/05/2023
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	OK	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Limpieza área de trabajo.	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	OK	Materiales o desechos peligrosos en el piso	X
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	X
Áreas para estacionamiento de maquinaria	NA	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	X
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
		Señalización de las diferentes áreas	X
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

1. Aun no se cuenta con sistema de agua potable	6. Se evidencia deterioro en la identificacion de residuos
2. Falta realizar jornada de aseo de Epps ,equipos y Ecc	7. Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion
3. No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas	8. Falta entrega de programa de aseo
4. Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente	
5. Se evidencian recipientes rotos y deteriorados	

Julie H. G
REALIZO

REVISÓ

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: _____11 De Mayo 2023_____

LUGAR:_____SENA-SOACHA_____

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		X	**Se evidencian etiquetas deterioradas**
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	**Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos**
Recipientes Adecuados (tamaño, material)		X	**Tamaña inadecuado para la disposicion de residuos**
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos			**Se evidencian residuos mezclados**
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

JUNIO

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/06/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: OSCAR MARROQUIN						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 09-06-2023

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	x		
LAVAMANOS LIMPIOS	x		
HAY PAPEL HIGIENICO	x		LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA
LAS VALVULAS FUNCIONAN		x	SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	x		
HAY JABON DE MANOS	x		
HAY TOALLAS DE MANOS		x	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	x		

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	Fecha de Vencimiento	Und	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dia de Inspeccion														
Material Antiséptico														
Isodine Solución 60 ml	28/12/2023	1						B						
Isodine espuma 60 ml														
Material de Atencion														
Inmovilizador de cuello tipo thomas														
Material de Curacion y Seguridad														
Micropore 1"														
Guantes de latex para manejo		12						B						
Venda elásticas de 5 Yardas		1						B						
Venda elásticas de 3 Yardas														
Venda elásticas de 2 Yardas														
Venda de algodon de 3 Yardas														
Esparadrapo 4 "	ago-18	1												
Gasas	mar-22	8						B						
Algodón		1						B						
Toallas higiénicas														
Curas estándar		1						B						
Tijeras		1						B						
Bajalenguas		1						B						
Soluicion Salina 250 cc o 500 cc														
Termómetro														
Manual de primeros auxilios		1						B						
Tapabocas desechables		2						B						
Camilla														
Estado del soporte														
Correas de seguridad														
Sugetadores para agarre														

*** Listado Condiciones Subestandar**	
1, Elemento vencido o pasado	4, Elementos insuficientes
2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado	5, Sin elementos
3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente	

Firma del Responsable de la Inspeccion			
Enero		Julio	
Febrero		Agosto	
Marzo		Septiembre	
Abril		Octubre	
Mayo		Noviembre	
Junio		Diciembre	

Observaciones y Aspectos a Mejorar

Fecha	Descripcion	Responsable
9/06/2023	Pilas grandes	
9/06/2023	Algodón vencido 03/2022	
9/06/2023	Aplicadores	
9/06/2023	Banda Adherente	

9/06/2023	Linterna	

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	E	EXISTE
R	REGULAR	NE	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
14/06/2023	JULIE GARCIA	SENA-CIDE-SOACHA

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
	20 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	TRONZADORA	AYO	022	B	B	B	R	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE QUIMICOS	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	SOLKAFLAN	PLANTA ELECTRICA	MARZO	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE CORTADORA	MARZO	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 1	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 2	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 3	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 4	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	ALMACEN	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	

REALIZÓ INSPECCIÓN

REVISÓ INSPECCIÓN

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/06/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: ALVARO MOLINA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				ROTA, DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:21/06/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: BEILAA71	**Marca: Hp**

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/06/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JENNY SUAREZ						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia **Cédula: 1010171953** **Cargo: Residente HSEQ**

Fecha: 13 de junio 2023

Lugar:Sena

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	Flexometro Decametro	Estado de la escala de medición, uña.	B		
2	1	Nivel	herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento	B		
3	1	Escuadra	Buen estado	B		
4	1	Boquillera	Buen estado	B		
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Firma SST

Firma operador

APROBADO POR: **Gloria Mercado** **CARGO: Director de Interventoria** **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/06/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:FERNANDO DUQUE						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD		X				**SE SOLICITA CAMBIO POR DAÑO EN ARAÑA**
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				ROTA, DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/06/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JULIE GARCIA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/06/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:PAOLA SALAMANCA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de equipos contra Caída
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth García | **Cedula: 1010171953** | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspección: 15/06/2023

Lugar: Sena Soacha | **Serie:1190** | **Marca: Nara Safe**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilacha duras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosión excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturón Lumbar	Costuras, estado de hebillas y pasadores	X		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilacha duras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilacha duras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
		BOLSO			
	Bolso	Estado fisico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completa			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador
ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	X		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	X		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	X		
	Tornillos	Apretados, completos	X		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos eléctricos: material fibra de vidrio			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos
		- Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	X		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosión, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosión, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	X		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosión, en buen estado, resistente	X		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	X		
	Firma SST				
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada
		- La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe			- Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal
		- Asegurar el andamio en el extremo superior a una estructura fija			que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13 / 2022) bajo la normatividad vigente ANSI Z359.1(2007).

APROBADO POR: GLORIA MERCADO | **CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA** | **FIRMA:**

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: _____16 De junio 2023_____

LUGAR:_____SENA-SOACHA_____

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		X	Se evidencian etiquetas deterioradas
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)		X	Tamaña inadecuado para la disposicion de residuos
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos			Se evidencian residuos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Lista de chequeo Aprobación informes mensuales SST
F-146-P V: 0

PROYECTO:	SENA-CIDE-SOACHA	FECHA DE ELABORACIÓN:	1/06/2023
Contratista de Obra:	A CRUZ		

ARQ SAS

LISTA DE CHEQUEO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES

NOTA: Para la elaboración de los informes mensuales por parte de la interventoría,se tienen en cuenta los anexos del informe de gestión mensual del contratista aprobado por nosotros, adicionalmente los requisitos de esta lista que APLICAN.

ITEM	TITULO	DESCRIPCIÓN	PERIORICIDAD	APLICA PARA INTERVENTORIA		Contratista de Obra		Anexo.	OBSERVACIONES
				SI	NO	SI	NO		
1	BASE DE DATOS	Base de datos personal del contrato, que describa nombre completo, teléfono de contacto, fecha de ingreso, Fecha de retiro, empresa a la que pertenece (consocio o subcontratista, fecha de afiliación a EPS, ARL, AFP, fecha de planilla de pago, fecha e IPS de examen médico, concepto médico, restricciones, fecha del informe periódico, fecha y centro de entrenamiento de competencia laboral, teléfono de emergencia (nombre y contacto), alergias, RH, medicamentos, numero de cedula. Fecha de entrega de documentos a interventoría, estudio de seguridad (si o no)	Mensual	X			X	F-147-P Listado de personal Base de datos SST/ F-35-P Control de Personal Contratista	En el presente informe no se evidencia la base SST
2	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL/ SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Evidenciar los certificados de afiliación del personal nuevo en el periodo, y las planillas de pago de seguridad social, del personal antiguo.	Mensual	X		X		Anexo Documentación	Mediante oficio se solicita sean entregadas oportunamente los soportes de pagos a Parafiscales de acuerdo con los últimos dos dígitos de su documento de identidad o NIt según lo establecido en el Decreto 1990 de 2016, así como socializar a los contratistas, subcontratistas e independientes las consecuencias de no generar a tiempo los pagos ya que entrarán en mora, lo cual le generaría tasas de interés por el no
3	SOPORTES DE CONCEPTOS MEDICOS LABORALES (Ingreso, periodicos o retiro) Y SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	Resultados de los conceptos medicos laborales de ingreso, periodico o retiro, del personal y su carta de recomendaciones firmada por el trabajador, para realizar el seguimiento.	Cada Nuevo Ingreso	X		X		Anexo Documentación	
4	SOPORTES DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	Diligenciamiento del formato: **F-22-GP Entrega de EPP** siempre que haya un nuevo ingreso o cuando se entregue renovación.	Cada Nuevo Ingreso	X			X	F-22-GP Entrega de EPP/Anexo Documentación	Faltan soportes de entrega de Dotacion
5	PLAN DE TRABAJO ANUAL CON SUS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	Soportes del seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo anual del contratista y los indicadores que este incluya en su informe.	Mensual		X	X			
6	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL COPASST	Seguimiento a la gestión del COPASST (actas, inspecciones, participación en la investigación de los accidentes de trabajo, actividades de promoción y prevención en SST). Cuyado con fechas y numero de actas de reunión, anexar el acta de comité delrespectivo mes. Soportes conformación del COPASST diligenciados en el formato **F-131-GP ACTA DE CONFORMACIÓN** y soporte de las reuniones mensuales en el formato **F-53-GP ACTA DE REUNIÓN**	Mensual	X		X			En la relacion de las reuniones mensuales se solicita dar seguimiento a las inspecciones realizadas de acuerdo al cronograma ,seguimiento al avance de la Resolucion 0312,Accidentalidad,Socializacion,publicacion y acciones correctivas) n
7	SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA	Seguimiento a la Gestión del Comité de Convivencia Laboral (informes de gestión trimestral, participación en capacitación, actividades de prevención acoso laboral). Cuado de fecha de reunión, cuando no se presentan casos deben reportar "cero casos". Soportes conformación del COCOLAB diligenciados en el formato **F-131-GP ACTA DE CONFORMACIÓN** y soporte de las reuniones trimestrales en el formato **F-53-GP**	Trimestral	X			X		Falta anexar soportes periodo en vigencia Enero-Mazo 2023
8	SEGUIMIENTO A LOS AUTO REPORTES DE CONDICIONES DE SALUD	Soportes de los reportes de las condiciones de salud, o condiciones y/o actos sub estandares que puedan poner en riesgo la salud, consignados en el formato **F-45-GP "Reporte de condiciones o actos subestandar"**.	Mensual	X		X			Cuando aplique y sea necesario se consignara para la interventoria, pero se debe evidenciar mensualmente el registro de reporte por parte del contratista.
9	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIÓN	**F-35-GP Plan anual de Capacitaciones** Registro del cumplimiento de las charlas y capacitaciones programadas al mes, los registros de asistencia sean consignados en el formato: **F-39-GP Registro de Asistencia** y las evaluaciones de las capacitaciones en el formato **F-41-GP Evaluación de la Capacitación.**	Mensual	X		X			Falta actualización del personal en el cronograma
10	GESTIÓN DE LAS INDUCCIONES DE INGRESO	Registro de las inducciones realizadas al nuevo personal que ingrese a la organización registradas en el formato **F-36-GP Acta de Inducción**, con la respectiva evaluación de conocimientos consignado en el formato **F-111-GP Evaluación de la Inducción HSEQ**	Cada Nuevo Ingreso	X		X			
	SUSTANCIAS PELIGROSAS	Describir el inventario de sustancias químicas y anexar hoja de seguridad					X		Falta actualizar el inventario de sustancias químicas, anexar hojas de seguridad y matriz A. Cruz
11	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA RESOLUCIÓN 0312	Registro de seguimiento de los indicadores (6) de la resolución 0312	Mensual		X				Se relaciona el anexo correspondiente a la información del contratista, no de la interventoria
12	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Gestión de los peligros y riesgos Establecer las actividades desarrolladas por el contratista para cada uno de los riesgo críticos de acuerdo con los controles que se describen en el panorama de peligros. (descripción de ejecución de actividades, Protocolos Vigilancia de Epidemiológica, aplicación de procedimientos, estándares, protocolos, Actividades de promoción y prevención, gestión de permisos de trabajo, inspecciones preoperacionales, entre otras) hojas de vida, certificado de equipos e inspecciones) (planes de laoje) (procedimientos seguros implementados), Registros de la aplicación de procedimientos gestión de permisos de trabajo formato **F-92-GP Permiso para trabajos en altura.** e inspecciones preoperacionales de los Equipos de protección contra caidas.	Mensual	X			X		Falta entrega de la totalidad de procedimientos SST ,inspeccion adecuada de equipos y herramientas
13	REGISTROS DE MANTENIMIENTO	Registros de calibración de equipos o maquinas utilizados para el desarrollo de nuestra labor, o el registro d emantenimiento de los mismos	Mensual	X			X		Falta la entrega de mantenimientos preventivos y correctivos y la actualizacion del
14	REGISTRO DE INSPECCIONES	Incluir los registros de inspecciones a los Elementos de protección personal en el formato **F-43-GP Inspección y control de EPP**, los registros de inspecciones locativas en el formato **F-95-GP Inspecion Locativa para Obra**, y el formato de inspección de los residuos **F-65-GP Inspección y**	Mensual	X		X			
15	GESTIÓN DE MERGENCIAS	Revisar que todas las obras cuenten con su propio botiquín), Gestión en emergencias (capacitación a brigadistas, inspecciones, informe de evaluación de simulacros), plano cielo, medevac, conformación de las brigadas, kit de emergencias, PON, actividades por parte de las brigadas.Incluir en el informe los registros de conformación de las brigadas de emergencia, las capacitaciones a las brigadistas y las inspecciones realizadas a los equipos de emergencia formatos **F-29-GP Inspección de Botiquin y Camilla** y el formato **F-61-GP Inspección de Extintores.**	Mensual	X			X		Falta la realizacion de simulacros ,actualizacion plan de emergencias.
16	INFORMES DE AUDITORIAS REALIZADAS	Gestión de contratistas: Controles que aplica el consorcio a sus subcontratistas . Calificación dada a la gestión realizada por el subcontratista, esta evaluación es realizada por el Contratista	Mensual	X					
17	INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES, INCIDENTES O ENFERMEDADES LABORALES	los soportes correspondientes a las investigaciones de incidentes, accidentes o seguimientos a una enfermedad laboral siempre que suceda una ventualidad como esta. Estos datos se registraran en los formatos **F-71-GP** Investigación de Accidentes, **F-83-GP** Investigación de Incidentes, **F-89-GP** Lección Aprendida, **F-88-GP** Consolidado de Accidentes e Incidentes **y F-90-GP** Seguimiento y Recuperación del personal	Cuando se Requiera	X			X		Falta seguimiento y acciones correctivas frente a la incidencia de incidentes
18	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	Registro donde se evidencia la gestión de las observaciones realizadas en las citas de interventoría de actividades, condiciones y actos no conformes en obra	Mensual	X		X			
19	CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD Y ASENTISMO	Registro de indicador, donde se le de seguimiento a el ausentismo presentado en el periodo sea por accidente de trabajo, enfermedad laboral o enfermedad general El cual sera diligenciado en el formato **F-69-GP**	Mensual	X		X			
20	PAZ Y SALVOS POR TODO CONCEPTO	Presentar los registros de paz y salvos por todo concepto del personal vinculado al proyecto durante toda su ejecución, a demas de presentar los registros de los examenes de egreso.	Siempre que se presente un Retiro	X			X		Falta entrega de la totalidad de soportes
21	Respuesta de requerimientos realizados por la interventoría Y EL CLIENTE	RELACIÓN DE OFICIOS Y O SOLICITUDES Y 2RRESPUESTA A LOS MISMOS		X			X		Falta respuesta de oficios por parte de contratista
22	PAPSO	PAPSO actividades de ejecución y porcentaje de vacunados, registro fotográfico				X			
23	Ficha de EPP	Ficha de epp y fichas técnicas del consocio y subcontratista							
24	Registro Fotografico	Registro fotografico		X		X			
25	Visitantes	Manejo de visitantes: Visitante personal flotante (Inducción y hoja de vida)		X		X			

Nota: 1.Se solicita al contratista entregar a la interventoria antes del ingreso del personal los siguientes documentos:
•Cedula
•Certificado de afiliaciones a EPS, ARL, AFP
•Planillas de seguridad social (personal antiguo)
•Entrega de dotación y EPP
•Inducción SST
•Examen médico de ingreso con énfasis en altura
•Certificado de competencia laboral (alturas, operario, etc.)
•Carnet vacunación COVID-19
•Si aplica: póliza colectivo vida / Registro de entrega del estudio de seguridad Física u otro, según el cliente.

FIRMAS:

APROBADO POR:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REVISADO POR:
RESIDENTE HSEQ

Formato
Inspección de equipos contra Caída
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth García | **Cedula: 1010171953** | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspección: 15/06/2023

Lugar: Sena Soacha | **Serie:1189** | **Marca: Nara Safe**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilacha duras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturón Lumbar	Costuras, estado de hebillas y pasadores	X		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
		BOLSO			
	Bolso	Estado fisico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completa			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador
ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	X		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	X		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	X		
	Tornillos	Apretados, completos	X		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos eléctricos: material fibra de vidrio			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos
		- Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	X		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosión, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosión, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	X		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosión, en buen estado, resistente	X		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	X		
	Firma SST				
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada
		- La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe			- Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal
		- Asegurar el andamio en el extremo superior a una estructura fija			que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13 / 2022) bajo la normatividad vigente ANSI Z359.1(2007).

APROBADO POR: GLORIA MERCADO | **CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA** | **FIRMA:**

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	OBRA		LUGAR: SENA-CIDE-SOACHA	
B: BUENO	R: REGULAR	N/A: NO APLICA		FECHA 23-06-2023

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?		R		Falta señalizacion
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?		R		Los trabajadores no dejan las areas organizadas diariamente
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		R		
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		R		Falta control ambiental
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Falta capacitar a los trabajadores sobre la segregacion adecuada de residuos

INSPECCIONADO POR : JULIETH GARCIA	JulietG
CARGO : RESIDENTE HSEQ	FIRMA

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:21/06/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie:XRST05	**Marca: Dell**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:21/06/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: NXHZRALOOS144298AC7600	**Marca: Acer**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:21/06/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: HPLAPTOP15	**Marca: Hp**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:21/06/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: 3458	**Marca: Dell**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos contra Caída
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth García | **Cedula: 1010171953** | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspección: 15/06/2023

Lugar: Sena Soacha | **Serie: 3516129** | **Marca: EPI**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilacha duras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosión excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturón Lumbar	Costuras, estado de hebillas y pasadores	X		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilacha duras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilacha duras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
		BOLSO			
	Bolso	Estado fisico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnés de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completa			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador
ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	X		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	X		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	X		
	Tornillos	Apretados, completos	X		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos eléctricos: material fibra de vidrio			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos
		- Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	X		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosión, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosión, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	X		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosión, en buen estado, resistente	X		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	X		
	Firma SST				
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada
		- La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe			- Señalizar el área con el fin de prevenir la caída de objetos sobre personal que transite debajo
		- Asegurar el andamio en el extremo superior a una estructura fija			

OBSERVACIONES: Equipo nuevo

APROBADO POR: GLORIA MERCADO | **CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA** | **FIRMA:**

JULIO

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 18-07-2023

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	x		
LAVAMANOS LIMPIOS	x		
HAY PAPEL HIGIENICO	x		LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA
LAS VALVULAS FUNCIONAN		x	SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	x		
HAY JABON DE MANOS	x		
HAY TOALLAS DE MANOS		x	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	x		

BAÑO MUJERES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 18/07/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:FERNANDO DUQUE						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD		X				**SE SOLICITA CAMBIO POR DAÑO EN ARAÑA**
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				ROTA, DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	OBRA		LUGAR: SENA-CIDE-SOACHA	
B: BUENO	R: REGULAR	N/A: NO APLICA		FECHA 18-07-2023

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?		R		Falta señalizacion
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?		R		Los trabajadores no dejan las areas organizadas diariamente
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		R		
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		R		Falta control ambiental
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Falta capacitar a los trabajadores sobre la segregacion adecuada de residuos

INSPECCIONADO POR : JULIETH GARCIA	Julieth G
CARGO : RESIDENTE HSEQ	FIRMA

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 19/07/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JULIE GARCIA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA	FECHA: 19/07/2023

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:PAOLA SALAMANCA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 19/07/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JENNY SUAREZ						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 19/07/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: OSCAR MARROQUIN						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA	FECHA: 19/07/2023

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: ALVARO MOLINA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA		X				ROTA, DESTEÑIDA Y DETERIORADA

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: PROYECTO SENA
RESPONSABLE: Julie Garcia
FECHA: 8/07/2023
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	OK	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	X	Señalización de las diferentes áreas	X
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	OK	Materiales o desechos peligrosos en el piso	X
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	X
Áreas para estacionamiento de maquinaria	NA	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	X
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

1. Falta la decuacion del parqueadero de las bicicletas	6. Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos
2. Falta realizar jornada de aseo de Epps ,equipos y Ecc	7. Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion
3. No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas	8. Falta entrega de programa de aseo
4. Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente	9. Aun no se cuenta con sistema de agua potable
5. Se evidencian recipientes rotos y deteriorados	

Julie H. G
REALIZO

REVISÓ

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: _____18 De julio 2023_____

LUGAR:_____SENA-SOACHA_____

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		X	Se evidencian etiquetas deterioradas
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)		X	Tamaña inadecuado para la disposicion de residuos
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos			Se evidencian residuos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:19/07/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: BEILAA71	**Marca: Hp**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:19/07/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie:XRST05	**Marca: Dell**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:19/07/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: NXHZRALOOS144298AC7600	**Marca: Acer**

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:19/07/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: HPLAPTOP15	**Marca: Hp**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:19/07/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: 3458	**Marca: Dell**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

AGOSTO

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/08/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:GLORIA MERCADO						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 15-08-2023

BAÑO HOMBRES	**CONFORME**	**NO CONFORME**	**OBSERVACIÓN**
SANITARIO LIMPIO	x		
LAVAMANOS LIMPIOS	x		
HAY PAPEL HIGIENICO	x		LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA
LAS VALVULAS FUNCIONAN		x	SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	x		
HAY JABON DE MANOS	x		
HAY TOALLAS DE MANOS		x	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	x		
BAÑO MUJERES	**CONFORME**	**NO CONFORME**	**OBSERVACIÓN**
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/08/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: OSCAR MARROQUIN						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	Fecha de Vencimiento	Und	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dia de Inspeccion														
Material Antiséptico														
Isodine Solución 60 ml	28/12/2023	1								B				
Isodine espuma 60 ml														
Material de Atencion														
Inmovilizador de cuello tipo thomas														
Material de Curacion y Seguridad														
Micropore 1"														
Guantes de latex para manejo		12								B				
Venda elásticas de 5 Yardas		1								B				
Venda elásticas de 3 Yardas														
Venda elásticas de 2 Yardas														
Venda de algodon de 3 Yardas														
Esparadrapo 4 "	ago-18	1												
Gasas	mar-22	8								B				
Algodón		1								B				
Toallas higiénicas														
Curas estándar		1								B				
Tijeras		1								B				
Bajalenguas		1								B				
Soluicion Salina 250 cc o 500 cc														
Termómetro														
Manual de primeros auxilios		1								B				
Tapabocas desechables		2								B				
Camilla														
Estado del soporte	B													
Correas de seguridad	B													
Sugetadores para agarre	B													

*** Listado Condiciones Subestandar**

1, Elemento vencido o pasado	4, Elementos insuficientes
2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado	5, Sin elementos
3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente	

Firma del Responsable de la Inspeccion

Enero		Julio	
Febrero		Agosto	Julieth G
Marzo		Septiembre	
Abril		Octubre	
Mayo		Noviembre	
Junio		Diciembre	

Observaciones y Aspectos a Mejorar

Fecha	Descripcion	Responsable
15/08/2023	Pilas grandes	Julieth G
15/08/2023	Algodón vencido 03/2022	
15/08/2023	Aplicadores	
15/08/2023	Banda Adherente	
15/08/2023	Linterna	

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/08/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:FERNANDO DUQUE						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD		X				**SE SOLICITA CAMBIO POR DAÑO EN ARAÑA**
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	E	EXISTE
R	REGULAR	NE	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
15/08/2023	JULIE GARCIA	SENA-CIDE-SOACHA

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE QUIMICOS	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	SOLKAFLAN	PLANTA ELECTRICA	MARZO	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE CORTADORA	MARZO	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 1	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 2	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 3	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 4	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	ALMACEN	MARZO	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	

REALIZÓ INSPECCIÓN **REVISÓ INSPECCIÓN**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**	**FECHA: 15/08/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JULIE GARCIA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/08/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: ALVARO MOLINA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**	**FECHA: 15/08/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:PAOLA SALMANCA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 15/08/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JENNY SUAREZ						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: PROYECTO SENA
RESPONSABLE: Julie Garcia
FECHA: 15/08/2023
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	X	Señalización de las diferentes áreas	OK
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	NA	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	X
Áreas para estacionamiento de maquinaria	NA	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	X
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

1. Falta instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion	6. Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos
2. Falta realizar jornada de aseo de Epps ,equipos y Ecc	7. Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion
3. No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas	8. Falta entrega de programa de aseo
4. Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente	9. Aun no se cuenta con sistema de agua potable
5. Se evidencian recipientes rotos y deteriorados	10.Falta la decuacion del parqueadero de las bicicletas

REALIZO **REVISÓ**

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: 15 de agosto 2023

LUGAR:_____**SENA-SOACHA**_____

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		X	Se evidencian etiquetas deterioradas
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	X		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		X	Se evidencian residuos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	OBRA		LUGAR: SENA-CIDE-SOACHA	
B: BUENO	R: REGULAR	N/A: NO APLICA		FECHA 15-08-2023

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?	B			
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?		R		Se solicita dejar las areas organizadas diariamente
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		R		
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		R		Falta control ambiental
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Falta capacitar a los trabajadores sobre la segregacion adecuada de residuos

INSPECCIONADO POR : JULIETH GARCIA	Julieth G
CARGO : RESIDENTE HSEQ	FIRMA

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia **Cédula: 1010171953** **Cargo: Residente HSEQ**

Fecha: 15 de agosto 2023

Lugar:Sena

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	Flexometro Decametro	Estado de la escala de medición, uña.	B		
2	1	Nivel	herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento	B		
3	1	Escuadra	Buen estado	B		
4	1	Boquillera	Buen estado	B		
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Firma SST

Firma operador

APROBADO POR: **Gloria Mercado** **CARGO: Director de Interventoria** **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

SEPTIEMBRE

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: 25 de septiembre 2023

LUGAR:_____SENA-SOACHA_____

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		X	Se evidencian etiquetas deterioradas
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	X		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		X	Se evidencian residuos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 25-09-2023

BAÑO HOMBRES	**CONFORME**	**NO CONFORME**	**OBSERVACIÓN**
SANITARIO LIMPIO	x		
LAVAMANOS LIMPIOS	x		
HAY PAPEL HIGIENICO	x		LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA
LAS VALVULAS FUNCIONAN		x	SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	x		
HAY JABON DE MANOS	x		
HAY TOALLAS DE MANOS		x	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	x		
BAÑO MUJERES	**CONFORME**	**NO CONFORME**	**OBSERVACIÓN**
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia **Cédula: 1010171953** **Cargo: Residente HSEQ**

Fecha: 25 de septiembre 2023

Lugar:Sena

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	Flexometro Decametro	Estado de la escala de medición, uña.	B		
2	1	Nivel	herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento	B		
3	1	Escuadra	Buen estado	B		
4	1	Boquillera	Buen estado	B		
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Firma SST

Firma operador

APROBADO POR: **Gloria Mercado** **CARGO: Director de Interventoria** **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**	**FECHA: 11/09/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: ALVARO MOLINA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 11/09/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:GLORIA MERCADO						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**	**FECHA: 11/09/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JULIE GARCIA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA			FECHA: 11/09/2023		
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JENNY SUAREZ						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA	FECHA: 11/09/2023

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: OSCAR MARROQUIN

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	OBRA		LUGAR: SENA-CIDE-SOACHA	
B: BUENO	R: REGULAR	N/A: NO APLICA		FECHA 25-09-2023

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?	B			
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?		R		Se solicita dejar las areas organizadas diariamente
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		R		
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		R		Falta control ambiental
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Falta capacitar a los trabajadores sobre la segregacion adecuada de residuos

INSPECCIONADO POR : JULIETH GARCIA	Julieth G
CARGO : RESIDENTE HSEQ	FIRMA

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: PROYECTO SENA
RESPONSABLE: JULIETH GARCIA
FECHA: 12/09/2023
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Señalización de las diferentes áreas	OK
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	NA	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	X
Áreas para estacionamiento de maquinaria	NA	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	X
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

1. Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion	6. Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos
2. Falta realizar jornada de aseo de Epps ,equipos y Ecc	7. Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion
3. No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas	8. Falta entrega de programa de aseo
4. Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente	9. Aun no se cuenta con sistema de agua potable
5. Se evidencian recipientes rotos y deteriorados	

REALIZO **REVISÓ**

OCTUBRE

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA	FECHA: 10/10/2023

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:PAOLA SALMANCA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:10/10/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: NXHZRALOOS144298AC7600	**Marca: Acer**

B: BUENO **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	Fecha de Vencimiento	Und	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dia de Inspeccion												10		
Material Antiséptico														
Isodine Solución 60 ml	28/12/2023	1										B		
Isodine espuma 60 ml														
Material de Atencion														
Inmovilizador de cuello tipo thomas														
Material de Curacion y Seguridad														
Micropore 1"														
Guantes de latex para manejo		12										B		
Venda elásticas de 5 Yardas		1										B		
Venda elásticas de 3 Yardas														
Venda elásticas de 2 Yardas														
Venda de algodon de 3 Yardas														
Esparadrapo 4 "	ago-18	1												
Gasas	mar-22	8										B		
Algodón		1										B		
Toallas higiénicas														
Curas estándar		1										B		
Tijeras		1										B		
Bajalenguas		1										B		
Soluicion Salina 250 cc o 500 cc														
Termómetro														
Manual de primeros auxilios		1										B		
Tapabocas desechables		2										B		
Camilla														
Estado del soporte	B													
Correas de seguridad	B													
Sugetadores para agarre	B													

*** Listado Condiciones Subestandar**

1, Elemento vencido o pasado	4, Elementos insuficientes
2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado	5, Sin elementos
3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente	

Firma del Responsable de la Inspeccion

Enero		Julio	
Febrero		Agosto	
Marzo		Septiembre	
Abril		Octubre	Julieth G
Mayo		Noviembre	
Junio		Diciembre	

Observaciones y Aspectos a Mejorar

Fecha	Descripcion	Responsable
10/10/2023	Pilas grandes	Julieth G
10/10/2023	Algodón vencido 03/2022	
10/10/2023	Aplicadores	
10/10/2023	Banda Adherente	
10/10/2023	Linterna	

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 10/10/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: ALVARO MOLINA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:10/10/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: 3458	**Marca: Dell**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA	FECHA: 10/10/2023

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JORGE GALLEGO

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
PROTECTORES AUDITIVOS CASCO	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CAPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA	FECHA: 10/10/2023

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:GLORIA MERCADO

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: PROYECTO SENA
RESPONSABLE: JULIETH GARCIA
FECHA: 10/10/2023
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Señalización de las diferentes áreas	OK
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	NA	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	X
Áreas para estacionamiento de maquinaria	NA	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	X
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

1. Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion	6. Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos
2. Falta realizar jornada de aseo de Epps ,equipos y Ecc	7. Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion
3. No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas	8. Falta entrega de programa de aseo
4. Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente	9. Aun no se cuenta con sistema de agua potable
5. Se evidencian recipientes rotos y deteriorados	

REALIZO **REVISÓ**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**	**FECHA: 10/10/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JULIE GARCIA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA			FECHA: 10/10/2023		
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JENNY SUAREZ						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	SENA-SOACHA	FECHA: 10/10/2023

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: OSCAR MARROQUIN

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: **10 de octubre 2023**

LUGAR: **SENA-SOACHA**

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		X	Se evidencian etiquetas deterioradas
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	X		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		X	Se evidencian residuos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	OBRA		LUGAR: SENA-CIDE-SOACHA	
B: BUENO	R: REGULAR	N/A: NO APLICA		FECHA 10-10-2023

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?	B			
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?		R		Se solicita dejar las areas organizadas diariamente
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		R		
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		R		Falta control ambiental
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Falta capacitar a los trabajadores sobre la segregacion adecuada de residuos

INSPECCIONADO POR : JULIETH GARCIA	Julieth G
CARGO : RESIDENTE HSEQ	FIRMA

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:10/10/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie:XRST05	**Marca: Dell**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:10/10/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: HPLAPTOP15	**Marca: Hp**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:10/10/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: BEILAA71	**Marca: Hp**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia **Cédula: 1010171953** **Cargo: Residente HSEQ**

Fecha: 10 de octubre 2023

Lugar:Sena

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	Flexometro Decametro	Estado de la escala de medición, uña.	B		
2	1	Nivel	herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento	B		
3	1	Escuadra	Buen estado	B		
4	1	Boquillera	Buen estado	B		
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Firma SST

Firma operador

APROBADO POR: **Gloria Mercado** **CARGO: Director de Interventoria** **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

NOVIEMBRE

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 09-11-2023

BAÑO HOMBRES	**CONFORME**	**NO CONFORME**	**OBSERVACIÓN**
SANITARIO LIMPIO	x		
LAVAMANOS LIMPIOS	x		
HAY PAPEL HIGIENICO	x		LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA
LAS VALVULAS FUNCIONAN		x	SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	x		
HAY JABON DE MANOS	x		
HAY TOALLAS DE MANOS		x	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	x		
BAÑO MUJERES	**CONFORME**	**NO CONFORME**	**OBSERVACIÓN**
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	OBRA		**LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA		
B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**		**FECHA:** 11-11-2023	

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?	B			
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?		R		Se solicita dejar las areas organizadas diariamente
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		R		
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		R		Falta control ambiental
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		Falta capacitar a los trabajadores sobre la segregacion adecuada de residuos

INSPECCIONADO POR : JULIETH GARCIA

CARGO : RESIDENTE HSEQ

FIRMA

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 09/11/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: ALVARO MOLINA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 09/11/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JULIE GARCIA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 09/11/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:GLORIA MERCADO

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**			**FECHA: 09/11/2023**		
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: JENNY SUAREZ						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	**X**					
BOTAS CAÑA CORTA	**X**					
BOTAS DE CAUCHO	**X**					
GUANTES DE NITRILO	**X**					
TAPAOIDOS DE INSERCION	**X**					
TAPAOIDOS DE COPA	**X**					
CHAQUETA	**X**					
REALIZÓ			REVISÓ			

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 09/11/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JORGE GALLEGO

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
PROTECTORES AUDITIVOS CASCO	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CAPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 09/11/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: OSCAR MARROQUIN						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					
REALIZÓ			REVISÓ			

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: 09 de Noviembre 2023

LUGAR: SENA-SOACHA

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		X	Se evidencian etiquetas deterioradas
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	X		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		X	Se evidencian residuos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: PROYECTO SENA

RESPONSABLE: JULIETH GARCIA

FECHA: 09/11/2023

(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Señalización de las diferentes áreas	OK
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	NA	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	X
Áreas para estacionamiento de maquinaria	NA	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	X
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

1. Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion

2. Falta realizar jornada de aseo de Epps ,equipos y Ecc

3. No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas

4. Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente

5. Se evidencian recipientes rotos y deteriorados

6. Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos

7. Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion

8. Falta entrega de programa de aseo

9. Aun no se cuenta con sistema de agua potable

REALIZO

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 09/11/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:PAOLA SALMANCA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					





REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

Fecha: 11 de noviembre 2023

Lugar: Ciudad Verde

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	Flexometro Decametro	Estado de la escala de medición, uña.	B		
2	1	Nivel	herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento	B		
3	1	Escuadra	Buen estado	B		
4	1	Boquillera	Buen estado	B		
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Firma SST

Firma operador

APROBADO POR: Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

OBSERVACIONES:

DICIEMBRE

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 07/12/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE: ALVARO MOLINA						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:07/12/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: HPLAPTOP15	**Marca: Hp**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:07/12/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: 3458	**Marca: Dell**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

ÁREA INSPECCIONADA: UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 07-12-2023

BAÑO HOMBRES	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIÓN
SANITARIO LIMPIO	x		
LAVAMANOS LIMPIOS	x		
HAY PAPEL HIGIENICO	x		LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA
LAS VALVULAS FUNCIONAN		x	SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	x		
HAY JABON DE MANOS	x		
HAY TOALLAS DE MANOS		x	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	x		
BAÑO MUJERES	**CONFORME**	**NO CONFORME**	**OBSERVACIÓN**
LAVAMANOS LIMPIOS	X		
HAY PAPEL HIGIENICO	X		
LAS VALVULAS FUNCIONAN	X		
PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES	X		
HAY JABON DE MANOS	X		
HAY TOALLAS DE MANOS		X	NO SE CUENTA CON EL INSUMO
CUENTA CON AGUA SUFICIENTE	X		

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	Fecha de Vencimiento	Und	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Dia de Inspeccion														
Material Antiséptico														
Isodine Solución 60 ml	28/01/2024	1								B				B
Isodine espuma 60 ml														
Material de Atencion														
Inmovilizador de cuello tipo thomas														
Material de Curacion y Seguridad														
Micropore 1"														
Guantes de latex para manejo		12								B				B
Venda elásticas de 5 Yardas		1								B				B
Venda elásticas de 3 Yardas														
Venda elásticas de 2 Yardas														
Venda de algodon de 3 Yardas														
Esparadrapo 4 "	ago-18	1												
Gasas	mar-24	8								B				B
Algodón		1								B				B
Toallas higiénicas														
Curas estándar		1								B				B
Tijeras		1								B				B
Bajalenguas		1								B				B
Soluicion Salina 250 cc o 500 cc														
Termómetro														
Manual de primeros auxilios		1								B				B
Tapabocas desechables		2								B				B
Camilla														
Estado del soporte	B													
Correas de seguridad	B													
Sugetadores para agarre	B													

*** Listado Condiciones Subestandar**

1, Elemento vencido o pasado	4, Elementos insuficientes
2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado	5, Sin elementos
3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente	

Firma del Responsable de la Inspeccion

Enero		Julio	
Febrero		Agosto	
Marzo		Septiembre	
Junio		Diciembre	Julieth G

Observaciones y Aspectos a Mejorar

Fecha	Descripcion	Responsable
7/12/2023	Pilas grandes	Julieth G
7/12/2023	Algodón vencido 03/2022	
7/12/2023	Aplicadores	
7/12/2023	Banda Adherente	
7/12/2023	Linterna	

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 07/12/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JORGE GALLEGO

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
PROTECTORES AUDITIVOS CASCO	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CAPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	E	EXISTE
R	REGULAR	NE	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
7/12/2023	JULIE GARCIA	SENA-CIDE-SOACHA

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE QUIMICOS	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	SOLKAFLAN	PLANTA ELECTRICA	DICIEMBRE	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE CORTADORA	DICIEMBRE	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 1	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 2	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 3	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 4	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	ALMACEN	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	

REALIZÓ INSPECCIÓN **REVISÓ INSPECCIÓN**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 07/12/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: OSCAR MARROQUIN

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					





REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR:	**SENA-SOACHA**		**FECHA: 07/12/2023**			
1. DATOS DEL TRABAJADOR						
NOMBRE:GLORIA MERCADO						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**N\A**	**CAMBIO POR DETERIORO**	**OBSERVACIONES**
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 07/12/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JENNY SUAREZ

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					**Se realizo entrega de dotacion el 07/12/2023**
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 07/12/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: JULIE GARCIA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					**Se realizo entrega de dotacion el 07/12/2023**
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

LUGAR: **SENA-SOACHA** **FECHA: 07/12/2023**

1. DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:PAOLA SALMANCA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	BUENO	REGULAR	MALO	N\A	CAMBIO POR DETERIORO	OBSERVACIONES
CASCO DE SEGURIDAD	X					
BOTAS CAÑA CORTA	X					
BOTAS DE CAUCHO	X					
GUANTES DE NITRILO	X					
TAPAOIDOS DE INSERCION	X					
TAPAOIDOS DE COPA	X					
CHAQUETA	X					





REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: PROYECTO SENA

RESPONSABLE: JULIETH GARCIA

FECHA: 07/12/2023

(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Señalización de las diferentes áreas	OK
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	NA	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	X
Áreas para estacionamiento de maquinaria	NA	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	X
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

1. Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion	**6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos
2. En proceso de limpieza	**7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion
3. No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas	**8.** Falta entrega de programa de aseo
4. Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente	**9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable
5. Se evidencian recipientes rotos y deteriorados	

REALIZO	**REVISÓ**

Formato
Inspección y Manejo de Residuos
F-65-GP V: 0

FECHA DE INSPECCIÓN: 07 de Diciembre 2023

LUGAR: SENA-SOACHA

PROCEDIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada.	X		
Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas.		X	Se evidencian etiquetas deterioradas
Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad	X		
El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos)		X	Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos
Recipientes Adecuados (tamaño, material)	X		
Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos		X	Se evidencian residuos mezclados
El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)	X		

REALIZÓ	REVISÓ

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

ACTIVIDAD INSPECCIONADA:	OBRA		**LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA		
B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**		**FECHA:** 07-12-2023	

ITEM	DESCRIPCION	B	R	N/A	OBSERVACION
	SEGURIDAD				
1	Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso?	B			
2	Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?.		R		Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps
3	Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo?	B			
4	El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley?	B			
5	Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?.	B			
6	Las areas de se encuentran en orden y limpieza?		R		Se solicita dejar las areas organizadas diariamente
7	Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?.	B			
8	Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros?	B			
9	La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones?	B			
10	Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas?	B			
11	Las tomas electricas no estan sobrecargadas?	B			
12	Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?.	B			
13	El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?.	B			
14	los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente	B			
15	las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas	B			
16	Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado			N/A	
17	existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria			N/A	
	HIGUIENE Y SALUD				
18	Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo?	B			
19	La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?.	B			
20	La ventilacion en las areas es confortable?	B			
21	Los niveles de ruido son los adecuados?.	B			
22	El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad		R		
	MEDIO AMBIENTE				
23	Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados?		R		Falta control ambiental
24	Los baños se encuentran limpios?	B			
25	El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos		R		

INSPECCIONADO POR : JULIETH GARCIA

CARGO : RESIDENTE HSEQ

FIRMA

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:07/12/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: BEILAA71	**Marca: Hp**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?		R	
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:07/12/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie:A315-57G-5865	**Marca: ACER**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?			N/A
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?	B		
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha

Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ

Fecha:07/12/2023	**Lugar: Sena-Cide-Soacha**
Serie: NXHZRALOOS144298AC7600	**Marca: Acer**

B: BUENO	**R: REGULAR**	**N/A: NO APLICA**

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
1.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
1.2	El estado de la bateria interna del computador es la	B		
1.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
1.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
1.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
1.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
1.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?			N/A
1.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
1.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
2.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
2.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
2.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
2.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
2.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado	B		
2.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
2.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
2.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
2.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
3.1	El computador se encuentra limpio y en buen estado?	B		
3.2	El estado de la bateria interna del computador es la adecuada?	B		
3.3	El cable del cargador funciona correctamente?	B		
3.4	El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente?	B		
3.5	El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente?	B		
3.6	El equipo de computo se encuentra en area ventilada?	B		
3.7	La base de ventilacion del computador funciona correctamente?	B		
3.8	La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta?		R	
3.9	El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada?	B		
4.1	La impresora se encuentra conectada correctamente a la red?	B		
4.2	El estado de la impresora es el adecuado?	B		
4.3	El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente?	B		
4.4	El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada?	B		
4.5	La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina?	B		

Observaciones:

Aporbado por: Gloria Mercado	**Cargo: Drector Interventoria**	**Firma:**

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena - Cide - Soacha

Inspeccionado por: Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

Fecha: 07 de diciembre 2023

Lugar: Ciudad Verde

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO		OBSERVACIONES
				B	M	
1	1	Flexometro Decametro	Estado de la escala de medición, uña.	B		
2	1	Nivel	herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento	B		
3	1	Escuadra	Buen estado	B		
4	1	Boquillera	Buen estado	B		
5						
6						

Firma SST

Firma operador

APROBADO POR: Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

OBSERVACIONES: