# *ANEXO INSPECCIONES SST 2024*

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 22-01-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | x | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | | x | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 22/01/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JENNY SUAREZ**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 22/01/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JULIE GARCIA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

**Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:**

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | Fecha de Vencimiento | Und | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dia de Inspeccion** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material Antiséptico** | | | | | | | | | | | | | | |
| Isodine Solución 60 ml | 28/01/2024 | 1 | B | | | | | | | | | | | |
| Isodine espuma 60 ml | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Atencion** | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmovilizador de cuello tipo thomas | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Curacion y Seguridad** | | | | | | | | | | | | | | |
| Micropore 1" | | | | | | | | | | | | | | |
| Guantes de latex para manejo | | 12 | B | | | | | | | | | | | |
| Venda elásticas de 5 Yardas | | 1 | B | | | | | | | | | | | |
| Venda elásticas de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda elásticas de 2 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda de algodon de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Esparadrapo 4 " | ago-18 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Gasas | mar-24 | 8 | B | | | | | | | | | | | |
| Algodón | | 1 | B | | | | | | | | | | | |
| Toallas higiénicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Curas estándar | | 1 | B | | | | | | | | | | | |
| Tijeras | | 1 | B | | | | | | | | | | | |
| Bajalenguas | | 1 | B | | | | | | | | | | | |
| Soluicion Salina 250 cc o 500 cc | | | | | | | | | | | | | | |
| Termómetro | | | | | | | | | | | | | | |
| Manual de primeros auxilios | | 1 | B | | | | | | | | | | | |
| Tapabocas desechables | | 2 | B | | | | | | | | | | | |
| **Camilla** | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del soporte | B | | | | | | | | | | | | | |
| Correas de seguridad | B | | | | | | | | | | | | | |
| Sugetadores para agarre | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

*** Listado Condiciones Subestandar**

| | |
|---|---|
| 1, Elemento vencido o pasado | 4, Elementos insuficientes |
| 2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado | 5, Sin elementos |
| 3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente | |

**Firma del Responsable de la Inspeccion**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enero | Julieth G | Julio | |
| Febrero | | Agosto | |
| Marzo | | Septiembre | |
| Abril | | Diciembre | |
| Mayo | | Diciembre | |
| Junio | | Diciembre | |

**Observaciones y Aspectos a Mejorar**

| Fecha | Descripcion | Responsable |
|---|---|---|
| 22/01/2024 | Pilas grandes | Julieth G |
| 22/01/2024 | Algodón vencido 03/2022 | |
| 22/01/2024 | Aplicadores | |
| 22/01/2024 | Banda Adherente | |
| 22/01/2024 | Linterna | |

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

**1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B | BUENO | E | EXISTE |
| R | REGULAR | NE | NO EXISTE |
| M | MALO | | |

| FECHA | RESPONSABLE | LUGAR |
|---|---|---|
| 22/01/2024 | JULIE GARCIA | SENA-CIDE-SOACHA |

**2. DATOS DE LA INSPECCIÓN**

| IDENTIFICACIÓN | CAPACIDAD | AGENTE | CLASE | UBICACIÓN | ÚLTIMA RECARGA | | PINTURA | SEÑALIZACIÓN | ACCESO | FECHA P.H | VISIBILIDAD | MANÓMETRO | PRESIÓN | PASADOR | MANGUERA | BOQUILLA | ENVASE | TARJETA | MANIJA | CORROSION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE QUIMICOS | Enero | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | SOLKAFLAN | PLANTA ELECTRICA | Enero | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE CORTADORA | Enero | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 1 | Enero | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 2 | Enero | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 3 | Enero | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 4 | Enero | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | Enero | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | Enero | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | ALMACEN | Enero | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |

**REALIZÓ INSPECCIÓN** **REVISÓ INSPECCIÓN**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 22/01/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 22/01/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JORGE GALLEGO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 22/01/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 22/01/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:PAOLA SALMANCA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 22/01/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: OSCAR MARROQUIN**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |





| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

**AREA A INSPECCIONAR:** PROYECTO SENA

**RESPONSABLE:** JULIETH GARCIA

**FECHA:** 22/01/2024

**(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA**

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | |
|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | X | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal. | OK |
| Área de parqueo | OK | Señalización de las diferentes áreas | OK |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | OK | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | OK |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | NA | Materiales o desechos peligrosos en el piso | OK |
| Sistema de almacenamiento de materiales | OK | Recipiente para el manejo de basuras. | X |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | NA | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | X |
| Estado de pasillos y vías de acceso | OK | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | OK |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | OK |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | OK | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | OK |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | OK | Hay programa periódico de orden y aseo | X |
| Disponen de servicios sanitarios | OK | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | OK |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | X | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | NA |
| Aseo de los elementos de protección personal. | X | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | X |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **1.** Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion | **6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos |
| **2.** En proceso de limpieza | **7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion |
| **3.** No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas | **8.** Falta entrega de programa de aseo |
| **4.** Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente | **9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable |
| **5.** Se evidencian recipientes rotos y deteriorados | |

| | |
|---|---|
| **REALIZO** | **REVISÓ** |

**Formato**
**Inspección y Manejo de Residuos**
**F-65-GP V: 0**

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 22 - 01- 2024

**LUGAR:** SENA-SOACHA

| PROCEDIMIENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada. | X | | |
| Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas. | | X | Se evidencian etiquetas deterioradas |
| Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad | X | | |
| El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos) | | X | Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos |
| Recipientes Adecuados (tamaño, material) | X | | |
| Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos | | X | Se evidencian residuos mezclados |
| El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental) | X | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 22-01-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | HIGUIENE Y SALUD | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | MEDIO AMBIENTE | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha: 22/01/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie:A315-57G-5865** | **Marca: ACER** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | | N/A |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | | N/A |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | B | | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha: 22/01/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: NXHZRALOOS144298AC7600** | **Marca: Acer** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha: 22/01/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: HPLAPTOP15** | **Marca: Hp** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha:22/01/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: 3458** | **Marca: Dell** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha: 22/01/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: BEILAA71** | **Marca: Hp** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 22/01/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 09-02-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | | | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | | x | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

**AREA A INSPECCIONAR:** PROYECTO SENA

**RESPONSABLE:** JULIETH GARCIA

**FECHA:** 27/02/2024

**(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA**

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | |
|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | X | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal. | OK |
| Área de parqueo | OK | Señalización de las diferentes áreas | OK |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | OK | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | OK |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | NA | Materiales o desechos peligrosos en el piso | OK |
| Sistema de almacenamiento de materiales | OK | Recipiente para el manejo de basuras. | X |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | NA | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | X |
| Estado de pasillos y vías de acceso | OK | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | OK |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | OK |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | OK | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | OK |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | OK | Hay programa periódico de orden y aseo | X |
| Disponen de servicios sanitarios | OK | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | OK |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | X | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | NA |
| Aseo de los elementos de protección personal. | X | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | X |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **1.** Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion | **6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos |
| **2.** En proceso de limpieza | **7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion |
| **3.** No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas | **8.** Falta entrega de programa de aseo |
| **4.** Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente | **9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable |
| **5.** Se evidencian recipientes rotos y deteriorados | |

| | |
|---|---|
| **REALIZO** | **REVISÓ** |

**Formato**
**Inspección y Manejo de Residuos**
**F-65-GP V: 0**

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 27 - 02- 2024

**LUGAR:** SENA-SOACHA

| PROCEDIMIENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada. | X | | |
| Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas. | | X | Se evidencian etiquetas deterioradas |
| Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad | X | | |
| El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos) | | X | Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos |
| Recipientes Adecuados (tamaño, material) | X | | |
| Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos | | X | Se evidencian residuos mezclados |
| El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental) | X | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 19-02-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | HIGUIENE Y SALUD | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | MEDIO AMBIENTE | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 13/02/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **1 AL 29 DE FEBRERO** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C" , si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | C |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | C |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | C |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | C |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | C |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | C |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | C |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | C |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | C |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | C |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | C |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | C |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | C |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | C |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | C |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | C |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | C |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | C |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | C |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | C |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | C |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | C |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | C |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | C |
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | C | C | C | C | C | C |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | C | C | C | C | C | C |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | C | C | C | C | C | C |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | C | C | C | C | C | C |
| Contenedores para la separación de residuos | C | C | C | C | C | C |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | C | C | C | C | C | C |
| Contenedores para la separación de residuos | C | C | C | C | C | C |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | C | C | C | C | C | C |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | C | C | C | C | C | C |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | C | C | C | C | C | C |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | C | C | C | C | C | C |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | C | C | C | C | C | C |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | C | C | C | C | C | C |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | C | C | C | C | C | C |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | C | C | C | C | C | C |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | C | C | C | C | C | C |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | C | C | C | C | C | C |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | C | C | C | C | C | C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan M.G | Juan M.G | Juan M.G | Juan M.G | Juan M.G | Juan M.G |

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 13-03-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | | | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | x | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

**AREA A INSPECCIONAR:** PROYECTO SENA

**RESPONSABLE:** JULIETH GARCIA

**FECHA:** 13/03/2024

**(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA**

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | |
|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | X | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal. | OK |
| Área de parqueo | OK | Señalización de las diferentes áreas | OK |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | OK | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | OK |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | NA | Materiales o desechos peligrosos en el piso | OK |
| Sistema de almacenamiento de materiales | OK | Recipiente para el manejo de basuras. | X |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | NA | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | X |
| Estado de pasillos y vías de acceso | OK | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | OK |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | OK |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | OK | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | OK |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | OK | Hay programa periódico de orden y aseo | X |
| Disponen de servicios sanitarios | OK | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | OK |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | X | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | NA |
| Aseo de los elementos de protección personal. | X | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | X |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **1.** Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion | **6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos |
| **2.** En proceso de limpieza | **7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion |
| **3.** No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas | **8.** Falta entrega de programa de aseo |
| **4.** Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente | **9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable |
| **5.** Se evidencian recipientes rotos y deteriorados | |

| | |
|---|---|
| **REALIZO** | **REVISÓ** |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 13/03/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE:PAOLA SALMANCA** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 13/03/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

REALIZÓ

REVISÓ

# *INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SST MARZO SENA-SOACHA*

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 13/03/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 13/03/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

REALIZÓ

REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 13/03/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JORGE GALLEGO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | | X | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 13/03/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JULIE GARCIA** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 13/03/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE:PAOLA SALMANCA** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 13/03/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JENNY SUAREZ**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 13/03/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: OSCAR MARROQUIN** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 13/03/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JULIE GARCIA** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 13/03/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JENNY SUAREZ**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 13/03/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JORGE GALLEGO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | | X | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 13/03/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: OSCAR MARROQUIN** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

**Formato**
**Inspección y Manejo de Residuos**
**F-65-GP V: 0**

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 13 - 03- 2024

**LUGAR:** SENA-SOACHA

| PROCEDIMIENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada. | X | | |
| Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas. | | X | Se evidencian etiquetas deterioradas |
| Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad | X | | |
| El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos) | | X | Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos |
| Recipientes Adecuados (tamaño, material) | X | | |
| Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos | | X | Se evidencian residuos mezclados |
| El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental) | X | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 13-03-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | HIGUIENE Y SALUD | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | MEDIO AMBIENTE | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 13/03/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **1 AL 30 DE MARZO** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C" , si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | NC | NC | NC | NC | NC | INCUMPLIMIENTO |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | |
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | NA | NA | NA | NA | NA | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | C | C | C | C | C | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | C | C | C | C | C | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | C | C | C | C | C | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | C | C | C | C | C | |
| Contenedores para la separación de residuos | C | C | C | C | C | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | C | C | C | C | C | |
| Contenedores para la separación de residuos | C | C | C | C | C | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | C | C | C | C | C | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | C | C | C | C | C | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | C | C | C | C | C | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | C | C | C | C | C | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | C | C | C | C | C | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | C | C | C | C | C | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | C | C | C | C | C | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | C | C | C | C | C | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | C | C | C | C | C | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan M G | Juan M G | Juan M G | Juan M G | Juan M G | |

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

**Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:**

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | Fecha de Vencimiento | Und | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dia de Inspeccion** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material Antiséptico** | | | | | | | | | | | | | | |
| Isodine Solución 60 ml | 28/01/2024 | 1 | | | | B | | | | | | | | |
| Isodine espuma 60 ml | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Atencion** | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmovilizador de cuello tipo thomas | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Curacion y Seguridad** | | | | | | | | | | | | | | |
| Micropore 1" | | | | | | | | | | | | | | |
| Guantes de latex para manejo | | 12 | | | | B | | | | | | | | |
| Venda elásticas de 5 Yardas | | 1 | | | | B | | | | | | | | |
| Venda elásticas de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda elásticas de 2 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda de algodon de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Esparadrapo 4 " | ago-18 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Gasas | mar-24 | 8 | | | | B | | | | | | | | |
| Algodón | | 1 | | | | B | | | | | | | | |
| Toallas higiénicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Curas estándar | | 1 | | | | B | | | | | | | | |
| Tijeras | | 1 | | | | B | | | | | | | | |
| Bajalenguas | | 1 | | | | B | | | | | | | | |
| Soluicion Salina 250 cc o 500 cc | | | | | | | | | | | | | | |
| Termómetro | | | | | | | | | | | | | | |
| Manual de primeros auxilios | | 1 | | | | B | | | | | | | | |
| Tapabocas desechables | | 2 | | | | B | | | | | | | | |
| **Camilla** | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del soporte | | | | | | B | | | | | | | | |
| Correas de seguridad | | | | | | B | | | | | | | | |
| Sugetadores para agarre | | | | | | B | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

*** Listado Condiciones Subestandar**

| | |
|---|---|
| 1, Elemento vencido o pasado | 4, Elementos insuficientes |
| 2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado | 5, Sin elementos |
| 3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente | |

**Firma del Responsable de la Inspeccion**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enero | | Julio | |
| Abril | Julieth G | Diciembre | |
| Mayo | | Diciembre | |
| Junio | | Diciembre | |

**Observaciones y Aspectos a Mejorar**

| Fecha | Descripcion | Responsable |
|---|---|---|
| 15/04/2024 | Pilas grandes | Julieth G |
| 15/04/2024 | Algodón vencido 03/2022 | |
| 15/04/2024 | Aplicadores | |
| 15/04/2024 | Banda Adherente | |
| 15/04/2024 | Linterna | |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena-Cide-Soacha

**Inspeccionado por:** Julie Garcia **Cedula:**1010171953 **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 15/04/2024 **Lugar:** Sena-Cide-Soacha

**Serie:** A315-57G-5865 **Marca:** ACER

**B: BUENO** **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | | N/A |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | | N/A |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | B | | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

**Aporbado por: Gloria Mercado** **Cargo: Drector Interventoria** **Firma:**

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 15-04-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | x | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | | x | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

**1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B | BUENO | E | EXISTE |
| R | REGULAR | NE | NO EXISTE |
| M | MALO | | |

| FECHA | RESPONSABLE | LUGAR |
|---|---|---|
| 15/04/2024 | JULIE GARCIA | SENA-CIDE-SOACHA |

**2. DATOS DE LA INSPECCIÓN**

| IDENTIFICACIÓN | CAPACIDAD | AGENTE | CLASE | UBICACIÓN | ÚLTIMA RECARGA | | PINTURA | SEÑALIZACIÓN | ACCESO | FECHA P.H | VISIBILIDAD | MANÓMETRO | PRESIÓN | PASADOR | MANGUERA | BOQUILLA | ENVASE | TARJETA | MANIJA | CORROSION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE QUIMICOS | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | 14 DE FEBRERO SE REALIZA RECARGA DE EXTINTORES |
| | 10 LBS | ABC | SOLKAFLAN | PLANTA ELECTRICA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE CORTADORA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 1 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 2 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 3 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 4 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | ALMACEN | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |

**REALIZÓ INSPECCIÓN** **REVISÓ INSPECCIÓN**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 15/04/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |





| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 15/04/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| REALIZÓ | REVISÓ |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 15/04/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: OSCAR MARROQUIN** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **1 AL 30 DE ABRIL** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C", si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | NC | NC | NC | NC | NC | INCUMPLIMIENTO |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | |
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NO CONFORMIDAD ABIERTA** |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 15/04/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JULIE GARCIA** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | | **FECHA: 15/04/2024** | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JENNY SUAREZ** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | **X** | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | **X** | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | **X** | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | **X** | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | **X** | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | **X** | | | | | |
| CHAQUETA | **X** | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 15/04/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JORGE GALLEGO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 15/04/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:PAOLA SALMANCA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

**AREA A INSPECCIONAR:** PROYECTO SENA

**RESPONSABLE:** JULIETH GARCIA

**FECHA:** 15/04/2024

**(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA**

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | |
|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | X | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal. | OK |
| Área de parqueo | OK | Señalización de las diferentes áreas | OK |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | OK | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | OK |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | NA | Materiales o desechos peligrosos en el piso | OK |
| Sistema de almacenamiento de materiales | OK | Recipiente para el manejo de basuras. | X |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | NA | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | X |
| Estado de pasillos y vías de acceso | OK | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | OK |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | OK |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | OK | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | OK |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | OK | Hay programa periódico de orden y aseo | X |
| Disponen de servicios sanitarios | OK | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | OK |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | X | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | NA |
| Aseo de los elementos de protección personal. | X | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | X |

| **OBSERVACIONES:** | |
|---|---|
| **1.** Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion | **6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos |
| **2.** En proceso de limpieza | **7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion |
| **3.** No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas | **8.** Falta entrega de programa de aseo |
| **4.** Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente | **9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable |
| **5.** Se evidencian recipientes rotos y deteriorados | |
| **REALIZO** | **REVISÓ** |

**Formato**
**Inspección y Manejo de Residuos**
**F-65-GP V: 0**

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 15 - 04- 2024

**LUGAR:** SENA-SOACHA

| PROCEDIMIENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada. | X | | |
| Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas. | | X | Se evidencian etiquetas deterioradas |
| Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad | X | | |
| El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos) | | X | Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos |
| Recipientes Adecuados (tamaño, material) | X | | |
| Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos | | X | Se evidencian residuos mezclados |
| El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental) | X | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 15-04-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | **HIGUIENE Y SALUD** | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha: 15/04/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: NXHZRALOOS144298AC7600** | **Marca: Acer** |

**B: BUENO** **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha: 15/04/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: HPLAPTOP15** | **Marca: Hp** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha:15/04/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: 3458** | **Marca: Dell** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha: 15/04/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: BEILAA71** | **Marca: Hp** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 27-05-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | x | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | | x | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

**1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B | BUENO | E | EXISTE |
| R | REGULAR | NE | NO EXISTE |
| M | MALO | | |

| FECHA | RESPONSABLE | LUGAR |
|---|---|---|
| 27/05/2024 | JULIE GARCIA | SENA-CIDE-SOACHA |

**2. DATOS DE LA INSPECCIÓN**

| IDENTIFICACIÓN | CAPACIDAD | AGENTE | CLASE | UBICACIÓN | ÚLTIMA RECARGA | | PINTURA | SEÑALIZACIÓN | ACCESO | FECHA P.H | VISIBILIDAD | MANÓMETRO | PRESIÓN | PASADOR | MANGUERA | BOQUILLA | ENVASE | TARJETA | MANIJA | CORROSION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE QUIMICOS | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | 14 DE FEBRERO SE REALIZA RECARGA DE EXTINTORES |
| | 10 LBS | ABC | SOLKAFLAN | PLANTA ELECTRICA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE CORTADORA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 1 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 2 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 3 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 4 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | ALMACEN | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |

**REALIZÓ INSPECCIÓN** **REVISÓ INSPECCIÓN**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:PAOLA SALMANCA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JENNY SUAREZ**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JULIE GARCIA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |





REALIZÓ | REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 27/05/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: OSCAR MARROQUIN** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JORGE GALLEGO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 27-05-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | **HIGUIENE Y SALUD** | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 27/05/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | 1 | Probador de polaridad UNIT-T UT18B | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Pinzas VOLTI-AMPERIMETRICAS | Equipo nuevo | B | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **2 AL 31 DE MAYO** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C", si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | NC | NC | NC | NC | NC | INCUMPLIMIENTO |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | |
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NO CONFORMIDAD ABIERTA** |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | |

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 27-05-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | x | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | | x | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JULIE GARCIA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |





REALIZÓ | REVISÓ

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

**1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B | BUENO | E | EXISTE |
| R | REGULAR | NE | NO EXISTE |
| M | MALO | | |

| FECHA | RESPONSABLE | LUGAR |
|---|---|---|
| 27/05/2024 | JULIE GARCIA | SENA-CIDE-SOACHA |

**2. DATOS DE LA INSPECCIÓN**

| IDENTIFICACIÓN | CAPACIDAD | AGENTE | CLASE | UBICACIÓN | ÚLTIMA RECARGA | | PINTURA | SEÑALIZACIÓN | ACCESO | FECHA P.H | VISIBILIDAD | MANÓMETRO | PRESIÓN | PASADOR | MANGUERA | BOQUILLA | ENVASE | TARJETA | MANIJA | CORROSION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE QUIMICOS | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | 14 DE FEBRERO SE REALIZA RECARGA DE EXTINTORES |
| | 10 LBS | ABC | SOLKAFLAN | PLANTA ELECTRICA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE CORTADORA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 1 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 2 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 3 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 4 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | ALMACEN | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |

**REALIZÓ INSPECCIÓN** **REVISÓ INSPECCIÓN**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JENNY SUAREZ**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JORGE GALLEGO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 27/05/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: OSCAR MARROQUIN** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:PAOLA SALMANCA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 27-05-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | **HIGUIENE Y SALUD** | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 27/05/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | 1 | Probador de polaridad UNIT-T UT18B | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Pinzas VOLTI-AMPERIMETRICAS | Equipo nuevo | B | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **2 AL 31 DE MAYO** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C", si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | NC | NC | NC | NC | NC | INCUMPLIMIENTO |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | |
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NO CONFORMIDAD ABIERTA** |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:PAOLA SALMANCA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 27-05-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | x | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | | x | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 27/05/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: OSCAR MARROQUIN** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JENNY SUAREZ**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

**1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B | BUENO | E | EXISTE |
| R | REGULAR | NE | NO EXISTE |
| M | MALO | | |

| FECHA | RESPONSABLE | LUGAR |
|---|---|---|
| 27/05/2024 | JULIE GARCIA | SENA-CIDE-SOACHA |

**2. DATOS DE LA INSPECCIÓN**

| IDENTIFICACIÓN | CAPACIDAD | AGENTE | CLASE | UBICACIÓN | ÚLTIMA RECARGA | | PINTURA | SEÑALIZACIÓN | ACCESO | FECHA P.H | VISIBILIDAD | MANÓMETRO | PRESIÓN | PASADOR | MANGUERA | BOQUILLA | ENVASE | TARJETA | MANIJA | CORROSION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE QUIMICOS | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | 14 DE FEBRERO SE REALIZA RECARGA DE EXTINTORES |
| | 10 LBS | ABC | SOLKAFLAN | PLANTA ELECTRICA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE CORTADORA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 1 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 2 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 3 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 4 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | ALMACEN | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |

**REALIZÓ INSPECCIÓN** **REVISÓ INSPECCIÓN**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JULIE GARCIA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |





REALIZÓ | REVISÓ

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/05/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JORGE GALLEGO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 27-05-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | **HIGUIENE Y SALUD** | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 27/05/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | 1 | Probador de polaridad UNIT-T UT18B | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Pinzas VOLTI-AMPERIMETRICAS | Equipo nuevo | B | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **2 AL 31 DE MAYO** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C", si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | NC | NC | NC | NC | NC | INCUMPLIMIENTO |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | |
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NO CONFORMIDAD ABIERTA** |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | |

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 27-06-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | x | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | | x | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/06/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JENNY SUAREZ**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

**Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:**

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | Fecha de Vencimiento | Und | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dia de Inspeccion** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material Antiséptico** | | | | | | | | | | | | | | |
| Isodine Solución 60 ml | 28/01/2024 | 1 | | | | | | M | | | | | | |
| Isodine espuma 60 ml | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Atencion** | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmovilizador de cuello tipo thomas | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Curacion y Seguridad** | | | | | | | | | | | | | | |
| Micropore 1" | | | | | | | | | | | | | | |
| Guantes de latex para manejo | | 12 | | | | | | B | | | | | | |
| Venda elásticas de 5 Yardas | | 1 | | | | | | B | | | | | | |
| Venda elásticas de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda elásticas de 2 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda de algodon de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Esparadrapo 4 " | ago-18 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Gasas | mar-24 | 8 | | | | | | M | | | | | | |
| Algodón | | 1 | | | | | | B | | | | | | |
| Toallas higiénicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Curas estándar | | 1 | | | | | | B | | | | | | |
| Tijeras | | 1 | | | | | | B | | | | | | |
| Bajalenguas | | 1 | | | | | | B | | | | | | |
| Soluicion Salina 250 cc o 500 cc | | | | | | | | | | | | | | |
| Termómetro | | | | | | | | | | | | | | |
| Manual de primeros auxilios | | 1 | | | | | | B | | | | | | |
| Tapabocas desechables | | 2 | | | | | | B | | | | | | |
| **Camilla** | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del soporte | | | | | | | | B | | | | | | |
| Correas de seguridad | | | | | | | | B | | | | | | |
| Sugetadores para agarre | | | | | | | | B | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

*** Listado Condiciones Subestandar**

| | |
|---|---|
| 1, Elemento vencido o pasado | 4, Elementos insuficientes |
| 2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado | 5, Sin elementos |
| 3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente | |

**Firma del Responsable de la Inspeccion**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enero | | Julio | |
| Abril | | Diciembre | |
| Mayo | | Diciembre | |
| Junio | Juliet H G | Diciembre | |

**Observaciones y Aspectos a Mejorar**

| Fecha | Descripcion | Responsable |
|---|---|---|
| 15/06/2024 | Pilas grandes | Juliet H G |
| 15/06/2024 | Algodón vencido 03/2022 | |
| 15/06/2024 | Aplicadores | |
| 15/06/2024 | Banda Adherente | |
| 15/06/2024 | Linterna | |

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 27-06-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | **HIGUIENE Y SALUD** | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 27/06/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 27/06/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: OSCAR MARROQUIN** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 27/06/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE:GLORIA MERCADO** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| | |
|---|---|
| REALIZÓ | REVISÓ |

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

**AREA A INSPECCIONAR:** PROYECTO SENA

**RESPONSABLE:** JULIETH GARCIA

**FECHA:** 27/06/2024

**(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA**

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | |
|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | X | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal. | OK |
| Área de parqueo | OK | Señalización de las diferentes áreas | OK |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | OK | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | OK |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | NA | Materiales o desechos peligrosos en el piso | OK |
| Sistema de almacenamiento de materiales | OK | Recipiente para el manejo de basuras. | X |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | NA | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | X |
| Estado de pasillos y vías de acceso | OK | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | OK |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | OK |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | OK | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | OK |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | OK | Hay programa periódico de orden y aseo | X |
| Disponen de servicios sanitarios | OK | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | OK |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | X | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | NA |
| Aseo de los elementos de protección personal. | X | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | X |

**OBSERVACIONES:**

**1.** Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion

**2.** En proceso de limpieza

**3.** No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas

**4.** Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente

**5.** Se evidencian recipientes rotos y deteriorados

**6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos

**7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion

**8.** Falta entrega de programa de aseo

**9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable

**REALIZO**

**REVISÓ**

**Formato**
**Inspección y Manejo de Residuos**
**F-65-GP V: 0**

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 27 - 06- 2024

**LUGAR:** SENA-SOACHA

| PROCEDIMIENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada. | X | | |
| Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas. | | X | Se evidencian etiquetas deterioradas |
| Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad | X | | |
| El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos) | | X | Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos |
| Recipientes Adecuados (tamaño, material) | X | | |
| Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos | | X | Se evidencian residuos mezclados |
| El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental) | X | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 27/06/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | 1 | Probador de polaridad UNIT-T UT18B | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Pinzas VOLTI-AMPERIMETRICAS | Equipo nuevo | B | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **1 AL 29 DE JUNIO** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C", si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | C | C | C | C | C | |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | C | C | C | C | C | |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | |
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NO CONFORMIDAD ABIERTA** |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 16/07/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

**Formato**
**Inspección y Manejo de Residuos**
**F-65-GP V: 0**

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 16 - 07- 2024

**LUGAR:** SENA-SOACHA

| PROCEDIMIENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada. | X | | |
| Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas. | | X | Se evidencian etiquetas deterioradas |
| Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad | X | | |
| El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos) | | X | Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos |
| Recipientes Adecuados (tamaño, material) | X | | |
| Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos | | X | Se evidencian residuos mezclados |
| El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental) | X | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

**AREA A INSPECCIONAR:** PROYECTO SENA

**RESPONSABLE:** JULIETH GARCIA

**FECHA:** 16/07/2024

**(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA**

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | |
|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | X | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal. | OK |
| Área de parqueo | OK | Señalización de las diferentes áreas | OK |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | OK | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | OK |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | NA | Materiales o desechos peligrosos en el piso | OK |
| Sistema de almacenamiento de materiales | OK | Recipiente para el manejo de basuras. | X |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | NA | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | X |
| Estado de pasillos y vías de acceso | OK | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | OK |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | OK |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | OK | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | OK |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | OK | Hay programa periódico de orden y aseo | X |
| Disponen de servicios sanitarios | OK | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | OK |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | X | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | NA |
| Aseo de los elementos de protección personal. | X | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | X |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **1.** Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion | **6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos |
| **2.** En proceso de limpieza | **7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion |
| **3.** No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas | **8.** Falta entrega de programa de aseo |
| **4.** Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente | **9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable |
| **5.** Se evidencian recipientes rotos y deteriorados | |

| | |
|---|---|
| **REALIZO** | **REVISÓ** |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 16/07/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| | |
|---|---|
| REALIZÓ | REVISÓ |

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 16-07-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | **HIGUIENE Y SALUD** | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 16/07/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JULIE GARCIA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |





REALIZÓ | REVISÓ

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 16/07/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | 1 | Probador de polaridad UNIT-T UT18B | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Pinzas VOLTI-AMPERIMETRICAS | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Flexometro | Equipo nuevo | B | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | | **FECHA: 16/07/2024** | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JENNY SUAREZ** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | **X** | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | **X** | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | **X** | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | **X** | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | **X** | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | **X** | | | | | |
| CHAQUETA | **X** | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **2 AL 31 DE JULIO** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C", si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | C | C | C | C | C | |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | C | C | C | C | C | |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | |
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NO CONFORMIDAD ABIERTA** |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 16/07/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: OSCAR MARROQUIN**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 23/08/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JENNY SUAREZ**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 23-08-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | x | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | | x | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

# *INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)*

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 23/08/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 23/08/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| | |
|---|---|
| REALIZÓ | REVISÓ |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 23/08/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: OSCAR MARROQUIN**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 23/08/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JULIE GARCIA** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 23/08/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: JENNY SUAREZ**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

**Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:**

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | Fecha de Vencimiento | Und | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dia de Inspeccion** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material Antiséptico** | | | | | | | | | | | | | | |
| Isodine Solución 60 ml | 28/01/2024 | 1 | | | | | | | | M | | | | |
| Isodine espuma 60 ml | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Atencion** | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmovilizador de cuello tipo thomas | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Curacion y Seguridad** | | | | | | | | | | | | | | |
| Micropore 1" | | | | | | | | | | | | | | |
| Guantes de latex para manejo | | 12 | | | | | | | | B | | | | |
| Venda elásticas de 5 Yardas | | 1 | | | | | | | | B | | | | |
| Venda elásticas de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda elásticas de 2 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda de algodon de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Esparadrapo 4 " | ago-18 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Gasas | mar-24 | 8 | | | | | | | | M | | | | |
| Algodón | | 1 | | | | | | | | B | | | | |
| Toallas higiénicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Curas estándar | | 1 | | | | | | | | B | | | | |
| Tijeras | | 1 | | | | | | | | B | | | | |
| Bajalenguas | | 1 | | | | | | | | B | | | | |
| Soluicion Salina 250 cc o 500 cc | | | | | | | | | | | | | | |
| Termómetro | | | | | | | | | | | | | | |
| Manual de primeros auxilios | | 1 | | | | | | | | B | | | | |
| Tapabocas desechables | | 2 | | | | | | | | B | | | | |
| **Camilla** | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del soporte | | | | | | | | | | B | | | | |
| Correas de seguridad | | | | | | | | | | B | | | | |
| Sugetadores para agarre | | | | | | | | | | B | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

*** Listado Condiciones Subestandar**

| | |
|---|---|
| 1, Elemento vencido o pasado | 4, Elementos insuficientes |
| 2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado | 5, Sin elementos |
| 3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente | |

**Firma del Responsable de la Inspeccion**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enero | | Julio | |
| Abril | | Agosto | Julieth G |
| Mayo | | Septiembre | |
| Junio | | Octubre | |

**Observaciones y Aspectos a Mejorar**

| Fecha | Descripcion | Responsable |
|---|---|---|
| 23/08/2024 | Pilas grandes | Julieth G |
| 23/08/2024 | Algodón vencido 03/2024 | |
| 23/08/2024 | Aplicadores | |
| 23/08/2024 | Banda Adherente | |
| 23/08/2024 | Linterna | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 23/08/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JULIE GARCIA** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 23/08/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| | |
|---|---|
| REALIZÓ | REVISÓ |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 23/08/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: OSCAR MARROQUIN**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha: 23**/08/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | 1 | Probador de polaridad UNIT-T UT18B | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Pinzas VOLTI-AMPERIMETRICAS | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Flexometro | Equipo nuevo | B | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

**AREA A INSPECCIONAR:** PROYECTO SENA

**RESPONSABLE:** JULIETH GARCIA

**FECHA: 23**/08/2024

**(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA**

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | |
|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | X | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal. | OK |
| Área de parqueo | OK | Señalización de las diferentes áreas | OK |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | OK | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | OK |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | NA | Materiales o desechos peligrosos en el piso | OK |
| Sistema de almacenamiento de materiales | OK | Recipiente para el manejo de basuras. | X |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | NA | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | X |
| Estado de pasillos y vías de acceso | OK | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | OK |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | OK |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | OK | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | OK |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | OK | Hay programa periódico de orden y aseo | X |
| Disponen de servicios sanitarios | OK | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | OK |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | X | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | NA |
| Aseo de los elementos de protección personal. | X | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | X |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **1.** Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion | **6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos |
| **2.** En proceso de limpieza | **7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion |
| **3.** No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas | **8.** Falta entrega de programa de aseo |
| **4.** Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente | **9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable |
| **5.** Se evidencian recipientes rotos y deteriorados | |

| | |
|---|---|
| **REALIZO** | **REVISÓ** |

**Formato**
**Inspección y Manejo de Residuos**
**F-65-GP V: 0**

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 23 - 08- 2024

**LUGAR:** SENA-SOACHA

| PROCEDIMIENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada. | X | | |
| Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas. | | X | Se evidencian etiquetas deterioradas |
| Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad | X | | |
| El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos) | | X | Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos |
| Recipientes Adecuados (tamaño, material) | X | | |
| Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos | | X | Se evidencian residuos mezclados |
| El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental) | X | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 23-08-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | **HIGUIENE Y SALUD** | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **1 AL 31 DE AGOSTO** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C", si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | C | C | C | C | C | |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | C | C | C | C | C | |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | |
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NO CONFORMIDAD ABIERTA** |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 18/09/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: OSCAR MARROQUIN**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

**1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B | BUENO | E | EXISTE |
| R | REGULAR | NE | NO EXISTE |
| M | MALO | | |

| FECHA | RESPONSABLE | LUGAR |
|---|---|---|
| 18/09/2024 | JULIE GARCIA | SENA-CIDE-SOACHA |

**2. DATOS DE LA INSPECCIÓN**

| IDENTIFICACIÓN | CAPACIDAD | AGENTE | CLASE | UBICACIÓN | ÚLTIMA RECARGA | | PINTURA | SEÑALIZACIÓN | ACCESO | FECHA P.H | VISIBILIDAD | MANÓMETRO | PRESIÓN | PASADOR | MANGUERA | BOQUILLA | ENVASE | TARJETA | MANIJA | CORROSIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE QUIMICOS | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | 14 DE FEBRERO 2024 SE REALIZA RECARGA DE EXTINTORES |
| | 10 LBS | ABC | SOLKAFLAN | PLANTA ELECTRICA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | CUARTO DE CORTADORA | FEBRERO | 2024 | B | B | B | R | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 1 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 2 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 3 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | PISO 4 | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | E | |
| | 5 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | MINICARGADOR | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |
| | 10 LBS | ABC | MULTIPROPOSITO | ALMACEN | FEBRERO | 2024 | B | B | B | NE | B | B | B | B | NE | B | B | B | B | B | |

**REALIZÓ INSPECCIÓN** **REVISÓ INSPECCIÓN**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | | **FECHA: 18/09/2024** | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JENNY SUAREZ** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | **X** | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | **X** | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | **X** | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | **X** | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | **X** | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | **X** | | | | | |
| CHAQUETA | **X** | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 18/09/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 18/09/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| | |
|---|---|
| | |
| REALIZÓ | REVISÓ |

**Formato**
**Inspección y Manejo de Residuos**
**F-65-GP V: 0**

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 18 - 09- 2024

**LUGAR:** SENA-SOACHA

| PROCEDIMIENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada. | X | | |
| Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas. | | X | Se evidencian etiquetas deterioradas |
| Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad | X | | |
| El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos) | | X | Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos |
| Recipientes Adecuados (tamaño, material) | X | | |
| Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos | | X | Se evidencian residuos mezclados |
| El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental) | X | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 18/09/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | 1 | Probador de polaridad UNIT-T UT18B | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Pinzas VOLTI-AMPERIMETRICAS | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Flexometro | Equipo nuevo | B | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 18/09/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JULIE GARCIA** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

**AREA A INSPECCIONAR:** PROYECTO SENA

**RESPONSABLE:** JULIETH GARCIA

**FECHA: 18**/09/2024

**(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA**

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | |
|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | X | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal. | OK |
| Área de parqueo | OK | Señalización de las diferentes áreas | OK |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | OK | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | OK |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | NA | Materiales o desechos peligrosos en el piso | OK |
| Sistema de almacenamiento de materiales | OK | Recipiente para el manejo de basuras. | X |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | NA | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | X |
| Estado de pasillos y vías de acceso | OK | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | OK |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | OK |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | OK | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | OK |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | OK | Hay programa periódico de orden y aseo | X |
| Disponen de servicios sanitarios | OK | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | OK |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | X | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | NA |
| Aseo de los elementos de protección personal. | X | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | X |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **1.** Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion | **6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos |
| **2.** En proceso de limpieza | **7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion |
| **3.** No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas | **8.** Falta entrega de programa de aseo |
| **4.** Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente | **9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable |
| **5.** Se evidencian recipientes rotos y deteriorados | |

**REALIZO** | **REVISÓ**

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 18-09-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | **HIGUIENE Y SALUD** | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **2 AL 30 DE SEPTIEMBRE** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C", si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | C | C | C | C | C | |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | C | C | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | C | C | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | C | C | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | C | C | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | C | C | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | C | C | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | C | C | C | C | C | |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | C | C | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | C | C | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | C | C | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | C | C | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | C | C | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | C | C | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | NC | NC | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | NC | NC | NO CONFORMIDAD ABIERTA |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | C | C | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | NA | NA | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | C | C | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | C | C | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | C | C | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | C | C | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | C | C | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | C | C | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | C | C | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | C | C | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | C | C | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | C | C | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | C | C | |
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Contenedores para la separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NC** | **NO CONFORMIDAD ABIERTA** |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | **C** | **C** | **C** | **C** | **C** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpeccion realizada por : | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | Juan1166 | |

Formato
Inspección de baños
F-58-GP V: 0

**ÁREA INSPECCIONADA:** UNIDADES SANITARIAS DE OBRA

**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 11-10-2024

| **BAÑO HOMBRES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|
| SANITARIO LIMPIO | x | | |
| LAVAMANOS LIMPIOS | x | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | x | | LO SUMINISTRA CADA CONTRATISTA |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | | x | SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | x | | |
| HAY JABON DE MANOS | x | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | x | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | x | | |
| **BAÑO MUJERES** | **CONFORME** | **NO CONFORME** | **OBSERVACIÓN** |
| LAVAMANOS LIMPIOS | X | | |
| HAY PAPEL HIGIENICO | X | | |
| LAS VALVULAS FUNCIONAN | X | | |
| PAREDES, PISOS LIMPIOS Y EN PERFECTAS CONDICIONES | X | | |
| HAY JABON DE MANOS | X | | |
| HAY TOALLAS DE MANOS | | X | NO SE CUENTA CON EL INSUMO |
| CUENTA CON AGUA SUFICIENTE | X | | |

REALIZO:_____ REVISO:_____

OBSERVACIONES:

Formato
Inspección de Botiquín y Camilla
F-59-GP V: 2

**Segun el estado de la condicion subestandar *del elemento a inspeccionar, escriba "B"si es bueno o "M"si es malo:**

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | Fecha de Vencimiento | Und | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dia de Inspeccion** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material Antiséptico** | | | | | | | | | | | | | | |
| Isodine Solución 60 ml | 28/01/2024 | 1 | | | | | | | | | | M | | |
| Isodine espuma 60 ml | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Atencion** | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmovilizador de cuello tipo thomas | | | | | | | | | | | | | | |
| **Material de Curacion y Seguridad** | | | | | | | | | | | | | | |
| Micropore 1" | | | | | | | | | | | | | | |
| Guantes de latex para manejo | | 12 | | | | | | | | | | B | | |
| Venda elásticas de 5 Yardas | | 1 | | | | | | | | | | B | | |
| Venda elásticas de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda elásticas de 2 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Venda de algodon de 3 Yardas | | | | | | | | | | | | | | |
| Esparadrapo 4 " | ago-18 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Gasas | mar-24 | 8 | | | | | | | | | | M | | |
| Algodón | | 1 | | | | | | | | | | B | | |
| Toallas higiénicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Curas estándar | | 1 | | | | | | | | | | B | | |
| Tijeras | | 1 | | | | | | | | | | B | | |
| Bajalenguas | | 1 | | | | | | | | | | B | | |
| Soluicion Salina 250 cc o 500 cc | | | | | | | | | | | | | | |
| Termómetro | | | | | | | | | | | | | | |
| Manual de primeros auxilios | | 1 | | | | | | | | | | B | | |
| Tapabocas desechables | | 2 | | | | | | | | | | B | | |
| **Camilla** | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del soporte | | | | | | | | | | | | B | | |
| Correas de seguridad | | | | | | | | | | | | B | | |
| Sugetadores para agarre | | | | | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

*** Listado Condiciones Subestandar**

| | |
|---|---|
| 1, Elemento vencido o pasado | 4, Elementos insuficientes |
| 2, Elementos contaminados, sucios o en mal estado | 5, Sin elementos |
| 3, Elementos antisépticos sellado inadecuadamente | |

**Firma del Responsable de la Inspeccion**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enero | | Julio | |
| Abril | | Agosto | |
| Mayo | | Septiembre | |
| Junio | | Octubre | Juliet G |

**Observaciones y Aspectos a Mejorar**

| Fecha | Descripcion | Responsable |
|---|---|---|
| 23/08/2024 | Pilas grandes | Juliet G |
| 23/08/2024 | Algodón vencido 03/2024 | |
| 23/08/2024 | Aplicadores | |
| 23/08/2024 | Banda Adherente | |
| 23/08/2024 | Linterna | |

**Formato**
**Inspección y Manejo de Residuos**
**F-65-GP V: 0**

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 10 - 10- 2024

**LUGAR:** SENA-SOACHA

| PROCEDIMIENTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Existen recipientes de colores (Gris,Rojo, Azul, Verde.) para el almacenamiento temporal de residuos y su localización es adecuada. | X | | |
| Los recipientes se encuentran interiormente revestidos con bolsas de polietileno debidamente rotuladas. | | X | Se evidencian etiquetas deterioradas |
| Las bolsas de plástico son utilizadas por debajo del 80% de su capacidad | X | | |
| El personal segrega en forma adecuada los residuos recuperables, no recuperables y peligrosos) | | X | Se evidencia inadecuada segregacion y disposicion de residuos |
| Recipientes Adecuados (tamaño, material) | X | | |
| Los residuos son removidos del área de trabajo oportunamente y sin ser mezclados los tipos de residuos | | X | Se evidencian residuos mezclados |
| El manejo de los residuos es realizado por una EPS debidamente registrada en la DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental) | X | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 11/10/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: ALVARO MOLINA**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 10/10/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE:GLORIA MERCADO**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| | |
|---|---|
| REALIZÓ | REVISÓ |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | **FECHA: 11/10/2024** | | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JULIE GARCIA** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

**AREA A INSPECCIONAR:** PROYECTO SENA

**RESPONSABLE:** JULIETH GARCIA

**FECHA:** 10/10/2024

**(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA**

| **VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO** | | **ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO** | |
|---|---|---|---|
| Demarcación y Señalización | X | Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal. | OK |
| Área de parqueo | OK | Señalización de las diferentes áreas | OK |
| Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales | OK | Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica | OK |
| Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo. | NA | Materiales o desechos peligrosos en el piso | OK |
| Sistema de almacenamiento de materiales | OK | Recipiente para el manejo de basuras. | X |
| Áreas para estacionamiento de maquinaria | NA | Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura | X |
| Estado de pasillos y vías de acceso | OK | Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios | OK |
| **LIMPIEZA E HIGIENE** | | Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias | OK |
| Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla | OK | Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria | OK |
| Disponen de un área para tomar los alimentos | OK | Hay programa periódico de orden y aseo | X |
| Disponen de servicios sanitarios | OK | Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal | OK |
| Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico | X | Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos. | NA |
| Aseo de los elementos de protección personal. | X | Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria | X |

**OBSERVACIONES:**

**1.** Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion

**2.** En proceso de limpieza

**3.** No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas

**4.** Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente

**5.** Se evidencian recipientes rotos y deteriorados

**6.** Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos

**7.** Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion

**8.** Falta entrega de programa de aseo

**9.** Aun no se cuenta con sistema de agua potable

**REALIZO**

**REVISÓ**

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **SENA-SOACHA** | | | **FECHA: 11/10/2024** | | |
| **1. DATOS DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| **NOMBRE: JENNY SUAREZ** | | | | | | |
| **ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** | **N\A** | **CAMBIO POR DETERIORO** | **OBSERVACIONES** |
| CASCO DE SEGURIDAD | **X** | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | **X** | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | **X** | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | **X** | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | **X** | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | **X** | | | | | |
| CHAQUETA | **X** | | | | | |
| | | | | | | |
| REALIZÓ | | | REVISÓ | | | |

Formato
Inspección y control de elementos de protección personal (EPP)
F-63-GP V: 0

**LUGAR:** **SENA-SOACHA** **FECHA: 11/10/2024**

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

**NOMBRE: OSCAR MARROQUIN**

| ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | BUENO | REGULAR | MALO | N\A | CAMBIO POR DETERIORO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCO DE SEGURIDAD | X | | | | | |
| BOTAS CAÑA CORTA | X | | | | | |
| BOTAS DE CAUCHO | X | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE INSERCION | X | | | | | |
| PROTECTORES AUDITIVOS CASCO | X | | | | | |
| TAPAOIDOS DE COPA | X | | | | | |
| CAPA | X | | | | | |
| CHAQUETA | X | | | | | |

| REALIZÓ | REVISÓ |
|---|---|

Formato
Inspección areas de trabajo SST
F-95-GP V: 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD INSPECCIONADA:** | OBRA | | **LUGAR:** SENA-CIDE-SOACHA | | |
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** | | **FECHA:** 10-10-2024 | |

| ITEM | DESCRIPCION | B | R | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEGURIDAD** | | | | |
| 1 | Los extintores se encuentran vigentes, señalizados y libre acceso? | B | | | |
| 2 | Los trabajadores estan usando los EPP y dotacion entregada por la empresa?. | | R | | Se solicita exijir el uso obligatorio de Epps |
| 3 | Las areas de trabajo estan señalizadas de acuerdo al riesgo? | B | | | |
| 4 | El botiquin se encuentra señalizado y con los elementos permitidos por la ley? | B | | | |
| 5 | Los avisos sobre riesgos, peligros, informacion estan en buenas condiciones?. | B | | | |
| 6 | Las areas de se encuentran en orden y limpieza? | | R | | Se solicita dejar las areas organizadas diariamente |
| 7 | Las herramientas de trabajo usadas son de acuerdo al trabajo?. | B | | | |
| 8 | Se tienen en los lugares de trabajo los procedimientos de seguros? | B | | | |
| 9 | La camilla de emergencias se encuentra en buenas condiciones? | B | | | |
| 10 | Las conexiones electricas usadas estan en buenas condiciones y señalizadas? | B | | | |
| 11 | Las tomas electricas no estan sobrecargadas? | B | | | |
| 12 | Los pisos se encuentran en buenas condiciones para las labores que se realizan?. | B | | | |
| 13 | El techo de las instalaciones se encuntran en buenas condiciones?. | B | | | |
| 14 | los productos quimicos se encuentran rotulados y almacenados correctamente | B | | | |
| 15 | las MSDS de los productos quimicos estan divulgadas | B | | | |
| 16 | Los equipos de cafeteria se encuentran en buen estado | | | N/A | |
| 17 | existen avisos esplicando las precausiones para manipulacion de los equipos de cafeteria | | | N/A | |
| | **HIGUIENE Y SALUD** | | | | |
| 18 | Los muebles de trabajo estan en buenas condiciones y acordes con el trabajo? | B | | | |
| 19 | La iluminacion es acorde con el trabajo que se realiza en el luagares de trabajo?. | B | | | |
| 20 | La ventilacion en las areas es confortable? | B | | | |
| 21 | Los niveles de ruido son los adecuados?. | B | | | |
| 22 | El personal realiza buenas posturas para ejecutar la actividad | | R | | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | | |
| 23 | Los recipientes para la clasificacion de los residuos generados estan señalizados y identificados? | | R | | Falta control ambiental |
| 24 | Los baños se encuentran limpios? | B | | | |
| 25 | El personal tiene claro el sistema de clasificacion de residuos | | R | | |

**INSPECCIONADO POR :** JULIETH GARCIA

**CARGO :** RESIDENTE HSEQ

**FIRMA**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena-Cide-Soacha

**Inspeccionado por:** Julie Garcia **Cedula:**1010171953 **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 10/10/2024 **Lugar:** Sena-Cide-Soacha

**Serie:** A315-57G-5865 **Marca:** ACER

**B: BUENO** **R: REGULAR** **N/A: NO APLICA**

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | | N/A |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | | N/A |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | B | | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

**Aporbado por: Gloria Mercado** **Cargo: Drector Interventoria** **Firma:**

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha: 10/10/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: NXHZRALOOS144298AC7600** | **Marca: Acer** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha: 10/10/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: HPLAPTOP15** | **Marca: Hp** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | | R | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de equipos de computo e eimpresión proyectos
F-151-GP V: 0

**Nombre del proyecto: Sena-Cide-Soacha**

**Inspeccionado por: Julie Garcia Cedula:1010171953 Cargo: Residente HSEQ**

| | |
|---|---|
| **Fecha:10/10/2024** | **Lugar: Sena-Cide-Soacha** |
| **Serie: 3458** | **Marca: Dell** |

| | | |
|---|---|---|
| **B: BUENO** | **R: REGULAR** | **N/A: NO APLICA** |

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 1.2 | El estado de la bateria interna del computador es la | B | | |
| 1.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 1.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 1.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 1.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 1.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 1.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 2.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 2.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 2.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 2.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 2.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado | B | | |
| 2.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 2.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | | | N/A |
| 2.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 2.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 3.1 | El computador se encuentra limpio y en buen estado? | B | | |
| 3.2 | El estado de la bateria interna del computador es la adecuada? | B | | |
| 3.3 | El cable del cargador funciona correctamente? | B | | |
| 3.4 | El mantenimiento del software se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.5 | El mantenimiento del hardware se ha realizado periodicamente? | B | | |
| 3.6 | El equipo de computo se encuentra en area ventilada? | B | | |
| 3.7 | La base de ventilacion del computador funciona correctamente? | B | | |
| 3.8 | La altura de trabajo para una posicion ergonomica es la correcta? | | R | |
| 3.9 | El nivel de iluminacion en el area de trabajo es la adecuada? | B | | |
| 4.1 | La impresora se encuentra conectada correctamente a la red? | B | | |
| 4.2 | El estado de la impresora es el adecuado? | B | | |
| 4.3 | El mantenimiento periodico se ha realizado adecuadamente? | B | | |
| 4.4 | El cartucho de impresión se encuentra con la carga adecuada? | B | | |
| 4.5 | La ubicación de la impresora es la adecuada para el area de impresión en la oficina? | B | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| **Aporbado por: Gloria Mercado** | **Cargo: Drector Interventoria** | **Firma:** |

Formato
Inspección de herramientas menores
F-152-GP V: 0

**Nombre del proyecto:** Sena - Cide - Soacha

**Inspeccionado por:** Julieth Garcia | **Cédula:** 1010171953 | **Cargo:** Residente HSEQ

**Fecha:** 10/10/2024

**Lugar:**Ciudad Verde

**B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | M | |
| 1 | 1 | Flexometro Decametro | Estado de la escala de medición, uña. | B | | |
| 2 | 1 | Nivel | herramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical un elemento | B | | |
| 3 | 1 | Escuadra | Buen estado | B | | |
| 4 | 1 | Boquillera | Buen estado | B | | |
| 5 | 1 | Probador de polaridad UNIT-T UT18B | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Pinzas VOLTI-AMPERIMETRICAS | Equipo nuevo | B | | |
| 6 | 1 | Flexometro | Equipo nuevo | B | | |

**Firma SST**

**Firma operador**

**APROBADO POR:** Gloria Mercado **CARGO:** Director de Interventoria **FIRMA:**

**OBSERVACIONES:**

**Chequeo inspecciones SSTMA al contratista**
F-175-GP V:0
01-08-2023
**(Se debe diligenciar semanalmente)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE** | **CÓDIGO PROYECTO** | **CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO ANDINO** | **INTERVENTORÍA** | **ARQ SAS** |
| **PERIODO** | **1 AL 19 DE OCTUBRE** | | |

*LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO:*
*1. El formato debe ser diligenciado por el residente SST MA/ especialista SSTMA del proyecto.*
*2. EL formato se debe diligenciar de la siguiente manera: si cumple "C", si no cumple NC", si cumple parcialmente "CP" o si no aplica "NA",*

| TEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | C-NC-CP-NA | |
| **1. Señalización** | | | | | | |
| El perímetro del frente de obra esta delimitado, demarcado y señalizado. | C | C | C | | | |
| Senderos peatonales en vía publica de acuerdo al plan de manejo de trafico | C | C | C | | | |
| Señalización de ruta de evacuación y punto de encuentro | C | C | C | | | |
| Señalización de elementos y equipos de emergencia | C | C | C | | | |
| Señalización de advertencia de peligros (riesgo eléctrico, caída de objetos, transito de vehículos entre otros) | C | C | C | | | |
| Señalización de uso de elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados | C | C | C | | | |
| Demarcación y protección de huecos, fosos, excavaciones, bordes de placa entre otros | C | C | C | | | |
| **2. Senderos peatonales** | | | | | | |
| Escaleras resistentes, provistas de barandas, Angulo, huella y medida de contra huella acorde a la norma. | C | C | C | | | |
| Pasos peatonales sin huecos | C | C | C | | | |
| Superficies antideslizantes | C | C | C | | | |
| Amplios y sin obstáculos | C | C | C | | | |
| Limpios y sin residuos (barro, arena, sustancias químicas) | C | C | C | | | |
| **3. Elementos y/o equipos para la atención de emergencias** | | | | | | |
| Extintores cargados, señalizados, protegidos de la intemperie. | C | C | C | | | |
| Camillas o tablas rígidas limpias y protegidas de la intemperie | C | C | C | | | |
| Botiquines ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y dotados con elementos para la atención de primeros auxilios | NC | NC | NC | | | NO SE DA CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO |
| **4. Orden y aseo** | | | | | | |
| *Servicios sanitarios uno por cada 15 trabajadores<br>*separados por sexo<br>*Dotados de los elementos como papel, toallas, jabón y recipientes para su servicio. (inodoro, orinal y lavamanos) | NC | NC | NC | | | FALTA DOTACION DE TOALLAS |
| Existen fuentes de agua potable habilitadas para uso del personal | NC | NC | NC | | | |
| Áreas de trabajo limpias y organizadas | NC | NC | NC | | | |
| Lugares de trabajo sin empozamientos de aguas | C | C | C | | | |
| Casinos limpios y organizados | NA | NA | NA | | | |
| **5. Sustancias químicas** | | | | | | |
| Se cuenta con un lugar para el almacenamiento de sustancias químicas, combustibles, aceites y demás sustancias peligrosas que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ante eventualidades | C | C | C | | | |
| Almacenadas lejos de fuentes de calor, humedad o de sustancias químicas incompatibles | C | C | C | | | |
| Rotuladas , identificadas y con matriz de compatibilidad | C | C | C | | | |
| Ficha de seguridad disponible para cada una de las sustancias almacenadas | C | C | C | | | |
| Kit para el control de derrames de sustancias químicas | C | C | C | | | |
| **6. Uso de Elementos de protección personal** | | | | | | |
| Dotación de trabajo de acuerdo a los riesgos (overol) | C | C | C | | | |
| Elementos de protección personal de suministrados de acuerdo a los peligros y riesgos identificados | C | C | C | | | |
| Todo el personal cuenta y usa los elementos de protección personal | C | C | C | | | |
| **7. Protección de los recursos naturales** | | | | | | |
| Las zonas verdes en espacios peatonales y arborizadas se encuentran protegidas | NA | NA | NA | | | |
| Los arboles se encuentran sin afectaciones producto de la ejecución de la obra | NA | NA | NA | | | |
| Medidas de intervención establecidas para mitigar, prevenir la contaminación del agua | C | C | C | | | |
| Existen sistemas de reutilización y/o recirculación del agua en el proyecto | C | C | C | | | |
| Los sumideros de la obra y los ubicados a su alrededor están protegidos y libres de residuos que pudieran taponarlos | C | C | C | | | |
| Los elementos que componen el sistema de drenaje urbano se encuentran libres de sedimentos y/o materiales provenientes de la obra por vertimientos directos o indirectos. | C | C | C | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de retención de grasas y sedimentos productos del casino | NA | NA | NA | | | |
| El área de ejecución del proyecto se encuentra libre de quemas a cielo abierto | C | C | C | | | |
| Los equipos, maquinaria o vehículos se encuentran libres de fugas, derrames y descargas de hidrocarburos o sustancias peligrosas que afecten los recursos que hacen parte del entorno | C | C | C | | | |
| **8. Residuos solidos** | | | | | | |
| El espacio publico se encuentra libre de acopio de materiales y RCD por mas de 24 horas | C | C | C | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | C | C | C | | | |
| Contenedores para la separación de residuos | C | C | C | | | |
| **9. Residuos peligrosos** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal | C | C | C | | | |
| Contenedores para la separación de residuos | C | C | C | | | |
| **10. Buenas practicas ambientales** | | | | | | |
| Los terrenos o áreas desprovistas de acabados se humectan para evitar la generación de material particulado | C | C | C | | | |
| El barrido, las labores de limpieza interna y externa se realizan en húmedo | C | C | C | | | |
| Cuenta con los elementos para mitigar la emisión de material particulado a la atmosfera y en suspensión en las áreas requeridas (cortadora, mezcladora…) | C | C | C | | | |
| Los acopios de materiales como arena, cemento, granulados se confinan, cubren y/o humectan | NC | NC | NC | | | |
| Los materiales transportados en volqueta se encuentra cubiertos y no superan las dimensiones del volcó. | C | C | C | | | |
| Existe un sistema para el lavado de los vehículos que salen de la obra | C | C | C | | | |
| Las zonas del proyecto se encuentran libres de focos de proliferación de vectores y olores ofensivos | C | C | C | | | |
| Se implementan medidas de manejo ambiental para mitigar la emisión del ruido | NA | NA | NA | | | |
| **11. Residuos de Construcción y Demolición(RCD)** | | | | | | |
| Punto de acopio para el almacenamiento temporal y/o contenedores | C | C | C | | | |
| Personal disponible para las actividades de separación de residuos | C | C | C | | | |
| La mezcla del concreto y/o mortero se realiza o se recibe sobre un contenedor adecuado ( sin contaminar el suelo) | C | C | C | | | |
| Reutiliza el material de excavación y/o demolición dentro del proyecto | C | C | C | | | |
| Inpeccion realizada por : | Juan Vélez | Juan Vélez | Juan Vélez | | | |