NOMBRE DEL PROYECTO:	Centro industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. Equipamiento 25-2 Ciudad Verde
CONTRATISTAS:	CONSORCIO ANDINO
CONTRATO CONTRATISTA No.	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTORIA:	ARQ SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
INFORME No.:	3
PERIODO DE ANALISIS	DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

1. ACTIVIDADES EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.1 Resumen de actividades

Durante el presente periodo el contratista desarrollo actividades que permiten mitigar el riesgo en obra tales como inspecciones, ATS, permisos de trabajo, señalización y demarcación de áreas de trabajo.

La interventoría desarrollo actividades preventivas y correctivas, las cuales notificó mediante oficios:

Oficio	Asunto
Oficio CO1.PCCNTR.2013-105-155-2021	Observaciones al procedimiento de excavación Contratiasta Tricono Oficio de repuesta 12042022
P-0183-146	Solicitud entrega documentos sst consorcio andino (Exámenes Ocupacionales y Cursos de Alturas
P-0183-173	Respuesta al radicado co1.pccntr.2013105-184-2021 manual SG-SST

2. Relación de personal

2.1 Relación general del personal

Anexo F-147-P "Listado de personal Base de datos SST "

En la siguiente tabla se relaciona de manera general el número total de personas en el proyecto, tanto de la interventoría como del contratista:

Mes	Interventoría	Contratista		Total
		Consorcio	Subcontratistas	
Abril 2022	6	9	34	46

2.2 Relación cargos interventoría

Relacionar el formato F-35-P Control de Personal Contratista V1

Personal de interventoría		
Nombre	% DEDICACION	
	CARGO	%
Arq. Gloria Mercado	Director de Obra	100%
Ing. Jenny Suarez	Residente técnico	100%
Res.Julie García	Residente SST	100%
Ing. Harold Huertas	Representante legal (s)	
Álvaro Molina	Inspector Hidráulico	100%
Ing. Nora Liliana Rubio	Especialista ambiental	50%
Nataly Guerrero	Trabajadora social	
Adán Colmenares	Topógrafo	
Daniela Romero	Auxiliar de Topografía	

2.3 Relación cargos contratista

Relacionar el Formato F-35-P Control de Personal Contratista V1

Personal del contratista		
Nombre	**% DEDICACION**	
	CARGO	**%**
CONSORCIO ANDINO		
Gina Castillo	Directora de obra	100%
Alfredo Cruz	Representante Legal	
Ximena Forero	Residente de obra	100%
Beatriz Ocampo	Residente de obra	100%
William Correa	Ingeniero Residente	100%
Fredy Arenas	Almacenista	100%
Vicente Uribe	Almacenista	100%
Sheryld Blanco	Trabajadora Social	20%
Julián Rodríguez	Residente Administrativo	100%
Madeleine Mosquera	Especialista Ambiental	10%
Karen Silva	Profesional Ambiental	100%
TRICONO INGENIERIA Y CONSTRUCCION		
Adriana Rojas	Inspector SST	100%
Andrés Ruiz	Auxiliar De Construcción	100%
Andrés Rodríguez	Auxiliar De Construcción	100%
José Rodríguez	Auxiliar De Construcción	100%
Kevin Vanegas	Auxiliar De Construcción	100%
Miguel Manosalva	Contratista	
Edison Mendoza	Auxiliar De Construcción	100%
Antoni Bolaños	Auxiliar De Construcción	100%

Carlos López	Auxiliar De Construcción	100%
Luis Fernando Rodríguez	Auxiliar De Construcción	100%
José Reyes	Auxiliar De Construcción	100%
Juan Carlos Ramírez	Capataz	100%
Misael Bahamon	Operador	100%
José Martínez	Auxiliar De Construcción	100%
Abelardo Marín	Auxiliar De Construcción	100%
Edison Mendoza	Auxiliar De Construcción	100%
Yeimy Martínez	Auxiliar De Construcción	100%
Daniel Goez	Auxiliar De Construcción	100%
COBRA DEMOLICIONES SAS		
Humberto Morales	Contratista	10%
Cristian Ángel	Conductor Volqueta	10%
Cristian Ángel	Conductor Volqueta	10%
Wilson Díaz	Conductor Volqueta	10%
Miller Fonseca	Conductor	10%
Edwin Anacona	Conductor Excavadora	10%
José Pava	Conductor Excavadora	10%
CARLOS ARTURO SALAMANCA TOPOGRAFÍA		
Oscar Fabián Cardozo	Topógrafo	100%
Erika Cazares	Cadenera	100%
MARLAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS		
Cristian Rodríguez	Contratista	100%

Yeimer Boada Robles	Contratista Oficial	100%
Andrea Mendoza	Ingeniera Residente	100%
Leslie Londoño	Inspector SST	100%
Alexander Jesús Vicuña	Ayudante	100%
Arides Daniel Sierra	Ayudante	100%
Brayan Estiven Palacios	Ayudante	100%
Marco Antonio Álvarez	Ayudante	100%
Oscar Javier Traslaviña	Ayudante	100%
Dilan Alberto Cabezas	Ayudante	100%
Carlos Andrés Carranza	Ayudante	100%
Rodrigo Yesid Tenorio	Ayudante	100%
Jhonier Rodríguez Gutiérrez	Oficial	100%
José Hermidez Zamora	Oficial	100%
Luis Alfredo Díaz	Oficial	100%
Otoniel Zamora Ramírez	Oficial	100%
Jonathan Lamprea	Ayudante	100%
Gabriel Manosalva	Oficial	100%
Víctor Clavijo	Oficial	100%
Anderson Payan	Oficial	100%
Andrés Fardey Salas	Oficial	100%
Juan De Jesús Loaiza	Oficial	100%
José Felisola	Herrero	100%
RUBEN MORALES		
Rubén Morales	Eléctrico	

COMUNERA LTDA SEGURIDAD PRIVADA		
Luis Felipe Pulido	Guarda de Seguridad	Nocturno – fin de semana
Daniel Rada	Guarda de Seguridad	Nocturno – fin de semana
Luis Gutiérrez	Guarda de Seguridad	Nocturno – fin de semana

2.4 Control del personal

1.1. CONTROL DE PERSONAL	
CANTIDAD DE INGRESOS EN EL MES	**35**
CANTIDAD DE RETIROS EN EL MES	**1**
TOTAL, PERSONAS ACTIVAS EN EL MES	**45**

Anexo de Exámenes médicos

1. Gestión de contratistas

3.1 Listado de contratistas

A continuación, se describen los contratistas que prestaron servicios en el periodo de este informe y su respectivo residente SST:

No.	Nombre	Producto / servicio	Residente SISO	Licencia SO
1	Consorcio Andino	Contratista	Ximena Forero	Reso.40032098
2	H&M	Cimentación y estructura	Leslie Londoño	Reso.1090489285
3	Tricono	Pilotaje y armado de acero	Adriana Rojas	Reso.15283271221

4. Caracterización de incidentes

4.1 Contratista

Periodo	Accidente			Casi accidente	Obs
	Leve	Grave	Mortal		
Abril 2022	0	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	

4.2 Interventoría

Periodo	Accidente			Casi accidente	Obv
	Leve	Grave	Mortal		
Abril 2022	0	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	

5.Pago de planillas al Sistema General de Seguridad Social

5.1 Interventoría:

En el periodo del presente Informe la interventoría realizó pagos de planillas de seguridad social correspondiente al mes de Abril 2022.

Nombre	Fecha límite pago Seguridad Social (días mes)	Planilla de pago N.º
Consorcio Andino	06 del mes	800002820-4
SUBCONTRATISTAS		
Cobra Demoliciones	7 del mes	900849612-7
Y&H Construobras	15 del mes	901445490
Carlos Arturo Salamanca Ruiz	9 del mes	4441217448
Abarco Demoliciones	7 del mes	900492816
Siad Transportes	6 del mes	901326034-9
Andina Demoliciones Excavaciones y Construcciones	15 del mes	900752989-1
Rubén Morales Rojas	2 del mes	79208303
Tricono Ingeniería y construcción	10 del mes	900141252-9
Seguridad Comunera	12 del mes	9433420170
INTERVENTORIA		
ARQ S.A.S.	13 del mes	800168477-3

5.2 Contratista:

En este periodo el contratista ingreso 35 personas y se informa se reporta el retiro de un (1) trabajadores del subcontratista Y&H Construobras S.AS. Se encuentra pendiente la paz y salvo de la personal retirado. La Interventoría verificó el pago de las planillas de seguridad social presentadas por el consorcio y subcontratistas sin presentarse anomalías en el sistema de liquidación.

A continuación, se describe la fecha de vencimiento de pago de las planillas de acuerdo con los dos últimos dígitos de verificación:

Relacionar el anexo F-149-P Control Pagos Seguridad Social Contratistas"

6.Seguimiento Gestión del COPASST

El contratista no presenta actas ni soportes relacionados a conformación de COPASST.

6.1 Seguimiento COPASST Interventoría:

La interventoría realizó reunión del COPASST el 04 Abril 2022, se programó próxima reunión para Mayo del 2022.

Relacionar el anexo correspondiente al acta del mes

Acta de Reunión No	Fecha
07	04 de abril del 2022

6.2 Seguimiento COPASST Consorcio Andico:

Pendiente entrega Acta de conformación del COPASST.

7. Seguimiento a la gestión del comité de convivencia

Pendiente comité de convivencia Laboral de acuerdo con normatividad vigente Ley 1010 de 2006 y las Resoluciones 652 de 2012 y Ley 1356 de 2012, las cuales establecen la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral.

7.1 Interventoría

La interventoría realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral en 20 abril del 2022, no se presentaron quejas o presuntos casos de acoso laboral.

7.2 Contratista

El Contratista no presenta soportes de reunión de Comité de Convivencia Laboral durante el período en mención de Abril 2022.

8. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

8.1 Plan anual

La interventoría solicito al contratista mediante oficio actualizar el plan anual y otros documentos de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015.

Relacionar formato F-150-P "control gestión del contratista"

8.2 Indicadores de gestión (Resolución 312 de 2019)

Consorcio Andino realiza entrega de tabla de valores y calificación evaluación inicial estándares mínimos SG-SST Resolución 0312 del 2019.

8.2.1 Indicadores Interventoría

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
Febrero 2022	0	0	0	0	0	0
Marzo 2022	0	0	0	0	0	0
Abril 2022	0	0	0	0	0	0

8.2. Indicadores Contratista

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
Enero 2022	0	0	0	0	0	0
Febrero 2022	0	0	0	0	0	0
Marzo 2022	0	0	0	0	0	0
Abril 2022	0	0	0	0	0	0

8.3 Calificación de estándares mínimos a abril de 2022

El contratista remitió el a la interventoría la evaluación del SG-SST de la empresa Consorcio Andino y Tricono Ingeniería conforme con la resolución 0312 de 2019 y la circular 071 de 2020.

Empresa / Contratista	ARL	Calificación estándares mínimos
Consorcio Andino	Sura	90.5%
Tricono Ingeniería y Construcción SAS	Positiva	91%

9. Gestión de Riesgos

En el presente numeral se describen las actividades desarrolladas por los contratistas con el fin de mitigar los riesgos que se presentan en obra, tales como charlas preoperacionales, capacitaciones, inspecciones, permisos de trabajo, análisis de trabajo y procedimientos de trabajo.

9.1 Trabajo en alturas

Durante el periodo de este informe el contratista desarrollo actividades en alturas para montaje de elementos en piloteadora. A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el proyecto con el fin de mitigar los riesgos que se presentan en esta actividad:

Se Anexa permisos diligenciados por el contratista y los de la interventoría

Anexo F-149-P "Control de equipos en alturas"

9.3 Trabajo eléctrico

El constructor no presenta soportes relacionados con actividades de riesgo eléctrico.

9.4 Excavaciones

La Interventoría reporta el inicio de la excavación del proyecto, para lo cual se presenta procedimiento de excavación el 11 de abril 2022 mediante oficio CO1.PCCNTR.2013-105-155-2021

La Interventoría realiza observaciones al documento debido a que el procedimiento no cuenta con las características propias de la actividad ni la intervención adecuada en normas de SST.

9.5 Capacitaciones

Durante el periodo del presente informe se dictaron las siguientes capacitaciones

Contratista	Tema	No trabajadores Capacitados
CONSORCIO ANDINO	Actos y Condiciones Inseguras	13
	Bromas en el sitio de trabajo	15
	14 consejos de expertos para reforzar el Sistema Inmunológico	11
	Uso de protectores auditivos de	15

	Inserción	
TRICONO	Procedimiento trabajo seguro	7

9.6 Inspecciones

Durante el periodo se realizaron las siguientes inspecciones

Contratista	Elementos Inspeccionados	No de inspecciones
Consorcio Andino	Mezcladora portátil de concreto	1
Y&H	Compactador tipo Rana	1
Tricono	Bomba Estacionaria	1

9.7 ATS / Permisos de trabajo / preoperacionales

Durante el periodo se realizaron los siguientes controles

Contratista	ATS		Permiso de trabajo	
	#	Actividad	#	Actividad
Consorcio Andino	2	Amarre de acero para zapatas	1	Adecuación techo portería
	1	Excavación vigas	1	Excavación vigas de arrastre
	2	Figurada y corte de acero	1	Adecuación techo portería
	2	Fundida de solado	1	Excavación Manual
	1	Fundida de Zapatas		

9.8 Señalización y demarcación de obra

El contratista implemento señalización en áreas de ejecución de actividades.



















Cuadro N°1. Fotografías de señalización espacios y actividades.

9.3 Locaciones y baterías sanitarias

El contratista cuenta con 6 baterías sanitarias acorde al personal de obra.

10. Manejo de equipo, maquinaria y herramienta

El contratista presento información relacionada con los equipos que se utiliza en obra.

A continuación, se describe el listado de equipos y maquinaria que se encuentra en obra:

Anexo F-47-P "control equipos de obra"

No	Nombre	Marca	Responsable de Operación	Estado
1	Piloteadora	Bucyrus Erie	CONDIAL LTDA	En operación
2	Retroexcavadora	Hitachi Firuk aw	LADRIAGREGADOS S.A.S	En operación
3	Bomba Estacionaria	SCHWING SP 1000	RAMAL SAS	En operación
4	Mezcladora portátil de Concreto	Makita M2401	CONSORCIO ANDINO	En operación
5	Planta Eléctrica	TG8000CXER-BIVOLT	CONSORCIO ANDINO	En operación
6	Planta Eléctrica	FAW AF25S	CONSORCIO ANDINO	En operación
7	Tronzadora	Makita M2401	Y&H	En operación

11. Manejo de sustancias Químicas

La interventoría verifica que las sustancias químicas que utiliza el contratista se encuentren almacenadas adecuadamente, a continuación, se describe el listado de sustancias que se encuentra en obra:

Listado de sustancias químicas	
1	Gasolina Corriente
2	Ácido Nítrico

3	Alcohol Etílico
4	Amonio Cuaternario
5	Jabón líquido de manos
6	Gel Antibacterial

El contratista realizo adecuación para el acopio de sustancias químicas el día 26 de Abril , a la fecha del presente informe se encuentra realizado la actividad e implementar el Sistema Globalmente Armonizado.

12.Gestion de emergencias

A la fecha del presente informe la Interventoría entrego respuesta de radicado P-0183-173 denominado MANUAL SG-SST y de acuerdo con el contenido en el Plan de Emergencias se da respuesta con las siguientes observaciones: Se solicita anexar guion para la realización de simulacro donde debemos referenciar fase de preparación, propósito, fecha de realización, tipo de emergencia que simula, tipo de alarma, tipo de evacuación, personal interno y externo y adjunto equipo de emergencias asignado para el proyecto, planes de Contingencia, convenios de ayuda para CIDE-SOACHA y registro de puntos de encuentro localizados, registro fotográfico y que sistema de comunicación será utilizada.

13.Requerimientos al contratista

13.1 Requerimientos por parte del ANIM y/o entidades legales

En el periodo de este informe no se presentaron requerimientos por parte de la ANIM o alguna entidad legal.

13.2 Requerimientos de la interventoría

Oficio No	**Asunto**	**Oficio Respuesta**	**Estado**
Oficio CO1.PCCNTR.2013-105-155-2021	Observaciones al procedimiento de excavación Contratiasta Tricono	Oficio de repuesta	Abierto

14.Protocolo de bioseguridad

Se está ejecutando el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra – PAPSO; en aras de dar trazabilidad a las condiciones de salud del personal asistente a obra y cumplir con los protocolos de bioseguridad. El contratista se encuentra en proceso de adecuación del cuarto de atención primaria.

El contratista a la fecha del presente informe No reporto casos positivos o sospechosos de contagio por **COVID- 19**. A continuación, se describe casos reportados en los últimos meses en el proyecto:

Mes	**Reporte de casos sospechosos**			
	Interventoría	Contratista	ANIM	Supervisión técnica
Abril 2022	0	0	0	0

Reporte de casos sospechoso y/o confirmados

De acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, emitidos en la resolución 777 de 2021 a continuación se describe el porcentaje de personal con el esquema completo de vacunación contra Covid-19:

El contratista NO suministra información sobre porcentaje de personal con esquema completo de vacunación Covid 19.

Mes	**Interventoría**		**Contratista**			**Supervisión técnica**	
	Total personas	**Total, esquema completo**	**Consorcio Andino**	**Subcontratistas**	**Total, esquema completo**	**Total, personas**	**Total, esquema completo**
Abril 2022	6	6	0	0	0	0	0

Total, personas con esquema completo de vacunación COVID-19

14. Gestión de visitantes

A continuación, se describe el número de visitantes a obra:

Mes	Número de Visitantes
Abril 2022	15

15. Acciones preventivas y/ correctivas

La interventoría establece las siguientes acciones preventivas y correctivas:

No	Tipo de acción	Descripción	Estado
1	Preventiva	Minimizar el contagio por COVID- 19, asegurándose que gran parte del personal del proyecto esta vacunado. Se solicita al contratista presentar como indicador de gestión el porcentaje de personal vacunado que participa en el proyecto	En proceso
2	Preventiva	La interventoría como parte de una acción preventiva, realizo la lista de chequeo de la información que se debe registrar en el informe mensual del componente SST, con el fin de asegurar que se cuenta con el seguimiento a las actividades contractuales y legales aplicables al contrato	En proceso
3	Preventiva	Se solicito mediante oficio al contratista iniciar las actividades requeridas por la resolución 4262 de 2021 relacionadas con el trabajo en alturas, es importante resaltar que este requisito deroga la resolución 1409 de 2012 a partir de 27 de junio de 2022	En proceso

14. Auto reportes /Novedades SST

Auto reportes SST por parte de los contratistas y no se describen novedades en SST.

15 registro fotográfico

Anexo F-152-P "Registro fotográfico SST"

16. Conclusiones y recomendaciones

Se evidencia gestión por parte del contratista en aspectos relacionados con la señalización, demarcación de áreas de trabajo para minimizar riesgos de Accidentabilidad.
El contratista tiene pendiente entrega procedimiento de Excavación.
Se solicita al Consorcio Andino presentar Cursos de Alturas del personal, así como actas de conformación de COPASST.

17.Listado de Anexos

Anexo 1. Base de datos
Anexo 2. Planillas seguridad social
Anexo 3. Exámenes Médicos
Anexo 4. Actas COPASST
Anexo 5. Actas COCOLA
Anexo 6. Registro fotográfico

ELABORÓ / Julie García Residente SST	REVISÓ Jenny Suarez /Residente de interventoría	APROBÓ Gloria Mercado /director deinterventoría.
Fecha: 30 de abril 2022	Fecha: 30 de abril 2022	Fecha: 30 de abril 2022