NOMBRE DEL PROYECTO:	Centro industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SOACHA -REGIONAL CUNDI NAMARCA. Equipamiento 25-2 Ciudad Verde
CONTRATISTAS:	CONSORCIO ANDINO
CONTRATO CONTRATISTA No.	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTORIA:	ARQ SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
INFORME No:	4
PERIODO DE ANALISIS	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO

1. ACTIVIDADES EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.1 Resumen de actividades

Durante el presente periodo el contratista desarrollo actividades tales como inspecciones, ATS, permisos de trabajo, preoperacionales charlas e inducciones las cuales interventoría no evidencia el control y seguimiento adecuado de dichas actividades (Se evidencian actividades de semana 1 y 2) lo que no permite controlar y mitigar adecuadamente los riesgos en obra.

La interventoría desarrollo actividades preventivas y correctivas, las cuales notificó mediante oficios:

Oficio	Asunto
P-0183-189	Observaciones Respuesta informe mensual N°3-Parte SST.
COPCCNTR.2013105-243-2021	Observaciones frente a la investigación de accidente 13 de mayo 2022.
CO1.PCCNTR.2013105-244-2021	Respuesta comunicado-INVESTIGACION ACCIDENTE DE TRABAJO.
COPCCNTR.2013105-247-2021	Observaciones a entrega de procedimiento de trabajo seguro para demolición, descabezado de pilotes.
P-0183-211	Observaciones Manual SG-SST

1.2 Relación general del personal

Anexo F-147-P "Listado de personal Base de datos SST "

En la siguiente tabla se relaciona de manera general el número total de personas de la interventoría y contratista.

Mes	Interventoría	Contratista		Total
		Consorcio	Subcontratistas	
Mayo 2022	7	8	46	61

1.3 Relación cargos interventoría

Relacionar el formato F-35-P Control de Personal Contratista V1

Personal de interventoría		
Nombre	% DEDICACION	
	CARGO	%
Arq. Gloria Mercado	Director de Obra	100%
Ing. Jenny Suarez	Residente técnico	100%
Arq. Mercedes Manotas	Director de Obra	100%
ResJulie García	Residente SST	100%
Ing. Harold Huertas	Subgerente Técnico	20%
Álvaro Molina	Inspector Hidráulico	100%
Ing. Liliana Beltrán	Especialista ambiental	20%
Nataly Guerrero	Trabajadora social	20%

1.4 Control del personal

1.1. CONTROL DE PERSONAL	
CANTIDAD DE INGRESOS EN EL MES	**28**
CANTIDAD DE RETIROS EN EL MES	**24**
TOTAL, PERSONAS ACTIVAS EN EL MES	**55**

1. Gestión de contratistas

3.1 Listado de contratistas

A continuación, se describen los contratistas que prestaron servicios en el periodo de este informe y su respectivo residente SST:

No.	Nombre	Producto / servicio	Residente SISO	Licencia SO
1	Consorcio Andino	Contratista	Ximena Forero	40032098
2	Marlas Construcciones y Diseños SAS	Excavación, cimentación y estructura	Aura García	03657-1090491848
3	Cobra Demoliciones SAS	Evacuación de escombro		
4	Carlos Arturo Salamanca Topografía	Verificación puntos de planteo de ejes, nivelación, pisos, zapatas excavación		
5	Rubén Morales	Eléctricos		
6	Fabricación Y Montajes JAES	Anclaje de platinas		
7	Técnicos Hidráulicos	Red hidráulica (pases en vigas, incendios, aguas lluvias)		

4. Caracterización de incidentes

4.2 4.1 Interventoría

Periodo	Accidente			Casi accidente	Observaciones
	Leve	Grave	Mortal		
Mayo 2022	0	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	

5. Pago de planillas al Sistema General de Seguridad Social

5.1 Interventoría:

En el periodo del presente Informe la interventoría reviso pagos de planillas de seguridad social correspondiente al mes de mayo 2022.

Nombre	Fecha límite pago Seguridad Social (días mes)	Planilla de pago N.º
INTERVENTORIA		
ARQ S.A.S.	13 del mes	800168477-3

Anexo 2. Planillas de seguridad social Interventoría

Relacionar el anexo correspondiente al acta del mes COPASST Interventoría

Acta de Reunión No	Fecha
05	05 de mayo 2022

La interventoría realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral el día 05 mayo del 2022, no se presentaron quejas o presuntos casos de acoso laboral.

7.2 Seguimiento a la gestión del comité de convivencia

Interventoría presenta soporte de Reunión Comité de Convivencia Laboral ejecutada en el mes de Abril 2022.

8. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

8.2.1 Indicadores Interventoría

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
Mayo 2022	0	0	0	0	0	0

Relacionar l formato de reporte de indicadores del contratista

9. Gestión de Riesgos

Durante la ejecución de actividades interventoría realizo supervisión de actividades tales como: jornadas diarias de orden, aseo, señalización y demarcación de áreas con el fin de mitigar los riesgos presentan en obra.

9.1 Trabajo en alturas

Interventoría no realizo trabajo en alturas Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo seguro en alturas

9.3 Trabajo eléctrico

La Interventoría no se realizó actividades de riesgo eléctrico.

9.4 Excavaciones

La Interventoría informa que el contratista inicio la excavación del proyecto, para lo cual se presento procedimiento de excavación el 11 de abril 2022 mediante oficio de remisión la interventoría emite observaciones para previas correcciones y aprobar el documento.

A la fecha no se dio respuesta de contratista para aprobación y aplicación del mismo.

9.5 Capacitaciones

Durante el periodo de este informe se dictaron 5 charlas y 27 inducciones de acuerdo a esto interventoría solicita la realización de charlas diarias de 5 minutos estipulado en Ley 29783 así como capacitaciones con evaluación al personal para dar cumplimiento a normatividad y al SG-SST con fin de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, mitigar incidencia de incidentes, accidentes y enfermedad laboral.

Contratista	Tema	No trabajadores Capacitados
ARQ	Conservación Auditiva	5

9.6 Inspecciones

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones:

Contratista	Elementos Inspeccionados	No de inspecciones
ARQ SAS	Inspección Botiquín	1
	Inspección Extintores	1
	Inspección General SST	1
	Inspección de Computo e Impresoras	1
	Inspección Baños	1
	Inspección Manejo de Residuos	1
	Inspección Locativa	1

9.7 ATS / Permisos de trabajo / pre operacionales

Durante el periodo de este informe se aplicaron los siguientes controles

Anexo. F-150-P "control gestión del contratista"

9.8 Señalización y demarcación de obra

Interventoría realizo seguimiento y control a la señalización en áreas y ejecución de actividades.



Se evidencian extensiones en mal estado





Condiciones inadecuadas de equipos





Cuadro N°1. Fotografías de señalización espacios y actividades.

9.3 Locaciones y baterías sanitarias

El contratista cuenta con 6 baterías sanitarias acorde al personal de obra.

Falta comedor

10. Manejo de equipo, maquinaria y herramienta

Interventoría no cuenta con herramientas manuales ni eléctricas.

11. Manejo de sustancias Químicas

La interventoría verifica que las sustancias químicas que utiliza el contratista se encuentren almacenadas adecuadamente, a continuación, se describe el listado de sustancias que se encuentra en obra:

Listado de sustancias químicas	
1	Gasolina Corriente
2	Ácido Nítrico
3	Alcohol Etílico
4	Amonio Cuaternario
5	Jabón líquido de manos
6	Gel Antibacterial

El contratista realizo adecuación para el acopio de sustancias químicas el día 9 de mayo lo cual está pendiente de terminar, organizar e implementar el Sistema Globalmente Armonizado.

12. Gestión de emergencias

A la fecha del presente informe la interventoría cuenta con conformación de brigadistas ,plan de emergencias, simulacro, plan de contingencia, plan de capacitación y metodología.

13.2 Requerimientos de la interventoría

Oficio No	Asunto	Oficio Respuesta	Estado
Oficio 11042022	Observaciones al procedimiento de excavación Contratista	Oficio de repuesta 12042022	Abierto

14. Protocolo de bioseguridad

Se está ejecutando el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra – PAPSO; en aras de dar trazabilidad a las condiciones de salud del personal asistente a obra y cumplir con los protocolos de bioseguridad.

A la fecha del presente informe No reporto casos positivos o sospechosos de contagio por **COVID- 19**. A continuación, se describe casos reportados en los últimos meses en el proyecto:

Mes	Interventoría
Mayo 2022	0

Reporte de casos sospechosos y/o confirmados

De acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, emitidos en la resolución 777 de 2021 a continuación se describe el porcentaje de personal con el esquema completo de vacunación contra Covid-19:

El contratista NO suministra información sobre porcentaje de personal con esquema completo de vacunación Covid 19.

Mes	Interventoría		Contratista			Supervisión técnica	
	Total personas	Total, esquema completo	Consorcio Andino	Subcontratistas	Total, esquema completo	Total, personas	Total, esquema completo
Mayo 2022	6	6	0	0	0	0	0

Total, personas con esquema completo de vacunación COVID-19

15. Acciones preventivas y/ correctivas

La interventoría establece las siguientes acciones preventivas y correctivas:

No	Tipo de acción	Descripción	Estado
1	Preventiva	Minimizar el contagio por COVID- 19, asegurándose que gran parte del personal del proyecto esta vacunado. Se solicita al contratista presentar como indicador de gestión el porcentaje de personal vacunado que participa en el proyecto	En proceso
2	Preventiva	La interventoría como parte de una acción preventiva, realizo la lista de chequeo de la información que se debe registrar en el informe mensual del componente SST, con el fin de asegurar que se cuenta con el seguimiento a las actividades contractuales y legales aplicables al contrato	En proceso
3	Preventiva	Se solicito mediante oficio al contratista iniciar las actividades requeridas por la resolución 4262 de 2021 relacionadas con el trabajo en alturas, es importante resaltar que este requisito deroga la resolución 1409 de 2012 a partir de 27 de junio de 2022	En proceso

14. Auto reportes /Novedades SST

Auto reportes SST por parte de los contratistas y no se describen novedades en SST.

15 registro fotográfico

Anexo. F-152-P "Registro fotográfico SST"

16. Conclusiones y recomendaciones

En la gestión del contratista SST debe realizar mejoras y acciones correctivas en el seguimiento de actividades en obra.
Si se tiene en cuenta NO permitir realizar acciones que pueden generar riesgos a los trabajadores, verificar el adecuado armado de andamios , uso adecuado de equipos contra caídas, NO permitir uso de joyas, se evidencia incidentes que no son reportados por contratista, no se realiza la verificación y seguimiento al uso adecuado de EPP, falta control de equipos ,falta realización de permisos de trabajo,ATS y pre operacionales, no se realiza verificación de cursos de alturas ni seguimiento al pago de seguridad social.

La interventoría solicito al contratista la realización de informe semanal para hacer seguimiento adecuado a las actividades de higiene y seguridad industrial.

17. Listado de Anexos

Anexo 1. Capacitación ARL
Anexo 2.Certificados de Alturas
Anexo 3.Base de datos Constructor e Interventoría
Anexo 4. Planillas seguridad social
Anexo 5.Recomendaciones Médicas
Anexo 6. Control de equipos
Anexo 7. Control de Seguridad Industrial
Anexo 8.Entrega de EPP
Anexo 9.Inspecciones
Anexo 10. Actas COPASST
Anexo 11. Actas COCOLA
Anexo 12. Registro fotográfico
Anexo 13.Control gestión del contratista

ELABORÓ / Especialista	REVISÓ /Residente de interventoría	APROBÓ / Director de interventoría.

Fecha:30/05/2022	Fecha: 30/05/2022	