NOMBRE DEL PROYECTO:	Centro industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. Equipamiento 25-2 Ciudad Verde
CONTRATISTAS:	CONSORCIO ANDINO
CONTRATO CONTRATISTA No.	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTORIA:	ARQ SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
INFORME No:	4
PERIODO DE ANALISIS	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO

1. ACTIVIDADES EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.1 Resumen de actividades

Durante el presente periodo el contratista desarrollo actividades tales como inspecciones, ATS, permisos de trabajo, preoperacionales charlas e inducciones las cuales interventoría no evidencia el control y seguimiento adecuado de dichas actividades (Se evidencian actividades de semana 1 y 2) lo que no permite controlar y mitigar adecuadamente los riesgos en obra.

La interventoría desarrollo actividades preventivas y correctivas, las cuales notificó mediante oficios:

Oficio	Asunto
P-0183-189	Observaciones Respuesta informe mensual N°3-Parte SST.
COPCCNTR.2013105-243-2021	Observaciones frente a la investigación de accidente 13 de mayo 2022.
CO1.PCCNTR.2013105-244-2021	Respuesta comunicado-INVESTIGACION ACCIDENTE DE TRABAJO.
COPCCNTR.2013105-247-2021	Observaciones a entrega de procedimiento de trabajo seguro para demolición, descabezado de pilotes.
P-0183-211	Observaciones Manual SG-SST

1.2 Relación general del personal

Anexo F-147-P "Listado de personal Base de datos SST "

En la siguiente tabla se relaciona de manera general el número total de personas de la interventoría y contratista.

Mes	Interventoría	Contratista		Total
		Consorcio	Subcontratistas	
Mayo 2022	7	8	46	61

1.3 Relación cargos interventoría

Relacionar el formato F-35-P Control de Personal Contratista V1

Personal de interventoría		
Nombre	% DEDICACION	
	CARGO	%
Arq. Gloria Mercado	Director de Obra	100%
Ing. Jenny Suarez	Residente técnico	100%
Res.Julie García	Residente SST	100%
Ing. Harold Huertas	Subgerente Técnico	20%
Álvaro Molina	Inspector Hidráulico	100%
Ing. Liliana Rubio	Especialista ambiental	20%

1.4 Relación cargos contratista

Anexo 1. Base de datos personal de obra.

Personal del contratista		
Nombre	**% DEDICACION**	
	CARGO	**%**
CONSORCIO ANDINO		
Gina Castillo	Directora de obra	100%
Alfredo Cruz	Representante Legal	20%
Ximena Forero	Residente de obra	100%
Beatriz Ocampo	Residente de obra	100%
William Correa	Ingeniero Residente	100%
Fredy Arenas	Almacenista	100%
Vicente Uribe	Almacenista	100%
Sheryld Blanco	Trabajadora Social	20%
Julián Rodríguez	Residente Administrativo	100%
Madeleine Mosquera	Especialista Ambiental	10%
Karen Silva	Profesional Ambiental	100%
TRICONO INGENIERIA Y CONSTRUCCION		
Personal se retiró del proyecto el 7 de Mayo-2022,falta entrega paz y salvo y solicitud de exámenes de egreso		
COBRA DEMOLICIONES SAS		
Humberto Morales	Contratista	10%
Hernán Fagua	Conductor Volqueta	10%
Andrés Fagua	Conductor Volqueta	10%
José Ricardo Cortez	Conductor Volqueta	10%
Miller Fonseca	Conductor	10%
Luis David Tocarruncho	Operario Excavadora	10%

Jonathan Romero	Conductor Volqueta	10%
John Rodríguez	Conductor Volqueta	10%
José Gilberto Victoria	Operario Vibro-compactador	100%
Jorge Oliverio Vargas	Conductor Volqueta	10%
Jhon Jairo Rodríguez	Conductor Volqueta	10%
Andrés Morales	Contratista	10%
Carlos Eduardo Orozco	Operario Mini cargador	100%
Jonathan Ricardo Vargas	Conductor Volqueta	10%
José Elías Álvarez	Operario Excavadora	100%
CARLOS ARTURO SALAMANCA TOPOGRAFÍA		
Oscar Fabián Cardozo	Topógrafo	100%
Erika Cazares	Cadenera	100%
MARLAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS		
Cristian Rodríguez	Contratista	100%
Yeimer Boada Robles	Contratista Oficial	100%
Andrea Mendoza	Ingeniera Residente	100%
Aura Cristina García	Inspector SST	100%
Alexander Jesús Vicuña	Ayudante	100%
Aridez Daniel Sierra	Ayudante	100%
Brayan Estiven Palacios	Ayudante	100%
Marco Antonio Álvarez	Ayudante	100%
Oscar Javier Traslaviña	Ayudante	100%
Dilan Alberto Cabezas	Ayudante	100%
Carlos Andrés Carranza	Ayudante	100%
Rodrigo Yesid Tenorio	Ayudante	100%

Jhonier Rodríguez Gutiérrez	Oficial	100%
José Hermidez Zamora	Oficial	100%
Luis Alfredo Díaz	Oficial	Retiro 16 de mayo-2022.Falta paz y salvo y examen de egreso.
Otoniel Zamora Ramírez	Oficial	100%
Jonathan Lamprea	Ayudante	100%
Gabriel Manosalva	Oficial	100%
Anderson Payan	Oficial	100%
Pedro Contreras	Oficial	100%
Juan De Jesús Loaiza	Oficial	100%
José Felisola	Herrero	100%
Argemiro Palmera	Oficial	100%
Luis Alveiro Rodríguez	Oficial	100%
Jairo Corpus	Herrero	100%
Fernán Antonio Guzmán	Ayudante	100%
Miguel Ángel Traslaviña	Ayudante	100%
Robinson Ballesteros	Oficial	100%
Cielo Traslaviña	Paletero	100%
Raúl Rodríguez	Ayudante	100%
José Matías Castillo	Ayudante	100%
Julio Cifuentes Chávez	Oficial	100%
José Ángel Angulo	Oficial	100%
José Vicente Guzmán	Oficial	100%
David Molina Vargas	Oficial	100%
Kevin Gómez	Oficial	100%
RUBEN MORALES		
Rubén Morales	Eléctrico	
FABRICACION Y MONTAJES JAES		
Anclaje de Platinas	Wilmer Torres	20%
Anclaje de Platinas	Adalberto Villar	20%

TECNICOS HIDRAULICOS		
Encargado	Elber Torres	100%
Ayudante	Ricardo Herrera	100%
Supervisor	Héctor Rodríguez	10%
COMUNERA LTDA SEGURIDAD PRIVADA		
Luis Gutiérrez	Guarda de Seguridad	100%
Manuel Del Castillo Ortega	Guarda de Seguridad	100%

1.5 Control del personal

1.1. CONTROL DE PERSONAL	
CANTIDAD DE INGRESOS EN EL MES	**28**
CANTIDAD DE RETIROS EN EL MES	**24**
TOTAL, PERSONAS ACTIVAS EN EL MES	**55**

1. Gestión de contratistas

3.1 Listado de contratistas

A continuación, se describen los contratistas que prestaron servicios en el periodo de este informe y su respectivo residente SST:

No.	Nombre	Producto / servicio	Residente SISO	Licencia SO
1	Consorcio Andino	Contratista	Ximena Forero	40032098
2	Marlas Construcciones y Diseños SAS	Excavación, cimentación y estructura	Aura García	03657-1090491848
3	Cobra Demoliciones SAS	Evacuación de escombro		
4	Carlos Arturo Salamanca Topografía	Verificación puntos de planteo de ejes, nivelación, pisos, zapatas excavación		
5	Rubén Morales	Eléctricos		
6	Fabricación Y Montajes JAES	Anclaje de platinas		
7	Técnicos Hidráulicos	Red hidráulica (pases en vigas, incendios, aguas lluvias)		

4. Caracterización de incidentes

4.1 Contratista

Periodo	Accidente			Casi - accidente	Observaciones
	Leve	Grave	Mortal		
Mayo 2022	1	0	0	0	Traumatismo superficial de la nariz, generando accidente leve y un día de incapacidad.

Total	**1**	**0**	**0**	**0**	

4.2 Interventoría

Periodo	Accidente			Casi accidente	Observaciones
	Leve	Grave	Mortal		
Mayo 2022	0	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	

5. Pago de planillas al Sistema General de Seguridad Social

5.1 Interventoría:

En el periodo del presente Informe la interventoría reviso pagos de planillas de seguridad social correspondiente al mes de mayo 2022.

Nombre	Fecha límite pago Seguridad Social (días mes)	Planilla de pago N.º
Consorcio Andino	04 del mes	58717687
SUBCONTRATISTAS		
Cobra Demoliciones	3 del mes	58760115
Marlas construcciones	8 del mes	58869051
Karen Julieth Silva	2 del mes	7833421044
Y&H Construobras	20 del mes	23366797g
Carlos Arturo Salamanca Ruiz	8 del mes	4445647854
Siad Transportes	8 del mes	58821919
Acv Ladriagregados	16 del mes	9434318754
Rubén Morales Rojas	3 del mes	45288509
Servibaquer Demoliciones	10 del mes	1045456556
Consorcio Zinzaja Sheryld Blanco	17 del mes	9434898365
Seguridad Comunera	2 del mes	9434622508
Tecniagregados TP SAS(Volquetas)	8 del mes	58800364

Técnicos Hidráulicos	9 de mes	9434779853
JAES	6 del mes	9434791762
Argos	16 del mes	55664380
INTERVENTORIA		
ARQ S.A.S.	13 del mes	800168477-3

Anexo 2. Planillas de seguridad social Interventoría y contratista

5.2 Contratista:

En este periodo el contratista ingreso 28 personas y se reporta el retiro de (21) trabajadores del subcontratista Tricono y (2) Marlas Construobras S.AS. Se encuentra pendiente paz y salvo del personal retirado. La Interventoría verificó el pago de las planillas de seguridad social aleatoriamente presentadas por el consorcio y subcontratistas sin presentarse anomalías en el sistema de liquidación.

A continuación, se describe la fecha de pago de las planillas de acuerdo con los dos últimos dígitos de verificación:

Formato
Control Pagos Seguridad Social Contratistas
F-149-P V: 0

Proyecto:	CIDE-SEMA SOACHA			Contratista:	CONSORCIO ANDINO	del:	1-may	al:	31-may	Año:	2022
Responsable SST:	XIMENA			Interventor:	JULIE GARCIA						
1. PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA											
Razón Social del Contratista		NIT	Promedio Trabajadores	Fecha pago Seguridad Social	Razón (subcontratista)		NIT	Promedio trabajadores	Fecha pago Seguridad Social		
CONSORCIO ANDINO					COSNTRUCTORA A.CRUZ		800002820-4	9	6/05/2022		
					RUBEN MORALES		CC79208303	1	4/05/2022		
					Y&H CONSTRUOBRAS SAS		901445430	35	20/05/2022		
					MARLAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS		901388448-1	1	11/05/2022		
					CARLOS ARTURO SALAMANCA		7227343	2	5/05/2022		
					SAID TRANSPORTES SAS (Subcontratista Cobra demoliciones)		901326034-9	3	3/05/2022		
					COBRA DEMOLICIONES		900849612-7	4	6/05/2022		
					ACV LADRIAGREGADOS		900863897	1	3/05/2022		
					KAREN JULIETH SILVA JIMENEZ		1104070806	1	4/05/2022		
					CONSORCIO ZINZAJA (SHERLID		901352670	1	17/05/2022		
					EMPRESA DE VIGILANCIA SEGURIDAD COMUNERA LTDA		900475000	3	5/05/2022		
					CONCRETO ARGOS SAS		900432816	6	11/05/2022		

Relacionar el anexo correspondiente al acta del mes COPASST Interventoría

Acta de Reunión No	Fecha
05	05 de mayo 2022

6.2 Seguimiento COPASST Contratista:

Contratista entrega soporte acta de reunión COPASST del día 18 de mayo del 2022

7. Seguimiento a la gestión del comité de convivencia

Pendiente comité de convivencia Laboral de acuerdo con normatividad vigente

7.1 Seguimiento COPASST Interventoría

La interventoría realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral el día 05 mayo del 2022, no se presentaron quejas o presuntos casos de acoso laboral.

7.2 Seguimiento a la gestión del comité de convivencia

Interventoría presenta soporte de Reunión Comité de Convivencia Laboral ejecutada en el mes de Abril 2022.

8. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

8.1 Plan anual

De conformidad con nuestras obligaciones contractuales y de acuerdo con el anexo técnico del contrato de interventoría No CO1.PCCNTR.2013105-242-2021 se concluye que no se cumple con el requerimiento contractual de la documentación inicial, por lo cual se solicita remitir la información completa respecto a entregas uno y dos, con el fin de ser revisada y aprobada de acuerdo con los requisitos establecidos para el contrato. La interventoría solicito al contratista mediante oficio actualizar el plan anual y otros documentos de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015, articulo 26, razón por la cual el porcentaje de cumplimiento del plan anual se presentará en el próximo informe teniendo en cuenta que el contratista remitió en el oficio N°25-004/221-224 el comunicado anexo emitido por el Ministerio de Trabajo asunto

"ampliación plazo registro anual d autoevaluaciones y planes de mejoramiento SG-SST"

Anexo. F-150-P "control gestión del contratista"

8.2 Indicadores de gestión (Resolución 312 de 2019)

Consorcio Andino realiza entrega de tabla de valores y calificación evaluación inicial estándares mínimos SG-SST Constructora A. Cruz NIT. 800.002.820-4.

8.2.1 Indicadores Interventoría

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
Mayo 2022	0	0	0	0	0	0

8.2. Indicadores Contratista

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
Mayo 2022	0	0	0	0	0	0

Relacionar l formato de reporte de indicadores del contratista

8.3 Calificación de estándares mínimos a enero de 2022

El contratista Consorcio Andino remitió a la interventoría evaluación del SG-SST conforme a la resolución 0312 de 2019 y la circular 071 de 2020.

Empresa / Contratista	ARL	Calificación estándares mínimos
Consorcio Andino	Sura	90.5%
Marlas construcciones	Sura	

9. Gestión de Riesgos

Durante la ejecución de actividades el contratista realizo jornadas diarias de orden, aseo, señalización y demarcación de áreas con el fin de mitigar los riesgos presentan en obra.

9.1 Trabajo en alturas

Contratista no genera oportuna y adecuadamente los permisos de trabajo en alturas solo se evidencian permisos de semana 1 y 2 por lo que se solicita mejorar gestión SST para garantizar cumplimiento a Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo seguro en alturas

9.3 Trabajo eléctrico

La Interventoría informa que en el presente período no entregaron los soportes relacionados con actividades de riesgo eléctrico.

9.4 Excavaciones

La Interventoría informa que el contratista inicio la excavación del proyecto, para lo cual se presento procedimiento de excavación el 11 de abril 2022 mediante oficio de remisión la interventoría emite observaciones para previas correcciones y aprobar el documento.

A la fecha no se dio respuesta de contratista para aprobación y aplicación del mismo.

9.5 Capacitaciones

Durante el periodo de este informe se dictaron 5 charlas y 27 inducciones de acuerdo a esto interventoría solicita la realización de charlas diarias de 5 minutos estipulado en Ley 29783 así como capacitaciones con evaluación al personal para dar cumplimiento a normatividad y al SG-SST con fin de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, mitigar incidencia de incidentes, accidentes y enfermedad laboral.

Contratista	Tema	No trabajadores Capacitados
CONSORCIO ANDINO	Riesgo Eléctrico	17
	Herramientas Manuales	17
	Protección de brazos y manos	19
	Convocatoria conformación	23

	brigada de emergencias y socialización de accidente de trabajo	
	Como dejar de fumar	15
	Inducción al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	27

9.6 Inspecciones

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones:

Contratista	Elementos Inspeccionados	No de inspecciones
Consorcio Andino	Retroexcavadora	2
	Vibro compactador	2
	Planta Eléctrica	0
	Hidrolavadora	0
	Minicargador	1
	Pulidora	0
	Sierra Circular	0
Marlas	Tronzadora	2
	Compactador tipo Rana	0
	Taladro y Roto martillo	1
	Vibrador de Concreto	2
	Sierra Circular	2
	Mezcladora portátil de concreto	2
	Pulidora	1

	Equipo para trabajo en Alturas	1
	Inspección de Epp	1

9.7 ATS / Permisos de trabajo / pre operacionales

Durante el periodo de este informe se aplicaron los siguientes controles

Contratista	**ATS**		**Permiso de trabajo**	
	#	**Actividad**	**#**	**Actividad**
Consorcio Andino	2	Descargue de Acero	1	Descargue de Acero
	1	Desencofre de Pedestales	1	Amarre de Zapatas y columnas
	1	Replantear terreno para Solados	1	Excavación Manual
	2	Amarre de Zapatas y columnas	2	Trabajo en Caliente
	1	Desencofre de vigas y zapatas		
	1	Fundida de vigas zapata y contrapeso		
	1	Fundida de pedestales		
	1	Armar pedestales		

Anexo. F-150-P "control gestión del contratista"

9.8 Señalización y demarcación de obra

El contratista implemento señalización en áreas de ejecución de actividades.

<table>
<tr>
<td>

Se evidencian extensiones en mal estado</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>Condiciones inadecuadas de equipos

</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

Cuadro N°1. Fotografías de señalización espacios y actividades.

9.3 Locaciones y baterías sanitarias

El contratista cuenta con 6 baterías sanitarias acorde al personal de obra.

Falta comedor

10. Manejo de equipo, maquinaria y herramienta

El contratista presento información relacionada con los equipos que se utiliza en obra.

A continuación, se describe el listado de equipos y maquinaria que se encuentra en obra:

No	Nombre	Marca	Responsable de Operación	Estado
1	Retroexcavadora	Hitachi ZX120-E	Ladriagregados S.A.S	En operación
2	Vibro compactador	Ingersol Rand	CONSORCIO ANDINO	En operación
3	Mini cargador	Bobcat	Cobra Demoliciones	En operación
4	Mezcladora portátil de Concreto	Makita M2401	Consorcio Andino	En operación
5	Planta Eléctrica	TG8000CXER-BIVOLT	Consorcio Andino	En operación
7	Tronzadora	Makita M2401		En operación
8	Hidrolavadora	Truper	CONSORCIO ANDINO	En operación

11. Manejo de sustancias Químicas

La interventoría verifica que las sustancias químicas que utiliza el contratista se encuentren almacenadas adecuadamente, a continuación, se describe el listado de sustancias que se encuentra en obra:

Listado de sustancias químicas	
1	Gasolina Corriente
2	Ácido Nítrico
3	Alcohol Etílico
4	Amonio Cuaternario
5	Jabón líquido de manos
6	Gel Antibacterial

El contratista realizo adecuación para el acopio de sustancias químicas el día 9 de mayo lo cual está pendiente de terminar, organizar e implementar el Sistema Globalmente Armonizado.

12. Gestión de emergencias

"Seguimiento al Plan de Emergencias Contratistas"

A la fecha del presente informe la interventoría recibió del contratista acta conformación de brigadistas ejecutada el día 11 de mayo 2022, pendiente entrega plan de emergencias, convenio de ayuda mutua, simulacro, plan de contingencia, plan de capacitación y metodología.

13. Requerimientos al contratista

13.1 Requerimientos por parte del ANIM y/o entidades legales

Durante el periodo de este informe la interventoría solicitó al contratista mediante comité de obra presentar el permiso de horas extras de los subcontratistas que desarrollaran actividades que superen las 12 horas semanales en horario adicional al laboral, lo anterior está pendiente por parte del consorcio.

Por otra parte, en el periodo de este informe no se presentaron requerimientos por parte de la ANIM o alguna entidad legal.

13.2 Requerimientos de la interventoría

Oficio No	Asunto	Oficio Respuesta	Estado
Oficio 11042022	Observaciones al procedimiento de excavación Contratista	Oficio de repuesta 12042022	Abierto

14. Protocolo de bioseguridad

Se está ejecutando el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra – PAPSO; en aras de dar trazabilidad a las condiciones de salud del personal asistente a obra y cumplir con los protocolos de bioseguridad. El contratista se encuentra en proceso de adecuación del cuarto de atención primaria.

El contratista remitió informe de reporte de condiciones de salud del personal en obra.

El contratista a la fecha del presente informe No reporto casos positivos o sospechosos

de contagio por **COVID- 19**. A continuación, se describe casos reportados en los últimos meses en el proyecto:

Mes	Reporte de casos sospechosos			
	Interventoría	Contratista	ANIM	Supervisión técnica
Mayo 2022	0	0	0	0

Reporte de casos sospechosos y/o confirmados

De acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, emitidos en la resolución 777 de 2021 a continuación se describe el porcentaje de personal con el esquema completo de vacunación contra Covid-19:

El contratista NO suministra información sobre porcentaje de personal con esquema completo de vacunación Covid 19.

Mes	Interventoría		Contratista			Supervisión técnica	
	Total personas	Total, esquema completo	Consorcio Andino	Subcontratistas	Total, esquema completo	Total, personas	Total, esquema completo
Mayo 2022	6	4	0	0	0	0	0

Total, personas con esquema completo de vacunación COVID-19

14. Gestión de visitantes

A continuación, se describe el número de visitantes a obra:

Mes	Número de Visitantes
Mayo 2022	15

15. Acciones preventivas y/ correctivas

La interventoría establece las siguientes acciones preventivas y correctivas:

No	Tipo de acción	Descripción	Estado
1	Preventiva	Minimizar el contagio por COVID- 19, asegurándose que gran parte del personal del proyecto esta vacunado. Se solicita al contratista presentar como indicador de gestión el porcentaje de personal vacunado que participa en el proyecto	En proceso
2	Preventiva	La interventoría como parte de una acción preventiva, realizo la lista de chequeo de la información que se debe registrar en el informe mensual del componente SST, con el fin de asegurar que se cuenta con el seguimiento a las actividades contractuales y legales aplicables al contrato	En proceso
3	Preventiva	Se solicito mediante oficio al contratista iniciar las actividades requeridas por la resolución 4262 de 2021 relacionadas con el trabajo en alturas, es importante resaltar que este requisito deroga la resolución 1409 de 2012 a partir de 27 de junio de 2022	En proceso

14. Auto reportes /Novedades SST

Auto reportes SST por parte de los contratistas y no se describen novedades en SST.

15 registro fotográfico

Anexo. F-152-P "Registro fotográfico SST"

16. Conclusiones y recomendaciones


En la gestión del contratista SST debe realizar mejoras y acciones correctivas en el seguimiento de actividades en obra.
Si se tiene en cuenta NO permitir realizar acciones que pueden generar riesgos a los trabajadores, verificar el adecuado armado de andamios , uso adecuado de equipos contra caídas, NO permitir uso de joyas, se evidencia incidentes que no son reportados por contratista, no se realiza la verificación y seguimiento al uso adecuado de EPP, falta control de equipos ,falta realización de permisos de trabajo,ATS y pre operacionales, no se realiza verificación de cursos de alturas ni seguimiento al pago de seguridad social.

La interventoría solicito al contratista la realización de informe semanal para hacer seguimiento

adecuado a las actividades de higiene y seguridad industrial.

17. Listado de Anexos

Anexo 1. Capacitación ARL
Anexo 2.Certificados de Alturas
Anexo 3.Base de datos Constructor e Interventoría
Anexo 4. Planillas seguridad social
Anexo 5.Recomendaciones Médicas
Anexo 6. Control de equipos
Anexo 7. Control de Seguridad Industrial
Anexo 8.Entrega de EPP
Anexo 9.Inspecciones
Anexo 10. Actas COPASST
Anexo 11. Actas COCOLA
Anexo 12. Registro fotográfico
Anexo 13.Control gestión del contratista

		
ELABORÓ / Especialista	REVISÓ /Residente de interventoría	APROBÓ / Director de interventoría.
Fecha:30/05/2022	Fecha:30/05/2022	Fecha: 30/05/2022