Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	**E**	EXISTE
R	REGULAR	**NE**	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
18/05/2022	Julie Garcia	CIDE-SENA -SOACHA

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDEENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
B	5 Lbr	Multipropósito	ABC	Anti-Volco del Vibrocompactador	Marzo	2022	B	NE	B		B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Mezclador de concreto	Julio	2021	B	B	B		B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	Se solicita un soporte para ubicación adecuada que proteja de la lluvia y el sol
B	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Almacen Consorcio	Abril	2022	B	B	B		B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	700 Gb	Kafla n	AC	Planta Electrica UE1	Abril	2022	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multipropósito	ABC	Area figurado y corte de acero	Julio	2022	R	NE	B		B	R	B	B	NE	B	B	B	B	E	Se solicita cambio de extintor por deterioro

Julie M G

REALIZÓ INSPECCIÓN

Julie M G

REVISÓ INSPECCIÓN