Formato
Control de seguridad industrial
F-58-P V: 1

TIPO DE CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020**		
NÚMERO DE CONTRATO:	**.PCCNTR.2065493 DE**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** 01/08/22	**Y EL** 31/08/22
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ANDINO**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO ARQ**		

DESCRIPCIÓN	ESTADO Bueno	ESTADO Deficiente	OBSERVACIONES
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Planta Electrica TG-8000CXER-Bivolt			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		Cada 6
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Tapaoidos
- Idoneidad operarios	X		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Planta Electrica AC&CC-AF25			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		Cada 6
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Tapaoidos
- Idoneidad operarios	X		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Minicargador New Holland Modelo L220			
- Estado del equipo		X	Presento falla electrica el 05/07/2022
- Regularidad del mantenimiento	X		Cada 6 meses Ultimo realizado 03/05/2022
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Tapaoidos insercion y copa
- Idoneidad operarios	X		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Vibrocompactador			
- Estado del equipo	X		Ingresa a obra 17/08/2022
- Regularidad del mantenimiento	X		Mantenimiento 28/7/2022 ffigueroa (Se solicita mantenienta
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Tapaoidos
- Idoneidad operarios	X		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Minicargador Bobcat S130			
- Estado del equipo	X		Maquinaria sale de obra el 21/07/2022
- Regularidad del mantenimiento	X		Cada 6 meses Ultimo realizado 25/02/2022
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Tapaoidos
- Idoneidad operarios	X		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO**		**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Hidrolavadora			
- Estado del equipo	X		Nuevo
- Regularidad del mantenimiento	X		Equipo nuevo
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Bomba Sumergible Monfasica			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		Equipo nuevo
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Tapaoidos/Guantes de caucho
- Idoneidad operarios	X		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Mezcladora portátil de concreto MakitaM2401			
- Estado del equipo		X	Equipo sin uso(Se solicita mantenimiento correctivo)
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Tapaoidos,monogafas y guantes de caucho
- Idoneidad operarios	X		Capacitados
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
Descripción de la dotación: Botiquin			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
Dotación: Equipo contra caidas			
- Dotación completa		X	Faltan Eslingas de restriccion
- Buen estado		X	Falta Limpieza
- Uso según zona de trabajo	X		
Falta certificado de los equipos contra caidas			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
Tipo de señal:			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo		X	Falta señalizacion preventiva e informativa
VIGILANCIA			
Empresa prestadora del servicio: Comunera			
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia		X	No se evidencia gestion de ayuda mutua
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad	X		

Nota: Se agregaran casillas necesarias para cada equipo, dotación de personal , dotación campamento o tipo de señal.

Firma:

Nombre: **Gloria Mercado**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA