Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	E	EXISTE
R	REGULAR	NE	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR: SENA - SOACHA
8/08/2022	Julie Garcia	

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDEENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
E	20 Lb	ABC	Multiprop	Almacen	04	2022	B	B	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
E	20 Lb	ABC	Multiprop	Area corte de acero.	05	2022	B	B	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	Expuesto a Sol y lluvia
E	3100 Gls	Tipo C.	Solkaflam	Planta Electrica.	04	2022.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Reubicar (ubicación inadecuada).
E	10 Lb.	ABC.	Multiprop	Tablero electrico JAES.	11	2021	B	NE	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	Falta Soporte.
E	5 Lb	ABC	Multiprop	Vibro Compactador	11	2021	B	NE	B	B	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	

REALIZÓ INSPECCIÓN

REVISÓ INSPECCIÓN

Escaneado con CamScanner