Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	**E**	EXISTE
R	REGULAR	**NE**	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR: SENA - SOACHA
15/11/22	Julie Garcia	

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDEENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
B	5 Lbr	Multiproposito	ABC	Acopio de sustancias quimicas	NOVIEMBRE	2022	B	NE	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multiproposito	ABC	Ingreso de obra	NOVIEMBRE	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	Envase sucio
B	20 Lbr	Multiproposito	ABC	Acopio de materiales	NOVIEMBRE	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
B	100 Gbr	Kaflan	AC	Planta Electrica UE1	NOVIEMBRE	2022	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
B	20 Lbr	Multiproposito	ABC	Area figurado y corte de acero	NOVIEMBRE	2022	R	NE	B	NE	B	R	B	B	NE	B	B	B	B	SI	Envase presenta corrosion

Julie G

REALIZÓ INSPECCIÓN

REVISÓ INSPECCIÓN