Formato
Control de equipos en obra
F-47-P V: 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO	ENERO	**DEL:**	01/01/23	**HASTA:**	31/01/23	**FECHA ENTREGA PROYECTO**	CIDE SENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2021
INTERVENTOR:	ARQ S.A.S.					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020

EQUIPO	ESTADO DEL EQUIPO			PERIODO EN QUE FUE UTILIZADO		LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Regular	Inicio	Fin			
2 MEZCLADORA PORTATIL DE CONCRETO DIESEL	X			11/04/22		UE3	Mezclar concreto	MANTENIMIENTO MOTOR DIESEL 19/09/2022
PANTA ELECTRICA AC&CC-AF25	X			09/05/22		UE1	GENERDAOR DE ENERGIA A GASOLINA	EN USO (C.A) ,MANTENIMIENTO 25/03/2022
PANTA ELECTRICA TG8000CXER-Bivolt	X			24/02/22	09/05/22	ALMACEN	GENERDAOR DE ENERGIA A GASOLINA	SIN USO (C.A)
BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA	X			11/04/22		ALMACEN	EL AGUA SE TRANSFIERE AL DIAMETRO DE ENTREGA A TRAVES DE LA CARCASA DE LA BOMBA,LO QUE PERMITE QUE EL AGUA SALGA DE LA BOMBA.	EN USO(C.A) CUENTA CON FICHA TECNICA
MINICARGADOR NEW HOLLAND 220	X			04/05/22		UE3	TRASCIEGO DE MATERIAL	EN OPERACIÓN
MINICARGADOR NEW HOLLAND L175	X			22/09/22		UE3		EN OPERACIÓN
ESTACIÓN DE TOPOGRAFIA HI TARGET ZTS- 320R	X							ALMACEN
HIDROLAVADORA	X			16/03/22		ALMACEN	LAVADO DE LLANTAS Y ACERO	EN USO/DOCUMENTACION COMPLETA(C.A)
PLUMAS GRUA	X					UE2	IZAJE	
PLUMAS GRUA	X			02/112022		UE2	IZAJE	ULTIMO MANTENIMIENTO 19/09/2022(Falta ficha tecnica ,procedimiento SST,idoniedad del
CORTADORA	X			08/11/22		UE3		EN OPERACIÓN
VIBROCOMPACTADOR BW135AD	X			07/12/22	11/01/23	UE3		SALIDA DE OBRA

Nota:, Localización hace referencia al frente de trabajo en el que se esta usando el equipo.

Director de Interventoría