Formato
Control de seguridad industrial
F-58-P V: 1

TIPO DE CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020**		
NÚMERO DE CONTRATO:	**.PCCNTR.2065493 DE**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** 04/01/23	**Y EL** 31/01/23
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ANDINO**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO ARQ**		

DESCRIPCIÓN	ESTADO Bueno	ESTADO Deficiente	OBSERVACIONES
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Planta Electrica TG8000CXER-Bivolt			
- Estado del equipo	x		
- Regularidad del mantenimiento	x		Cada 6
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Tapaoidos
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Planta Electrica AC&CC-AP25			
- Estado del equipo	x		
- Regularidad del mantenimiento	x		Cada 6
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Tapaoidos
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Minicargador New Holland Modelo L220			
- Estado del equipo	x		
- Regularidad del mantenimiento	x		Cada 6 meses Ultimo realizado 03/05/2022
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Tapaoidos Insercion y copa
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Minicargador NEW HOLLAND L175			
- Estado del equipo	x		
- Regularidad del mantenimiento	x		
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Tapaoidos
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO**		**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Hidrolavadora			
- Estado del equipo	x		Nuevo
- Regularidad del mantenimiento	x		Equipo nuevo
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Bomba Sumergible Monfasica			
- Estado del equipo	x		
- Regularidad del mantenimiento	x		Equipo nuevo
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Tapaoidos/Guantes de caucho
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Pluma 202204026			
- Estado del equipo	x		Ultimo mantenimiento 17/09/2022
- Regularidad del mantenimiento	x		
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Tapaoidos
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: HH6732S Cortadora			
- Estado del equipo	x		Nuevo
- Regularidad del mantenimiento	x		
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Tapaoidos,monogafas y guantes de caucho
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Pluma 202204009			
- Estado del equipo	x		Ultimo mantenimiento 17/09/2022
- Regularidad del mantenimiento	x		
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Tapaoidos,monogafas y guantes de caucho
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DESCRIPCIÓN	**ESTADO Bueno**	**ESTADO Deficiente**	**OBSERVACIONES**
MAQUINARIA - EQUIPO			
Equipo: Mezcladora portátil de concreto M2401			
- Estado del equipo		x	Equipo sin uso
- Regularidad del mantenimiento	x		Mantenimiento 19/09/2022
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		Tapaoidos,monogafas y guantes de caucho
- Idoneidad operarios	x		Capacitados
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
Descripción de la dotación: Botiquin			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
Dotación: Equipo contra caidas			
- Dotación completa		x	Faltan Eslingas de restriccion
- Buen estado		x	Falta Limpieza
- Uso según zona de trabajo	x		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
Tipo de señal:			
- Uso permanente	x		
- Uso según zona de trabajo		x	Falta señalizacion preventiva e informativa
VIGILANCIA			
Empresa prestadora del servicio: Comunera			
- Diurna	x		
- Nocturna	x		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia		x	No se evidencia gestion de ayuda mutua
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad	x		

Nota: Se agregaran casillas necesarias para cada equipo, dotación de personal , dotación campamento o tipo de señal.

Firma:

Nombre: **Gloria Mercado**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA