Formato
Inspección orden y aseo
F-64-GP V: 0

AREA A INSPECCIONAR: PROYECTO SENA
RESPONSABLE: JULIETH GARCIA
FECHA: 10/10/2023
(OK) SATISFACTORIO (X) NO SATISFACTORIO (N.A) NO APLICA

VÍAS Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO		**ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO**	
Demarcación y Señalización	X	Áreas para disposición de sobrantes, chatarra y retal.	OK
Área de parqueo	OK	Señalización de las diferentes áreas	OK
Vías y pasillos libres de obstáculos y materiales	OK	Disposición y localización de herramienta manual y eléctrica	OK
Áreas para estacionamiento según cantidad, forma y manejo.	NA	Materiales o desechos peligrosos en el piso	OK
Sistema de almacenamiento de materiales	OK	Recipiente para el manejo de basuras.	X
Áreas para estacionamiento de maquinaria	NA	Identificación de los recipientes de acuerdo al tipo de basura	X
Estado de pasillos y vías de acceso	OK	Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	OK
LIMPIEZA E HIGIENE		Derrames de aceite, lubricantes o de otras sustancias	OK
Disponen los trabajadores de un área para el cambio de ropa y guardarla	OK	Disposición de desperdicios procedentes de los equipos y maquinaria	OK
Disponen de un área para tomar los alimentos	OK	Hay programa periódico de orden y aseo	X
Disponen de servicios sanitarios	OK	Sistema de almacenamiento de elementos de protección personal	OK
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	X	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.	NA
Aseo de los elementos de protección personal.	X	Practica frecuentes para lavado de equipos y maquinaria	X

OBSERVACIONES:

1. Falta terminar la totalidad de instalacion de señalizacion para rutas de evacuacion	6. Se evidencia deterioro en la identificacion de la señalizacion de residuos
2. Falta realizar jornada de aseo de Epps ,equipos y Ecc	7. Falta terminar de instalar la totalidad de señalizacion
3. No se dejan las areas de trabajo limpias u organizadas	8. Falta entrega de programa de aseo
4. Se evidencian residuos mezclados y segregados inadecuadamente	9. Aun no se cuenta con sistema de agua potable
5. Se evidencian recipientes rotos y deteriorados	

REALIZO **REVISÓ**