
Reporte de hallazgos inspecciones SSTMA al contratista
F-176-GP V.0
01-08-2023






PROYECTO	**CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)**	**CÓDIGO PROYECTO**	**183**
CONTRATISTA	**CONSORCIO ANDINO**	**INTERVENTORÍA**	**ARS SAS**
PERIODO	**OCTUBRE SEGUNDA QUINCENA**		

CONDICCION DEL HALLAZGO	
ABIERTO	0
EN PROCESO	3
CERRADO	6



REGISTRO DE HALLAZGOS

ITEM	FECHA DEL HALLAZGO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL HALLAZGO	PRIORIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL CIERRE DEL HALLAZGO		PLAN DE ACCION IMPLEMENTADO	ESTADO
1	18/10/2023	CONSORCIO ANDINO	Condicion insegura		CORTO PLAZO (4 - 15 DIAS)				CERRADO
2	18/10/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Separacion de materiales,residuos y adecuacion de acopio	 	CORTO PLAZO (4 - 15 DIAS)				EN PROCESO
3	18/10/2023	MAMPOSTERIA	Limpieza de carcamo y señalizacion colectiva de vacios UE3 fijo o provisional	 	CORTO PLAZO (4 - 15 DIAS)				CERRADO

4	18/10/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Retirar andamios sin uso y disponer en el acopio asignado	   	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				CERRADO
5	18/10/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Adecuacion de acplos para materiales	  	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				CERRADO
6	18/10/2023	CONSORCIO ANDINO	Retirar taches y puntas de acero que generan riesgos a los trabajadores	     	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				EN PROCESO
7	18/10/2023	CONSORCIO ANDINO Y MAMPOSTERIA	Residuos de materiales	     	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)	  			CERRADO
8	18/10/2023	CONSORCIO ANDINO	Condiciones locativas inseguras en UE3	     	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				EN PROCESO
9	18/10/2023	CONSORCIO ANDINO	Proteger las cajas ,canaletas y demas condiciones que generan riesgo de caida	  	INMEDIATO (0 - 3 DIAS)				CERRADO