
INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA

NOMBRE DEL PROYECTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SOACHA -REGIONAL CUNDINAMARCA. CIUDAD VERDE
CONTRATISTAS:	CONSORCIO ANDINO
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
TIPO DE PROYECTO	INSTITUCIONAL
INFORME No	22
PERIODO DE ANALISIS	DEL 1 DE NOVIEMBRE, AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró	Nombre	Julie Marcela Gar
	Cargo	Residente HSEQ
	Firma	
	Fecha	30/11/2023
Aprobó	Nombre	Gloria Mercado
	Cargo	Director Interventoría
	Firma	
	Fecha	30/11/2023

1. INTRODUCCION ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EN OBRA 3
3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3
4. INDICADORES DE GESTION INTERVENTORÍA (RES. 0312 DE 2019) 4
5. VERIFICACION PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 4
6. SEGUIMIENTO GESTIÓN DEL COPASST 5g
7. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 5
8. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
9. CAPACITACIONES 6
10. INSPECCIONES 6
11. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 7
12. ATS / PERMISOS DE TRABAJO 7
13. GESTIÓN DE EMERGENCIAS 7
14. REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 7
15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
16. CONTROL DEL CONTRATISTA 8
17. RELACION DE OFICIOS 9
18. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 9
19. LISTADO DE ANEXOS DE LA INTERVENTORIA 10

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se describen las actividades ejecutadas por la interventoría en el periodo del mes de noviembre de 2023, con alcance a su personal, de acuerdo con los requisitos legales y contractuales aplicables al proyecto en temas de seguridad industrial y salud ocupacional en el trabajo (SST).

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EN OBRA

La interventoría realiza control por medio de la vigilancia y seguimiento continuo al cumplimiento de la normatividad legal vigente y contractual, acorde a las actividades que se ejecutan en el proyecto y al SG-SST con el fin de minimizar los índices y ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales controlando los factores existentes en cuanto al medio, fuente y trabajador.

3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se describe la relación del personal de la interventoría que participa en el proyecto.

Personal interventoría		
Nombres y apellidos	**Cargo**	**% Dedicación**
Arq. Gloria Mercado	Director de Obra	100%
Ing. Jenny Suarez	Residente técnico	100%
Res. Julie García	Residente SST	100%
Insp. Álvaro Molina	Inspector Hidráulico	100%
Ing. Oscar Marroquín	Ing. Administrativo	100%
Ing. Harold Huertas	Subgerente Técnico	20%
Ing. Liliana Rubio	Especialista Ambiental	20%
Ing. Paola Salamanca	Res. Supervision Técnica	100%
Ing. Julieta Torres	Supervision Técnica	20%
Insp. Jorge Gallego	Inspector Electrico	100%

4. INDICADORES DE GESTION INTERVENTORÍA (RES. 0312 DE 2019)

Indicadores interventoría

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
Noviembre	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Caracterización de incidentes

Periodo	Tipo de Accidente			Casi accidente	Obv
	Leve	Grave	Mortal		
Noviembre	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

5. VERIFICACION PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se dio cumplimento al pago de seguridad social para el personal de la interventoría para el periodo sin novedades.

Nombre	Fecha límite pagoSeguridad Social (días mes)	Planilla de pago N.º
ARQ S.A.S.	13 del mes	72262568
Supervisión Técnica	13 del mes	72264676
Ind. Ing. Ambiental Liliana Rubio	13 del mes	72222010
Ing. Juan Diego	15 del mes	72137602

En el periodo del presente Informe y de conformidad con nuestras obligaciones contractuales como Interventoría es de carácter general acreditar el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones y aportes parafiscales, en los términos establecidos en el

Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de esta.

6. SEGUIMIENTO GESTIÓN DEL COPASST

La interventoría desde la oficina central cuenta con un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) que da alcance a todos los proyectos. A continuación, relacionar la fecha de la reunión del periodo en curso.

Acta de Reunión No	Fecha
10	29/11/2023

7. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

La interventoría desde la oficina central cuenta con un comité de convivencia laboral que da alcance a todos los proyectos. A continuación, relacionar la fecha de la reunión del periodo en curso.

Acta de Reunión No	Fecha
05	30/11/2023

8. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Plan anual interventoría

La interventoría cuenta con un plan anual de trabajo transversal a todos los procesos de la organización. A continuación, se describen las actividades desarrolladas:

1.Capacitaciones y charlas de seguridad SST
2. Pausas Activas
3. Inspecciones
4. Seguimiento al plan de emergencias
5. Control y seguimiento al control de pagos de Seguridad social en Salud
6. Supervisión y seguimiento de actividades

Anexo el formato F-171-GP Seguimiento plan de trabajo SST

9. CAPACITACIONES

Durante el periodo en curso se dictaron, para el personal de interventoría, las capacitaciones relacionas a continuación:

FECHA DE EJECUCION	TEMA
03-11-2023	Importancia y técnica adecuada de higiene de manos
08-11-2023	(ARL) Evacuación, rescate y control de incendios
13-11-2023	Pausas Activas
16-11-2023	Socialización políticas sistemas de gestión
23-11-2023	Seguridad Vial
22-11-2023	Autoestima y amor propio (ARL)
28-11-2023	Pausas Activas

Anexo el formato F-39-GP V:0

10. INSPECCIONES

La interventoría realizó para sus instalaciones las inspecciones relacionadas a continuación:

MES Y AÑO DE INSPECCION	ELEMENTOS, EQUIPO Y/O INSTALACIONES INSPECCIONADAS
11/2023	Inspección General SST
	Orden y aseo
	Inspección y control de Elementos de protección personal
	Inspección de Herramientas Menores
	Inspección y Manejo de Residuos
	Inspección de Baños

Anexo el formato de inspecciones

11. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En el presente informe no se realizó entrega de Elementos de protección personal y dotación por parte de la interventoría.

12. ATS / PERMISOS DE TRABAJO

En el presente informe la interventoría no ejecuto actividades que requieran permisos desde el área de seguridad y salud en el trabajo tales como: Trabajos en alturas o espacios confinados se deberá relacionar en el cuadro a continuación.

FECHA DEL PERMISO	PERMISO EMITIDO	ATS RELACIONADO	PERSONAL AUTORIZADO
NA	NA	NA	NA

13. GESTIÓN DE EMERGENCIAS

La interventoría participa en la conformación de la brigada de emergencias del contratista CONSORCIO ANDINO, realizando seguimiento continuo de acuerdo con el avance de obra y las condiciones estructurales, estableciendo las rutas de evacuación, señalización, salidas de emergencias y puntos de encuentro para dar control y manejo al plan de emergencias en el proyecto

Brigadista interventoría:

1. Julieth García - Residente HSEQ
2. Jorge Gallego – Inspector Eléctrico

Anexo el formato F-151-P Seguimiento al Plan de Emergencias

14. REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

En el presente informe la interventoría no reporta actos ni condiciones inseguras

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexo formato F-152-P Registro fotográfico SST

16. CONTROL DEL CONTRATISTA

En cumplimiento con nuestras obligaciones contractuales la interventoría realizo control, seguimiento y verificación a las actividades que se ejecutan en el proyecto, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y contractual.

Los anexos del contratista son verificados mediante el formato F-146-P Lista de chequeo Aprobación informes mensuales SST, el informe del contratista se constituye en el anexo de este numeral 16.

1. Base de datos del personal actualizada. (Debe estar reportado ingreso y retiro)
2. Consolidado planillas de seguridad social del periodo (anexos)
3. Registro de inducciones y/o reinducción y notificaciones de riesgo del proyecto
4. Registro entrega de dotación y EPI
5. Registro de evaluaciones medicas ocupacionales. (anexo soportes)
6. Registro de certificados de competencia para actividades criticas (alturas, espacio confinado, soldadura, eléctrico)
7. Soporte del cronograma de capacitaciones con anexos
8. ATS y permisos en alturas
9. Preoperacionales e inspecciones
10. Relación de equipos y mantenimientos
11. Fichas técnicas de EPCC
12. COPASST (evidencia del cumplimiento)
13. CCL (evidencia del cumplimiento)
14. Gestión de emergencia (conformación brigada y/o seguimiento) e inspecciones de los equipos de atención de emergencia.
15. Reporte de actos y condiciones inseguras -planes de acción
16. Seguimiento al plan anual (soportes de la ejecución)
17. Certificado de accidentalidad ARL
18. Paz y salvos, este debe venir soportado con el examen ocupacional de retiro o carta de continuidad (según apique)
19. Registro fotográfico de actividades en SST
20. Reporte de incidentes y accidentes laborales (anexos soportes de la investigación) Cuando aplique
21. Base de datos de ausentismo (con soportes)
22. Indicadores de gestión.

17. RELACION DE COMUNICADOS

Relacionar las comunicaciones emitidas por la interventoría con relación de SST

FECHA	NUMERO DE COMUNICADO	CONTRATISTA	ASUNTO
14/11/2023	P-0183-875	Consorcio Andino	Observaciones sst informe no 21
14/11/2023	P-0183-882	Consorcio Andino	Reporte de hallazgos sstma semana N° 4
29/11/2023	P-0183-904	Consorcio Andino	Respuesta correo sst de jl lavado de aseo

18. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Mejoro la supervisión y control de actividades SST frente a las acciones correctivas y preventivas en el seguimiento de actividades en obra.

Se solicita NO permitir realizar acciones que pueden generar riesgos a los trabajadores durante la ejecución de actividades en condiciones inadecuadas de trabajo, actos inseguros, verificar el adecuado armado de andamios, realizar la verificación y seguimiento al uso adecuado de equipos contra caídas y EPP, así como realizar la verificación adecuada y oportuna de los permisos de trabajo, ats, aro y preoperacionales entre otros referentes al SG-SST.

Tomar las acciones correctivas frente a las NO CONFORMIDADES relacionadas a la gestión SST de actividades en alturas, alto riesgo, inspección oportuna al armado correcto de andamios multidireccionales, uso de Epp, Ecc, equipos, herramientas, extensiones, tomas eléctricas y al Plan de emergencias implementado en obra.

19. LISTADO DE ANEXOS DE LA INTERVENTORIA

Anexo 1-Base de datos SST
Anexo 2-Control de personal de la interventoría
Anexo 3- Control de parafiscales interventoría
Anexo 4- Control de parafiscales contratistas
Anexo 5- Plan de trabajo SST
Anexo 6-Soporte de capacitaciones, charlas y pausas activas interventoría
Anexo 7- Inspecciones interventoría
Anexo 8-Programa de inspecciones planeadas
Anexo 9- Control de equipos en obra
Anexo 10- Seguimiento al plan de emergencia
Anexo 11- Registro Fotográfico
Anexo 12- Salidas NO conformes
Anexo 13- Seguimiento plan de trabajo SST
Anexo 14- Reporte de hallazgos SSTMA
Anexo 15-Pausas activas
Anexo 15- Lista de chequeo aprobación de informes
Anexo 16-Reinducciones