Formato
Inspección de extintores
F-61-GP V: 0

ARQ Consultoría

1. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

B	BUENO	E	EXISTE
R	REGULAR	NE	NO EXISTE
M	MALO		

FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
7/12/2023	JULIE GARCIA	SENA-CIDE-SOACHA

2. DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDENTIFICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	UBICACIÓN	ÚLTIMA RECARGA		PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	FECHA P.H	VISIBILIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	PASADOR	MANGUERA	BOQUILLA	ENVASE	TARJETA	MANIJA	CORROSION	OBSERVACIONES
					MES	AÑO															
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE QUIMICOS	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	SOLKAFLAN	PLANTA ELECTRICA	DICIEMBRE	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	CUARTO DE CORTADORA	DICIEMBRE	2023	B	B	B	R	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 1	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 2	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 3	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	PISO 4	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	E	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	5 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	MINICARGADOR	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	
	10 LBS	ABC	MULTIPROPOSITO	ALMACEN	DICIEMBRE	2023	B	B	B	NE	B	B	B	B	NE	B	B	B	B	B	

REALIZÓ INSPECCIÓN **REVISÓ INSPECCIÓN**